


Código de masa	Nombre de masa de agua	Impacto	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Identificación de la presión responsable	Nombre de la presión responsable	Tipo de presión responsable
14030	Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0504		Azud
14030	Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0511	Barea	Azud
14030	Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0510	Cardencla	Azud
14030	Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0505	Casilla Camineros	Azud
14030	Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0512	Cueva de los Pascadores	Azud
14030	Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0507	La Azud	Azud
14030	Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0506	Las Cerradas	Azud
14030	Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0508	Los Centenares	Azud
14040	Río Guadalaviar (Turia): embalse Arquillo San Blas - río Alfambra	IMPACTADA	UNKN	Desconocidos	ES080_Presion_desconocida	Sin presión asociada	Sin presión asociada
14055	Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0624		Azud
14055	Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1116	La Vega	Azud
14055	Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_84	Canalizaciones	Canalizaciones
14055	Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_092	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
14055	Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_63	Protección márgenes	Protección márgenes
14060	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0522	El Campo	Azud
14060	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1089	El Campo 2 (Villem)	Azud
14060	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0523	Libros	Azud
14060	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0524	Rambla de Libros	Azud
14060	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0520	Villastar	Azud
14060	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0521	Villem	Azud
14060	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_093	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
14065	Río Camarena	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	ES080_Presion_desconocida	Sin presión asociada	Sin presión asociada
14070	Río Turia: rambla de la Matanza - rambla del Barrancón	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0530	Camino	Azud
14070	Río Turia: rambla de la Matanza - rambla del Barrancón	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_095	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
14080	Río Ebrón: cabecera-rambla del Torcanejo	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0537		Azud
14080	Río Ebrón: cabecera-rambla del Torcanejo	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0532	Balsa La Boquera	Azud
14080	Río Ebrón: cabecera-rambla del Torcanejo	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0534	Calicanto	Azud
14085	Río Ebrón: rambla del Torcanejo - río Turia	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0542	Central Castielfabid	Azud
14085	Río Ebrón: rambla del Torcanejo - río Turia	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0541	Debajo Piscifactoría	Azud
14085	Río Ebrón: rambla del Torcanejo - río Turia	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0544	Pueblo	Azud
14095	Río Turia: rambla del Barrancón - río Arcos		HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0067	La Olmeda	Azud
14095	Río Turia: rambla del Barrancón - río Arcos	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_100	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
14105	Río Turia: río Arcos - paraje de El Villarejo	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_102	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
14105	Río Turia: río Arcos - paraje de El Villarejo	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Arundo Donax	Especies Invasoras	Especies Invasoras

Código de masa	Nombre de masa de agua	Impacto	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Identificación de la presión responsable	Nombre de la presión responsable	Tipo de presión responsable
12010	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0550		Azud
12010	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0548	Merendero Nacimiento	Azud
12010	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0549	Merendero Nacimiento	Azud
12020	Río Mijares: río Valbona - manantial de Babor	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0556	Carretera Mora	Azud
12020	Río Mijares: río Valbona - manantial de Babor	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0555	Las Rinconadas	Azud
12025	Río Alcalá: cabecera - río Valbona	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0562	Molino de Abajo	Azud
12025	Río Alcalá: cabecera - río Valbona	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0567	Molino en Reconstrucción	Azud
12030	Río Valbona	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0578		Azud
12030	Río Valbona	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0579		Azud
12030	Río Valbona	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0581		Azud
12030	Río Valbona	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0576	Canal Embalse	Azud
12030	Río Valbona	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0575	Molino del Inglés	Azud
12030	Río Valbona		HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_026	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
12030	Río Valbona	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_43	VALBONA	Presa
12035	Río Mijares: manantial de Babor - río Mora	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_40	TORANES, LOS	Presa
12035	Río Mijares: manantial de Babor - río Mora		HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_027	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
12040	Río Albentosa: cabecera - Manzanera		HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_028	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
12045	Río Albentosa: Manzanera - río Mijares	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0595		Azud
12045	Río Albentosa: Manzanera - río Mijares	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0597		Azud
12045	Río Albentosa: Manzanera - río Mijares	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0598		Azud
12065	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0604		Azud
12065	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0560	Central Los Cantos	Azud
12065	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0558	Central Villanuevas	Azud
12065	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0557	La Fonseca	Azud
12065	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	IMPACTADA	HHYC	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Centrales Hidroeléctricas Albentosa/Los Toranes, Los Cantos, Villanuevas	Alteración hidrológica por hidroeléctricas	Centrales hidroeléctricas
12070	Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0605		Azud
12070	Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_08	BALAGUERAS	Presa
12075	Río del Morrón	IMPACTADA	UNKN	Desconocidos	ES080_Presion_desconocida	Sin presión asociada	Sin presión asociada





# PRESIONES ASOCIADAS AL RIESGO POR ALTERACIONES DE HÁBITAT POR CAMBIOS MORFOLÓGICOS POR RIBERA



## PRESIONES ASOCIADAS AL RIESGO POR ALTERACIÓN HIDROLÓGICA



