



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL JÚCAR



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

**CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR Y LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA PARA LA EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES
DEL PLAN DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL Y PROTECCIÓN DE CAUCES**

**ADECUACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO EN VARIOS CAUCES EN LOS
TÉRMINOS MUNICIPALES DE CARBONERAS DE GUADAZAÓN, HUERTA DEL MARQUESADO,
LANDETE, SALVACAÑETE Y VALVERDE DEL JÚCAR EN LA PROVINCIA DE CUENCA**

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

UBICACIÓN

Provincia:	Cuenca			
Término municipal:	Landete			
Cauce:	Fuente Podrida			
Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30	X	639.537	Y	4.419.210



OBJETO

El objetivo principal de la actuación ha sido mejorar y adecuar para el uso público la conocida como “Fuente Podrida”, situada al norte del casco urbano de Landete, junto al río Algarra, reparando los daños producidos por el tiempo y el vandalismo en las infraestructuras existentes y terminando de acondicionar el entorno.

DESCRIPCIÓN

Los trabajos han consistido en:

- **Reparaciones:** se ha hecho necesaria tanto la reparación del paseo escalonado que da acceso a la “Fuente Podrida”, franqueado por un muro de piedra concertada y talanquera anclada a la plataforma, como el acondicionamiento del puente sobre el río Algarra. Los trabajos han sido:
 - Reparación de la mampostería concertada del muro lateral, limpieza y remate con mortero de la coronación.
 - Limpieza y reparación del solado de piedra.
 - Limpieza y rechapado de la cubierta exterior de la fuente y sus muros laterales.
 - Reposición de los tramos de talanquera desaparecidos y reparación de los deteriorados.
 - Reposición de los travesaños laterales desaparecidos del puente sobre el río Algarra.
- **Construcción de senderos acabados en piedra:** creando un circuito entre los bancales del entorno conectados por las escaleras.
- **Construcción de empalizadas de contención de tierras:** realizadas con rollizos de madera recuperados para retener las tierras procedentes de los taludes existentes.
- **Talanquera:** se ha instalado una talanquera de madera tratada, anclada sobre zapata de hormigón en el terreno y con anclajes de forja en las obras de fabrica (escaleras).
- **Mobiliario:** se han colocado 5 mesas y 2 bancos rústicos para uso y disfrute del entorno.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación




Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación




Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación




Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación

