



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y A LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS ADMINISTRADAS POR LA CHJ CAUSADAS POR LAS LLUVIAS Y NEVADAS EXTRAORDINARIAS OCURRIDAS DURANTE LOS DÍAS 1 DE DICIEMBRE DE 2009 AL 14 DE ENERO DE 2010

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN

Provincia:	Albacete			
Término municipal:	Albacete			
Cauce:	Canal de la Lobera			
Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30	XInicial	584.832	XFinal	584.885
	YInicial	4.317.000	YFinal	4.317.029



OBJETO

El objetivo principal de esta actuación ha sido recuperar la capacidad de desagüe del canal de la Lobera en una zona puntual dónde existía un puente, de acceso a la conocida como “*Casa de la Lobera*”, término municipal de Albacete, de sección insuficiente y en avanzado estado de deterioro.

DESCRIPCIÓN

Los trabajos se han desarrollado en una zona puntual del canal de la Lobera, a su paso por el término municipal de Albacete, en la que existía un puente que daba acceso a la conocida como “*Casa de la Lobera*”. Éste presentaba un estado muy deteriorado, prácticamente impracticable, y estaba formado por tres arcos cuyas columnas suponían un obstáculo al normal fluir de las aguas, acumulándose con frecuencia los arrastres de restos vegetales producidos por la fuerza de la corriente.

Los trabajos que se realizaron consistieron en la demolición del puente existente, procediendo a la extracción tanto de los escombros generados como del resto de elementos obstructivos presentes en la zona. Una vez limpia la zona, se procedió a la instalación de una obra de paso prefabricada, de hormigón, sobre cimentación y protegida a la entrada y salida de las aguas por aletas laterales construidas a base de mampostería de piedra caliza. Todos los residuos generados en estos trabajos fueron cargados sobre camión y transportados hasta un gestor de residuos autorizado.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación

