



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR


OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y A LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS ADMINISTRADAS POR LA CHJ CAUSADAS POR LAS LLUVIAS Y NEVADAS EXTRAORDINARIAS OCURRIDAS DURANTE LOS DÍAS 1 DE DICIEMBRE DE 2009 AL 14 DE ENERO DE 2010

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN

Provincia:	Albacete			
Término municipal:	Albacete			
Cauce:	Canal de María Cristina			
Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30	XInicial	608.875	XFinal	613.827
	YInicial	4.325.360	YFinal	4.326.631



OBJETO

El objetivo principal de esta actuación ha sido recuperar la capacidad de desagüe del canal de María Cristina en un tramo aguas abajo de la pedanía de Tinajeros, con una longitud aproximada de 7.000 m, desde el casco urbano hasta el paraje conocido como "*Puente de la Sabina*", en el término municipal de Albacete.

DESCRIPCIÓN

Los trabajos se han desarrollado sobre un tramo del canal de María Cristina, de longitud total aproximada 7.000 m, con una sección de desagüe insuficiente a consecuencia de la acumulación de sedimentos en su lecho y de la proliferación de vegetación invasora, tanto en sus márgenes como en el interior. Esta situación provocaba la ralentización de las aguas a la altura del casco urbano de Tinajeros y un incremento del riesgo de inundaciones en épocas de fuertes lluvias.

Por tanto, se determinó la necesidad de actuar para recuperar una sección hídrica suficiente que asegurara el correcto desagüe de las aguas y minimizara el riesgo de desbordamientos.

Los trabajos que se desarrollaron fueron los siguientes:

- Acondicionamiento de la sección transversal del cauce, extrayendo mediante retroexcavadora las tierras acumuladas en el lecho y la vegetación invasora, recuperando de esta manera la sección original y quedando perfilados los taludes de los márgenes.
- Todos los restos originados en los anteriores trabajos fueron depositados y extendidos en los márgenes del cauce a lo largo de todo el tramo, así como en algunas zonas de cultivo colindantes para las que existía autorización.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación

