

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO PROVOCADOS POR SÚBITAS CRECIDAS EXTRAORDINARIAS POR LAS FUERTES TORMENTAS HABIDAS DEL 24 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2014, EN LAS PROVINCIAS DE ALBACETE Y CUENCA, EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN

Provincia:		Cuenca			
Término municipal:		Buenache de Alarcón			
Cauce:		Arroyo Torrejón y Arroyo de la Vega			
Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30	Arroyo Torrejón	XInicial	571.974	XFinal	571.286
		YInicial	4.390.060	YFinal	4.390.394
	Arroyo de la Vega	XInicial	572.985	XFinal	572.099
		YInicial	4.391.791	YFinal	4.389.461



OBJETO

El objetivo principal de esta actuación ha sido recuperar la capacidad de desagüe de los arroyos Torrejón y de la Vega, a su paso por el T.M. de Buenache de Alarcón, fuertemente mermada por los arrastres producidos como consecuencia de las tormentas que tuvieron lugar en julio de 2014, que ocasionaron graves daños en la localidad, el acúmulo de sedimentos en el lecho, proliferación de vegetación invasora en el interior del cauce y deteriorado estado de la vegetación de ribera, que con frecuencia era origen de obstáculos al normal flujo de las aguas.

DESCRIPCIÓN

Los trabajos se han desarrollado sobre tramos del arroyo Torrejón y de La Vega, de longitud aproximada 790 m y 1.700 m respectivamente y consistentes en:

- Tratamientos selvícolas: limpieza y ordenación de la vegetación de ribera realizando trabajos de apeo y retirada de aquellos pies presentes en el interior del cauce que obstaculizaban el flujo de las aguas, eliminación de aquellos muertos o moribundos y poda de las ramas secas con peligro de caer en su interior, evitando posibles futuros taponamientos. Los residuos finos se eliminaron mediante quema mientras que la leña resultante quedó apilada para aprovechamiento de la población.
- Recuperación de la sección transversal: extracción mecanizada de tierras y sedimentos hasta recuperar la sección del cauce. Los materiales sólidos extraídos de la limpieza se extendieron a lo largo del tramo de actuación en las parcelas colindantes.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación

