PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

MEMORIA - ANEJO 7

EVALUACIÓN DE LAS PRESIONES, IMPACTO Y RIESGO DE LAS MASAS DE AGUA

Ciclo de planificación hidrológica 2022 – 2027

Confederación Hidrográfica del Júcar

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL JÚCAR, O. A.

Abril de 2022

ÍNDICE

1. Introducción 1
2. Presiones 3
2.1. Presiones sobre las masas de agua superficial 8
2.1.1. Fuentes de contaminación puntual 8
2.1.1.1. Aguas residuales urbanas 9
2.1.1.2. Aliviaderos 12
2.1.1.3. Plantas IED 14
2.1.1.4. Plantas No IED 16
2.1.1.5. Suelos contaminados 17
2.1.1.6. Zonas para la eliminación de residuos 18
2.1.1.7. Aguas de minería 18
2.1.1.8. Acuicultura 18
2.1.1.9. Otras fuentes puntuales significativas 20
2.1.1.10. Resumen general de las presiones originadas por fuentes de contaminación puntual 22
2.1.2. Fuentes de contaminación difusa 22
2.1.2.1. Agricultura 24
2.1.2.2. Actividades agrícolas - Balance de nitrógeno 24
2.1.2.3. Actividades agrícolas – Pesticidas 26
2.1.2.4. Actividades ganaderas 29
2.1.2.5. Explotaciones forestales 31
2.1.2.6. Suelos contaminados / Zonas industriales abandonadas 34
2.1.2.7. Acuicultura 36
2.1.2.8. Resumen general de las presiones originadas por fuentes de contaminación difusa 38
2.1.3. Extracciones y derivaciones de agua 38
2.1.4. Alteraciones morfológicas 44
2.1.4.2. Tipos de presiones morfológicas por presas, azudes o diques 63
2.1.4.3. Tipos de presiones por alteración del régimen hidrológico 80
2.1.4.4. Otras alteraciones hidromorfológicas 89
2.1.5. Otras presiones sobre las aguas superficiales 91
2.1.5.1. Especies alóctonas y enfermedades introducidas 92
2.1.5.2. Explotación / Eliminación de fauna y flora 96
2.1.5.3. Vertederos controlados e incontrolados 98

2.1.5.4. Otras presiones antropogénicas 101
2.1.5.5. Contaminación histórica 103
2.1.5.6. Resumen general de Otras presiones 106
2.2. Presiones sobre las masas de agua subterránea 107
2.2.1. Fuentes de contaminación puntual sobre aguas subterráneas 107
2.2.1.1. Aguas residuales urbanas 108
2.2.1.2. Aliviaderos 110
2.2.1.3. Plantas IED 111
2.2.1.4. Plantas no IED 112
2.2.1.5. Suelos contaminados 113
2.2.1.6. Zonas para la eliminación de residuos 114
2.2.1.7. Aguas de minería 114
2.2.1.8. Acuicultura 115
2.2.1.9. Otras fuentes puntuales significativas 115
2.2.1.10. Resumen general de Fuentes de contaminación puntual 117
2.2.2. Fuentes de contaminación difusa 117
2.2.2.1. Agricultura 118
2.2.2.2. Suelos contaminados / Zonas industriales abandonadas 121
2.2.2.3. Vertidos no conectados a la red de saneamiento 122
2.2.2.4. Acuicultura 124
2.2.2.5. Resumen general de fuentes de contaminación difusa 124
2.2.3. Extracciones de agua 125
2.2.4. Otras presiones sobre masas de agua subterránea 128
2.2.4.1. Vertederos controlados e incontrolados 128
2.2.4.2. Recarga de acuíferos 131
2.2.4.3. Recarga con achique de minas 132
2.2.4.4. Otras presiones desconocidas 132
2.2.4.5. Resumen general de Otras presiones 133
2.3. Resumen del Inventario de presiones 134
3. Impactos 134
3.1. Impactos sobre las masas de agua superficial 135
3.1.1. Acidificación (ACID) 136
3.1.2. Contaminación química (CHEM) 138
3.1.3. Alteraciones de hábitats por cambios hidrológicos (HHYC) 140
3.1.4. Alteraciones de hábitats por cambios morfológicos (HMOC) 144
3.1.4.1. Alteraciones morfológicas de la continuidad del río 145

3.1.4.2. Alteraciones morfológicas de la ribera 151
3.1.4.3. Alteraciones morfológicas del lecho 153
3.1.4.4. Alteraciones de hábitats por cambios morfológicos (HMOC) 154
3.1.5. Acumulación de basura reconocida en las Estrategias Marinas (LITT) 155
3.1.6. Contaminación Microbiológica (MICRO) 155
3.1.7. Contaminación por nutrientes (NUTR) 157
3.1.8. Contaminación orgánica (ORGA) 159
3.1.9. Contaminación Salina (SALI) 161
3.1.10. Elevación de la temperatura (TEMP) 162
3.1.11. Otros impactos significativos (OTHE) 162
3.1.12. Impacto desconocido (UNKN) 163
3.1.13. Evaluación Global de Impacto sobre masas de agua superficiales 164
3.2. Impactos sobre las masas de agua subterránea 168
3.2.1. Acidificación (ACID) 168
3.2.2. Contaminación química (CHEM) 169
3.2.3. Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea (ECOS) 170
3.2.4. Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina (INTR) 171
3.2.5. Descenso piezométrico por extracción (LOWT) 173
3.2.6. Contaminación por nutrientes (NUTR) 174
3.2.7. Disminución de la calidad de Masa de agua Superficial asociadas por razones químicas/cuantitativas (QUAL) 175
3.2.8. Intrusión salina (SALI) 176
4. Análisis presiones-impactos-riesgos 177
4.1. Aplicación de modelos para el estudio del efecto acumulativo de las presiones 179
4.1.1. Uso del modelo RREA 179
4.1.2. Uso del modelo Patrical 182
4.2. Análisis Presión-Impacto-Riesgo en masas de agua superficiales 184
4.2.1. Presiones acumulativas 184
4.2.1.1. Presión-impacto-riesgo por contaminación orgánica 185
4.2.1.2. Presión-impacto-riesgo por contaminación por nutrientes 186
4.2.2. Presiones no acumulativas 193
4.2.2.1. Presión por presencia de azudes 194
4.2.2.2. Presión por canalizaciones, protecciones de márgenes y defensa de inundaciones 194
4.2.2.3. Presión por ocupación de espacio fluvial 195

4.2.2.4. Presión por extracción de áridos 196
4.2.2.5. Presión por especie invasora Arundo Donax 196
4.3. Análisis Presión-Impacto-Riesgo en masas de agua subterráneas 197
4.3.1. Contaminación difusa por nitratos 197
4.3.2. Presión, impacto y riesgo por uso de plaguicidas para determinar el efecto de la contaminación difusa. 202
4.3.3. Evaluación global de impacto sobre masas de agua subterránea 204
5. Riesgo 205
5.1. Riesgos en las masas de agua superficial 206
5.1.1. Riesgo 2027 por contaminación química (CHEM) 207
5.1.2. Riesgo a 2027 por alteración de habitat por cambios hidrológicos (HHYC) 207
5.1.3. Riesgo a 2027 por alteración de hábitat por cambios morfológicos (HMOC) 209
5.1.3.1. Alteración de hábitat por cambios morfológicos por conectividad (HMOC-Conectiv) 209
5.1.3.2. Alteración de hábitat por cambios morfológicos del lecho (HMOC-lecho) 210
5.1.3.3. Alteración de hábitat por cambios morfológicos de la ribera (HMOC-ribera) 211
5.1.3.4. Alteración de hábitat por cambios morfológicos (HMOC) 212
5.1.4. Riesgo a 2027 contaminación microbiológica (MICRO) 213
5.1.5. Riesgo a 2027 por nutrientes (NUTR) 214
5.1.6. Riesgo a 2027 por contaminación orgánica (ORGA) 215
5.1.7. Riesgo 2027 por contaminación salina (SALI) 216
5.1.8. Riesgo 2027 por otros impactos (OTHE) 216
5.1.9. Riesgo 2027 desconocido (UNKN) 216
5.1.10. Riesgo total a 2027 217
5.2. Riesgos en las masas de agua subterránea 236
5.2.1. Riesgo a 2027 por contaminación química (CHEM) 237
5.2.2. Riesgo a 2027 por afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea (ECOS) 239
5.2.3. Riesgo a 2027 por alteración de la dirección del flujo por intrusión salina (INTR) 241
5.2.4. Riesgo a 2027 por descenso piezométrico por extracción (LOWT) 242
5.2.5. Riesgo a 2027 por contaminación por nutrientes (NUTR) 244
5.2.6. Riesgo a 2027 por disminución de la calidad de las masas de agua superficial asociadas por razones químicas/cuantitativas (QUAL) 245

5.2.7. Riesgo a 2027 por intrusión salina (SALI) 247
5.2.8. Riesgo total a 2027 248
6. Referencias bibliográficas 256
Apéndice 1.- Relación presiones IPH – Código y categoría Guía Reporting..... 260
Apéndice 2.- Presiones sobre masas de agua superficial 268
Presiones de fuente puntual. Situación actual y esperada en 2027 268
Presiones de fuente difusa. Situación actual y esperada en 2027 294
Presiones por extracción de agua. Situación actual y esperada en 2027 320
Presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes). Situación actual y esperada en 2027..... 346
Presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques). Situación actual y esperada en 2027 373
Presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico). Situación actual y esperada en 2027 399
Otras presiones sobre las aguas superficiales. Situación actual y esperada en 2027..... 427
Apéndice 3.- Presiones sobre masas de agua subterránea 454
Presiones de fuente puntual. Situación actual y esperada en 2027 454
Presiones de fuente difusa. Situación actual y esperada en 2027. 460
Presiones por extracción de agua. Situación actual y esperada en 2027. 466
Otras presiones sobre las aguas subterráneas. Situación actual y esperada en 2027..... 472
Apéndice 4.- Resumen de impactos en masas superficiales y subterráneas..... 478
Impactos en masas de agua superficial..... 478
Impactos en masas de agua subterránea..... 511
Apéndice 5.- Resumen de riesgos en masas superficiales y subterráneas 517
Riesgos en las masas de agua superficial..... 517
Riesgos en las masas de agua subterránea..... 540
Apéndice 6.- Riesgos y presiones significativas asociadas a masas de agua superficiales y subterráneas 544
Riesgos y presiones significativas en masas de agua superficial 544
Riesgos y presiones significativas en masas de agua subterránea 735
Apéndice 7.- Agrupación de coberturas de suelo SIOSE según naturalidad 773

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Catalogación y caracterización del inventario de presiones de acuerdo con la guía de notificación (‘*reporting’*, CE, 2022) 7

Tabla 2. Catalogación del inventario de las presiones puntuales que se relacionan a las aguas superficiales, de acuerdo con la guía de notificación (‘*reporting’*, CE, 2022) e IPH 9

Tabla 3. Número de puntos de vertidos de aguas residuales urbanas sobre masas de agua superficiales y masas de agua superficial vinculadas 11

Tabla 4. Número de vertidos, clasificados por habitante equivalente, de aguas residuales urbanas vinculados a las masas de agua superficial 12

Tabla 5. Número de puntos de vertidos de aguas residuales procedentes de plantas IED sobre masa de agua superficial y masas de agua superficial vinculadas 13

Tabla 6. Número de puntos de vertidos de aguas residuales procedentes de plantas IED sobre masa de agua superficial y masas de agua superficial vinculadas 15

Tabla 7. Número de puntos de vertidos de aguas residuales procedentes de plantas No IED sobre masa de agua superficial y masas de agua superficial vinculadas 17

Tabla 8. Número de vertidos de acuicultura sobre masa de agua superficial y masas de agua superficial vinculadas. 19

Tabla 9. Número de presiones asociadas a “Otras fuentes puntuales significativas” sobre masa de agua superficial y masas de agua superficial vinculadas21

Tabla 10. Número de masas con presencia de presiones por presiones de fuente puntual (horizonte actual y 2027) 22

Tabla 11. Catalogación del inventario de las presiones difusas que se relacionan a las aguas superficiales, de acuerdo con la guía de notificación (‘*reporting’*, CE, 2022) e IPH 23

Tabla 12. Número de masas de agua incluidas en el inventario por presiones difusas asociadas con cultivos de secano y regadío 25

Tabla 13. Número de presiones asociadas al tipo “2.2. Agricultura” y masas de agua superficial afectadas 26

Tabla 14. Principales plaguicidas de la DHJ incluidos en los “Trabajos de caracterización y modelación de procesos de contaminación por pesticidas en la DHJ” para masas de agua superficiales 27

Tabla 15. Número de masas de agua con carga de pesticidas clasificadas por tipo de cultivo. 28

Tabla 16. Número de presiones por uso de pesticidas en la actividad agraria y masas de agua superficial vinculadas 29

Tabla 17. Relación de unidades ganaderas (U.G.) por especie. Fuente: INE. 30

Tabla 18. Agrupación de grupos de especies. Fuente: INE. 31

Tabla 19. Especies forestales consideradas en Explotaciones Forestales..... 32

Tabla 20. Número de presiones asociadas a explotaciones forestales y masas de agua superficial vinculadas 33

Tabla 21. Número de presiones asociadas a suelos contaminados y zonas industriales abandonadas y masas de agua superficial vinculadas 35

Tabla 22. Número de presiones asociadas a acuicultura y granjas marinas y masas de agua superficial vinculadas 37

Tabla 23. Número de masas de agua superficial con presencia de presiones de fuente difusa (horizonte actual y 2027) 38

Tabla 24. Catalogación del inventario de las presiones por extracciones que se relacionan a las aguas superficiales, de acuerdo con la guía de notificación (‘*reporting’*, CE, 2022) e IPH 39

Tabla 25. Volumen de extracción de agua sobre masas de agua superficial (situación actual)..... 41

Tabla 26. Número de masas de agua superficial vinculadas a presiones por extracción de agua y derivación del flujo (situación actual y horizonte a 2027) 41

Tabla 27. Relación entre la catalogación del tipo de presión en la guía de “reporting” con tipo de presión morfológica de acuerdo con la IPH..... 45

Tabla 28. Relación entre la catalogación del tipo de presión en la guía de “reporting” con tipo de presión morfológica por alteración física del cauce, lecho. ribera o márgenes de acuerdo con laIPH. 46

Tabla 29. Número de presiones por alteración física del cauce asociadas al tipo 4.1.1.- protección frente a inundaciones y número de masas de agua superficial vinculadas 48

Tabla 30. Número de presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados a el tipo 4.1.3 Navegación. 52

Tabla 31. Número de masas de agua vinculadas a presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados a el tipo 4.1.3 Navegación 52

Tabla 32. Número de presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados a el tipo 4.1.4 Otras 58

Tabla 33. Número de masas de agua vinculadas a presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados a el tipo 4.1.4 Otras 59

Tabla 34. Número de presiones morfológicas por alteración física del cauce asociadas al tipo 4.1.5 Otras y número de masas de agua superficial vinculadas 61

Tabla 35. Número de masas de agua superficial con presencia de presiones por alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes (Horizonte actual y 2027) 62

Tabla 36. Relación entre la catalogación del tipo de presión en la guía de “reporting” con tipo de presión morfológica por presas, azudes y diques de acuerdo con laIPH. 63

Tabla 37. Número de presiones morfológicas por “Presas, azudes y diques” asociadas al tipo 4.2.1.- Centrales Hidroeléctricas y número de masas de agua superficial vinculadas 65

Tabla 38. Número de presiones morfológicas por “Presas, azudes y diques” asociadas al tipo 4.2.2.- Protección frente a inundaciones” y número de masas de agua superficial vinculadas 67

Tabla 39. Número de presiones morfológicas por “Presas, azudes y diques” asociadas al tipo 4.2.3.-Abastecimiento y número de masas de agua superficial vinculadas 69

Tabla 40. Número de presiones morfológicas por “Presas, azudes y diques” asociadas al tipo 4.2.4.-Riego y número de masas de agua superficial vinculadas 70

Tabla 41. Número de presiones morfológicas por “Presas, azudes y diques” asociadas al tipo 4.2.5.- Actividades recreativas y número de masas totales de agua vinculadas 72

Tabla 42. Número de presiones morfológicas por “Presas, azudes y diques” asociadas al tipo 4.2.6.- Industria y número de masas totales de agua vinculadas 73

Tabla 43. Número de presiones morfológicas por “Presas, azudes y diques” asociadas al tipo 4.2.7.- Navegación y masas de agua superficial totales vinculadas 75

Tabla 44. Número de presiones morfológicas por “Presas, azudes y diques” asociadas al tipo 4.2.8.- Otras y número de masas de agua superficial vinculadas. 77

Tabla 45. Número de presiones presiones morfológicas por “Presas, azudes y diques” asociadas al tipo 4.2.9.- Estructuras obsoletas o de uso descnocido y número de masas de agua superficial vinculadas. 79

Tabla 46. Número de masas de agua superficial vinculadas a presiones morfológicas por presas, azudes y diques (situación actual y horizonte 2027)..... 80

Tabla 47. Relación entre la catalogación del tipo de presión en la guía de “reporting” con tipo de presión morfológica de acuerdo con laIPH..... 80

Tabla 48. Número de presiones por Alteración el régimen hidrológico asociadas al tipo 4.3.1.- Agricultura y número de masas de agua superficial vinculadas 82

Tabla 49. Número de presiones por Alteración el régimen hidrológico asociadas al tipo 4.3.3.- Centrales hidroeléctricas y número de masas de agua superficial vinculadas..... 84

Tabla 50. Número de presiones por Alteración el régimen hidrológico asociadas al tipo 4.3.4.- Abastecimiento público de agua y número de masas de agua superficial vinculadas..... 86

Tabla 51. Número de presiones por Alteración el régimen hidrológico asociadas al tipo 4.3.5.- Acuicultura y número de masas de agua superficial vinculadas 88

Tabla 52. Número de masas de agua superficial vinculadas a presiones por alteración del régimen hidrológico (situación actual y horizonte 2027)... 89

Tabla 53. Número de otras presiones asociadas al tipo 4.5.- Otras alteraciones hidromorfológicas y número de masas de agua superficial vinculadas .. 91

Tabla 54. Catalogación del inventario de ‘Otras’ presiones que se relacionan a las aguas superficiales, de acuerdo con la guía de notificación (‘*reporting’*, CE, 2022) e IPH..... 92

Tabla 55. Relación de especies alóctonas consideradas y detectadas en la DHJ . 94

Tabla 56. Número de presiones totales asociadas a presión *“Otras presiones sobre las aguas superficiales 5.1.- Especies alóctonas y enfermedades introducidas”* y número de masas de agua superficial vinculadas..... 95

Tabla 57. Número de presiones totales asociadas al tipo de presión Otras presiones sobre las aguas superficiales 5.2.- Explotación / Eliminación de fauna y flora y número de masas de agua superficial vinculadas 97

Tabla 58. Número de presiones totales asociadas al tipo 5.3.- Vertederos controlados e incontrolados y número de masas de agua superficial vinculadas..... 100

Tabla 59. Número de instalaciones de tratamiento de residuos sólidos inventariados en la CHJ. 101

Tabla 60. Número de presiones totales asociadas al tipo 7.- Deportes acuáticos a motor y número de masas de agua superficial vinculadas 103

Tabla 61. Número de presiones asociadas a sedimentos contaminados y masas de agua superficial vinculadas..... 105

Tabla 62. Número de masas de agua superficial vinculadas a otros tipos de presiones (situación actual y horizonte 2027). 106

Tabla 63. Catalogación del inventario de las presiones puntuales que se relacionan con las aguas subterránea, de acuerdo con la guía de notificación (‘reporting’, CE, 2022) e IPH 107

Tabla 64. Número de vertidos de aguas residuales urbanas, clasificados por habitante equivalente, que se localizan en las masas de agua subterránea. 109

Tabla 65. Número de masas de agua subterránea con presiones inventariadas de fuentes puntuales (situación actual y horizonte 2021). 117

Tabla 66. Catalogación del inventario de las presiones difusas que se relacionan con las aguas subterránea, de acuerdo con la guía de notificación (‘*reporting’*, CE, 2022) e IPH 118

Tabla 67. Principales plaguicidas utilizados en la DHJ. 120

Tabla 68. Número de masas de agua subterránea con presiones inventariadas de fuente difusa (situación actual y horizonte 2027) 125

Tabla 69. Volumen de extracción de agua sobre masas de agua subterránea (situación actual). 125

Tabla 70. Catalogación del inventario de las presiones del tipo ‘*Otras’* que se relacionan con las aguas subterránea, de acuerdo con la guía de notificación (‘*reporting’*, CE, 2022) e IPH 128

Tabla 71. Número de instalaciones de tratamiento de residuos sólidos inventariados en la CHJ. 131

Tabla 72. Número de masas de agua subterránea con *Otras presiones* inventariadas. 133

Tabla 73. Presiones sobre las masas de agua. 134

Tabla 74. Tipos de Impactos a inventariar sobre las masas de agua 135

Tabla 75. Impactos analizados según la categoría de masa de agua superficial. 136

Tabla 76. Umbrales o valores limitantes (en m o m/s) para grupo Ascenso 146

Tabla 77. Umbrales o valores limitantes (en m o m/s) para grupo Descenso 146

Tabla 78. Esquema de cálculo del índice de conectividad 147

Tabla 79. Asignación del valor de ki para las distintas especies 149

Tabla 80. Esquema de cálculo del Índice de conectividad longitudinal (ICL) 150

Tabla 81. Asignación de grado de alteración en función del número de obstáculos 150

Tabla 82. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por contaminación orgánica 160

Tabla 83. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por contaminación salina. 162
Tabla 84. Número de masas de agua superficial en las que se reconocen impactos de diverso tipo. 165
Tabla 85. Masas de agua impactadas por contaminación química. 169
Tabla 86. Masas agua subterránea impactadas con ecosistemas terrestres dependientes. 171
Tabla 87. Masas de agua subterránea con impacto debido a la intrusión salina.. 172
Tabla 88. Masas de agua superficial asociadas con calidad afectada debido a razones químicas/cuantitativas. 176
Tabla 89. Masas agua subterránea impactadas por parámetros relacionados con la intrusión salina. 177
Tabla 90. Relaciones lógicas entre presiones e impactos en aguas superficiales en la DHJ. 178
Tabla 91. Relaciones lógicas entre presiones e impactos en aguas subterráneas en la DHJ. 178
Tabla 92. Relación del impacto/riesgo por contaminación orgánica con la presión causante más probable 186
Tabla 93. Calibración del modelo RREA y relación de incumplimientos por contaminación por nutrientes con la presión causante más probable... 192
Tabla 94. Umbrales de significancia en masas de agua superficial. 194
Tabla 95. Calibración del modelo Patrical y masas en riesgo de incumplimiento por el parámetro nitratos 201
Tabla 96. Masas en riesgo de acuerdo con la simulación de nitratos con el modelo 202
Tabla 97. Masas en riesgo por presentar un valor > 37,5 mg/l en las redes de control de la calidad 202
Tabla 98. Relación de masas de agua superficial en riesgo de no alcanzar el buen estado en 2027 234
Tabla 99. Masas de agua subterránea con riesgo debido a la intrusión salina. ... 241
Tabla 100. Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado químico. 250
Tabla 101. Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo 253
Tabla 102. Relación catalogación de presiones IPH con guía *reporting*. 266
Tabla 103. Presiones puntuales en masas de agua superficial. Situación actual y esperada en horizonte 2027 294

Tabla 104. Presiones difusas en masas de agua superficial. Situación actual y esperada en horizonte 2027 319

Tabla 105. Presiones por extracción de agua en masas de agua superficial. Situación actual y esperada en horizonte 2027 345

Tabla 106. Presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) en masas de agua superficial. Situación actual y esperada en horizonte 2027 372

Tabla 107. Presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) en masas de agua superficial. Situación actual y esperada en horizonte 2027 398

Tabla 108. Presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) en masas de agua superficial. Situación actual y esperada en horizonte 2027 426

Tabla 109. Presiones por “Otras presiones” en masas de agua superficial. Situación actual y esperada en horizonte 2027 452

Tabla 110. Tipos de presiones de fuente puntual en las masas de agua subterránea. Situación actual y esperada en horizonte 2027. 459

Tabla 111. Tipos de presiones de fuente difusa en las masas de agua subterránea. Situación actual y esperada en horizonte 2027. 465

Tabla 112. Tipos de presiones por extracción en las masas de agua subterránea. Situación actual y esperada en horizonte 2027. 471

Tabla 113. Tipos de presiones del grupo “otras presiones” en las masas de agua subterránea. Situación actual y esperada en horizonte 2027. 476

Tabla 114. Masas agua superficiales e impactos existentes 510

Tabla 115. Masas agua subterránea e impactos existentes 514

Tabla 116. Masas agua superficiales y riesgos existentes. 539

Tabla 117. Masas agua subterránea y riesgos existentes. 542

Tabla 118. Masas de agua superficial en riesgo de no alcanzar el buen estado, tipo de riesgo y presión relacionada 733

Tabla 119. Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado, tipo de riesgo y presión relacionada.. 770

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama del modelo DPSIR 1

Figura 2. Esquema del análisis de la repercusión de la actividad humana en el estado de las aguas. Análisis Presión-Impacto-Riesgo en la DHJ. 2

Figura 3. Vertidos de Aguas Residuales Urbanas (hm^3/año), con vinculación a masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones..... 12

Figura 4. Aliviaderos vinculados a masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones. 14

Figura 5. Volumen y tipología de vertidos de plantas industriales IED (hm^3/año) vinculados a masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones 15

Figura 6. Volumen y tipología de vertidos de plantas industriales no IED (hm^3/año) vinculados a masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones 17

Figura 7. Suelos contaminados vinculados a masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones 18

Figura 8. Vertidos de acuicultura por volumen (hm^3/año), relacionados con masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones. 20

Figura 9. Vertidos de Otras fuentes puntuales significativas, relacionados con masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones 21

Figura 10. Presiones difusas por exceso de nitratos asociadas a la actividad agraria en cultivos de secano y regadío (kg N/ha año) 26

Figura 11. Distribución de las superficies agrícolas en las que se ha identificado el uso de pesticidas. 29

Figura 12. Presiones por actividades ganaderas en unidades ganaderas por municipio incluidas en el inventario de presiones. 31

Figura 13. Explotaciones forestales clasificadas por especie principal y superficie en la demarcación. 34

Figura 14. Suelo contaminado vinculado a masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones 36

Figura 15. Granjas marinas relacionadas con masas de agua superficial incluidas en el inventario de presiones 37

Figura 16. Extracciones de agua para uso agropecuario (arriba), urbano (centro) e industrial (abajo) vinculadas a masas de agua superficial 42

Figura 17. Extracciones de agua para uso hidroeléctrico (arriba), refrigeración (centro) y acuicultura (abajo) vinculadas a masas de agua superficial ... 43

Figura 18. Presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados al tipo 4.1.1 Protección frente a inundaciones 48

Figura 19. Presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados a el tipo 4.1.3 Navegación 53

Figura 20. Presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados al tipo 4.1.4 Otras 60

Figura 21. Presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados al tipo 4.1.5 Desconocidas 62

Figura 22. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.1 Centrales hidroeléctricas 66

Figura 23. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.2 Protección frente a inundaciones 68

Figura 24. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.3 Abastecimiento de agua 69

Figura 25. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.4 Riego 71

Figura 26. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.5 Actividades recreativas 72

Figura 27. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.6 Industria 74

Figura 28. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.7 Navegación 75

Figura 29. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.8 Otras 77

Figura 30. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.9 Estructuras obsoletas o de uso desconocido 79

Figura 31. Presiones por alteración del régimen hidrológico asociados al tipo 4.3.1 Agricultura 83

Figura 32. Presiones por alteración del régimen hidrológico asociados al tipo 4.3.3 Centrales hidroeléctricas 85

Figura 33. Presiones por alteración del régimen hidrológico asociados al tipo 4.3.4 Abastecimiento público de agua 87

Figura 34. Presiones por alteración del régimen hidrológico asociados al tipo 4.3.5 Acuicultura 88

Figura 35. Presiones por alteración del régimen hidrológico asociados al tipo 4.5 Otras alteraciones 91

Figura 36. Otras presiones, especies alóctonas vinculadas a masas de agua superficial incluidas en el inventario de presiones, a excepción del *Arundo donax*. 95

Figura 37. Porcentaje de ocupación de *Arundo donax* en las masas de agua de la demarcación 96

Figura 38. Presiones por Explotación / Eliminación de fauna y flora asociadas al tipo 5.2 Cotos de pesca 98

Figura 39. Instalaciones de tratamiento de residuos sólidos consideradas. Fuente: Tabla 58, Anexo V de la IPH. 99

Figura 40. Instalaciones de tratamiento de residuos sólidos relacionados a masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones. 101

Figura 41. Masas de agua con presión por deportes acuáticos con motor. 103

Figura 42. Masas de agua con presión por sedimentos contaminados 106

Figura 43. Vertidos de Aguas Residuales Urbanas (hm^3/año), con vinculación a masas de agua subterránea incluidos en el inventario de presiones. 110

Figura 44. Aliviaderos vinculados a masas de agua subterránea incluidos en el inventario de presiones. 111

Figura 45. Volumen y tipología de vertidos de Plantas industriales IED (hm^3/año) vinculados a masas de agua subterránea incluidos en el inventario de presiones 112

Figura 46. Volumen y tipología de vertidos de Plantas industriales no IED (hm^3/año) vinculados a masas de agua subterránea incluidos en el inventario de presiones 113

Figura 47. Suelos contaminados vinculados a masas de agua subterránea incluidos en el inventario de presiones 114

Figura 48. Vertidos de aguas de minería en la DHJ vinculados a masas de agua subterránea incluidos en el inventario de presiones. 115

Figura 49. Vertidos asociados a otras fuentes puntuales vinculados a masas de agua subterránea incluidos en el inventario de presiones. 116

Figura 50. Presión por agricultura debida al exceso del nitrógeno 119

Figura 51. Presiones difusas por uso de plaguicidas asociados a las masas de agua subterránea. Exceso de plaguicidas en el suelo (kg /ha/UDA). 121

Figura 52. Suelos contaminados incluidos en el inventario de presiones 122

Figura 53. Urbanizaciones y Polígonos industriales sin red de alcantarillado incluidos en el inventario de presiones que se localizan sobre masas de agua subterránea. 124

Figura 54. Extracciones de agua para uso agropecuario (arriba) y abastecimiento (abajo) vinculadas a masas de agua subterránea 126

Figura 55. Extracciones de agua para uso industrial (arriba), refrigeración (centro) y acuicultura (abajo) vinculadas a masas de agua subterránea 127

Figura 56. Instalaciones de tratamiento de residuos sólidos consideradas. Fuente: Tabla 58, Anexo V de la IPH. 130

Figura 57. Instalaciones de tratamiento de residuos sólidos que se localizan sobre masas de agua subterránea incluidos en el inventario de presiones. 131

Figura 58. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por acidificación 138

Figura 59. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por contaminación química 140

Figura 60. Masas de agua superficial impactadas por alteraciones de hábitats por cambios hidrológicos. 144

Figura 61. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por alteraciones morfológicas de la continuidad del río (HMOC_conectividad) 151

Figura 62. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por alteraciones morfológicas de la ribera (HMOC_Ribera) 153

Figura 63. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas alteraciones morfológicas del lecho (HMOC_Lecho) 154

Figura 64. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por alteraciones de hábitats por cambios morfológicos (HMOC) 155

Figura 65. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por contaminación microbiológica (MICRO) 157

Figura 66. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por nutrientes (NUTR) 159

Figura 67. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por contaminación orgánica (ORGA) 161

Figura 68. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por contaminación salina (SALI) 162

Figura 69. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por otros impactos (OTHE) 163

Figura 70. Masas de agua superficial impactadas por impacto desconocido (UNKN) 164

Figura 71. Masas de agua superficial impactadas (Global) 167

Figura 72. Masas de agua con impacto por contaminación química-CHEM. 170

Figura 73. Masas de agua con impacto por afección a ecosistemas dependientes de aguas subterráneas (ECOS). 171

Figura 74. Masas de agua con impacto por alteración de la dirección del flujo por intrusión salina (INTR). 173

Figura 75. Masas de agua con impacto por descenso piezométrico por extracción (LOWT). 174

Figura 76. Masas de agua que presentan impacto por contaminación de nutrientes (NUTR). 175

Figura 77. Masas de agua con impacto por disminución de la calidad de masas de agua superficial asociadas por razones químicas/cuantitativas (QUAL). 176

Figura 78. Masas de agua con impacto por contaminación salina (SALI). 177

Figura 79. Información de partida del modelo RREA. 180

Figura 80. Calibración de caudales en el modelo RREA 181

Figura 81. Metodología para la obtención del nivel de nitratos en las aguas subterráneas y el aporte a las aguas superficiales 183

Figura 82. Gráficos de calibración del modelo Patrical para la evolución de la concentración de nitratos 184

Figura 83. Comparación entre el indicador de impacto y los resultados del modelo RREA para la contaminación orgánica 185

Figura 84. Comparación entre el indicador de impacto y los resultados del modelo RREA en masas de agua categoría río (sin incluir embalses) para el efecto combinado de fosforo y amonio (nutrientes) 187

Figura 85. Comparación entre el indicador de impacto y los resultados del modelo RREA en masas de agua categoría río (sin incluir embalses) para nitratos 193

Figura 86. Porcentaje masas de agua impactadas morfológicamente (HMOC-ribera), en relación a la longitud de canalizaciones y/o protecciones por longitud de masa de agua 195

Figura 87. Porcentaje masas de agua impactadas morfológicamente (HMOC-ribera), en relación a la ocupación de espacio fluvial asociados a la masa 195

Figura 88. Porcentaje masas de agua impactadas morfológicamente (HMOC-lecho), en relación al volumen de extracción de áridos asociados a la masa... 196

Figura 89. Masas de agua impactadas por contaminación por nitratos (NUTR) y con riesgo de incumplimiento por nitratos según modelo. 198

Figura 90. Masas de agua subterránea impactadas por impacto desconocido (UNKN). 204

Figura 91. Masas de agua subterránea impactadas y no impactadas. 205
Figura 92. Masas de agua en riesgo a 2027 por contaminación química-CHEM (izda) y presiones asociadas al riesgo (dcha) 207
Figura 93. Masas de agua en riesgo a 2027 por alteración de habitat por cambios hidrológicos HHYC y causas de la alteración. 208
Figura 94. Masas de agua en riesgo a 2027 por alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos (HHYC) (izda) y presiones asociadas al riesgo (dcha) 208
Figura 95. Azudes en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 209
Figura 96. Masas de agua en riesgo a 2027 por alteración de hábitat por cambios morfológicos por conectividad-HMOC-Conectiv (izda) y presiones asociadas al riesgo (dcha) 210
Figura 97. Masas de agua en riesgo a 2027 por alteración de hábitat por cambios morfológicos HMOC-Lecho (izda) y presiones asociadas al riesgo (dcha) 211
Figura 98. Masas de agua en riesgo a 2027 por alteración de hábitat por cambios morfológicos de la ribera-HMOC 212
Figura 99. Presiones asociadas al riesgo por alteración de hábitat por cambios morfológicos de la ribera-HMOC-Ribera 212
Figura 100. Masas de agua en riesgo a 2027 por alteración morfológica HMOC 213
Figura 101. Masas de agua en riesgo a 2027 por contaminación por nutrientes-NUTR (izda) y presiones asociadas al riesgo (dcha) 214
Figura 102. Masas de agua en riesgo a 2027 por contaminación orgánica-ORGA (izda) y presiones asociadas al riesgo (dcha) 215
Figura 103. Masas de agua en riesgo a 2027 por salinización-SALI (izda) y presiones asociadas al riesgo (dcha) 216
Figura 104. Masas de agua en riesgo a 2027 por impactos desconocidos-UNKN .. 217
Figura 105. Masas de agua superficial en riesgo a 2027 235
Figura 106. Distribución de masas de agua superficial según los tipos de riesgo a 2027 236
Figura 107. Masas de agua en riesgo a 2027 por contaminación química (arriba) y presiones asociadas al riesgo (centro y abajo). 238
Figura 108. Masas de agua en riesgo a 2027 por afección a ecosistemas dependientes de aguas subterráneas (arriba) y presiones asociadas al riesgo (centro) y mapa detalle (abajo). 240
Figura 109. Masas de agua en riesgo a 2027 por contaminación por intrusión salina (arriba) y presiones asociadas al riesgo (abajo). 242

Figura 110. Masas de agua en riesgo a 2027 por descenso piezométrico por extracción (izquierda) y presiones asociadas al riesgo (derecha). 243

Figura 111. Masas de agua en riesgo a 2027 por contaminación por nutrientes (arriba) y presiones asociadas al riesgo (abajo). 245

Figura 112. Masas de agua en riesgo a 2027 por disminución de la calidad de masas de agua superficial asociadas por razones químicas y/o cuantitativas (arriba) y presiones asociadas al riesgo (centro y abajo). 247

Figura 113. Masas de agua en riesgo a 2027 por intrusión salina (izquierda) y presiones asociadas al riesgo (derecha). 248

Figura 114. Masas de agua subterránea en riesgo a 2027. 254

Figura 115. Distribución de masas de agua subterránea según los tipos de riesgo a 2027..... 255

Siglas y Acrónimos

BD	Base de Datos
CCAA	Comunidad Autónoma
CHJ	Confederación Hidrográfica del Júcar
CLM	Castilla La Mancha
CV	Comunidad Valenciana
DHJ	Demarcación Hidrográfica del Júcar
DPH	Dominio Público Hidráulico
GHLan	Sistema de información GeshidroLan
GVA	Generalitat Valenciana
HMF	Hidromorfológico
IF	Índice de franqueabilidad
IPH	Instrucción de Planificación Hidrológica
MAPAMA	Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD)
OPH	Oficina de Planificación Hidrológica
PE	Pequeño Elemento
PRTR	Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes
SBT	Masa de agua subterránea
SIOSE	Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España

Siglas y Acrónimos

BD	Base de Datos

CCAA	Comunidad Autónoma
CHJ	Confederación Hidrográfica del Júcar
CLM	Castilla La Mancha
CV	Comunidad Valenciana
DHJ	Demarcación Hidrográfica del Júcar
DPH	Dominio Público Hidráulico
GHLan	Sistema de información GeshidroLan
GVA	Generalitat Valenciana
HMF	Hidromorfológico
IF	Índice de franqueabilidad
IPH	Instrucción de Planificación Hidrológica
MAPAMA	Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD)
MITERD	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
OPH	Oficina de Planificación Hidrológica
PRTR	Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes
SBT	Masa de agua subterránea
SIOSE	Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España

1. Introducción

El estudio de las repercusiones de la actividad humana sobre el estado de las aguas es una pieza clave para la correcta aplicación de la DMA. Este estudio incluye tres tareas fundamentales: el inventario de las presiones, el análisis de los impactos y el estudio del riesgo que, en función del estudio de presiones e impactos, se encuentran las masas de agua de no cumplir los objetivos ambientales, aplicando la metodología conocida como DPSIR (Driving force, Pressure, State Impacto and Response) (CE, 2003), cuyas siglas en inglés significan factores determinantes, presión, estado, impacto y respuesta y que ha sido desarrollado por la Agencia Europea de Medio Ambiente para describir las interacciones entre la actividad humana y el medio ambiente. A continuación, se muestra una figura con las relaciones y se definen brevemente cada uno de los elementos del modelo:



Figura 1. Diagrama del modelo DPSIR

Factores determinantes: los indicadores de factores determinantes describen las condiciones ambientales, sociales, demográficas y económicas que influencian significativamente las presiones sobre el medio ambiente.

Presiones: son las actividades humanas que causan o pueden causar problemas en el medio ambiente. Los indicadores de presión describen la emisión de sustancias contaminantes, y el uso de los recursos naturales.

Estado: los indicadores de estado describen la situación de diversos aspectos del medio ambiente en un momento determinado. El estado depende, además de las condiciones naturales, de las presiones sobre el medio y de las medidas de protección del medio ambiente que se hayan implantado.

Impacto: Los indicadores de impacto muestran las consecuencias de los cambios en el estado del medioambiente o en la población.

Respuesta: los indicadores de respuesta reflejan las iniciativas de la sociedad y la administración para la mejora de los problemas medioambientales.

En el presente anejo, se van a analizar tanto las presiones como los impactos. Además, también se incluye el estudio del riesgo que, en función del estudio de presiones e impactos, se encuentran las masas de agua de no cumplir los objetivos ambientales. Por otro lado, el análisis de la evaluación del estado de las masas de agua se aborda en el anejo 12.

La identificación de presiones debe permitir explicar el estado actual de las masas de agua y en particular, el posible deterioro del estado de las masas de agua por los efectos de las actividades humanas que causan las presiones. Esta situación de deterioro se evidencia a través de los impactos reconocibles en las masas de agua, los cuales serán causados por las presiones significativas existentes, que deben quedar inventariadas.

También se debe considerar que las presiones evolucionan con el tiempo debido, fundamentalmente, a dos factores: uno, la propia evolución de los sectores socioeconómicos y otro, la materialización de los programas de medidas del Plan Hidrológico. Ambos factores deben ser considerados para determinar el riesgo en el cumplimiento de los objetivos ambientales en horizontes futuros: el año 2021, fecha de aprobación del plan, y el año 2027, horizonte del Plan Hidrológico para el tercer ciclo de planificación.

Por otra parte, hay que tener presente los posibles efectos derivados del cambio climático. A este respecto la revisión del Plan Hidrológico se plantea asumiendo los resultados de los trabajos promovidos por la Oficina Española de Cambio Climático y, en concreto, el estudio sobre sus posibles efectos en los recursos hídricos (CEH, 2017).

En la siguiente figura se muestra un esquema que sintetiza el análisis presiones-impacto-riesgo en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.




Figura 2. Esquema del análisis de la repercusión de la actividad humana en el estado de las aguas. Análisis Presión-Impacto-Riesgo en la DHJ.

2. Presiones

La actualización del inventario de presiones constituye una parte del documento *Estudio General de la Demarcación*, que está incluido en los documentos iniciales de cada ciclo de planificación y que responde a la actualización del informe requerido por el artículo 5 de la DMA. A pesar de tener un inventario muy actualizado para los documentos iniciales, se considera conveniente realizar con la última información y datos disponibles, una nueva actualización a diciembre de 2019 para el proyecto del plan del tercer ciclo.

Asimismo, de acuerdo con los artículos 15 y 16 del Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), la Confederación Hidrográfica del Júcar ha venido manteniendo un inventario sobre el tipo y la magnitud de las presiones significativas a las que están expuestas las masas de agua superficial y subterránea. La IPH define "presión significativa" como aquella *que supera un umbral definido a partir del cual se puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos ambientales en una masa de agua*. Para la Comisión Europea el concepto de "presión significativa" está asociado a la generación de un impacto sobre las masas de agua. Para no generar confusión, en el presente apartado de presiones se hablará de umbral de inventario.

Para inventariar las presiones existentes en la demarcación, se han seguido los requisitos establecidos en el apartado 3.2 de la Instrucción de la Planificación Hidrológica (IPH), de manera que se han considerado todas las presiones existentes en la demarcación, distinguiéndose los distintos tipos contemplados en la misma. No obstante, la presentación del inventario de presiones que se ofrece en este informe se ha traducido a la catalogación sistemática con que trabaja la Comisión Europea con la finalidad de facilitar los trabajos de reporte y análisis de la información que, en su momento, llevarán a cabo los servicios técnicos de la Comisión Europea. La catalogación de presiones que sistematiza la guía de *reporting* (CE, 2022), agrupa los distintos tipos de presiones en las siguientes categorías principales:

Tipo de presión		Masas de agua sobre la que es relevante	Indicador de magnitud	Factor determinante ('Driver')	Fuente de información
Puntuales	1.1 Aguas residuales urbanas	Superficiales y subterráneas	DBO / hab-eq	Desarrollo urbano	Inventario de vertidos del organismo de cuenca Inventario de vertidos al mar en las CCAA
	1.2 Aliviaderos	Superficiales y subterráneas	DBO / hab-eq	Desarrollo urbano	Inventario de vertidos del organismo de cuenca
	1.3 Plantas IED	Superficiales y subterráneas	Nº de vertidos / sustancia	Industria	Inventario de vertidos del organismo de cuenca

Tipo de presión		Masas de agua sobre la que es relevante	Indicador de magnitud	Factor determinante ('Driver')	Fuente de información
	1.4 Plantas no IED	Superficiales y subterráneas	Nº de vertidos/ sustancia	Industria	Inventario de vertidos del organismo de cuenca
	1.5 Suelos contaminados / Zonas industriales abandonadas	Superficiales y subterráneas	Nº de emplazamientos / km^2	Industria	Inventario de vertidos del organismo de cuenca. Inventario de suelos contaminados (RD 9/2005).
	1.6 Zonas para eliminación de residuos	Superficiales y subterráneas	Nº de emplazamientos / km^2	Desarrollo urbano	Inventario de vertidos del organismo de cuenca
	1.7 Aguas de minería	Superficiales y subterráneas	Nº de vertidos / sustancia	Industria	Inventario de vertidos del organismo de cuenca
	1.8 Acuicultura	Superficiales y subterráneas	Nº de vertidos / carga DBO	Acuicultura	Inventario de vertidos del organismo de cuenca
	1.9 Otras	Superficiales y subterráneas	Nº de vertidos térmicos	Desarrollo urbano e industrial	Inventario de vertidos del organismo de cuenca
			Nº de vertidos puntuales de plantas desalinizadoras Desarrollo urbano e industrial	Desarrollo urbano e industrial, agricultura	Vertidos a las aguas costeras y de transición CCAA
Difusas	2.1 Escorrentía urbana / alcantarillado	Superficiales y subterráneas	km^2	Desarrollo urbano e industrial	Mapa de ocupación del suelo
	2.2 Agricultura	Superficiales y subterráneas	Excedentes de nitrógeno.	Agricultura	Mapa de usos del suelo. Cargas excedentes de nitrógeno según Directiva 91/676.
	2.3 Forestal	Superficiales y subterráneas	km^2	Forestal	Mapa de ocupación del suelo
	2.4 Transporte	Superficiales y subterráneas	km^2	Transporte	Mapa de ocupación del suelo
	2.5 Suelos contaminados / Zonas industriales abandonadas	Superficiales y subterráneas	km^2	Industria	Mapa de ocupación del suelo
	2.6 Vertidos no conectados a la red de saneamiento	Subterráneas	km^2	Desarrollo urbano	Mapa de ocupación del suelo y Q-2015

Tipo de presión		Masas de agua sobre la que es relevante	Indicador de magnitud	Factor determinante ('Driver')	Fuente de información
	2.7 Deposición atmosférica	Superficiales y subterráneas	km^2		Inventario de zonas afectadas
	2.8 Minería	Superficiales y subterráneas	km^2	Industria	Mapa de ocupación del suelo
	2.9 Acuicultura	Superficiales y subterráneas	km^2	Acuicultura	Mapa de ocupación del suelo. Inventario organismo de cuenca.
	2.10 Otras (cargas ganaderas)	Superficiales y subterráneas			Excedentes de N acordes con D 91/676
Extracción de agua / Desviación de flujo	3.1 Agricultura	Superficiales y subterráneas	hm^3/año	Agricultura	Catálogo de unidades de demanda. Redes de control, registro de aguas
	3.2 Abastecimiento público de agua	Superficiales y subterráneas	hm^3/año	Desarrollo urbano	Catálogo de unidades de demanda. Redes de control, registro de aguas
	3.3 Industria	Superficiales y subterráneas	hm^3/año	Industria	Catálogo de unidades de demanda. Redes de control, registro de aguas
	3.4 Refrigeración	Superficiales y subterráneas	hm^3/año	Industria y energía	Catálogo de unidades de demanda. Redes de control, registro de aguas
	3.5 Generación hidroeléctrica	Superficiales	hm^3/año	Energía	Catálogo de unidades de demanda. Redes de control, registro de aguas
	3.6 Piscifactorías	Superficiales y subterráneas	hm^3/año	Acuicultura	Catálogo de unidades de demanda. Redes de control, registro de aguas
	3.7 Otras	Superficiales y subterráneas	hm^3/año	Turismo y uso recreativo	Catálogo de unidades de demanda. Redes de control, registro de aguas
Alteración morfológic	Alteración física del	4.1.1 Protección frente a inundaciones	Superficiales	km		Inventario organismo de cuenca

Tipo de presión			Masas de agua sobre la que es relevante	Indicador de magnitud	Factor determinante (‘Driver’)	Fuente de información
		4.1.2 Agricultura	Superficiales	km	Agricultura	Inventario organismo de cuenca
		4.1.3 Navegación	Superficiales	km	Transporte	Inventario organismo de Cuenca Identificación de puertos.
		4.1.4 Otras	Superficiales	km		Inventario organismo de cuenca
		4.1.5 Desconocidas	Superficiales	km		Inventario organismo de Cuenca
	Presas, azudes y diques	4.2.1 Centrales Hidroeléctricas	Superficiales	Número de barreras infraqueables	Energía	Inventario organismo de cuenca
		4.2.2 Protección frente a inundaciones	Superficiales	Número de barreras infraqueables		Inventario organismo de cuenca
		4.2.3 Abastecimiento de agua	Superficiales	Número de barreras infraqueables	Desarrollo urbano	Inventario organismo de cuenca
		4.2.4 Riego	Superficiales	Número de barreras infraqueables	Agricultura	Inventario organismo de cuenca
		4.2.5 Actividades recreativas	Superficiales	Número de barreras infraqueables	Turismo y uso recreativo	Inventario organismo de Cuenca y CCAA
		4.2.6 Industria	Superficiales	Número de barreras infraqueables	Industria	Inventario organismo de cuenca
		4.2.7 Navegación	Superficiales	Número de barreras infraqueables	Transporte	Inventario organismo de Cuenca Identificación de puertos
		4.2.8 Otras	Superficiales	Número de barreras infranqueables sin función (driver)		Inventario organismo de cuenca
		4.2.9 Estructuras obsoletas o de uso desconocido	Superficiales	Número de barreras		Inventario organismo de cuenca
	Alteración del régimen hidrológico	4.3.1 Agricultura	Superficiales	Índice de alteración	Agricultura	Red de aforos
		4.3.2 Transporte	Superficiales	Índice de alteración	Transporte	Red de aforos
		4.3.3 Centrales Hidroeléctricas	Superficiales	Índice de alteración	Energía	Red de aforos
		4.3. Abastecimiento público de agua	Superficiales	Índice de alteración	Desarrollo urbano	Red de aforos
		4.3.5 Acuicultura	Superficiales	Índice de alteración	Acuicultura	Red de aforos
		4.3.6 Otras	Superficiales	Índice de alteración		Red de aforos

Tipo de presión			Masas de agua sobre la que es relevante	Indicador de magnitud	Factor determinante ('Driver')	Fuente de información
	Pérdida física	4.4 Desaparición parcial o total de una masa de agua	Superficiales	km		Inventario organismo de cuenca
	Otros	4.5 Otras alteraciones hidromorfológicas	Superficiales	km		Inventario organismo de cuenca
Otras		5.1 Especies alóctonas y enfermedades introducidas	Superficiales	km	Transporte, acuicultura, turismo y uso recreativo	Inventario organismo de cuenca
		5.2 Explotación / Eliminación de fauna y flora	Superficiales	km	Transporte, acuicultura, turismo y uso recreativo	Inventario organismo de cuenca
		5.3 Vertederos controlados e incontrolados	Superficiales y subterráneas	km^2	Desarrollo urbano, transporte	Inventario organismo de Cuenca y CCAA
		6.1 Recarga de acuíferos	Subterráneas	hm^3/año	Desarrollo urbano, agricultura, industria	Inventario organismo de cuenca
		6.2 Alteración del nivel o volumen de acuíferos	Subterráneas	Variación piezométrica	Desarrollo urbano, agricultura, industria	Inventario organismo de cuenca
		7 Otras presiones antropogénicas	Superficiales y subterráneas			Inventario organismo de cuenca
		8 Presiones desconocidas	Superficiales y subterráneas			Inventario organismo de cuenca
		9 Contaminación histórica	Superficiales y subterráneas			Inventario organismo de cuenca

Tabla 1. Catalogación y caracterización del inventario de presiones de acuerdo con la guía de notificación ('*reporting*', CE, 2022)

Por otro lado, a lo largo del documento y, para cada tipo de presión, se especifica la tabla con la relación entre la IPH, requisitos con los que se ha elaborado el inventario de presiones, y la catalogación de la guía de *reporting,* con que trabaja la Comisión Europea.

En los siguientes apartados se especifica, distinguiendo entre presiones sobre masas de agua superficial y masas de agua subterránea, el umbral de inventario utilizado para la actualización, las fuentes de información empleadas, la metodología seguida para la definición de cada presión y los resultados más relevantes obtenidos de cada presión.

Durante los dos primeros ciclos de planificación se desarrollaron dos bases de datos de presiones, Datagua2008 para presiones sobre el Dominio Público Hidráulico en cuencas intercomunitarias y la base de datos de presiones marinas que mantiene el

CEDEX. Ambas han servido como orientación y embrión de la nueva base de datos del inventario de presiones y muchos de los campos que ahora se exigen provienen de éstas.

La fecha establecida para la actualización del inventario de presiones ha sido diciembre de 2019, si bien para presiones que pueden suponer una acumulación de su efecto en el tiempo y se producen en periodos muy puntuales, como por ejemplo la extracción de áridos en aguas superficiales, se ha considerado el periodo 2014-2019, correspondiendo al mismo sexenio que el considerado para la evaluación del estado de las masas de agua.

Así mismo, existen un conjunto de presiones que se actualizaron a fecha de diciembre de 2017, para la redacción de los Documentos Iniciales, y dado que no han sufrido cambios, se consideran actualizados también a diciembre de 2019.

Aunque se han puesto en marcha un número considerable de medidas del plan hidrológico vigente (ciclo 2016-2021), muchas de ellas responden a medidas de gobernanza o de gestión, que a pesar de ser necesarias para alcanzar sus objetivos ambientales no se espera que tengan un efecto de mitigación de presiones al año 2027.

En cualquier caso, se ha considerado el escenario de presiones actual (2021) como el esperable en 2027, y por tanto el considerado para la preparación de este anejo.

2.1. Presiones sobre las masas de agua superficial

En los siguientes apartados se muestran los criterios adoptados para la realización del inventario de las presiones que se relacionan con las masas de agua superficial.

Estas presiones se han agrupado siguiendo los requisitos fijados en el documento guía de notificación (‘*reporting*’) a la Unión Europea de los datos requeridos por la DMA (CE, 2022) en: fuentes de contaminación puntual, fuentes de contaminación difusa, extracciones y derivaciones de agua, alteraciones morfológicas y otras presiones sobre las aguas superficiales.

En los siguientes apartados se muestran con detalle las presiones que se relacionan a las masas de agua superficiales. Se asume que las presiones correspondientes al escenario 2027 son las mismas que las actuales.

2.1.1. Fuentes de contaminación puntual

Las fuentes de contaminación puntual, de acuerdo con la guía *reporting*, se catalogan en: aguas residuales urbanas, aliviaderos, plantas industriales sometidas y no sometidas a autorización ambiental integrada, suelos contaminados, zonas de eliminación de residuos, aguas de minería, acuicultura y otras.

En la siguiente tabla se muestra la correspondencia entre la IPH, requisitos con los que se ha elaborado el inventario de presiones, y la catalogación de la guía de *reporting,* con que trabaja la Comisión Europea, para las presiones por fuentes de contaminación puntual que se relacionan a las aguas superficiales.

Tipo de presión Guía reporting		Tipo de presión IPH
Puntuales	1.1 Aguas residuales urbanas	Vertidos urbanos
	1.2 Aliviaderos	Vertidos de aguas de tormenta
	1.3 Plantas IED	Vertidos industriales biodegradables y no biodegradables (incluidos vertidos térmicos y de desaladoras)
	1.4 Plantas no IED	
	1.5 Suelos contaminados / Zonas industriales abandonadas	Usos del suelo: Suelos contaminados
	1.6 Zonas para eliminación de residuos	Vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos y vertidos de plantas de tratamiento de fangos
	1.7 Aguas de minería	Vertido de aguas de achique de minas
	1.8 Acuicultura	Vertidos de piscifactorías
	1.9 Otras	Otras fuentes puntuales significativas

Tabla 2. Catalogación del inventario de las presiones puntuales que se relacionan a las aguas superficiales, de acuerdo con la guía de notificación (‘*reporting’*, CE, 2022) e IPH

A continuación, se comentan con detalle cada una de las presiones incluidas en fuentes de contaminación puntual.

2.1.1.1. Aguas residuales urbanas

Este tipo de presión corresponde con el código **1.1** de la Guía reporting de la UE.

- *Umbral del inventario*

Según lo indicado en la IPH, se considerarán todos los vertidos urbanos de magnitud superior a 250 habitantes equivalentes.

- *Fuentes de información*

Las fuentes de información son las siguientes:

- Censo de vertidos de la DHJ (CV): información del Área de Calidad de las Aguas de Comisaria de Aguas de la CHJ de los vertidos autorizados y vertidos detectados en fase de autorización existentes en la Demarcación.
- Censo Nacional de vertidos (CNV): Información del último censo de vertidos autorizados remitida al Ministerio, tanto por la CHJ como por la administración hidráulica autonómica correspondiente, en este caso la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, de conformidad con el artículo 254 del RD 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico

La fecha del último Censo corresponde al 31/12/2019.

Asimismo, esta información ha sido complementada con los vertidos detectados en fase de autorización existentes en la Demarcación hasta abril de 2018.

- *Metodología*

Se analiza la información disponible y se seleccionan aquellos expedientes que constituyen una presión a las masas de agua superficiales atendiendo a los siguientes criterios:

- Vertidos que superan los umbrales de inventario establecidos por la IPH según origen y volumen.
- Expedientes de vertidos posteriores a la fecha fija establecida para el inventario, 31/12/2019:
  - ✓ Expedientes de vertidos detectados en fase de autorización con fecha hasta abril 2018. Se eliminan los expedientes de vertidos detectados en fase de autorización iniciadoscon posterioridad a esta fecha.
  - ✓ Expedientes con autorizaciones posteriores a 31/12/2019, se modifica su fecha de fin de vigencia y se revisan sus condiciones de vertido para adaptarlas a la situación anterior.
- No se consideran los vertidos que no vierten a masa de agua.
- No se consideran los vertidos que se incluyen en otras presiones:
  - ✓ Presión difusa: Urbanizaciones sin red de saneamiento.

- *Resultados*

En el inventario de presiones se han incluido 305 puntos de vertidos urbanos. Estos vertidos se relacionan a un total de 182 masas de agua superficial, lo que supone un 47% del total de masas de agua superficiales. La mayoría de los vertidos de aguas residuales se encuentran en masas catalogadas como ríos naturales.

En la siguiente tabla se muestra el número de puntos de vertidos de aguas residuales urbanas sobre masas de agua superficial y el numero de masas de agua vinculadas según su tipologia:

Categoría y naturaleza de la masa de agua	1.1. Aguas residuales urbanas	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Ríos naturales	221	137
Ríos muy modificados	23	12
Ríos artificiales	5	1
Lago natural	2	2
Lago muy modificado	7	2
Lago muy modificado (embalse)	15	10
Lago artificial	0	0
Aguas de transición muy modificadas	4	3
Aguas costeras naturales	24	12

Categoría y naturaleza de la masa de agua	1.1. Aguas residuales urbanas	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Aguas costeras muy modificadas	4	3
TOTAL	305	182
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		47%

Tabla 3. Número de puntos de vertidos de aguas residuales urbanas sobre masas de agua superficiales y masas de agua superficial vinculadas

Respecto al número de vertidos en la siguiente tabla se muestra un análisis de los vertidos de esta categoría, clasificados por habitantes equivalentes y agrupados por provincia.

Provincia	Características	Total
Albacete	Urbano sin h.-e. asociados	0
	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	13
	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	6
	Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e.	1
	Urbano >= 50.000 h.-e.	1
Alicante	Urbano sin h.-e. asociados	0
	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	24
	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	9
	Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e.	12
	Urbano >= 50.000 h.-e..	9
Castellón	Urbano sin h.-e. asociados	0
	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	27
	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	8
	Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e.	12
	Urbano >= 50.000 h.-e.	3
Cuenca	Urbano sin h.-e. asociados	0
	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	22
	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	10
	Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e.	1
	Urbano >= 50.000 h.-e	1
Tarragona	Urbano sin h.-e. asociados	0
	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	1
	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	3
	Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e.	0
	Urbano >= 50.000 h.-e.	0
Teruel	Urbano sin h.-e. asociados	0
	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	15
	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	2
	Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e.	0

Provincia	Características	Total
	Urbano >= 50.000 h.-e.	1
Valencia	Urbano sin h.-e. asociados	0
	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	62
	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	34
	Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e.	20
	Urbano >= 50.000 h.-e.	8

Tabla 4. Número de vertidos, clasificados por habitante equivalente, de aguas residuales urbanas vinculados a las masas de agua superficial

En la siguiente figura se muestra la presión puntual asociada al tipo 1.1. Aguas Residuales Urbanas. Vertidos (hm^3/año).




Figura 3. Vertidos de Aguas Residuales Urbanas (hm^3/año), con vinculación a masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones

Para abordar estas presiones, se han identificado medidas específicas de las cuales se pueden encontrar más detalles en el Anejo 10.- Programa de medidas del presente plan.

2.1.1.2. Aliviaderos

Este tipo de presión corresponde con el código **1.2** de la Guía reporting de la UE.

- *Umbral del inventario*

No se han establecido umbrales de significancia en la IPH para los vertidos de tormenta significativos.

Se ha considerado que deben incluirse en el inventario actual, todos los vertidos de los puntos de desbordamiento identificados que afecten a masa de agua.

- *Fuentes de información*

La fuente de información empleada ha sido, por un lado, el Censo de Vertidos (CV) y por otro la información proporcionada por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana.

- *Metodología*

Se analiza y procesa la información obtenida del CV comprobándose ubicación y relación con masa de agua mediante herramientas de sistema de información geográfica GIS, descartándose aquellos puntos que no tienen asociada masa de agua.

Se diferenciarán los registros asociados a masa de agua superficial de los asociados a masa de agua subterránea.

- *Resultados*

Se han identificado 1.230 puntos de desbordamiento que se relacionan a 190 masas de agua superficial. Cabe señalar que hay 683 puntos de desbordamiento que se relacionan tanto a masas de agua superficial como subterránea. Aunque el número es elevado, por lo general sólo generarán un vertido a la masa de agua y por tanto una presión, en situaciones extraordinarias.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	1.2. Plantas No IED	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Ríos naturales	986	148
Ríos muy modificados	108	14
Ríos artificiales	20	4
Lago natural	0	0
Lago muy modificado	34	1
Lago muy modificado (embalse)	32	7
Lago artificial	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0
Aguas costeras naturales	15	12
Aguas costeras muy modificadas	18	4
TOTAL	1213	190
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		49%

Tabla 5. Número de puntos de vertidos de aguas residuales procedentes de plantas IED sobre masa de agua superficial y masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura se muestra la presión puntual asociada al tipo 1.2. Aliviaderos.



Figura 4. Aliviaderos vinculados a masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones.

2.1.1.3. Plantas IED

Este tipo de presión corresponde con el código **1.3** (plantas IED) de la Guía reporting de la UE.

- *Umbral del inventario*

Según lo indicado en la IPH los vertidos industriales se clasifican en industriales biodegradables y no biodegradables, no estableciéndose un umbral de inventario.

En el actual inventario se incluirán todos los vertidos de origen industrial inventariados que se encuentren asociados a masa de agua superficial.

- *Fuentes de información*

La fuente de información ha sido la misma que la indicada para la presión 1.1.- Vertidos urbanos, expuesta en el apartado 2.1.1.- Aguas residuales urbanas

- *Metodología*

La metodología ha sido la misma que la indicada para la presión 1.1.- Vertidos urbanos, expuesta en el apartado 2.1.1.- Aguas residuales urbanas

Además, teniendo en cuenta la clasificación que establece la IPH, se ha analizado también los vertidos generados por actividades industriales en función de su contenido en sustancias peligrosas, pudiendo distinguirlos del resto.

- *Resultados*

Se incluyen en el inventario un total 46 puntos de vertidos de plantas industriales, 2 de ellos de plantas IED. Los vertidos procedentes de las plantas IED se relacionan a un total 2 masas de agua superficial, lo que supone un 1% del total de masas de agua superficiales de la Demarcación. En la siguiente tabla se muestra el número de puntos de vertidos de aguas residuales procedentes de plantas IED sobre masas de agua superficial y el numero de masas de agua vinculadas según su categoría:

Categoría y naturaleza de la masa de agua	1.3. Plantas IED	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Ríos naturales	2	2
Ríos muy modificados	0	0
Ríos artificiales	0	0
Lago natural	0	0
Lago muy modificado	0	0
Lago muy modificado (embalse)	0	0
Lago artificial	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0
Aguas costeras naturales	1	1
Aguas costeras muy modificadas	8	3
TOTAL	11	6
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		2%

Tabla 6. Número de puntos de vertidos de aguas residuales procedentes de plantas IED sobre masa de agua superficial y masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura se muestra la presión puntual asociada al tipo 1.3. Plantas IED.




Figura 5. Volumen y tipología de vertidos de plantas industriales IED (hm^3/año) vinculados a masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones

2.1.1.4. Plantas No IED

Este tipo de presión corresponde con el código **1.4** (plantas no IED) de la Guía reporting de la UE.

- Umbral del inventario

Según lo indicado en la IPH los vertidos industriales se clasifican en industriales biodegradables y no biodegradables, no estableciéndose un umbral de inventario.

En el actual inventario se incluirán todos los vertidos de origen industrial inventariados que se encuentren asociados a masa de agua superficial.

- Fuentes de información

La fuente de información ha sido la misma que la indicada para la presión 1.1.- Vertidos urbanos, expuesta en el apartado 2.1.1.- Aguas residuales urbanas

- Metodología

La metodología es la misma que la indicada para la presión 1.3.- Plantas IED del apartado 2.1.4, si bien se seleccionan los expedientes de vertido de las plantas que no deben de estar controladas por la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación).

- Resultados

Se incluyen en el inventario un total 46 puntos de vertidos de plantas industriales, 49 de ellos de plantas No IED. Los vertidos procedentes de las plantas No IED se relacionan a un total de 31 masas de agua superficial, lo que supone un 8% del total de masas de agua superficiales de la demarcación. En la siguiente tabla se muestra el número de puntos de vertidos de aguas residuales procedentes de plantas No IED sobre masas de agua superficial y el numero de masas de agua vinculadas según su categoría:

Categoría y naturaleza de la masa de agua	1.4. Plantas No IED	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Ríos naturales	16	16
Ríos muy modificados	2	1
Ríos artificiales	0	0
Lago natural	1	1
Lago muy modificado	7	1
Lago muy modificado (embalse)	2	1
Lago artificial	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0
Aguas costeras naturales	16	7
Aguas costeras muy modificadas	5	4

Categoría y naturaleza de la masa de agua	1.4. Plantas No IED	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
TOTAL	49	31
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		8%

Tabla 7. Número de puntos de vertidos de aguas residuales procedentes de plantas No IED sobre masa de agua superficial y masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura se muestra la presión puntual asociada al tipo 1.4. Plantas No IED.




Figura 6. Volumen y tipología de vertidos de plantas industriales no IED (hm^3/año) vinculados a masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones

2.1.1.5. Suelos contaminados

Este tipo de presión corresponde con el código **1.5** de la Guía reporting de la UE.

- *Umbral del inventario*

Según lo indicado en la IPH se incluirán en el inventario todos los suelos contaminados en zona de policía. Sin embargo, se ha considerado más oportuno inventariar todos los suelos contaminados identificados.

- *Fuentes de información*

La fuente de información empleada ha sido un anticipo de la información recibida de las Comunidades Autónoma para la elaboración del Inventario Nacional de Suelos Contaminados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Actualmente se incluye información de Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura e Islas Baleares.

- *Metodología*

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente. Simplemente

se adapta la información recibida a la requerida para su inclusión en el inventario de presiones.

- *Resultados*

Se ha inventariado un suelo contaminado en la DHJ que se vincula a masa de agua superficial, estando a escasos 100 m del cauce, que por otra parte también está asociado a masa de agua subterránea. En la siguiente figura se muestra que la masa relacionada es un río natural, en concreto la masa 10-12A.- Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares.



Figura 7. Suelos contaminados vinculados a masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones

2.1.1.6. Zonas para la eliminación de residuos

Este tipo de presión corresponde con el código **1.6** de la Guía reporting de la UE. No se ha inventariado en la Demarcación ningún vertido de este tipo.

2.1.1.7. Aguas de minería

Este tipo de presión corresponde con el código **1.7** de la Guía reporting de la UE. No se han identificado en la Demarcación ningún vertido de este tipo.

2.1.1.8. Acuicultura

Este tipo de presión corresponde con el código **1.8** de la Guía reporting de la UE.

- *Umbral del inventario*

Según lo indicado en la IPH, se considerarán los vertidos de piscifactorías con un volumen superior a 100.000 m^3/año.

- *Fuentes de información*

La fuente de información empleada ha sido el último Censo Nacional de vertidos (CNV) actualizado hasta 31/12/2019.

- *Metodología*

La metodología es la misma que la indicada para la presión 1.1.- Aguas residuales urbanas del apartado 2.1.2 Aguas residuales urbanas.

- *Resultados*

Se han incluido en el inventario un total de 8 actividades de acuicultura que superan los umbrales de significancia de la IPH. Los vertidos procedentes de la acuicultura se relacionan a un total de 10 masas de agua superficial continentales, lo que supone un 3 % del total de masas de agua superficiales de la demarcación, tal y como se puede observar en la siguiente tabla.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	1.8.- Acuicultura	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Ríos naturales	8	7
Ríos muy modificados	0	0
Ríos artificiales	0	0
Lago natural	0	0
Lago muy modificado	0	0
Lago muy modificado (embalse)	0	0
Lago artificial	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0
Aguas costeras naturales	2	2
Aguas costeras muy modificadas	1	1
TOTAL	11	10
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		3%

Tabla 8. Número de vertidos de acuicultura sobre masa de agua superficial y masas de agua superficial vinculadas.

En la siguiente figura se muestra la distribución de esta presión en la Demarcación. Como puede observarse, los vertidos se encuentran en los tramos altos de los ríos Júcar, Turia, Arquillo y Mijares.




Figura 8. Vertidos de acuicultura por volumen (hm^3/año), relacionados con masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones.

2.1.1.9. Otras fuentes puntuales significativas

Este tipo de presión corresponde con el código **1.9** de la Guía reporting de la UE.

- *Umbral del inventario*

No se han establecido umbrales de significancia en la IPH para otras fuentes puntuales significativas. Se ha considerado que deben incluirse en el inventario actual, otras fuentes puntuales no incluidas en categorías anteriores que afecten a masa de agua.

- *Fuentes de información*

La fuente de información empleada ha sido el último Censo Nacional de vertidos (CNV), actualizado hasta 31/12/2019.

- *Metodología*

La metodología es la misma que la indicada para la presión 1.1.- Aguas residuales urbanas del apartado 2.1.2 Aguas residuales urbanas.

- *Resultados*

Se han incluido en el inventario un total de 21 vertidos asignados a la categoría Otras fuentes puntuales significativas. Los vertidos procedentes de Otras fuentes puntuales significativas relacionan a un total de 13 masas de agua superficial, lo que supone un 3 % del total de masas de agua superficiales de la Demarcación, tal y como se puede observar en la siguiente tabla.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	1.9.- Otras	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Ríos naturales	19	11
Ríos muy modificados	1	1
Ríos artificiales	1	1
Lago natural	0	0
Lago muy modificado	0	0
Lago muy modificado (embalse)	0	0
Lago artificial	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0
Aguas costeras naturales	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0
TOTAL	21	13
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		3%

Tabla 9. Número de presiones asociadas a “Otras fuentes puntuales significativas” sobre masa de agua superficial y masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura se muestra la presión puntual asociada al tipo 1.9. Otras fuentes puntuales significativas.



Figura 9. Vertidos de Otras fuentes puntuales significativas, relacionados con masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones

2.1.1.10. Resumen general de las presiones originadas por fuentes de contaminación puntual

En la siguiente tabla se muestra el número de masas con presencia de presiones actuales y la que se espera para el año 2027 de fuentes de contaminación puntual en la Demarcación. El inventario realizado incluye tanto las presiones de fuente puntual que disponen del tratamiento de depuración adecuado, como las que no.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	Tipos de presiones de fuente puntual								
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
Ríos naturales	137	148	2	16	1	0	0	7	11
Ríos muy modificados	12	14	0	1	0	0	0	0	1
Ríos artificiales	1	4	0	0	0	0	0	0	1
Lago natural	2	0	0	1	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	2	1	0	1	0	0	0	0	0
Lago muy modificado (embalse)	10	7	0	1	0	0	0	0	0
Lago artificial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas de transición muy modificadas	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras naturales	12	12	1	7	0	0	0	2	0
Aguas costeras muy modificadas	3	4	3	4	0	0	0	1	0
TOTAL	182	190	6	31	1	0	0	10	13
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial	47%	49%	2%	8%	0%	0%	0%	3%	3%

1.1: Aguas residuales urbanas; 1.2: Aliviaderos; 1.3: Plantas IED; 1.4: Plantas no IED; 1.5; Suelos contaminados / Zonas industriales abandonadas; 1.6: Zonas para eliminación de residuos; 1.7: Aguas de minería; 1.8: Acuicultura; 1.9: Otras.

Tabla 10. Número de masas con presencia de presiones por presiones de fuente puntual (horizonte actual y 2027)

Como se observa en la tabla anterior, las presiones que se relacionan a un mayor número de masas de agua superficial son las aguas residuales urbanas, los aliviaderos (vertidos de agua de tormenta) y en menor medida las plantas industriales no sometidas a autorización ambiental integrada. Se puede destacar asimismo que en los tipos de presiones “1.6 Zonas para eliminación de residuos” y “1.7 Aguas de minería” no se ha identificado ninguna presión en la DHJ.

2.1.2. Fuentes de contaminación difusa

Las presiones de fuente difusa acumuladas para cada tipo de presión sobre las masas de agua superficial de la Demarcación se listan a continuación, correspondientes a la situación actual y 2027.

Con el objetivo de reducir la presión de la contaminación difusa, el Plan Hidrológico del ciclo 2016-2021 previó una serie de medidas, la mayoría de ellas periódicas, que se encuentran en ejecución. Se trata principalmente de medidas de control en el uso de fertilizantes y pesticidas, además de medidas de coordinación entre organismos gestores y de mejora de las redes de calidad de las aguas. Dadas las incertidumbres

existentes sobre el efecto que las medidas de control han tenido en la reducción efectiva del uso de estos contaminantes y considerando la evolución de estos contaminantes en las aguas, no se estima para el año 2027 una reducción en la presión procedente de las fuentes difusas en la Demarcación.

Los tipos de presiones que se clasifican como fuentes de contaminación difusa, de acuerdo con la catalogación de la guía de notificación ('reporting') de la Comisión Europea, se muestra en la siguiente tabla, así como la relación con los tipos de presión correspondientes a la IPH.

Tipo de presión Guía Reporting		Tipo de presión IPH
Difusas	2.1 Escorrentía Urbana/Alcantarillado	-
	2.2 Agricultura	Actividades agrícolas – Balance de Nitrógeno Actividades agrícolas – Balance de Pesticidas Actividades agrícolas – Actividades Ganaderas
	2.3 Forestal	Explotaciones forestales
	2.4 Transporte	Transportes e infraestructuras asociadas sin conexión a redes de saneamiento, incluyendo las zonas de intenso tráfico marítimo (rutas de navegación cercanas a la costa y rutas de acercamiento a los grandes puertos comerciales)
	2.5 Suelos contaminados / Zonas industriales abandonadas	Usos del suelo: Suelos contaminados
	2.6 Vertidos no conectados a la red de saneamiento	
	2.7 Deposición atmosférica	-
	2.8 Minería	Zonas contaminadas del litoral debido a actividades humanas en activo o abandonadas (industriales, mineras, etc.) que suponen una presión continua al medio marino
	2.9 Acuicultura	Zonas dedicadas a acuicultura y cultivos marinos (jaulas, bateas, etc.), con una superficie mayor de 5.000 m^2.
	2.10 Otras	Vertidos accidentales cuyos efectos puedan prolongarse durante un periodo significativo de tiempo Otras fuentes difusas

Tabla 11. Catalogación del inventario de las presiones difusas que se relacionan a las aguas superficiales, de acuerdo con la guía de notificación ('*reporting*', CE, 2022) e IPH

En nuestra demarcación se han inventariado presiones relacionadas con los tipos de presión 2.2 Agricultura, 2.3 Explotaciones forestales, 2.5 Suelos contaminados y 2.9 Acuicultura. A este respecto, la IPH recoge las presiones por ganadería no estabulada, no haciendo alusión a la estabulada. Se ha considerado que el tipo de presión de ganadería estabulada está dentro de este tipo de presión con código reporting 2.2.- Agricultura.

En cuanto a las presiones 2.1 (Escorrentía Urbana/Alcantarillado) y 2.4 (Transporte) han sido identificadas según los usos de suelo del SIOSE, pero no ha sido posible asociarlas a masas de agua superficial ni conocer la carga contaminante de estas presiones, y por tanto no se han considerado en el inventario de presiones.

Respecto la presión 2.7 (Deposición atmosférica), actualmente no existen los medios para cuantificar dicha presión por lo que no ha sido posible inventariarla. Y en cuanto

a la presión 2.8 (Minería) no se han identificado presiones de este tipo en la Demarcación.

2.1.2.1. Agricultura

Este tipo de presión corresponde con el código **2.2** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por:

- Actividades agrícolas – Balance de Nitrógeno
- Actividades agrícolas – Balance de Pesticidas
- Actividades ganaderas

2.1.2.2. Actividades agrícolas - Balance de nitrógeno

- *Umbral del inventario*

Según se indica en la IPH, se han considerado todas las actividades agrícolas, diferenciando zonas de secano y regadío, así como cultivos leñosos y herbáceos.

- *Fuentes de información*

Las fuentes de información empleadas han sido:

- Superficies de Secano y Regadío. Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) del año 2014 del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento. Información disponible en el centro de descargas de la pagina web https://www.siose.es/
- Los datos provinciales del estudio del Balance del nitrógeno en la agricultura española (MAPA, 2018)
- Vegetación de ribera (CEDEX). Esta información está disponible en la página web: http://ambiental.cedex.es/vegetacion-de-ribera-caracterizacion.php

- *Metodología*

Para el desarrollo de estos trabajos se ha utilizado la herramienta de GIS para la definición de la presión.

En primer lugar, se ha seleccionado la información del SIOSE referente a usos agrícolas, tanto de secano como de regadío. Dicha información se ha cruzado con la capa shape de municipios para obtener la distribución de secano y regadío dentro de los mismos.

Se ha considerado un límite de 500 metros a cada margen de la masa de agua como superficie que, por escorrentía, afectaría a la masa de agua superficial y hasta la que llegaría la contaminación por nitratos.

Una vez obtenido el límite de 500 metros a cada margen, se ha cruzado la información con el shape de subcuencas vertientes para eliminar de la denominada zona de

escorrentía toda aquella superficie que pertenece a la subcuenca vertiente de otra masa de agua colindante y, por tanto, no afectará a dicha masa de agua.

La superficie de secano y regadío por municipio se multiplica por el balance de N, obteniéndose finalmente una cantidad de N por masa de agua para la superficie de secano y de regadío.

Por último, se tiene en cuenta si existe vegetación de ribera, a partir de los trabajos desarrollados por el CEDEX. En caso de existir vegetación de ribera en la masa de agua se aplica un "factor corrector" de la cantidad de N que llega a la misma.

Para la determinación del factor corrector se ha revisado el documento "La agricultura y sus efectos", (Gómez Orea, D. y Segura, R., 2007). En él se indica que las formaciones vegetales de ribera, naturales o restituidas ejercen una importante función de franja protectora. Una de sus principales funciones es la mejora de la calidad del agua, reteniendo nutrientes, que en el caso de los nitratos fija hasta en un 90% de retención de los mismos.

Dado que se desconoce el estado de las formaciones de ribera consideradas en el estudio del CEDEX, que en ocasiones no se relacionan a la totalidad de la masa y por el principio de precaución, se ha decidido que el factor a aplicar debe ser del 50%, es decir, una reducción de la mitad de la carga de nitratos que puede llegar al agua superficial por escorrentía.

- *Resultados*

En la siguiente tabla se indica la cantidad de masas de agua incluidas en el inventario debido a la presión que soportan por su carga de nitrógeno, diferenciando las de secano y las de regadío.

Actividad agraria	Nº de masas de agua
Regadío	36
Secano	48
Secano y regadío	272
Total	356

Tabla 12. Número de masas de agua incluidas en el inventario por presiones difusas asociadas con cultivos de secano y regadío

La tabla siguiente muestra el número de presiones y de masas de agua por categoría y naturaleza de las mismas incluidas en el inventario. En este caso, dado que cada presión se asocia de forma unívoca a una masa, ambos números son coincidentes.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	2.2 Agricultura - Nitrógeno	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Ríos naturales	273	273
Ríos muy modificados	27	27
Ríos artificiales	5	5
Lago natural	18	18
Lago muy modificado	2	2

Categoría y naturaleza de la masa de agua	2.2 Agricultura - Nitrógeno	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Lago muy modificado (embalse)	27	27
Lago artificial	0	0
Aguas de transición muy modificadas	4	4
Aguas costeras naturales	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0
TOTAL	356	356
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		91%

Tabla 13. Número de presiones asociadas al tipo "2.2. Agricultura" y masas de agua superficial afectadas




Figura 10. Presiones difusas por exceso de nitratos asociadas a la actividad agraria en cultivos de secano y regadío (kg N/ha año)

2.1.2.3. Actividades agrícolas – Pesticidas

- *Umbral del inventario*

De acuerdo con la IPH, se indicarán, en su caso, los principales contaminantes emitidos, una estimación de las dosis de fertilización orgánica e inorgánica, incluyendo el cálculo de excedentes, y los fitosanitarios utilizados con mayor frecuencia en las actividades agrícolas.

- *Fuentes de información*

Las fuentes de información empleadas han sido:

- Superficies de agricultura. Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) del año 2014 del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento. Información disponible en el centro de descargas de la pagina web https://www.siose.es/

- "Estudios de caracterización y modelación de procesos de contaminación por pesticidas en la DHJ". (CHJ, 2018), que se iniciaron en 2016 y finalizaron en 2018. La realización de estos trabajos se ha desarrollado con la colaboración de las Universitat Politècnica de València, Universitat Jaume I de Castelló, la Universidad de Castilla la Mancha, TRAGSATEC y EVREN S.A. Además, cabe destacar que también se ha contado con la participación de la Generalitat Valenciana.
- Datos de concentraciones de productos pesticidas utilizados en tratamientos in situ en campo e incluidos en la evalución del estado de masas de agua superficiales.

- *Metodología*

Al igual que en los trabajos de Balance de Nitrógeno, para el desarrollo de esta actividad se ha utilizado la herramienta de GIS para la definición de la presión.

Los parámetros contaminantes que se han tenido en cuenta han sido aquellos plaguicidas principales en el ámbito de la DHJ, los cuales se presentan en la siguiente tabla. En la misma se indica, además, si se encuentran incluidos en los "Estudios de caracterización y modelación de procesos de contaminación por pesticidas en la DHJ" (CHJ, 2018).

Principales plaguicidas del a DHJ	ENCUESTA
clorpirifos	X
linuron	X
tebuconazol	
mcpa	
metribuzina	
miclobutanilo	
imidacloprid	
aclonifeno	
cipermetrina	
dimetoato	
etoprofos	
glifosato	
oxifluorfen	
pendimetalin	

Tabla 14. Principales plaguicidas de la DHJ incluidos en los "Trabajos de caracterización y modelación de procesos de contaminación por pesticidas en la DHJ" para masas de agua superficiales

Posteriormente se asocia la información de pesticidas, que viene referida a municipio, con la capa shape de municipios mediante la herramienta de GIS. En concreto se consideran aquellos municipios en los que existe uso de los principales pesticidas seleccionados, así como la carga aplicada de cada uno de ellos, según los datos procedentes de las encuestas.

Se ha considerado un límite de 500 metros a cada margen de la masa de agua como superficie que, por escorrentía, afectaría a la masa de agua superficial y hasta la que llegaría la contaminación por estos plaguicidas.

Una vez obtenido el límite de 500 metros a cada margen, se ha cruzado la información con el shape de subcuencas vertientes para eliminar de la denominada zona de escorrentía toda aquella superficie que pertenece a la subcuenca vertiente de otra masa de agua colindante y, por tanto, no afectará a dicha masa de agua.

Finalmente, para asociar la información de plaguicidas a nivel municipal a masa de agua, se han intersectado ambas capas shapes, pudiendo obtener a nivel de masa de agua una estimación de la carga aplicada de cada uno de los pesticidas analizados.

Cabe destacar que la información sobre pesticidas no está disponible para muchos de los municipios de la demarcación. Tras el cruce de esta información con las 390 masas de agua superficiales se corrobora que son 132 las masas que tienen información sobre estos pesticidas.

También se han incorporado como presiones difusas en las masas de agua con concentraciones de los pesticidas endosulfán, isoproturón, terbutrina y AMPA. Para los pesticidas cipermetrina y glifosato también se ha incluido como presión difusa en aquellas masas en las que presentan estas sustancias.

Resultados

En la siguiente tabla se indica la cantidad de masas de agua incluidas en el inventario debido a la presión que soportan por el uso de pesticidas con carga, diferenciando las de secano y las de regadío. Como se ha mencionado anteriormente, con la información disponible actualmente solo se tiene información de 141 masas de agua para realizar la valoración de que masas tienen presión.

Actividad agraria	Nº de masas de agua
Regadío	103
Secano	8
Secano y regadío	17
Total	128

Tabla 15. Número de masas de agua con carga de pesticidas clasificadas por tipo de cultivo.

Las presiones por carga excesiva de pesticidas se asocian a 128 masas de agua superficial, no encontrándose para el resto.

La tabla siguiente muestra el número de presiones y de masas de agua por categoría y naturaleza de las mismas incluidas en el inventario.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	2.2 Agricultura - Pesticidas	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Ríos naturales	116	101
Ríos muy modificados	21	16
Ríos artificiales	6	5
Lago natural	1	1
Lago muy modificado	0	0
Lago muy modificado (embalse)	5	5

Categoría y naturaleza de la masa de agua	2.2 Agricultura - Pesticidas	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Lago artificial	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0
Aguas costeras naturales	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0
TOTAL	149	128
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		33%

Tabla 16. Número de presiones por uso de pesticidas en la actividad agraria y masas de agua superficial vinculadas




Figura 11. Distribución de las superficies agrícolas en las que se ha identificado el uso de pesticidas.

2.1.2.4. Actividades ganaderas

Este tipo de presión corresponde con el código **2.2** de la Guía reporting de la UE. En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por ganadería estabulada.

- *Umbral del inventario*

La IPH establece que se debe indicar el tipo de ganado y el número de cabezas de ganado en cada masa de agua.

- *Fuentes de información*

Se ha empleado la información actualizada hasta el 31/12/2019 de la base de datos de SITRAN (Sistema Integral de Trazabilidad Animal) facilitados por la DG de Sanidad de la Producción Agraria (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

- *Metodología*

Se parte de la información de cabezas de ganado de las diferentes especies por municipio. Para poder comparar los datos de los diferentes tipos de ganado, es necesario previamente transformar los datos de cada una de las especies a **unidades ganaderas (U.G.),** mediante la aplicación de unos coeficientes por especie obtenidos del INE, y que se muestran en la siguiente tabla.

Especie	U.G.
Cabras madres y lactantes	0,1
Resto caprino	0,1
Cerdas madres y lactantes	0,5
Lechón	0,027
Resto porcino	0,3
Gallina ponedora	0,014
Pollos carne	0,007
Resto aves	0,03
Vacas Lecheras	1
Resto Bovino	0,8
Ovejas madres y lactantes	0,1
Resto Ovino	0,1
Cunícola	0,02
Equino	0,8

Tabla 17. Relación de unidades ganaderas (U.G.) por especie. Fuente: INE.

Una vez convertida la información en U.G. lo único que queda es agregar los datos a los 7 grandes grupos generales de ganadería. La correspondencia empleada es la siguiente:

Especie	Grupo
Cabras madres y lactantes	Caprino
Resto caprino	
Cerdas madres y lactantes	Porcino
Lechón	
Resto porcino	
Gallina ponedora	Avícola
Pollos carne	
Resto aves	
Vacas Lecheras	Bovino
Resto Bovino	
Ovejas madres y lactantes	Ovino
Resto Ovino	

Especie	Grupo
Cunícola	Cunícola
Equino	Equino

Tabla 18. Agrupación de grupos de especies. Fuente: INE.

- *Resultados*

Los resultados se presentan por municipio dada la imposibilidad de asociar la información a masa de agua. En la siguiente figura se muestra las unidades ganaderas por municipio.




Figura 12. Presiones por actividades ganaderas en unidades ganaderas por municipio incluidas en el inventario de presiones.

2.1.2.5. Explotaciones forestales

Este tipo de presión corresponde con el código 2.3 de la Guía reporting de la UE.

- *Umbral del inventario*

La IPH establece que se incluiran en el inventario todas las explotaciones situadas en zona de policia con una superficie mayor de cinco hectareas.

Para cada explotacion se indicarán las coordenadas del punto inicial y del punto final, asi como la longitud del tramo de rio afectado por la explotacion y la margen en que se situa.

Se especificará la especie explotada, la superficie destinada para la explotacion, el plazo de la autorizacion y el tipo de arbolado.

- *Fuentes de información*

Las fuentes de información empleadas han sido:

- Tercer Inventario Nacional Forestal (IFN) del MITERD, disponible en su página web https://www.MITERD.gob.es/es/, realizado entre los años 1997 – 2007
- Capas shape de DPH cartografiado y deslindado del visor del MITERD, disponible en la pagina web https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
- Anexo I del "Registro de plantaciones forestales temporales" del 2015 de la CV del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la GVA.

- *Metodología*

Para el desarrollo de estos trabajos se ha utilizado la herramienta de GIS para la definición de la presión.

Inicialmente se ha procedido a procesar la información de DPH cartografiado y deslindado del MITERD, ya que se ha considerado oportuno emplear esta información disponible para todo el ámbito de la DHJ. Esta cartografía dispone de la información referente a DPH, zona de servidumbre y zona de policía.

En todas aquellas masas de agua o tramos de las mismas donde se carece de información cartografiada por el MITERD, se ha extrapolado la información para conseguir una cartografía completa del ámbito de la demarcación. Para ello, se ha calculado un promedio de la anchura de los tramos de DPH cartografiado y se ha extrapolado al resto de las masas o tramos, ampliando 100 metros en cada margen correspondientes a la zona de policía.

De esta forma, se ha creado una cartografía de Zona de Policía de toda la demarcación incluyendo tanto tramos de río como embalses, lagos y masas de transición.

Por otra parte, se ha partido del Registro de plantaciones forestales temporales de la GVA, documento que indica qué especies forestales pueden ser plantadas, siendo estas las que se indican en la siguiente tabla:

Nombre científico	Nombre común
Populus nigra	Chopo
Populus x canadensis	Chopo híbrido
Populus alba	Álamo
Pinus pinea	Pino piñonero
Quercus ilex	Encina
Quercus faginea	Roble

Tabla 19. Especies forestales consideradas en Explotaciones Forestales.

Posteriormente, se tomaron todas las áreas del Tercer Inventario Nacional Forestal cuyas especies dominantes fuera alguna de estas especies y se cruzaron con la cartografía creada de zona de policía.

Finalmente, se han seleccionado únicamente aquellas plantaciones o explotaciones forestales con una superficie mayor a 1 hectárea dentro de la zona de policía, ya que es el umbral de inventario considerado.

- *Resultados*

La presión por explotaciones forestales causa afección a un total de 192 masas de agua y sumando un total de 1088 presiones. En la siguiente tabla se distrinuyen las masas y presiones por categpria y naturaleza de la masa de agua.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	2.3 Forestal	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Ríos naturales	1.042	166
Ríos muy modificados	15	12
Ríos artificiales	8	2
Lago natural	0	0
Lago muy modificado	1	1
Lago muy modificado (embalse)	22	11
Lago artificial	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0
Aguas costeras naturales	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0
TOTAL	1.088	192
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		49%

Tabla 20. Número de presiones asociadas a explotaciones forestales y masas de agua superficial vinculadas



Figura 13. Explotaciones forestales clasificadas por especie principal y superficie en la demarcación.

El mayor número de plantaciones en las zonas interiores y de cabecera de los ríos es debido tanto a Populus x canadensis como a Quercus ilex. En las zonas medias y bajas estas plantaciones son más propias de Populus nigra.

De todas las plantaciones inventariadas, el 33% son menores de 5 hectáreas dentro de la zona de policía. El 64 % se encuentran entre 5 y 50 hectáreas mientras que únicamente el 3% es superior a 50 hectáreas. Cabe destacar que únicamente hay 5 explotaciones de las 1088 tienen una superficie mayor de 100 hectáreas.

2.1.2.6. Suelos contaminados / Zonas industriales abandonadas

Este tipo de presión corresponde con el código **2.5** de la Guía reporting de la UE.

- *Umbral del inventario*

Según lo indicado en la IPH se incluirán en el inventario todos los suelos contaminados en zona de policía. Sin embargo, se ha considerado más oportuno inventariar todos los suelos contaminados identificados.

- *Fuentes de información*

La fuente de información empleada ha sido un anticipo de la información recibida de las Comunidades Autónoma para la elaboración del Inventario Nacional de Suelos Contaminados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Actualmente se incluye

información de Valencia, Madrid, Galicia, Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura y Baleares.

- *Metodología*

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente. Simplemente se adapta la información recibida a la requerida para su inclusión en el inventario de presiones.

- *Resultados*

Se ha inventariado un suelo contaminado en la DHJ que se vincula a masa de agua superficial, estando a escasos 100 m del cauce, que por otra parte también está asociado a masa de agua subterránea. En la siguiente tabla se muestra la relación de presiones y masas afectadas por el tipo 2.5 Suelos contaminados / Zonas industriales abandonadas.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	2.5 Suelos contaminados / Zonas industriales abandonadas	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Ríos naturales	1	1
Ríos muy modificados	0	0
Ríos artificiales	0	0
Lago natural	0	0
Lago muy modificado	0	0
Lago muy modificado (embalse)	0	0
Lago artificial	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0
Aguas costeras naturales	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0
TOTAL	1	1
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		0,002%

Tabla 21. Número de presiones asociadas a suelos contaminados y zonas industriales abandonadas y masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura se muestra que la masa relacionada es un río natural, en concreto la masa 10-12A**.-** Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares.



Figura 14. Suelo contaminado vinculado a masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones

2.1.2.7. Acuicultura

Este tipo de presión corresponde con el código **2.9** de la Guía reporting de la UE.

En este apartado se ha incluido las presiones correspondientes a acuicultura.

2.1.2.7.1. Acuicultura

- *Umbral del inventario*

La IPH establece que se deben indicar las zonas dedicadas a acuicultura y cultivos marinos (jaulas, bateas, etc.), con una superficie mayor de 5.000 m². Sin embargo, se ha considerado más oportuno inventariar todas las zonas.

- *Fuentes de información*

Información proporcionada por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana.

- *Metodología*

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente.

- *Resultados*

La presión por acuicultura engloba 37 presiones y causa afección a 6 masas de agua costeras, 5 de ellas naturales y 1 muy modificada. En total se han inventariado 10

granjas marinas en producción, siendo la lubina y la dorada las especies piscícolas más explotadas.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	2.9 Acuicultura	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Ríos naturales	0	0
Ríos muy modificados	0	0
Ríos artificiales	0	0
Lago natural	0	0
Lago muy modificado	0	0
Lago muy modificado (embalse)	0	0
Lago artificial	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0
Aguas costeras naturales	33	5
Aguas costeras muy modificadas	4	1
TOTAL	37	6
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		2%

Tabla 22. Número de presiones asociadas a acuicultura y granjas marinas y masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura se muestra la distribución de las granjas marinas.




Figura 15. Granjas marinas relacionadas con masas de agua superficial incluidas en el inventario de presiones

2.1.2.8. Resumen general de las presiones originadas por fuentes de contaminación difusa

En la siguiente tabla se muestra el número de masas con presencia de presiones actuales de fuente difusa en la Demarcación.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	Tipos de presiones de fuentes de contaminación difusa									
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
Ríos naturales		273	166		1	0			0	
Ríos muy modificados		27	12		0	0			0	
Ríos artificiales		5	2		0	0			0	
Lago natural		18	0		0	0			0	
Lago muy modificado		2	1		0	0			0	
Lago muy modificado (embalse)		27	11		0	0			0	
Lago artificial		0	0		0	0			0	
Aguas de transición muy modificadas		4	0		0	0			0	
Aguas costeras naturales		0	0		0	0			5	
Aguas costeras muy modificadas		0	0		0	0			1	
TOTAL	0	356	192	0	1	0	0	0	6	
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial	0%	91%	49%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	

2.1: Escorrentía Urbana/Alcantarillado; 2.2: Agricultura; 2.3: Forestal; 2.4: Transporte; 2.5: Suelos contaminados / Zonas industriales abandonadas; 2.6: Vertidos no conectados a la red de saneamiento; 2.7: Deposición atmosférica; 2.8: Minería: 2.9: Acuicultura y sedimentos contaminados 2.10: Otras

Tabla 23. Número de masas de agua superficial con presencia de presiones de fuente difusa (horizonte actual y 2027)

Como se observa en la tabla anterior, en el 91% de las masas de agua se han inventariado presiones por agricultura. Esto se debe a que prácticamente en todas las masas de agua existe presión por carga de nitrógeno.

2.1.3. Extracciones y derivaciones de agua

Los tipos de presiones que se clasifican como extracciones y derivaciones de agua, de acuerdo con lacatalogación de la guía de notificación (‘reporting’) de la Comisión Europea, se muestra en la siguiente tabla, así como la relación con los tipos de presión correspondientes a la IPH.

Tipo de presión Guía Reporting		Tipo de presión IPH
Extracción de agua / Desviación de flujo	3.1 Agricultura	Regadíos y usos agrarios
	3.2 Abastecimiento público de agua	Abastecimiento
	3.3 Industria	Otros usos industriales (incluye la industria para producción de bienes de consumo no conectados a la red de abastecimiento urbano y la industria del ocio y el turismo)

Tipo de presión Guía Reporting		Tipo de presión IPH
	3.4 Refrigeración	Usos industriales para producción de energía eléctrica, incluyendo centrales térmicas (se incluyen también las nucleares, termosolares y de biomasa ya que no quedan recogidas dentro de la IPH)
	3.5 Generación hidroeléctrica	Usos industriales para producción de energía eléctrica, incluyendo centrales hidroeléctricas
	3.6 Piscifactorías	Acuicultura
	3.7 Otras	Usos recreativos, Navegación y Otros

Tabla 24. Catalogación del inventario de las presiones por extracciones que se relacionan a las aguas superficiales, de acuerdo con la guía de notificación (‘*reporting*’, CE, 2022) e IPH

- *Umbral del inventario*

La IPH indica que se identificarán las extracciones de agua a incluir en el inventario siempre que tengan una extracción mínima de 20.000 m3/año y para abastecimiento de población las que suministren un promedio diario superior a 10 m3 o que sirvan a más de 50 personas. Para la actualización del inventario de presiones se ha considerado incluir todas las extracciones, independientemente del volumen extraído y de su promedio diario y personas servidas para el caso del abastecimiento a población.

- *Fuentes de información*

Se parte de la información directamente medida por las redes de control, por los sistemas de aforo en canal, los contadores y otros dispositivos, así como por otras estimaciones indirectas realizadas por el organismo de cuenca. Las extracciones de agua se producen para satisfacer los usos de las distintas unidades de demanda.

El Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en su artículo 49.bis, modificado mediante el Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, incluye una clasificación en 8 categorías para los usos del agua:

a) Uso destinado al abastecimiento:

1.º Uso destinado al abastecimiento de núcleos urbanos.

i) Consumo humano.

ii) Otros usos domésticos distintos del consumo humano.

iii) Municipal (baldeos, fuentes y otros…).

iv) Industrias, comercios, ganadería y regadío de poco consumo de agua, situados en núcleos de población y conectados a la red municipal.

2.º Uso destinado a otros abastecimientos fuera de los núcleos urbanos.

i) Consumo humano.

ii) Otros usos domésticos distintos del consumo humano.

iii) Regadío de poco consumo de agua (riego de jardines o asimilable).

Se entiende por consumo humano el correspondiente a beber, cocinar, preparar alimentos e higiene personal. El riego de poco consumo hace referencia al riego de jardines o asimilable.

b) Usos agropecuarios:

1.º Regadíos.

2.º Ganadería.

3.º Otros usos agrarios.

c) Usos industriales para producción de energía eléctrica:

1.º Centrales hidroeléctricas y de fuerza motriz.

2.º Centrales térmicas renovables: termosolares y biomasa.

3.º Centrales térmicas no renovables: nucleares, carbón y ciclo combinado.

d) Otros usos industriales:

1.º Industrias productoras de bienes de consumo.

2.º Industrias del ocio y del turismo.

3.º Industrias extractivas.

e) Acuicultura.

f) Usos recreativos.

g) Navegación y transporte acuático, incluyendo navegación de transportes de mercancías y personas.

h) Otros usos.

- *Metodología*

Las extracciones y derivaciones de agua se han recopilado para cada unidad de demanda y posteriormente acumulado sobre cada masa de agua superficial, expresados en hm^3/año, de la que se realiza la extracción.

- *Resultados*

En el Anejo nº 3 – Usos y demandas de agua, de la Memoria del Plan, se presentan los usos de agua que se producen en la demarcación tanto para la situación actual (2018) como para los horizontes futuros 2027, 2033 y 2039.

A continuación, se muestran los datos agregados de las presiones por extracciones actuales (año 2018) en la Demarcación, indicando a qué uso pertenecen dichas extracciones de los caracterizados en el Anejo 3 de la Memoria del Plan.

Tipo de uso de agua	Código y categorías de los tipos de presión por extracción de agua según la guía del reporting	Volumen anual extraído (hm^3/año)	Número de masas vinculadas	Porcentaje de masas sobre el total
Agropecuario - Agrícola	3.1 Agricultura	1.327,12	261	67%
Agropecuario - Ganadero	3.1 Agricultura	1,08	72	18%
Urbano	3.2 Abastecimiento público de agua	184,87	145	37%
Otros usos industriales. Industrial para producción de bienes de consumo no conectado	3.3 Industria	3,11	40	10%
Otros usos industriales. Industrial del ocio y el turismo	3.3 Industria	0,21	2	1%
Generación de energía eléctrica. Refrigeración de centrales térmicas, nucleares, termosolares y de biomasa[(a)]	3.4 Refrigeración	20,00	1	0%
Generación de energía eléctrica. Centrales hidroeléctricas	3.5 Generación hidroeléctrica	3.583,24	34	9%
Acuicultura	3.6 Piscifactorías	12,72	9	2%

[(a)] Sólo se tienen en cuanta las extracciones superficiales de masas de agua continentales, no incluyendo las extracciones de agua de mar para la refrigeración de las centrales térmicas de ciclo combinado de Castellón y Sagunto, estimados en 222 hm^3/año y 13,66 hm^3/año respectivamente.

Tabla 25. Volumen de extracción de agua sobre masas de agua superficial (situación actual)

En síntesis, la información sobre extracciones desde las masas de agua superficial de la Demarcación se resume en la siguiente tabla que indica el número de masas vinculadas significativamente por estas presiones en la situación actual.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	Tipos de presiones por extracción de agua y derivación del flujo						
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
Ríos naturales	218	118	33	0	18	9	0
Ríos muy modificados	17	7	2	0	7	0	0
Ríos artificiales	3	1	0	0	0	0	0
Lago natural	3	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	1	0	1	0	1	0	0
Lago muy modificado (embalse)	21	19	5	1	8	0	0
Lago artificial	0	0	0	0	0	0	0
Aguas de transición naturales	0	0	0	0	0	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0	1	0	0	0	0
Aguas costeras naturales	0	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	263	145	42	1	34	9	0
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial	67%	37%	11%	0%	9%	2%	0%

3.1. Agricultura y ganadería; 3.2. Abastecimiento público de agua; 3.3. Industria manufacturera; 3.4. Producción de energía eléctrica-Refrigeración; 3.5. Producción de energía hidroeléctrica; 3.6. Piscifactorías; 3.7 Otras extracciones

Tabla 26. Número de masas de agua superficial vinculadas a presiones por extracción de agua y derivación del flujo (situación actual y horizonte a 2027)




Figura 16. Extracciones de agua para uso agropecuario (arriba), urbano (centro) e industrial (abajo) vinculadas a masas de agua superficial



Figura 17. Extracciones de agua para uso hidroeléctrico (arriba), refrigeración (centro) y acuicultura (abajo) vinculadas a masas de agua superficial

2.1.4. Alteraciones morfológicas

Las presiones por alteraciones morfológicas, de acuerdo con la guía de notificación (‘*reporting*’) de la Comisión Europea, se agrupan en los siguientes tipos de presiones:

- Alteración física del cauce / lecho / ribera / márgenes
- Presas, azudes y diques
- Alteración del régimen hidrológico
- Pérdida física
- Otras alteraciones morfológicas

En la siguiente tabla se muestra la relación entre la IPH, requisitos con los que se ha elaborado el inventario de presiones, y la catalogación de la guía de notificación (“*reporting*”) para la presión por alteraciones morfológicas.

Tipo de presión Guía Reporting			Tipo de presión IPH
Alteración morfológica	Alteración física del cauce / lecho / ribera / márgenes	4.1.1 Protección frente a inundaciones	Canalizaciones
			Estructuras longitudinales de defensa
			Protecciones de márgenes
		4.1.2 Agricultura	-
		4.1.3 Navegación	Canales de acceso a instalaciones portuarias
			Dársenas portuarias
			Diques de abrigo
			Dragados de ríos
			Dragados portuarios
			Muelles portuarios
		4.1.4 Otras	Extracción de áridos en zonas costeras
			Extracción de áridos en zonas fluviales
			Coberturas de cauces
			Diques de encauzamiento
			Explotaciones forestales
			Ocupación de zonas intermareales
			Ocupación de márgenes fluviales
			Playas artificiales
			Playas regeneradas
			Protecciones de márgenes
		4.1.5 Desconocidas	Canalizaciones
			Protecciones de márgenes
	Presas, azudes y diques	4.2.1 Centrales Hidroeléctricas	Azudes
			Presas
			Recrecimiento de lagos
		4.2.2 Protección frente a inundaciones	Azudes
			Defensa frente a inundaciones
			Presas

Tipo de presión Guía Reporting			Tipo de presión IPH
		4.2.3 Abastecimiento de agua	Azudes
			Presas
		4.2.4 Riego	Azudes
			Presas
		4.2.5 Actividades recreativas	Presas
		4.2.6 Industria	Azudes
			Presas
		4.2.7 Navegación	Azudes
		4.2.8 Otras	Azudes
			Pasos entubados
			Presas
		4.2.9. Desconocidas	Azudes
			Presas
			Puentes con efecto azud
	Alteración del régimen hidrológico	4.3.1 Agricultura	Presas
			Trasvases y desvíos de agua
		4.3.2 Transporte	Recrecimiento de lagos
		4.3.3 Centrales Hidroeléctricas	Presas
			Trasvases y desvíos de agua.
		4.3.4 Abastecimiento público de agua	Presas
			Trasvases y desvíos de agua.
		4.3.5 Acuicultura	Presas
		4.3.6 Otras	-
	Pérdida física	4.4 Desaparición parcial o total de una masa de agua	-
	Otros	4.5 Otras alteraciones hidromorfológicas	Diques exentos
			Espigones

Tabla 27. Relación entre la catalogación del tipo de presión en la guía de “reporting” con tipo de presión morfológica de acuerdo con la IPH.

A continuación, se comentan con detalle cada una de las presiones incluidas en cada uno de los tipos de presiones en los que se han catalogado las alteraciones morfológicas inventariadas.

No se ha inventariado ninguna presión del tipo 4.3.6. Tampoco se han inventariado masas de agua relacionadas con presiones relacionadas con el tipo de presión 4.4.- Desaparición parcial o total de una masa de agua o por otras alteraciones hidromorfógicas en la DHJ, dada la incertidumbre en los modelos de simulación hidrológica en relación a los caudales bajos en ríos temporales y la escasez de datos históricos de aforo.

2.1.4.1.1. Tipos de presiones por alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes

Este tipo de presión se cataloga según la guía Reporting en función de la finalidad establecida. En la siguiente tabla se recoge la relación de la catalogación según la guía reporting con el tipo de presión IPH acorde a los resultados en nuestra demarcación.

Tipo de Presiones Guía Reporting	Tipo de Presiones IPH								
	Canalizaciones	Estructuras longitudinales de defensa	Protecciones de márgenes	Canales de acceso a instalaciones portuarias	Dársenas portuarias	Diques de abrigo	Dragados de ríos	Dragados portuarios	Muelles portuarios
4.1.1 Protección frente a inundaciones	X	X	X						
4.1.2 Agricultura	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.3 Navegación				X	X	X	X	X	X
4.1.4 Otras			X						
4.1.5 Desconocidas	X		X						

Tipo de Presiones Guía Reporting	Tipo de Presiones IPH								
	Extracción de áridos en zonas costeras	Extracción de áridos en zonas fluviales	Coberturas de cauces	Diques de encauzamiento	Explotaciones forestales	Ocupación de zonas intermareales	Ocupación de márgenes fluviales	Playas artificiales	Playas regeneradas
4.1.1 Protección frente a inundaciones									
4.1.2 Agricultura	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.3 Navegación									
4.1.4 Otras	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.5 Desconocidas									

Tabla 28. Relación entre la catalogación del tipo de presión en la guía de "reporting" con tipo de presión morfológica por alteración física del cauce, lecho. ribera o márgenes de acuerdo con laIPH.

A continuación, se desarrolla la metodología de trabajo seguida para la identificación y clasificación de cada una de estas presiones.

2.1.4.1.2. Protección frente a inundaciones

Este tipo de presión corresponde con el código **4.1.1** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por canalizaciones, estructuras longitudionales de defensa y protección de márgenes según la IPH.

Respecto a las canalizaciones, estructuras longitudinales de defensa y protección de márgenes:

- *Umbral del inventario*

La IPH indica que se incluirán en el inventario todas las canalizaciones, estructuras longitudinales de defensas y protecciones de márgenes con longitud superior a 500 metros. No obstante, en el actual inventario se ha considerado conveniente incluir todas las canalizaciones, estructuras longitudinales de defensas y protecciones de márgenes inventariadas. Por ello, tras el procesado de datos se han inventariado 86 canalizaciones (53 de ellas con longitud superior a 500 metros) 4 estructuras longitudinales de defensa (2 de ellas mayores de 500 metros) y 71 protecciones de márgenes (61 de ellas con longitud superior a 500 metros).

- *Fuentes de información*

Inventario de presiones del Plan Hidrológico vigente. Como ya se ha comentado anteriormente, dicho inventario se notificó a la Comisión Europea siguiendo la catalogación de presiones de la guía de notificación (‘*reporting’,* CE, 2022) y puede consultarse en el sistema de información de los planes hidrológicos españoles, accesible al público a través de la dirección de Internet https://servicio.mapama.gob.es/pphh/

Como fuente principal se ha considerado el inventario de obstáculos elaborado con la colaboración de la Dirección General del Agua y actualizado al año 2020, incluyendo tanto barreras transversales como obras longitudinales de defensa.

- *Metodología*

A partir de la información disponible en el inventario de presiones del Plan Hidrológico vigente, se realizan comprobaciones de ubicación y relación con masa de agua mediante herramientas de GIS y apoyo con Google Earth. Además, se han realizado consultas a Dirección Técnica con el fin de actualizar y/o ampliar la información disponible actualmente, incluidos los datos requeridos en la tabla de Usos del Suelo.

- *Resultados*

Del total de presiones debidas a canalizaciones, estructuras longitudinales de defensa y protecciones de márgenes las que se vinculan a la presión 4.1.1.- Protección frente a inundaciones son 144, correspondiendo 82 a canalizaciones, 4 a estructuras longitudinales de defensa y 58 a protección de márgenes.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.1.1. Protección frente a inundaciones							
	Nº de presiones				Nº de masas de agua vinculadas			
	Canalizaciones	Estructuras longitudinales de defensa	Protecciones de márgenes	Total	Canalizaciones	Estructuras longitudinales de defensa	Protección de márgenes	Total
Ríos naturales	66	0	47	113	51	0	28	68
Ríos muy modificados	14	0	6	20	9	0	3	10
Ríos artificiales	2	0	5	7	2	0	2	4
Lago natural	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado (embalse)	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago artificial	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras naturales	0	1	0	1	0	1	0	1
Aguas costeras muy modificadas	0	3	0	3	0	1	0	1
TOTAL	82	4	58	144	62	2	33	84
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial					22%			

Tabla 29. Número de presiones por alteración física del cauce asociadas al tipo 4.1.1.- protección frente a inundaciones y número de masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.1.1 Portección frente a inundaciones, que incluye canalizaciones, estructuras longitudinales de defensa y protección de márgenes:



Figura 18. Presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados al tipo 4.1.1 Protección frente a inundaciones

2.1.4.1.3. Agricultura

Este tipo de presión corresponde con el código **4.1.2** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación no se ha inventariado ninguna presión de alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes con funcionalidad agrícola, si bien podrían existir ya que tenemos algunas con funcionalidad desconocida.

2.1.4.1.4. Navegación

Este tipo de presión corresponde con el código **4.1.3** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por, canales de acceso a instalaciones portuarias, dársenas portuarias, diques de abrigo, dragados de ríos, dragados portuarios y muelles portuarios según la IPH.

Respecto a los canales de acceso a instalaciones portuarias:

- *Umbral del inventario*

En la IPH se indica que se incluirán en el inventario todos los canales de acceso a las instalaciones portuarias en aguas de transicion y aguas costeras.

- *Fuente de información*

Información remitida por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, abarcando el periodo 2014-2019

- *Metodología*

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente.

Respecto a las dársenas portuarias

- *Umbral del inventario*

En la IPH se indica que se incluirán en el inventario todas las darsenas portuarias en aguas de transicion y en aguas costeras que superen las 25 ha.

- *Fuente de información*

Información remitida por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, abarcando el periodo 2014-2019

- *Metodología*

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente.

Respecto a los diques de abrigo

- *Umbral del inventario*

En la IPH se indica que se incluirán en el inventario los diques de abrigo en aguas de transicion y en aguas costeras que superen los 100 metros de longitud.

- *Fuente de información*

Información remitida por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, abarcando el periodo 2014-2019

- *Metodología*

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente.

Respecto a los dragados de ríos

- *Umbral del inventario*

En la IPH se indica que se incluirán en el inventario los dragados de aquellas actividades que se realizan de forma periodica en los cauces con objeto de mantenerlos con unas caracteristicas adecuadas a ciertas finalidades mediante el aumento de su capacidad de desague o de su calado. Estas actividades podran suponer desde una simple limpieza del cauce hasta un cambio de la morfología de su seccion.

Se incluiran en el inventario todos los dragados de cauces que afecten a tramos de mas de 100 metros de longitud.

Para cada dragado se indicarán las coordenadas del punto inicial y del punto final, asi como la longitud del tramo de rio afectado.

- *Fuente de información*

Información remitida por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, abarcando el periodo 2014-2019.

- *Metodología*

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente.

Respecto a los dragados portuarios:

- *Umbral del inventario*

En la IPH se indica que se incluirán en el inventario las operaciones de dragado portuario de más de 10.000 m^3. Se han invetariado un total de 15 dragados portuarios.

- *Fuente de información*

Información remitida por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, abarcando el periodo 2014-2019

- *Metodología*

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente.

Respecto a los dragados, comentar que hay dos dragados fluviales, aunque están en dos masas costeras, cabo de Cullera y puerto de Valencia

Respecto a los muelles portuarios según la IPH.

- *Umbral del inventario*

En la IPH se indica que se incluirán en el inventario todos los muelles portuarios en aguas de transicion y en aguas costeras que superen los 100 metros de longitud.

- *Fuente de información*

Información remitida por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, abarcando el periodo 2014-2019

- *Metodología*

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente.

- *Resultados*

Del total de presiones debidas a canales de acceso a instalaciones portuarias, dársenas portuarias, diques de abrigo, dragados de ríos, dragados portuarios y muelles portuarios se vinculan a la presión 4.1.3.- Navegación son 294, correspondiendo 28 a canales de acceso a instalaciones portuarias, 9 a dársenas portuarias, 59 a diques de abrigo, 2 a dragados de ríos, 15 a dragados portuarios y 181 a muelles portuarios.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.1.3. Navegación						
	Nº de presiones						
	Canales de acceso a instalaciones portuarias	Dársenas portuarias	Diques de abrigo	Dragados de ríos	Dragados portuarios	Muelles portuarios	Total
Ríos naturales	0	0	0	0	0	0	0
Ríos muy modificados	0	0	0	0	0	0	0
Ríos artificiales	0	0	0	0	0	0	0
Lago natural	0	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	0	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado (embalse)	0	0	0	0	0	0	0
Lago artificial	0	0	0	0	0	0	0
Aguas de transición muy modificadas	1	0	0	0	0	3	4
Aguas costeras naturales	26	6	52	2	14	159	259

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.1.3. Navegación						
	Nº de presiones						
	Canales de acceso a instalaciones portuarias	Dársenas portuarias	Diques de abrigo	Dragados de ríos	Dragados portuarios	Muelles portuarios	Total
Aguas costeras muy modificadas	1	3	7	0	1	19	31
TOTAL	28	9	59	2	15	181	294
	294						

Tabla 30. Número de presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados a el tipo 4.1.3 Navegación.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.1.3. Navegación						
	Nº de masas de agua vinculadas						
	Canales de acceso a instalaciones portuarias	Dársenas portuarias	Diques de abrigo	Dragados de ríos	Dragados portuarios	Muelles portuarios	Total
Ríos naturales	0	0	0	0	0	0	0
Ríos muy modificados	0	0	0	0	0	0	0
Ríos artificiales	0	0	0	0	0	0	0
Lago natural	0	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	0	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado (embalse)	0	0	0	0	0	0	0
Lago artificial	0	0	0	0	0	0	0
Aguas de transición muy modificadas	1	0	0	0	0	1	1
Aguas costeras naturales	15	2	14	2	11	15	16
Aguas costeras muy modificadas	1	1	1	0	1	1	1
TOTAL	17	3	15	2	12	17	18
	Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial						5%

Tabla 31. Número de masas de agua vinculadas a presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados a el tipo 4.1.3 Navegación

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.1.3 Navegación, que incluye canales de acceso a instalaciones portuarias, dársenas portuarias, diques de abrigo, dragados de ríos, dragados portuarios y muelles portuarios:




Figura 19. Presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados a el tipo 4.1.3 Navegación

2.1.4.1.5. Otras

Este tipo de presión corresponde con el código **4.1.4** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por protección de márgenes, extracciones de áridos en zonas costeras y en zonas fluviales, coberturas de cauces, diques de encauzamiento, explotaciones forestales, ocupación de zonas intermareales, ocupación de márgenes fluviales, playas artificiales y playas regeneradas según la IPH.

Las extracciones de áridos se han incluido dentro de esta codificación de la guía reporting dado que las explotaciones son para fines industriales y no existe una codificación para esta tipología. La ocupación del espacio fluvial también se ha incluido dentro de esta codificación ya que indica un porcentaje de ocupación del uso del suelo según sea antrópico, natural o agrícola, sin atender a una funcionalidad específica. Las canalizaciones y protección de márgenes recogen dentro de esta codificación las actuaciones que se han realizado con la finalidad de recuperación de terrenos, no teniendo una codificación específica en la guía reporting. La ocupación y aislamiento de zonas intermareales se ha incluido dentro de esta codificación dado que falta información con respecto al uso al que se han destinado las actuaciones.

Respecto a la protección de márgenes:

Para la protección de márgenes se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.1.2.

Respecto a las extracciones de áridos:

- *Umbral del inventario*

Siguiendo lo indicado en la IPH, se establece como umbral de inventario todas las explotaciones de áridos con un volumen de extracción total superior a 20.000 m^3 en zonas fluviales y 500.000 m^3 en zonas costeras. No obstante, en el actual inventario se ha considerado conveniente incluir todas las explotaciones de áridos fluviales inventariadas. Se han inventariado un total de 65 explotaciones de áridos en zona fluvial y 1 explotación de áridos costeros.

- *Fuentes de información*

La fuente de información empleada para las explotaciones de áridos en zonas fluviales procede de la base de datos de las autorizaciones para la explotación de áridos facilitada por el área de Gestión Medio Ambiental de la CHJ y tomando los datos del periodo 2014-2019.

La fuente de información empleada para las explotaciones de áridos en zonas costeras ha sido la base de datos de Presiones remitida por el Ministerio para la Transición Ecológica con información procedente del CEDEX.

- *Metodología*

Para las extracciones de áridos en zonas fluviales se parte de la consulta realizada en la base de datos (BD) de Expedientes de Extracciones de Áridos en Dominio Público Hidráulico (DPH) y zona de policía, seleccionándose únicamente los expedientes con autorización de extracción de áridos en DPH o zona de policía dentro del periodo 2014-2019. Se procesa la información extraída de la BD seleccionando aquellos registros que tengan coordenadas, realizando comprobaciones de ubicación y relación con masa de agua mediante herramientas de GIS.

Se revisa la información contenida en la BD de Expedientes de Extracciones de Áridos con el fin de evitar duplicidades en cuanto al número de actuaciones identificadas que se deben incluir en el inventario de presiones y se procesa los datos disponibles en función de la información requerida para completar la BD de Presiones, teniéndose además en cuenta la prorrogación de los expedientes y su extensión por varios años.

Respecto a las extracciones de áridos en zonas costeras se indica que no se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente.

Respecto a las coberturas de cauces:

- *Umbral del inventario*

Siguiendo lo indicado en la IPH, se incluiran en el inventario todas las coberturas de cauces con longitud superior a 200 metros.

- *Fuentes de información*

Al igual que para las canalizaciones y protecciones de márgenes se parte del inventario de presiones del Plan Hidrológico vigente notificado a la Comisión Europea

siguiendo la catalogación de presiones de la guía de notificación (‘reporting’, CE, 2022).

Además, también se ha empleado como fuente de datos el inventario de obstáculos elaborado con la colaboración de la Dirección General del Agua y actualizado al año 2020, incluyendo tanto barreras transversales como obras longitudinales de defensa.

Respecto a los diques de encauzamiento:

- *Umbral del inventario*

Siguiendo lo indicado en la IPH, se incluiran en el inventario todos los diques de encauzamiento.

- *Fuentes de información*

La fuente de información empleada para diques de encauzamiento ha sido la base de datos de Presiones remitida por el Ministerio para la Transición Ecológica con información procedente del CEDEX y la información remitida por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana.

- *Metodología*

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente.

Respecto a las explotaciones forestales:

Para las explotaciones forestales se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.2.5.

Playas artificiales y regeneradas:

- *Umbral del inventario*

Siguiendo lo indicado en la IPH, se incluiran en el inventario todas las playas artificiales y regeneradas.

- *Fuentes de información*

La La fuente de información empleada ha sido la base de datos de Presiones remitida por el Ministerio para la Transición Ecológica con información procedente del CEDEX.

- *Metodología*

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente.

Respecto a la ocupación de espacio fluvial:

- *Umbral del inventario*

En el Inventario de Presiones del vigente Plan, está incluida la presión “*Ocupación de márgenes*”, sin embargo, está presión no tiene un epígrafe concreto en la IPH. Según se justifica en el PHJ 2016-2021, se incluyó porque en el apartado de la IPH 3.2.2.4.-

Regulación del flujo y alteraciones morfológicas se menciona que se deben considerar también en el caso de ríos, aquellas actividades que supongan una "alteración o pérdida de la zona de ribera".

Es importante tener en cuenta está presión en la demarcación debido a que genera una importante alteración y/o pérdida en la zona de ribera. Por lo tanto, se han inventariado para todas las masas de agua de categoría río y transición todas las zonas naturales y no naturales dentro de la zona de DPH.

- *Fuentes de información*

Las fuentes de información empleadas han sido:

- Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) del año 2014 del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento. Información disponible en el centro de descargas de la pagina web https://www.siose.es/

- Capas de DPH cartografiado y deslindado del visor del MITERD disponible en: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/

- *Metodología*

Para el desarrollo de estos trabajos se ha utilizado la herramienta de GIS para la definición de la presión. Como fuente de partida se toma la cartografía del MITERD donde una parte del DPH de la DHJ se encuentra cartografiado. Para extrapolar la superficie de DPH al resto de tramos no cartografiados se estima una anchura de 30 metros a cada margen del eje de la masa de agua superficial para cubrir todas aquellas zonas carentes de DPH cartografiado.

De esta forma, se crea una cartografía de DPH de toda la demarcación incluyendo tanto masas de agua de categoría río como de transición.

Una vez obtenido, se cruza la información con el shape de subcuencas vertientes para eliminar la denominada zona de escorrentía que és toda aquella superficie que pertenece a la subcuenca vertiente de otra masa de agua colindante y, por tanto, no afectará a dicha masa de agua.

Por otra parte, se ha procesado la información procedente del SIOSE 2014 mediante herramientas GIS, identificando y agrupando las coberturas del shape en tres grupos: antrópico, natural y agrícola. Esta clasificación y su agrupación se muestra en el apéndice 7.7.

Una vez reclasificados los grupos del SIOSE para disminuir el volumen de información, se ha cruzado la información del SIOSE con la cartografía de DPH preparada, para tener asociados los usos del suelo a la zona de DPH.

Cabe destacar que la estructura de datos del SIOSE realiza una categorización de la superficie terrestre según sus propiedades biofísicas. Se puede dividir en polígonos simples, con una única cobertura, y polígonos compuestos, que se componen de dos

o más coberturas simples y/o compuestas a su vez. En este segundo caso es donde se debe realizar un procesado de la información y depurar todos aquellos polígonos compuestos, eliminando los registros de indicación de cobertura compuesta (mosaico y asociación). Para obtener la superficie de la ocupación del espacio fluvial se extrapoló la superficie de origen a la superficie de los nuevos polígonos creados dentro de DPH, y se recalculó para cada polígono y uso el porcentaje de superficie asociado a la masa de agua.

Finalmente se ha agregado la superficie por masa de agua y por uso, creando un único polígono por masa de agua para cada uno de los usos agrupados considerados: agrícola, antrópico y natural. Se han considerado como usos no naturales tanto los usos antrópicos como los agrícolas, suponiendo por tanto ambos una ocupación del espacio fluvial.

Respecto a la ocupación y aislamiento de zonas intermareales:

- *Umbral del inventario*

En la IPH se indica que se incluirán en el inventario los terrenos intermareales ocupados o que hayan resultado aislados como consecuencia de modificaciones en el uso de suelo y cuya superficie represente más de un 30% de la superficie intermareal original. Se han inventariado 53 ocupaciones de zonas intermareales.

- *Fuente de información*

La fuente de información empleada ha sido la BD de Presiones remitida por el Ministerio para la Transición Ecológica con información procedente del CEDEX.

- *Metodología*

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente.

- *Resultados*

Del total de presiones debidas a coberturas de cauces, diques de encauzamiento, explotaciones forestales, extracciones de áridos en zonas costeras y en zonas fluviales, ocupación de márgenes fluviales, ocupación de zonas intermareales, playas artificiales y playas regeneradas y protección de márgenes, las que se vinculan a la presión 4.1.4.- Otras son 1654, correspondiendo 2 a coberturas de cauces, 33 a diques de encauzamiento, 1088 a explotaciones forestales, 66 extracciones de áridos en zonas costeras y en zonas fluviales, 345 a ocupación de márgenes fluviales, 53 a ocupación de zonas intermareales, 54 a playas artificiales y playas regeneradas y 13 a protección de márgenes se vinculan a este tipo de presión 4.1.4.- Otras.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.1.4 Otras										
	Nº de presiones										
	Coberturas de cauces	Diques de encauzamiento	Explotaciones forestales	Extracción de áridos en zonas costeras	Extracción de áridos en zonas fluviales	Ocupación de márgenes fluviales	Ocupación de zonas intermareales	Playas artificiales	Playas regeneradas	Protecciones de márgenes	Total
Ríos naturales	1	0	1036	0	61	281	0	0	0	12	1391
Ríos muy modificados	0	0	21	0	0	27	0	0	0	0	48
Ríos artificiales	1	0	8	0	0	5	0	0	0	1	15
Lago natural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Lago muy modificado (embalse)	0	0	22	0	4	28	0	0	0	0	54
Lago artificial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	5
Aguas costeras naturales	0	28	0	1	0	0	51	1	48	0	129
Aguas costeras muy modificadas	0	4	0	0	0	0	2	0	5	0	11
TOTAL	2	33	1088	1	65	345	53	1	53	13	1654
	1654										

*nota_ Cada masa de agua analizada tiene una presión por ocupación de espacio fluvial, aunque esta ocupación sea de 0%.

Tabla 32. Número de presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados a el tipo 4.1.4 Otras

En la siguiente tabla se indica el número de masas de agua superficial vinculadas a la presión 4.1.4.- Otras:

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.1.4 Otras										
	Nº de masas de agua vinculadas										
	Coberturas de cauces	Diques de encauzamiento	Explotaciones forestales	Extracción de áridos en zonas costeras	Extracción de áridos en zonas fluviales	Ocupación de márgenes fluviales	Ocupación de zonas intermareales	Playas artificiales	Playas regeneradas	Protecciones de márgenes	Total
Ríos naturales	1	0	166	0	17	281	0	0	0	8	281
Ríos muy modificados	0	0	12	0	0	27	0	0	0	0	27

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.1.4 Otras										
	Nº de masas de agua vinculadas										
	Coberturas de cauces	Diques de encauzamiento	Explotaciones forestales	Extracción de áridos en zonas costeras	Extracción de áridos en zonas fluviales	Ocupación de márgenes fluviales	Ocupación de zonas intermareales	Playas artificiales	Playas regeneradas	Protecciones de márgenes	Total
Ríos artificiales	1	0	2	0	0	5	0	0	0	1	5
Lago natural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Lago muy modificado (embalse)	0	0	11	0	2	28	0	0	0	0	28
Lago artificial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Aguas costeras naturales	0	7	0	1	0	0	11	1	12	0	15
Aguas costeras muy modificadas	0	2	0	0	0	0	2	0	4	0	5
TOTAL	2	10	192	1	19	345	13	1	16	9	366
	Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial										94%

Tabla 33. Número de masas de agua vinculadas a presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados a el tipo 4.1.4 Otras

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.1.4 Otras, que incluye protección de márgenes, extracciones de áridos en zonas costeras y en zonas fluviales, coberturas de cauces, diques de encauzamiento, ocupación de zonas intermareales, ocupación de márgenes fluviales, playas artificiales y playas regeneradas:




Figura 20. Presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados al tipo 4.1.4 Otras

2.1.4.1.6. Desconocidas

Este tipo de presión corresponde con el código **4.1.5** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por canalizaciones y protección de márgenes.

Respecto a las canalizaciones y protección de márgenes:

Para las canalizaciones y protecciones de márgenes se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.1.2.

- *Resultados*

Del total de presiones debidas a canalizaciones y protecciones de márgenes las que se vinculan a la presión 4.1.5.- Desconocidas son 16, correspondiendo 4 a canalizaciones y 12 a protección de márgenes.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.1.5. Desconocidas					
	Nº de presiones			Nº de masas de agua vinculadas		
	Canalizaciones	Protección de márgenes	Total	Canalizaciones	Protección de márgenes	Total
Ríos naturales	4	11	15	4	7	10
Ríos muy modificados	0	0	0	0	0	0
Ríos artificiales	0	1	1	0	1	1
Lago natural	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado (embalse)	0	0	0	0	0	0
Lago artificial	0	0	0	0	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras naturales	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4	12	16	4	8	11
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial				3%		

Tabla 34. Número de presiones morfológicas por alteración física del cauce asociadas al tipo 4.1.5 Otras y número de masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.1.5 Desconocidas, que incluyen canalizaciones y protección de márgenes:



Figura 21. Presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados al tipo 4.1.5 Desconocidas

2.1.4.1.7. Resumen de presiones por alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes

A continuación, se muestra una tabla con el resumen de presiones por cada uno de los tipos de presiones por alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes

Categoría y naturaleza de la masa de agua	Tipos de presiones por alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes				
	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5
Ríos naturales	68	0	0	281	10
Ríos muy modificados	10	0	0	27	0
Ríos artificiales	4	0	0	5	1
Lago natural	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	0	0	0	1	0
Lago muy modificado (embalse)	0	0	0	28	0
Lago artificial	0	0	0	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0	1	4	0
Aguas costeras naturales	1	0	16	15	0
Aguas costeras muy modificadas	1	0	1	5	0
TOTAL	84	0	18	366	11
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial	22%	0%	5%	94%	3%

Tabla 35. Número de masas de agua superficial con presencia de presiones por alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes (Horizonte actual y 2027)

2.1.4.2. Tipos de presiones morfológicas por presas, azudes o diques

Este tipo de presión se cataloga según la guía Reporting en función de la finalidad establecida. En la siguiente tabla se recoge la relación de la catalogación según la guía reporting con el tipo de presión IPH acorde a los resultados en nuestra demarcación.

Tipo de Presiones Guía Reporting	Tipo de Presiones IPH					
	Presas	Azudes	Recrecimiento de lagos	Defensa frente a inundaciones	Pasos entubados	Puentes con efecto azud
4.2.1 Centrales hidroeléctricas	X	X	X			
4.2.2 Protección frente a inundaciones	X	X		X		
4.2.3 Abastecimiento de agua	X	X				
4.2.4 Riego	X	X				
4.2.5 Actividades recreativas	X					
4.2.6 Industria	X	X				
4.2.7 Navegación		X				
4.2.8 Otras	X				X	
4.2.9 Estructuras obsoletas o de uso desconocido	X	X				X

Tabla 36. Relación entre la catalogación del tipo de presión en la guía de "reporting" con tipo de presión morfológica por presas, azudes y diques de acuerdo con laIPH.

Se indica que en nuestra demarcación no existe ningún tipo de presión IPH por esclusas.

A continuación, se desarrolla la metodología de trabajo seguida para la identificación y clasificación de cada una de estas presiones.

2.1.4.2.1. Centrales hidroeléctricas

Este tipo de presión corresponde con el código **4.2.1** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas, azudes y recrecimiento de lagos.

Respecto a las presas:

- *Umbral del inventario*

Siguiendo lo indicado en la IPH, se entenderá por presas las estructuras transversales al cauce con una altura superior a 10 metros. Se han inventariado un total de 52 presas.

- *Fuentes de información*

La principal fuente de información empleada ha sido la del Plan Hidrológico vigente. Adicionalmente, se ha utilizado DATAGUA2008 y el Inventario de Presas y Embalses del Ministerio para la Transición Ecológica disponible en: https://sig.mapama.gob.es/snczi/

para completar la información requerida en la BD de Presiones.

- *Metodología*

Se parte de la información contenida en Geshidrolan, donde hay inventariadas 50 presas. Se completa este inventario con dos presas incluidas en DATAGUA2008, La Lastra y Millares que actualmente se encuentran fuera de servicio.

Respecto a los azudes:

- *Umbral del inventario*

Según se indica en la IPH, se incluirán en el inventario todos aquellos azudes cuya altura sea superior a 2 m. No obstante, en el actual inventario se ha considerado conveniente incluir todos los azudes inventariados. Se han inventariado un total de 831 azudes.

- *Fuentes de información*

La fuente de información utilizada ha sido la BD de Azudes de la CHJ actualizada con el inventario de obstáculos elaborado con la colaboración la Dirección General del Agua y actualizado al año 2020, incluyendo tanto barreras transversales como obras longitudinales de defensa.

- *Metodología*

Se revisa la información disponible y se descartan aquellos azudes que no se localizan sobre masa de agua.

Respecto a los recrecimientos de lagos:

- *Umbral del inventario*

Siguiendo lo indicado en la IPH, se incluirán todos los recrecimientos identificados.

- *Fuentes de información*

La fuente de información empleada ha sido el inventario de presiones vigente.

- *Metodología*

Según el inventario de presiones vigente, hay inventariado un recrecimiento de lagos. No hay modificaciones con respecto a la información de partida.

- *Resultados*

Del total de presiones presiones morfológicas por presas, azudes o diques, las que se vinculan a la presión 4.2.1 son 69, correspondiendo 22 a presas, 46 a azudes y 1 recrecimiento de lagos.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.2.1. Centrales Hidroeléctricas							
	Nº de presiones				Nº de masas de agua vinculadas			
	Azudes	Presas	Recrecimiento de lagos	Total	Azudes	Presas	Recrecimiento de lagos	Total
Ríos naturales	41	6	0	47	25	5	0	29
Ríos muy modificados	5	3	0	8	4	3	0	7
Ríos artificiales	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago natural	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	0	0	1	1	0	0	1	1
Lago muy modificado (embalse)	0	12	0	12	0	10	0	10
Lago artificial	0	1	0	1	0	1	0	1
Aguas de transición muy modificadas	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras naturales	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	46	22	1	69	29	19	1	48
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial					12%			

Tabla 37. Número de presiones morfológicas por “Presas, azudes y diques” asociadas al tipo 4.2.1.- Centrales Hidroeléctricas y número de masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.2.1 Centrales hidroeléctricas, que incluyen presas, azudes y recrecimiento de lagos:




Figura 22. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.1 Centrales hidroeléctricas

2.1.4.2.2. Protección frente a inundaciones

Este tipo de presión corresponde con el código **4.2.2** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas, azudes y estructuras longitudinales de defensa.

Respecto a la presas y azudes:

Para las presas y azudes se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1.

Respecto a las estructuras longitudinales de defensa:

Para las estructuras longitudinales de defensa se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.1.2.

- *Resultados*

Del total de presiones debidas a presas, azudes y estructuras longitudinales de defensa, las que se vinculan a la presión 4.2.2.- Protección frente a inundaciones son 92, correspondiendo a 12 azudes, 15 presas y 65 defensas frente a inundaciones.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.2.2. Protección frente a inundaciones							
	Nº de presiones				Nº de masas de agua vinculadas			
	Azudes	Defensa frente a inundaciones	Presas	Total	Azudes	Defensa frente a inundaciones	Presas	Total
Ríos naturales	12	52	5	69	5	44	2	49
Ríos muy modificados	0	12	0	12	0	11	0	11
Ríos artificiales	0	1	0	1	0	1	0	1
Lago natural	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado (embalse)	0	0	10	10	0	0	10	10
Lago artificial	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras naturales	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12	65	15	92	5	56	12	71
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial					18%			

Tabla 38. Número de presiones morfológicas por “Presas, azudes y diques” asociadas al tipo 4.2.2.- Protección frente a inundaciones” y número de masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.2.2 Protección frente a inundaciones, que incluyen presas, azudes y defensa frente a inundaciones:



Figura 23. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.2 Protección frente a inundaciones

2.1.4.2.3. Abastecimiento de agua

Este tipo de presión corresponde con el código **4.2.3** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas y azudes.

Respecto a la presas y azudes:

Para las presas y azudes se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1.

- *Resultados*

Del total de presiones debidas a presas y azudes, las que se vinculan a la presión 4.2.3.- Abastecimiento de agua son 19, correspondiendo a 11 presas y 8 azudes.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.2.3. Abastecimiento de agua					
	Nº de presiones			Nº de masas de agua vinculadas		
	Azudes	Presas	Total	Azudes	Presas	Total
Ríos naturales	8	0	8	7	0	7
Ríos muy modificados	0	0	0	0	0	0
Ríos artificiales	0	0	0	0	0	0
Lago natural	0	0	0	0	0	0

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.2.3. Abastecimiento de agua					
	Nº de presiones			Nº de masas de agua vinculadas		
	Azudes	Presas	Total	Azudes	Presas	Total
Lago muy modificado	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado (embalse)	0	11	11	0	10	10
Lago artificial	0	0	0	0	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras naturales	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8	11	19	7	10	17
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial				4%		

Tabla 39. Número de presiones morfológicas por “Presas, azudes y diques” asociadas al tipo 4.2.3.- Abastecimiento y número de masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.2.3 Abastecimiento de agua, que incluyen presas y azudes:



Figura 24. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.3 Abastecimiento de agua

2.1.4.2.4. Riego

Este tipo de presión corresponde con el código **4.2.4** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas y azudes.

Respecto a la presas y azudes:

Para las presas y azudes se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1.

- *Resultados*

Del total de presiones debidas a presas y azudes, las que se vinculan a la presión 4.2.4.- Riego son 628, correspondiendo a 49 presas y 579 azudes.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.2.4. Riego					
	Nº de presiones			Nº de masas de agua vinculadas		
	Azudes	Presas	Total	Azudes	Presas	Total
Ríos naturales	554	14	568	144	10	149
Ríos muy modificados	22	5	27	12	5	15
Ríos artificiales	3	0	3	3	0	3
Lago natural	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado (embalse)	0	29	29	0	26	26
Lago artificial	0	1	1	0	1	1
Aguas de transición muy modificadas	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras naturales	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0	0	0	0	0
TOTAL	579	49	628	159	42	194
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial				50%		

Tabla 40. Número de presiones morfológicas por “Presas, azudes y diques” asociadas al tipo 4.2.4.- Riego y número de masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.2.4 Riego, que incluyen presas y azudes:




Figura 25. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.4 Riego

2.1.4.2.5. Actividades recreativas

Este tipo de presión corresponde con el código **4.2.5** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas.

Respecto a las presas:

Para las presas se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1.

- *Resultados*

Del total de presiones debidas a presas, las que se vinculan a la presión 4.2.5.- Actividades recreativas son 2 presas, que se corresponden con las siguientes masas: 15-03 Embalse de Arquillo de San Blas y 15-10 Embalse de Benagéber.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.2.5. Actividades recreativas	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua vinculadas
	Presas	Presas
Ríos naturales	0	0
Ríos muy modificados	0	0
Ríos artificiales	0	0
Lago natural	0	0
Lago muy modificado	0	0
Lago muy modificado (embalse)	2	2

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.2.5. Actividades recreativas	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua vinculadas
	Presas	Presas
Lago artificial	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0
Aguas costeras naturales	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0
TOTAL	2	2
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		1%

Tabla 41. Número de presiones morfológicas por "Presas, azudes y diques" asociadas al tipo 4.2.5.- Actividades recreativas y número de masas totales de agua vinculadas

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.2.5 Actividades recreativas, que incluyen presas:



Figura 26. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.5 Actividades recreativas

2.1.4.2.6. Industria

Este tipo de presión corresponde con el código **4.2.6** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas y azudes.

Respecto a la presas y azudes:

Para las presas y azudes se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1.

- *Resultados*

Del total de presiones debidas a presas y azudes, las que se vinculan a la presión 4.2.6.- Industria son 2 presas y 25 azudes.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.2.6. Industria					
	Nº de presiones			Nº de masas de agua vinculadas		
	Azudes	Presas	Total	Azudes	Presas	Total
Ríos naturales	22	0	22	14	0	14
Ríos muy modificados	3	0	3	1	0	1
Ríos artificiales	0	0	0	0	0	0
Lago natural	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado (embalse)	0	2	2	0	1	1
Lago artificial	0	0	0	0	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras naturales	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0	0	0	0	0
TOTAL	25	2	27	15	1	16
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial				4%		

Tabla 42. Número de presiones morfológicas por “Presas, azudes y diques” asociadas al tipo 4.2.6.- Industria y número de masas totales de agua vinculadas

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.2.6 Industria, que incluyen presas y azudes:




Figura 27. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.6 Industria

2.1.4.2.7. Navegación

Este tipo de presión corresponde con el código **4.2.7** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por azudes.

Respecto a los azudes:

Para los azudes se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1.

- *Resultados*

Del total de presiones debidas a azudes las que se vinculan a la presión 4.2.7.- Navegación son 4 azudes. En la siguiente tabla se agrupan el total de masas y presiones definidas en el tipo 4.2.7. Navegación.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.2.7. Navegación	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua vinculadas
	Azudes	Azudes
Ríos naturales	4	3
Ríos muy modificados	0	0
Ríos artificiales	0	0
Lago natural	0	0
Lago muy modificado	0	0

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.2.7. Navegación	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua vinculadas
	Azudes	Azudes
Lago muy modificado (embalse)	0	0
Lago artificial	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0
Aguas costeras naturales	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0
TOTAL	4	3
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		1%

Tabla 43. Número de presiones morfológicas por "Presas, azudes y diques" asociadas al tipo 4.2.7.- Navegación y masas de agua superficial totales vinculadas

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.2.7 Navegación, que incluyen azudes:



Figura 28. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.7 Navegación

2.1.4.2.8. Otras

Este tipo de presión corresponde con el código **4.2.8** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas, azudes y pasos entubados. La mayor parte de estas presiones se han asignado a este tipo de presión por desconocimiento de la finalidad por la que fueron construidos.

Respecto a la presas y azudes:

Para las presas y azudes se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1.

Respecto a pasos entubados:

- *Umbral del inventario*

Este tipo de actuación no se contempla como presión a inventariar en la IPH. Siguiendo la clasificación establecida en el protocolo HMF para la caracterización de la continuidad del río, en el que se analizan todos los elementos artificiales que supongan un obstáculo, azudes (salto vertical y paso sobre paramento) y pasos entubados, para el actual inventario se establece incluir este tipo de presiones por pasos entubados en el inventario. Tras el procesado de datos se identifican 663 pasos entubados.

- *Fuentes de información*

La fuente en información utilizada es la procedente del Sistema nacional de cartografía de zonas inundables (SNCZI) del MITERD. Además, se empleado el inventario de obstáculos elaborado con la colaboración la Dirección General del Agua y actualizado al año 2020.

- *Metodología*

Partiendo de los registros incluidos en la capa shape, mediante GIS se relaciona cada tipo de obra con una masa de agua. El tipo de obra de la capa shape que se incluirá en la BD de Presiones como Pasos entubados han sido los que están codificados como: Badén, Marco/Batería de marcos, Tubo/Batería de tubos y Vado.

- *Resultados*

Del total de presiones debidas a presas, azudes y pasos entubados, las que se vinculan a la presión 4.2.8.- Otras son 3 presas, 163 azudes y 663 pasos entubados (todos).

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.2.8. Otras							
	Nº de presiones				Nº de masas de agua vinculadas			
	Azudes	Pasos entubados	Presas	Total	Azudes	Pasos entubados	Presas	Total
Ríos naturales	155	585	1	741	84	135	1	174
Ríos muy modificados	7	60	0	67	6	14	0	15
Ríos artificiales	0	16	0	16	0	5	0	5
Lago natural	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado (embalse)	1	2	2	5	1	2	2	4

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.2.8. Otras							
	Nº de presiones				Nº de masas de agua vinculadas			
	Azudes	Pasos entubados	Presas	Total	Azudes	Pasos entubados	Presas	Total
Lago artificial	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras naturales	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	163	663	3	829	91	156	3	198
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial					51%			

Tabla 44. Número de presiones morfológicas por "Presas, azudes y diques" asociadas al tipo 4.2.8.- Otras y número de masas de agua superficial vinculadas.

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.2.8 Otras, que incluyen presas, azudes y pasos entubados:




Figura 29. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.8 Otras

2.1.4.2.9. Estructuras obsoletas o de uso desconocido

Este tipo de presión corresponde con el código **4.2.9** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas, azudes, y puentes con efecto azud.

Respecto a la presas y azudes:

Para las presas y azudes se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1.

Respecto a los puentes con efecto azud:

- *Umbral del inventario*

A los efectos del inventario de presiones deberan incluirse los obstaculos transversales provocados por aquellos puentes que dispongan de una solera elevada sobre el cauce que pueda crear un efecto de barrera o remanso similar al de un azud.

- *Fuentes de información*

La fuente en información utilizada es la procedente del Sistema nacional de cartografía de zonas inundables (SNCZI) del MITERD.

- *Metodología*

Partiendo de los registros incluidos en la capa shape, mediante GIS se relaciona cada tipo de obra con una masa de agua. El tipo de obra de la capa shape que se incluirá en la BD de Presiones como Puentes han sido los que están codificados como: Pasarela, Pontón, Puente de carretera y Puente de ferrocarril.

- *Resultados*

No se dispone de datos para poder identificar aquellos puentes con efecto azud, por lo que se decide incluir en la base de datos de Presiones todos los puentes identificados.

Del total de presiones debidas a presas, azudes, y puentes con efecto azud, las que se vinculan a la presión 2.4.2.9.- *Estructuras obsoletas o de uso desconocido* son 3 presas, 156 azudes y 997 puentes.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.2.9. Estructuras obsoletas o de uso desconocido							
	Nº de presiones				Nº de masas de agua vinculadas			
	Azudes	Presas	Puentes con efecto azud	Total	Azudes	Presas	Puentes con efecto azud	Total
Ríos naturales	148	1	803	952	81	1	178	200
Ríos muy modificados	7	0	160	167	6	0	19	19
Ríos artificiales	0	0	27	27	0	0	5	5
Lago natural	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado (embalse)	1	2	8	11	1	2	3	5
Lago artificial	0	0	0	0	0	0	0	0

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.2.9. Estructuras obsoletas o de uso desconocido							
	Nº de presiones				Nº de masas de agua vinculadas			
	Azudes	Presas	Puentes con efecto azud	Total	Azudes	Presas	Puentes con efecto azud	Total
Aguas de transición muy modificadas	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras naturales	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	156	3	998	1157	88	3	205	229
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial					59%			

Tabla 45. Número de presiones presiones morfológicas por “Presas, azudes y diques” asociadas al tipo 4.2.9.- Estructuras obsoletas o de uso descnocido y número de masas de agua superficial vinculadas.

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.2.9 Estructuras obsoletas o de uso desconocido, que incluyen presas, azudes y puentes con efecto azud:




Figura 30. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.9 Estructuras obsoletas o de uso desconocido

2.1.4.2.10. Resumen tipos de presiones morfológicas por presas, azudes o diques

A continuación, se muestra una tabla con el resumen de presiones por cada uno de los tipos de presiones morfológicas por presas, azudes o diques.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
Ríos naturales	29	49	7	149	0	14	3	174	200
Ríos muy modificados	7	11	0	15	0	1	0	15	19
Ríos artificiales	0	1	0	3	0	0	0	5	5
Lago natural	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado (embalse)	10	10	10	26	2	1	0	4	5
Lago artificial	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	48	71	17	194	2	16	3	198	229
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial	12%	18%	4%	50%	1%	4%	1%	51%	59%

Tabla 46. Número de masas de agua superficial vinculadas a presiones morfológicas por presas, azudes y diques (situación actual y horizonte 2027)

2.1.4.3. Tipos de presiones por alteración del régimen hidrológico

Este tipo de presión se cataloga según la guía Reporting en función de la finalidad establecida. En la siguiente tabla se recoge la relación de la catalogación según la guía reporting con el tipo de presión IPH acorde a los resultados en nuestra demarcación.

Tipo de Presiones Guía Reporting	Tipo de Presiones IPH			
	Presas	Trasvases y desvíos de agua	Diques exentos	Espigones
4.3.1 Agricultura	X	X		
4.3.3 Centrales hidroeléctricas	X	X		
4.3.4 Abastecimiento público de agua	X	X		
4.3.5 Acuicultura	X			
4.3.6 Otras			X	X

Tabla 47. Relación entre la catalogación del tipo de presión en la guía de “reporting” con tipo de presión morfológica de acuerdo con laIPH.

Se indica que en nuestra demarcación no existen tipos de presiones correspondientes con el código 4.3.2 y 4.3.6 de la Guía reporting de la UE.

A continuación, se desarrolla la metodología de trabajo seguida para la identificación y clasificación de cada una de estas presiones.

2.1.4.3.1. Agricultura

Este tipo de presión corresponde con el código **4.3.1** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos únicamente presiones por presas, trasvases y desvíos de agua.

Respecto a presas:

Para las presas se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1.

Respecto a trasvases y desvíos de agua:

- *Umbral del inventario*

Según lo señalado en la IPH, el trasvase mínimo que debe inventariarse es la incorporación a la masa receptora de un caudal de 20.000 m^3/año.

No obstante, en el actual inventario se han incluido todas las presiones identificadas como trasvases y desvío del agua asociados a la incorporación a la masa de agua receptora del volumen trasvasado, sin tener en cuenta el caudal trasvasado. Se ha inventariado 1 trasvase y desvío de agua.

- *Fuentes de información*

La principal fuente de información ha sido el Plan Hidrológico de cuenca vigente.

- *Metodología*

A partir de la información disponible en Geshidrolan se analiza la información disponible y la requerida para completar la BD de Presiones.

Como las presiones identificadas como trasvase y desvío del agua son las asociadas a la incorporación a la masa de agua del volumen trasvasado, no se han tenido en cuenta aquellos registros que no disponen de coordenadas de restitución, aplicable al inventario de desvíos hidroeléctricos.

Se actualiza y/o amplía la información disponible actualmente, incluyendo la acequia de Quinchas como desvío agrícola asociado a la masa 13-02.

- *Resultados*

Del total de presiones debidas a trasvases y desvíos de agua, las que se vinculan a la presión 4.3.1 Agricultura es 1 desvío asociado a la masa de agua 29-02.- Embalse de Amadorio.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.3.1 Agricultura					
	Nº de presiones			Nº de masas de agua vinculadas		
	Presas	Trasvases y desvíos de agua	Total	Presas	Trasvases y desvíos de agua	Total
Ríos naturales	14	0	14	10	0	10

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.3.1 Agricultura					
	Nº de presiones			Nº de masas de agua vinculadas		
	Presas	Trasvases y desvíos de agua	Total	Presas	Trasvases y desvíos de agua	Total
Ríos muy modificados	5	0	5	5	0	5
Ríos artificiales	0	0	0	0	0	0
Lago natural	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado (embalse)	29	1	30	26	1	26
Lago artificial	1	0	1	1	0	1
Aguas de transición muy modificadas	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras naturales	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0	0	0	0	0
TOTAL	49	1	50	42	1	42
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial				11%		

Tabla 48. Número de presiones por Alteración el régimen hidrológico asociadas al tipo 4.3.1.- Agricultura y número de masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura se representan las presiones por alteración del régimen hidrológico asociadas al tipo 4.3.1 agricultura, que incluyen presas y trasvases y desvíos de agua:



Figura 31. Presiones por alteración del régimen hidrológico asociados al tipo 4.3.1 Agricultura

2.1.4.3.2. Centrales hidroeléctricas

Este tipo de presión corresponde con el código **4.3.3** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas, trasvases y desvíos de agua.

Respecto a presas:

Para las presas se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1.

Respecto a trasvases y desvíos de agua:

Para los trasvases y desvíos de agua se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.3.1.

- *Resultados*

Del total de presiones debidas a presas y trasvases y desvíos de agua, las que se vinculan a la presión 4.3.3 son 22 presas y 57 trasvases y desvíos de agua.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.3.3 Centrales hidroeléctricas					
	Nº de presiones			Nº de masas de agua vinculadas		
	Presas	Trasvases y desvíos de agua	Total	Presas	Trasvases y desvíos de agua	Total
Ríos naturales	6	39	45	5	20	22
Ríos muy modificados	3	9	12	3	8	9
Ríos artificiales	0	0	0	0	0	0
Lago natural	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	0	1	1	0	1	1
Lago muy modificado (embalse)	12	8	20	10	7	11
Lago artificial	1	0	1	1	0	1
Aguas de transición muy modificadas	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras naturales	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0	0	0	0	0
TOTAL	22	57	79	19	36	44
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial				**11%**		

Tabla 49. Número de presiones por Alteración el régimen hidrológico asociadas al tipo 4.3.3.- Centrales hidroeléctricas y número de masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura se representan las presiones por alteración del régimen hidrológico asociadas al tipo 4.3.3 Centrales hidroeléctricas, que incluyen presas y trasvases y desvíos de agua:



Figura 32. Presiones por alteración del régimen hidrológico asociados al tipo 4.3.3 Centrales hidroeléctricas

2.1.4.3.3. Abastecimiento público de agua

Este tipo de presión corresponde con el código **4.3.4** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas, trasvases y desvíos de agua.

Respecto a presas:

Para las presas se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1.

Respecto a trasvases y desvíos de agua:

Para los trasvases y desvíos de agua se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.21.1. Agricultura.

- *Resultados*

Del total de presiones debidas a presas y trasvases y desvíos de agua las que se vinculan a la presión 4.3.4 son 11 presas y 2 desvíos y trasvases de agua (la masa 18-07.- Embalse de Alarcón y la masa 29-02.- Embalse de Amadorio).

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.3.4 Abastecimiento público de agua					
	Nº de presiones			Nº de masas de agua vinculadas		
	Presas	Trasvases y desvíos de agua	Total	Presas	Trasvases y desvíos de agua	Total
Ríos naturales	0	0	0	0	0	0
Ríos muy modificados	0	0	0	0	0	0
Ríos artificiales	0	0	0	0	0	0
Lago natural	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado (embalse)	11	2	13	10	2	11
Lago artificial	0	0	0	0	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras naturales	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0	0	0	0	0
TOTAL	11	2	13	10	2	11
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial				3%		

Tabla 50. Número de presiones por Alteración el régimen hidrológico asociadas al tipo 4.3.4.- Abastecimiento público de agua y número de masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura se representan las presiones por alteración del régimen hidrológico asociadas al tipo 4.3.4 Abastecimiento público de agua, que incluyen presas y trasvases y desvíos de agua:



Figura 33. Presiones por alteración del régimen hidrológico asociados al tipo 4.3.4 Abastecimiento público de agua

2.1.4.3.4. Acuicultura

Este tipo de presión corresponde con el código **4.3.5** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas.

Respecto a presas:

Para las presas se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1.

Como resumen en la siguiente tabla se agrupan el total de masas y presiones definidas en el tipo 4.3.5. Acuicultura.

- *Resultados*

Del total de presiones debidas a presas las que se vinculan a la presión 4.3.5 es 1 presa (en la masa 15-03.- Embalse de Arquillo de San Blas).

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.3.5 Acuicultura	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua vinculadas
	Presas	Presas
Ríos naturales	0	0
Ríos muy modificados	0	0
Ríos artificiales	0	0
Lago natural	0	0

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.3.5 Acuicultura	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua vinculadas
	Presas	Presas
Lago muy modificado	0	0
Lago muy modificado (embalse)	1	1
Lago artificial	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0
Aguas costeras naturales	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0
TOTAL	1	1
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		0%

Tabla 51. Número de presiones por Alteración el régimen hidrológico asociadas al tipo 4.3.5.- Acuicultura y número de masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura se representan las presiones por alteración del régimen hidrológico asociadas al tipo 4.3.5 Acuicultura, que incluyen presas:



Figura 34. Presiones por alteración del régimen hidrológico asociados al tipo 4.3.5 Acuicultura

2.1.4.3.5. Resumen general de las presiones originadas por alteraciones morfológicas por alteración del régimen hidrológico.

En la siguiente tabla muestra el número de masas según su naturaleza, vinculadas al total de tipo de presiones morfológicas por alteración del régimen hidrológico identificadas en la situación actual clasificadas según la codificación de la Guía de notificación (“reporting”).

Categoría y naturaleza de la masa de agua	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
Ríos naturales	10	0	22	0	0	0
Ríos muy modificados	5	0	9	0	0	0
Ríos artificiales	0	0	0	0	0	0
Lago natural	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	0	0	1	0	0	0
Lago muy modificado (embalse)	26	0	11	11	1	0
Lago artificial	1	0	1	0	0	0
Aguas costeras naturales	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0	0	0	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0	0	0	0	0
TOTAL	42	0	44	11	1	0
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial	11%	0%	11%	3%	0,3%	0%

4.3.1: Agricultura; 4.3.2: Transporte; 4.3.3: Centrales Hidroeléctricas; 4.3.4: Abastecimiento público de agua; 4.3.5: Acuicultura; 4.3.6: Otras

Tabla 52. Número de masas de agua superficial vinculadas a presiones por alteración del régimen hidrológico (situación actual y horizonte 2027).

Como se observa en la tabla anterior, las masas de agua superficial de categoría río de la DHJ se ven relacionadas mayoritariamente por las alteraciones morfológicas que suponen una alteración del régimen hidrológico codificadas como 4.3.1 Uso agrícola y 4.3.3 Uso hidroeléctrico.

2.1.4.4. Otras alteraciones hidromorfológicas

Este tipo de presión corresponde con el código **4.5** de la Guía reporting de la UE.

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por diques exentos y espigones.

Respecto a los diques exentos:

- *Umbral del inventario*

En la IPH se indica que se incluirán en el inventario todos los diques exentos con una longitud superior a 50 m. En la DHJ se han inventariado un total 20 diques exentos**.**

- *Fuentes de información*

La fuente de información empleada ha sido la base de datos de Presiones remitida por el Ministerio para la Transición Ecológica con información procedente del CEDEX y la información remitida por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana.

- *Metodología*

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente.

Respecto a los espigones:

- *Umbral del inventario*

En la IPH se indica que se incluirán los espigones que tengan una longitud superior a 50 m. Se han inventariado un total de 339 espigones.

- *Fuentes de información*

La fuente de información empleada ha sido la base de datos de Presiones remitida por el Ministerio para la Transición Ecológica con información procedente del CEDEX.

Además, para las dársenas portuarias, muelles portuarios, espigones se ha empleado también la información remitida por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana.

- *Metodología*

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente.

- *Resultados*

Del total de presiones debidas a diques exentos y espigones, las que se vinculan a la presión 4.5.- Otras alteraciones hidromorfológicas son 20 diques exentos y 339 espigones.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.5 Otras alteraciones hidromorfológicas					
	Nº de presiones			Nº de masas de agua vinculadas		
	Diques exentos	Espigones	Total	Diques exentos	Espigones	Total
Ríos naturales	0	0	0	0	0	0
Ríos muy modificados	0	0	0	0	0	0
Ríos artificiales	0	0	0	0	0	0
Lago natural	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado	0	0	0	0	0	0
Lago muy modificado (embalse)	0	0	0	0	0	0
Lago artificial	0	0	0	0	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0	0	0	0	0
Aguas costeras naturales	19	317	336	6	14	14
Aguas costeras muy modificadas	1	22	23	1	5	5

Categoría y naturaleza de la masa de agua	4.5 Otras alteraciones hidromorfológicas					
	Nº de presiones			Nº de masas de agua vinculadas		
	Diques exentos	Espigones	Total	Diques exentos	Espigones	Total
TOTAL	20	339	359	7	19	19
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial				5%		

Tabla 53. Número de otras presiones asociadas al tipo 4.5.- Otras alteraciones hidromorfológicas y número de masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura se representan las presiones asociadas al tipo 4.5 Otras alteraciones hidromorfológicas, que incluyen diques exentos y espigones:



Figura 35. Presiones por alteración del régimen hidrológico asociados al tipo 4.5 Otras alteraciones

2.1.5. Otras presiones sobre las aguas superficiales

A continuación, se resumen el resto de presiones significativas consideradas sobre las masas de agua superficial.

El conjunto de presiones que se clasifican como *Otras*, de acuerdo con la catalogación de la guía de "*reporting*", se muestra en la siguiente tabla, junto con la relación de tipos de presiones correspondientes a la IPH, requisitos con los que se ha elaborado el inventario de presiones.

Tipo de presión Guía Reporting		Tipo de presión IPH
Otras	5.1 Especies alóctonas y enfermedades introducidas	Presencia de especies alóctonas
	5.2 Explotación / Eliminación de fauna y flora	Cotos de Pesca

Tipo de presión Guía Reporting		Tipo de presión IPH
	5.3 Vertederos controlados e incontrolados	Zonas para la eliminación de residuos
	7 Otras presiones antropogénicas	-
	8 Presiones desconocidas	-
	9 Contaminación histórica	Sedimentos contaminados

Tabla 54. Catalogación del inventario de 'Otras' presiones que se relacionan a las aguas superficiales, de acuerdo con la guía de notificación ('*reporting*', CE, 2022) e IPH

Señalar que el tipo de presión 5.3 (Vertederos controlados e incontrolados) ha sido inventariada y cuantificada y se ha tenido en cuenta como una presión puntual en el apartado correspondiente. Asimismo, no se han identificado presiones correspondientes al grupo 8 "Presiones desconocidas" en la Demarcación.

2.1.5.1. Especies alóctonas y enfermedades introducidas

2.1.5.1.1. Presencia de especies alóctonas

Este tipo de presión corresponde con el código **5.1** de la Guía reporting de la UE.

- *Umbral del inventario*

Según lo indicado en la IPH se incluirán en el inventario todas las zonas con presencia de especies alóctonas identificadas.

Desde la CHJ se incluyen las siguientes especificaciones:

- Que sean especies exóticas invasoras, considerando la definición siguiente: "especie exótica que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural, y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética" (art.2 R.D. 630/2013). Se tendrán en cuenta las espacies incluidas en el catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Anexo del R.D. 630/2013).
- Detectadas en el periodo de estudio 2012-2020. Se han incluido las que se han detectado en algún momento dentro de este periodo.

- *Fuentes de información*

Las fuentes de información consultadas han sido:

- Información sobre el seguimiento de mejillón cebra (Dreissenapolymorpha) proporcionada por el Área de Calidad de las Aguas de Comisaria de Aguas de la CHJ.
- Información de los programas de seguimiento, detección de especies invasoras en lagos y embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Informe 2015-2019.
- Inventario de peces, que comprende datos de la CHJ y facilitados por las Comunidades Autónomas (Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla- La Mancha), actualizado hasta 2019.

- Información sobre peces, cangrejos y reptiles de Aragón, proporcionada por el Servicio Provincial de Teruel, Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en los cauces de la demarcación.
- Información sobre peces, cangrejos, de CLM, proporcionada por el Servicio de Espacios Naturales de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, Consejeria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
- Información cartográfica sobre la presencia de *Arundo donax* de la Comunidad Valenciana, proporcionada por la Consellería de agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo rural de la Direccion General Medio natural y de evaluación ambiental/Subdireccion General del medio natural hasta Julio de 2020.
- Información sobre *Arundo donax* de la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla La Mancha sobre los municipios albaceteños de Jorquera, La Recueja, Alcalá del Júcar, Casas de Ves, Villamalea, Casas Ibáñez, Villatoya y Balsa de Ves, el tramo del Turia en la provincia de Cuenca y el Cabriel aguas abajo de las Hoces del Cabriel.

- *Metodología*

Las presiones se consideran por especie y tramo vinculado, una presión puede abarcar más de una masa de agua o varias presiones diferentes en tramos de una misma masa.

Se dispone de fuentes de información diferentes con formatos muy distintos los cuales se analizan y se combinan para obtener un único listado de presiones.

En el caso de la especie *Arundo donax*, es en la Comunidad Valenciana en la única CCAA donde se dispone de datos en todo su territorio, aunque debe aclararse que se trata de una evaluación cualitativa pero no cuantitativa: se conoce sólo el dato de presencia/ausencia en cuadriculas de 1 km^2, de modo que el porcentaje de masa de agua afectada se ha calculado suponiendo que toda la masa dentro de la cuadricula está totalmente afectada. Es por tanto una evaluación muy del lado de la seguridad. La CCAA de Castilla La Mancha informó de la presencia de esta especie en dos cauces, y concretamente en la zona comprendida dentro de unos municipios determinados. Por último, la CCAA de Aragón informó de la existencia de un trabajo actualmente en realización por parte de la DG de Desarrollo Rural y Sostenibilidad para la evaluación de esta especie en toda la CCAA.

En cuanto a los drivers que originan la presión, en la memoria se indica que los posibles drivers para este tipo de presión son transporte, acuicultura, turismo y uso recreativo. En la mayoría de los casos no se puede determinar el origen de esta presión, por lo que se indica desconocido, sin embargo, en el caso del mejillón cebra si se puede asumir que el driver es el transporte.

- *Resultados*

Incluidos todos los registros obtenidos en el procesado de datos, y tras revisar y eliminar los duplicados por venir de diferentes fuentes, se obtienen 590 registros, relacionados a 323 masas de agua.

A continuación, se presentan todas las especies tenidas en cuenta en el estudio y existen en las masas de agua de la demarcación.

ESPECIE	REINO
Alburnus alburnus	Animalia
Arundo donax	Plantae
Corbicula fluminea	Animalia
Cyprinus carpio	Animalia
Dreissena polymorpha	Animalia
Esox lucius	Animalia
Gambusia holbrooki	Animalia
Lepomis gibbosus	Animalia
Ludwigia peploides	Plantae
Micropterus salmoides	Animalia
Misgurnus anguillicaudatus	Animalia
Neovison vison	Animalia
Oncorhynchus mykiss	Animalia
Pacifastacus leniusculus	Animalia
Perca fluviatilis	Animalia
Procambarus clarkii	Animalia
Salaria	Animalia
Sander lucioperca	Animalia
Silurus glanis	Animalia
Trachemys scripta	Animalia

Tabla 55. Relación de especies alóctonas consideradas y detectadas en la DHJ

Como resumen en la siguiente tabla se agrupan el total de masas y presiones definidas en la categoría 5.1 Especies alóctonas y enfermedades introducidas:

Categoría y naturaleza de la masa de agua	5.1 Especies alóctonas y enfermedades introducidas	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Ríos naturales	530	247
Ríos muy modificados	64	26
Ríos artificiales	2	2
Lago natural	31	13
Lago muy modificado	13	3
Lago muy modificado (embalse)	118	27
Lago artificial	1	1
Aguas de transición muy modificadas	4	4
Aguas costeras naturales	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0
TOTAL	763*	323

Categoría y naturaleza de la masa de agua	5.1 Especies alóctonas y enfermedades introducidas	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		83%

*El nº de presiones es mayor que las inventariadas dado que una presión se contabiliza más de una vez si afecta a más de una masa de agua.

Tabla 56. Número de presiones totales asociadas a presión *"Otras presiones sobre las aguas superficiales 5.1.- Especies alóctonas y enfermedades introducidas"* y número de masas de agua superficial vinculadas

Respecto a los cordados, se incluyen varias especies de peces y tortugas, y en cuanto a los artrópodos, solo se han incluido dos especies de cangrejos, aunque debe tenerse en cuenta que no se ha podido incluir información de la Comunidad Valenciana por no disponer de datos, por lo que cabría esperar que fuera la presión más abundante y extendida de la DHJ. En relación con los moluscos, se han incluido en el inventario tan solo dos especies, siendo la más extendida la especie *Dreissena polymorpha.*

En la siguiente figura se muestra la presencia de especies alóctonas en las masas de agua superficiales de la demarcación a excepción del *Arundo donax*, que debido a su importancia en la cuenca se representa de forma independiente.



Figura 36. Otras presiones, especies alóctonas vinculadas a masas de agua superficial incluidas en el inventario de presiones, a excepción del *Arundo donax*.

Por último y en relación a las especies del reino vegetal destaca ampliamente el *Arundo donax.* La información de partida únicamente ha permitido evaluar su grado de implantación en la Comunidad Valenciana y en determinados municipios de la provincia de Albacete y Cuenca. En el resto de provincias no se ha podido evaluar. En la siguiente figura se muestra su porcentaje de ocupación.



Figura 37. Porcentaje de ocupación de *Arundo donax* en las masas de agua de la demarcación

2.1.5.2. Explotación / Eliminación de fauna y flora

Este tipo de presión corresponde con el código **5.2** de la Guía reporting de la UE.

En este tipo de presión se incluyen las presiones asociadas a cotos de pesca.

2.1.5.2.1. Cotos de pesca

- *Umbral del inventario*

Según lo indicado en la IPH se incluirán en el inventario todos los cotos de pesca identificados.

- *Fuentes de información*

Las fuentes de información empleadas han sido:

- Cartografía de Cotos de Pesca de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla La Mancha, actualizado hasta 2017-2018.
- Base de datos de Cotos de Pesca del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
- Base de datos de Cotos de Pesca de la Generalitat Valenciana.

- *Metodología*

Partiendo de la información disponible se ha verificado y completado la información requerida en la BD.

Los cotos de pesca se consideran por especie y tramo vinculado, pudiendo un mismo tramo tener varias especies autorizadas para pesca. También un coto de pesca puede abarcar más de una masa de agua o varias presiones diferentes tramos de una misma masa.

Adicionalmente se han incluido los tramos de pesca sin muerte y las aguas trucheras, disponibles únicamente para Castilla La Mancha.

- *Resultados*

Se ha identificado un total de 315 presiones por cotos de pesca y aguas trucheras y tramos de pesca “sin muerte”.

En total, entre cotos de pesca y el resto de tramos considerados hay un total de 82 masas de aguas superficiales que cuentan con, al menos, un tramo inventariado.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	5.2 Cotos de pesca	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Ríos naturales	353	71
Ríos muy modificados	6	1
Ríos artificiales	2	1
Lago natural	0	0
Lago muy modificado	1	1
Lago muy modificado (embalse)	16	8
Lago artificial	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0
Aguas costeras naturales	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0
TOTAL	378*	82
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		21%
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		83%

*El nº de presiones es mayor que las inventariadas dado que una presión se contabiliza más de una vez si afecta a más de una masa de agua.

Tabla 57. Número de presiones totales asociadas al tipo de presión Otras presiones sobre las aguas superficiales 5.2.- Explotación / Eliminación de fauna y flora y número de masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura se representan las presiones por Explotación / Eliminación de fauna y flora asociadas al tipo 5.2 Cotos de pesca:



Figura 38. Presiones por Explotación / Eliminación de fauna y flora asociadas al tipo 5.2 Cotos de pesca

2.1.5.3. Vertederos controlados e incontrolados

Este tipo de presión corresponde con el código **5.3** de la Guía reporting de la UE. En este tipo de presión se incluyen las zonas para la eliminación de residuos.

2.1.5.3.1. Zonas para la eliminación de residuos

- *Umbral del inventario*

Según se establece en la IPH deben incluirse los "Vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos al menos los de superficie mayor a 1 ha y que se encuentren situados a una distancia inferior de un kilómetro de la masa de agua superficial más próxima, indicando si se trata de residuos peligrosos, no peligrosos o inertes."

En el inventario de presiones se ha considerado incluir todos los vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos, independientemente de la superficie ocupada por estas instalaciones, ya que no se dispone de un dato real de superficie en la mayoría de los casos. Además, se han incluido en este tipo de presión los vertidos de plantas de tratamiento de fangos.

- *Fuentes de información*

Las fuentes de información empleadas han sido:

- Listado de vertederos procedentes del inventario de presiones del Plan Hidrológico vigente. Como ya se ha comentado anteriormente, dicho inventario se notificó a la Comisión Europea siguiendo la catalogación de presiones de la guía de notificación ("reporting") (CE, 2022) y puede consultarse en el sistema

de información de los planes hidrológicos españoles, accesible al público a través de la dirección de Internet https://servicio.mapama.gob.es/pphh/
- Listado de vertederos incluidos en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR).
- Censo de Vertidos (CV) y Censo nacional de vertidos (CNV), actualizado hasta 31/12/2019

Además, se ha solicitado información a las Comunidades Autónomas (CCAA), en concreto han enviado información los siguientes organismos:

- Castilla La Mancha (CLM): Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.
- Aragón: Servicio de Control Ambiental del Gobierno de Aragón.
- Comunidad Valenciana (CV): Servicio de Gestión de Residuos, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana.

- *Metodología*

Se han comparado las diferentes fuentes de información con el fin de unificarla en un único listado. La comparación se realiza tanto a nivel de actividad y titular como de localización espacial por medio de herramientas GIS.

Obtenido el listado final con todas las fuentes de información se procede a realizar los filtros de inventario:

1. Se consideran vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos aquellos tipos de instalaciones indicados en el Anexo V de la IPH, Tabla 58.

Tabla 58. Relación de tipos de instalaciones de tratamiento de residuos sólidos

Tipo de instalación de tratamiento de residuos sólidos
Sin definir
Depósito controlado
Aplicación agrícola
Compostaje
Centro de recogida y transferencia
Almacenamiento
Tratamiento físico-químico
Gestión
Incineración
Tratamiento
Valorización
Chatarra
Digestión anaerobia
Selección de envases ligeros
Selección
Otros

Figura 39. Instalaciones de tratamiento de residuos sólidos consideradas. Fuente: Tabla 58, Anexo V de la IPH.

2. Como ya se ha mencionado, se ha descartado tener en cuenta el criterio de superficie establecido en la IPH.

3. En cuanto al criterio referente a la afección a las masas de agua, se considera una posible afección a las masas de agua superficial que se encuentren a menos de 1 km de distancia. Por lo tanto, se eliminan las instalaciones que no se relacionan a masas de agua, las que no se encuentran construidas y de las que no se dispone ubicación.

Para cada tipo de actividad se ha considerado una presión. En los casos en los que se encuentran dos tipos de actividad incluidas en un mismo expediente por estar localizadas en una misma parcela, se incluye en el inventario una presión por cada tipo de actividad.

- *Resultados*

Se incluyen 48 actividades de eliminación de residuos en el inventario, que se relacionan a 36 masas de agua superficial, que también en algunos casos se relacionan a las masas de agua subterránea. En la siguiente tabla se muestra la categoría de masas relacionadas a esta presión.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	5.3 Vertederos controlados e incontrolados	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Ríos naturales	36	29
Ríos muy modificados	10	5
Ríos artificiales	0	0
Lago natural	0	0
Lago muy modificado	0	0
Lago muy modificado (embalse)	2	2
Lago artificial	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0
Aguas costeras naturales	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0
TOTAL	48	36
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		9%

Tabla 58. Número de presiones totales asociadas al tipo 5.3.- Vertederos controlados e incontrolados y número de masas de agua superficial vinculadas

En la siguiente figura, se muestra la localización de las diferentes instalaciones incluidas en el inventario y sus tipologías, de acuerdo con la guía reporting.




Figura 40. Instalaciones de tratamiento de residuos sólidos relacionados a masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones.

Por otro lado, en la siguiente tabla se muestra la tipología de las instalaciones de residuos sólidos inventariados en la Demarcación, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 58 del Anexo V de la IPH. Como se puede observar el mayor número de instalaciones corresponde con los depósitos controlados, es decir los vertederos.

Tipos de instalación de tratamiento de residuos sólidos (Anexo V IPH)	Número
Centro de recogida y transferencia	7
Chatarra	8
Depósito controlado	39
Selección	6
Sin definir	1
TOTAL	48

Tabla 59. Número de instalaciones de tratamiento de residuos sólidos inventariados en la CHJ.

2.1.5.4. Otras presiones antropogénicas

Este tipo de presión corresponde con el código **7** de la Guía reporting de la UE.

En este apartado se ha incluido los Deportes acuáticos a motor.

2.1.5.4.1. Deportes acuáticos a motor

- *Umbral del inventario*

En la IPH se establece que se incluirán todas las zonas donde se practiquen de forma regulada deportes acuáticos a motor identificadas.

Se han incluido en el inventario las masas de agua en las que no se haya prohibido expresamente la navegación a motor, considerando que en el resto se puede navegar.

Únicamente se consideran las masas de agua tipo embalse, se descarta la presión en los ríos debido a la naturaleza de las tipologías de las masas existentes en la demarcación.

- *Fuentes de información*

Las fuentes de información empleadas han sido:

- Resoluciones y recursos de la web de la CHJ:
  - ✓ Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se fijan plazos, condiciones, prohibiciones, limitaciones y otros requisitos para el ejercicio de la navegación y flotación en embalses y ríos, y para el ejercicio de otros usos especiales del dominio público hidráulico sujetos a declaración responsable. Septiembre 2011.
  - ✓ Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se modifican determinadas condiciones para el ejercicio de la navegación en embalses y ríos del ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Enero 2015.
  - ✓ Declaración responsable navegación
- Inventarios de presiones anteriores:
  - ✓ DATAGUA2008
  - ✓ Inventario de presiones del Plan Hidrológico vigente

- *Metodología*

Se ha elaborado un listado de embalses con posible presión por navegación a motor, con la información obtenida de las resoluciones.

A este listado se le añade la masa de agua de l'Albufera, que, aunque no está incluida en las resoluciones si se tuvo en cuenta en trabajos de Inventario de presiones anteriores.

En los embalses de Balagueras y Vallbona, se utilizan los códigos de las masas de agua en las que se integran, ya que no están declarados como una masa de agua definida como embalse, están como pequeños elementos.

- *Resultados*

Se incluyen 50 actividades de deportes acuáticos a motor en el inventario, que relacionan a 50 masas de agua superficial.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	7 Deportes acuáticos a motor	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Ríos naturales	25	25
Ríos muy modificados	7	7
Ríos artificiales	0	0

Categoría y naturaleza de la masa de agua	7 Deportes acuáticos a motor	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Lago natural	0	0
Lago muy modificado	0	0
Lago muy modificado (embalse)	18	18
Lago artificial	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0
Aguas costeras naturales	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0
TOTAL	50	50
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		13%

Tabla 60. Número de presiones totales asociadas al tipo 7.- Deportes acuáticos a motor y número de masas de agua superficial vinculadas

El número de masas con este tipo de presión son 50, las cuales se indican en el mapa siguiente.



Figura 41. Masas de agua con presión por deportes acuáticos con motor.

2.1.5.5. Contaminación histórica

2.1.5.5.1. Sedimentos contaminados

Este tipo de presión corresponde con el código **9** de la Guía reporting de la UE.

- *Umbral del inventario*

En la IPH se establece que se incluirán todas las zonas con sedimentos contaminados identificadas.

- *Fuentes de información*

Las fuentes de información utilizadas han sido:

- Analíticas realizadas en el periodo 2012-2017 en los Programas de Seguimiento de Calidad de las Aguas. Información proporcionada por el Área de Calidad de las Aguas.
- Normativa de referencia:
  - ✓ Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y normas de calidad ambiental.
  - ✓ Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
  - ✓ Anexo VI. Listado de contaminantes y niveles genéricos de referencia para protección de los ecosistemas.
  - ✓ "Niveles Genéricos de Referencia (NGR). Valores (NGR) para metales y metaloides y protección de los ecosistemas aplicables a Cataluña", publicados el 9 de febrero de 2006, por la Agència de Residus de Catalunya.[1]

- *Metodología*

Se utilizan los datos de 2013 a 2017, descartando los datos analíticos anteriores ya que es a partir de 2013 cuando las determinaciones de sedimento en la CHJ se realizan en la misma fracción de análisis, 63 µm, como sugiere el Guidance Document No. 25.

Se considera que un sedimento está contaminado cuando supera la normativa que se utiliza de referencia.

- Se incluyen en el inventario las masas y parámetros que presenten un incremento de concentración en las últimas determinaciones, siguiendo lo establecido en el art.24 del R.D. 817/2015, donde se indica que se debe realizar un análisis de tendencias a largo plazo respecto de las concentraciones de las sustancias prioritarias y otros contaminantes

[1] Otra normativa que podría ser utilizada como referencia es: ORDEN de 5 de mayo de 2008, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se procede al establecimiento de los niveles genéricos de referencia para la protección de la salud humana de metales pesados y otros elementos traza en suelos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se decide aplicar los niveles de Cataluña por estar referidos a la protección de los ecosistemas.

propensas a la acumulación de los sedimentos y garantizar que no aumenten significativamente.

- Se incluyen en el inventario las masas y parámetros que presenten, en alguna analítica del periodo, una concentración superior a las Normas de calidad del R.D. 9/2005 o Niveles genéricos de calidad de la Agencia de Residus de Catalunya.

En cuanto a la delimitación de la zona con sedimentos contaminados, no se dispone de los datos por lo que se asocia al punto de muestreo.

- *Resultados*

Se inventarían 33 presiones que afectan a 31 masas de agua con presión por sedimentos contaminados, a continuación, se muestra su distribución.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	9 Sedimentos contaminados	
	Nº de presiones	Nº de masas de agua
Ríos naturales	21	20
Ríos muy modificados	1	1
Ríos artificiales	1	1
Lago natural	3	3
Lago muy modificado	3	2
Lago muy modificado (embalse)	4	4
Lago artificial	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	0
Aguas costeras naturales	0	0
Aguas costeras muy modificadas	0	0
TOTAL	33	31
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial		8%

Tabla 61. Número de presiones asociadas a sedimentos contaminados y masas de agua superficial vinculadas




Figura 42. Masas de agua con presión por sedimentos contaminados

En la figura puede observarse una mayor incidencia de este tipo de presión en los tramos bajos de los ríos Turia, Júcar y Vinalopó, siendo éstas las áreas con una mayor población y con mayor actividad industrial y agrícola.

2.1.5.6. Resumen general de Otras presiones

En la siguiente tabla se indica el número de masas relacionadas significativamente por estas presiones.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	Otras presiones sobre las aguas superficiales							
	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7	8	9
Ríos naturales	247	71	29			25		20
Ríos muy modificados	26	1	5			7		1
Ríos artificiales	2	1	0			0		1
Lago natural	13	0	0			0		3
Lago muy modificado	3	1	0			0		2
Lago muy modificado (embalse)	27	8	2			18		4
Lago artificial	1	0	0			0		0
Aguas de transición muy modificadas	4	0	0			0		0
Aguas costeras naturales	0	0	0			0		0
Aguas costeras muy modificadas	0	0	0			0		0
TOTAL	323	82	36	0	0	50	0	31
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial	83%	21%	9%	0%	0%	13%	0%	8%

5.1: Especies alóctonas y enfermedades introducidas; 5.2: Explotación / Eliminación de fauna y flora; 5.3: Vertederos controlados e incontrolados; 7: Otras presiones antropogénicas; 8: Presiones desconocidas; 9: Contaminación histórica

Tabla 62. Número de masas de agua superficial vinculadas a otros tipos de presiones (situación actual y horizonte 2027).

Como se puede ver en la tabla anterior el mayor número de masas relacionadas a otras presiones corresponde con las especies alóctonas en especial asocidas a la presencia de *Arundo donax*.

2.2. Presiones sobre las masas de agua subterránea

En los siguientes apartados se muestran los criterios adoptados para la realización del inventario de las presiones que se relacionan con las masas de agua subterráneas.

Estas presiones se han agrupado siguiendo los requisitos fijados en el documento guía para el reporting a la Unión Europea de los datos requeridos por la DMA (CE, 2016) en: fuentes de contaminación puntual, fuentes de contaminación difusa, extracciones de agua, y otras presiones sobre las aguas subterráneas.

2.2.1. Fuentes de contaminación puntual sobre aguas subterráneas

Las fuentes de contaminación puntual, de acuerdo con la guía *reporting*, se catalogan en: aguas residuales urbanas, aliviaderos, plantas industriales sometidas y no sometidas a autorización ambiental integrada, suelos contaminados, zonas de eliminación de residuos, aguas de minería, acuicultura y otras.

En la siguiente tabla se muestra la correspondencia entre la IPH, requisitos con los que se ha elaborado el inventario de presiones, y la catalogación de la guía de notificación (‘*reporting*’) de la Comisión Europea para la presión por fuentes de contaminación puntual que se localizan sobre las aguas subterráneas.

Tipo de presión Guía Reporting		Tipo de presión IPH
Puntuales	1.1 Aguas residuales urbanas	Vertidos urbanos
	1.2 Aliviaderos	Vertidos de aguas de tormenta
	1.3 Plantas IED	Vertidos industriales biodegradables y no biodegradables
	1.4 Plantas no IED	
	1.5 Suelos contaminados / Zonas industriales abandonadas	Suelos Contaminados
	1.6 Zonas para eliminación de residuos	Vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos
	1.7 Aguas de minería	Vertido de aguas de achique de minas
	1.8 Acuicultura	Vertidos de piscifactorías
	1.9 Otras	Otras fuentes puntuales significativas

Tabla 63. Catalogación del inventario de las presiones puntuales que se relacionan con las aguas subterránea, de acuerdo con la guía de notificación (‘reporting’, CE, 2022) e IPH

En nuestra demarcación no se han inventariado presiones relacionadas con los tipos de 1.6 Zonas para la eliminación de residuos y 1.8 Acuicultura, vinculadas a masas de agua subterránea.

A continuación, se comentan con detalle cada una de las presiones incluidas en fuentes de contaminación puntual.

2.2.1.1. Aguas residuales urbanas

Este tipo de presión corresponde con el código **1.1**. de la Guía reporting de la UE.

- *Umbral del inventario*

Según lo indicado en la IPH, se considerarán todos los vertidos urbanos de magnitud superior a 250 habitantes equivalentes.

- *Fuentes de información*

Las fuentes de información son las siguientes:

- Censo de vertidos de la DHJ (CV): información del Área de Calidad de las Aguas de Comisaria de Aguas de la CHJ de los vertidos autorizados y vertidos detectados en fase de autorización existentes en la Demarcación.
- Censo Nacional de vertidos (CNV): Información del último censo de vertidos autorizados remitida al Ministerio, tanto por la CHJ como por la administración hidráulica autonómica correspondiente, en este caso la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, de conformidad con el artículo 254 del RD 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico

La fecha del último Censo corresponde al 31/12/2019.

Asimismo, esta información ha sido complementada con los vertidos detectados en fase de autorización existentes en la Demarcación hasta abril de 2018.

- *Resultados*

En el inventario de presiones se han incluido 331 puntos de vertidos urbanos, que se localizan en 71 masas de agua subterránea, lo que supone un 68% del total de masas de agua.

En la siguiente tabla se muestra un análisis de los vertidos de esta categoría, clasificados por habitantes equivalentes y agrupados por provincia.

Provincia	Características	Total
Albacete	Urbano sin h.-e. asociados	19
	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	7
	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	5
	Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e.	1
	Urbano >= 50.000 h.-e.	1
Alicante	Urbano sin h.-e. asociados	34

Provincia	Características	Total
	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	51
	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	8
	Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e.	2
	Urbano >= 50.000 h.-e.	1
Castellón	Urbano sin h.-e. asociados	3
	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	35
	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	11
	Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e.	3
	Urbano >= 50.000 h.-e.	1
Cuenca	Urbano sin h.-e. asociados	11
	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	8
	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	4
	Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e.	0
	Urbano >= 50.000 h.-e.	0
Tarragona	Urbano sin h.-e. asociados	0
	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	0
	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	1
	Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e.	0
	Urbano >= 50.000 h.-e.	0
Teruel	Urbano sin h.-e. asociados	2
	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	3
	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	2
	Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e.	0
	Urbano >= 50.000 h.-e.	0
Valencia	Urbano sin h.-e. asociados	32
	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	55
	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	23
	Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e.	6
	Urbano >= 50.000 h.-e..	2

Tabla 64. Número de vertidos de aguas residuales urbanas, clasificados por habitante equivalente, que se localizan en las masas de agua subterránea.




Figura 43. Vertidos de Aguas Residuales Urbanas (hm^3/año), con vinculación a masas de agua subterránea incluidos en el inventario de presiones.

2.2.1.2. Aliviaderos

Este tipo de presión corresponde con el código **1.2.** de la Guía reporting de la UE.

- *Umbral del inventario*

No se han establecido umbrales de inventario en la IPH para los vertidos de tormenta significativos. Se ha considerado que deben incluirse en el inventario actual, todos los vertidos de los puntos de desbordamiento que se localicen en masa de agua.

- *Fuentes de información*

La fuente de información empleada ha sido, por un lado, el Censo de Vertidos (CV) y por otro la información proporcionada por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana.

- *Metodología*

Se analiza y procesa la información obtenida del CV comprobándose ubicación y relación con masa de agua mediante herramientas de sistema de información geográfica GIS, descartándose aquellos puntos que no tienen asociada masa de agua.

Se diferenciarán los registros asociados a masa de agua subterránea de los asociados a masa de agua subterránea superficial.

- *Resultados*

Se han identificado 733 puntos de desbordamiento que se ubican sobre 60 masas de agua subterránea. Cabe señalar que hay 669 puntos de desbordamiento que se

encuentran tanto en masas de agua superficial como subterránea. La distribución de puntos de desbordamiento se muestra en la siguiente figura:




Figura 44. Aliviaderos vinculados a masas de agua subterránea incluidos en el inventario de presiones.

2.2.1.3. Plantas IED

Este tipo de presión corresponde con el código **1.3** (plantas IED) de la Guía reporting de la UE.

- *Umbral del inventario*

Según lo indicado en la IPH los vertidos industriales se clasifican en industriales biodegradables y no biodegradables, no estableciéndose un umbral de inventario.

En el actual inventario se incluirán todos los vertidos de origen industrial inventariados que tengan relación con las masas de agua subterránea.

- *Fuentes de información*

La fuente de información ha sido la misma que la indicada para la presión 1.1.- Vertidos urbanos, expuesta en el apartado 2.2.2.- Aguas residuales urbanas

- *Metodología*

La metodología ha sido la misma que la indicada para la presión 1.1.- Vertidos urbanos, expuesta en el apartado 2.2.2.- Aguas residuales urbanas

Además, teniendo en cuenta la clasificación que establece la IPH, se ha analizado también los vertidos generados por actividades industriales en función de su contenido en sustancias peligrosas, pudiendo distinguirlos del resto.

- *Resultados*

Se incluyen en el inventario 2 puntos de vertido procedentes de plantas IED. Los vertidos se localizan en 2 masas de agua subterránea, lo que supone un 2% del total de masas de agua subterránea de la Demarcación.




Figura 45. Volumen y tipología de vertidos de Plantas industriales IED (hm^3/año) vinculados a masas de agua subterránea incluidos en el inventario de presiones

2.2.1.4. Plantas no IED

Este tipo de presión corresponde con el código **1.4** (plantas no IED) de la Guía reporting de la UE.

- *Umbral del inventario*

Según lo indicado en la IPH los vertidos industriales se clasifican en industriales biodegradables y no biodegradables, no estableciéndose un umbral de inventario.

En el actual inventario se incluirán todos los vertidos de origen industrial inventariados que se encuentren asociados a masa de agua superficial.

- *Fuentes de información*

La fuente de información ha sido la misma que la indicada para la presión de código 1.3.-Plantas IED, expuesta en el apartado 2.2.4.- Plantas IED.

- *Metodología*

La metodología es la misma que la indicada para la presión 1.3.- Plantas IED del apartado 2.2.4, si bien se seleccionan los expedientes de vertido de las plantas que no deben de estar controladas por la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación).

- *Resultados*

Se incluyen en el inventario un total 8 puntos de vertidos, procedentes de plantas no IED.

Los vertidos correspondientes a plantas no IED se localizan en 5 masas de agua subterránea, lo que supone un 5% del total de masas de agua subterránea de la Demarcación.




Figura 46. Volumen y tipología de vertidos de Plantas industriales no IED (hm^3/año) vinculados a masas de agua subterránea incluidos en el inventario de presiones

2.2.1.5. Suelos contaminados

Este tipo de presión corresponde con el código **1.5** de la Guía reporting de la UE.

- *Umbral del inventario*

Según lo indicado en la IPH se incluirán en el inventario todos los suelos contaminados en zona de policía. Sin embargo, se ha considerado más oportuno inventariar todos los suelos contaminados identificados.

- *Fuentes de información*

La fuente de información empleada ha sido un anticipo de la información recibida de las Comunidades Autónoma para la elaboración del Inventario Nacional de Suelos Contaminados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Actualmente se incluye información de Valencia, Madrid, Galicia, Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura y Baleares.

- *Metodología*

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente. Simplemente se adapta la información recibida a la requerida para su inclusión en el inventario de presiones. De esta manera, se incluyen en el inventario todos los suelos contaminados que se sitúan sobre masas de agua subterránea.

- *Resultados*

Se han inventariado ocho suelos contaminados en la DHJ que se ubican en 4 masas de agua subterránea. En la siguiente figura se muestra la localización de estas presiones y las masas de agua relacionadas.



Figura 47. Suelos contaminados vinculados a masas de agua subterránea incluidos en el inventario de presiones

2.2.1.6. Zonas para la eliminación de residuos

Este tipo de presión corresponde con el código **1.6** de la Guía reporting de la UE. No se ha inventariado en la Demarcación ningún vertido de este tipo.

2.2.1.7. Aguas de minería

Este tipo de presión corresponde con el código **1.7** de la Guía reporting de la UE. Se ha identificado en la Demarcación un vertido de este tipo.

- *Umbral del inventario*

Según se indica en la IPH se han inventariado los vertidos de aguas de achique de minas con un volumen superior a 100.000 m^3/ano y de pozos de mina abandonados.

- *Fuentes de información*

La fuente de información empleada ha sido el último Censo de los vertidos autorizados remitido al Ministerio, tanto por la CHJ como por la administración hidráulica autonómica correspondiente, en este caso la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, para la elaboración y mantenimiento del Censo Nacional de Vertidos (CNV), de conformidad con el artículo 254 del RD 606/2003, de 23 de mayo, por el que se

modifica el RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

- *Metodología*

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente. Simplemente se adapta la información recibida a la requerida para su inclusión en el inventario de presiones.

- *Resultados*

Tras el procesado de la información, se incluye en el inventario de presiones 1 expediente de vertido de agua de minería que supera los umbrales de significancia de la IPH, y que se ubica sobre una masa de agua subterránea. Esta masa se corresponde con la 080-200 Mancha Oriental.



Figura 48. Vertidos de aguas de minería en la DHJ vinculados a masas de agua subterránea incluidos en el inventario de presiones.

2.2.1.8. Acuicultura

Este tipo de presión corresponde con el código **1.8** de la Guía reporting de la UE. No se ha inventariado en la Demarcación ningún vertido de este tipo.

2.2.1.9. Otras fuentes puntuales significativas

Este tipo de presión corresponde con el código **1.9** de la Guía reporting de la UE. Se trata de fuentes de contaminación puntuales, procedentes de vertidos autorizados y

en fase de autorización que no vierten de forma directa a las masas superficiales o subterráneas.

- *Umbral del inventario*

No se han establecido umbrales de significancia en la IPH para otras fuentes puntuales significativas. Se ha considerado que deben incluirse en el inventario actual, otras fuentes puntuales no incluidas en categorías anteriores que afecten a masa de agua.

- *Fuentes de información*

La fuente de información ha sido la misma que la indicada para la presión 1.1.- Vertidos urbanos, expuesta en el apartado 2.2.1.- Aguas residuales urbanas

- *Metodología*

La metodología es la misma que la indicada para la presión 1.1.- Aguas residuales urbanas del apartado 2.2.2 Aguas residuales urbanas.

- *Resultados*

Se han incluido en el inventario un total de 128 vertidos asiganados a la categoría Otras fuentes puntuales significativas. Los vertidos procedentes de Otras fuentes puntuales significativas relacionan a un total de 39 masas de agua subterránea, lo que supone un 37% del total de masas de agua subterránea de la Demarcación.




Figura 49. Vertidos asociados a otras fuentes puntuales vinculados a masas de agua subterránea incluidos en el inventario de presiones.

2.2.1.10. Resumen general de Fuentes de contaminación puntual

En la siguiente tabla se indica el número de masas sobre las que se han identificado las siguientes presiones.

Tipos de presión de fuentes puntuales	Número de masas	Porcentaje sobre el total
1.1 Aguas residuales urbanas	71	68%
1.2 Aliviaderos	60	57%
1.3 Plantas IED	2	2%
1.4 Plantas no IED	5	5%
1.5 Suelos contaminados / Zonas industriales abandonadas	4	4%
1.6 Zonas para eliminación de residuos	0	0%
1.7 Aguas de minería	1	1%
1.8 Acuicultura	0	0%
1.9 Otras	39	37%

Tabla 65. Número de masas de agua subterránea con presiones inventariadas de fuentes puntuales (situación actual y horizonte 2021).

Las presiones puntuales que mayor presencia tienen sobre las masas de agua subterránea son aquellas de contaminación puntual por vertidos autorizados y en fase de autorización, procedentes de las aguas residuales urbanas y los aliviaderos.

2.2.2. Fuentes de contaminación difusa

Las presiones de fuente difusa acumuladas para cada tipo sobre las masas de agua subterránea de la Demarcación son las mismas para la situación actual y para el año 2027.

Los tipos de presiones que se clasifican como fuentes de contaminación difusa, de acuerdo con la catalogación de la guía de notificación (‘*reporting*’) de la Comisión Europea, se muestra en la siguiente tabla, así como la relación con los tipos de presión correspondientes a la IPH.

Tipo de presión Guía Reporting	Tipo de presión IPH
2.1 Escorrentía urbana / alcantarillado	
2.2 Agricultura	Actividades agrícolas – Balance de Nitrógeno
	Actividades agrícolas – Balance de Pesticidas
2.3 Forestal	Explotaciones forestales
2.4 Transporte	
2.5 Suelos contaminados / Zonas industriales abandonadas	Usos del suelo: Suelos contaminados
2.6 Vertidos no conectados a la red de saneamiento	Vertidos de núcleos urbanos y polígonos industriales sin red de saneamiento
2.7 Deposición atmosférica	
2.8 Minería	
2.9 Acuicultura	Vertidos de piscifactorías

Tipo de presión Guía Reporting	Tipo de presión IPH
2.10 Otras	

Tabla 66. Catalogación del inventario de las presiones difusas que se relacionan con las aguas subterránea, de acuerdo con la guía de notificación (‘*reporting’*, CE, 2022) e IPH

En nuestra demarcación se han inventariado presiones relacionadas con los tipos de presión 2.2 Agricultura, 2.5 Suelos contaminados y 2.6-Vertidos no conectados a la red de saneamiento.

2.2.2.1. Agricultura

Este tipo de presión corresponde con el código 2.2 de la Guía reporting de la UE.

En este apartado se incluyen los siguientes tipos de presiones según la IPH:

- Actividades agrícolas – Balance de Nitrógeno.
- Actividades agrícolas – Balance de Pesticidas.

2.2.2.1.1. Actividades agrícolas - Balance de nitrógeno

- *Umbral del inventario*

Según se indica en la IPH, se han considerado todas las actividades agrícolas, diferenciando zonas de secano y regadío, así como cultivos leñosos y herbáceos.

Se ha establecido un umbral de inventario de 25 kg/ha/año de exceso de nitrógeno aplicado.

- *Fuentes de información*

Las fuentes de información empleadas han sido:

- Superficies de Secano y Regadío. Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) del año 2014 del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento. Información disponible en el centro de descargas de la pagina web https://www.siose.es/
- Los datos provinciales del estudio Balance del nitrógeno en la agricultura española (MAPA, 2018).

- *Metodología*

Para el desarrollo de estos trabajos se ha utilizado la herramienta de GIS para la definición de la presión.

En primer lugar, se ha seleccionado la información del SIOSE referente a usos agrícolas, tanto de secano como de regadío. Dicha información se ha cruzado con la capa shape de municipios para obtener la distribución de secano y regadío dentro de los mismos.

Posteriormente, para asociar esta información de secano/regadío por municipio a masa de agua subterránea se han intersectado ambas capas shapes. De esta manera, se tiene la información de superficie de secano y regadío por municipio, que será multiplicada por el exceso de nitrógeno obtenido del balance de nitrógeno. Finalmente

se ha calculado la cantidad de exceso de nitrógeno por masa de agua (para la superficie de secano y de regadío que hay en la misma).

- *Resultados*

Tras el análisis de la información, se considera que se está produciendo presión por agricultura debida al exceso del nitrógeno aplicado en el suelo, en todas las 105 masas de agua subterránea de la demarcación.




Figura 50. Presión por agricultura debida al exceso del nitrógeno

2.2.2.1.2. Actividades agrícolas – Pesticidas

- *Umbral del inventario*

De acuerdo con laIPH, se indicarán, en su caso, los principales contaminantes emitidos, incluyendo los fitosanitarios utilizados con mayor frecuencia en las actividades agrícolas. Se ha considerado como umbral de inventario un valor de 0,01

kg/ha de sustancia activa apicada (por superficie total de la masa de agua subterránea), para considerarse que existe una presión por uso de plaguicida.

- *Fuentes de información*

La fuente de información empleada para realizar el inventario de plaguicidas empleados, han sido los "Trabajos de caracterización y modelación de procesos de contaminación por pesticidas en la DHJ. (CHJ, 2018)" realizados en los años 2016 y 2017, en colaboración, entre otros, con las siguientes universidades: Universitat Politècnica de València, Universitat Jaume I y Universidad de Castilla – La Mancha.

- *Metodología*

Se ha partido de la información del estudio CHJ 2018, en el que se analizaron los datos de dos encuestas de usos de pesticidas realizadas por el MAPAMA, y además se realizaron nuevas encuestas mediante entrevistas directas. De esta forma se obtuvieron datos de kilogramos de plaguicidas utilizados (para cada sustancia activa empleada) por municipio. Estos datos han sido el punto de partida para la evaluación de la presión difusa por plaguicidas.

En primer lugar, se han seleccionado los plaguicidas del estudio a tener en cuenta para la definición de la presión, considerándose que son los principales en el ámbito de la DHJ. Para ello, se han escodigo aquellos que se controlan en las redes de medida de calidad, tanto de aguas subterráneas como de superficiales, para los que hay datos de uso en el estudio. De esta forma, se podrá realizar un seguimiento de aquellos plaguicidas que estén generando una presión en las masas subterráneas a través de las redes de medida. Se ha realizado la asunción de que, las zonas en las que se ejerce presión están relacionados con el uso general de plaguicidas, ya que en muchas ocasiones se utilizan de forma combinada, y, además va cambiando con los años el empleo de unos u otros. Por lo que, se considera suficiente el análisis de los siguientes 19 plaguicidas que se muestran en esta tabla.

Principales plaguicidas de la DHJ:	
Aclonifen	Oxifluorfen
Cipermetrin	Pendimetalina
Clorpirifos	Pirimicarb
Dimetoato	Quinoxifen
Etoprofos	Spinosad
Glifosato	Tebuconazol
Imidacloprid	Terbutilazina
Mcpa	Tetraconazol
Metribuzina	Tiacloprid
Miclobutanil	

Tabla 67. Principales plaguicidas utilizados en la DHJ.

Para estos plaguicidas como se ha indicado anteriormente, se tienen los datos de uso (kilogramos) por municipio, los cuales se han extrapolado a masa de agua subterránea. Para ello, se han multiplicado los datos en kilogramos por municipio para

cada sustancia activa aplicada, por la superficie regada del municipio (la metodología en base a la cual se ha obtenido la superficie regada de cada municipio se describe en el anejo 3 de usos y demandas). Después, los kilogramos/hectárea que se han obtenido para cada municipio, se han distribuido proporcionalmente entre las unidades de demanda agrícola (UDA) asociadas al mismo. Finalmente, los datos de plaguicidas agrupados por UDA, se han trasladado a masa de agua subterránea a partir de la relación geográfica entre ambas.

- *Resultados*

Tras la aplicación de la metodología se han inventariado 55 masas de agua con uso de al menos un plaguicida.




Figura 51. Presiones difusas por uso de plaguicidas asociados a las masas de agua subterránea. Exceso de plaguicidas en el suelo (kg /ha/UDA).

2.2.2.2. Suelos contaminados / Zonas industriales abandonadas

Este tipo de presión corresponde con el código **2.5** de la Guía reporting de la UE.

- *Umbral del inventario*

Según lo indicado en la IPH se incluirán en el inventario todos los suelos contaminados en zona de policía. Sin embargo, se ha considerado más oportuno inventariar todos los suelos contaminados identificados.

- *Fuentes de información*

La fuente de información empleada ha sido un anticipo de la información recibida de las Comunidades Autónomas para la elaboración del Inventario Nacional de Suelos Contaminados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Actualmente se incluye información de Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura e Islas Baleares.

- *Metodología*

Se han incorporado al inventario de presiones todos los suelos contaminados para los que hay información, que se localizan sobre masas de agua subterránea.

- *Resultados*

Se han inventariado ocho suelos contaminados en la DHJ que se ubican en 4 masas de agua subterránea. En la siguiente figura se muestra la localización de estas presiones y las masas de agua relacionadas.



Figura 52. Suelos contaminados incluidos en el inventario de presiones

2.2.2.3. Vertidos no conectados a la red de saneamiento

En este apartado se incluye los vertidos urbanos y los polígonos industriales sin red de saneamiento. Este tipo de presión corresponde con el código **2.6** de la Guía reporting de la UE.

En cuanto a los vertidos de núcleos urbanos sin red de saneamiento:

- *Umbral del inventario*

Siguiendo lo indicado en la IPH, se incluirán todos los vertidos de los núcleos urbanos sin red de saneamiento identificados.

- *Fuentes de información*

La fuente de información empleada ha sido el Censo de Vertidos del Área de Calidad de las Aguas de Comisaria de Aguas de la CHJ actualizado a 31/12/2019.

- *Metodología*

Esta presión incluye la contaminación procedente de urbanizaciones sin red de saneamiento que no se consideren vertidos de escasa entidad.

Esta presión incluye la contaminación procedente de urbanizaciones sin red de saneamiento que no se consideren vertidos de escasa entidad. Se han considerado como vertidos de escasa entidad aquellos inferiores a 10.000 m³/año o 250 habitantes equivalentes, cuya presión conjunta sobre una masa de agua sea inferior a 2.000 habitantes equivalentes. Con esta premisa se realiza una consulta en el Censo de Vertidos para identificar los vertidos que superen estos valores. Por último, se parte de la base de que la naturaleza del vertido procedente de las urbanizaciones es asimilable a un agua residual de origen doméstico.

En cuanto a los vertidos industriales no conectados a la red de saneamiento:

- *Umbral del inventario*

No se especifica umbral de inventario en la IPH. Se adopta el mismo criterio que para urbanizaciones, es decir, se han inventariado todos los vertidos de polígonos industriales sin red de saneamiento.

- *Fuentes de información*

La fuente de información empleada ha sido el Censo de Vertidos del Área de Calidad de las Aguas de Comisaria de Aguas de la CHJ, actualizado a 31/12/2019.

- *Metodología*

Para la selección de los vertidos procedentes de polígonos industriales sin red de saneamiento, se ha realizado una consulta en el Censo de Vertidos de forma similar a la consulta realizada para vertidos de núcleos urbanos sin red de saneamiento, pero en este caso, sin el criterio de restricción por volumen ni por habitantes equivalentes, adoptado para los vertidos de núcleos urbanos.

- Resultados

En resumen y en total, tras el procesado de datos, se han inventariado 133 vertidos no conectados a la red de saneamiento que se ubican en 41 masas de agua subterránea, de los cuales 96 corresponden a urbanizaciones sin red de alcantarillado que se ubican en 32 masas de agua subterránea, y 37 a polígonos industriales sin red de alcantarillado situados en 21 masas.

En la siguiente figura se muestra la distribución de esta presión.




Figura 53. Urbanizaciones y Polígonos industriales sin red de alcantarillado incluidos en el inventario de presiones que se localizan sobre masas de agua subterránea.

2.2.2.4. Acuicultura

Este tipo de presión corresponde con el código **2.9** de la Guía reporting de la UE. No se ha inventariado en la Demarcación ningún vertido de este tipo.

2.2.2.5. Resumen general de fuentes de contaminación difusa

En el inventario la presión 2.6 corresponde a vertidos no conectados a red de saneamiento, tanto urbanos como de polígonos industriales, procedentes del censo de vertidos.

En la siguiente tabla se muestra un resumen general de las presiones de fuente difusa sobre las masas de agua subterránea de la Demarcación esperadas para el año 2027, que coinciden con las existentes en la actualidad.

Tipos de presión de fuente difusa	Número de masas con presión inventariada	Porcentaje sobre el total
2.1 Escorrentía urbana / alcantarillado		
2.2 Agricultura	105	100%
2.3 Forestal		
2.4 Transporte		
2.5 Suelos contaminados / Zonas industriales abandonadas	4	4%

Tipos de presión de fuente difusa	Número de masas con presión inventariada	Porcentaje sobre el total
2.6 Vertidos no conectados a red de saneamiento	41	40%
2.7 Deposición atmosférica		
2.8 Minería		
2.9 Acuicultura	0	0%
2.10 Otros (cargas ganaderas)		

Tabla 68. Número de masas de agua subterránea con presiones inventariadas de fuente difusa (situación actual y horizonte 2027).

El 100% de todas las masas de agua subterránea presentan presión por agricultura, frente al 40% de las masas que tienen presencia de vertidos no conectados a la red de saneamiento, ya sean núcleos urbanos o polígonos industriales.

2.2.3. Extracciones de agua

Al igual que se ha descrito anteriormente para las extracciones de agua en masas de agua superficiales (apartado 2.1.18) para los distintos tipos de presión por extracción y usos y, siguiendo la misma clasificación en cuanto al tipo de presión según la guía de notificación (‘reporting’) de la Comisión Europea y la IPH así como la clasificación de los distintos usos del agua según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se muestran en la siguiente tabla los datos agregados del volumen de extracción subterránea actual (2018) para cada tipo de presión, así como el número de masas relacionadas con estas presiones, indicando a qué uso pertenecen dichas extracciones de los caracterizados en el Anejo 3 – Usos y demandas de agua, de la Memoria del Plan.

Tipo de uso de agua	Código y categorías de los tipos de presión por extracción de agua según la guía del reporting	Volumen anual extraído (hm^3/año)	Número de masas relacionadas	Porcentaje sobre el total
Agropecuario - Agrícola	3.1 Agricultura	978,63	105	100%
Agropecuario - Ganadero	3.1 Agricultura	15,16	75	71%
Urbano	3.2 Abastecimiento público de agua	261,69	99	94%
Otros usos industriales. Industrial para producción de bienes de consumo no conectado	3.3 Industria	105,99	75	71%
Otros usos industriales. Industrial del ocio y el turismo	3.3 Industria	2,67	9	9%
Generación de energía eléctrica. Refrigeración de centrales térmicas, nucleares, termosolares y de biomasa[(a)]	3.4 Refrigeración	0,89	3	3%
Generación de energía eléctrica. Centrales hidroeléctricas	3.5 Generación hidroeléctrica	0	0	0%
Acuicultura	3.6 Piscifactorías	0,83	3	3%

Tabla 69. Volumen de extracción de agua sobre masas de agua subterránea (situación actual).




Figura 54. Extracciones de agua para uso agropecuario (arriba) y abastecimiento (abajo) vinculadas a masas de agua subterránea




Figura 55. Extracciones de agua para uso industrial (arriba), refrigeración (centro) y acuicultura (abajo) vinculadas a masas de agua subterránea

2.2.4. Otras presiones sobre masas de agua subterránea

A continuación, se resumen el resto de presiones significativas consideradas sobre masas de agua subterránea de la Demarcación.

El conjunto de presiones que se clasifican como *Otras*, de acuerdo con la catalogación de la guía de notificación ("*reporting"*), se muestra en la siguiente tabla, junto con la relación de tipos de presiones correspondientes a la IPH, requisitos con los que se ha elaborado el inventario de presiones.

Tipo de presión Guía Reporting		Tipo de presión IPH
	5.3 Vertederos controlados e incontrolados	Vertidos de núcleos urbanos y polígonos industriales sin red de saneamiento
	6.1 Recarga de acuíferos	Achique de minas
	6.2 Alteración del nivel o volumen de acuíferos	
	7 Otras presiones antropogénicas	
	8 Presiones desconocidas	
	9 Contaminación histórica	

Tabla 70. Catalogación del inventario de las presiones del tipo '*Otras'* que se relacionan con las aguas subterránea, de acuerdo con la guía de notificación ('*reporting'*, CE, 2022) e IPH

Dentro del conjunto de presiones Otras, en nuestra demarcación se han inventariado solamente presiones relacionadas con el tipo de presión 5.3 Vertederos controlados e incontrolados y 8 Presiones desconocidas. El tipo de presión 8, en la DHJ, se asocia a fuentes de contaminación no identificadas que dan lugar a un mal estado químico de las masas de agua subteránea.

El tipo de presión 6.1 Recarga de acuíferos, ha sido evaluado, aunque no se identificó ninguna presión asociada en el ámbito de la CHJ.

Asimismo, no se han identificado ninguna presión de los tipos 7 - Otras presiones antropogénicas y 9 – Contaminación histórica en la demarcación.

2.2.4.1. Vertederos controlados e incontrolados

Este tipo de presión corresponde con el código **5.3** de la Guía reporting de la UE. Esta presión se corresponde con los vertederos controlados e incontrolados.

- *Umbral del inventario*

Según se establece en la IPH deben incluirse las siguientes instalaciones:

"Vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos al menos los de superficie mayor a 1 ha y que se encuentren situados a una distancia inferior de un kilómetro de la masa de agua superficial más próxima, indicando si se trata de residuos peligrosos, no peligrosos o inertes."

En el inventario de presiones se han incluido todos los vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos, independientemente de la superficie ocupada por estas

instalaciones, ya que no se dispone de un dato real de superficie en la mayoría de los casos.

- *Fuentes de información*

Las fuentes de información empleadas han sido:

- Listado de vertederos de procedentes del sistema de información hidrológica de la CHJ, denominado Geshidrolan.
- Listado de actividades potencialmente contaminantes para las aguas subterráneas elaborado por el Área de Calidad de las Aguas de Comisaria de Aguas de la CHJ.
- Listado de vertederos incluidos en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR).
- Censo de Vertidos y CNV.

Además, se ha solicitado información a las Comunidades Autónomas. Se ha recibido información de los siguientes organismos:

- Castilla La Mancha: Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.
- Aragón: Servicio de Control Ambiental del Gobierno de Aragón.
- Comunidad Valenciana: Servicio de Gestión de Residuos, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana.

- *Metodología*

Se han comparado las diferentes fuentes de información con el fin de unificarla en un único listado. La comparación se realiza tanto a nivel de actividad y titular como de localización espacial por medio de herramientas GIS.

Obtenido el listado final con todas las fuentes de información se procede a realizar los filtros de inventario:

1. Se han considerado los vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos según los tipos de instalaciones indicados en el Anexo V de la IPH, Tabla 58.

Tabla 58. Relación de tipos de instalaciones de tratamiento de residuos sólidos

Tipo de instalación de tratamiento de residuos sólidos
Sin definir
Depósito controlado
Aplicación agrícola
Compostaje
Centro de recogida y transferencia
Almacenamiento
Tratamiento físico-químico
Gestión
Incineración
Tratamiento
Valorización
Chatarra
Digestión anaerobia
Selección de envases ligeros
Selección
Otros

Figura 56. Instalaciones de tratamiento de residuos sólidos consideradas. Fuente: Tabla 58, Anexo V de la IPH.

2. Como ya se ha mencionado, se ha descartado tener en cuenta el criterio de superficie establecido en la IPH al no estar disponible en muchos casos.
3. En cuanto al criterio referente a la afección a las masas de agua, *instalaciones situadas a una distancia inferior a 1 km de la masa de agua superficial*, este no se considera de aplicación en el caso de las aguas subterráneas. Por lo tanto, se han tenido en cuenta todas las instalaciones de eliminación de residuos sólidos, a excepción de las situadas en masas impermeables, las que no se encuentran todavía construidas y aquellas para los que no hay datos de ubicación.

Para cada tipo de actividad se ha considerado una presión. En los casos en los que se encuentran dos tipos de actividad incluidas en un mismo expediente por estar localizadas en una misma parcela, se incluye en el inventario una presión por cada tipo de actividad.

- *Resultados*

Se incluyen en el inventario 135 actividades de eliminación de residuos que se localizan sobre 37 masas de agua subterránea.

En la siguiente figura, se muestra la localización de las diferentes instalaciones incluidas en el inventario y sus tipologías, de acuerdo con la guía reporting.




Figura 57. Instalaciones de tratamiento de residuos sólidos que se localizan sobre masas de agua subterránea incluidos en el inventario de presiones.

Por otro lado, en la siguiente tabla se muestra la tipología de las instalaciones de residuos sólidos inventariados en la Demarcación, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 58 del Anexo V de la IPH.

Tipos de instalación de tratamiento de residuos sólidos (Anexo V IPH)	Número
Centro de recogida y transferencia	6
Chatarra	15
Compostaje	1
Depósito controlado	87
Otros	1
Selección	20
Sin definir	5

Tabla 71. Número de instalaciones de tratamiento de residuos sólidos inventariados en la CHJ.

2.2.4.2. Recarga de acuíferos

Este tipo de presión corresponde con el código **6.1** de la Guía reporting de la UE. Esta presión se corresponde con la recarga de acuíferos.

Tal y como señala la IPH, se deben identificar las siguientes recargas artificiales:

a) Vertidos a las aguas subterráneas para recarga artificial de los acuíferos.
b) Retornos de agua subterránea a la masa de agua de la cual fue extraída (por ejemplo, para lavado de áridos).
c) Recarga con aguas de achique de minas.
d) Otras recargas significativas.

Para cada recarga se señalará su situación indicando las coordenadas. Para cada recarga identificada se indicarán, cuando sea posible, los recursos de agua disponibles para la recarga artificial, indicando su origen, su régimen temporal de caudales y su calidad físico-química y bacteriológica, las tasas de recarga en dichos puntos y la composición química de las aguas introducidas, los indicadores del comportamiento hidrogeológico del acuífero a recargar, con objeto de evaluar la aptitud y respuesta del acuífero frente a las operaciones de recarga, los procedimientos y dispositivos necesarios para efectuar la recarga, ya sean superficiales (balsas, zanjas y actuaciones en cauces) o subterráneos (pozos de inyección, galerías, drenes) y la vida útil de las instalaciones de recarga.

Finalmente, se determinará el número de puntos de recarga artificial y la evolución temporal de los volúmenes de recarga para cada masa de agua subterránea.

Cabe señalar que en la DHJ actualmente no se están realizando recargas artificiales, aunque existe un expediente de achique de minas en tramitación, tal y como se expone a continuación.

2.2.4.3. Recarga con achique de minas

- *Umbral del inventario*

Según lo indicado en la IPH, se incluirán todos los puntos de recarga artificial de los acuíferos con aguas de achique de minas.

- *Fuentes de información*

La fuente de información empleada ha sido el Censo de Vertidos del Área de Calidad de las Aguas de Comisaria de Aguas de la CHJ.

- *Metodología*

Consulta en el Censo de Vertidos seleccionando como descripción de la actividad “Achique de minas”.

- *Resultados*

Realizada la consulta mencionada, se comprueba que solo existe un expediente de autorización de vertidos activo que no se encuentra en explotación. Por lo tanto, se considera que no existen presiones de este tipo actualmente en la Demarcación.

2.2.4.4. Otras presiones desconocidas

Este tipo de presión se asocia con el código **8** de la guía reporting. En la DHJ, se asocia a vertidos no identificados que dan lugar a un mal estado químico de las masas de agua subteránea.

- *Umbral del inventario*

Como umbral del inventario, se tomaron los valores umbral establecidos en el presente Plan Hidrológico, y detallados en el anejo 12 evaluación del estado de las aguas superficial y subterráneas.

- *Fuentes de información*

La fuente de información para la identificación de vertidos asociados ha sido la misma que la indicada para la presión 1.1.- Vertidos urbanos, expuesta en el apartado 2.2.2.- Aguas residuales urbanas, y los resultados de las evaluaciones de calidad de las masas de agua subterránea empleadas en la evaluación del estado químico.

- *Metodología*

Para la identificación de las presiones desconocidas se han identificado las masas de agua que presentan mal estado químico, por no superar alguno de los test del estado químico de las masas de agua subterráneas, en función de los valores umbral para las sustancias prioritarias o preferentes. El periodo analizado ha sido el 2018-2019. Se pueden consultar más detalles sobre la metodología de evaluación del test 1 en el Anejo 12.- Evaluación del estado de las aguas superficial y subterráneas.

A partir de las mismas, se han evaluado los vertidos vinculados a estas masas y se evalúa su vinculación con los contaminantes que determinan el mal estado. En el caso de no poder vincular vertidos específicos con dichas sustancias, se inventaria la presión como desconocida.

- *Resultados*

De este modo, se han identificado 3 masas con 3 presiones desconocidas: 080-143 - La Contienda de Picassent, 080-195 – Plana de Valencia Norte y 080-196 – Sierra Grossa.

2.2.4.5. Resumen general de Otras presiones

En la siguiente tabla se indica el número de masas sobre las que se ha inventariado algún tipo de presión.

Otros tipos de presión	Número de masas	Porcentaje sobre el total
5.3 Vertederos controlados e incontrolados	34	32%
6.1 Recarga de acuíferos		
6.2 Alteración del nivel o volumen de acuíferos		
7 Otras presiones antropogénicas		
8 Presiones desconocidas	3	3%
9 Contaminación histórica		

Tabla 72. Número de masas de agua subterránea con *Otras presiones* inventariadas.

Señalar que la presión 5.3 (Vertederos controlados e incontrolados) ha sido inventariada y cuantificada y se ha tenido en cuenta como una presión puntual en el apartado correspondiente. Asimismo, no se han identificado presiones correspondientes al resto de códigos.

2.3. Resumen del Inventario de presiones

Una vez dada la información en detalle de los diferentes tipos de presión y como se distribuyen en las masas de agua superficial y subterránea, se presenta un resumen del inventario de presiones indicando el número de masas afectadas para cada categoría de presión.

Categoría y naturaleza de las masas de agua	Categoría de presión				
	Puntuales	**Difusas**	**Extracción agua / Desviación flujo**	**Alteración morfológica**	**Otras**
Ríos	219	305	251	313	305
Lagos	17	47	31	30	44
Aguas de transición	3	4	1	4	4
Aguas costeras	21	6	0	22	0
Total masas de agua superficial	260	362	283	369	353
Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial	67%	93%	73%	95%	91%
Masas de agua subterránea	84	105	105	0	36
Porcentaje respecto al total de masas de agua subterránea	80	100%	100%	0%	33%

Tabla 73. Presiones sobre las masas de agua.

3. Impactos

Los indicadores de impacto muestran las consecuencias de los cambios en el estado del medioambiente o en la población.

El inventario de impactos, efectivamente reconocidos, debe ser actualizado tomando en consideración los resultados del seguimiento del estado de las masas de agua. La sistematización requerida para la presentación de los impactos, que no se detalla en la IPH, responde a la dada en el anexo IV del RD 1159/2021, por el que se modifica el RD 907/2007 por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. En la siguiente tabla se muestran los tipos de impactos recogidos en dicho anexo, si bien se ha añadido para algún impacto otras situaciones para su reconocimiento.

Tipo de impacto	Masas de agua sobre la que es relevante	Situación que permite reconocer el impacto
ACID - Acidificación-	Superficiales y subterráneas	Masa de agua con el pH fuera del rango del buen estado.
CHEM – Contaminación química	Superficiales y subterráneas	Masa de agua en mal estado químico
ECOS – Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea	Subterráneas	Diagnóstico reporting Directiva hábitats
HHYC – Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Superficiales	Diagnóstico hidromorfológico de la masa de agua
HMOC – Alteraciones de hábitat por cambios morfológicos, incluida la conectividad	Superficiales	Diagnóstico hidromorfológico de la masa de agua
INTR – Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	Subterráneas	Concentración de cloruros y sulfatos*

Tipo de impacto	Masas de agua sobre la que es relevante	Situación que permite reconocer el impacto
LITT – Acumulación de basura reconocida en las Estrategias Marinas	Superficiales	Presencia de basuras
LOWT – Descenso piezométrico por extracción	Subterráneas	Masa de agua en mal estado cuantitativo según el test de balance hídrico
MICR – Contaminación microbiológica	Superficiales y subterráneas	Presencia de contaminación microbiológica
NUTR – Contaminación por nutrientes	Superficiales y subterráneas	Diagnóstico nutrientes en la masa de agua
ORGA – Contaminación orgánica	Superficiales y subterráneas	Presencia de contaminación orgánica
OTHE – Otro tipo de impacto significativo	Superficiales y subterráneas	
QUAL – Disminución de la calidad del agua superficial asociada por impacto químico o cuantitativo	Subterráneas	Diagnóstico del estado de la masa de agua superficial afectada
SALI – Intrusión o contaminación salina	Superficiales y subterráneas	Concentración de cloruros, sulfatos, conductividad y sodio**
TEMP – Elevación de la temperatura	Superficiales	Medición de la temperatura
UNKN - Desconocido	Superficiales y subterráneas	A documentar en todas las masas en riesgo sin impacto identificado

*Se incluyen los sulfatos
**Se incluyen los sulfatos, conductividad y sodio

Tabla 74. Tipos de Impactos a inventariar sobre las masas de agua

Teniendo en cuenta lo anterior, la información referida a los impactos registrados sobre las masas de agua superficial y subterránea, recogida en el Plan Hidrológico vigente, ha sido actualizada por la Confederación Hidrográfica del Júcar a partir de los datos aportados por los programas de seguimiento del estado de las masas de agua y de la información complementaria disponible que se ha considerado relevante.

A continuación, se describe la metodología empleada y los resultados obtenidos en la evaluación de los impactos identificados sobre las masas de agua superficial y los impactos identificados sobre las masas de agua subterránea.

3.1. Impactos sobre las masas de agua superficial

En los siguientes apartados se muestran los criterios adoptados para la identificación de los impactos que afectan a las masas de agua superficiales.

Estos impactos se han agrupado siguiendo lo indicado en el anexo IV del RD 1159/2021 relativos a masas de agua superficial correspondientes a: Acidificación (ACID), Contaminación química (CHEM), Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos (HHYC), Alteraciones de hábitat por cambios morfológicos incluida la conectividad (HMOC), Contaminación microbiológica (MICRO), Contaminación por

nutrientes (NUTR), Contaminación orgánica (ORGA), Contaminación salina (SALI), Impacto desconocido (UNKN) y Otro Impacto significativo (OTHE).

Cabe señalar que no se dispone de información para evaluar todos los impactos en todas las categorías de masa de agua superficial, ya que en alguno no aplica el impacto. En la siguiente tabla se muestra los impactos analizados por categoría de masa de agua:

Categoría masa de agua superficial	ACID	CHEM	HHYC	HMOC	MICRO	NUTR	ORG	SALI	UNKN	OTHE
Ríos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lago (embalse)		X	X		X	X			X	X
Lago (no embalse)	X	X	X		X	X			X	X
Aguas de transición		X			X	X			X	X
Aguas costeras		X			X	X			X	X
Aguas costeras (puertos)		X			X	X	X		X	X

Tabla 75. Impactos analizados según la categoría de masa de agua superficial.

- *Fuentes de información*

Las fuentes principales de información empleadas para la evaluación de impactos han sido los resultados obtenidos de los programas de seguimiento establecidos en la DHJ para la evaluación del estado de las aguas superficiales según lo establecido en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

La información ha sido facilitada por el área de Calidad de las Aguas de la Comisaria de Aguas de la CHJ, en lo que respecta a las aguas superficiales continentales y por la Dirección General del Agua de la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio climático y Desarrollo Rural, Generalitat Valenciana, en lo que respecta a las aguas de transición y costeras. El periodo de análisis ha sido el 2014-2019 si bien para masas de agua costeras y de transición se emplean también evaluaciones de años anteriores.

3.1.1. Acidificación (ACID)

El estado de acidificación es uno de los elementos de calidad químicos y fisicoquímicos de soporte a los elementos de calidad biológicos para la evaluación del estado y potencial ecológico, de acuerdo al RD 817/2015, de 11 de septiembre, para las masas de agua de la categoría ríos y categoría lagos, tal y como se expone en el Capítulo I de Evaluación del estado ecológico, artículos 10 y 11.

- *Metodología*

La identificación de la existencia de impacto por acidificación se ha realizado a partir de los resultados del análisis del parámetro de pH empleado como indicador del estado de acidificación en la valoración de los elementos de calidad físico-químicos para la evaluación del estado/potencial ecológico facilitados por el área de Calidad de las Aguas de la Comisaría de Aguas de la CHJ hasta el informe de seguimiento 2019. En octubre de 2020 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) publica la "*Guía para la evaluación del estado de las aguas superficiales y subterráneas*" (MITERD, 2021) en la que se indica que su uso podrá exceptuarse debido a que por su variabilidad no es un buen indicador del estado en ríos. Es por ello que en la evaluación del estado de ríos no ha sido considerado. Sin embargo, se tomará para la identificación de este tipo de impactos dado que se dispone del dato del periodo 2014-2019.

Únicamente se ha podido evaluar el impacto en las masas de agua superficial clasificadas en la categoría ríos y lagos (no embalses). El periodo de análisis ha sido el 2014-2019. El criterio adoptado para clasificar la masa de agua como "impactada" o "no impactada" se ha realizado con base en las determinaciones de pH y con las evaluaciones de calidad establecidas en el RD 817/2015. Si la evaluación es moderada, según la clasificación para determinar el estado/potencial ecológico, la masa de agua estaría impactada.

En el caso de las masas de agua superficial de categoría lagos por ser masas muy modificadas por embalses, asimilables a lagos, al no haberse establecido los límites de clase de estado en el RD 817/2015 de 11 de septiembre, no se podido evaluar el impacto en este tipo de masas, pese a que es un parámetro que actualmente se mide en la red de seguimiento.

En aguas de transición y costeras no aplica la valoración de este indicador. Según la DMA en este tipo de masas no se contempla el estado de acidificación como indicador de calidad.

- *Resultados*

Tras el análisis de los resultados, no se ha identificado ninguna masa de agua de categoría río o lago con impacto por acidificación.




Figura 58. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por acidificación

3.1.2. Contaminación química (CHEM)

Los contaminantes específicos y las sustancias preferentes son uno de los elementos de calidad químicos y fisicoquímicos de soporte a los elementos de calidad biológicos para la evaluación del estado y potencial ecológico, de acuerdo al RD 817/2015, de 11 de septiembre, para las masas de agua de la categoría ríos, lagos, aguas de transición y aguas costeras, tal y como se expone en el Capítulo I de Evaluación del estado ecológico, artículos 10 - 13. Estos contaminantes específicos quedan definidos en los anexos V y VI del citado RD. El ámbito de aplicación de las sustancias preferentes es todo el territorio español y sus NCA se recogen en el Anexo V del RD 817/2015. Los contaminantes específicos de cuenca se regulan a través de una NCA local que tiene que ser calculada en cada demarcación hidrográfica con el procedimiento descrito en el Anexo VII del RD 817/2015 y su ámbito de aplicación es el territorio de la demarcación. Los contaminantes específicos y sus NCA-MA para la Demarcación Hidrográfica del Júcar quedan recogidos en el apéndice 3 de la normativa del Plan hidrológico de cuenca 2022-2027.

Por otro lado, las sustancias prioritarias y otros contaminantes recogidos en el anexo IV son aquellos contaminantes químicos analizados para la evaluación del estado químico, tal y como se expone en el Capítulo I de Evaluación del estado químico.

- *Metodología*

La evaluación del impacto debido a la contaminación química se realiza a partir de la evaluación de las sustancias preferentes y los contaminantes específicos utilizados

como indicadores físico-químicos para la evaluación del estado/potencial ecológico y los resultados de la evaluación del estado químico.

El criterio adoptado para clasificar la masa de agua como “impactada” o “no impactada” ha sido, si el resultado de la valoración del estado químico o en la valoración de los indicadores físico-químicos por sustancias preferentes y/o contaminantes específicos resulta como “no alcanza el buen estado” se considerará que la masa de agua está impactada.

Para las masas de agua superficial de la categoría ríos y lagos la fuente de información utilizada ha sido los resultados facilitados por el área de Calidad de las Aguas de la Comisaría de Aguas de la CHJ empleados en la valoración del estado de estas masas de agua. El periodo evaluado ha sido: 2014-2019. Estos datos pueden ser consultados en el Anejo 12.- Evaluación del estado de las aguas superficial y subterráneas del Plan Hidrológico del Júcar.

Para las masas de agua superficial de la categoría transición y costeras, la fuente de información utilizada ha sido los resultados facilitados por la Dirección General del Agua de la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio climático y Desarrollo Rural en marzo del 2021, correspondiendo al periodo 2014-2019 si bien en algunos casos se emplean también evaluaciones de años anteriores.

- *Resultados*

Las masas de agua que presentan impacto químico son 71 masas, siendo 63 de categoría río, 7 lagos (incluye embalses) y 1 de transición. Las masas que no alcanzan el buen estado químico y físico-químico debido a contaminantes específicos, y sus incumplimientos pueden consultarse en el anejo 12.- Evaluación del estado de las masas de agua superficial y subterránea.

Los impactos químicos en las masas de agua de categoría río se producen por sustancias preferentes como el cadmio, selenio, cipermetrina, cloropirifós, DEPH, endosulfán, isoproturón, terbutrina y níquel y plomo y sus compuestos y contaminantes específicos de cuenca como el AMPA, glifosato, imazalil y tiabendazol. En las masas de agua de categoría lago se producen por las sustancias como DEPH, selenio y níquel y sus compuestos.

En relación con las aguas de transición, la masa impactada es la T0302- Salinas de Santa Pola por el incumplimiento de indenopireno+benzo(ghi)perileno.

La mayoría de las masas afectadas por contaminación química en agua se localizan en las cuencas bajas de la Demarcación, si bien también se detectan impactos en tramos más altos como el río Alfambra, rambla Aceña, río Verd, tramo del Júcar desde el arroyo Ledaña a Alcalá del Júcar, río Magro aguas arriba del embalse de Forata, Canal de María Cristina, barranco de Barxeta, río Albaida aguas arriba del embalse de Bellús, río Serpis aguas arriba del embalse de Beniarrés y río Montnegre aguas arriba del embalse de Tibi.



Figura 59. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por contaminación química

3.1.3. Alteraciones de hábitats por cambios hidrológicos (HHYC)

Mediante la evaluación de este impacto se pretende identificar aquellas masas de agua superficiales de la categoría río que pueden sufrir una alteración del hábitat como consecuencia de las alteraciones del régimen hidrológico. Para ello se han evaluado los siguientes indicadores:

- Caudal e hidrodinámica (caudales líquidos), tanto para ríos permanentes como ríos temporales, incluidos los efímeros.
- Conexión con masas de agua subterránea, tanto para ríos permanentes como ríos temporales, incluidos los efímeros.

Para el procedimiento de cálculo y valoración de estado de estos índices se han seguido los criterios establecidos en los documentos de actualización del protocolo de caracterización hidromorfológica de masas de agua de la categoría ríos, tanto para permanentes como efímeras, de su protocolo para el cálculo de métricas, así como las excels de valoración publicados en abril de 2019 por el MITECO y disponibles en su página web.

- “Protocolo de caracterización hidromorfológica de masas de agua de la categoría ríos”. Código: M-R-HMF-2019. MITECO, 2019
- “Protocolo para el cálculo de métricas de los indicadores hidromorfológicos de las masas de agua categoría río”. Código: MET-R-HMF-2019. MITECO, 2019b

Las evaluaciones obtenidas con el protocolo serán consideradas en la evaluación del estado hidromorfológico de las masas de agua y además se emplearán como apoyo para la detección de impactos.

- *Metodología*

  Caudal e hidrodinámica

Para la evaluación del indicador de Caudal e Hidrodinámica, se ha seguido la metodología establecida en el Protocolo de caracterización hidromorfológica (en adelante protocolo HMF) según lo establecido en el apartado 2.2 *Posibles fuentes de alteración del régimen hidrológico*. Además, se han analizado las principales presiones hidrológicas de la Demarcación.

Para las masas de agua permanentes o temporales (no efímeras) para evaluar la alteración hidrológica se han utilizado los indicadores del protocolo hidromorfológico ICAH1 (Embalses: alteraciones de aportaciones), ICAH2 (Embalses: laminación), ICAH3 (Hidroeléctricas: Hidrópicos), ICAH4 (Impermeabilización suelo), ICAH5 (Vertidos) e ICAH6 (Derivaciones y retornos de regadío).

Calculados los ICAHs, se procede a la valoración de los resultados obtenidos en la determinación de cada uno de ellos. Según lo establecido en el protocolo para el cálculo de métricas, los ICAH1 y ICAH3 se corrigen caso a caso analizando el grado de implantación y cumplimiento de los caudales ecológicos conforme a los informes anuales de seguimiento del Plan hidrológico del Júcar.

Una vez obtenida la valoración de todos los ICAHS se calcula el grado de naturalidad del régimen hidrológico mediante la suma ponderada de todos los indicadores.

Para las masas de agua efímeras el procedimiento para el cálculo y valoración es similar al de las masas permanentes a excepción que, en este caso, tal y como indica el protocolo no se evalúa el ICAH2 (Embalses: laminación) y ICAH3 (Hidroeléctricas: Hidrópicos). Una vez obtenida la valoración de los ICAHS a considerar en estas masas, se calcula el grado de naturalidad del régimen hidrológico mediante la suma ponderada de todos los indicadores.

En octubre de 2020 se publicó en la página web del MITERD la "*Guía para la evaluación del estado de las aguas superficiales y subterráneas*". En esta guía se establecen los límites de cambios de clase (LCC) para los indicadores indirectos de hábitat (IIdH) que son los parámetros evaluados para la caracterización hidromorfológica del protocolo, siendo el LCC bueno/moderado de 6,6. Por tanto, consideramos que una masa de agua está impactada hidrológicamente si el valor de la suma ponderada de todos los indicadores está por debajo del 66% de máxima puntuación ponderada, estableciéndose por tanto el límite en 4,62 para masas de agua permanentes o temporales (no efímeras) y 3,96 para masas de agua efímeras.

Además de las masas impactadas que resulten de la metodología expuesta, dado que el protocolo tiene ciertas carencias y unido al gran conocimiento que se dispone de las presiones y problemática de la Demarcación, se han identificado de forma cualitativa

otros impactos por alteración hidrológica debido a la gestión del recurso según las siguientes tipologías:

- Regulación de embalses
- Usos hidroeléctricos
- Extracción de aguas superficiales
- Extracción de aguas subterráneas

La regulación de embalses es una gestión del recurso necesaria para poder atender las demandas que hay en el ámbito de la demarcación. No obstante, esta regulación produce, en mayor o menor medida, la inversión del régimen hidrológico estacional, así como la laminación de puntas pudiendo quedar un régimen plano. Esta alteración del régimen por la regulación de los embalses, no la recoge el ICAH1 (Embalses: alteraciones de aportaciones) puesto que este indicador realiza el análisis con datos medios anuales. Por ello se ha hecho una evaluación cualitativa obteniendo los hidrogramas generados aguas abajo de los embalses para identificar aquellos tramos de ríos con una inversión del régimen hidrológico claramente marcada. La implantación efectiva de un régimen de caudales adecuado es imprescindible para evitar en mayor medida esta afección. Las alteraciones que se han identificado en este caso pueden estar cumpliendo con el régimen de caudales establecido, pero transforman el hidrograma de forma considerable poniendo de manifiesto la necesidad de una gestión más armonizada con el régimen natural, como ocurre en los embalses de Alarcón o Contreras. Este tipo de alteración se ha identificado aguas abajo de los principales embalses de la demarcación pudiendo afectar a una o varias masas de agua río abajo.

Por otra parte, el protocolo sólo recoge la posible afección que producen las centrales a pie de presa, dejando fuera las centrales de derivación. Los usos hidroeléctricos, tienen dos formas de producir una alteración hidrológica; por una parte, la relacionada con las centrales en derivación, que pueden producir una extracción de agua en el cauce afectando a varios kilómetros de río hasta que el agua es devuelta tras el turbinado. Por otra parte, está la producida por los pulsos de agua turbinada que introducen en el hidrograma las típicas formas de “dientes de sierra” en el mismo. En este caso también se han identificado de forma cualitativa los impactos más importantes asociados a este uso. Esto ocurre por ejemplo en el río Mijares y en el tramo alto del río Júcar.

El protocolo recoge de manera muy grosera la posible afección por derivaciones y/o retornos, ya que lo calcula con una relación entre la superficie de regadío de la cuenca y la superficie de la cuenca vertiente, no siendo los resultados muy próximos a la realidad ya que no considera una gran cantidad de masas afectadas por estas presiones. Es por ello que se ha identificado el impacto por extracciones de agua superficial que puede llegar a producir flujos de agua efímeros en tramos de río incluso por debajo del caudal mínimo establecido. En algunos casos no cuentan con un punto de seguimiento de caudales ecológicos y se desconoce de forma cuantitativa la magnitud del impacto. Esto ocurre por ejemplo en el río Sénia, aguas abajo del azud

de San Pere y presa del Martinet, río Palancia (aguas arriba el embalse del Regajo y aguas arriba del embalse de Algar), rio Albaida aguas abajo del embalse de Bellús, tramo bajo de los ríos Serpis, Guadalest y Amadorio. Para realizar este análisis, se ha considerado tanto la magnitud de la presión por extracciones consultando el inventario de presiones, como información proporcionada por modelos en los que se obtienen índices de alteración hidrológica (IAH) comparando el régimen natural obtenido con el modelo Patrical (Precipitación Aportación en Tramos de Red Integrados con Calidad del Agua ((Pérez-Martin, M.A., 2005 y Pérez-Martín, M.A. y otros, 2014)) con el régimen alterado obtenido por modelo RREA (modelo de respuesta Rápida de Estado Ambiental (GIRH-UPV, 2018)).

Conexión con masas de agua subterránea

El impacto por extracción de agua subterránea produce una alteración del régimen hidrológico por la pérdida de la relación río-acuífero. El protocolo hidromorfológico recoge el indicador del grado de alteración de la conexión de la masa superficial con la masa subterránea y plantea una valoración cualitativa. El criterio que se ha considerado para evaluar este indicador y las masas impactadas por el mismo ha sido el siguiente:

- Grado de alteración alto: masas de agua superficiales no artificiales con una relación río-acuífero ganadora o desconocida y asociadas a las tres zonas con mayor explotación subterránea de la demarcación, siendo estas masas subterráneas: 080-200.- Mancha Oriental, 080-133.- Requena-Utiel y 080.-160.- Villena-Beneixama, y donde es conocida la importante afección producida a las masas de agua superficiales. Estas masas de agua subterráneas tienen estado cuantitativo malo.
- Grado de alteración moderado: masas de agua superficiales no artificiales con una relación río-acuífero ganadora en más del 60% de la longitud de la masa superficial y cuya masa de agua subterránea asociada tenga estado cuantitativo malo. Esto se da en masas de agua superficiales situadas sobre las masas de agua subterránea son 080-0130B.- Segorbe-Quart, 080-131.- Llíria-Casinos y 080-196.- Sierra Grossa.
- Grado de alteración bajo: el resto de masas de agua superficiales que no cumplen los criterios anteriores.

Se han considerado como masas de agua impactadas las que tienen un grado de alteración alto o moderado.

Resultados

En base a la metodología anteriormente descrita y las consideraciones asumidas se han detectado 111 masas de agua impactadas por alteraciones de hábitats por cambios hidrológicos.

La localización de las masas de agua impactadas por alteraciones de hábitats por cambios hidrológicos así cómo sus causas se presentan en las siguientes figuras:




Figura 60. Masas de agua superficial impactadas por alteraciones de hábitats por cambios hidrológicos.

3.1.4. Alteraciones de hábitats por cambios morfológicos (HMOC)

Mediante la evaluación de este impacto se pretende identificar aquellas masas de agua superficiales de la categoría río que pueden sufrir una alteración del hábitat como consecuencia de los cambios de las condiciones morfológicas del cauce y las alteraciones de la continuidad del río.

El impacto HMOC total incluye tres impactos morfológicos que se explican en este apartado: alteraciones morfológicas debidas a continuidad (HMOC-conectividad), debidas a vegetación de ribera (HMOC-ribera) y debidas a lecho (HMOC-lecho)

La fuente de información son los resultados facilitados por el área de Calidad de las Aguas de Comisaria de Aguas de la CHJ y empleados en la evaluación del estado hidromorfológico de las masas de agua en el presente ciclo de planificación, con periodo 2014-2019. La evaluación del estado hidromorfológico se basa en el Protocolo de caracterización hidromorfológica (MITECO, 2019) donde se calculan 6 indices. Esta metodología planteada en el protocolo establece diferencias entre masas de agua permanentes o temporales con fauna piscícola y vegetación de ribera y las masas efímeras o temporales sin fauna piscícola ni vegetación de ribera definida. Como criterio general, las masas caracterizadas por tener temporalidad permanente, temporal e intermitente se han evaluado conforme a la metodología para ríos permanentes. Las masas caracterizadas por tener temporalidad efímera se han evaluado conforme a la metodología para ríos efímeros. No obstante, para algún caso de masas con temporalidad intermitente, dada la amplia horquilla de su frecuencia de flujo (100-300 días), en aquellos casos en que se asemejan más a una masa efímera que a una permanente, se han evaluado conforme a la metodología de ríos efímeros.

En la “Guía para la evaluación del estado de las aguas superficiales y subterráneas” se establecen los límites de cambios de clase (LCC) para los indicadores indirectos de hábitat (IIdH) que son los parámetros evaluados para la caracterización hidromorfológica del protocolo, siendo el LCC bueno/moderado de 6,6. Por ello, este es el valor utilizado para considerar si una masa está o no impactada.

3.1.4.1. Alteraciones morfológicas de la continuidad del río

Para evaluar el impacto por alteración morfológicas de la continuidad del río se emplea el índice 3.- Continuidad del protocolo y empleado para la evaluación del estado hidromorfológico de las masas de agua superficiales de categoría río y su metodología de evaluación se establece en el Protocolo de caracterización hidromorfológica (MITECO, 2019).

Esta metodología establecida por el protocolo de caracterización hidromorfológica es muy detallada y extensa y tiene como requerimiento una completa caracterización de las dimensiones y características de los obstáculos identificados, estableciendo su efecto sobre la permeabilidad en ascenso y descenso y, aportando su índice de franqueabilidad, índice de compartimentación (IC) e índice de continuidad longitudinal (ICL).

Durante este ciclo de planificación 2016-2021 se ha trabajado en mejorar el inventario de azudes de la demarcación. Además, desde la Dirección General del Agua se ha elaborado durante estos años un inventario de obstáculos que incluye tanto barreras transversales como obras longitudinales de defensa. Los resultados de estos trabajos han servido para la actualización de las presiones por azudes y se han empleado para el cálculo de la conectividad del protocolo hidromorfológico. A pesar de esto, se indica que la caracterización de los obstáculos no es del todo precisa para poder cumplir todo lo estrictamente exigido por el Protocolo, por lo que para tener un análisis de conectividad con mayor confianza es necesario mejorar y ampliar la información de partida. Para ello, será necesario realizar importantes trabajos de campo. Estas mejoras en la caracterización de obstáculos del inventario se espera que puedan ser incorporadas a la versión consolidada del Plan Hidrológico del Júcar 2022-2027.

Con la información disponible hasta el momento se ha evaluado la continuidad longitudinal de las masas de agua, si bien es necesario mejorar su confianza.

3.1.4.1.1. Caracterización de la continuidad para masas permanentes o temporales con fauna piscícola y vegetación de ribera

El proceso se realiza en tres pasos:

- Primero, se obtiene el índice de franqueabilidad de cada obstáculo.
- A continuación, se obtiene el índice de continuidad, que agrega los índices de franqueabilidad y los relaciona con la longitud de la masa.

- Finalmente, se obtiene el índice de continuidad longitudinal, que relaciona el índice de franqueabilidad con las especies de peces presentes en la masa.

3.1.4.1.2. Procedimiento de obtención del índice de franqueabilidad

En el Protocolo de caracterización hidromorfológica de masas de agua de la categoría río se establece que el índice de franqueabilidad se ha de calcular para todos los tipos de obstáculos transversales existentes (saltos verticales, obstáculos mixtos y pasos sobre paramento). No se han considerado los pasos entubados por el bajo nivel de confianza de la caracterización actual.

Dado que no se dispone de todos los datos necesarios, se ha asumido que la altura total del obstáculo es la misma que la altura de salto y para aquellos azudes que no disponen de este dato se ha empleado la anchura de coronación.

Ascenso

Grupo Ascenso	Umbrales o valores limitantes (en m o m/s)		Observaciones
Grupo 1_A (Valor 0 ó 10 en función de los siguientes límites)	Altura del salto (S), en m	≤1	Se toma el valor menor de la comparación con ambos parámetros. Si solo se tiene uno de ellos se realiza con ese
	Anchura en coronación (W), en m	≤0,5	
Grupo 2_A (Valor 0 ó 10 en función de los siguientes límites)	Altura del salto (S), en m	≤0,5	Se toma el valor menor de la comparación con ambos parámetros. Si solo se tiene uno de ellos se realiza con ese
	Anchura en coronación (W), en m	≤0,5	
Grupo 3_A (Valor 0 ó 10 en función de los siguientes límites)	Altura del salto (S), en m	≤0,2	Se toma el valor menor de la comparación con ambos parámetros. Si solo se tiene uno de ellos se realiza con ese
	Anchura en coronación (W), en m	≤0,5	

Tabla 76. Umbrales o valores limitantes (en m o m/s) para grupo Ascenso

Descenso (solo aplicable si tiene datos de altura)

Grupo Descenso	Umbrales o valores limitantes (en m o m/s)	
Grupo 1_D (Valor 0 ó 10 en función de los siguientes límites)	Altura del salto (S), en m	≤3
Grupo 2_D (Valor 0 ó 10 en función de los siguientes límites)	Altura del salto (S), en m	≤2
Grupo 3_D (Valor 0 ó 10 en función de los siguientes límites)	Altura del salto (S), en m	≤2

Tabla 77. Umbrales o valores limitantes (en m o m/s) para grupo Descenso

Índice de franqueabilidad del obstáculo (solo cuando hay ascenso y descenso)

$$Grupo\ 1\ (G1) = G1_A \times 0{,}7 + G1_D \times 0{,}3$$

$$Grupo\ 2\ (G2) = G2_A \times 0{,}7 + G2_D \times 0{,}3$$

$$Grupo\ 3\ (G3) = G3_A \times 0{,}5 + G3_D \times 0{,}5$$

$$I = \frac{G1 + G2 + G3}{3}$$

Índice de franqueabilidad del obstáculo (cuando solo hay ascenso)

$$G1 = G1_A$$

$$G2 = G2_A$$

$$G3 = G3_A$$

$$I = \frac{G1 + G2 + G3}{3}$$

Valores próximos a 10 del índice de franqueabilidad indican que el obstáculo es franqueable para la mayor parte de los peces en la mayor parte del año y valores próximos a cero significan que el obstáculo es infranqueable para la mayor parte de los peces en cualquier época del año.

3.1.4.1.3. Cálculo del índice de compartimentación (IC)

Para analizar el grado de compartimentación o fragmentación de un curso fluvial, una cuenca o, en este protocolo, sobre una masa de agua, se calcula el denominado Índice de compartimentación (IC).

Este índice relaciona el Índice de efecto de franqueabilidad global medio de las barreras (∑IF/N) del tramo analizado con la distancia media entre obstáculos (LT/N). A mayor valor del índice mayor grado de compartimentación.

$$IC = \frac{\frac{\sum(10 - IF)}{N}}{\frac{L_T}{N}} = \frac{\sum(10 - IF)}{L_T}$$

Donde,

LT = Longitud de la masa de agua considerada (km)
N = Número obstáculos transversales existentes
∑IF = Suma de los índices de franqueabilidad de los obstáculos existentes

Para el cálculo de la conectividad se ha seguido el siguiente esquema de decisiones.

Presencia de IF en obstáculos de la masa	Resultado del estudio del tipo de obstáculos en la masa	IC
Masa con obstáculos con IF	Todos los obstáculos presentan IF	Cálculo según lo establecido en el PHMF
	No todos los obstáculos presentan IF	
Masa sin obstáculos con IF	Sin presencia de obstáculos en la masa	IC = 0
	Los únicos obstáculos en la masa son cruces con vial	Sin información suficiente. Con objeto de generar un valor para la caracterización de la continuidad con grado de confianza bajo se asigna IC = 0
	Presencia de obstáculos distintos a cruces con vial	

Tabla 78. Esquema de cálculo del índice de conectividad

3.1.4.1.4. Cálculo del coeficiente de prioridad de las especies piscícolas en la masa de agua (∑Ki)

La continuidad longitudinal la masa de agua vendrá determinada por su fragmentación y el grado de impacto que esta produzca sobre la comunidad de peces existente, por lo que es necesario introducir un nuevo parámetro que evalúe este grado de afectación a través del denominado *Coeficiente de prioridad* para las especies presentes (k_i).

La asignación del valor de k_i para las distintas especies presentes en España se ha realizado siguiendo lo establecido en el Protocolo de Caracterización Hidromorfológica de las masas de agua de la categoría ríos y se describe en la siguiente tabla:

Especie	Ki	Especie	Ki
Achondrostoma arcasii	20,25	Lepomis gibbosus	0
Achondrostoma salmantinum	22,56	Liza aurata	4
Acipenser sturio	49	Liza ramada	4
Alburnus alburnus	0	Luciobarbus bocagei	30,25
Alosa alosa	42,25	Luciobarbus comizo	30,25
Alosa fallax	42,25	Luciobarbus graellsi	30,25
Ameiurus melas	0	Luciobarbus graellsii	30,25
Anaecypris hispanica	22,56	Luciobarbus guiraonis	27,56
Anguilla anguilla	45,56	Luciobarbus microcephalus	30,25
Aphanius baeticus	16	Luciobarbus sclateri	27,56
Aphanius iberus	14,06	Micropterus salmoides	0
Atherina boyeri	6,25	Mugil cephalus	4
Australoheros facetus	0	Oncorhynchus mykiss	0
Barbatula barbatula	4,5	Parachondrostoma arrigonis	36
Barbatula quignardi	12,25	Parachondrostoma miegii	30,25
Barbus bocagei	30,25	Parachondrostoma turiense	33,06
Barbus comizo	30,25	Perca fluviatilis	0
Barbus guiraoni	27,56	Petromyzon marinus	42,25
Barbus haasi	20,25	Phoxinus bigerri	16
Barbus microcephalu	30,25	Pseudochondrostoma duriense	30,25
Carassius	4,5	Pseudochondrostoma polylepis	30,25
Carassius auratus	4,5	Pseudochondrostoma willkommii	20,25
Carassius carassius	4,5	Pseudorasbora parva	0
Chelon labrosus	4	Rutilus rutilus	0
Chondrostoma arrigonis	36	Salaria fluviatilis	14,06
Chondrostoma miegii	30,25	Salmo salar	45,56
Chondrostoma polylepis	30,25	Salmo trutta	30,25
Chondrostoma turiense	33,06	Salvelinus fontinalis	0
Cobitis calderoni	14,06	Sander lucioperca	0
Cobitis paludica	12,25	Scardinius erythrophthalmus	0
Cobitis vettonica	14,06	Silurus glanis	0
Cottus aturi	16	Sin peces	0
Cottus hispaniolensis	16	Squalius alburnoides	18,06
Cyprinus carpio	0	Squalius carolitertii	33,06
Dicentrarchus labrax	4	Squalius castellanus	36
Esox lucius	0	Squalius cephalus	25
flesus LC	4	Squalius laietanus	30,25
Gambusia holbrooki	0	Squalius palaciosi	25
Gasterosteus aculeatus	14,06	Squalius pyrenaicus	30,25

Especie	Ki	Especie	Ki
Gobio lozanoi	16	Squalius valentinus	18,06
Iberochondrostoma lemmingii	20,25	Syngnathus abaster	4
Iberochondrostoma oretanum	25	Tinca tinca	9
Ictalurus punctatus	0	Valencia hispanica	16
Lampetra planeri	16		

Tabla 79. Asignación del valor de ki para las distintas especies

Para la identificación de las especies presentes en las masas de agua se ha realizado una revisión de la información piscícola disponible en diversos inventarios, contactando tanto con organismos nacionales como autonómicos. Dada la escasez de datos y su variedad tanto espacial como temporal entre distintas masas se ha buscado realizar un estudio bibliográfico amplio, que recogiera todas las menciones de especies. La información con la que se ha realizado el estudio ha sido:

- Información proporcionada por los Confederación Hidrográfica del Júcar
- Atlas y Libro Rojo de los peces continentales del MITERD
- información presente en el sistema de intercambio de información sobre el estado y calidad de las aguas continentales del MITERD, NABIA
- Información proporcionada por el Centro de Conservación de Especies Dulceacuícolas de la Comunitat Valenciana (CCEDCV) de El Palmar
- Información del Banco de Datos de la Biodiversidad del gobierno de Aragón

Tras la obtención del $\sum K_i$ se ha constatado que para un cierto número de masas no había información suficiente. Como aproximación, a estas masas se les ha asignado el valor de $\sum K_i$ de su masa contigua, prioritariamente de la de aguas arriba. Para 4 masas de agua (07-02, 29-01, 33-01A y 33-01B) no ha sido posible establecer su $\sum K_i$ por no existir información suficiente y por no poder heredar los datos de la masa de aguas arriba, por lo tanto, estas masas no han sido evaluadas en este análisis.

Del listado de especies que indica el protocolo no se ha tenido en cuenta la *Anguilla anguilla*, dado que su presencia en la demarcación es testimonial, y cuando existe es debido a pequeñas repoblaciones sin entidad suficiente como para ser tenidas en cuenta.

3.1.4.1.5. Cálculo del índice de conectividad longitudinal (ICL) de cada masa de agua

Según lo establecido en el Protocolo de Caracterización Hidromorfológica de las masas de agua de la categoría ríos, el índice de continuidad longitudinal (ICL) se construye a partir de la siguiente expresión:

$$ICL = IC \times \sum k_i$$

Donde IC es el Índice de compartimentación, $\sum K_i$ es la suma de los coeficientes de prioridad de las especies presentes en la masa de agua

Valores altos indican ríos en los que es prioritario actuar porque están muy compartimentados o porque contienen especies de alto valor y/o necesidades de

movilidad. Valores muy bajos indican que no es prioritario actuar porque no hay obstáculos (o son permeables a las especies) o las especies no necesitan que mejore esta situación (especies con bajas necesidades de movilidad o alóctonas).

Dada la variedad en cuanto la posibilidad de IC y $\sum K_i$, para las masas presentes en la Demarcación, se ha seguido el esquema de cálculo de ICL que se indica a continuación, distinguiendo si la masa tiene los obstáculos lo suficientemente caracterizados geométricamente como para que el IC se haya podido calcular o no, y en función de si el valor de ΣKi se ha podido calcular en base al conocimiento de las especies presentes.

IC	$\sum K_i$	ICL
Calculado	Calculado	Calculado según lo establecido en PHMF
Calculado y con valor 0	No calculado	0
No calculado	Calculado y con valor 0	
	Calculado y con valor distinto de 0	Sin información suficiente para valoración
Calculado y con valor distinto de 0	No calculado	

Tabla 80. Esquema de cálculo del Índice de conectividad longitudinal (ICL)

3.1.4.1.6. Cálculo de continuidad para ríos temporales o efímeros sin capacidad de albergar fauna piscícola y/o vegetación de ribera

El Protocolo de Caracterización Hidromorfológica de las masas de agua de la categoría ríos establece que en el caso de su aplicación en ríos efímeros el valor de continuidad no queda expresado por IC e ICL. Se trata de ríos que no albergan poblaciones piscícolas, por lo que en ellos el interés sobre la continuidad se centra en la capacidad de movilidad de los sedimentos a lo largo de la masa de agua.

De esta manera, se establece para ellos como valor de referencia el número de obstáculos no colmatados por kilómetro de tramo hidromorfológico, para caracterizar la continuidad del transporte de sedimento. En función del valor se asigna uno de los cuatro posibles grados de valoración:

Número obstáculos / km masa	Grado alteración
0 - 0,1	Muy bajo
0,1 – 1	Bajo
1 – 1,1	Moderado
1,1 – 100	Alto

Tabla 81. Asignación de grado de alteración en función del número de obstáculos

De cara a mantener la coherencia con el cálculo de continuidad para masas permanentes, para este cálculo sólo se han tenido en cuenta los saltos verticales, los obstáculos mixtos y los pasos sobre paramento.

Además de la metodología descrita se asumieron las siguientes consideraciones:

- se ha asumido que en aquellas masas en las que se disponga de dato de EFI+ y su evaluación sea buena o muy buena se considera que no tienen impacto por conectividad.

- se han incluido en el análisis las presas no asociadas a masa muy modificada por ser embalse y que también ejercen una presión por efecto barrera.

- aun existiendo en algunos azudes de la demarcación escalas de peces, éstas no se han tenido en cuenta en los cálculos del índice de franqueabilidad, dado que se desconoce su efectividad

- *Resultados*

En base a los resultados analizados con la metodología expuesta, se detectan 61 masas de agua impactadas por alteraciones de la continuidad del río. Las localizaciones de las masas de agua impactadas se pueden observar en la siguiente figura:




Figura 61. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por alteraciones morfológicas de la continuidad del río (HMOC_conectividad)

3.1.4.2. Alteraciones morfológicas de la ribera

- Metodología

Para evaluar el impacto por alteración morfológicas de la ribera se emplea el índice 6.- Condiciones morfológicas del cauce: indicadores de la estructura ribereña del protocolo y empleado para la evaluación del estado hidromorfológico de las masas de agua superficiales de categoría río y su metodología de evalución se establece en el Protocolo de caracterización hidromorfológica (MITECO, 2019). En la metodología del protocolo se establecen diferencias entre masas de agua permanentes o temporales

con fauna piscícola y vegetación de ribera y las masas efímeras o temporales sin fauna piscícola ni vegetación de ribera definida.

Esta metodología, establecida por el protocolo de caracterización hidromorfológica, señala diferencias entre ríos permanentes, temporales o intermitentes con una ribera definida y ríos efímeros y algunos casos de ríos temporales sin capacidad de albergar vegetación de ribera definida. Para los primeros se establecen varios indicadores para evaluar la estructura de la vegetación de ribera, composición específica de la vegetación de ribera y alteración de la dinámica ribereña. Sin embargo, para los segundos, se plantea un solo indicador para evaluar la estructura de la vegetación de ribera y otro para la composición.

De los resultados facilitados por el área de Calidad de las Aguas de Comisaria de Aguas de la CHJ y empleados en la evolución del estado de las masas de agua, han sido evaluadas un 13% de las masas de categoría río. El motivo de haber evaluado sólo dicho porcentaje se debe fundamentalmente a que el protocolo fue aprobado en abril de 2019 y desde ese momento se empezó a trabajar en la caracterización no sólo de la componente de ribera sino en las 5 componentes restantes. Además, para la evaluación de ribera se necesita de trabajo de campo, por lo que las masas evaluadas han sido limitadas. Para mejorar este aspecto, desde la CHJ y la DGA se está realizando un gran esfuerzo en completar la evaluación hidromorfológica y se prevé tener un mayor número de masas evaluadas durante el periodo de consulta del presente Plan.

- *Resultados*

En base a los resultados analizados de la evaluación del estado hidromorfologico, se detectan 19 masas de agua impactadas por ribera. Las localizaciones de las masas de agua impactadas se localizan en la siguiente figura:




Figura 62. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por alteraciones morfológicas de la ribera (HMOC_Ribera)

3.1.4.3. Alteraciones morfológicas del lecho

- *Metodología*

Para evaluar el impacto por alteración morfológicas del lecho se emplea el índice 5.- Condiciones morfológicas del cauce: estructura y sustrato del lecho del protocolo y empleado para la evaluación del estado hidromorfológico de las masas de agua superficiales de categoría río y su metodología de evalución se establece en el Protocolo de caracterización hidromorfológica (MITECO, 2019).

Al igual que sucede con el impacto por ribera, sólo se han podido evaluar un 13% de las masas de categoría río, siendo la causa de este bajo porcentaje el mismo que el indicado en el impacto por ribera.

- *Resultados*

En base a los resultados analizados de la evaluación del estado hidromorfologico, se detectan 17 masas de agua impactadas por alteraciones morfológicas del lecho. Las localizaciones de las masas de agua impactadas se localizan en la siguiente figura:




Figura 63. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas alteraciones morfológicas del lecho (HMOC_Lecho)

3.1.4.4. Alteraciones de hábitats por cambios morfológicos (HMOC)

La evaluación del impacto HMOC total engloba los impactos debidos a alteraciones en la continuidad del río, alteraciones en la ribera y alteraciones en el lecho. Una masa de agua se considera impactada por HMOC total si se presenta como mínimo uno de estos impactos.

En base a los resultados analizados de la evaluación del estado hidromorfologico, se detectan 72 masas de agua impactadas por alteraciones de hábitats por cambios morfológicos. En la siguiente imagen se recogen los resultados de este impacto:




Figura 64. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por alteraciones de hábitats por cambios morfológicos (HMOC)

3.1.5. Acumulación de basura reconocida en las Estrategias Marinas (LITT)

La información al respecto de los indicadores para evaluar este impacto es relativamente reciente y aún no se puede establecer una relación concluyente sobre la existencia de impacto sobre las masas de agua por acumulación de basuras. Por consiguiente, por el momento no se va a evaluar este impacto.

3.1.6. Contaminación Microbiológica (MICRO)

Para evaluar el impacto producido por contaminación microbiológica se analizan los incumplimientos detectados en los programas de control realizados en las aguas de baño, en aplicación del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

- *Metodología*

La fuente de información analizada, remitida por el Ministerio para la Transición Ecológica, consta de los resultados obtenidos durante los años 2015-2017 en los puntos de muestreo de las zonas de baño localizados en las masas de agua de la categoría río, lagos y costeras.

Para evaluar el impacto, se ha establecido que aquellas masas de agua en las que algún punto de muestreo se ha clasificado como insuficiente en el periodo analizado se considera como impactada.

Los puntos de muestreo analizados localizados en las zonas de baño de la DHJ se reparten de la siguiente manera:

- Masa de agua categoría costeras: 192 puntos de muestreo en 20 masas de agua.
- Masa de agua categoría río: 6 puntos de muestreo en 5 masas de agua.
- Masa de agua categoría río muy modificado-embalse: 3 puntos de muestreo en 3 masas de agua.

Por otro lado, se dispone también de información remitida por el Ministerio para la Transición Ecológica sobre los controles realizados en aplicación del Real Decreto 140/2003, de 7de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

- *Resultados*

Analizada la información con respecto a los controles realizados en las zonas de baño de la DHJ, únicamente se detecta dos masas de agua costeras evaluadas con calidad insuficiente en los años del periodo analizado y por tanto se consideran que tienen un impacto por contaminación microbiológica. Estas masas son:

- C007: Costa Norte de València
- C008: Puerto de València – Cabo de Cullera.

Respecto al impacto microbiológico detectado en las estas masas costeras, dado que el porcentaje de las zonas de baño con impacto microbiológico en la masa C007 representa apenas el 15% del total de las masas y en la C008 aún menos, no llegando al 8%.

En cuanto a los controles realizados en los puntos de control de calidad del agua para consumo humano, una vez analizada la información aportada, se concluye que no hay impactos en la DHJ por incumplimientos de los parámetros microbiológicos analizados para el control de la calidad del agua de consumo humano.




Figura 65. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por contaminación microbiológica (MICRO)

3.1.7. Contaminación por nutrientes (NUTR)

Los nutrientes son uno de los elementos de calidad químicos y fisicoquímicos de soporte a los elementos de calidad biológicos para la evaluación del estado y potencial ecológico, de acuerdo al RD 817/2015, de 11 de septiembre para las masas de agua de la categoría ríos, lagos, aguas de transición y aguas costeras, tal y como se expone en el Capítulo I de Evaluación del estado ecológico, artículos 10 - 13.

- *Metodología*

La evaluación del impacto debido a la contaminación por nutrientes se realiza a partir de los resultados de los análisis de los nutrientes, nitrógeno (N) y fósforo (P), utilizados como indicadores físico-químicos para la evaluación del estado/potencial ecológico. Para las masas de agua superficial de la categoría ríos y lagos la fuente de información ha sido los resultados facilitados por el área de Calidad de las Aguas de Comisaría de Aguas de la CHJ empleados en la valoración del estado de estas masas de agua. El periodo evaluado ha sido: 2014-2019. Estos datos pueden ser consultados en el Anejo 12.- Evaluación del estado de las aguas superficial y subterráneas del Plan Hidrológico del Júcar. Ciclo de planificación hidrológica 2022-2027.

Para las masas de agua superficial de la categoría transición y costeras, la fuente de información utilizada ha sido los resultados facilitados por la Dirección General del Agua de la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio climático y Desarrollo Rural en marzo del 2021, correspondiendo al periodo 2014-2019 si bien en algunos casos se emplean también evaluaciones de años anteriores.

El criterio adoptado para clasificar la masa de agua como “impactada” o “no impactada” ha sido, si la valoración de los nutrientes analizados en cada masa de agua resulta como “moderada”, según los criterios establecidos en el RD 817/2015, de 11 de septiembre, se considerará que la masa de agua está impactada.

En dicho RD, no se han establecido límites de cambio de clase para nutrientes para la valoración del potencial ecológico en las masas de agua muy modificadas por embalse. Así mismo, para el tipo de masas de agua de transición, AT-T02 y AT-T07, presentes en la DHJ, tampoco se han establecido límites de clase de estado para nutrientes.

Para las masas categoría lago muy modificados por embalses no se dispone de elemento de calidad para evaluar el impacto por nutrientes, y para algunas masas categoría lago (no embalses) el elemento para la evaluación de nutrientes (fósforo) se ha excepcionado por avifauna, por lo que en estos casos se ha considerado que si presentan incumplimiento del elemento de calidad fitoplancton se asocia a impacto por nutrientes.

Indicar que las masas T0202.- Estany de Cullera, C017.- Santa Pola - Guardamar del Segura, C006.- Puerto de Sagunto, C0101.- Puerto de Gandia y C0102.- Puerto de Dénia se le ha asociado este impacto, ya que, a pesar de no presentar incumplimientos físico-químicos por nutrientes, presenta mal estado por fitoplancton y se ha considerado que el impacto es por nutrientes. La masa costera C0041.- Puerto de Castelló presenta mal estado debido a incumplimiento de su indicador físico-quimico de fósforo total en sedimento.

- *Resultados*

En base a los resultados analizados, se detectan un total de 68 masas de agua superficiales impactados por nutrientes, de las cuales 54 son de categoría río, 8 de categoría lago (3 de ellas embalses), 1 de categoría transición y 5 de categoría costera impactadas por contaminación por nutrientes.

En la siguiente figura se muestra la distribución del impacto por nutrientes en la DHJ:




Figura 66. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por nutrientes (NUTR)

3.1.8. Contaminación orgánica (ORGA)

Las condiciones de oxigenación son uno de los elementos de calidad químicos y fisicoquímicos de soporte a los elementos de calidad biológicos para la evaluación del estado y potencial ecológico, de acuerdo al RD 817/2015, de 11 de septiembre para las masas de agua de la categoría ríos, lagos, aguas de transición y aguas costeras, tal y como se expone en el Capítulo I de Evaluación del estado ecológico, artículos 10 - 13.

- *Metodología*

Para determinar la existencia de un impacto por contaminación orgánica se ha analizado los indicadores físico químicos de oxígeno disuelto y la tasa de saturación de oxígeno empleados en la valoración del estado/potencial ecológico de las masas de agua superficiales.

El criterio adoptado para identificar el impacto es que la masa se valore como “moderada” en la valoración de estos indicadores según los criterios establecidos en el RD 817/2015, de 11 de septiembre.

Para las masas de agua superficial continentales, únicamente se ha analizado las masas de agua de la categoría río, por ser las únicas para las que la legislación aplicable ha establecido valores de límite de cambio de clase para los indicadores para evaluar las condiciones de oxigenación. La fuente de información ha sido los resultados facilitados por el área de Calidad de las Aguas de Comisaría de Aguas de la CHJ empleados en la valoración del estado de estas masas de agua. El periodo

evaluado ha sido: 2014-2019. Estos datos pueden ser consultados en el Anejo 12.- Evaluación del estado de las aguas superficial y subterráneas del Plan Hidrológico del Júcar. Ciclo de planificación hidrológica 2022-2027.

Para las masas de agua superficial no continentales, únicamente se ha analizado las masas de agua de la categoría costeras muy modificadas por puertos, por ser las únicas para las que la legislación aplicable ha establecido valores de límite de cambio de clase para el indicador de % de saturación de oxígeno para evaluar las condiciones de oxigenación. Para las masas de agua superficial de la categoría transición y costeras, la fuente de información utilizada ha sido los resultados facilitados por la Dirección General del Agua de la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio climático y Desarrollo Rural en marzo del 2021, correspondiendo al periodo 2014-2019 si bien en algunos casos se emplean también evaluaciones de años anteriores.

- *Resultados*

En base a los resultados obtenidos en las masas de agua superficial continental evaluadas, se detectan 5 masas de agua de la categoría río impactadas por contaminación orgánica. Estas masas de agua son las recopiladas en la siguiente tabla.

Código masa	Nombre de la masa
09-01	Río Sec: cabecera - autopista AP-7
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax

Tabla 82. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por contaminación orgánica

No se han detectado impactos por contaminación orgánica en las masas de agua costeras muy modificadas por presencia de puertos.




Figura 67. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por contaminación orgánica (ORGA)

3.1.9. Contaminación Salina (SALI)

- *Metodología*

La identificación de la existencia de impacto por contaminación salina se ha realizado a partir de los resultados del análisis del parámetro de conductividad facilitados por el área de Calidad de las Aguas de Comisaría de Aguas de la CHJ. Únicamente se ha evaluado este impacto en las masas de agua superficiales de la categoría río. El periodo analizado ha sido el 2014-2019.

En el RD 817/2015, de 11 de septiembre, no se ha establecido ningún indicador para evaluar la salinidad en la valoración del estado ecológico, para ninguna de las aguas superficiales, por ello, el criterio adoptado para reconocer el impacto es que la valoración de la conductividad en la masa de agua se salga del rango del buen estado, según los valores de corte que se habían establecido en la IPH.

- *Resultados*

En base a los resultados obtenidos en las masas de agua evaluadas, se detectan 6 masas de agua de la categoría río impactadas por salinidad. Estas masas de agua son las recopiladas en la siguiente tabla y figura.

Código masa	Nombre de la masa
10-03-02-01A	Río Albentosa: cabecera - Manzanera

Código masa	Nombre de la masa
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca – mar
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta
18-07-04-01	Río Gritos: cabecera - paraje de Puente Nueva
18-29-01-03-01-02	Río Cànyoles: Canals - río Albaida

Tabla 83. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por contaminación salina.




Figura 68. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por contaminación salina (SALI)

3.1.10. Elevación de la temperatura (TEMP)

Actualmente no se ha evaluado el impacto por temperatura si bien durante este ciclo de planificación se ha previsto realizar un análisis sobre las posibles masas sensibles a incrementar su temperatura y las presiones asociadas.

3.1.11. Otros impactos significativos (OTHE)

Las dos únicas masas en las que se han determinado “Otros impactos significativos” son masas de agua costeras:

- C004.- Cabo de Oropesa – Burriana
- C016.- Cabo Huertas - Santa Pola

Este impacto “Otros” es debido a la evaluación peor que buena de su indicador biológico de Flora acuática (*Posidonia oceanica*).



Figura 69. Masas agua superficiales de la categoría río impactadas por otros impactos (OTHE)

3.1.12. Impacto desconocido (UNKN)

- *Metodología*

Las masas que tienen impacto desconocido serán aquellas que incumplen el buen estado, pero no se asocia ningún impacto de los anteriormente definidos. En general son masas de agua con incumplimiento de indicadores biológicos en las cuales actualmente no se ha podido identificar un impacto. Actualmente hay 26 masas de agua (24 masas categoría río y 2 categoría lago) con impacto desconocido. En estos casos se deberá analizar en detalle si realmente la estación de control no se localiza en un punto representativo de la masa, o bien existe un impacto no detectado.

- *Resultados*

La localización de las masas de agua impactadas por impactos desconocidos se presenta en la siguiente figura:



Figura 70. Masas de agua superficial impactadas por impacto desconocido (UNKN)

3.1.13. Evaluación Global de Impacto sobre masas de agua superficiales

Por último, en la siguiente tabla se recopila la evaluación global de total de impactos identificados sobre las masas de agua superficial de la Demarcación, según la metodología anteriormente descrita. Una misma masa de agua puede sufrir diversos impactos por lo que no es posible realizar las sumas de totales por filas.

Categoría y naturaleza de la masa de agua	Tipo de impacto													
	ORG	NUTR	MICRO	CHEM	ACID	SALI	HHYC	HMOC_ TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	UNKN	OTHE	IMPACTO GLOBAL
Ríos naturales	3	41	0	52	0	5	94	64	55	15	13	21	0	183
Ríos muy modificados	1	12	0	9	0	1	16	8	6	4	4	2	0	19
Ríos artificiales	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
Lago natural	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7
Lago muy modificado	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Lago muy modificado (embalse)	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Lago artificial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aguas de transición muy modificadas	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Aguas costeras naturales	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
Aguas costeras muy modificadas	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
SUMA	5	68	2	71	0	6	111	72	61	19	17	26	2	229
PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE MASAS DE AGUA SUPERFICIAL	1%	17%	1%	18%	0%	2%	28%	18%	16%	5%	4%	7%	1%	59%

Tabla 84. Número de masas de agua superficial en las que se reconocen impactos de diverso tipo.

Nótese que no se evalúan todos los impactos en todas las categorías de masa de agua por no analizarse o no aplicarse los indicadores empleados para detectar el impacto en algunas de estas categorías, o por no disponer de normas de calidad o criterios de evaluación de calidad en la legislación actual para poder determinar la existencia de un impacto significativo. Por ejemplo, en las masas de agua ríos muy modificados por embalses el impacto de contaminación orgánica (ORGA) que en el RD 817/2015 no contempla límites de cambio de clases para el parámetro oxígeno. De los análisis de impactos realizados, podemos concluir que existen un total de 229 masas de agua superficiales que presentan algún tipo de impacto, lo que supone un 59% del total de las masas superficiales.




Figura 71. Masas de agua superficial impactadas (Global)

Entre las masas sin impactos se pueden mencionar aquellas de cabecera de los principales ríos y afluentes de la demarcación y los cursos completos de los ríos Servol y Cervera, el rio Villahermosa, el Ebrón y Arcos como afluentes del Turia, el río Ojos de Moya en el Cabriel y finalmente el río Gorgos en la Marina Alta. Es destacable también que, de los 28 embalses de la DHJ, sólo 4 están impactados: Embalse de Algar, Embalse de Bellús, Embalse de Beniarrés y Embalse de Tibi. En el caso de las masas de transición, las salinas de Calp y la desembocadura del Júcar no presentan impacto. En las masas costeras, las masas afectadas representan el 40%, estando impactadas aquellas que bañan a los principales núcleos de población con la excepción de la pequeña masa C0081 - Puerto de Valencia y C0161.- Puerto de Alicante.

Finalmente, en términos de impactos claramente las alteraciones del régimen hidrológico (HHYC), ligadas a la regulación hidrológica y extracciones representan el principal elemento que afecta a las masas de la demarcación. Si además de las alteraciones del régimen hidrológico, consideramos las masas impactadas por alteraciones morfológicas, el 47% de las masas categoría río está afectada por alguno de estos dos impactos.

En cuanto al impacto por alteración de hábitats por cambios morfológicos, han resultado impactadas 72 masas en alguno de los tres tipos de alteraciones morfológicas, el 83% de las evaluadas en los tres tipos. Sin embargo, este porcentaje se refiere solamente a las 87 masas en las que se han evaluado los tres tipos, faltando aún información de alguno de ellos para el 72% de las masas de agua. A nivel de todas las masas de la demarcación, las 72 masas impactadas representan el 18% de todas las masas superficiales en la DHJ.

Por otro lado, relacionadas con la calidad del agua destacan los impactos CHEM y NUTR que afectan respectivamente al 18% y 17% de las masas en las que son de aplicación, mientras que los impactos relacionados con ORG son más restringidos. Si tenemos en cuenta aquellas masas que estén afectadas por cualquiera de estos tres impactos (CHEM, NUTR y ORG) el 26% de las masas de la demarcación en las que son de aplicación están afectadas.

3.2. Impactos sobre las masas de agua subterránea

Los impactos que afectan a las masas de agua subterránea se han agrupado siguiendo los requisitos fijados en el documento guía para el reporting a la Unión Europea de los datos requeridos por la DMA (CE, 2014) relativos a masas de agua subterránea correspondientes a: Acidificación (ACID), Contaminación química (CHEM), Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea (ECOS), Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina (INTR), Descenso piezométrico por extracción (LOWT), Contaminación por nutrientes (NUTR), Disminución de la Calidad de masas de agua superficial asociadas por razones químicas o cuantitativas (QUAL) y Contaminación/Intrusión salina (SALI).

Las fuentes principales de información para evaluar los impactos han sido los resultados obtenidos en los diferentes test de evaluación del estado químico y cuantitativo de las masas de agua subterránea, que pueden ser consultados en el anejo 12 de evaluación del estado de las masas de agua superficial y subterránea

3.2.1. Acidificación (ACID)

La identificación de la existencia de impacto por acidificación se realiza en función de las variaciones de pH producidas en las aguas subterráneas y que ocasionasen la

salida de un rango bueno. Este impacto no se ha considerado en las masas agua subterránea de la DHJ para el PHJ 2022-2027.

3.2.2. Contaminación química (CHEM)

- *Metodología*

La identificación de la existencia de impacto por contaminación química se realiza en base a la valoración del estado químico de las aguas subterráneas. El periodo analizado ha sido el 2018-2019.

Se considera que una masa de agua está impactada cuando presenta un mal estado químico por no haber superado los siguientes test:

- el test 1 de evaluación general de la calidad en función de los valores umbral para sustancias prioritarias o preferentes, o la norma de calidad establecida para plaguicidas (que no sean cloruro sni sulfatos),

- no haber superado el test químico 5 de zonas protegidas, por parámetros relacionados con vertidos (aluminio, hierro, manganeso, etc.), o el test 3 de masas de agua superficial asociadas (sin incluir parámetros relacionados con la salinidad).

- *Resultados*

No hay ninguna masa en mal estado químico por superar los valores para plaguicidas, y por lo tanto no hay ninguna masa impactada por este criterio. Por el contrario, con respecto a los valores umbral establecidos, se ha detectado 1 masa de agua que lo supera por presencia de Tetracloroetileno y 2 masas que no han superado el test químico de zonas protegidas por presencia de alguno de los siguientes compuestos: amonio, hierro y manganeso.

Código masa	Nombre de la masa	Criterio
080-143	La Contienda de Picassent	Test de zonas protegidas: Hierro.
080-195	Plana de Valencia Norte	Test de Evaluación Gral.Se ha superado la norma de calidad para Tetracloroetileno
080-196	Sierra Grossa	Test de zonas protegidas: Amonio, hierro y manganeso.

Tabla 85. Masas de agua impactadas por contaminación química.




Figura 72. Masas de agua con impacto por contaminación química-CHEM.

3.2.3. Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea (ECOS)

- *Metodología*

Para la identificación de los hábitats vinculados al agua se han utilizado trabajos desarrollados por la Dirección General del Agua y la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITERD. En concreto, se han seleccionado los espacios que cuentan con hábitats dependientes de las aguas subterráneas según el listado del borrador de Guía para la integración de los objetivos de la Directiva Hábitats y de la Directiva Aves en los planes hidrológicos del tercer ciclo.

Se considerará que una masa estará impactada cuando se encuentre en mal estado por no haber superado el test cuantitativo 4 de ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas, o el test químico 3 de ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas. El mal estado del test cuantitativo es debido a las extracciones, y el del test químico a las presiones difusas agrícolas existentes en la masa de agua subterránea.

- *Resultados*

Los resultados obtenidos según este documento, para el ámbito de la DHJ, concluyen que 13 masas de agua subterránea que cuentan con ecosistemas terrestres dependientes se encuentran impactadas, de las cuales 12 son debido exclusivamente a presiones significativas por extracciones, y otra por afección a su calidad química.

Código masa	Nombre de la masa	Criterio
080-107	Plana de Vinarós	Presiones significativas por extracciones
080-127	Plana de Castellón	Calidad química: Nitratos
080-130B	Segorbe-Quart	Presiones significativas por extracciones
080-130C	Cornacó-Estivella	Presiones significativas por extracciones
080-131	Lliria – Casinos	Presiones significativas por extracciones
080-133	Requena – Utiel	Presiones significativas por extracciones
080-161	Volcadores – Albaida	Presiones significativas por extracciones
080-168	Mediodía	Presiones significativas por extracciones
080-196	Sierra Grossa	Presiones significativas por extracciones
080-200	Mancha Oriental	Presiones significativas por extracciones
080-202	Pinar de Camús	Presiones significativas por extracciones
080-204	Terciarios de Onil	Presiones significativas por extracciones
080-207	Hoya de Castalla	Presiones significativas por extracciones

Tabla 86. Masas agua subterránea impactadas con ecosistemas terrestres dependientes.




Figura 73. Masas de agua con impacto por afección a ecosistemas dependientes de aguas subterráneas (ECOS).

3.2.4. Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina (INTR)

- *Metodología*

Para determinar la existencia de un impacto por alteraciones de la dirección de flujo por intrusión salina se han analizado los resultados obtenidos: en el test cuantiativo 4 de intrusión marina y en el test químico 2 de salinización y otras intrusiones.

Los test deben realizarse para cada sustancia química o indicador de contaminación causante del riesgo por salinización.

Se considera que una masa de agua está impactada cuando presenta un mal estado por no haber superado el test de intrusión marina o de salinización y otras intrusiones, la elección es indiferente ya que el procedimiento de realización de ambos tests es el mismo.

- *Resultados*

De acuerdo a los criterios anteriores, de las 16 masas de agua subterráneas costeras de la CHJ, 6 masas resultarían con impacto debido a alteraciones de la dirección de flujo por intrusión salina. Estas masas son las que se presentan en la siguiente tabla.

Código masa de agua	Nombre masa de agua	Criterio
080-107	Plana de Vinaròs	Incumplimientos de cloruros que exceden el doble del valor umbral.
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	Incumplimientos de cloruros que exceden el doble del valor umbral. Existencia de tendencia sostenida en el aumento de contaminación por cloruros.
080-127	Plana de Castelló	Incumplimientos de cloruros que exceden el doble del valor umbral.
080-128	Plana de Sagunto	Incumplimientos de cloruros y existencia de tendencia sostenida en el aumento de contaminación por cloruros
080-151	Plana de Xeraco	Incumplimientos de cloruros que exceden el doble del valor umbral. Existencia de tendencia sostenida en el aumento de contaminación por cloruros.
080-164	Ondara - Dénia	Incumplimientos de cloruros que exceden el doble del valor umbral. Existencia de tendencia sostenida en el aumento de contaminación por cloruros.

Tabla 87. Masas de agua subterránea con impacto debido a la intrusión salina.




Figura 74. Masas de agua con impacto por alteración de la dirección del flujo por intrusión salina (INTR).

3.2.5. Descenso piezométrico por extracción (LOWT)

- *Metodología*

Para determinar la existencia de un impacto por descenso piezométrico por extracción se han analizado los resultados obtenidos en el test 1 de balance hídrico empleado en la evaluación de estado cuantitativo de las masas de agua subterránea del año 2018.

Existe mal estado por incumplimiento del test del balance hídrico cuando se detecta que hay descensos de piezometría o el nivel de explotación evaluado en base al índice de explotación (calculado como bombeo frente a recurso disponible), es mayor o igual a 1. Además, en el caso de que el índice de explotación sea mayor o igual a 0,8 y los niveles piezométricos tengan tendencia descendente a largo plazo según el modelo PATRICAL (Pérez Martín, M.,2006), también se considerará mal estado cuantitativo.

Se considera que una masa de agua subterránea está impactada cuando presenta un mal estado según el test del balance hídrico.

- *Resultado*

Se han identificado 33 masas de agua impactadas por descenso piezométrico por extracción. Estas masas se localizan en la franja costera de la demarcación en las provincias de Valencia y Castellón y en interior de la demarcación en las provincias de Albacete y Alicante.




Figura 75. Masas de agua con impacto por descenso piezométrico por extracción (LOWT).

3.2.6. Contaminación por nutrientes (NUTR)

- *Metodología*

La identificación de la existencia de impacto debido a contaminación por nutrientes se ha realizado en base a la valoración del estado químico de las aguas subterráneas. El periodo analizado ha sido el 2018-2019.

Se considera que una masa de agua está impactada cuando presenta un mal estado químico por superar la norma de calidad establecida para nitratos del test químico 1 de evaluación general de la calidad, o por no haber superado el test químico 5 para zonas protegidas, o el test químico 3 de masas de agua superficial asociadas, debido a presiones difusas agrícolas existentes en la masa de agua subterránea por nitratos.

- *Resultado*

Hay 21 masas de agua subterránea impactadas por nitratos. Estas masas se localizan principalmente en la franja costera de la demarcación en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante. También hay alguna masa impactada en el interior en las provincias de Teruel y Albacete.




Figura 76. Masas de agua que presentan impacto por contaminación de nutrientes (NUTR).

3.2.7. Disminución de la calidad de Masa de agua Superficial asociadas por razones químicas/cuantitativas (QUAL)

- Metodología

La identificación de las Masas de agua superficial en mal estado se realiza en función de los resultados de los tests químico 3 y cuantitativo 2 de masas de agua superficial asociadas.

Se considerará que una masa subterránea está impactada cuando las extracciones existentes en la misma estén provocando un empeoramiento de la masa de agua superficial asociada, ya sea desde el punto de vista cuantitativo (incumplimiento de caudales ecológicos), o químico (mal estado químico de la masa superficial). El periodo analizado es 2018-2019.

- Resultado

Se han identificado 3 masas de agua impactadas por no haber superado el test químico debido a la presencia excesiva de nitratos, y una por no superar el test cuantitativo. Las masas afectadas se detallan a continuación.

Código masa de agua	Nombre masa de agua	Criterio
080-127	Plana de Castellón	Presencia de nitratos

Código masa de agua	Nombre masa de agua	Criterio
080-133	Requena-Utiel	Extracciones
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	Presencia de nitratos

Tabla 88. Masas de agua superficial asociadas con calidad afectada debido a razones químicas/cuantitativas.




Figura 77. Masas de agua con impacto por disminución de la calidad de masas de agua superficial asociadas por razones químicas/cuantitativas (QUAL).

3.2.8. Intrusión salina (SALI)

- Metodología

La identificación de la existencia de impacto por intrusión salina se ha realizado en base a la valoración del estado químico de las aguas subterráneas. El periodo analizado ha sido el 2018-2019.

Se considera que una masa de agua está impactada cuando presenta un mal estado químico por no haber superado el test químico 1 de evaluación general de la calidad, por incumplimientos de los valores umbral para cloruros o sulfatos, o por encontrarse en mal estado por parámetros relacionados con la intrusión salina según los resultados arrojados por el test químico 5 de zonas protegidas (cloruros, sulfatos, sodio y conductividad).

- Resultado

Se han detectado 2 masas impactadas por este criterio por parámetros relacionados con la intrusión salina. Las masas afectadas se recogen a continuación:

Código masa de agua	Nombre masa de agua	Criterio
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	Conductividad y sodio
080-164	Ondara - Denia	Conductividad y sodio

Tabla 89. Masas agua subterránea impactadas por parámetros relacionados con la intrusión salina.




Figura 78. Masas de agua con impacto por contaminación salina (SALI).

4. Análisis presiones-impactos-riesgos

La relación entre las presiones y los impactos debe guardar una lógica basada en el impacto que es previsible esperar dependiendo del tipo de presión. Por ejemplo, una presión por vertidos industriales de foco puntual sobre las aguas superficiales no provoca un impacto de descenso piezométrico en las masas de agua subterránea. Es decir, solo algunos impactos pueden tener relación lógica con determinadas presiones, y con excepción de casos específicos que deban ser individualmente analizados, es preciso establecer relaciones sencillas entre presiones e impactos que permitan establecer adecuadamente la cadena DPSIR (Driving Forces, Pressures, State, Impact and Response en inglés) en la Demarcación.

Como señala el documento guía (CE, 2003) es más fácil proporcionar orientaciones sobre la identificación de todas las presiones que sobre la identificación de las presiones significativas a efectos de producir impacto, lo que requiere una identificación caso a caso que considere las características particulares de cada masa de agua y de su cuenca vertiente.

Las siguientes tablas recogen la vinculación entre las presiones catalogadas y los impactos que pueden derivarse de esas presiones en las aguas superficiales y subterráneas, respectivamente.

Tipo de presión			Impactos sobre masas de agua superficial
Puntuales		1.1 Aguas residuales urbanas	ORGA, NUTR, MICRO, CHEM, ACID, SALI, QUAL
		1.2 Aliviaderos	ORGA, MICRO,
		1.3 Plantas IED	ORGA, NUTR, MICRO, CHEM, ACID, SALI, QUAL
		1.4 Plantas no IED	ORGA, NUTR, MICRO, CHEM, ACID, SALI, QUAL
Difusas		2.2 Agricultura	NUTR, CHEM-Plaguicidas
Extracción de agua / Desviación de flujo		3.1 Agricultura	HHYC
		3.2 Abastecimiento público de agua	HHYC
		3.3 Industria	HHYC
Alteración morfológica	Alteración física del cauce / lecho / ribera / márgenes	4.1.1 Canalizaciones	HMOC
		4.1.1 Protección márgenes	HMOC
		4.1.4 Extracción áridos fluviales	HMOC
		4.1.4 Ocupación márgenes	HMOC
	Presas, azudes y diques	4.2.1 Presas	HHYC HMOC
		4.2.2 Azudes	HMOC
	Alteración del régimen hidrológico	4.3.1 Trasvases y desvíos	HHYC
Otras		5.1 Especies alóctonas y enfermedades introducidas	OTHE, HMOC
		5.2 Explotación / Eliminación de fauna y flora	OTHE, HMOC

Tabla 90. Relaciones lógicas entre presiones e impactos en aguas superficiales en la DHJ.

Tipo de presión		Impactos sobre masas de agua subterránea
Puntuales	1.3 Plantas IED	MICRO, CHEM
	1.4 Plantas no IED	MICRO, CHEM
Difusas	2.2 Agricultura	NUTR, CHEM (pesticidas)
	2.6 Vertidos no conectados a la red de saneamiento	NUTR, MICRO, CHEM
Extracción de agua / Desviación de flujo	3.1 Agricultura	ECOS, LOWT, INTR, SALI
	3.2 Abastecimiento público de agua	ECOS, LOWT, INTR, SALI
	3.3 Industria	ECOS, LOWT, INTR, SALI
Intrusión marina	6.2 Alteración del nivel o volumen de acuíferos	INTR

Tabla 91. Relaciones lógicas entre presiones e impactos en aguas subterráneas en la DHJ.

Mediante el cruce de las presiones identificadas para la situación actual con los impactos reconocidos que pueden estar relacionados con ellas, pueden identificarse una serie de masas de agua que, a pesar de estar afectadas por presiones, aparentan no sufrir impacto. De este análisis puede derivarse la definición de umbrales de significación de las presiones y el riesgo de incumplir los objetivos ambientales en base a estos umbrales de significación, aunque a priori no se detecte un impacto.

4.1. Aplicación de modelos para el estudio del efecto acumulativo de las presiones

Para determinadas presiones, generalmente de carácter químico, especialmente por su efecto difuso, por su efecto acumulativo o por los procesos de degradación natural que se producen en el medio, no se pude establecer una relación sencilla entre la presión y el impacto (cadena DPSIR).

En estos casos es conveniente el uso de modelos que tengan en cuenta el movimiento de los contaminantes en el medio (por el funcionamiento hidrológico de las masas de agua) y los procesos de degradación que pueden ocurrir.

Por el momento, el efecto de las presiones analizadas en base a modelos en el ámbito de la DHJ son los nutrientes y la materia orgánica, si bien a medida que se mejore el conocimiento de la evolución de los pesticidas en el suelo y el medio hídrico se pretende avanzar en esta línea.

Los modelos empleados, además de validar la relación presión-impacto también sirven para determinar aquellas masas que, por efecto de las presiones analizadas están en riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales.

Posteriormente, una vez calibrados, estos mismos modelos sirven para analizar el efecto de las medidas recogidas en el programa de medidas y definir así los objetivos medioambientales, según se expone en el anejo 8 del presente plan.

Los modelos empleados, que se presentan a continuación son:

- RREA (Respuesta Rápida del Estado Ambiental) para las masas de agua superficial (GIRH-UPV,2018).
- Patrical (Precipitación Aportación en Tramos de Red Integrados con Calidad del Agua), para las masas de agua subterráneas ((Pérez-Martín, 2005; Perez Martín et al., 2014).

Este modelo se emplea también para la obtención del inventario de recursos en régimen natural, incluido en el anejo 2 del presente plan.

4.1.1. Uso del modelo RREA

Para establecer la significancia de aquellas presiones que tienen un carácter acumulativo, en concreto extracciones, vertidos puntuales y contaminación difusa, se ha simulado la calidad de agua de las masas superficiales mediante el modelo RREA (Respuesta Rápida del Estado Ambiental).

Esta herramienta, desarrollada en una primera versión por el Grupo de Ingeniería de Recursos Hídricos (GIRH-UPV, 2018), y mejorada durante los trabajos que se vienen desarrollando a través del convenio entre la CHJ y la UPV para la mejora de modelos hidrológicos (IIAMA-UPV-CHJ, 2021), permite modelizar el efecto acumulativo de los vertidos puntuales (tipo de presión 1, excepto 1.2, 1.5 y 1.6) y de la contaminación

difusa de origen agrícola (tipo 2.2) teniendo en cuenta, además, las alteraciones de caudal que generan los distintos usos a través de sus extracciones y retornos, y el efecto regulador de los embalses. El modelo estima la evolución de la concentración en las masas de agua de contaminantes que se pueden modelar con una cinética de primer orden. Su aplicación proporciona una visión general del estado cualitativo a partir de los datos de concentraciones de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO_5) y de los compuestos nitrogenados y fosforados, de las aportaciones y caudales en las masas de agua y de la fijación de unas constantes de degradación para cada contaminante, según se puede ver en el esquema adjunto.




Figura 79. Información de partida del modelo RREA.

En relación al caudal fluyente, además de la aportación intercuenca el modelo tiene en cuenta las detracciones de caudal causadas por las demandas consuntivas y no consuntivas y el volumen aportado por los vertidos. Adicionalmente, el modelo permite incluir caudales observados en algunas masas y corrige los caudales estimados con esas observaciones mediante balance. De esta manera se puede tener en cuenta las modificaciones de flujo que producen los embalses. El primer paso para la calibración del modelo ha sido reproducir adecuadamente los caudales fluyentes, para lo que se ha comparado con todas las estaciones ROEA, SAIH, restituidas e incluso con las mediciones puntuales de la red de calidad. A continuación, se muestran algunos ejemplos:




Figura 80. Calibración de caudales en el modelo RREA

A efectos del modelo RREA se ha considerado como acumulativa la presión puntual por vertidos (a excepción de los alivios, los suelos contaminados y las zonas de eliminación de residuos) y la presión por extracción. En cuanto a los vertidos, se han simulado todos los recogidos en el inventario de presiones por vertido de acuerdo a los umbrales establecidos (> 250 heq para vertidos urbanos y más de 100.000 m^3/año para vertidos industriales y piscifactorías). Los datos de carga considerados son, en la mayoría de los casos, datos analíticos correspondientes al año 2019, procedentes del control de vertidos y, en el menor de los casos, datos de carga teórica estimada a partir de los habitantes equivalentes y de los porcentajes de reducción habituales de los tratamientos de depuración. Los parámetros que se estudian son la concentración de oxígeno disuelto, el fosfato y el amonio.

Adicionalmente, a partir de la combinación de los vertidos y la carga de nitrato procedente de las masas subterráneas y los retornos de riego (obtenido con el modelo Patrical) se simula también la contaminación por nitratos.

Así, la modelización de las presiones por vertido y contaminación difusa se ha calibrado teniendo en cuenta el estado de las masas de agua superficiales categoría río y se ha contrastado con el análisis de masas impactadas por contaminación orgánica (ORG) y por nutrientes (NUT), distinguiendo entre fósforo, amonio y nitratos.

Si bien la serie de aportaciones y la de caudales observados se han considerado variables en el tiempo para la serie de referencia 1980/81-2017/18, con un paso

temporal mensual, tanto los vertidos simulados como las demandas (extracciones y retornos) se modelan como valores mensuales constantes, es decir, se modela la situación de vertidos actual y no su evolución en el tiempo. De esta manera se analiza el efecto de dichas cargas para diferentes situaciones de caudal.

Por su parte, el volumen vertido también procede, en la mayoría de los casos, del canon de vertidos, una vez descontados los volúmenes reutilizados que no llegan a los cauces.

Así, el modelo se calibra en dos sentidos, por una parte, los caudales circulantes (hm^3/mes) comparando estos caudales con las estaciones oficiales de aforo y otros datos disponibles como ya hemos visto, y por otra, las concentraciones de los contaminantes simulados (mg/l), en base a la red de control de calidad de las masas de agua.

De esta manera se analiza la influencia sobre el estado de las masas de agua superficiales de las presiones por efecto de vertidos puntuales o contaminación difusa que son significativas y, de forma complementaria, el efecto de la presión por extracción mediante el análisis comparativo de los caudales circulantes respecto al régimen de caudales naturales.

Esto va a permitir, por un lado, adecuar la relación presión-impactos en las masas de agua simuladas y definir otras masas en riesgo y por otro lado evaluar el efecto de las medidas previstas para alcanzar los objetivos ambientales, tal y como se expone en el anejo 8.

4.1.2. Uso del modelo Patrical

Igual que ocurre con el modelo RREA, para establecer la significancia de aquellas presiones que tienen un carácter acumulativo sobre las masas de agua subterráneas, en concreto la contaminación difusa, debido principalmente a los retornos agrícola, se ha simulado la calidad de agua de las masas subterráneas, en relación al contaminante nitrato, mediante el modelo Patrical (Precipitación Aportación en Tramos de Red Integrados con Calidad del Agua).

Esta herramienta, de la que se ha hablado ampliamente en el anejo 2, dispone de un módulo que permite la simulación de la calidad del agua, tanto en aguas superficiales como en aguas subterráneas. Los parámetros que se pueden simular son: el transporte de nitrógeno, en su forma nitrato, la generación de erosión y el transporte de sólidos, el transporte de fósforo y la conductividad eléctrica del agua a 25 ºC. Para estos parámetros químicos se pueden simular como fuentes de origen tanto los focos de contaminación puntual como la contaminación difusa.

Por el momento, este modelo se ha empleado exclusivamente para la simulación de nitrato en las aguas subterráneas. De hecho, el modelo ya se empleó con el mismo objetivo en el anterior ciclo de planificación (MAGRAMA, 2015).

Dado que el modelo en régimen alterado solo tiene en cuenta las extracciones de agua subterránea, pero no las derivaciones de agua superficial ni la regulación que suponen los embalses, los resultados obtenidos para las aguas superficiales se consideran un insumo del modelo RREA, tal y como hemos visto en el apartado anterior, pero no un resultado en sí mismo.

En el esquema siguiente se puede ver el esquema de cálculo para la simulación del escenario actual:




Figura 81. Metodología para la obtención del nivel de nitratos en las aguas subterráneas y el aporte a las aguas superficiales

Las dosis de excedente actual que llegan a las masas de agua se han obtenido de los datos de exceso de nitrógeno, resultado del balance de nitrógeno en el suelo a escala municipal publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el año 2016 (MAPA, 2018).

Al igual que ocurría con el modelo RREA, el modelo Patrical requiere de la calibración previa del balance cuantitativo en régimen alterado. Esta calibración se puede consultar en el anejo 2, en base a la evolución piezométrica de las masas de agua subterráneas en régimen alterado.

A continuación, la concentración de nitrato en las aguas subterráneas obtenida con el modelo se calibra con las estaciones de control de calidad de las redes oficiales. En la siguiente figura se presentan algunos gráficos de resultados de calibración del modelo, tanto para masas con incumplimiento por nitratos como para masas en buen estado químico.




Figura 82. Gráficos de calibración del modelo Patrical para la evolución de la concentración de nitratos

El modelo permite validar la relación causa efecto entre las presiones difusas inventariadas, establecer otras masas que se consideran en riesgo porque según el modelo presentan incumplimiento y en último lugar analizar el efecto de las medidas propuestas para alcanzar los objetivos ambientales.

4.2. Análisis Presión-Impacto-Riesgo en masas de agua superficiales

4.2.1. Presiones acumulativas

Por su parte, para aquellas presiones cuyo efecto puede ser acumulativo para las masas de agua, la identificación del impacto con las presiones asociadas se ha realizado mediante el uso del modelo RREA, según lo expuesto en el apartado 4.1.1. A efectos del modelo RREA se ha considerado como acumulativa la presión puntual por vertidos (a excepción de los alivios, los suelos contaminados y las zonas de eliminación de residuos) y la presión por extracción. La presión por contaminación difusa de origen agrícola se tendrá en cuenta durante los trabajos del presente ciclo de planificación.

Así, la modelización de las presiones por vertido y contaminación difusa se ha calibrado teniendo en cuenta el estado de las masas de agua superficiales categoría río y se ha contrastado con el análisis de masas impactadas por contaminación

orgánica (ORG) y por nutrientes (NUT), distinguiendo entre fósforo, amonio y nitratos. Los vertidos se consideran la causa principal de impacto por materia orgánica (caracterizados por el contenido en oxígeno disuelto) y del impacto por nutrientes en el caso del fósforo y el amonio. En el caso del nitrato la principal presión asociada es la contaminación difusa de origen agrícola, que está en proceso de calibración, y consecuentemente los resultados del modelo no se muestran por el momento. El objetivo es adecuar el modelo a aquellas masas que están impactadas bien por contaminación orgánica (ORG) bien por nutrientes (NUT), y detectar aquellas otras masas que están en riesgo según el modelo, donde se ha analizado porqué dichos incumplimientos no se detectan por las redes (ubicación, medidas puntuales…). Este análisis servirá de base para el estudio del efecto de las medidas en los distintos escenarios temporales de la planificación.

4.2.1.1. Presión-impacto-riesgo por contaminación orgánica

En la figura siguiente se puede ver los resultados del modelo y su comparación con el análisis de impactos por contaminación orgánica (ORG). En la figura siguiente puede verse el indicador de impacto por O_2, y en rojo las masas impactadas (a la izquierda) y su comparativa con los resultados del modelo RREA para el indicador de DBO5.




Figura 83. Comparación entre el indicador de impacto y los resultados del modelo RREA para la contaminación orgánica

En el cuadro adjunto se muestran las masas impactadas y los resultados del modelo RREA. Todas las masas recogidas en el cuadro se considerarán en riesgo y se asocia dicho riesgo con la presión más probable de causarlo. Se han añadido comentarios sobre la adecuación del tratamiento del vertido, u otro comentario.

Código masa	Nombre masa	Resultado del modelo RREA para la DBO5	Impacto por contaminación orgánica (O_2)	Presión identificada	Análisis
09-01	Río Sec: cabecera - autopista AP-7	INCUMPLE	IMPACTADA	1973VS0052	EDAR de Borriol. Con una actuación de conexión a otra depuradora ya realizada pero cuyo efecto aun no se aprecia en el impacto por tratarse del promedio 2014-19
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	CUMPLE	IMPACTADA		Impacto por sobresaturación de O_2 no achacable al efecto de los vertidos
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136338 ES080_AUTVER_137286	EDAR de Madrigueras-Motillejas y EDAR de Motilla del Palancar, ambas sin tratamiento adecuado en la actualidad
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136259 ES080_AUTVER_137870	EDAR de Albacete y EDAR sector 18 de Albacete
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	CUMPLE	IMPACTADA		A priori las depuradoras aguas arriba vierten adecuadamente, puede deberse a un problema de estancamiento

Tabla 92. Relación del impacto/riesgo por contaminación orgánica con la presión causante más probable

Todas las masas categoría río de la tabla anterior se consideran en riesgo de no alcanzar el buen estado a 2021, y en este caso en todas coincide con masas impactadas en la actualidad.

4.2.1.2. Presión-impacto-riesgo por contaminación por nutrientes

Fosforo y amonio en aguas superficiales

Para el análisis de la presión causante del impacto por nutrientes se ha analizado de forma independiente el impacto por fósforo, amonio y nitratos. Los vertidos puntuales se consideran la principal presión asociada al impacto por fósforo y amonio mientras que la contaminación difusa con origen agrícola es la principal causa de aporte de nitratos en las aguas, aunque en determinadas masas los vertidos pueden tener influencia.

A continuación, se presenta el impacto y/o riesgo de contaminación por nutrientes debido a vertidos puntuales (fosforo y/o amonio).

En un primer análisis de resultados de la calibración, la representatividad de la modelización se considera bastante buena en la mayor parte de las masas de agua. En la misma línea de lo expuesto para la contaminación orgánica, el modelo se calibra en base a los impactos detectados para fósforo y amonio, y se ha analizado caso por caso aquellos tramos donde el modelo presenta incumplimientos no observados en las redes. En el caso de que el vertido no sea adecuado y la red de control pueda no ser representativa del impacto por la ubicación relativa al vertido, aplicando el principio de precaución, se ha considerado que la masa está en riesgo de no alcanzar el buen estado por contaminación por nutrientes de acuerdo al modelo RREA.

Como se ha comentado en el párrafo anterior, se presentan a continuación los resultados de masas en riesgo o impactadas por nutrientes debidos a vertidos puntuales (fosforo y/o amonio).




Figura 84. Comparación entre el indicador de impacto y los resultados del modelo RREA en masas de agua categoría río (sin incluir embalses) para el efecto combinado de fosforo y amonio (nutrientes)

En el cuadro adjunto se muestran las masas impactadas y los resultados del modelo RREA. Todas las masas recogidas en el cuadro se considerarán en riesgo y se asocia dicho riesgo con la presión más probable de causarlo. En algún caso se ha añadido un comentario sobre la adecuación del tratamiento del vertido o de la incidencia de los caudales fluyentes en el río sobre el incumplimiento. Al igual que ocurre con la contaminación orgánica, hay depuradoras que, aun cumpliendo con su autorización de vertidos, o bien por no disponer de reducción de nutrientes o bien por el bajo caudal en el cauce receptor y/o la alta concentración de vertidos, suponen un riesgo de incumplimiento por nutrientes y será necesario plantear medidas innovadoras para reducir su incidencia.

Código masa	Nombre masa	Resultado del modelo RREA para la DBO5	Impacto por contaminación orgánica (O_2)	Presión identificada	Análisis
09-01	Río Sec: cabecera - autopista AP-7	INCUMPLE	IMPACTADA	1973VS0052	EDAR de Borriol. Con una actuación de conexión a otra depuradora ya realizada pero cuyo efecto aun no se aprecia en el impacto por tratarse del promedio 2014-19
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136326 ES080_AUTVER_136454 ES080_AUTVER_136263	Depuran adecuadamente. Problema asociado al bajo caudal circulante.
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	INCUMPLE	NO IMPACTADA	ES080_AUTVER_136626	No dispone de tratamiento de reducción de nutrientes
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136506	No dispone de tratamiento de reducción de nutrientes
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136221 ES080_AUTVER_136224 ES080_AUTVER_136240 ES080_AUTVER_136318 ES080_AUTVER_136424 ES080_AUTVER_136459 ES080_AUTVER_136463 ES080_AUTVER_136633 ES080_AUTVER_136784 ES080_NOAVER_119711 ES080_NOAVER_119552	Alta concentración de vertidos, tratamiento insuficiente y bajo caudal
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136221 ES080_AUTVER_136224 ES080_AUTVER_136240 ES080_AUTVER_136318 ES080_AUTVER_136463 ES080_AUTVER_136633	Alta concentración de vertidos, tratamiento insuficiente y bajo caudal
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136221 ES080_AUTVER_136224 ES080_AUTVER_136240 ES080_AUTVER_136318 ES080_AUTVER_136463 ES080_AUTVER_136633	Alta concentración de vertidos, tratamiento insuficiente y bajo caudal
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136221 ES080_AUTVER_136224 ES080_AUTVER_136240 ES080_AUTVER_136318 ES080_AUTVER_136463 ES080_AUTVER_136633	Alta concentración de vertidos, tratamiento insuficiente y bajo caudal
18-06-02-01	Río Chillarón	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_NOAVER_118889 2009VI0146 2016VS0042 2017VI0079	Varios vertidos sin tratamiento
18-07-02-01	Arroyo del Molinillo	INCUMPLE	NO IMPACTADA	ES080_NOAVER_119166	Tratamiento no adecuado
18-07-03-01	Río Albaladejo	INCUMPLE	NO EVALUADA	ES080_NOAVER_119115	Tratamiento no adecuado
18-07-04-03	Río Gritos: Valera de	INCUMPLE	NO IMPACTADA	ES080_NOAVER_119158	Tratamiento no adecuado

Código masa	Nombre masa	Resultado del modelo RREA para la DBO5	Impacto por contaminación orgánica (O_2)	Presión identificada	Análisis
	Abajo - Embalse de Alarcón				
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136336 ES080_AUTVER_136338 ES080_AUTVER_136511 ES080_AUTVER_137208 ES080_AUTVER_137622	Alta concentración de vertidos, tratamiento insuficiente y bajo caudal
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136146 ES080_AUTVER_136335 ES080_AUTVER_137286	Alta concentración de vertidos, tratamiento insuficiente y bajo caudal
18-14-01-04	Río Arquillo: río Mirón - azud de Volada La Choriza	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_137152	Tratamiento no adecuado
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136208 ES080_AUTVER_136259 ES080_AUTVER_136260 ES080_AUTVER_136390 ES080_AUTVER_136919 ES080_AUTVER_137870	Alta concentración de vertidos, tratamiento insuficiente y bajo caudal
18-15-01-02	Arroyo de Ledaña	INCUMPLE	NO IMPACTADA	ES080_AUTVER_137217 ES080_AUTVER_137219	Tratamiento no adecuado
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	CUMPLE	IMPACTADA		Esta masa es el resultado de una división y no dispone de estación de control propia por lo que su estado es igual a la siguiente masa pero los vertidos se ubican en aquella y no en ésta
18-29-01-01B	Río Albaida: río Clariano - embalse de Bellús	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136522	Impacto asociado al bajo caudal
18-29-01-03-01-01	Río Cànyoles: cabecera - Canals	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136340 ES080_AUTVER_136213 ES080_AUTVER_136292	Tratamientos sin reducción de nutrientes
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	CUMPLE	IMPACTADA		Impacto asociado a desbordamientos. El modelo no reproduce el impacto
18-31-01-01-01-01	Río Seco (Verd)	INCUMPLE	NO EVALUADA	ES080_AUTVER_136951	Impacto asociado a bajo caudal
18-31-01-01	Río Verd: nacimiento del río Verd - Alzira	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136951	
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136951	
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	CUMPLE	IMPACTADA		Esta masa es el resultado de una división y no dispone de estación de

Código masa	Nombre masa	Resultado del modelo RREA para la DBO5	Impacto por contaminación orgánica (O_2)	Presión identificada	Análisis
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	CUMPLE	IMPACTADA		control propia por lo que su estado es igual a la siguiente masa pero los vertidos se ubican en aquella y no en ésta
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_137741	EDAR sin reducción de nutrientes
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136267	Problemas vinculados a bajo caudal
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136267	Problemas vinculados a bajo caudal
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136457 ES080_AUTVER_136648	Problemas vinculados a bajo caudal
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136457 ES080_AUTVER_136648	Problemas vinculados a bajo caudal
18-32-01-08-01-01	Río Buñol: cabecera - azud de los Molinos	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136170	La EDAR depura adecuadamente pero requiere reducción de P adicional
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	CUMPLE	IMPACTADA		El impacto se asocia a alivios y vertidos a través de la red de pluviales
21-03-01-01	Río Valleseta	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136138	La EDAR depura adecuadamente pero requiere reducción de P adicional
21-03	Río Serpis: depuradora de Alcoy - embalse de Beniarrés	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136429 ES080_AUTVER_136430	EDAR Font de la Pedra y EDAR de Alcoi. Volumen de vertido muy importante y bajo caudal natural
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	CUMPLE	IMPACTADA		El modelo no reproduce el impacto. Se asocia a un problema de alivios de la EDAR de Gandía.
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	INCUMPLE	NO IMPACTADA	ES080_AUTVER_136938 ES080_AUTVER_137167 ES080_AUTVER_137168 ES080_AUTVER_137169 ES080_AUTVER_137170 ES080_AUTVER_137171	EDAR urbanizaciones y polígono industrial de Oliva.

Código masa	Nombre masa	Resultado del modelo RREA para la DBO5	Impacto por contaminación orgánica (O_2)	Presión identificada	Análisis
				ES080_AUTVER_137172 ES080_AUTVER_136680	
26-01	Barranco de l'Alberca	CUMPLE	IMPACTADA		El modelo no reproduce el impacto. Se asocia a un problema de alivios y bajo caudal.
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136757	EDAR de la CUV de Marina Baja.
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136458	EDAR CUV de La Vila Joiosa-Orxeta.
30-01	Río Montnegre: cabecera - embalse de Tibi	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_NOAVER_118794 ES080_AUTVER_136254 ES080_AUTVER_136308	EDAR Tibi, Ibi y Foia de Castalla
30-03-01-01	Río Jijona: cabecera - río Montnegre	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136300	EDAR Xixona
30-04	Río Montnegre: río Jijona - paraje del Molí Nou	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136300	EDAR Xixona
30-05	Río Montnegre: paraje del Molí Nou - mar	INCUMPLE	NO EVALUADA	ES080_AUTVER_137138	EDAR Alacantí Norte
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136627	EDAR de Banyeres de Mariola
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136760	CUV Alto Vinalopó
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136760	CUV Alto Vinalopó
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	INCUMPLE	NO EVALUADA	ES080_AUTVER_136299	EDAR Aspe
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136299 ES080_AUTVER_136494 ES080_AUTVER_136761	EDAR Aspe, Valle del Vinalopó y Novelda-Monforte
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136299 ES080_AUTVER_136494 ES080_AUTVER_136761	EDAR Aspe, Valle del Vinalopó y Novelda-Monforte
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136299 ES080_AUTVER_136494 ES080_AUTVER_136761 ES080_AUTVER_136148	EDAR Aspe, Valle del Vinalopó, Novelda-Monforte y Elx Algorós

Código masa	Nombre masa	Resultado del modelo RREA para la DBO5	Impacto por contaminación orgánica (O_2)	Presión identificada	Análisis
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	INCUMPLE	IMPACTADA	ES080_AUTVER_136299 ES080_AUTVER_136494 ES080_AUTVER_136761 ES080_AUTVER_136148	EDAR Aspe, Valle del Vinalopó, Novelda-Monforte y Elx Algorós
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	INCUMPLE	NO IMPACTADA	ES080_AUTVER_136216 ES080_AUTVER_137442 ES080_AUTVER_137214	EDAR Lezuza y Barrax

Tabla 93. Calibración del modelo RREA y relación de incumplimientos por contaminación por nutrientes con la presión causante más probable

Todas las masas categoría río de la tabla anterior se consideran en riesgo de no alcanzar el buen estado a 2021, bien por estar impactadas bien porque, en base al análisis de la ubicación y las condiciones del vertido y la ubicación de la estación de control utilizada para la evaluación del estado de la masa de agua, incumplen según el modelo RREA. En general son pocas las masas en las que no coinciden ambos campos, teniendo en cuenta que hay más de 300 masas definidas. En concreto son 6 masas en las cuales la red de control muestra buen estado por nutrientes (fosforo y amonio) y sin embargo incumplirían de acuerdo al modelo RREA, generalmente porque tienen la estación de control aguas arriba de los vertidos más relevante. Adicionalmente en 4 de las masas consideradas en riesgo de acuerdo al resultado de RREA se trata de masas donde no se evalúa el estado físico-químico por tratarse de masas temporales.

En sentido inverso hay 4 masas donde el impacto no se reproduce en el modelo porque no estaría asociado al funcionamiento normal de las depuradoras sino a alivios y en el caso de 3 masas, éstas tienen mal estado porque se han dividido y la masa original estaba en mal estado. En tanto en cuanto no tengan punto de control propio mantienen el anterior pero la ubicación de los vertidos desmiente este impacto, tal y como se ha reflejado en el cuadro.

Nitrato en aguas superficiales

Adicionalmente, a partir de los trabajos de modelización desarrollados con Patrical en relación a la contaminación por nitratos en las masas de agua subterránea debido a la contaminación difusa, y en colaboración con la UPV a través del Convenio para la mejora de modelos hidrológicos (IIAMA-UPV-CHJ, 2021) se está trabajando en la adaptación de los datos de salida de dicho modelo para incorporarlos como dato de carga de entrada a las masas de agua superficial en RREA.




Figura 85. Comparación entre el indicador de impacto y los resultados del modelo RREA en masas de agua categoría río (sin incluir embalses) para nitratos

La calibración del modelo en lo que se refiere a los nitratos no es tan robusta como en los parámetros anteriormente presentados por las dificultados que este trabajo de adaptación conlleva.

Adicionalmente y en primer lugar se ha estudiado en qué masas la carga contaminante por nitratos puede estar influenciada por los vertidos puntuales y se considera que no hay ninguna de las ya expuestas como en riesgo por fosforo y amonio, por lo que no se hace hincapié a continuación en esta posibilidad.

En la figura adjunta puede verse la correspondencia entre las masas en mal estado y las masas en riesgo según el modelo RREA. En este caso no se señalan masas adicionalmente en riesgo dado que la vinculación entre masas de agua superficial y subterránea ya ha sido tenida en cuanta en el estado de las masas de agua subterránea y las medidas encaminadas a la solución de estos impactos se abordan ya, en el anejo 8, en relación a la contaminación difusa para las aguas subterráneas.

4.2.2. Presiones no acumulativas

El resto de presiones, no se consideran acumulativas y por lo tanto se considerarán significativas siempre que afecten a una masa impactada y superen el umbral de significancia de la IPH.

Cuando las presiones que generan impactos en las masas de agua no son acumulativas es posible determinar un umbral de significancia, el cual indicará si una determinada presión supone un riesgo o no para alcanzar los objetivos ambientales.

A continuación, se analizan las presiones no acumulativas que generan impactos en las masas de agua, determinando en función de su valor el número de casos en los que se genera o no un impacto en la masa de agua.

Dado que un impacto está afectado en la mayoría de casos por varias presiones, no siempre resulta fácil determinar las que realmente están causando el impacto. Sin embargo, si se analiza para cada presión, según su valor, el número de casos en los que se genera impacto en las masas de agua, cuando este número está muy cercano al 100% de los casos, podemos estimar que el valor de esa presión es el valor umbral. Este valor umbral de significancia servirá tanto para determinar las presiones realmente significativas que producen los impactos como para identificar masas de agua que a pesar de no estar impactadas están en riesgo dado que superan estos valores umbral. En la siguiente tabla se resumen los umbrales por análisis presión-impacto:

Tipo Presión	Umbral significancia	Riesgo asociado
Especies alóctonas (Arundo donax)	>60% longitud de masa afectada por presión*	HM-Ribera
Ocupación espacio fluvial	>55% espacio fluvial ocupado por usos no naturales	HM-Ribera
Encauzamiento/Defensa inundaciones/Protección de márgenes	>40% longitud de masa afectada por presión	HM-Ribera y HM Lecho
Extracción de áridos	>10.000 m3 extraídos durante el ciclo planificación	HM-Lecho

*Sólo en caso de que la masa esté impactada por ribera o de no disponerse de datos de evaluación de este impacto.

Tabla 94. Umbrales de significancia en masas de agua superficial.

El análisis para esos umbrales de significancia se realizó en los documentos iniciales del plan hidrológico de este tercer ciclo de planificación con los datos disponibles en el momento. Se ha considerado que estos umbrales son coherentes, si bien se han hecho pequeños ajustes. A continuación, se muestran los resultados y los umbrales de presión empleados.

4.2.2.1. Presión por presencia de azudes

Considerando todos los azudes que se encuentran en masa de agua, se ha realizado el análisis de conectividad para toda la Demarcación. Si una masa de agua se evalúa impactada por alteraciones morfológicas que afectan a la conectividad del río, se asocian como presiones significativas todos los azudes localizados en ella, independientemente de su altura y franqueabilidad. Si bien es cierto, que los azudes que realmente producen mayor presión son los infranqueables, será a posteriori, cuando se planteen medidas encaminadas a la mejora de la conectividad, cuando se realicen análisis detallados por zonas y se determinen los azudes sobre los que actuar y el tipo de actuación a realizar.

Por tanto, si una masa de agua no sale impactada por conectividad, no se considerará en riesgo.

4.2.2.2. Presión por canalizaciones, protecciones de márgenes y defensa de inundaciones

Para analizar este umbral de significancia para los documentos iniciales del presente plan se realizó un análisis considerando que las canalizaciones y protecciones de

márgenes pueden presentar presión significativa cuando superan una cierta longitud en función de la longitud total de la masa de agua en la que se localizan. Los resultados que se muestran en la figura adjunta indican que cuando la longitud de la canalización y/o protección supera un 40% de la longitud total de la masa de agua, se genera impacto morfológico en la masa de agua, afectando a la calidad de ribera. Este % también se ha considerado para la presión por defensa por inundaciones.




Figura 86. Porcentaje masas de agua impactadas morfológicamente (HMOC-ribera), en relación a la longitud de canalizaciones y/o protecciones por longitud de masa de agua

4.2.2.3. Presión por ocupación de espacio fluvial

Los resultados que se muestran en la figura adjunta indican que cuando la ocupación del espacio fluvial supera un 40% de la masa de agua, el impacto morfológico es muy probable. Se ha considerado un umbral de significancia del 55%.




Figura 87. Porcentaje masas de agua impactadas morfológicamente (HMOC-ribera), en relación a la ocupación de espacio fluvial asociados a la masa

4.2.2.4. Presión por extracción de áridos

Los resultados que se muestran en la figura adjunta indican que cuando el volumen de áridos extraídos en una masa de agua durante un periodo de seis años consecutivos supera el valor de 10.000 m^3, el impacto en la masa de agua es muy probable, considerándose éste como valor umbral. Por este motivo, a pesar de que en la IPH el umbral para inventariar las extracciones de áridos es de 20.000 m^3, cifra que se sitúa por encima del valor de 10.000 m^3, se considera que, en base a los resultados obtenidos un volumen de extracción de áridos superior a 10.000 m^3 supone una presión significativa.




Figura 88. Porcentaje masas de agua impactadas morfológicamente (HMOC-lecho), en relación al volumen de extracción de áridos asociados a la masa

4.2.2.5. Presión por especie invasora Arundo Donax

Se ha considerado que esta especie ejerce una fuerte presión en las masas de agua, produciendo impacto en la vegetación de ribera ya que degrada e invade su hábitat.

Esta especie es una de las especies vegetales exóticas invasoras más importantes de los ríos de la Demarcación, si bien no se disponía hasta los trabajos para los documentos iniciales de información por masa de agua para determinar su presión. Dada su importancia y de la necesidad de conocer su expansión, se ha recopilado la información disponible desde las administraciones autonómicas, si bien es en la Comunidad Valenciana en la única CCAA donde se dispone de datos en todo su territorio, aunque debe aclararse que se trata de una evaluación cualitativa pero no cuantitativa ya que se conoce sólo el dato de presencia/ausencia en cuadriculas de 1 km^2, de modo que el porcentaje de masa de agua afectada se ha calculado suponiendo que toda la masa dentro de la cuadricula está totalmente afectada. Es por tanto una evaluación muy del lado de la seguridad.

La información aportada desde la administración competente para el caso de la CCAA de Castilla-La Mancha ha sido de la presencia de esta especie en dos cauces, y concretamente en la zona comprendida dentro de unos municipios determinados. La información es, por tanto, menos exhaustiva, si bien es debido a que en esta CCAA no tiene una importante presencia de esta especie.

En el caso de la CCAA de Aragón se está trabajando actualmente en la evaluación por parte de la DG de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de esta especie en toda la CCAA.

Una vez transformado el dato cualitativo de presencia/ausencia por cuadricula en porcentaje de ocupación de *arundo donax* por masa de agua, se ha considerado un valor umbral de significancia establecido por criterio de experto de 60%, de modo que, en las masas de agua donde su impacto por alteraciones en la ribera no ha podido ser evaluado o en aquellas que sí están impactadas por alteraciones en la ribera, se considera esta presión como significativa cuando supera este umbral. Por tanto, algunas masas de agua en las que no ha sido posible evaluar su impacto por alteración en la ribera se incluyen en riesgo por superarse el umbral de presión significativa de *arundo donax*. Dada la metodología empleada y la necesidad de mejora del dato porcentual de *arundo donax* realmente existente, que como se ha comentado se ha realizado muy del lado de la seguridad, si una masa de agua no está impactada por alteración de ribera, no se incluye dentro del riesgo a pesar de superarse este umbral de significancia.

4.3. Análisis Presión-Impacto-Riesgo en masas de agua subterráneas

4.3.1. Contaminación difusa por nitratos

En la figura siguiente se muestra la comparativa de aquellas masas de agua subterránea que presentan impacto por contaminación difusa de nitratos y las masas que, de acuerdo con el modelo, presentan riesgo de incumplimiento (> 50 mg/l).




Figura 89. Masas de agua impactadas por contaminación por nitratos (NUTR) y con riesgo de incumplimiento por nitratos según modelo.

Igualmente, en la tabla siguiente se muestran los valores de concentración por nitratos representativos de las masas de agua y los valores obtenidos con la modelización. Dado que los resultados provienen de un modelo nacional se considera que, a pesar de las diferencias, la calibración es buena. Se ha añadido la representatividad que, según Comisaría de Aguas, tiene la red de control con respecto a la extensión total de la masa, y el método de estimación del valor de nitratos representativo, bien por distribución homogénea (2) bien por dominio representativo de más del 20% de la masa (1), de acuerdo con la guía de evaluación del estado de las masas de agua (MITERD, 2021). En el anejo 12 se detalla la metodología y resultados de dicha evaluación.

Código Masa	Nombre Masa	Tipo de análisis	Represen-tatividad red	Valor representativo de la masa de agua 2018-2019	Estado nitratos	Concentración nitratos Patrical 2018
080-101	Hoya de Alfambra	1	100,0%	18,90	BUENO	23,95
080-102	Javalambre Occidental	1	67,8%	64,33	MAL ESTADO	18,90
080-103	Javalambre Oriental	1	97,9%	15,12	BUENO	18,40
080-104	Mosqueruela	1	62,5%	1,63	BUENO	12,28
080-105A	La Tenalla	1	52,1%	1,90	BUENO	15,42
080-105B	El Turmell	1	23,1%	1,11	BUENO	15,77
080-106	Plana de Cenia	1	24,0%	27,47	BUENO	24,68
080-107	Plana de Vinaròs	2	23,6%	109,01	MAL ESTADO	56,88
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	2	9,9%	43,88	BUENO	45,68
080-111	Lucena - l'Alcora	1	67,1%	5,77	BUENO	12,87
080-112	Hoya de Teruel	1	55,7%	2,77	BUENO	14,81
080-113	Arquillo	1	100,0%	24,54	BUENO	14,50

Código Masa	Nombre Masa	Tipo de análisis	Represen-tatividad red	Valor representativo de la masa de agua 2018-2019	Estado nitratos	Concentración nitratos Patrical 2018
080-114	Gea de Albarracín	1	87,9%	7,70	BUENO	11,59
080-115	Montes Universales	2	6,7%	2,54	BUENO	8,33
080-116	Triásico de Boniches	1	38,3%	3,50	BUENO	8,77
080-117	Jurásico de Uña	1	34,7%	1,38	BUENO	3,49
080-118	Cretácico de Cuenca Norte	2	19,5%	31,09	BUENO	15,95
080-119	Terciario de Alarcón	1	18,1%	11,69	BUENO	22,18
080-120	Cretácico de Cuenca Sur	2	9,6%	9,65	BUENO	17,46
080-121	Jurásico de Cardenete	1	2,0%	8,10	BUENO	14,92
080-122	Vallanca	1	100,0%	6,41	BUENO	12,62
080-124	Sierra del Toro	1	100,0%	14,64	BUENO	15,33
080-125	Jérica	1	80,7%	8,81	BUENO	18,92
080-126	Onda - Espadán	1	88,6%	4,21	BUENO	20,79
080-127	Plana de Castelló	2	28,2%	136,26	MAL ESTADO	88,31
080-128	Plana de Sagunto	1	65,9%	73,00	MAL ESTADO	132,80
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó	2	9,4%	90,37	MAL ESTADO	131,46
080-130B	Segorbe-Quart	2	14,4%	34,07	BUENO	34,70
080-130C	Cornacó-Estivella	2	49,3%	24,06	BUENO	59,94
080-131	Llíria - Casinos	1	87,3%	186,00	MAL ESTADO	72,17
080-132A	Anticlinal de Chelva	2	1,6%	6,70	BUENO	3,03
080-132B	Medio Turia	1	61,5%	8,27	BUENO	18,83
080-132C	La Contienda de Chiva	1	-	-	NO EVALUADO	22,96
080-133	Requena - Utiel	1	92,9%	38,06	BUENO	28,32
080-134A	Ranera	1	4,4%	2,85	BUENO	22,09
080-134B	Contreras	1	-	-	NO EVALUADO	17,69
080-134C	Camporrobles	1	16,1%	11,55	BUENO	26,45
080-135	Hoces del Cabriel	1	100,0%	12,80	BUENO	19,34
080-136A	Lezuza	2	19,7%	50,10	MAL ESTADO	31,62
080-136B	El Jardín	2	35,0%	32,03	BUENO	17,20
080-137	Arco de Alcaraz	1	100,0%	48,33	BUENO	16,98
080-139	Cabrillas - Malacara	1	100,0%	8,80	BUENO	15,19
080-140A	Pedralba	2	-	-	NO EVALUADO	107,11
080-140B	Mesozoicos de Cheste	2	60,9%	44,67	BUENO	82,82
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	2	17,2%	78,68	MAL ESTADO	77,21
080-142	Plana de València Sur	2	68,0%	82,52	MAL ESTADO	75,09

Código Masa	Nombre Masa	Tipo de análisis	Represen-tatividad red	Valor representativo de la masa de agua 2018-2019	Estado nitratos	Concentración nitratos Patrical 2018
080-143	La Contienda de Picassent	1	100,0%	66,67	MAL ESTADO	90,55
080-144A	Martés-Quencall	1	-	-	NO EVALUADO	8,57
080-144B	Alfaris-La Escala	1	-	-	NO EVALUADO	46,61
080-144C	Las Pedrizas	1	100,0%	29,85	BUENO	51,37
080-145	Caroch Norte	1	100,0%	7,78	BUENO	18,98
080-146	Almansa	2	17,9%	59,13	MAL ESTADO	37,06
080-147	Caroch Sur	1	93,9%	13,53	BUENO	13,18
080-148	Hoya de Xàtiva	1	61,5%	12,47	BUENO	52,39
080-149	Sierra de las Agujas	2	33,9%	86,00	MAL ESTADO	83,87
080-150	Barx	1	80,4%	70,67	MAL ESTADO	67,78
080-151	Plana de Xeraco	2	13,0%	77,88	MAL ESTADO	103,79
080-152	Plana de Gandia	1	44,7%	59,67	MAL ESTADO	66,16
080-153	Marchuquera - Falconera	1	100,0%	52,00	MAL ESTADO	82,10
080-154	Sierra de Ador	1	56,6%	2,80	BUENO	39,20
080-161	Volcadores - Albaida	1	100,0%	6,31	BUENO	21,41
080-162	Almirante Mustalla	1	89,1%	9,94	BUENO	25,76
080-163	Oliva - Pego	2	9,2%	52,98	MAL ESTADO	78,51
080-164	Ondara - Dénia	2	52,1%	82,49	MAL ESTADO	43,24
080-165	Montgó	1	-	-	NO EVALUADO	23,30
080-166A	Pedreguer	1	47,2%	21,64	BUENO	23,16
080-166B	Gorgos	1	60,2%	5,45	BUENO	12,12
080-167	Alfaro - Segaria	1	66,9%	1,69	BUENO	14,70
080-168	Mediodía	1	100,0%	16,05	BUENO	12,66
080-169	Muro de Alcoy	1	44,4%	26,27	BUENO	9,87
080-173	Jumilla - Villena	1	100,0%	7,35	BUENO	0,32
080-176A	Barrancones	1	33,2%	6,75	BUENO	7,66
080-176B	Carrasqueta	1	79,5%	4,40	BUENO	3,84
080-177	Sierra Aitana	1	100,0%	3,62	BUENO	11,89
080-178	Serrella - Aixortà - Algar	1	100,0%	2,70	BUENO	11,29
080-179	Depresión de Benissa	2	58,5%	20,40	BUENO	20,37
080-180	Xàbia	1	100,0%	19,97	BUENO	36,05
080-181	Serral - Salinas	1	92,1%	3,36	BUENO	5,09
080-183A	Orxeta - Relleu	1	60,0%	8,30	BUENO	20,53
080-183B	Busot	1	11,7%	1,00	BUENO	24,60

Código Masa	Nombre Masa	Tipo de análisis	Represen-tatividad red	Valor representativo de la masa de agua 2018-2019	Estado nitratos	Concentración nitratos Patrical 2018
080-184	Sant Joan - Benidorm	2	9,8%	83,75	MAL ESTADO	51,12
080-185	Agost - Monnegre	1	-	-	NO EVALUADO	32,05
080-186	Sierra del Cid	1	100,0%	9,77	BUENO	31,46
080-189	Sierra de Crevillente	1	0,9%	6,60	BUENO	8,75
080-191	Maestrazgo Occidental	2	5,0%	4,90	BUENO	16,36
080-192	Maestrazgo Oriental	2	53,1%	23,76	BUENO	23,17
080-193	Alpuente superior	1	0,0%	0,00	BUENO	33,61
080-194	Alpuente inferior	1	0,0%	0,00	BUENO	15,06
080-195	Plana de València Norte	2	80,5%	92,90	MAL ESTADO	94,68
080-196	Sierra Grossa	1	100,0%	3,43	BUENO	22,19
080-197	Sierra de la Oliva	1	100,0%	16,73	BUENO	35,13
080-198	Cuchillo - Moratilla	1	100,0%	36,55	BUENO	4,55
080-199	Rocín	1	100,0%	8,43	BUENO	38,50
080-200	Mancha Oriental	1	96,0%	28,69	BUENO	33,97
080-201	Villena - Beneixama	1	46,1%	17,56	BUENO	8,86
080-202	Pinar de Camús	2	0,0%	5,25	BUENO	10,72
080-203	Cabranta	-	-	-	NO EVALUADO	8,95
080-204	Terciarios de Onil	2	0,0%	5,70	BUENO	7,48
080-205	Sierra Lácera	1	100,0%	2,71	BUENO	2,99
080-206	Peñarrubia	1	92,2%	10,10	BUENO	0,29
080-207	Hoya de Castalla	1	33,5%	0,92	BUENO	7,99
080-208	Argüeña - Maigmó	1	87,3%	0,50	BUENO	1,17
080-209	Quibas	2	2,5%	10,44	BUENO	22,23
080-210	Sierra de Argallet	1	100,0%	7,50	BUENO	21,38
080-211	Bajo Vinalopó	2	7,9%	66,91	MAL ESTADO	75,64

Tabla 95. Calibración del modelo Patrical y masas en riesgo de incumplimiento por el parámetro nitratos

Como se puede ver en la tabla anterior, el modelo reproduce el mal estado de todas las masas salvo en cuatro casos: 080-102 – Javalambre Occidental, 080-136A – Lezuza, 080-146 – Almansa y 080-164 – Ondara-Dénia, aunque en esta última el valor está muy próximo a los 50 mg/l.

En sentido contrario, seis masas presentan valores por encima de 50 mg/l según el modelo, si bien las redes de control hoy por hoy no detectan impacto. Estas masas se han definido en riesgo. Adicionalmente, y por precaución, se ha incluido en riesgo una masa que según el modelo tendría concentración por encima de 37,5 mg/l y no está evaluada en la actualidad. Así, las masas en riesgo en base al modelo son las siguientes:

Código Masa	Nombre Masa
080-130C	Cornacó-Estivella
080-140A	Pedralba
080-140B	Mesozoicos de Cheste
080-144B	Alfaris-La Escala
080-144C	Las Pedrizas
080-148	Hoya de Xàtiva

Tabla 96. Masas en riesgo de acuerdo con la simulación de nitratos con el modelo

Adicionalmente, aquellas masas que según las redes de control presentan valores por encima de 37,5 mg/l en la actualidad también se consideran en riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales. Son las recogidas en la siguiente tabla:

Código Masa	Nombre Masa
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca
080-133	Requena - Utiel
080-137	Arco de Alcaraz
080-140B	Mesozoicos de Cheste

Tabla 97. Masas en riesgo por presentar un valor > 37,5 mg/l en las redes de control de la calidad

Estas 9 masas de agua subterránea que se han definido en riesgo de no alcanzar el buen estado debido a la contaminación de nutrientes (NUTR), no se encuentran impactadas. Tal y como se indicó en el apartado 3.2.6 se considera que: una masa de agua estará impactada cuando presente mal estado químico por superar la norma de calidad establecida para nitratos. Esto no sucede en ninguna de estas masas.

De acuerdo a los criterios establecidos en la guía de reporting (CE, 2022), en aquellas masas subterráneas que se encuentren en riesgo de no alcanzar el buen estado químico deberá asociarse al menos un impacto significativo, y en caso de no haberse detectado habrá de asignarse un impacto desconocido, no pudiendo haber ninguna masa en riesgo químico sin impacto. Por tanto, en las masas de agua anteriores, se ha considerado que existe impacto desconocido, que no está provocando el mal estado de las mismas en el momento actual.

4.3.2. Presión, impacto y riesgo por uso de plaguicidas para determinar el efecto de la contaminación difusa.

Dada la problemática de la contaminación y la complejidad del uso de los pesticidas y sus efectos en el medio ambiente, la Confederación Hidrográfica del Júcar desarrolló durante los años 2016 y 2017 los “Trabajos de caracterización y modelación de procesos de contaminación por pesticidas en la DHJ” (CHJ, 2018), en colaboración entre otros, con las universidades siguientes: Universitat Politècnica de València, Universitat Jaume I y Universidad de Castilla – La Mancha.

Para evaluar la presión por contaminación difusa debida a plaguicidas, se ha partido de la información del estudio CHJ 2018, en el que se analizaron los datos de dos encuestas de usos de pesticidas realizadas por el MAPAMA, y además se realizaron nuevas encuestas mediante entrevistas directas. De esta forma se obtuvieron datos

de kilogramos de plaguicidas utilizados (para cada sustancia activa empleada) por municipio. Estos datos han sido el punto de partida para la evaluación de la presión difusa por plaguicidas. Puede ampliarse información de cómo se ha realizado el inventario de presión difusa por plaguicidas en el apartado 2.1.2.3.

A su vez, la identificación de la existencia de impacto por contaminación química se ha realizado en base a la valoración del estado químico de las aguas subterráneas. Se ha considerado que una masa de agua está impactada cuando presenta un mal estado químico por no haber superado la norma de calidad establecida para plaguicidas en el test 1 de evaluación general de la calidad. En el apartado 3.2.2 puede consultarse el análisis realizado, en el que no aparece como impactada por plaguicidas ninguna masa de agua subterránea, por no haberse detectado ningún incumplimiento de la norma de calidad.

Para evaluar el riesgo por contaminación química (CHEM) en las aguas subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del Júcar se ha considerado la contaminación por pesticidas procedentes del sector agrario (entre otros contaminantes).

Se han considerado en riesgo CHEM por plaguicidas aquellas masas en las que, a pesar de no existir ese impacto, sí existe un riesgo de incumplir por el uso actual de estos compuestos. Para ello se ha empleado un umbral de significación de 1 kg/ha de uso de sustancia activa de plaguicida por masa de agua subterránea. Para establecer este umbral, se ha tomado como referencia uno de los plaguicidas más utilizado en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, que es el Clorpirifós, siendo las principales aplicaciones medias: 2 kg/ha en los cítricos, 0,8 kg/ha en hortalizas y 0,45 kg/ha en olivos, viñedos y cebada. En vista de estos datos, se ha determinado como umbral la media de las aplicaciones en los tres tipos de cultivos.

De acuerdo a los criterios establecidos en la guía de reporting (CE, 2022), en estas masas de agua subterránea que presentan riesgo debido a la contaminación por plaguicidas en las que que no se manifiesta un impacto medido en las redes de control, que a su vez tampoco genera mal estado, se ha considerado que existe impacto desconocido.

La localización de las masas de agua impactadas por impactos desconocidos se presenta en la siguiente figura:




Figura 90. Masas de agua subterránea impactadas por impacto desconocido (UNKN).

4.3.3. Evaluación global de impacto sobre masas de agua subterránea

Por último, el impacto global sobre las masas de agua subterránea queda determinado por el peor valor de los impactos analizados.

En la siguiente figura se muestra los resultados de la evaluación del impacto global, donde se han identificado 51 de agua impactadas como consecuencia, principalmente, de la contaminación por nutrientes y el descenso piezométrico por extracción. Estas masas se localizan en prácticamente toda la franja costera de la demarcación y el interior de las provincias de Albacete, Alicante y Teruel.




Figura 91. Masas de agua subterránea impactadas y no impactadas.

5. Riesgo

Identificadas las “presiones significativas” en la situación actual, es decir, aquellas que producen impacto en la situación actual, se analiza seguidamente el riesgo de no alcanzar el buen estado para las masas de agua superficial, diferenciando el buen estado/potencial ecológico y el estado químico, y para las masas de agua subterránea diferenciando el estado cuantitativo y el químico.

A partir de esta información, se entiende que las masas de agua superficial se encuentran en riesgo de no alcanzar el buen estado ecológico cuando:

a) Sobre la masa se hayan reconocido impactos de los tipos: HHYC, HMOC, LITT, NUTR, ORGA, ACID, SALI, TEMP, OTHE, aunque el tipo LITT no se ha evaluado por el momento en la Demarcación.
b) Aun no habiéndose reconocido impacto actual, sobre la masa existen presiones significativas de alguno de los siguientes tipos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 9. De estas presiones en la demarcación se han evaluado los siguientes tipos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.2, 2.5, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2y 5.3.

Así mismo, se entiende que una masa de agua superficial está en riesgo de no alcanzar el buen estado químico cuando:

a) Sobre la masa se hayan reconocido impactos de los tipos: ORG, CHEM, MICR, ambos evaluados en la Demarcación.
b) Aun no habiéndose reconocido impacto actual, sobre la masa existen presiones significativas de los tipos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 5.3, 9. De estas presiones en la Demarcación se han evaluado los siguientes tipos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.1, 2.2, 2.5, 2.9 y 5.3.

De igual forma, para el caso de las masas de agua subterránea, se asume que una se encontrará en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo cuando:

a) Sobre la masa se hayan reconocido impactos de los tipos: ECOS, QUAL, INTR, LOWT, OTHE, aunque el tipo OTHE no se ha evaluado por el momento en la Demarcación.
b) Aun no habiéndose reconocido impacto actual, sobre la masa existen presiones significativas de los tipos: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 6.1, 6.2. De estas presiones en la Demarcación se han evaluado los siguientes tipos: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. 6.1.

Finalmente, se entiende que una masa de agua subterránea se encuentra en riesgo de no alcanzar el buen estado químico cuando:

a) Sobre la masa se hayan reconocido impactos de los tipos: CHEM, MICR, NUTR, SALI, QUAL y ECOS aunque el tipo MICR no se ha evaluado por el momento en la Demarcación.
b) Aun no habiéndose reconocido impacto actual, sobre la masa existen presiones significativas de los tipos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 5.3, 9. De estas presiones en la Demarcación se han evaluado los siguientes tipos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.2, 2.6.

Todas las masas de agua, tanto de agua superficial como subterránea, que no hayan sido identificadas en los casos señalados en los párrafos anteriores, se entenderá que no están en riesgo y que, por tanto, se encuentran en buen estado/potencial.

5.1. Riesgos en las masas de agua superficial

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se desarrolla, a continuación, el análisis de los principales riesgos a 2027 de las masas de agua superficiales.

5.1.1. Riesgo 2027 por contaminación química (CHEM)

La contaminación química se da en zonas donde existe una mayor presión industrial y en zonas con importante presión agrícola debido al uso de pesticidas. Esta contaminación pone de manifiesto la necesidad de mejorar los sistemas de tratamiento de las aguas industriales y medidas relacionadas con control y buenas prácticas del uso de pesticidas en la demarcación para asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales. Hay masas de agua donde no se conoce su presión significativa asociada, por ser sustancias que no se tiene claro su origen o por no identificar claramente la presión asociada.

En este caso, las masas agua en riesgo por contaminación química son las mismas que las impactadas, y no se han incorporado ninguna por presiones.




Figura 92. Masas de agua en riesgo a 2027 por contaminación química-CHEM (izda) y presiones asociadas al riesgo (dcha)

5.1.2. Riesgo a 2027 por alteración de habitat por cambios hidrológicos (HHYC)

La alteración de habitat por cambios hidrológicos en la Demarcación hidrográfica del Júcar es importante y se debe principalmente a la regulación de los embalses, al impacto producido por las centrales hidroeléctricas, a las extracciones superficiales que dejan el río fuertemente alterado hidrológicamente aguas abajo y a las extracciones subterráneas, especialmente en aquellas zonas en las que esta extracción ha modificado la relación río acuífero. En este caso, las masas agua en riesgo por alteración hidrológica son las mismas que las impactadas, si bien se han incluido las masas de agua superficial situadas aguas abajo de donde se produce la relación directa por las extracciones subterráneas en los ríos Magro, Vinalopó y Júcar.

El siguiente mapa muestra el riesgo de habitat por cambios hidrológicos al 2027, así como las causas de la alteración.




Figura 93. Masas de agua en riesgo a 2027 por alteración de habitat por cambios hidrológicos HHYC y causas de la alteración.

Además, como en los casos anteriores se muestra a continuación la comparación del mapa de riesgo con el de sus presiones asociadas.




Figura 94. Masas de agua en riesgo a 2027 por alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos (HHYC) (izda) y presiones asociadas al riesgo (dcha)

Para reducir el riesgo habrá que incidir en las medidas de recuperación de los niveles en las aguas subterráneas, en la mejora en la definición e implantación de caudales

ecológicos, así como en las medidas de mitigación de impactos asociadas al sector hidroeléctrico.

5.1.3. Riesgo a 2027 por alteración de hábitat por cambios morfológicos (HMOC)

La alteración de hábitat por cambios morfológicos puede deberse a una alteración de la conectividad longitudinal del río debida a la presencia de presas, azudes y otros obstáculos, a la alteración de las riberas por canalizaciones, a las protecciones de márgenes, a la ocupación del suelo u otros y también puede deberse a la alteración del lecho por canalizaciones, a las extracciones de áridos, entre otros.

Para poder entender las causas del riesgo resulta interesante analizar cada una de estas alteraciones por separado antes de ver su efecto conjunto en la morfología de los ríos de la Demarcación.

5.1.3.1. Alteración de hábitat por cambios morfológicos por conectividad (HMOC-Conectiv)

En relación a la alteración de la conectividad longitudinal del río destaca el elevado número de azudes existentes en la Demarcación. A continuación, se muestra un mapa con los azudes existentes en la Demarcación en función de su altura.




Figura 95. Azudes en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Las masas en riesgo a 2027 por conectividad se consideran las mismas que las obtenidas según la evaluación de impacto por conectividad. Las principales presiones

asociadas son las debidas a obstáculos transversales (saltos verticales, obstáculos mixtos y pasos sobre paramento) y presas. Como se ha indicado en el apartado 3.1.4 referente a impacto por conectividad, durante este ciclo de planificación 2016-2021 se ha trabajado en mejorar el inventario de azudes de la demarcación. Además, desde la Dirección General del Agua se ha elaborado durante estos años un inventario de obstáculos que incluye tanto barreras transversales como obras longitudinales de defensa. Los resultados de estos trabajos han servido para la actualización de las presiones por azudes y se han empleado para el cálculo de la conectividad del protocolo hidromorfológico.

Cuando se disponga de mayor información se podrán añadir otras infraestructuras al análisis de conectividad de las masas de agua.

A continuación, se muestra el riesgo de alteración de hábitat por cambios morfológicos por conectividad al 2027, así como las presiones asociadas.




Figura 96. Masas de agua en riesgo a 2027 por alteración de hábitat por cambios morfológicos por conectividad-HMOC-Conectiv (izda) y presiones asociadas al riesgo (dcha)

5.1.3.2. Alteración de hábitat por cambios morfológicos del lecho (HMOC-lecho)

El riesgo al año 2027 por alteración de hábitat por cambios morfológicos considera el impacto actual y además incluye aquellas masas de agua que, a pesar de no tener impactos superan el valor umbral de significancia de las canalizaciones y protecciones o tienen una extracción de áridos superior al valor umbral de 10.000 m^3 de volumen acumulado en seis años en la masa de agua.

A continuación, se muestra el riesgo de hábitat por cambios morfológicos del lecho al 2027, así como las presiones asociadas.




Figura 97. Masas de agua en riesgo a 2027 por alteración de hábitat por cambios morfológicos HMOC-Lecho (izda) y presiones asociadas al riesgo (dcha)

5.1.3.3. Alteración de hábitat por cambios morfológicos de la ribera (HMOC-ribera)

El riesgo al año 2027 por alteración de hábitat por cambios morfológicos de la ribera considera el impacto actual y además incluye aquellas masas de agua que, a pesar de no tener impactos tienen una ocupación del espacio fluvial superior al valor umbral establecido del 55 % de ocupación, y/o canalizaciones, protecciones de márgenes y/o defensas de inundaciones con una longitud superior al valor umbral establecido del 40% de la longitud de la masa. Además, se han incluido en riesgo las masas de agua donde no se ha evaluado su indicador de ribera si bien tienen una ocupación por *arundo donax* superior al 60% de la masa.

Además de las presiones por canalización, protección, ocupación de espacio fluvial y ocupación por *arundo donax,* consideradas las más importantes asociadas al riesgo por alteraciones morfológicas que afectan a la ribera, también se ha asociado, en una masa impactada por HMOC-ribera (15-05.- Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza), la presión por explotaciones forestales de *Populus canadensis*, que reducen la sección del río.

A continuación, se muestra el riesgo de alteración de hábitat por cambios morfológicos de las riberas al 2027, así como las presiones asociadas.




Figura 98. Masas de agua en riesgo a 2027 por alteración de hábitat por cambios morfológicos de la ribera-HMOC




Figura 99. Presiones asociadas al riesgo por alteración de hábitat por cambios morfológicos de la ribera-HMOC-Ribera

5.1.3.4. Alteración de hábitat por cambios morfológicos (HMOC)

A continuación, se muestra el mapa de riesgo a 2027 por alteración de hábitat por cambios morfológicos HMOC.



Figura 100. Masas de agua en riesgo a 2027 por alteración morfológica HMOC

Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede concluir que existe una importante alteración morfológica por presencia de obstáculos transversales, principalmente azudes que ponen en riesgo las masas de agua y afectan principalmente a los indicadores biológicos de la ictiofauna. Para poder reducir el riesgo será necesario avanzar en las medidas encaminadas a la eliminación de azudes en desuso y de permeabilización de los azudes en uso.

Además, también resulta muy importante el riesgo de alteración morfológica de las riberas debido en gran medida a la ocupación y alteración del espacio fluvial unido a la importante ocupación por *arundo donax*, afectando indirectamente también a los indicadores biológicos, lo que indica la necesidad de recuperar las riberas para devolverles su funcionalidad y asegurar una mayor protección de las aguas frente a la contaminación difusa procedente principalmente de la agricultura.

5.1.4. Riesgo a 2027 contaminación microbiológica (MICRO)

Los riesgos asociados a la contaminación de origen microbiológico se vinculan a afecciones a la calidad de las aguas de baño. En la DHJ, por tanto, no hay masas de agua en riesgo microbiológico por presiones significativas. Por ello, en este caso, las masas agua en riesgo por contaminación microbiológica son las mismas que las impactadas.

- C007: Costa Norte de València
- C008: Puerto de València – Cabo de Cullera.

Se puede mencionar de nuevo el bajo porcentaje de las masas de agua con impacto microbiológico, apenas el 15% y el 8% respectivamente de ambas masas.

5.1.5. Riesgo a 2027 por nutrientes (NUTR)

La contaminación por nutrientes afecta a un número mayor de masas de agua que el caso de contaminación orgánica. Esto puede deberse por un lado a que, a pesar del avance que se ha experimentado en la implantación de la directiva de vertidos de aguas residuales urbanas (91/271/CEE), los escasos caudales circulantes en las masas de agua pueden hacer necesaria la implantación de tratamientos adicionales de eliminación de nutrientes para cumplir los objetivos ambientales.

Por otro lado, en algunos casos la presión de la agricultura y el estado de degradación de las riberas pueden ser la causa de incumplimientos por nutrientes en determinadas masas de agua.

Como en el caso anterior, la contaminación por nutrientes en relación a los vertidos ha sido simulada mediante el modelo RREA. El uso de este modelo ha permitido definir el riesgo a 2027 en aquellas masas de agua en las que, a pesar de no tener impacto en la actualidad, la presencia de vertidos y los escasos caudales circulantes generan un riesgo de contaminación por nutrientes en las masas de agua asociadas.

A continuación, se muestran los mapas de riesgo a 2027 por contaminación por nutrientes, así como las presiones identificadas como responsables, siendo las principales las asociadas a vertidos, presión difusa y en algún caso puntual producida por alivios de tormenta.




Figura 101. Masas de agua en riesgo a 2027 por contaminación por nutrientes-NUTR (izda) y presiones asociadas al riesgo (dcha)

Como en el caso anterior, para reducir el riesgo, será necesario mejorar los vertidos en aquellas zonas donde los tratamientos existentes resultan insuficientes para alcanzar los objetivos ambientales, e incluso estudiar alternativas de reutilización para las aguas residuales que vierten a ríos efímeros y cuyo vertido por tanto supone, además, una alteración hidrológica del cauce.

5.1.6. Riesgo a 2027 por contaminación orgánica (ORGA)

La contaminación orgánica afecta a un número bastante reducido de masas de agua, dándose principalmente en aquellos sitios dónde se requiere una mejora de la calidad de los vertidos que afectan a las masas de agua.

Además, debe considerarse que la contaminación orgánica ha sido simulada mediante el modelo RREA. El uso de este modelo ha permitido definir el riesgo a 2027 en aquellas masas de agua en las que, a pesar de no tener impacto contrastado en la actualidad, la presencia de vertidos y los escasos caudales circulantes generan un riesgo de contaminación orgánica en las masas de agua asociadas. En estos casos la exigencia de calidad de los vertidos es mayor al no existir prácticamente dilución de los mismos en el medio receptor.

A continuación, se muestran los mapas de riesgo a 2027 por contaminación orgánica, así como las presiones identificadas como responsables.




Figura 102. Masas de agua en riesgo a 2027 por contaminación orgánica-ORGA (izda) y presiones asociadas al riesgo (dcha)

Para reducir el riesgo, será necesario mejorar la calidad de los vertidos en aquellas zonas donde los tratamientos existentes resultan insuficientes para alcanzar los objetivos ambientales.

5.1.7. Riesgo 2027 por contaminación salina (SALI)

Los riesgos por contaminación salina se asocian a masas impactadas por esta contaminación, esto es, que presentan elevada conductividad eléctrica. Se asocian en la mayoría de los casos a presiones por vertidos y aliviaderos, siendo en otros casos las causas desconocidas.




Figura 103. Masas de agua en riesgo a 2027 por salinización-SALI (izda) y presiones asociadas al riesgo (dcha)

En la DHJ se han determinado 15 presiones significativas que afectan a 5 masas de agua en riesgo por salinización, aunque estas masas ya se consideraban impactadas por contaminación salina.

La masa de agua 18-07-04-01- Río Gritos: cabecera - paraje de Puente Nueva, se encuentra impactada por contaminación salina y por tanto en riesgo, si bien se desconoce la presión causante del riesgo.

5.1.8. Riesgo 2027 por otros impactos (OTHE)

En la DHJ, estos impactos sólo se han asociado a dos masas de agua costeras sin que se haya determinado ninguna masa en riesgo por presiones significativas asociadas a este riesgo. En consecuencia, las masas agua en riesgo por otros impactos son las mismas que las impactadas:

- C004.- Cabo de Oropesa – Burriana
- C016.- Cabo Huertas - Santa Pola

5.1.9. Riesgo 2027 desconocido (UNKN)

Los riesgos desconocidos se asocian a masas que incumplen el buen estado, en general por indicadores biológicos si bien se desconocen los impactos y las presiones causantes de no alcanzar el buen estado.

En la DHJ se han determinado 26 masas de agua con impactos desconocidos, si bien al realizar el análisis del riesgo por presiones significativas, 11 masas se han incluido dentro de algún tipo de riesgo causante del incumplimiento de su buen estado. Finalmente 15 masas de agua con impacto desconocido no se han asociado a ningún tipo de riesgo por no presentar presiones significativas. Es por ello que estas 15 masas son las que se incluyen dentro del riesgo desconocido.



Figura 104. Masas de agua en riesgo a 2027 por impactos desconocidos-UNKN

5.1.10. Riesgo total a 2027

Teniendo en cuenta los análisis anteriores, se estima que se encuentran en riesgo de no alcanzar el buen estado/potencial en 2027 las 262 masas de agua superficial que se relacionan seguidamente a causa de las presiones que se indican en la propia tabla.

Código masa de agua superficial 3er ciclo	Nombre masa de agua superficial 3er ciclo	Tipo de riesgo	Tipo presión relacionada
01-03A	Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Extracciones de agua ,Presencia de especies alóctonas
01-03B	Río de la Sénia: azud presa del Martinet - azud de la Tanca	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Extracciones de agua
01-04	Río de la Sénia: azud de la Tanca - acequia de Foies	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Extracciones de agua
01-05	Río de la Sénia: acequia de Foies - mar	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Extracciones de agua
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	Cambios morfológicos que afectan al lecho	Extracción de áridos en zonas fluviales
07-02A	Río San Miguel: cabecera - les Coves de Vinromà	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes	Nitrógeno de origen superficial ,Presencia de especies alóctonas

Código masa de agua superficial 3er ciclo	Nombre masa de agua superficial 3er ciclo	Tipo de riesgo	Tipo presión relacionada
07-02B	Río San Miguel: les Coves de Vinromà - mar	Contaminación por nutrientes	Nitrógeno de origen superficial
09-01	Río Sec: cabecera - autopista AP-7	Contaminación orgánica ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Pesticidas ,Presión desconocida
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Canalizaciones ,Defensa frente a inundaciones ,Protecciones de márgenes
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	Azud
10-03-02-01A	Río Albentosa: cabecera - Manzanera	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación salina	Presión desconocida ,Puntos de desbordamiento de aliviaderos
10-03-03-01	Río Mora: embalse de Mora de Rubielos - río Mijares	Desconocido	Presión desconocida
10-03A	Río Mijares: río Valbona - manantial de Babor	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presión desconocida
10-03B	Río Valbona	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Azud ,Presión desconocida
10-03C	Río Mijares: manantial de Babor - río Mora	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Presa
10-04A	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	Azud
10-04B	Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	Azud ,Presa
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Azud ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida
10-06-01-01	Barranco de la Maymona	Desconocido	Presión desconocida
10-06-02-01	Río Montán	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
10-06-03-01	Río Cortes	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
10-06A	Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Azud ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida

Código masa de agua superficial 3er ciclo	Nombre masa de agua superficial 3er ciclo	Tipo de riesgo	Tipo presión relacionada
10-07-01-01	Río Pequeño	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida
10-10A	Río Mijares: embalse de Sichar - toma del tramo común	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presa ,Presencia de especies alóctonas
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Azud ,Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Contaminación química	Azud ,Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presa
10-11B	Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación química	Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
10-12-01-02	Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón	Cambios morfológicos que afectan al lecho	Extracción de áridos en zonas fluviales
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Defensa frente a inundaciones ,Extracción de áridos en zonas fluviales ,Presencia de especies alóctonas
10-12-01-03-01-01	Barranco de Cabanes	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Ocupación de márgenes fluviales ,Presencia de especies alóctonas
10-12-01-04	Rambla de la Viuda: barranco de Cabanes - embalse de María Cristina	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
10-12-01-04-01-01	Río Lucena: cabecera - embalse de l'Alcora	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
10-12-01-04-01-03	Río Lucena: embalse de l'Alcora - rambla de la Viuda	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presa ,Presencia de especies alóctonas
10-12-01-06	Rambla de la Viuda: embalse de María Cristina - autovía CV-10	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presa ,Presencia de especies alóctonas
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Protecciones de márgenes
10-12B	Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios	Azud ,Extracciones de agua ,Pesticidas

Código masa de agua superficial 3er ciclo	Nombre masa de agua superficial 3er ciclo	Tipo de riesgo	Tipo presión relacionada
		morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación química	,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Defensa frente a inundaciones ,Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida ,Vertidos
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Extracción de áridos en zonas fluviales ,Nitrógeno de origen superficial ,Pesticidas ,Puntos de desbordamiento de aliviaderos
12-01	Río Belcaire	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Vertidos
13-02	Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Azud ,Extracciones de agua ,Presencia de especies alóctonas
13-03	Río Palancia: azud del Sargal - embalse del Regajo	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Extracciones de agua
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Azud ,Extracciones de agua ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida
13-05-01-01	Rambla Seca (Palancia)	Desconocido	Presión desconocida
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Extracciones de agua ,Presencia de especies alóctonas
13-07	Embalse de Algar	Contaminación química	Pesticidas
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación orgánica ,Contaminación por nutrientes	Extracciones de agua ,Presencia de especies alóctonas ,Puntos de desbordamiento de aliviaderos ,Vertidos
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación química	Canalizaciones ,Defensa frente a inundaciones ,Extracciones de agua ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida ,Protecciones de márgenes
14-01	Barranco del Carraixet: cabecera - Alfara del Patriarca	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas

Código masa de agua superficial 3er ciclo	Nombre masa de agua superficial 3er ciclo	Tipo de riesgo	Tipo presión relacionada
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química ,Contaminación salina	Canalizaciones ,Defensa frente a inundaciones ,Nitrógeno de origen superficial ,Pesticidas ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida ,Vertidos
15-04	Río Guadalaviar (Turia): embalse Arquillo San Blas - río Alfambra	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Presión desconocida
15-04-01-02	Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia	Contaminación química	Presión desconocida
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Explotaciones forestales
15-06	Río Turia: rambla de la Matanza - rambla del Barrancón	Desconocido	Presión desconocida
15-07	Río Turia: rambla del Barrancón - río Arcos	Cambios morfológicos que afectan al lecho	Presión desconocida
15-08	Río Turia: río Arcos - paraje de El Villarejo	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
15-09	Río Turia: paraje de El Villarejo - embalse de Benagéber	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
15-10-01-01	Rambla San Marco	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Extracciones de agua ,Presa ,Presión desconocida
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	Azud
15-12-01-02	Río Tuéjar: barranco del Prado - embalse de Loriguilla	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
15-12-01-02-01-01	Rambla de Alcotas	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	Azud
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Azud ,Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida
15-13-01-03	Río Sot: embalse de Buseo - río Turia	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presa ,Presencia de especies alóctonas
15-14-01-01A	Rambla Alcublas: cabecera - paraje de El Calderó	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
15-14-01-01B	Rambla Alcublas: paraje de El Calderó - rambla Castellana	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
15-14-01-02-01-01A	Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación química	Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida
15-14-01-02-01-01B	Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación química	Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida

Código masa de agua superficial 3er ciclo	Nombre masa de agua superficial 3er ciclo	Tipo de riesgo	Tipo presión relacionada
15-14-01-02A	Rambla Castellana: rambla Alcublas - río Turia	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Extracción de áridos en zonas fluviales ,Presencia de especies alóctonas
15-14-02-01	Rambla Escorihuela: cabecera - escorredor de Crispina	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
15-14-02-02	Rambla Escorihuela: escorredor de Crispina - río Turia	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Azud ,Extracciones de agua ,Presa
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación química	Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación química	Azud ,Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación química	Azud ,Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Vertidos
15-19	Río Turia: nuevo cauce - mar	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación química	Canalizaciones ,Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presencia de especies alóctonas ,Vertidos
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química ,Contaminación salina	Nitrógeno de origen superficial ,Pesticidas ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida ,Vertidos
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química ,Contaminación salina	Pesticidas ,Presencia de especies alóctonas ,Vertidos
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Canalizaciones ,Nitrógeno de origen superficial ,Pesticidas ,Presencia de especies alóctonas ,Vertidos
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Defensa frente a inundaciones ,Nitrógeno de origen superficial ,Pesticidas ,Presencia de

Código masa de agua superficial 3er ciclo	Nombre masa de agua superficial 3er ciclo	Tipo de riesgo	Tipo presión relacionada
			especies alóctonas ,Vertidos
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Azud ,Nitrógeno de origen superficial ,Ocupación de márgenes fluviales ,Pesticidas ,Presión desconocida
17-02	Barranco Picassent: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Nitrógeno de origen superficial ,Ocupación de márgenes fluviales ,Pesticidas ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida
18-04A	Río Júcar: embalse de la Toba - laguna de Uña	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Presa
18-04C	Río Júcar: laguna de Uña - manantial de los Baños	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Presa
18-04D	Río Júcar: manantial de los Baños - azud de Villalba	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	Azud ,Presa
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	Azud ,Trasvases y desvíos de agua.
18-05-03-02	Río Huécar: azud de la Pajosa - Cuenca	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Ocupación de márgenes fluviales
18-05-03-03	Río Huécar: Cuenca	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Canalizaciones ,Ocupación de márgenes fluviales
18-06-01-01	Río Moscas: cabecera - complejo lagunar de Fuentes	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Ocupación de márgenes fluviales ,Protecciones de márgenes
18-06-01-02	Río Moscas: complejo lagunar de Fuentes - río Júcar	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Azud ,Ocupación de márgenes fluviales ,Protecciones de márgenes
18-06-02-01	Río Chillarón	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes	Ocupación de márgenes fluviales ,Vertidos
18-06-03-01	Río San Martín: cabecera - río Júcar	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Defensa frente a inundaciones ,Ocupación de márgenes fluviales
18-06A	Río Júcar: río Huécar - río San Martín	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Azud
18-06B	Río Júcar: río San Martín - embalse de Alarcón	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Azud
18-07-01-01	Río Marimota	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación por nutrientes	Defensa frente a inundaciones ,Nitrógeno de origen superficial ,Ocupación de márgenes fluviales
18-07-02-01	Arroyo del Molinillo	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes	Nitrógeno de origen superficial ,Ocupación de márgenes fluviales ,Vertidos

Código masa de agua superficial 3er ciclo	Nombre masa de agua superficial 3er ciclo	Tipo de riesgo	Tipo presión relacionada
18-07-03-01	Río Albaladejo	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes	Ocupación de márgenes fluviales ,Vertidos
18-07-04-01	Río Gritos: cabecera - paraje de Puente Nueva	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación salina	Ocupación de márgenes fluviales ,Presión desconocida
18-07-04-03	Río Gritos: Valera de Abajo - Embalse de Alarcón	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes	Ocupación de márgenes fluviales ,Vertidos
18-08	Río Júcar: embalse de Alarcón - azud Henchideros	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Presa
18-09	Río Júcar: azud Henchideros - central hidroeléctrica de El Picazo	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Azud ,Extracciones de agua ,Presa
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	Azud ,Presa
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	Azud ,Extracciones de agua ,Presa
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	Azud ,Extracciones de agua ,Presa
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación por nutrientes	Canalizaciones ,Defensa frente a inundaciones ,Nitrógeno de origen superficial ,Ocupación de márgenes fluviales ,Vertidos
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación orgánica ,Contaminación por nutrientes	Defensa frente a inundaciones ,Ocupación de márgenes fluviales ,Vertidos
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	Azud ,Extracciones de agua ,Presa
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Azud ,Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
18-14-01-01	Río Arquillo: cabecera - laguna del Arquillo	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Azud ,Presión desconocida
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Defensa frente a inundaciones ,Extracciones de agua ,Ocupación de márgenes fluviales ,Protecciones de márgenes

Código masa de agua superficial 3er ciclo	Nombre masa de agua superficial 3er ciclo	Tipo de riesgo	Tipo presión relacionada
18-14-01-03-01-02	Río Mirón: rambla de Fuentecarrasca - río Arquillo	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Ocupación de márgenes fluviales
18-14-01-04	Río Arquillo: río Mirón - azud de Volada La Choriza	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Defensa frente a inundaciones ,Ocupación de márgenes fluviales ,Pesticidas ,Vertidos
18-14-01-05	Río Arquillo: azud de Volada La Choriza - Albacete	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Ocupación de márgenes fluviales
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación orgánica ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Ocupación de márgenes fluviales ,Pesticidas ,Protecciones de márgenes ,Vertidos
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Extracciones de agua ,Ocupación de márgenes fluviales
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
18-15-01-02	Arroyo de Ledaña	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes	Nitrógeno de origen superficial ,Ocupación de márgenes fluviales ,Vertidos
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación química	Azud ,Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Azud ,Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Trasvases y desvíos de agua.
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Azud ,Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Extracciones de agua ,Presa
18-20-01-02	Barranco del Agua	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	Azud
18-20-02-01	Río Zarra	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	Azud
18-21-01-02A	Río Cabriel: arroyo del Agua - rambla del Masegarejo	Desconocido	Presión desconocida
18-21-01-03	Río Cabriel: rambla del Masegarejo - río Mayor del Molinillo	Desconocido	Presión desconocida

Código masa de agua superficial 3er ciclo	Nombre masa de agua superficial 3er ciclo	Tipo de riesgo	Tipo presión relacionada
18-21-01-04-01-01	Río Mayor del Molinillo	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Defensa frente a inundaciones
18-21-01-06-01-01A	Río Guadazaón: cabecera - azud de la Dehesa de Don Juan	Desconocido	Presión desconocida
18-21-01-06-01-02-01-01	Arroyo de la Vega	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	Azud
18-21-01-06-01-02A	Río Guadazaón: arroyo del Sargal - río Cabriel	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Presa
18-21-01-06A	Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Presa
18-21-01-06B	Río Cabriel: río Guadazaón - embalse de Contreras	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Trasvases y desvíos de agua.
18-21-01-08	Río Cabriel: embalse de Contreras - rambla de Consolación	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Presa
18-21-01-09	Río Cabriel: rambla de Consolación - Villatoya	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Presa
18-21-01-10	Río Cabriel: Villatoya - Embalse de Embarcaderos	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presa ,Presencia de especies alóctonas
18-21-01-10-01-01	Rambla de Albosa	Desconocido	Presión desconocida
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
18-25-01-02-01-01	Río Grande: cabecera - embalse de Escalona	Desconocido	Presión desconocida
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Azud ,Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Azud ,Canalizaciones ,Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
18-28-01-01	Río Sellent: cabecera - Bolbaite	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	Azud
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Azud ,Presencia de especies alóctonas
18-28-01-02-01-01	Rambla del Riajuelo: cabecera - río Mínguez	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
18-28-01-02-01-02	Rambla del Riajuelo: río Mínguez - río Sellent	Desconocido	Presión desconocida

Código masa de agua superficial 3er ciclo	Nombre masa de agua superficial 3er ciclo	Tipo de riesgo	Tipo presión relacionada
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación química	Defensa frente a inundaciones ,Extracciones de agua ,Ocupación de márgenes fluviales ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Protecciones de márgenes ,Vertidos
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Contaminación química	Azud ,Vertidos
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida
18-29-01-01B	Río Albaida: río Clariano - embalse de Bellús	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Pesticidas ,Presencia de especies alóctonas ,Vertidos
18-29-01-02	Embalse de Bellús	Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Nitrógeno de origen superficial ,Vertidos
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Extracciones de agua ,Presencia de especies alóctonas
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Azud ,Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
18-29-01-03-01-01	Río Cànyoles: cabecera - Canals	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Contaminación por nutrientes	Extracciones de agua ,Vertidos
18-29-01-03-01-01-01-02	Río dels Sants	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Azud ,Ocupación de márgenes fluviales
18-29-01-03-01-02	Río Cànyoles: Canals - río Albaida	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química ,Contaminación salina	Extracciones de agua ,Nitrógeno de origen superficial ,Vertidos
18-29-01-03-02-01	Río de Barxeta	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Azud ,Presencia de especies alóctonas
18-29-01-04	Río Albaida: río de Barxeta - río Júcar	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación química	Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida
18-30-01-01A	Barranco de la Casella: cabecera - río Júcar	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Ocupación de márgenes fluviales
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación química	Ocupación de márgenes fluviales ,Pesticidas ,Presión desconocida ,Puntos de desbordamiento de aliviaderos

Código masa de agua superficial 3er ciclo	Nombre masa de agua superficial 3er ciclo	Tipo de riesgo	Tipo presión relacionada
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación química	Defensa frente a inundaciones ,Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación química	Defensa frente a inundaciones ,Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Vertidos
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Canalizaciones ,Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida ,Puntos de desbordamiento de aliviaderos
18-31-01-01	Río Verd: nacimiento del río Verd - Alzira	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Nitrógeno de origen superficial ,Ocupación de márgenes fluviales ,Presión desconocida ,Vertidos
18-31-01-01-01-01	Río Seco (Verd)	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes	Ocupación de márgenes fluviales ,Vertidos
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Nitrógeno de origen superficial ,Ocupación de márgenes fluviales ,Pesticidas ,Presencia de especies alóctonas ,Puntos de desbordamiento de aliviaderos ,Vertidos
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Defensa frente a inundaciones ,Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes	Extracciones de agua ,Ocupación de márgenes fluviales ,Presión desconocida
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes	Extracciones de agua ,Ocupación de márgenes fluviales ,Vertidos
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes	Extracciones de agua ,Ocupación de márgenes fluviales ,Presión desconocida
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios	Azud ,Canalizaciones ,Defensa frente a inundaciones ,Extracciones de agua

Código masa de agua superficial 3er ciclo	Nombre masa de agua superficial 3er ciclo	Tipo de riesgo	Tipo presión relacionada
		morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación por nutrientes	,Ocupación de márgenes fluviales ,Vertidos
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación por nutrientes	Azud ,Extracciones de agua ,Presión desconocida ,Vertidos
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presencia de especies alóctonas ,Vertidos
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presencia de especies alóctonas ,Vertidos
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
18-32-01-08-01-01	Río Buñol: cabecera - azud de los Molinos	Contaminación por nutrientes	Vertidos
18-32-01-08-01-02	Río Buñol: azud de los Molinos - río Magro	Desconocido	Presión desconocida
18-32-01-09-01-01	Barranco de Algoder	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	Azud
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación química	Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Azud ,Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación química	Azud ,Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Vertidos
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación por nutrientes	Canalizaciones ,Extracciones de agua ,Ocupación de márgenes fluviales ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida ,Protecciones de márgenes

Código masa de agua superficial 3er ciclo	Nombre masa de agua superficial 3er ciclo	Tipo de riesgo	Tipo presión relacionada
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación química	Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación química	Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Vertidos
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación química	Canalizaciones ,Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida ,Protecciones de márgenes
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación química	Azud ,Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida
19-01	Río de Xeraco: cabecera - vía ferrocarril	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Extracciones de agua ,Ocupación de márgenes fluviales
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación química	Defensa frente a inundaciones ,Extracciones de agua ,Ocupación de márgenes fluviales ,Presencia de especies alóctonas ,Protecciones de márgenes ,Vertidos
20-01	Barranco de Beniopa	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Ocupación de márgenes fluviales ,Presencia de especies alóctonas
21-02	Río Serpis: fábrica El Capellán - depuradora de Alcoy	Desconocido	Presión desconocida
21-03	Río Serpis: depuradora de Alcoy - embalse de Beniarrés	Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Vertidos
21-03-01-01	Río Valleseta	Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Pesticidas ,Presión desconocida ,Vertidos
21-04	Embalse de Beniarrés	Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Nitrógeno de origen superficial ,Vertidos
21-05	Río Serpis: embalse de Beniarrés - Lorcha	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación química	Azud ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Vertidos
21-05-01-01	Barranco de l'Encantada	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	Presión desconocida
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios	Azud ,Extracciones de agua

Código masa de agua superficial 3er ciclo	Nombre masa de agua superficial 3er ciclo	Tipo de riesgo	Tipo presión relacionada
		morfológicos que afectan a la conectividad	
21-07-01-01A	Río Pinet: cabecera - río de Vernissa	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera-río Serpis	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes	Azud ,Nitrógeno de origen superficial ,Presencia de especies alóctonas
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación química	Azud ,Extracciones de agua ,Pesticidas ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Canalizaciones ,Defensa frente a inundaciones ,Extracciones de agua ,Puntos de desbordamiento de aliviaderos
22-02	Rambla Gallinera: autopista AP-7 - mar	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Canalizaciones ,Ocupación de márgenes fluviales ,Presencia de especies alóctonas
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Defensa frente a inundaciones ,Ocupación de márgenes fluviales ,Presencia de especies alóctonas ,Protecciones de márgenes
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes	Presencia de especies alóctonas ,Vertidos
24-01A	Barranco de Benigànim	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Ocupación de márgenes fluviales ,Presencia de especies alóctonas
24-01B	Río del Racons	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
24-02	Río del Molinell	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
25-02A	Río Girona: embalse de Isbert - barranco de la Bolata	Contaminación química	Pesticidas ,Puntos de desbordamiento de aliviaderos ,Vertidos
25-02B	Río Girona: barranco de la Bolata - mar	Contaminación química	Pesticidas
26-01	Barranco de l'Alberca	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes	Nitrógeno de origen superficial ,Ocupación de márgenes fluviales ,Puntos de desbordamiento de aliviaderos
27-01A	Río Gorgos: cabecera - Murla	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
28-01	Río Algar: cabecera - río Bolulla	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	Azud

Código masa de agua superficial 3er ciclo	Nombre masa de agua superficial 3er ciclo	Tipo de riesgo	Tipo presión relacionada
28-02-01-02A	Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
28-02-01-02B	Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
28-02-01-03	Río Guadalest: Callosa d'en Sarrià - río Algar	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Azud ,Extracciones de agua ,Presencia de especies alóctonas
28-02-01-04	Río Guadalest: cabecera - embalse de Guadalest	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
28-02A	Río Algar: río Bolulla - río Guadalest	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Azud ,Presencia de especies alóctonas
28-02B	Río Bolulla: cabecera - río Algar	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Azud ,Presencia de especies alóctonas
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Azud ,Extracciones de agua ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida ,Vertidos
29-01	Río Amadorio: cabecera - embalse de Amadorio	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presencia de especies alóctonas
29-03	Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes	Extracciones de agua ,Nitrógeno de origen superficial ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Vertidos
30-01	Río Montnegre: cabecera - embalse de Tibi	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Presencia de especies alóctonas ,Vertidos
30-02	Embalse de Tibi	Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Nitrógeno de origen superficial ,Vertidos
30-03	Río Montnegre: embalse de Tibi - río Jijona	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Presa ,Presencia de especies alóctonas
30-03-01-01	Río Jijona: cabecera - río Montnegre	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Presencia de especies alóctonas ,Vertidos
30-04	Río Montnegre: río Jijona - paraje del Molí Nou	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida ,Vertidos

Código masa de agua superficial 3er ciclo	Nombre masa de agua superficial 3er ciclo	Tipo de riesgo	Tipo presión relacionada
30-05	Río Montnegre: paraje del Molí Nou - mar	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes	Presencia de especies alóctonas ,Vertidos
31-01	Río Vinalopó: cabecera - paraje de Campo Oro	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Azud ,Presencia de especies alóctonas
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Extracciones de agua ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida ,Vertidos
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Extracciones de agua ,Presencia de especies alóctonas
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación orgánica ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Extracciones de agua ,Nitrógeno de origen superficial ,Pesticidas ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida ,Vertidos
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Azud ,Canalizaciones ,Defensa frente a inundaciones ,Extracciones de agua ,Presa ,Presencia de especies alóctonas ,Presión desconocida ,Vertidos
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Extracción de áridos en zonas fluviales ,Extracciones de agua ,Nitrógeno de origen superficial ,Presencia de especies alóctonas ,Vertidos
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación por nutrientes	Azud ,Extracciones de agua ,Presión desconocida ,Vertidos
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Extracciones de agua ,Nitrógeno de origen superficial ,Presa ,Vertidos
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la conectividad ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Azud ,Extracciones de agua ,Nitrógeno de origen superficial ,Presión desconocida ,Vertidos
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Extracciones de agua ,Nitrógeno de origen superficial ,Vertidos

Código masa de agua superficial 3er ciclo	Nombre masa de agua superficial 3er ciclo	Tipo de riesgo	Tipo presión relacionada
32-03	Rambla del Pantano	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Ocupación de márgenes fluviales ,Presa
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos ,Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho ,Contaminación por nutrientes	Defensa frente a inundaciones ,Extracciones de agua ,Nitrógeno de origen superficial ,Ocupación de márgenes fluviales ,Vertidos
33-01B	Río Lezuza: canal del trasvase Tajo-Segura - Caserío del Aljibarro	Cambios morfológicos que afectan a la ribera ,Cambios morfológicos que afectan al lecho	Defensa frente a inundaciones ,Ocupación de márgenes fluviales
34-01	Barranco de las Ovejas	Desconocido	Presión desconocida
C004	Cabo de Oropesa - Burriana	Otro	Presión desconocida
C0041	Puerto de Castelló	Contaminación por nutrientes	Presión desconocida
C006	Puerto de Sagunto	Contaminación por nutrientes	Presión desconocida
C007	Costa Norte de València	Contaminación microbiológica	Presión desconocida
C008	Puerto de València - Cabo de Cullera	Contaminación microbiológica	Presión desconocida
C0101	Puerto de Gandia	Contaminación por nutrientes	Presión desconocida
C0102	Puerto de Dénia	Contaminación por nutrientes	Presión desconocida
C016	Cabo Huertas - Santa Pola	Otro	Presión desconocida
C017	Santa Pola - Guardamar del Segura	Contaminación por nutrientes	Presión desconocida
L01	Prat de Cabanes	Contaminación química	Presión desconocida
L02	Marjal y Estanys d'Almenara	Contaminación por nutrientes	Nitrógeno de origen superficial
L04	Marjal de Rafalell y Vistabella	Contaminación por nutrientes	Nitrógeno de origen superficial
L06	L'Albufera de València	Contaminación por nutrientes	Nitrógeno de origen superficial ,Puntos de desbordamiento de aliviaderos ,Vertidos
L08	Laguna del Arquillo	Desconocido	Presión desconocida
L11_B2	Las Torcas (Complejo lagunar de Fuentes)	Desconocido	Presión desconocida
L15	Marjal de La Safor	Contaminación por nutrientes	Nitrógeno de origen superficial
L17	Els Bassars - Clot de Galvany	Contaminación por nutrientes ,Contaminación química	Nitrógeno de origen superficial ,Vertidos
L18	Ullals de l'Albufera	Contaminación química	Presión desconocida
T0202	Estany de Cullera	Contaminación por nutrientes	Presión desconocida
T0302	Salinas de Santa Pola	Contaminación química	Presión desconocida

Tabla 98. Relación de masas de agua superficial en riesgo de no alcanzar el buen estado en 2027

Cuando se tienen en cuenta todos los tipos de riesgo, se obtiene que 262 (67%) masas de agua superficial se encuentran en riesgo a 2027, tal y como se observa en la figura siguiente.





Figura 105. Masas de agua superficial en riesgo a 2027

Como puede observarse en la figura anterior, más de la mitad de masas de agua superficial de la demarcación se encuentran en riesgo a 2027.

En la siguiente figura se recoge un resumen de las masas de agua superficial en riesgo a 2027, diferenciando las que están en riesgo por estar impactadas en la actualidad y las que lo están por tener presiones significativas para cada una de las tipologías de riesgo. Para estas masas se plantean medidas que irán encaminadas a prevenir el deterioro de la masa de agua en caso de que ésta alcance el buen estado o al cumplimiento de objetivos ambientales en caso contrario.



Tipos de riesgo: ORG: Contaminación orgánica; NUT: Contaminación por nutrientes; MICRO: Contaminación microbiológica; CHEM: Contaminación química; ACID: Acidificación; SALI: Contaminación salina; QUAL: Disminución de la calidad del agua superficial asociada por impacto químico o cuantitativo; HHYC: Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos; HMOC: Alteraciones e hábitat por cambios morfológicos incluida la conectividad; UNKN: Desconocidos; OTHE: Otros impactos significativos.

Figura 106. Distribución de masas de agua superficial según los tipos de riesgo a 2027

No obstante, se deben tener en cuenta algunas consideraciones al interpretar los resultados anteriores. La mayoría de las masas de aguas superficial se encuentran en riesgo por las presiones hidromorfológicas. En concreto destacan los problemas de continuidad longitudinal por presencia principalmente de azudes y los problemas de degradación de las riberas de los ríos. Además, no debe olvidarse el riesgo debido a la alteración hidrológica generada en parte por las obras de regulación y laminación de avenidas, así como por las extracciones de aguas para los diferentes usos. Lo que requerirá una mejora en la definición y cumplimiento de los caudales ecológicos, así como una mejora en la eficiencia de uso de los recursos hídricos de la Demarcación.

Por otra parte, es importante aclarar que el hecho de que una masa de agua se encuentre en riesgo por la presencia de ciertas presiones significativas, no implica que esa masa de agua esté en mal estado y más teniendo en cuenta que, en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, este riesgo se debe en gran medida a las presiones hidromorfológicas.

5.2. Riesgos en las masas de agua subterránea

Del mismo modo que para las aguas superficiales se desarrolla, a continuación, el análisis de riesgo a 2018-2019 de las masas de agua subterráneas.

5.2.1. Riesgo a 2027 por contaminación química (CHEM)

- Metodología

Para evaluar el riesgo por contaminación química en las aguas subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del Júcar se considera la contaminación por pesticidas procedentes del sector agrario y aquellos parámetros asociados a vertidos que puedan afectar al estado de la masa de agua y poner en peligro la consecución de los objetivos ambientales.

Se considera que las masas de agua subterránea en riesgo por pesticidas son las que tengan impacto por presencia de estos contaminantes (impacto CHEM), y las que tengan presiones significativas, aunque no tengan impacto. No hay actualmente ninguna masa con impacto CHEM por plaguicidas. Se han considerado en riesgo aquellas masas en las que, a pesar de no existir ese impacto, sí existe un riesgo de incumplir por el uso actual de estos compuestos. Para ello se ha empleado un umbral de significación de 1 kg/ha de uso de sustancia activa de plaguicida por masa de agua subterránea.

Para la evaluación de otros contaminantes asociados a los vertidos, como hierro, aluminio, manganeso, amonio o fosfatos, se emplearon los resultados de los test del estado químico, en base a los que se determina el impacto CHEM. Todas las masas impactadas se han considerado en riesgo.

Solamente hay una masa de agua subterránea con riesgo CHEM debido a vertidos que provocan contaminación por amonio, concretamente la masa 080-196 Sierra Grossa. El resto de las masas en riesgo, se deben a presiones significativas por uso de plaguicidas, o bien se desconoce el origen de la contaminación.

- Resultado

A continuación, se muestra en mapa de riesgo a 2027 por contaminación química y la presión asociada que se corresponde con la presión difusa por agricultura, debida al uso de pesticidas.




Figura 107. Masas de agua en riesgo a 2027 por contaminación química (arriba) y presiones asociadas al riesgo (centro y abajo).

Cabe mencionar que para las masas de agua subterránea 080-143-La Contienda y 080-195 Plana de Valencia Norte, el origen de los contaminantes que provocan riesgo (presiones significativas), tetracloroetileno, hierro, y manganeso, está clasificado como desconocido, de modo que no han podido representarse en el mapa.

De acuerdo al mapa de riesgo anterior, 15 masas presentan riesgo por contaminación química, de las cuales 12 presentan presiones significativas por uso de plaguicidas y 3 cuentan con impactos según redes de medida, relacionados con los parámetros de hierro, manganeso y, en el caso de la Plana Norte de Valencia el compuesto Tetracloroetileno.

5.2.2. Riesgo a 2027 por afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea (ECOS)

- Metodología

El riesgo a 2027 por afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea se debe tanto a las extracciones de agua subterránea, como a las presiones difusas asociadas a la agricultura. De este modo, una masa se encontrará en riesgo por afección a ecosistemas dependientes del agua subteránea si presenta impacto ECOS.

- Resultado

De las 105 masas de agua subterránea que conforman la demarcación, 13 presentan el riesgo ECOS, 12 de ellas debido a las extracciones existentes, y 1, la masa 080-127 Plana de Castellón por contaminación difusa agrícola por nitratos (impacto químico).

A continuación, se representa el mapa de riesgos por afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea.




Figura 108. Masas de agua en riesgo a 2027 por afección a ecosistemas dependientes de aguas subterráneas (arriba) y presiones asociadas al riesgo (centro) y mapa detalle (abajo).

Este riesgo es de aplicación en 80 masas de agua de las 105 que se han delimitado en la demarcación.

5.2.3. Riesgo a 2027 por alteración de la dirección del flujo por intrusión salina (INTR)

- Metodología

El riesgo a 2027 por alteración de la dirección del flujo por intrusión salina se debe principalmente a las extracciones de agua subterránea en zonas costeras. Se considera que existe riesgo cuando hay impacto por alteración de la dirección de flujo por intrusión salina (impacto INTR), es decir, la masa de agua subterránea está sometida a presiones debido a las extracciones existentes en la misma.

- Resultado

De las 9 masas costeras a las que se les ha podido aplicar el test cuantitativo para el análisis del posible impacto por INTR, 6 se encuentran en riesgo de no alcanzar el buen estado para el año 2027:

Código masa de agua	Nombre masa de agua
080-107	Plana de Vinaròs
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca
080-127	Plana de Castelló
080-128	Plana de Sagunto
080-151	Plana de Xeraco
080-164	Ondara - Dénia

Tabla 99. Masas de agua subterránea con riesgo debido a la intrusión salina.

A continuación, se muestra el mapa de riesgo y presiones asociadas para las aguas subterráneas de la demarcación.




Figura 109. Masas de agua en riesgo a 2027 por contaminación por intrusión salina (arriba) y presiones asociadas al riesgo (abajo).

5.2.4. Riesgo a 2027 por descenso piezométrico por extracción (LOWT)

- Metodología

El riesgo a 2027 por descenso piezométrico por extracción de las aguas subterráneas se debe principalmente al uso agrícola, aunque también se da para el uso urbano e industrial en algunas zonas, como el Vinalopó-Alacantí o los acuíferos de las planas costeras.

Se considerarán en riesgo aquellas masas que presentaban impacto por descenso piezométrico por extracción (impacto LOWT), es decir, según el test de balance hídrico estas masas se encontrarían en mal estado.

- Resultado

De las 105 masas que conforman la demarcación, 33 se encuentran en riesgo por descenso piezométrico debido a los aprovechamientos que se realizan del agua subterránea.

A continuación, se muestra el mapa de riesgo por descenso piezométrico por extracción, así como las presiones asociadas a este riesgo.




Figura 110. Masas de agua en riesgo a 2027 por descenso piezométrico por extracción (izquierda) y presiones asociadas al riesgo (derecha).

Para poder reducir el riesgo a 2027 será necesario desarrollar, en el corto y medio plazo, las medidas de reducción de las extracciones, entre las que se encuentran la sustitución de los bombeos o las de mejora de la eficiencia de uso de agua recogidas

en el Plan Hidrológico, de forma que se garantice la compatibilidad de los usos con los objetivos medioambientales.

5.2.5. Riesgo a 2027 por contaminación por nutrientes (NUTR)

- Metodología

La contaminación por nutrientes de las masas de agua subterráneas se debe principalmente a la contaminación difusa por el uso de fertilizantes en la agricultura. Por ese motivo la mayoría de las masas de agua en riesgo se sitúan en zonas donde existe una importante presión por agricultura intensiva.

Se consideran en riesgo aquellas masas que se encuentran impactadas por contaminación por nutrientes con valores superiores a 50 mg/l según redes de medida o bien que presentan presiones significativas por aumento en la tendencia de las concentraciones de nitratos. Para ello, se ha empleado el modelo PATRICAL (Pérez-Martin et al., 2014 y Pérez-Martín et al., 2016) para incluir en riesgo las masas que presentan presiones significativas y que, según el modelo tienen tendencias claras al aumento de concentraciones de nitratos, con valores superiores a 50 mg/l. Adicionalmente se incluyen en riesgo las que según las redes de medida presentan valores por encima de 37,5 mg/l.

En el apartado 4.3.1 se describe detalladamente la concentración obtenida para cada masa de agua subterránea según el modelo, y según la red de control, concluyéndose con el listado de masas que se han considerado en riesgo.

- Resultado

En lo que respecta a la contaminación por nutrientes, un total de 30 masas se encuentran en riesgo de no alcanzar el buen estado para el año 2027. Todas las masas presentan presión difusa por nitratos debido a la agricultura, salvo la masa 080-102 Javalambre Occidental, para la que no se ha podido identificar el origen de la contaminación, siendo por tanto desconocida la presión.

A continuación, se muestran los mapas de riesgo a 2027 de contaminación por nutrientes, así como las presiones asociadas significativas según modelo.




Figura 111. Masas de agua en riesgo a 2027 por contaminación por nutrientes (arriba) y presiones asociadas al riesgo (abajo).

5.2.6. Riesgo a 2027 por disminución de la calidad de las masas de agua superficial asociadas por razones químicas/cuantitativas (QUAL)

- Metodología


El riesgo a 2027 por disminución de la calidad de masas de agua superficiales asociadas se debe principalmente al descenso piezométrico por extracción de las aguas y a la presión difusa que generan las prácticas agrícolas actuales.

Se considerarán en riesgo aquellas masas subterráneas que, bien porque presenten un mal estado cuantitativo, o bien porque incumplan el test de estado químico, como

consecuencia de las presiones puntuales o difusas en la masa de agua subterránea. En otras palabras, se encontrarán en riesgo por disminución de la calidad de la masa de agua superficial asociada, aquellas masas subterráneas que presenten algún impacto cuantitativo o cualitativo según QUAL (apartado 3.2.7). El único contaminante que está provocando incumplimientos en las masas de agua superficial asociadas, son los nitratos, y por tanto en este caso la presión responsable es la difusa agrícola. Para las masas en riesgo cuantiativo QUAL, la presión responsable se ha considerado que son todas las extracciones existentes en estas de agua subterránea.

- Resultado

A continuación, se muestra el mapa de riesgo por disminución de calidad de las masas de agua superficial asociadas.






Figura 112. Masas de agua en riesgo a 2027 por disminución de la calidad de masas de agua superficial asociadas por razones químicas y/o cuantitativas (arriba) y presiones asociadas al riesgo (centro y abajo).

Según se puede observar, 3 masas se encuentran en riesgo de no poder alcanzar el buen estado en el año 2027 debido a la disminución de la calidad del agua en masas de agua superficial asociadas, 080-127 Plana de Castellón y 080-140C Terciarios de Chiva Monserrat por presencia de nitratos y 080-133 Requena-Utiel por el impacto asociado a las extracciones de agua.

5.2.7. Riesgo a 2027 por intrusión salina (SALI)

- Metodología

Se considerarán en riesgo a 2027 aquellas masas de agua subterránea impactadas por intrusión salina, es decir; aquellas que superaban los valores umbral para cloruros o sulfatos o que se encontraban relacionadas con parámetros vinculados a la intrusión salina (sodio, conductividad, sulfatos, etc).

- Resultados

De las 105 masas que conforman la demarcación, 38 no se encuentran en riesgo por intrusión salina, mientras que 2 sí lo están, 080-110 Plana de Oropesa-Torreblanca y 080-164 Ondara-Denia.

A continuación, se presentan los resultados para el riesgo por intrusión salina en la demarcación con horizonte 2027.




Figura 113. Masas de agua en riesgo a 2027 por intrusión salina (izquierda) y presiones asociadas al riesgo (derecha).

5.2.8. Riesgo total a 2027

Teniendo en cuenta los análisis anteriores se estima que se encuentran en riesgo de no alcanzar el buen estado/potencial en el año 2027 las masas de agua subterránea que se relacionan seguidamente a causa de las presiones que se indican en las propias tablas. Se puede consultar con detalle el listado de estas presiones en el apéndice del presente anejo.

Los resultados se han agrupado en función del riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o el buen estado químico. En el caso del estado cuantitativo, se incluyen los impactos LOWT, INTR, ECOS y QUAL, mientas que, para los test de estado cualitativo, se incluyen los impactos NUTR, CHEM, ECOS, QUAL y SALI. Destacar que, como ya se ha explicado en el apartado 5.2.1 sobre el riesgo CHEM, hay algunas

masas de agua subterránea con presión significativa por contaminantes, para los que la presión causante es desconocida.

Código masa de agua subterránea 3er ciclo	Nombre masa de agua subterránea 3er ciclo	Elementos de calidad afectados	Tipo presión relacionada
080-102	Javalambre Occidental	Contaminación por nutrientes	Agricultura-nutrientes
080-106	Plana de Cenia	Contaminación química	Agricultura-pesticidas
080-107	Plana de Vinaròs	Contaminación por nutrientes Contaminación química	Agricultura-nutrientes Agricultura-pesticidas
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	Contaminación por nutrientes Contaminación química Contaminación salina	Agricultura-nutrientes Agricultura-pesticidas Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-127	Plana de Castellón	Afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea. Disminución de la calidad del agua superficial.Contaminación por nutrientes Contaminación química	Agricultura-nutrientes Agricultura-pesticidas
080-128	Plana de Sagunto	Contaminación por nutrientes Contaminación química	Agricultura-nutrientes Agricultura-pesticidas
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó	Contaminación por nutrientes	Agricultura-nutrientes
080-130C	Cornacó-Estivella	Contaminación por nutrientes	Agricultura-nutrientes
080-131	Lliria - Casinos	Contaminación por nutrientes	Agricultura-nutrientes
080-133	Requena - Utiel	Contaminación por nutrientes	Agricultura-nutrientes
080-136A	Lezuza	Contaminación por nutrientes	Agricultura-nutrientes
080-137	Arco de Alcaraz	Contaminación por nutrientes	Agricultura-nutrientes
080-140A	Pedralba	Contaminación por nutrientes	Agricultura-nutrientes
080-140B	Mesozoicos de Cheste	Contaminación por nutrientes	Agricultura-nutrientes
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	Disminución de la calidad del agua superficial.Contaminación por nutrientes. Contaminación química	Agricultura-nutrientes Agricultura-pesticidas

Código masa de agua subterránea 3er ciclo	Nombre masa de agua subterránea 3er ciclo	Elementos de calidad afectados	Tipo presión relacionada
080-142	Plana de Valencia Sur	Contaminación por nutrientes Contaminación química	Agricultura-nutrientes Agricultura-pesticidas
080-143	La Contienda de Picassent	Contaminación por nutrientes Contaminación química	Agricultura-nutrientes Vertidos, Agricultura-pesticidas, Presiones desconocidas
080-144B	Alfaris-La Escala	Contaminación por nutrientes	Agricultura-nutrientes
080-144C	Las Pedrizas	Contaminación por nutrientes	Agricultura-nutrientes
080-146	Almansa	Contaminación por nutrientes	Agricultura-nutrientes
080-148	Hoya de Xátiva	Contaminación por nutrientes Contaminación química	Agricultura-nutrientes Agricultura-pesticidas
080-149	Sierra de las Agujas	Contaminación por nutrientes Contaminación química	Agricultura-nutrientes Agricultura-pesticidas
080-150	Barx	Contaminación por nutrientes Contaminación química	Agricultura-nutrientes Agricultura-pesticidas
080-151	Plana de Xeraco	Contaminación por nutrientes Contaminación química	Agricultura-nutrientes Agricultura-pesticidas
080-152	Plana de Gandía	Contaminación por nutrientes	Agricultura-nutrientes
080-153	Marchuquera - Falconera	Contaminación por nutrientes	Agricultura-nutrientes
080-163	Oliva - Pego	Contaminación por nutrientes Contaminación química	Agricultura-nutrientes Agricultura-pesticidas
080-164	Ondara - Denia	Contaminación por nutrientes Contaminación salina	Agricultura-nutrientes Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-184	Sant Joan - Benidorm	Contaminación por nutrientes	Agricultura-nutrientes
080-193	Alpuente Superior	Contaminación química	Plaguicida o valor umbral
080-195	Plana de Valencia Norte	Contaminación por nutrientes Contaminación química	Agricultura-nutrientes Agricultura-pesticidas, Presiones desconocidas
080-196	Sierra Grossa	Contaminación química	Vertidos, Agricultura-pesticidas, Presiones desconocidas
080-200	Mancha Oriental	Contaminación química	Vertidos, Agricultura-pesticidas
080-211	Bajo Vinalopó	Contaminación por nutrientes	Agricultura-nutrientes

Tabla 100.Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado químico.


Código masa de agua subterránea 3er ciclo	Nombre masa de agua subterránea 3er ciclo	Elementos de calidad afectados	Tipo presión relacionada
080-107	Plana de Vinarós	Descenso piezométrico por extracción. Afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	Descenso piezométrico por extracción. Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-127	Plana de Castellón	Descenso piezométrico por extracción. Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-128	Plana de Sagunto	Descenso piezométrico por extracción. Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-130B	Segorbe-Quart	Descenso piezométrico por extracción. Afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-130C	Cornacó-Estivella	Descenso piezométrico por extracción. Afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-131	Lliria - Casinos	Afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-133	Requena - Utiel	Descenso piezométrico por extracción. Afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea Disminución de la calidad del agua superficial	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-140A	Pedralba	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-140B	Mesozoicos de Cheste	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-143	La Contienda de Picassent	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-144B	Alfaris-La Escala	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-149	Sierra de las Agujas	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-151	Plana de Xeraco	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea

Código masa de agua subterránea 3er ciclo	Nombre masa de agua subterránea 3er ciclo	Elementos de calidad afectados	Tipo presión relacionada
080-152	Plana de Gandía	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-160	Villena - Beneixama	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-161	Volcadores - Albaida	Afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-163	Oliva - Pego	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-164	Ondara - Denia	Descenso piezométrico por extracción Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-168	Mediodía	Afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-173	Jumilla - Villena	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-181	Serral - Salinas	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-186	Sierra del Cid	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-189	Sierra de Crevillente	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-196	Sierra Grossa	Afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-197	Sierra de la Oliva	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-198	Cuchillo - Moratilla	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-200	Mancha Oriental	Descenso piezométrico por extracción Afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-202	Pinar de Camús	Descenso piezométrico por extracción Afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-204	Terciarios de Onil	Descenso piezométrico por extracción Afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-205	Sierra Lácera	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea

Código masa de agua subterránea 3er ciclo	Nombre masa de agua subterránea 3er ciclo	Elementos de calidad afectados	Tipo presión relacionada
080-206	Peñarrubia	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-207	Hoya de Castalla	Descenso piezométrico por extracción Afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-208	Argüeña-Maigmó	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-209	Quibas	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea
080-210	Sierra de Argallet	Descenso piezométrico por extracción	Extracciones existentes en la masa de agua subterránea

Tabla 101. Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo.

En las siguientes figuras se representan las masas de agua subterránea en riesgo global, y en riesgo de no alcanzar el buen estado químico y cuantitativo.







Figura 114. Masas de agua subterránea en riesgo a 2027.

En la figura que se muestra a continuación se recoge un resumen de las masas de agua subterránea en riesgo a 2027, diferenciando para cada tipo de riesgo, las que se encuentran en riesgo por estar impactadas en la actualidad y las que lo están por tener presiones significativas.



Tipos de riesgo: CHEM: Contaminación química; ECOS: Afección a ecosistemas dependientes de aguas subterráneas; INTR: Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina; LOWT: Descenso piezométrico por extracción; NUTR: Contaminación por nutrientes; QUAL: Disminución de la calidad de masas de agua superficial asociadas; SALI: Contaminación salina.

Figura 115. Distribución de masas de agua subterránea según los tipos de riesgo a 2027

Según los análisis realizados, las masas de agua subterránea se encuentran en riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales principalmente debido a las extracciones de agua subterránea con elevados índices de explotación, así como por la contaminación difusa por nutrientes. Siendo ambas presiones coincidentes en algunos casos, sobre todo en zonas con una importante actividad agrícola.

6. Referencias bibliográficas

CEH, 2017. Evaluación del Impacto del Cambio Climático en los Recursos Hídricos y Sequías en España. Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Disponible en:

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/rec_hidricos.aspx

y en

https://www.adaptecca.es/recursos/buscador/evaluacion-del-impacto-del-cambio-climatico-en-los-recursos-hidricos-y-sequias-en

CHJ, 2018. Estudios de caracterización y modelación de procesos de contaminación por pesticidas en la DHJ.

CE, 2003. WFD Guidance document nº 3. Analysis of Pressures and Impacts. Disponible en:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm

CE, 2022. WFD Reporting Guidance 2022. Final Draft V5.4. Disponible en: http://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_715_2022

Pérez-Martin, M.A., 2005. Modelo distribuido de simulación del ciclo hidrológico y de la calidad del agua, integrado en sistemas de información geográfica, para las grandes cuencas. Aportación al análisis de presiones e impactos de la Directiva Marco del Agua. Tesis Doctoral. Dpto. de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. UPV.

Gómez Orea, D. y Segura, R., 2007. La agricultura y sus efectos en los ríos.

GIRH-UPV, 2018. Desarrollo del modelo RREA para la evaluación del estado de la calidad del agua, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

IIAMA-UPV-CHJ, 2021. Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Universitat Politècnica de València para el desarrollo y mejora de modelos hidrológicos. Primer semestre.

MAGRAMA, 2015. Evaluación de los objetivos de concentración de nitrato en las masas de agua subterráneas de España (2015, 2021 y 2027) con el modelo de simulación Patrical.

MAPA, 2018. Balance del nitrógeno en la agricultura española. Año 2016.

MITECO, 2019. Protocolo de caracterización hidromorfológica de masas de agua de la categoría ríos. Código: M-R-HMF-2019. Disponible en:

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/protocolo-caracterizacion-hmf-abril-2019_tcm30-496596.pdf

MITECO, 2019b. Protocolo para el cálculo de métricas de los indicadores hidromorfológicos de las masas de agua categoría río. Código: MET-R-HMF-2019. Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/calculo-metricas-hmf-abril-2019_tcm30-496597.pdf

MITERD, 2021. Guía para la evaluación del estado de las aguas superficiales y subterráneas. Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/guia-para-evaluacion-del-estado-aguas-superficiales-y-subterranea_tcm30-514230.pdf

ANEJO 7 – APÉNDICE 1

RELACIÓN PRESIONES IPH – CÓDIGO Y CATEGORÍA GUÍA REPORTING

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Apéndice 1.- Relación presiones IPH – Código y categoría Guía Reporting

A continuación, se muestra la tabla que relaciona la tipología de presiones de la IPH, requisitos con los que se ha elaborado el inventario de presiones, y la catalogación de la guía de notificación (‘*reporting’*, CE, 2022).

Código IPH	Categoría	Tipos de presión IPH	Código y categoría guía reporting
3.2.2.1.a	CONTAMINACIÓN ORIGINADA POR FUENTES PUNTUALES	Vertidos urbanos	1.1 - Puntual - Aguas residuales urbanas
3.2.2.1.b		Vertidos industriales biodegradables	1.3 - Puntual - Plantas IED
3.2.2.1.b		Vertidos industriales biodegradables	1.4 - Puntual - Plantas no IED
3.2.2.1.c		Vertidos industriales no biodegradables	1.3 - Puntual - Plantas IED
3.2.2.1.c		Vertidos industriales no biodegradables	1.4 - Puntual - Plantas no IED
3.2.2.1.d		Vertidos de plantas de tratamiento de fangos	1.6 - Puntual - Zonas de eliminación de residuos
3.2.2.1.e		Vertidos de piscifactorías	1.8 - Puntual - Acuicultura
3.2.2.1.f / 3.2.3.2.d		Vertido de aguas de achique de minas	1.7 - Puntual - Aguas de minería
3.2.2.1.g		Vertidos térmicos procedentes de las aguas de refrigeración	1.3 - Puntual - Plantas IED 1.4 - Puntual - Plantas no IED
3.2.2.1.h		Vertidos de aguas de tormenta	1.2 - Puntual - Aliviaderos
3.2.2.1.i		Vertidos de plantas desaladoras	1.3 - Puntual - Plantas IED 1.4 - Puntual - Plantas no IED
3.2.2.1.j / 3.2.3.2.b		Vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos	1.6 - Puntual - Zonas de eliminación de residuos
3.2.2.1.j / 3.2.3.2.b		Vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos	5.3 - Otras - Vertederos controlados e incontrolados
3.2.3.2.c		Zonas de almacenamiento de derivados del petróleo	1.9 - Puntual - Otras
3.2.3.2.e		Vertidos sobre el terreno	1.9 - Puntual - Otras
3.2.2.1.k		Otras fuentes puntuales significativas	1.9 - Puntual - Otras
3.2.2.2.a	CONTAMINACIÓN ORIGINADA POR FUENTES DIFUSAS	Actividades agrícolas	2.2 - Difusa - Agricultura
3.2.2.2.b		Ganadería no estabulada	2.10 - Difusa – Otras

Código IPH	Categoría	Tipos de presión IPH	Código y categoría guía reporting
3.2.2.2.c		Vertidos accidentales cuyos efectos puedan prolongarse durante un periodo significativo de tiempo	2.5 - Difusa - Suelos contaminados o zonas industriales abandonadas
3.2.2.2.c		Vertidos accidentales cuyos efectos puedan prolongarse durante un periodo significativo de tiempo	2.10 - Difusa - Otras
3.2.2.2.d		Zonas contaminadas del litoral debido a actividades humanas en activo o abandonadas (industriales, mineras, etc.) que suponen una presión continua al medio marino	2.5 - Difusa - Suelos contaminados o zonas industriales abandonadas
3.2.2.2.d		Zonas contaminadas del litoral debido a actividades humanas en activo o abandonadas (industriales, mineras, etc.) que suponen una presión continua al medio marino	2.8 - Difusa – Minería
3.2.2.2.e		Escombreras y vertederos de material de dragado en aguas costeras	5.3 - Otras - Vertederos controlados e incontrolados
3.2.2.2.f		Transportes e infraestructuras asociadas sin conexión a redes de saneamiento, incluyendo las zonas de intenso tráfico marítimo (rutas de navegación cercanas a la costa y rutas de acercamiento a los grandes puertos comerciales)	2.4 - Difusa - Transporte
3.2.3.1.c		Vertidos de núcleos urbanos y polígonos industriales sin red de saneamiento	2.6 - Difusa - Vertidos no conectados a la red de saneamiento
3.2.2.2.h / 3.2.3.1.e		Otras fuentes difusas	2.10 - Difusa - Otras
3.2.2.2.g		Zonas dedicadas a acuicultura y cultivos marinos (jaulas, bateas, etc.)	2.9 - Difusa - Acuicultura
3.2.2.3.b	EXTRACCIONES DE AGUA	1.º Abastecimiento	3.2 - Extracción de agua o desviación del flujo - Abastecimiento público de agua
3.2.2.3.a		2.º Regadíos y usos agrarios	3.1 - Extracción de agua o desviación del flujo - Agricultura
3.2.2.3.c		3.º Usos industriales para producción de energía eléctrica. 1.º Centrales hidroeléctricas y de fuerza motriz	3.5 - Extracción de agua o desviación del flujo - Generación hidroeléctrica
3.2.2.3.c		3.º Usos industriales para producción de energía eléctrica. 2.º Centrales térmicas renovables: termosolares y biomasa	3.4 - Extracción de agua o desviación del flujo - Refrigeración
3.2.2.3.c		3.º Usos industriales para producción de energía eléctrica 3.º Centrales térmicas no renovables: nucleares, carbón y ciclo combinado	3.4 - Extracción de agua o desviación del flujo - Refrigeración

Código IPH	Categoría	Tipos de presión IPH	Código y categoría guía reporting
3.2.2.3.d		4.º Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores	3.3 - Extracción de agua o desviación del flujo - Industria
3.2.2.3.a / 3.2.2.3.g		5. Acuicultura	3.6 - Extracción de agua o desviación del flujo - Piscifactorías
		6. Usos recreativos	3.7 - Extracción de agua o desviación del flujo - Otras
3.2.2.3.f		7. Navegación y transporte acuático	3.7 - Extracción de agua o desviación del flujo - Otras
3.2.2.3.h		8. Otros aprovechamientos	3.7 - Extracción de agua o desviación del flujo - Otras
3.2.2.4.1	REGULACIÓN DEL FLUJO Y ALTERACIONES MORFOLÓGICAS	Presas	4.2.1 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Centrales hidroeléctricas 4.2.2 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Protección frente a inundaciones 4.2.3 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Abastecimiento de agua 4.2.4 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Riego 4.2.5 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Actividades recreativas 4.2.6 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Industria 4.2.8 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Otras 4.2.9 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Desconocidas u obsoletas 4.3.1 - Alteración morfológica - Alteración del régimen hidrológico - Agricultura 4.3.3 - Alteración morfológica - Alteración del régimen hidrológico - Centrales hidroeléctricas 4.3.4 - Alteración morfológica - Alteración del régimen hidrológico - Abastecimiento público de agua 4.3.5 - Alteración morfológica - Alteración del régimen hidrológico - Acuicultura
3.2.2.4.2		Trasvases y desvíos de agua	4.3.1 - Alteración morfológica - Alteración del régimen hidrológico - Agricultura 4.3.3 - Alteración morfológica - Alteración del régimen hidrológico - Centrales hidroeléctricas 4.3.4 - Alteración morfológica - Alteración del régimen hidrológico - Abastecimiento público de agua
3.2.2.4.3		Azudes	4.2.1 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Centrales hidroeléctricas

Código IPH	Categoría	Tipos de presión IPH	Código y categoría guía reporting
			4.2.2 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Protección frente a inundaciones 4.2.3 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Abastecimiento de agua 4.2.4 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Riego 4.2.6 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Industria 4.2.7 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Navegación 4.2.8 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Otras 4.2.9 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Desconocidas u obsoletas
3.2.2.4.3		Puentes	4.2.9 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Desconocidas u obsoletas
-		Pasos entubados	4.2.8 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Otras
3.2.2.4.4		Canalizaciones	4.1.1 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Protección frente a inundaciones 4.1.5 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Desconocidas
/		Defensa de inundaciones	4.2.2 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Protección frente a inundaciones
3.2.2.4.5		Protecciones de márgenes	4.1.1 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Protección frente a inundaciones 4.1.4 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Otras 4.1.5 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Desconocidas
3.2.2.4.6		Coberturas de cauces	4.1.4 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Otras
3.2.2.4.7		Dragados de ríos	4.1.3 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Navegación
3.2.2.4.8		Dragados portuarios	4.1.3 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Navegación
3.2.2.4.9.1		Extracción de áridos (Zonas fluviales)	4.1.4 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Otras

Código IPH	Categoría	Tipos de presión IPH	Código y categoría guía reporting
3.2.2.4.9.2		Extracción de áridos (Zonas costeras)	4.1.4 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Otras
3.2.2.4.11		Recrecimientos de lagos	4.2.1 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Centrales hidroeléctricas
3.2.2.4.12		Modificación de la conexión natural con otras masas de agua	4.5 - Alteración morfológica - Otros - Otras alteraciones hidromorfológicas
3.2.2.4.13		Diques de encauzamiento	4.1.4 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Otras
3.2.2.4.14		Diques exentos	4.5 – Otras alteraciones hidromorfológicas
3.2.2.4.15		Dársenas portuarias	4.1.3 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Navegación
3.2.2.4.16		Canales de acceso a instalaciones portuarias	4.1.3 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Navegación
3.2.2.4.17		Muelles portuarios	4.1.3 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Navegación
-		Puertos	4.2.5 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Actividades recreativas 4.2.6 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Industria 4.2.7 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Navegación 4.2.8 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Otras 4.2.9 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Desconocidas u obsoletas
3.2.2.4.18		Diques de abrigo	4.1.3 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Navegación
3.2.2.4.19		Espigones	4.5 – Otras alteraciones hidromorfológicas
3.2.2.4.20		Estructuras longitudinales de defensa	4.1.1 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Protección frente a inundaciones
3.2.2.4.21		Playas regeneradas	4.1.4 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Otras
3.2.2.4.21		Playas artificiales	4.1.4 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Otras
3.2.2.4.22		Esclusas	4.2.5 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Actividades recreativas 4.2.7 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Navegación

Código IPH	Categoría	Tipos de presión IPH	Código y categoría guía reporting
			4.2.8 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Otras 4.2.9 - Alteración morfológica - Presas, azudes y diques - Desconocidas u obsoletas
3.2.2.4.23		Ocupación de zonas intermareales	4.1.4 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Otras
3.2.2.4.23		Aislamiento de zonas intermareales	4.1.1 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Protección frente a inundaciones 4.1.2 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Agricultura 4.1.4 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Otras 4.1.5 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Desconocidas
-		Ocupación de espacio fluvial	4.1.1 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Protección frente a inundaciones 4.1.3 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Navegación 4.1.4 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Otras 4.1.5 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Desconocidas
3.2.2.5	OTRAS INCIDENCIAS ANTROPOGÉNICAS	Presencia de especies alóctonas	5.1 - Especies alóctonas y enfermedades introducidas
3.2.2.5		Cotos de pesca	5.2 - Explotación o eliminación de fauna y flora
3.2.2.5		Deportes acuáticos a motor	7 - Presiones antropogénicas - Otras
3.2.2.5 3.2.3.2.a		Sedimentos contaminados	2.9.- Acuicultura
3.2.2.5		Drenaje de terrenos	4.1.2 - Alteración morfológica - Alteración física del cauce/lecho/ribera/márgenes - Agricultura
3.2.2.5		Drenaje de terrenos	4.3.1 - Alteración morfológica - Alteración del régimen hidrológico - Agricultura
-		Bombeos de agua salina	7 - Presiones antropogénicas – Otras
3.2.2.5		Otras incidencias antropogénicas	7 - Presiones antropogénicas – Otras

Código IPH	Categoría	Tipos de presión IPH	Código y categoría guía reporting
3.2.2.6 3.2.3.2.a	USOS DEL SUELO	Suelos contaminados	1.5 - Puntual - Suelos contaminados o zonas industriales abandonadas 2.5 - Difusa - Suelos contaminados o zonas industriales abandonadas
3.2.2.4.10		Explotación forestal	2.3 - Difusa - Forestal
3.2.3.1.d		Usos de suelo urbano o recreativo	2.1 - Difusa - Escorrentía urbana/Alcantarillado
3.2.3.1.d		Usos de suelo urbano o recreativo	7 - Presiones antropogénicas – Otras
3.2.3.4.a	RECARGA ARTIFICIAL	Vertidos a las aguas subterráneas para recarga artificial de los acuíferos	6.1 - Recarga de acuíferos
3.2.3.4.b		Retornos de agua subterránea a la masa de agua de la cual fue extraída	6.1 - Recarga de acuíferos
3.2.3.4.c		Recarga con aguas de achique de minas	6.1 - Recarga de acuíferos
3.2.3.4.d		Otras recargas significativas	6.1 - Recarga de acuíferos
3.2.3.5	OTRAS PRESIONES	Intrusión salina	6.2 - Alteración del nivel o volumen de acuíferos

Tabla 102.Relación catalogación de presiones IPH con guía *reporting*.

ANEJO 7 – APÉNDICE 2

PRESIONES SOBRE MASAS DE AGUA SUPERFICIAL

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Apéndice 2.- Presiones sobre masas de agua superficial

Presiones de fuente puntual. Situación actual y esperada en 2027

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
01-01A	Río de la Sénia: cabecera - barranco del Pregó	Río	Natural									
01-01B	Río de la Sénia: barranco del Pregó - embalse de Ulldecona	Río	Natural									
01-02	Embalse de Ulldecona	Lago	Muy modificada									
01-03A	Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet	Río	Natural									
01-03B	Río de la Sénia: azud presa del Martinet - azud de la Tanca	Río	Natural		X							
01-04	Río de la Sénia: azud de la Tanca - acequia de Foies	Río	Natural	X	X							
01-05	Río de la Sénia: acequia de Foies - mar	Río	Natural	X	X							
02-01	Barranco de la Barbiguera	Río	Natural		X							
03-01	Río Servol: cabecera - barranco de Barsella	Río	Natural									
03-02	Río Servol: barranco de Barsella - mar	Río	Natural	X	X							

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
04-01	Barranco de Agua Oliva	Río	Natural	X	X							
05-01	Río Cervera: cabecera - barranco de la Espandella	Río	Natural									
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	Río	Natural	X	X							
06-01	Rambla d'Alcalà	Río	Natural	X	X							X
07-01	Rambla de la Morellana	Río	Natural		X							
07-02-01-01	Rambla de Seguer	Río	Natural									
07-02A	Río San Miguel: cabecera - les Coves de Vinromà	Río	Natural	X								
07-02B	Río San Miguel: les Coves de Vinromà - mar	Río	Natural	X	X							
08-01	Río de Xinxilla	Río	Natural		X							
09-01	Río Sec: cabecera - autopista AP-7	Río	Natural		X							
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	Río	Muy modificada	X	X							
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	Río	Natural	X								
10-02A	Río Mijares: barranco del Charco - río Valbona	Río	Natural		X		X					
10-03-01-01	Río Alcalá: cabecera - río Valbona	Río	Natural	X	X							
10-03-02-01A	Río Albentosa: cabecera - Manzanera	Río	Natural		X							
10-03-02-02	Río Albentosa: Manzanera - río Mijares	Río	Natural	X	X						X	
10-03-03-01	Río Mora: embalse de Mora de Rubielos - río Mijares	Río	Natural	X	X							

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
10-03-03-02	Embalse de Mora de Rubielos	Lago	Muy modificada									
10-03-03-03	Barranco de Fuendenarices	Río	Natural									
10-03A	Río Mijares: río Valbona - manantial de Babor	Río	Natural		X							
10-03B	Río Valbona	Río	Natural									
10-03C	Río Mijares: manantial de Babor - río Mora	Río	Natural									
10-04-01-01	Río del Morrón	Río	Natural									
10-04A	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	Río	Natural									
10-04B	Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares	Río	Natural	X	X							
10-05A	Embalse de Arenós	Lago	Muy modificada	X								
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	Río	Muy modificada	X								
10-06-01-01	Barranco de la Maymona	Río	Natural	X	X							
10-06-02-01	Río Montán	Río	Natural	X								
10-06-03-01	Río Cortes	Río	Natural									
10-06A	Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat	Río	Muy modificada									
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	Río	Muy modificada	X								
10-07-01-01	Río Pequeño	Río	Natural	X								
10-07-02-01A	Río Villahermosa: cabecera - barranco de la Canaleta	Río	Natural	X								

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
10-07-02-02	Río Villahermosa: barranco de la Canaleta - barranco de Juaneta	Río	Natural	X								
10-07-02-03	Río Villahermosa: barranco de Juaneta - Ludiente	Río	Natural	X								
10-07-02-04	Río Villahermosa: Mas del Plano de Herrera - río Mijares	Río	Natural	X								
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	Río	Muy modificada	X								
10-09	Embalse de Sichar	Lago	Muy modificada	X	X							
10-10A	Río Mijares: embalse de Sichar - toma del tramo común	Río	Muy modificada		X							
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	Río	Muy modificada		X							
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	Río	Muy modificada									
10-11B	Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda	Río	Natural		X							
10-12-01-01	Rambla de la Viuda: cabecera - rambla de la Belluga	Río	Natural		X							
10-12-01-02	Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón	Río	Natural									
10-12-01-02-01-01	Río Monleón: cabecera - barranco del Forcall	Río	Natural	X	X							
10-12-01-02-01-01-01-01	Río Seco (Monleón)	Río	Natural		X							

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
10-12-01-02-01-02	Río Monleón: barranco del Forcall - rambla de la Viuda	Río	Natural	X	X							
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	Río	Natural									
10-12-01-03-01-01	Barranco de Cabanes	Río	Natural	X	X							
10-12-01-04	Rambla de la Viuda: barranco de Cabanes - embalse de María Cristina	Río	Natural		X							X
10-12-01-04-01-01	Río Lucena: cabecera - embalse de l'Alcora	Río	Natural	X	X							
10-12-01-04-01-02	Embalse de l'Alcora	Lago	Muy modificada									
10-12-01-04-01-03	Río Lucena: embalse de l'Alcora - rambla de la Viuda	Río	Natural		X							
10-12-01-05	Embalse de María Cristina	Lago	Muy modificada		X							
10-12-01-06	Rambla de la Viuda: embalse de María Cristina - autovía CV-10	Río	Natural		X							
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	Río	Natural		X			X				
10-12B	Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares	Río	Natural		X							
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	Río	Muy modificada	X	X							
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	Río	Natural	X	X		X					
12-01	Río Belcaire	Río	Natural	X	X							

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
13-01	Río Palancia: cabecera - azud de la acequia de Sagunto	Río	Natural	X	X							X
13-02	Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal	Río	Natural		X							
13-03	Río Palancia: azud del Sargal - embalse del Regajo	Río	Natural	X	X							
13-04	Embalse del Regajo	Lago	Muy modificada	X								
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	Río	Natural	X	X		X					
13-05-01-01	Rambla Seca (Palancia)	Río	Natural		X							
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	Río	Natural	X	X							
13-07	Embalse de Algar	Lago	Muy modificada									
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	Río	Natural	X	X							
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	Río	Natural		X							
14-01	Barranco del Carraixet: cabecera - Alfara del Patriarca	Río	Natural	X	X							X
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	Río	Muy modificada	X	X							
15-01-01-01	Rambla de Monterde	Río	Natural									
15-01A	Río Guadalaviar (Turia): cabecera - río de la Garganta	Río	Natural	X								
15-01B	Río de la Garganta	Río	Natural									

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
15-01C	Río Guadalaviar (Turia): río de la Garganta - rambla de Monterde	Río	Natural	X	X						X	
15-02	Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas	Río	Natural	X								
15-03	Embalse de Arquillo de San Blas	Lago	Muy modificada									
15-04	Río Guadalaviar (Turia): embalse Arquillo San Blas - río Alfambra	Río	Natural	X	X		X					
15-04-01-01A	Río Alfambra: cabecera - río de Sollavientos	Río	Natural									
15-04-01-01B	Río Alfambra: río de Sollavientos - rambla de la Hoz	Río	Natural	X								
15-04-01-02	Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia	Río	Natural	X	X							
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	Río	Natural	X	X							
15-05-01-01	Río Camarena	Río	Natural									
15-06	Río Turia: rambla de la Matanza - rambla del Barrancón	Río	Natural	X	X							
15-06-01-01	Río de Riodeva	Río	Natural									
15-06-02-01A	Río Ebrón: cabecera-rambla del Torcanejo	Río	Natural									
15-06-02-01B	Río Ebrón: rambla del Torcanejo - río Turia	Río	Natural	X	X						X	

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
15-06-03-01	Río de Vallanca	Río	Natural	X	X							
15-07	Río Turia: rambla del Barrancón - río Arcos	Río	Natural	X	X							
15-07-01-01	Río Arcos	Río	Natural									
15-08	Río Turia: río Arcos - paraje de El Villarejo	Río	Natural									
15-09	Río Turia: paraje de El Villarejo - embalse de Benagéber	Río	Natural									
15-10	Embalse de Benagéber	Lago	Muy modificada									
15-10-01-01	Rambla San Marco	Río	Natural									
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	Río	Natural									
15-12	Embalse de Loriguilla	Lago	Muy modificada									
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	Río	Natural	X	X						X	
15-12-01-02	Río Tuéjar: barranco del Prado - embalse de Loriguilla	Río	Natural	X	X							
15-12-01-02-01-01	Rambla de Alcotas	Río	Natural									
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	Río	Natural	X	X							
15-13-01-01	Río Reatillo	Río	Natural									
15-13-01-02	Embalse de Buseo	Lago	Muy modificada		X							
15-13-01-03	Río Sot: embalse de Buseo - río Turia	Río	Natural	X								

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
15-14-01-01A	Rambla Alcublas: cabecera - paraje de El Calderó	Río	Natural									
15-14-01-01B	Rambla Alcublas: paraje de El Calderó - rambla Castellana	Río	Natural	X	X							
15-14-01-02-01-01A	Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana	Río	Natural		X							
15-14-01-02-01-01B	Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas	Río	Natural									
15-14-01-02A	Rambla Castellana: rambla Alcublas - río Turia	Río	Natural	X	X							
15-14-02-01	Rambla Escorihuela: cabecera - escorredor de Crispina	Río	Natural		X							
15-14-02-02	Rambla Escorihuela: escorredor de Crispina - río Turia	Río	Natural		X							X
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	Río	Natural	X	X							
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	Río	Natural		X							
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	Río	Natural		X							
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	Río	Natural	X	X							
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	Río	Natural	X	X							
15-19	Río Turia: nuevo cauce - mar	Río	Artificial		X							

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	Río	Natural	X	X	X	X					X
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	Río	Natural		X							
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	Río	Muy modificada		X							
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Río	Muy modificada									
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	Río	Natural		X							
17-02	Barranco Picassent: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Río	Natural		X							
18-01-02	Río Júcar: cabecera - embalse de la Toba	Río	Natural	X								
18-01A	Arroyo Almagrero	Río	Natural									
18-01B	Río de Valdemeca	Río	Natural									
18-03	Embalse de la Toba	Lago	Muy modificada									
18-04A	Río Júcar: embalse de la Toba - laguna de Uña	Río	Natural	X								
18-04B	Barranco del Socarrado	Río	Natural								X	
18-04C	Río Júcar: laguna de Uña - manantial de los Baños	Río	Natural									
18-04D	Río Júcar: manantial de los Baños - azud de Villalba	Río	Natural									
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	Río	Natural	X	X							

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
18-05-01-01	Río de Valdecabras	Río	Natural									
18-05-02-01	Arroyo de Bonilla	Río	Natural									
18-05-03-01	Río Huécar: cabecera - azud de la Pajosa	Río	Natural									
18-05-03-02	Río Huécar: azud de la Pajosa - Cuenca	Río	Natural									
18-05-03-03	Río Huécar: Cuenca	Río	Natural									
18-06-01-01	Río Moscas: cabecera - complejo lagunar de Fuentes	Río	Natural	X								
18-06-01-02	Río Moscas: complejo lagunar de Fuentes - río Júcar	Río	Muy modificada									
18-06-02-01	Río Chillarón	Río	Natural	X			X					
18-06-03-01	Río San Martín: cabecera - río Júcar	Río	Natural	X	X	X						
18-06A	Río Júcar: río Huécar - río San Martín	Río	Natural	X	X							
18-06B	Río Júcar: río San Martín - embalse de Alarcón	Río	Natural									
18-07	Embalse de Alarcón	Lago	Muy modificada	X								
18-07-01-01	Río Marimota	Río	Natural	X								
18-07-02-01	Arroyo del Molinillo	Río	Natural	X								
18-07-03-01	Río Albaladejo	Río	Natural	X								
18-07-04-01	Río Gritos: cabecera - paraje de Puente Nueva	Río	Natural									
18-07-04-02	Río Gritos: paraje de Puente Nueva - Valera de Abajo	Río	Natural									

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
18-07-04-03	Río Gritos: Valera de Abajo - Embalse de Alarcón	Río	Muy modificada	X								
18-08	Río Júcar: embalse de Alarcón - azud Henchideros	Río	Muy modificada									
18-09	Río Júcar: azud Henchideros - central hidroeléctrica de El Picazo	Río	Natural									
18-09-01-01	Arroyo de Valhermoso	Río	Natural									
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	Río	Natural	X	X							
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	Río	Natural		X							
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	Río	Natural									
18-12-01-01	Río Valdemembra: cabecera - Motilla del Palancar	Río	Natural	X	X							
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	Río	Muy modificada	X	X		X					
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	Río	Muy modificada	X	X							
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	Río	Natural		X							
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	Río	Natural									
18-14-01-01	Río Arquillo: cabecera - laguna del Arquillo	Río	Natural									

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
18-14-01-02	Río Arquillo: laguna del Arquillo - azud de Carrasca del Sombrero	Río	Natural	X	X						X	
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	Río	Natural									
18-14-01-03-01-01	Río Mirón: cabecera - rambla de Fuentecarrasca	Río	Natural									
18-14-01-03-01-02	Río Mirón: rambla de Fuentecarrasca - río Arquillo	Río	Natural									
18-14-01-04	Río Arquillo: río Mirón - azud de Volada La Choriza	Río	Natural	X	X							X
18-14-01-05	Río Arquillo: azud de Volada La Choriza - Albacete	Río	Artificial		X							
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	Río	Artificial	X	X							X
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	Río	Natural	X								
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	Río	Natural	X								
18-15-01-02	Arroyo de Ledaña	Río	Natural	X	X							
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	Río	Natural	X								
18-16-02-01	Rambla de San Lorenzo	Río	Natural									
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	Río	Natural	X								
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	Río	Muy modificada									

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
18-19	Embalse de El Molinar	Lago	Muy modificada									
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	Río	Natural									
18-20-01-01	Rambla de la Espadilla	Río	Natural									
18-20-01-02	Barranco del Agua	Río	Natural									
18-20-02-01	Río Zarra	Río	Natural	X	X							
18-21	Embalse de Embarcaderos	Lago	Muy modificada	X			X					
18-21-01-01A	Río Cabriel: cabecera - arroyo del Agua	Río	Natural	X								
18-21-01-02A	Río Cabriel: arroyo del Agua - rambla del Masegarejo	Río	Natural									
18-21-01-03	Río Cabriel: rambla del Masegarejo - río Mayor del Molinillo	Río	Natural									
18-21-01-04	Río Cabriel: río Mayor del Molinillo - embalse de El Bujioso	Río	Natural									
18-21-01-04-01-01	Río Mayor del Molinillo	Río	Natural	X							X	
18-21-01-04-01-01-01-01	Río Campillos	Río	Natural				X					
18-21-01-05	Río Cabriel: embalse de El Bujioso	Río	Natural									
18-21-01-06-01-01-01-01	Rambla Seca (Guadazaón)	Río	Natural									

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
18-21-01-06-01-01A	Río Guadazaón: cabecera - azud de la Dehesa de Don Juan	Río	Natural									
18-21-01-06-01-01B	Río Guadazaón: azud de la Dehesa de Don Juan - arroyo del Sargal	Río	Natural	X								
18-21-01-06-01-02-01-01	Arroyo de la Vega	Río	Natural									
18-21-01-06-01-02A	Río Guadazaón: arroyo del Sargal - río Cabriel	Río	Natural									
18-21-01-06A	Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón	Río	Natural									
18-21-01-06B	Río Cabriel: río Guadazaón - embalse de Contreras	Río	Natural									
18-21-01-07	Embalse de Contreras	Lago	Muy modificada	X								
18-21-01-07-01-01	Río Martín	Río	Natural									
18-21-01-07-02-01	Río Ojos de Moya: cabecera - barranco de la Sierra del Agua	Río	Natural	X								
18-21-01-07-02-02A	Río Ojos de Moya: barranco de la Sierra del Agua - embalse de Contreras	Río	Natural	X	X							
18-21-01-07-02-03A	Río Henares	Río	Natural	X								
18-21-01-08	Río Cabriel: embalse de Contreras - rambla de Consolación	Río	Natural									
18-21-01-09	Río Cabriel: rambla de Consolación - Villatoya	Río	Natural									

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
18-21-01-10	Río Cabriel: Villatoya - Embalse de Embarcaderos	Río	Natural	X								
18-21-01-10-01-01	Rambla de Albosa	Río	Natural									
18-21-01-10-01-02	Rambla de Caballero	Río	Natural									
18-21-01-10-02-01	Rambla Campiñana	Río	Natural		X							
18-22	Embalse de Cortes II	Lago	Muy modificada	X								
18-23	Embalse de El Naranjero	Lago	Muy modificada									
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	Río	Muy modificada		X							
18-25	Embalse de Tous	Lago	Muy modificada		X							
18-25-01-01	Río Escalona: cabecera - embalse de Escalona	Río	Natural									
18-25-01-02	Embalse de Escalona	Lago	Muy modificada	X	X							
18-25-01-02-01-01	Río Grande: cabecera - embalse de Escalona	Río	Natural									
18-25-01-02-02-01	Rambla Seca (Júcar)	Río	Natural									
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	Río	Natural									
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	Río	Natural	X	X							
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	Río	Natural	X								

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
18-28-01-01	Río Sellent: cabecera - Bolbaite	Río	Natural									
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	Río	Natural	X	X							
18-28-01-02-01-01	Rambla del Riajuelo: cabecera - río Mínguez	Río	Natural		X							
18-28-01-02-01-02	Rambla del Riajuelo: río Mínguez - río Sellent	Río	Natural	X	X							
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	Río	Natural	X	X		X					
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	Río	Natural	X	X		X					
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	Río	Natural	X	X							
18-29-01-01B	Río Albaida: río Clariano - embalse de Bellús	Río	Natural	X	X							
18-29-01-02	Embalse de Bellús	Lago	Muy modificada	X	X							
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	Río	Natural	X	X		X					
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	Río	Muy modificada	X	X							
18-29-01-03-01-01	Río Cànyoles: cabecera - Canals	Río	Natural	X	X		X					
18-29-01-03-01-01-01-01	Barranco de Boquella	Río	Natural		X							
18-29-01-03-01-01-01-02	Río dels Sants	Río	Natural									
18-29-01-03-01-02	Río Cànyoles: Canals - río Albaida	Río	Natural	X	X							

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
18-29-01-03-02-01	Río de Barxeta	Río	Natural	X	X							
18-29-01-04	Río Albaida: río de Barxeta - río Júcar	Río	Natural	X	X		X					
18-30-01-01A	Barranco de la Casella: cabecera - río Júcar	Río	Natural		X							X
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	Río	Natural	X	X							
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	Río	Natural		X							
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	Río	Natural	X	X							
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	Río	Natural		X							
18-31-01-01	Río Verd: nacimiento del río Verd - Alzira	Río	Natural	X	X							X
18-31-01-01-01-01	Río Seco (Verd)	Río	Natural	X	X							
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	Río	Natural	X	X		X					
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	Río	Natural									
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	Río	Natural									
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	Río	Natural	X								
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	Río	Natural									
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	Río	Muy modificada	X	X							
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	Río	Natural		X							X

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	Río	Natural	X	X							
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	Río	Natural									
18-32-01-05-01-01	Río Mijares (Magro)	Río	Natural									
18-32-01-06	Embalse de Forata	Lago	Muy modificada									
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	Río	Natural									
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	Río	Natural	X								
18-32-01-08-01-01	Río Buñol: cabecera - azud de los Molinos	Río	Natural	X	X							
18-32-01-08-01-02	Río Buñol: azud de los Molinos - río Magro	Río	Natural	X	X							
18-32-01-09-01-01	Barranco de Algoder	Río	Natural		X							
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	Río	Natural	X	X							
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	Río	Natural	X	X		X					
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	Río	Natural	X	X		X					
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	Río	Muy modificada									
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	Río	Natural	X	X							
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	Río	Natural		X							

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	Río	Natural		X							
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	Río	Natural		X							
19-01	Río de Xeraco: cabecera - vía ferrocarril	Río	Natural	X	X							
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	Río	Natural	X	X							
20-01	Barranco de Beniopa	Río	Natural		X							
21-01	Río Serpis: cabecera - fábrica El Capellán	Río	Natural				X					
21-02	Río Serpis: fábrica El Capellán - depuradora de Alcoy	Río	Natural		X							
21-03	Río Serpis: depuradora de Alcoy - embalse de Beniarrés	Río	Natural	X	X							
21-03-01-01	Río Valleseta	Río	Natural	X	X							
21-04	Embalse de Beniarrés	Lago	Muy modificada	X	X							
21-05	Río Serpis: embalse de Beniarrés - Lorcha	Río	Natural									
21-05-01-01	Barranco de l'Encantada	Río	Natural		X							
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	Río	Natural									
21-07-01-01A	Río Pinet: cabecera - río de Vernissa	Río	Natural	X	X							
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera- río Serpis	Río	Natural	X	X							
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	Río	Natural		X							

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	Río	Muy modificada		X							
22-01A	Rambla Gallinera: cabecera - autopista AP-7	Río	Natural	X								
22-02	Rambla Gallinera: autopista AP-7 - mar	Río	Artificial									
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	Río	Natural	X	X							
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	Río	Natural	X	X							X
24-01A	Barranco de Benigànim	Río	Natural									
24-01B	Río del Racons	Río	Natural									
24-02	Río del Molinell	Río	Natural	X	X							
25-01	Río Girona: cabecera - embalse de Isbert	Río	Natural	X								
25-02A	Río Girona: embalse de Isbert - barranco de la Bolata	Río	Natural	X	X							
25-02B	Río Girona: barranco de la Bolata - mar	Río	Natural	X	X							
26-01	Barranco de l'Alberca	Río	Natural		X							
27-01A	Río Gorgos: cabecera - Murla	Río	Natural	X								
27-01B	Río Gorgos: Murla - barranco del Cresol	Río	Natural	X	X							
27-02	Río Gorgos: barranco del Cresol - mar	Río	Natural	X	X							
28-01	Río Algar: cabecera - río Bolulla	Río	Natural									
28-02-01-01	Embalse de Guadalest	Lago	Muy modificada									

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
28-02-01-02A	Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes	Río	Natural	X								
28-02-01-02B	Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià	Río	Natural									
28-02-01-03	Río Guadalest: Callosa d'en Sarrià - río Algar	Río	Natural		X							
28-02-01-04	Río Guadalest: cabecera - embalse de Guadalest	Río	Natural									
28-02A	Río Algar: río Bolulla - río Guadalest	Río	Natural									
28-02B	Río Bolulla: cabecera - río Algar	Río	Natural	X								
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	Río	Natural	X	X							
29-01	Río Amadorio: cabecera - embalse de Amadorio	Río	Natural	X								
29-02	Embalse de Amadorio	Lago	Muy modificada									
29-02-01-01	Río Sella: cabecera - embalse de Amadorio	Río	Natural	X								
29-03	Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco	Río	Natural	X	X							
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	Río	Natural		X							
30-01	Río Montnegre: cabecera - embalse de Tibi	Río	Natural	X	X							
30-02	Embalse de Tibi	Lago	Muy modificada									

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
30-03	Río Montnegre: embalse de Tibi - río Jijona	Río	Natural		X							
30-03-01-01	Río Jijona: cabecera - río Montnegre	Río	Natural	X	X							
30-04	Río Montnegre: río Jijona - paraje del Molí Nou	Río	Natural									
30-05	Río Montnegre: paraje del Molí Nou - mar	Río	Natural	X	X							
31-01	Río Vinalopó: cabecera - paraje de Campo Oro	Río	Natural		X							
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	Río	Natural	X								
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	Río	Muy modificada		X							X
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	Río	Natural	X	X							
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	Río	Muy modificada									
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	Río	Natural	X	X							
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	Río	Natural	X	X							
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	Río	Muy modificada									
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	Río	Muy modificada	X	X							
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	Río	Natural		X							

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
32-02	Embalse de Almansa	Lago	Muy modificada									
32-03	Rambla del Pantano	Río	Natural		X							
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	Río	Natural	X	X							
33-01B	Río Lezuza: canal del trasvase Tajo-Segura - Caserío del Aljibarro	Río	Artificial		X							
34-01	Barranco de las Ovejas	Río	Natural									
C001	Límite CV - Sierra de Irta	Costera	Natural	X	X							
C002	Sierra de Irta	Costera	Natural									
C003	Sierra de Irta - Cabo de Oropesa	Costera	Natural	X	X		X					
C004	Cabo de Oropesa - Burriana	Costera	Natural	X	X						X	
C0041	Puerto de Castelló	Costera	Muy modificada	X		X	X					
C005	Burriana - Canet	Costera	Natural	X	X		X					
C006	Puerto de Sagunto	Costera	Muy modificada		X	X					X	
C007	Costa Norte de València	Costera	Natural	X			X					
C008	Puerto de València - Cabo de Cullera	Costera	Natural		X							
C0081	Puerto de València	Costera	Muy modificada	X	X	X						
C009	Cabo Cullera - Puerto de Gandia	Costera	Natural	X	X							
C010	Puerto de Gandia - Cabo de San Antonio	Costera	Natural	X		X	X					

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
C0101	Puerto de Gandia	Costera	Muy modificada	X			X					
C0102	Puerto de Dénia	Costera	Muy modificada		X		X					
C011	Cabo San Antonio - Punta de Moraira	Costera	Natural	X	X		X					
C012	Punta de Moraira - Peñón d'Ifac	Costera	Natural	X								
C013	Peñón d'Ifac - Punta de les Caletes	Costera	Natural	X	X							
C014	Punta de les Caletes - Barranco de Aguas de Busot	Costera	Natural		X		X					
C015	Barranco de Aguas de Busot - Cabo Huertas	Costera	Natural		X		X					
C016	Cabo Huertas - Santa Pola	Costera	Natural	X	X							
C0161	Puerto de Alicante	Costera	Muy modificada		X		X					
C017	Santa Pola - Guardamar del Segura	Costera	Natural	X	X						X	
L01	Prat de Cabanes	Lago	Natural									
L02	Marjal y Estanys d'Almenara	Lago	Muy modificada	X								
L03	Marjal dels Moros	Lago	Natural									
L04	Marjal de Rafalell y Vistabella	Lago	Natural									
L05	Laguna de Talayuelas	Lago	Natural									
L06	L'Albufera de València	Lago	Muy modificada	X	X		X					
L07	Laguna de Uña	Lago	Muy modificada									

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
L08	Laguna del Arquillo	Lago	Natural									
L09	Laguna Ojos de Villaverde	Lago	Natural									
L10	Laguna de Ontalafia	Lago	Natural									
L11_A	Laguna de los Cedazos (Complejo lagunar de Fuentes)	Lago	Natural									
L11_B2	Las Torcas (Complejo lagunar de Fuentes)	Lago	Natural									
L12	Complejo lagunar de las Torcas de Cañada Hoyo	Lago	Natural									
L13A	Complejo lagunar de Arcas/Ballesteros	Lago	Natural									
L14	Laguna del Marquesado	Lago	Natural									
L15	Marjal de La Safor	Lago	Natural	X			X					
L16	Marjal de Pego-Oliva	Lago	Natural									
L17	Els Bassars - Clot de Galvany	Lago	Natural	X								
L18	Ullals de l'Albufera	Lago	Natural									
L19	La Muela	Lago	Artificial									
L20	Marjal de Peñíscola	Lago	Natural									
L21	Marjal de Nules-Burriana	Lago	Natural									
L22	Nacimiento del río Verd	Lago	Natural									
T0201	Desembocadura del Júcar	Transición	Muy modificada	X								
T0202	Estany de Cullera	Transición	Muy modificada	X								
T0301	Salinas de Calp	Transición	Muy modificada									

Código de la masa de agua	Masa de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente puntual acumuladas sobre cada masa de agua superficial								
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
T0302	Salinas de Santa Pola	Transición	Muy modificada	X								

Tabla 103. Presiones puntuales en masas de agua superficial. Situación actual y esperada en horizonte 2027

Presiones de fuente difusa. Situación actual y esperada en 2027

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
01-01A	Río de la Sénia: cabecera - barranco del Pregó	Río	Natural			X							
01-01B	Río de la Sénia: barranco del Pregó - embalse de Ulldecona	Río	Natural			X							
01-02	Embalse de Ulldecona	Lago	Muy modificada			X							
01-03A	Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet	Río	Natural			X							
01-03B	Río de la Sénia: azud presa del Martinet - azud de la Tanca	Río	Natural										
01-04	Río de la Sénia: azud de la Tanca - acequia de Foies	Río	Natural		X								
01-05	Río de la Sénia: acequia de Foies - mar	Río	Natural		X								
02-01	Barranco de la Barbiguera	Río	Natural		X								
03-01	Río Servol: cabecera - barranco de Barsella	Río	Natural			X							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
03-02	Río Servol: barranco de Barsella - mar	Río	Natural		X	X							
04-01	Barranco de Agua Oliva	Río	Natural		X								
05-01	Río Cervera: cabecera - barranco de la Espandella	Río	Natural			X							
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	Río	Natural		X								
06-01	Rambla d'Alcalà	Río	Natural		X								
07-01	Rambla de la Morellana	Río	Natural			X							
07-02-01-01	Rambla de Seguer	Río	Natural										
07-02A	Río San Miguel: cabecera - les Coves de Vinromà	Río	Natural										
07-02B	Río San Miguel: les Coves de Vinromà - mar	Río	Natural										
08-01	Río de Xinxilla	Río	Natural		X								
09-01	Río Sec: cabecera - autopista AP-7	Río	Natural		X								
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	Río	Muy modificada		X								
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	Río	Natural			X							
10-02A	Río Mijares: barranco del Charco - río Valbona	Río	Natural			X							
10-03-01-01	Río Alcalá: cabecera - río Valbona	Río	Natural										
10-03-02-01A	Río Albentosa: cabecera - Manzanera	Río	Natural			X							
10-03-02-02	Río Albentosa: Manzanera - río Mijares	Río	Natural			X							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
10-03-03-01	Río Mora: embalse de Mora de Rubielos - río Mijares	Río	Natural			X							
10-03-03-02	Embalse de Mora de Rubielos	Lago	Muy modificada										
10-03-03-03	Barranco de Fuendenarices	Río	Natural										
10-03A	Río Mijares: río Valbona - manantial de Babor	Río	Natural			X							
10-03B	Río Valbona	Río	Natural			X							
10-03C	Río Mijares: manantial de Babor - río Mora	Río	Natural			X							
10-04-01-01	Río del Morrón	Río	Natural			X							
10-04A	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	Río	Natural			X							
10-04B	Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares	Río	Natural			X							
10-05A	Embalse de Arenós	Lago	Muy modificada										
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	Río	Muy modificada			X							
10-06-01-01	Barranco de la Maymona	Río	Natural			X							
10-06-02-01	Río Montán	Río	Natural			X							
10-06-03-01	Río Cortes	Río	Natural										
10-06A	Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat	Río	Muy modificada										
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	Río	Muy modificada			X							
10-07-01-01	Río Pequeño	Río	Natural			X							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
10-07-02-01A	Río Villahermosa: cabecera - barranco de la Canaleta	Río	Natural			X							
10-07-02-02	Río Villahermosa: barranco de la Canaleta - barranco de Juaneta	Río	Natural			X							
10-07-02-03	Río Villahermosa: barranco de Juaneta - Ludiente	Río	Natural										
10-07-02-04	Río Villahermosa: Mas del Plano de Herrera - río Mijares	Río	Natural			X							
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	Río	Muy modificada										
10-09	Embalse de Sichar	Lago	Muy modificada		X								
10-10A	Río Mijares: embalse de Sichar - toma del tramo común	Río	Muy modificada		X								
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	Río	Muy modificada		X	X							
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	Río	Muy modificada		X	X							
10-11B	Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda	Río	Natural		X	X							
10-12-01-01	Rambla de la Viuda: cabecera - rambla de la Belluga	Río	Natural			X							
10-12-01-02	Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón	Río	Natural			X							
10-12-01-02-01-01	Río Monleón: cabecera - barranco del Forcall	Río	Natural			X							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
10-12-01-02-01-01-01-01	Río Seco (Monleón)	Río	Natural			X							
10-12-01-02-01-02	Río Monleón: barranco del Forcall - rambla de la Viuda	Río	Natural			X							
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	Río	Natural										
10-12-01-03-01-01	Barranco de Cabanes	Río	Natural		X	X							
10-12-01-04	Rambla de la Viuda: barranco de Cabanes - embalse de María Cristina	Río	Natural										
10-12-01-04-01-01	Río Lucena: cabecera - embalse de l'Alcora	Río	Natural										
10-12-01-04-01-02	Embalse de l'Alcora	Lago	Muy modificada										
10-12-01-04-01-03	Río Lucena: embalse de l'Alcora - rambla de la Viuda	Río	Natural										
10-12-01-05	Embalse de María Cristina	Lago	Muy modificada										
10-12-01-06	Rambla de la Viuda: embalse de María Cristina - autovía CV-10	Río	Natural		X								
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	Río	Natural		X			X					
10-12B	Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares	Río	Natural		X								
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	Río	Muy modificada		X								
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	Río	Natural		X								

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
12-01	Río Belcaire	Río	Natural		X								
13-01	Río Palancia: cabecera - azud de la acequia de Sagunto	Río	Natural			X							
13-02	Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal	Río	Natural			X							
13-03	Río Palancia: azud del Sargal - embalse del Regajo	Río	Natural			X							
13-04	Embalse del Regajo	Lago	Muy modificada			X							
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	Río	Natural		X	X							
13-05-01-01	Rambla Seca (Palancia)	Río	Natural		X								
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	Río	Natural		X	X							
13-07	Embalse de Algar	Lago	Muy modificada		X								
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	Río	Natural		X								
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	Río	Natural		X								
14-01	Barranco del Carraixet: cabecera - Alfara del Patriarca	Río	Natural		X								
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	Río	Muy modificada		X								
15-01-01-01	Rambla de Monterde	Río	Natural			X							
15-01A	Río Guadalaviar (Turia): cabecera - río de la Garganta	Río	Natural			X							
15-01B	Río de la Garganta	Río	Natural			X							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
15-01C	Río Guadalaviar (Turia): río de la Garganta - rambla de Monterde	Río	Natural			X							
15-02	Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas	Río	Natural			X							
15-03	Embalse de Arquillo de San Blas	Lago	Muy modificada			X							
15-04	Río Guadalaviar (Turia): embalse Arquillo San Blas - río Alfambra	Río	Natural			X							
15-04-01-01A	Río Alfambra: cabecera - río de Sollavientos	Río	Natural			X							
15-04-01-01B	Río Alfambra: río de Sollavientos - rambla de la Hoz	Río	Natural			X							
15-04-01-02	Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia	Río	Natural			X							
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	Río	Natural			X							
15-05-01-01	Río Camarena	Río	Natural			X							
15-06	Río Turia: rambla de la Matanza - rambla del Barrancón	Río	Natural			X							
15-06-01-01	Río de Riodeva	Río	Natural			X							
15-06-02-01A	Río Ebrón: cabecera-rambla del Torcanejo	Río	Natural			X							
15-06-02-01B	Río Ebrón: rambla del Torcanejo - río Turia	Río	Natural			X							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
15-06-03-01	Río de Vallanca	Río	Natural			X							
15-07	Río Turia: rambla del Barrancón - río Arcos	Río	Natural			X							
15-07-01-01	Río Arcos	Río	Natural			X							
15-08	Río Turia: río Arcos - paraje de El Villarejo	Río	Natural			X							
15-09	Río Turia: paraje de El Villarejo - embalse de Benagéber	Río	Natural			X							
15-10	Embalse de Benagéber	Lago	Muy modificada			X							
15-10-01-01	Rambla San Marco	Río	Natural			X							
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	Río	Natural										
15-12	Embalse de Loriguilla	Lago	Muy modificada			X							
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	Río	Natural			X							
15-12-01-02	Río Tuéjar: barranco del Prado - embalse de Loriguilla	Río	Natural			X							
15-12-01-02-01-01	Rambla de Alcotas	Río	Natural										
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	Río	Natural			X							
15-13-01-01	Río Reatillo	Río	Natural										
15-13-01-02	Embalse de Buseo	Lago	Muy modificada										
15-13-01-03	Río Sot: embalse de Buseo - río Turia	Río	Natural										

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
15-14-01-01A	Rambla Alcublas: cabecera - paraje de El Calderó	Río	Natural										
15-14-01-01B	Rambla Alcublas: paraje de El Calderó - rambla Castellana	Río	Natural		X								
15-14-01-02-01-01A	Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana	Río	Natural										
15-14-01-02-01-01B	Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas	Río	Natural		X								
15-14-01-02A	Rambla Castellana: rambla Alcublas - río Turia	Río	Natural		X								
15-14-02-01	Rambla Escorihuela: cabecera - escorredor de Crispina	Río	Natural		X	X							
15-14-02-02	Rambla Escorihuela: escorredor de Crispina - río Turia	Río	Natural		X	X							
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	Río	Natural		X	X							
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	Río	Natural		X	X							
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	Río	Natural		X	X							
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	Río	Natural		X	X							
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	Río	Natural		X	X							
15-19	Río Turia: nuevo cauce - mar	Río	Artificial		X								

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	Río	Natural		X								
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	Río	Natural		X								
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	Río	Muy modificada		X								
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Río	Muy modificada		X								
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	Río	Natural		X								
17-02	Barranco Picassent: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Río	Natural		X								
18-01-02	Río Júcar: cabecera - embalse de la Toba	Río	Natural			X							
18-01A	Arroyo Almagrero	Río	Natural			X							
18-01B	Río de Valdemeca	Río	Natural			X							
18-03	Embalse de la Toba	Lago	Muy modificada										
18-04A	Río Júcar: embalse de la Toba - laguna de Uña	Río	Natural			X							
18-04B	Barranco del Socarrado	Río	Natural			X							
18-04C	Río Júcar: laguna de Uña - manantial de los Baños	Río	Natural			X							
18-04D	Río Júcar: manantial de los Baños - azud de Villalba	Río	Natural			X							
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	Río	Natural			X							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
18-05-01-01	Río de Valdecabras	Río	Natural			X							
18-05-02-01	Arroyo de Bonilla	Río	Natural			X							
18-05-03-01	Río Huécar: cabecera - azud de la Pajosa	Río	Natural										
18-05-03-02	Río Huécar: azud de la Pajosa - Cuenca	Río	Natural			X							
18-05-03-03	Río Huécar: Cuenca	Río	Natural										
18-06-01-01	Río Moscas: cabecera - complejo lagunar de Fuentes	Río	Natural										
18-06-01-02	Río Moscas: complejo lagunar de Fuentes - río Júcar	Río	Muy modificada			X							
18-06-02-01	Río Chillarón	Río	Natural										
18-06-03-01	Río San Martín: cabecera - río Júcar	Río	Natural										
18-06A	Río Júcar: río Huécar - río San Martín	Río	Natural			X							
18-06B	Río Júcar: río San Martín - embalse de Alarcón	Río	Natural			X							
18-07	Embalse de Alarcón	Lago	Muy modificada		X	X							
18-07-01-01	Río Marimota	Río	Natural			X							
18-07-02-01	Arroyo del Molinillo	Río	Natural										
18-07-03-01	Río Albaladejo	Río	Natural										
18-07-04-01	Río Gritos: cabecera - paraje de Puente Nueva	Río	Natural			X							
18-07-04-02	Río Gritos: paraje de Puente Nueva - Valera de Abajo	Río	Natural			X							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
18-07-04-03	Río Gritos: Valera de Abajo - Embalse de Alarcón	Río	Muy modificada			X							
18-08	Río Júcar: embalse de Alarcón - azud Henchideros	Río	Muy modificada		X	X							
18-09	Río Júcar: azud Henchideros - central hidroeléctrica de El Picazo	Río	Natural		X	X							
18-09-01-01	Arroyo de Valhermoso	Río	Natural		X	X							
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	Río	Natural		X	X							
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	Río	Natural		X	X							
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	Río	Natural		X	X							
18-12-01-01	Río Valdemembra: cabecera - Motilla del Palancar	Río	Natural			X							
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	Río	Muy modificada		X	X							
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	Río	Muy modificada		X	X							
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	Río	Natural		X	X							
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	Río	Natural			X							
18-14-01-01	Río Arquillo: cabecera - laguna del Arquillo	Río	Natural			X							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
18-14-01-02	Río Arquillo: laguna del Arquillo - azud de Carrasca del Sombrero	Río	Natural			X							
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	Río	Natural			X							
18-14-01-03-01-01	Río Mirón: cabecera - rambla de Fuentecarrasca	Río	Natural			X							
18-14-01-03-01-02	Río Mirón: rambla de Fuentecarrasca - río Arquillo	Río	Natural			X							
18-14-01-04	Río Arquillo: río Mirón - azud de Volada La Choriza	Río	Natural		X								
18-14-01-05	Río Arquillo: azud de Volada La Choriza - Albacete	Río	Artificial		X								
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	Río	Artificial		X	X							
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	Río	Natural		X								
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	Río	Natural			X							
18-15-01-02	Arroyo de Ledaña	Río	Natural		X	X							
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	Río	Natural			X							
18-16-02-01	Rambla de San Lorenzo	Río	Natural			X							
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	Río	Natural			X							
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	Río	Muy modificada			X							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
18-19	Embalse de El Molinar	Lago	Muy modificada			X							
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	Río	Natural			X							
18-20-01-01	Rambla de la Espadilla	Río	Natural										
18-20-01-02	Barranco del Agua	Río	Natural										
18-20-02-01	Río Zarra	Río	Natural			X							
18-21	Embalse de Embarcaderos	Lago	Muy modificada			X							
18-21-01-01A	Río Cabriel: cabecera - arroyo del Agua	Río	Natural			X							
18-21-01-02A	Río Cabriel: arroyo del Agua - rambla del Masegarejo	Río	Natural			X							
18-21-01-03	Río Cabriel: rambla del Masegarejo - río Mayor del Molinillo	Río	Natural			X							
18-21-01-04	Río Cabriel: río Mayor del Molinillo - embalse de El Bujioso	Río	Natural			X							
18-21-01-04-01-01	Río Mayor del Molinillo	Río	Natural			X							
18-21-01-04-01-01-01-01	Río Campillos	Río	Natural			X							
18-21-01-05	Río Cabriel: embalse de El Bujioso	Río	Natural			X							
18-21-01-06-01-01-01-01	Rambla Seca (Guadazaón)	Río	Natural			X							
18-21-01-06-01-01A	Río Guadazaón: cabecera - azud de la Dehesa de Don Juan	Río	Natural			X							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
18-21-01-06-01-01B	Río Guadazaón: azud de la Dehesa de Don Juan - arroyo del Sargal	Río	Natural			X							
18-21-01-06-01-02-01-01	Arroyo de la Vega	Río	Natural			X							
18-21-01-06-01-02A	Río Guadazaón: arroyo del Sargal - río Cabriel	Río	Natural			X							
18-21-01-06A	Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón	Río	Natural			X							
18-21-01-06B	Río Cabriel: río Guadazaón - embalse de Contreras	Río	Natural			X							
18-21-01-07	Embalse de Contreras	Lago	Muy modificada			X							
18-21-01-07-01-01	Río Martín	Río	Natural										
18-21-01-07-02-01	Río Ojos de Moya: cabecera - barranco de la Sierra del Agua	Río	Natural			X							
18-21-01-07-02-02A	Río Ojos de Moya: barranco de la Sierra del Agua - embalse de Contreras	Río	Natural			X							
18-21-01-07-02-03A	Río Henares	Río	Natural			X							
18-21-01-08	Río Cabriel: embalse de Contreras - rambla de Consolación	Río	Natural		X	X							
18-21-01-09	Río Cabriel: rambla de Consolación - Villatoya	Río	Natural		X	X							
18-21-01-10	Río Cabriel: Villatoya - Embalse de Embarcaderos	Río	Natural			X							
18-21-01-10-01-01	Rambla de Albosa	Río	Natural										
18-21-01-10-01-02	Rambla de Caballero	Río	Natural										

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
18-21-01-10-02-01	Rambla Campiñana	Río	Natural			X							
18-22	Embalse de Cortes II	Lago	Muy modificada										
18-23	Embalse de El Naranjero	Lago	Muy modificada										
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	Río	Muy modificada										
18-25	Embalse de Tous	Lago	Muy modificada										
18-25-01-01	Río Escalona: cabecera - embalse de Escalona	Río	Natural			X							
18-25-01-02	Embalse de Escalona	Lago	Muy modificada		X								
18-25-01-02-01-01	Río Grande: cabecera - embalse de Escalona	Río	Natural			X							
18-25-01-02-02-01	Rambla Seca (Júcar)	Río	Natural										
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	Río	Natural		X								
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	Río	Natural		X								
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	Río	Natural		X	X							
18-28-01-01	Río Sellent: cabecera - Bolbaite	Río	Natural										
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	Río	Natural		X								
18-28-01-02-01-01	Rambla del Riajuelo: cabecera - río Mínguez	Río	Natural										

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
18-28-01-02-01-02	Rambla del Riajuelo: río Mínguez - río Sellent	Río	Natural			X							
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	Río	Natural		X	X							
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	Río	Natural			X							
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	Río	Natural		X	X							
18-29-01-01B	Río Albaida: río Clariano - embalse de Bellús	Río	Natural		X								
18-29-01-02	Embalse de Bellús	Lago	Muy modificada			X							
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	Río	Natural		X								
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	Río	Muy modificada		X	X							
18-29-01-03-01-01	Río Cànyoles: cabecera - Canals	Río	Natural		X	X							
18-29-01-03-01-01-01-01	Barranco de Boquella	Río	Natural		X								
18-29-01-03-01-01-01-02	Río dels Sants	Río	Natural		X								
18-29-01-03-01-02	Río Cànyoles: Canals - río Albaida	Río	Natural		X	X							
18-29-01-03-02-01	Río de Barxeta	Río	Natural		X	X							
18-29-01-04	Río Albaida: río de Barxeta - río Júcar	Río	Natural		X								
18-30-01-01A	Barranco de la Casella: cabecera - río Júcar	Río	Natural		X								
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	Río	Natural		X	X							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	Río	Natural		X	X							
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	Río	Natural		X	X							
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	Río	Natural		X	X							
18-31-01-01	Río Verd: nacimiento del río Verd - Alzira	Río	Natural		X	X							
18-31-01-01-01-01	Río Seco (Verd)	Río	Natural		X								
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	Río	Natural		X	X							
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	Río	Natural		X	X							
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	Río	Natural										
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	Río	Natural										
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	Río	Natural										
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	Río	Muy modificada										
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	Río	Natural			X							
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	Río	Natural		X	X							
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	Río	Natural		X	X							
18-32-01-05-01-01	Río Mijares (Magro)	Río	Natural			X							
18-32-01-06	Embalse de Forata	Lago	Muy modificada										

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	Río	Natural										
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	Río	Natural		X								
18-32-01-08-01-01	Río Buñol: cabecera - azud de los Molinos	Río	Natural			X							
18-32-01-08-01-02	Río Buñol: azud de los Molinos - río Magro	Río	Natural		X	X							
18-32-01-09-01-01	Barranco de Algoder	Río	Natural		X	X							
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	Río	Natural		X	X							
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	Río	Natural		X	X							
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	Río	Natural		X								
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	Río	Muy modificada		X								
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	Río	Natural		X	X							
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	Río	Natural		X	X							
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	Río	Natural		X	X							
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	Río	Natural		X								
19-01	Río de Xeraco: cabecera - vía ferrocarril	Río	Natural		X								
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	Río	Natural		X								
20-01	Barranco de Beniopa	Río	Natural		X								

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
21-01	Río Serpis: cabecera - fábrica El Capellán	Río	Natural			X							
21-02	Río Serpis: fábrica El Capellán - depuradora de Alcoy	Río	Natural			X							
21-03	Río Serpis: depuradora de Alcoy - embalse de Beniarrés	Río	Natural			X							
21-03-01-01	Río Valleseta	Río	Natural		X	X							
21-04	Embalse de Beniarrés	Lago	Muy modificada										
21-05	Río Serpis: embalse de Beniarrés - Lorcha	Río	Natural			X							
21-05-01-01	Barranco de l'Encantada	Río	Natural			X							
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	Río	Natural		X	X							
21-07-01-01A	Río Pinet: cabecera - río de Vernissa	Río	Natural										
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera-río Serpis	Río	Natural										
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	Río	Natural		X								
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	Río	Muy modificada		X								
22-01A	Rambla Gallinera: cabecera - autopista AP-7	Río	Natural		X								
22-02	Rambla Gallinera: autopista AP-7 - mar	Río	Artificial		X								
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	Río	Natural		X								

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	Río	Natural		X								
24-01A	Barranco de Benigànim	Río	Natural		X								
24-01B	Río del Racons	Río	Natural		X								
24-02	Río del Molinell	Río	Natural		X								
25-01	Río Girona: cabecera - embalse de Isbert	Río	Natural			X							
25-02A	Río Girona: embalse de Isbert - barranco de la Bolata	Río	Natural		X								
25-02B	Río Girona: barranco de la Bolata - mar	Río	Natural		X								
26-01	Barranco de l'Alberca	Río	Natural										
27-01A	Río Gorgos: cabecera - Murla	Río	Natural			X							
27-01B	Río Gorgos: Murla - barranco del Cresol	Río	Natural										
27-02	Río Gorgos: barranco del Cresol - mar	Río	Natural										
28-01	Río Algar: cabecera - río Bolulla	Río	Natural										
28-02-01-01	Embalse de Guadalest	Lago	Muy modificada										
28-02-01-02A	Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes	Río	Natural										
28-02-01-02B	Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià	Río	Natural										
28-02-01-03	Río Guadalest: Callosa d'en Sarrià - río Algar	Río	Natural										

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
28-02-01-04	Río Guadalest: cabecera - embalse de Guadalest	Río	Natural										
28-02A	Río Algar: río Bolulla - río Guadalest	Río	Natural										
28-02B	Río Bolulla: cabecera - río Algar	Río	Natural										
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	Río	Natural										
29-01	Río Amadorio: cabecera - embalse de Amadorio	Río	Natural										
29-02	Embalse de Amadorio	Lago	Muy modificada										
29-02-01-01	Río Sella: cabecera - embalse de Amadorio	Río	Natural										
29-03	Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco	Río	Natural										
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	Río	Natural										
30-01	Río Montnegre: cabecera - embalse de Tibi	Río	Natural										
30-02	Embalse de Tibi	Lago	Muy modificada										
30-03	Río Montnegre: embalse de Tibi - río Jijona	Río	Natural										
30-03-01-01	Río Jijona: cabecera - río Montnegre	Río	Natural										
30-04	Río Montnegre: río Jijona - paraje del Molí Nou	Río	Natural										
30-05	Río Montnegre: paraje del Molí Nou - mar	Río	Natural										

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
31-01	Río Vinalopó: cabecera - paraje de Campo Oro	Río	Natural			X							
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	Río	Natural			X							
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	Río	Muy modificada			X							
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	Río	Natural		X								
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	Río	Muy modificada										
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	Río	Natural			X							
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	Río	Natural										
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	Río	Muy modificada		X								
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	Río	Muy modificada		X								
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	Río	Natural		X								
32-02	Embalse de Almansa	Lago	Muy modificada		X	X							
32-03	Rambla del Pantano	Río	Natural		X								
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	Río	Natural		X	X							
33-01B	Río Lezuza: canal del trasvase Tajo-Segura - Caserío del Aljibarro	Río	Artificial		X	X							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
34-01	Barranco de las Ovejas	Río	Natural		X								
C001	Límite CV - Sierra de Irta	Costera	Natural										
C002	Sierra de Irta	Costera	Natural										
C003	Sierra de Irta - Cabo de Oropesa	Costera	Natural										
C004	Cabo de Oropesa - Burriana	Costera	Natural										
C0041	Puerto de Castelló	Costera	Muy modificada										
C005	Burriana - Canet	Costera	Natural									X	
C006	Puerto de Sagunto	Costera	Muy modificada									X	
C007	Costa Norte de València	Costera	Natural										
C008	Puerto de València - Cabo de Cullera	Costera	Natural										
C0081	Puerto de València	Costera	Muy modificada										
C009	Cabo Cullera - Puerto de Gandia	Costera	Natural										
C010	Puerto de Gandia - Cabo de San Antonio	Costera	Natural										
C0101	Puerto de Gandia	Costera	Muy modificada										
C0102	Puerto de Dénia	Costera	Muy modificada										
C011	Cabo San Antonio - Punta de Moraira	Costera	Natural										
C012	Punta de Moraira - Peñón d'Ifac	Costera	Natural										

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
C013	Peñón d'Ifac - Punta de les Caletes	Costera	Natural									X	
C014	Punta de les Caletes - Barranco de Aguas de Busot	Costera	Natural									X	
C015	Barranco de Aguas de Busot - Cabo Huertas	Costera	Natural									X	
C016	Cabo Huertas - Santa Pola	Costera	Natural										
C0161	Puerto de Alicante	Costera	Muy modificada										
C017	Santa Pola - Guardamar del Segura	Costera	Natural									X	
L01	Prat de Cabanes	Lago	Natural										
L02	Marjal y Estanys d'Almenara	Lago	Muy modificada										
L03	Marjal dels Moros	Lago	Natural										
L04	Marjal de Rafalell y Vistabella	Lago	Natural										
L05	Laguna de Talayuelas	Lago	Natural										
L06	L'Albufera de València	Lago	Muy modificada										
L07	Laguna de Uña	Lago	Muy modificada			X							
L08	Laguna del Arquillo	Lago	Natural										
L09	Laguna Ojos de Villaverde	Lago	Natural										
L10	Laguna de Ontalafia	Lago	Natural										
L11_A	Laguna de los Cedazos (Complejo lagunar de Fuentes)	Lago	Natural										

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de agua superficial									
				2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
L11_B2	Las Torcas (Complejo lagunar de Fuentes)	Lago	Natural										
L12	Complejo lagunar de las Torcas de Cañada Hoyo	Lago	Natural										
L13A	Complejo lagunar de Arcas/Ballesteros	Lago	Natural										
L14	Laguna del Marquesado	Lago	Natural										
L15	Marjal de La Safor	Lago	Natural										
L16	Marjal de Pego-Oliva	Lago	Natural		X								
L17	Els Bassars - Clot de Galvany	Lago	Natural										
L18	Ullals de l'Albufera	Lago	Natural										
L19	La Muela	Lago	Artificial										
L20	Marjal de Peñíscola	Lago	Natural										
L21	Marjal de Nules-Burriana	Lago	Natural										
L22	Nacimiento del río Verd	Lago	Natural										
T0201	Desembocadura del Júcar	Transición	Muy modificada										
T0202	Estany de Cullera	Transición	Muy modificada										
T0301	Salinas de Calp	Transición	Muy modificada										
T0302	Salinas de Santa Pola	Transición	Muy modificada										

Tabla 104.Presiones difusas en masas de agua superficial. Situación actual y esperada en horizonte 2027

Presiones por extracción de agua. Situación actual y esperada en 2027

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
01-01A	Río de la Sénia: cabecera - barranco del Pregó	Río	Natural		X					
01-01B	Río de la Sénia: barranco del Pregó - embalse de Ulldecona	Río	Natural							
01-02	Embalse de Ulldecona	Lago	Muy modificada							
01-03A	Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet	Río	Natural	X	X					
01-03B	Río de la Sénia: azud presa del Martinet - azud de la Tanca	Río	Natural	X		X				
01-04	Río de la Sénia: azud de la Tanca - acequia de Foies	Río	Natural	X						
01-05	Río de la Sénia: acequia de Foies - mar	Río	Natural							
02-01	Barranco de la Barbiguera	Río	Natural							
03-01	Río Servol: cabecera - barranco de Barsella	Río	Natural	X	X					
03-02	Río Servol: barranco de Barsella - mar	Río	Natural	X	X					
04-01	Barranco de Agua Oliva	Río	Natural							
05-01	Río Cervera: cabecera - barranco de la Espandella	Río	Natural	X						
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	Río	Natural	X						
06-01	Rambla d'Alcalà	Río	Natural							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
07-01	Rambla de la Morellana	Río	Natural	X	X					
07-02-01-01	Rambla de Seguer	Río	Natural							
07-02A	Río San Miguel: cabecera - les Coves de Vinromà	Río	Natural	X		X				
07-02B	Río San Miguel: les Coves de Vinromà - mar	Río	Natural	X	X					
08-01	Río de Xinxilla	Río	Natural	X	X					
09-01	Río Sec: cabecera - autopista AP-7	Río	Natural	X						
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	Río	Muy modificada							
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	Río	Natural	X	X					
10-02A	Río Mijares: barranco del Charco - río Valbona	Río	Natural	X	X					
10-03-01-01	Río Alcalá: cabecera - río Valbona	Río	Natural	X	X	X				
10-03-02-01A	Río Albentosa: cabecera - Manzanera	Río	Natural	X	X					
10-03-02-02	Río Albentosa: Manzanera - río Mijares	Río	Natural	X	X	X				
10-03-03-01	Río Mora: embalse de Mora de Rubielos - río Mijares	Río	Natural	X	X					
10-03-03-02	Embalse de Mora de Rubielos	Lago	Muy modificada	X						
10-03-03-03	Barranco de Fuendenarices	Río	Natural	X						
10-03A	Río Mijares: río Valbona - manantial de Babor	Río	Natural	X	X			X	X	
10-03B	Río Valbona	Río	Natural	X	X					

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
10-03C	Río Mijares: manantial de Babor - río Mora	Río	Natural	X				X		
10-04-01-01	Río del Morrón	Río	Natural	X	X					
10-04A	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	Río	Natural	X				X		
10-04B	Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares	Río	Natural	X						
10-05A	Embalse de Arenós	Lago	Muy modificada	X	X					
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	Río	Muy modificada	X	X			X		
10-06-01-01	Barranco de la Maymona	Río	Natural	X	X					
10-06-02-01	Río Montán	Río	Natural	X	X					
10-06-03-01	Río Cortes	Río	Natural	X	X					
10-06A	Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat	Río	Muy modificada	X				X		
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	Río	Muy modificada	X	X			X		
10-07-01-01	Río Pequeño	Río	Natural	X	X	X				
10-07-02-01A	Río Villahermosa: cabecera - barranco de la Canaleta	Río	Natural	X						
10-07-02-02	Río Villahermosa: barranco de la Canaleta - barranco de Juaneta	Río	Natural	X	X				X	
10-07-02-03	Río Villahermosa: barranco de Juaneta - Ludiente	Río	Natural	X	X					
10-07-02-04	Río Villahermosa: Mas del Plano de Herrera - río Mijares	Río	Natural	X						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	Río	Muy modificada	X	X	X				
10-09	Embalse de Sichar	Lago	Muy modificada	X						
10-10A	Río Mijares: embalse de Sichar - toma del tramo común	Río	Muy modificada	X						
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	Río	Muy modificada	X				X		
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	Río	Muy modificada	X				X		
10-11B	Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda	Río	Natural	X	X					
10-12-01-01	Rambla de la Viuda: cabecera - rambla de la Belluga	Río	Natural	X	X					
10-12-01-02	Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón	Río	Natural	X	X					
10-12-01-02-01-01	Río Monleón: cabecera - barranco del Forcall	Río	Natural	X	X	X				
10-12-01-02-01-01-01-01	Río Seco (Monleón)	Río	Natural	X						
10-12-01-02-01-02	Río Monleón: barranco del Forcall - rambla de la Viuda	Río	Natural	X	X					
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	Río	Natural							
10-12-01-03-01-01	Barranco de Cabanes	Río	Natural	X	X					

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
10-12-01-04	Rambla de la Viuda: barranco de Cabanes - embalse de María Cristina	Río	Natural	X	X					
10-12-01-04-01-01	Río Lucena: cabecera - embalse de l'Alcora	Río	Natural	X	X	X				
10-12-01-04-01-02	Embalse de l'Alcora	Lago	Muy modificada	X						
10-12-01-04-01-03	Río Lucena: embalse de l'Alcora - rambla de la Viuda	Río	Natural	X		X				
10-12-01-05	Embalse de María Cristina	Lago	Muy modificada	X	X	X				
10-12-01-06	Rambla de la Viuda: embalse de María Cristina - autovía CV-10	Río	Natural	X						
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	Río	Natural							
10-12B	Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares	Río	Natural							
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	Río	Muy modificada							
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	Río	Natural	X	X					
12-01	Río Belcaire	Río	Natural	X	X					
13-01	Río Palancia: cabecera - azud de la acequia de Sagunto	Río	Natural	X	X	X				
13-02	Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal	Río	Natural	X	X					
13-03	Río Palancia: azud del Sargal - embalse del Regajo	Río	Natural	X	X	X				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
13-04	Embalse del Regajo	Lago	Muy modificada	X	X	X				
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	Río	Natural	X	X					
13-05-01-01	Rambla Seca (Palancia)	Río	Natural	X	X	X				
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	Río	Natural	X		X				
13-07	Embalse de Algar	Lago	Muy modificada	X	X	X				
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	Río	Natural	X	X					
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	Río	Natural							
14-01	Barranco del Carraixet: cabecera - Alfara del Patriarca	Río	Natural	X	X					
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	Río	Muy modificada							
15-01-01-01	Rambla de Monterde	Río	Natural		X					
15-01A	Río Guadalaviar (Turia): cabecera - río de la Garganta	Río	Natural	X	X					
15-01B	Río de la Garganta	Río	Natural	X						
15-01C	Río Guadalaviar (Turia): río de la Garganta - rambla de Monterde	Río	Natural	X	X				X	
15-02	Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas	Río	Natural	X						
15-03	Embalse de Arquillo de San Blas	Lago	Muy modificada		X					

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
15-04	Río Guadalaviar (Turia): embalse Arquillo San Blas - río Alfambra	Río	Natural	X		X				
15-04-01-01A	Río Alfambra: cabecera - río de Sollavientos	Río	Natural	X	X					
15-04-01-01B	Río Alfambra: río de Sollavientos - rambla de la Hoz	Río	Natural	X	X					
15-04-01-02	Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia	Río	Natural	X	X					
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	Río	Natural	X	X	X				
15-05-01-01	Río Camarena	Río	Natural	X	X	X				
15-06	Río Turia: rambla de la Matanza - rambla del Barrancón	Río	Natural	X	X					
15-06-01-01	Río de Riodeva	Río	Natural	X	X	X				
15-06-02-01A	Río Ebrón: cabecera-rambla del Torcanejo	Río	Natural	X	X					
15-06-02-01B	Río Ebrón: rambla del Torcanejo - río Turia	Río	Natural	X	X			X	X	
15-06-03-01	Río de Vallanca	Río	Natural	X	X					
15-07	Río Turia: rambla del Barrancón - río Arcos	Río	Natural	X	X					
15-07-01-01	Río Arcos	Río	Natural	X						
15-08	Río Turia: río Arcos - paraje de El Villarejo	Río	Natural							
15-09	Río Turia: paraje de El Villarejo - embalse de Benagéber	Río	Natural	X	X					

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
15-10	Embalse de Benagéber	Lago	Muy modificada	X	X	X		X		
15-10-01-01	Rambla San Marco	Río	Natural	X		X				
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	Río	Natural	X						
15-12	Embalse de Loriguilla	Lago	Muy modificada	X	X			X		
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	Río	Natural	X	X	X			X	
15-12-01-02	Río Tuéjar: barranco del Prado - embalse de Loriguilla	Río	Natural	X	X					
15-12-01-02-01-01	Rambla de Alcotas	Río	Natural		X					
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	Río	Natural	X	X			X		
15-13-01-01	Río Reatillo	Río	Natural		X					
15-13-01-02	Embalse de Buseo	Lago	Muy modificada	X						
15-13-01-03	Río Sot: embalse de Buseo - río Turia	Río	Natural	X	X					
15-14-01-01A	Rambla Alcublas: cabecera - paraje de El Calderó	Río	Natural	X	X					
15-14-01-01B	Rambla Alcublas: paraje de El Calderó - rambla Castellana	Río	Natural							
15-14-01-02-01-01A	Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana	Río	Natural	X	X					
15-14-01-02-01-01B	Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas	Río	Natural							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
15-14-01-02A	Rambla Castellana: rambla Alcublas - río Turia	Río	Natural							
15-14-02-01	Rambla Escorihuela: cabecera - escorredor de Crispina	Río	Natural							
15-14-02-02	Rambla Escorihuela: escorredor de Crispina - río Turia	Río	Natural	X						
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	Río	Natural	X	X			X		
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	Río	Natural	X						
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	Río	Natural	X						
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	Río	Natural	X	X					
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	Río	Natural	X						
15-19	Río Turia: nuevo cauce - mar	Río	Artificial	X						
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	Río	Natural	X		X				
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	Río	Natural	X						
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	Río	Muy modificada	X						
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Río	Muy modificada							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	Río	Natural							
17-02	Barranco Picassent: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Río	Natural							
18-01-02	Río Júcar: cabecera - embalse de la Toba	Río	Natural	X	X					
18-01A	Arroyo Almagrero	Río	Natural	X						
18-01B	Río de Valdemeca	Río	Natural	X	X					
18-03	Embalse de la Toba	Lago	Muy modificada		X			X		
18-04A	Río Júcar: embalse de la Toba - laguna de Uña	Río	Natural	X	X					
18-04B	Barranco del Socarrado	Río	Natural		X				X	
18-04C	Río Júcar: laguna de Uña - manantial de los Baños	Río	Natural		X					
18-04D	Río Júcar: manantial de los Baños - azud de Villalba	Río	Natural							
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	Río	Natural	X	X			X		
18-05-01-01	Río de Valdecabras	Río	Natural	X						
18-05-02-01	Arroyo de Bonilla	Río	Natural							
18-05-03-01	Río Huécar: cabecera - azud de la Pajosa	Río	Natural	X	X					
18-05-03-02	Río Huécar: azud de la Pajosa - Cuenca	Río	Natural	X						
18-05-03-03	Río Huécar: Cuenca	Río	Natural							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
18-06-01-01	Río Moscas: cabecera - complejo lagunar de Fuentes	Río	Natural	X						
18-06-01-02	Río Moscas: complejo lagunar de Fuentes - río Júcar	Río	Muy modificada	X		X				
18-06-02-01	Río Chillarón	Río	Natural	X						
18-06-03-01	Río San Martín: cabecera - río Júcar	Río	Natural	X						
18-06A	Río Júcar: río Huécar - río San Martín	Río	Natural	X				X		
18-06B	Río Júcar: río San Martín - embalse de Alarcón	Río	Natural	X	X			X		
18-07	Embalse de Alarcón	Lago	Muy modificada	X	X			X		
18-07-01-01	Río Marimota	Río	Natural	X						
18-07-02-01	Arroyo del Molinillo	Río	Natural	X						
18-07-03-01	Río Albaladejo	Río	Natural							
18-07-04-01	Río Gritos: cabecera - paraje de Puente Nueva	Río	Natural	X	X					
18-07-04-02	Río Gritos: paraje de Puente Nueva - Valera de Abajo	Río	Natural	X		X				
18-07-04-03	Río Gritos: Valera de Abajo - Embalse de Alarcón	Río	Muy modificada	X	X					
18-08	Río Júcar: embalse de Alarcón - azud Henchideros	Río	Muy modificada	X				X		
18-09	Río Júcar: azud Henchideros - central hidroeléctrica de El Picazo	Río	Natural		X					
18-09-01-01	Arroyo de Valhermoso	Río	Natural							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	Río	Natural	X				X		
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	Río	Natural	X						
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	Río	Natural	X						
18-12-01-01	Río Valdemembra: cabecera - Motilla del Palancar	Río	Natural							
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	Río	Muy modificada	X						
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	Río	Muy modificada	X						
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	Río	Natural	X						
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	Río	Natural	X				X		
18-14-01-01	Río Arquillo: cabecera - laguna del Arquillo	Río	Natural	X	X					
18-14-01-02	Río Arquillo: laguna del Arquillo - azud de Carrasca del Sombrero	Río	Natural	X	X				X	
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	Río	Natural	X						
18-14-01-03-01-01	Río Mirón: cabecera - rambla de Fuentecarrasca	Río	Natural	X	X					
18-14-01-03-01-02	Río Mirón: rambla de Fuentecarrasca - río Arquillo	Río	Natural	X	X					

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
18-14-01-04	Río Arquillo: río Mirón - azud de Volada La Choriza	Río	Natural	X						
18-14-01-05	Río Arquillo: azud de Volada La Choriza - Albacete	Río	Artificial	X	X					
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	Río	Artificial	X						
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	Río	Natural							
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	Río	Natural					X		
18-15-01-02	Arroyo de Ledaña	Río	Natural							
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	Río	Natural	X				X		
18-16-02-01	Rambla de San Lorenzo	Río	Natural	X						
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	Río	Natural	X				X		
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	Río	Muy modificada					X		
18-19	Embalse de El Molinar	Lago	Muy modificada		X			X		
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	Río	Natural	X						
18-20-01-01	Rambla de la Espadilla	Río	Natural							
18-20-01-02	Barranco del Agua	Río	Natural	X						
18-20-02-01	Río Zarra	Río	Natural	X	X					

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
18-21	Embalse de Embarcaderos	Lago	Muy modificada	X	X		X			
18-21-01-01A	Río Cabriel: cabecera - arroyo del Agua	Río	Natural	X						
18-21-01-02A	Río Cabriel: arroyo del Agua - rambla del Masegarejo	Río	Natural	X	X	X				
18-21-01-03	Río Cabriel: rambla del Masegarejo - río Mayor del Molinillo	Río	Natural	X	X					
18-21-01-04	Río Cabriel: río Mayor del Molinillo - embalse de El Bujioso	Río	Natural	X						
18-21-01-04-01-01	Río Mayor del Molinillo	Río	Natural	X	X	X			X	
18-21-01-04-01-01-01-01	Río Campillos	Río	Natural	X	X				X	
18-21-01-05	Río Cabriel: embalse de El Bujioso	Río	Natural							
18-21-01-06-01-01-01-01	Rambla Seca (Guadazaón)	Río	Natural							
18-21-01-06-01-01A	Río Guadazaón: cabecera - azud de la Dehesa de Don Juan	Río	Natural	X		X				
18-21-01-06-01-01B	Río Guadazaón: azud de la Dehesa de Don Juan - arroyo del Sargal	Río	Natural	X						
18-21-01-06-01-02-01-01	Arroyo de la Vega	Río	Natural	X	X					
18-21-01-06-01-02A	Río Guadazaón: arroyo del Sargal - río Cabriel	Río	Natural	X				X		
18-21-01-06A	Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón	Río	Natural	X				X		

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
18-21-01-06B	Río Cabriel: río Guadazaón - embalse de Contreras	Río	Natural	X	X					
18-21-01-07	Embalse de Contreras	Lago	Muy modificada	X	X			X		
18-21-01-07-01-01	Río Martín	Río	Natural	X	X					
18-21-01-07-02-01	Río Ojos de Moya: cabecera - barranco de la Sierra del Agua	Río	Natural	X	X					
18-21-01-07-02-02A	Río Ojos de Moya: barranco de la Sierra del Agua - embalse de Contreras	Río	Natural	X	X					
18-21-01-07-02-03A	Río Henares	Río	Natural	X						
18-21-01-08	Río Cabriel: embalse de Contreras - rambla de Consolación	Río	Natural	X				X		
18-21-01-09	Río Cabriel: rambla de Consolación - Villatoya	Río	Natural	X						
18-21-01-10	Río Cabriel: Villatoya - Embalse de Embarcaderos	Río	Natural	X	X					
18-21-01-10-01-01	Rambla de Albosa	Río	Natural	X	X					
18-21-01-10-01-02	Rambla de Caballero	Río	Natural	X		X				
18-21-01-10-02-01	Rambla Campiñana	Río	Natural	X						
18-22	Embalse de Cortes II	Lago	Muy modificada		X			X		
18-23	Embalse de El Naranjero	Lago	Muy modificada					X		
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	Río	Muy modificada	X	X					

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
18-25	Embalse de Tous	Lago	Muy modificada	X	X	X				
18-25-01-01	Río Escalona: cabecera - embalse de Escalona	Río	Natural	X	X					
18-25-01-02	Embalse de Escalona	Lago	Muy modificada	X	X					
18-25-01-02-01-01	Río Grande: cabecera - embalse de Escalona	Río	Natural	X	X					
18-25-01-02-02-01	Rambla Seca (Júcar)	Río	Natural							
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	Río	Natural	X				X		
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	Río	Natural	X						
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	Río	Natural							
18-28-01-01	Río Sellent: cabecera - Bolbaite	Río	Natural	X						
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	Río	Natural	X	X	X				
18-28-01-02-01-01	Rambla del Riajuelo: cabecera - río Mínguez	Río	Natural	X						
18-28-01-02-01-02	Rambla del Riajuelo: río Mínguez - río Sellent	Río	Natural	X						
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	Río	Natural							
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	Río	Natural	X		X				
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	Río	Natural	X						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
18-29-01-01B	Río Albaida: río Clariano - embalse de Bellús	Río	Natural	X						
18-29-01-02	Embalse de Bellús	Lago	Muy modificada	X	X					
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	Río	Natural	X	X					
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	Río	Muy modificada	X	X					
18-29-01-03-01-01	Río Cànyoles: cabecera - Canals	Río	Natural	X						
18-29-01-03-01-01-01-01	Barranco de Boquella	Río	Natural	X						
18-29-01-03-01-01-01-02	Río dels Sants	Río	Natural	X						
18-29-01-03-01-02	Río Cànyoles: Canals - río Albaida	Río	Natural	X						
18-29-01-03-02-01	Río de Barxeta	Río	Natural	X						
18-29-01-04	Río Albaida: río de Barxeta - río Júcar	Río	Natural							
18-30-01-01A	Barranco de la Casella: cabecera - río Júcar	Río	Natural							
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	Río	Natural							
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	Río	Natural							
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	Río	Natural							
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	Río	Natural							
18-31-01-01	Río Verd: nacimiento del río Verd - Alzira	Río	Natural							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
18-31-01-01-01-01	Río Seco (Verd)	Río	Natural							
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	Río	Natural							
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	Río	Natural							
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	Río	Natural	X						
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	Río	Natural	X						
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	Río	Natural	X	X					
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	Río	Muy modificada	X						
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	Río	Natural	X						
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	Río	Natural	X						
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	Río	Natural	X						
18-32-01-05-01-01	Río Mijares (Magro)	Río	Natural	X						
18-32-01-06	Embalse de Forata	Lago	Muy modificada	X						
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	Río	Natural	X						
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	Río	Natural	X						
18-32-01-08-01-01	Río Buñol: cabecera - azud de los Molinos	Río	Natural	X	X	X				
18-32-01-08-01-02	Río Buñol: azud de los Molinos - río Magro	Río	Natural	X	X	X				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
18-32-01-09-01-01	Barranco de Algoder	Río	Natural	X						
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	Río	Natural	X						
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	Río	Natural	X						
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	Río	Natural							
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	Río	Muy modificada							
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	Río	Natural	X						
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	Río	Natural	X						
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	Río	Natural	X						
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	Río	Natural	X						
19-01	Río de Xeraco: cabecera - vía ferrocarril	Río	Natural	X						
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	Río	Natural	X	X					
20-01	Barranco de Beniopa	Río	Natural							
21-01	Río Serpis: cabecera - fábrica El Capellán	Río	Natural	X						
21-02	Río Serpis: fábrica El Capellán - depuradora de Alcoy	Río	Natural	X	X					
21-03	Río Serpis: depuradora de Alcoy - embalse de Beniarrés	Río	Natural	X	X	X				
21-03-01-01	Río Valleseta	Río	Natural	X	X					

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
21-04	Embalse de Beniarrés	Lago	Muy modificada	X	X					
21-05	Río Serpis: embalse de Beniarrés - Lorcha	Río	Natural	X						
21-05-01-01	Barranco de l'Encantada	Río	Natural	X	X					
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	Río	Natural	X						
21-07-01-01A	Río Pinet: cabecera - río de Vernissa	Río	Natural							
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera- río Serpis	Río	Natural	X	X	X				
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	Río	Natural	X		X				
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	Río	Muy modificada							
22-01A	Rambla Gallinera: cabecera - autopista AP-7	Río	Natural	X						
22-02	Rambla Gallinera: autopista AP-7 - mar	Río	Artificial							
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	Río	Natural	X						
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	Río	Natural	X						
24-01A	Barranco de Benigànim	Río	Natural	X						
24-01B	Río del Racons	Río	Natural	X						
24-02	Río del Molinell	Río	Natural		X					
25-01	Río Girona: cabecera - embalse de Isbert	Río	Natural		X					

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
25-02A	Río Girona: embalse de Isbert - barranco de la Bolata	Río	Natural	X	X					
25-02B	Río Girona: barranco de la Bolata - mar	Río	Natural	X						
26-01	Barranco de l'Alberca	Río	Natural	X						
27-01A	Río Gorgos: cabecera - Murla	Río	Natural	X	X					
27-01B	Río Gorgos: Murla - barranco del Cresol	Río	Natural	X	X					
27-02	Río Gorgos: barranco del Cresol - mar	Río	Natural	X						
28-01	Río Algar: cabecera - río Bolulla	Río	Natural	X						
28-02-01-01	Embalse de Guadalest	Lago	Muy modificada	X	X					
28-02-01-02A	Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes	Río	Natural	X	X					
28-02-01-02B	Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià	Río	Natural	X						
28-02-01-03	Río Guadalest: Callosa d'en Sarrià - río Algar	Río	Natural	X	X					
28-02-01-04	Río Guadalest: cabecera - embalse de Guadalest	Río	Natural	X	X					
28-02A	Río Algar: río Bolulla - río Guadalest	Río	Natural	X	X					
28-02B	Río Bolulla: cabecera - río Algar	Río	Natural	X	X					
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	Río	Natural	X	X					

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
29-01	Río Amadorio: cabecera - embalse de Amadorio	Río	Natural	X	X					
29-02	Embalse de Amadorio	Lago	Muy modificada	X	X					
29-02-01-01	Río Sella: cabecera - embalse de Amadorio	Río	Natural	X	X					
29-03	Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco	Río	Natural							
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	Río	Natural							
30-01	Río Montnegre: cabecera - embalse de Tibi	Río	Natural	X	X					
30-02	Embalse de Tibi	Lago	Muy modificada							
30-03	Río Montnegre: embalse de Tibi - río Jijona	Río	Natural	X						
30-03-01-01	Río Jijona: cabecera - río Montnegre	Río	Natural	X						
30-04	Río Montnegre: río Jijona - paraje del Molí Nou	Río	Natural							
30-05	Río Montnegre: paraje del Molí Nou - mar	Río	Natural		X					
31-01	Río Vinalopó: cabecera - paraje de Campo Oro	Río	Natural	X		X				
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	Río	Natural	X		X				
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	Río	Muy modificada	X						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	Río	Natural							
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	Río	Muy modificada							
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	Río	Natural	X						
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	Río	Natural							
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	Río	Muy modificada							
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	Río	Muy modificada		X					
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	Río	Natural							
32-02	Embalse de Almansa	Lago	Muy modificada	X						
32-03	Rambla del Pantano	Río	Natural							
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	Río	Natural	X						
33-01B	Río Lezuza: canal del trasvase Tajo-Segura - Caserío del Aljibarro	Río	Artificial							
34-01	Barranco de las Ovejas	Río	Natural							
C001	Límite CV - Sierra de Irta	Costera	Natural							
C002	Sierra de Irta	Costera	Natural							
C003	Sierra de Irta - Cabo de Oropesa	Costera	Natural							
C004	Cabo de Oropesa - Burriana	Costera	Natural							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
C0041	Puerto de Castelló	Costera	Muy modificada							
C005	Burriana - Canet	Costera	Natural							
C006	Puerto de Sagunto	Costera	Muy modificada							
C007	Costa Norte de València	Costera	Natural							
C008	Puerto de València - Cabo de Cullera	Costera	Natural							
C0081	Puerto de València	Costera	Muy modificada							
C009	Cabo Cullera - Puerto de Gandia	Costera	Natural							
C010	Puerto de Gandia - Cabo de San Antonio	Costera	Natural							
C0101	Puerto de Gandia	Costera	Muy modificada							
C0102	Puerto de Dénia	Costera	Muy modificada							
C011	Cabo San Antonio - Punta de Moraira	Costera	Natural							
C012	Punta de Moraira - Peñón d'Ifac	Costera	Natural							
C013	Peñón d'Ifac - Punta de les Caletes	Costera	Natural							
C014	Punta de les Caletes - Barranco de Aguas de Busot	Costera	Natural							
C015	Barranco de Aguas de Busot - Cabo Huertas	Costera	Natural							
C016	Cabo Huertas - Santa Pola	Costera	Natural							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
C0161	Puerto de Alicante	Costera	Muy modificada							
C017	Santa Pola - Guardamar del Segura	Costera	Natural							
L01	Prat de Cabanes	Lago	Natural							
L02	Marjal y Estanys d'Almenara	Lago	Muy modificada							
L03	Marjal dels Moros	Lago	Natural							
L04	Marjal de Rafalell y Vistabella	Lago	Natural							
L05	Laguna de Talayuelas	Lago	Natural							
L06	L'Albufera de València	Lago	Muy modificada	X		X				
L07	Laguna de Uña	Lago	Muy modificada					X		
L08	Laguna del Arquillo	Lago	Natural							
L09	Laguna Ojos de Villaverde	Lago	Natural	X						
L10	Laguna de Ontalafia	Lago	Natural							
L11_A	Laguna de los Cedazos (Complejo lagunar de Fuentes)	Lago	Natural							
L11_B2	Las Torcas (Complejo lagunar de Fuentes)	Lago	Natural							
L12	Complejo lagunar de las Torcas de Cañada Hoyo	Lago	Natural							
L13A	Complejo lagunar de Arcas/Ballesteros	Lago	Natural							
L14	Laguna del Marquesado	Lago	Natural	X						
L15	Marjal de La Safor	Lago	Natural							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por extracción de agua y derivación del flujo sobre cada masa de agua superficial.						
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
L16	Marjal de Pego-Oliva	Lago	Natural	X						
L17	Els Bassars - Clot de Galvany	Lago	Natural							
L18	Ullals de l'Albufera	Lago	Natural							
L19	La Muela	Lago	Artificial							
L20	Marjal de Peñíscola	Lago	Natural							
L21	Marjal de Nules-Burriana	Lago	Natural							
L22	Nacimiento del río Verd	Lago	Natural							
T0201	Desembocadura del Júcar	Transición	Muy modificada							
T0202	Estany de Cullera	Transición	Muy modificada							
T0301	Salinas de Calp	Transición	Muy modificada							
T0302	Salinas de Santa Pola	Transición	Muy modificada			X				

Tabla 105.Presiones por extracción de agua en masas de agua superficial. Situación actual y esperada en horizonte 2027

Presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes). Situación actual y esperada en 2027

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
01-01A	Río de la Sénia: cabecera - barranco del Pregó	Río	Natural				X			
01-01B	Río de la Sénia: barranco del Pregó - embalse de Ulldecona	Río	Natural				X			
01-02	Embalse de Ulldecona	Lago	Muy modificada				X			
01-03A	Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet	Río	Natural				X			
01-03B	Río de la Sénia: azud presa del Martinet - azud de la Tanca	Río	Natural				X			
01-04	Río de la Sénia: azud de la Tanca - acequia de Foies	Río	Natural				X			
01-05	Río de la Sénia: acequia de Foies - mar	Río	Natural				X			
02-01	Barranco de la Barbiguera	Río	Natural				X			
03-01	Río Servol: cabecera - barranco de Barsella	Río	Natural				X			
03-02	Río Servol: barranco de Barsella - mar	Río	Natural	X			X			
04-01	Barranco de Agua Oliva	Río	Natural				X			
05-01	Río Cervera: cabecera - barranco de la Espandella	Río	Natural				X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	Río	Natural				X			
06-01	Rambla d'Alcalà	Río	Natural	X			X			
07-01	Rambla de la Morellana	Río	Natural				X			
07-02-01-01	Rambla de Seguer	Río	Natural				X			
07-02A	Río San Miguel: cabecera - les Coves de Vinromà	Río	Natural				X			
07-02B	Río San Miguel: les Coves de Vinromà - mar	Río	Natural				X			
08-01	Río de Xinxilla	Río	Natural	X			X			
09-01	Río Sec: cabecera - autopista AP-7	Río	Natural	X			X	X		
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	Río	Muy modificada	X			X			
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	Río	Natural				X			
10-02A	Río Mijares: barranco del Charco - río Valbona	Río	Natural				X			
10-03-01-01	Río Alcalá: cabecera - río Valbona	Río	Natural				X			
10-03-02-01A	Río Albentosa: cabecera - Manzanera	Río	Natural				X			
10-03-02-02	Río Albentosa: Manzanera - río Mijares	Río	Natural				X			
10-03-03-01	Río Mora: embalse de Mora de Rubielos - río Mijares	Río	Natural				X			
10-03-03-02	Embalse de Mora de Rubielos	Lago	Muy modificada				X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
10-03-03-03	Barranco de Fuendenarices	Río	Natural				X			
10-03A	Río Mijares: río Valbona - manantial de Babor	Río	Natural				X			
10-03B	Río Valbona	Río	Natural				X			
10-03C	Río Mijares: manantial de Babor - río Mora	Río	Natural				X			
10-04-01-01	Río del Morrón	Río	Natural				X			
10-04A	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	Río	Natural				X			
10-04B	Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares	Río	Natural				X			
10-05A	Embalse de Arenós	Lago	Muy modificada				X			
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	Río	Muy modificada				X			
10-06-01-01	Barranco de la Maymona	Río	Natural				X			
10-06-02-01	Río Montán	Río	Natural				X			
10-06-03-01	Río Cortes	Río	Natural				X			
10-06A	Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat	Río	Muy modificada				X			
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	Río	Muy modificada				X			
10-07-01-01	Río Pequeño	Río	Natural				X			
10-07-02-01A	Río Villahermosa: cabecera - barranco de la Canaleta	Río	Natural	X			X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
10-07-02-02	Río Villahermosa: barranco de la Canaleta - barranco de Juaneta	Río	Natural	X			X			
10-07-02-03	Río Villahermosa: barranco de Juaneta - Ludiente	Río	Natural				X			
10-07-02-04	Río Villahermosa: Mas del Plano de Herrera - río Mijares	Río	Natural				X			
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	Río	Muy modificada				X			
10-09	Embalse de Sichar	Lago	Muy modificada				X			
10-10A	Río Mijares: embalse de Sichar - toma del tramo común	Río	Muy modificada				X			
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	Río	Muy modificada				X			
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	Río	Muy modificada				X			
10-11B	Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda	Río	Natural				X			
10-12-01-01	Rambla de la Viuda: cabecera - rambla de la Belluga	Río	Natural				X			
10-12-01-02	Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón	Río	Natural				X			
10-12-01-02-01-01	Río Monleón: cabecera - barranco del Forcall	Río	Natural				X			
10-12-01-02-01-01-01-01	Río Seco (Monleón)	Río	Natural				X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
10-12-01-02-01-02	Río Monleón: barranco del Forcall - rambla de la Viuda	Río	Natural				X			
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	Río	Natural				X			
10-12-01-03-01-01	Barranco de Cabanes	Río	Natural	X			X			
10-12-01-04	Rambla de la Viuda: barranco de Cabanes - embalse de María Cristina	Río	Natural				X			
10-12-01-04-01-01	Río Lucena: cabecera - embalse de l'Alcora	Río	Natural				X			
10-12-01-04-01-02	Embalse de l'Alcora	Lago	Muy modificada				X			
10-12-01-04-01-03	Río Lucena: embalse de l'Alcora - rambla de la Viuda	Río	Natural				X			
10-12-01-05	Embalse de María Cristina	Lago	Muy modificada				X			
10-12-01-06	Rambla de la Viuda: embalse de María Cristina - autovía CV-10	Río	Natural				X			
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	Río	Natural				X	X		
10-12B	Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares	Río	Natural				X			
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	Río	Muy modificada				X			
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	Río	Natural	X			X			
12-01	Río Belcaire	Río	Natural				X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
13-01	Río Palancia: cabecera - azud de la acequia de Sagunto	Río	Natural				X			
13-02	Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal	Río	Natural				X			
13-03	Río Palancia: azud del Sargal - embalse del Regajo	Río	Natural				X			
13-04	Embalse del Regajo	Lago	Muy modificada				X			
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	Río	Natural	X			X			
13-05-01-01	Rambla Seca (Palancia)	Río	Natural	X			X			
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	Río	Natural				X			
13-07	Embalse de Algar	Lago	Muy modificada				X			
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	Río	Natural	X			X			
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	Río	Natural	X			X	X		
14-01	Barranco del Carraixet: cabecera - Alfara del Patriarca	Río	Natural				X			
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	Río	Muy modificada	X			X			
15-01-01-01	Rambla de Monterde	Río	Natural				X			
15-01A	Río Guadalaviar (Turia): cabecera - río de la Garganta	Río	Natural	X			X			
15-01B	Río de la Garganta	Río	Natural				X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
15-01C	Río Guadalaviar (Turia): río de la Garganta - rambla de Monterde	Río	Natural	X			X	X		
15-02	Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas	Río	Natural				X			
15-03	Embalse de Arquillo de San Blas	Lago	Muy modificada				X			
15-04	Río Guadalaviar (Turia): embalse Arquillo San Blas - río Alfambra	Río	Natural				X			
15-04-01-01A	Río Alfambra: cabecera - río de Sollavientos	Río	Natural				X			
15-04-01-01B	Río Alfambra: río de Sollavientos - rambla de la Hoz	Río	Natural				X			
15-04-01-02	Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia	Río	Natural	X			X			
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	Río	Natural	X			X			
15-05-01-01	Río Camarena	Río	Natural				X			
15-06	Río Turia: rambla de la Matanza - rambla del Barrancón	Río	Natural				X			
15-06-01-01	Río de Riodeva	Río	Natural				X			
15-06-02-01A	Río Ebrón: cabecera-rambla del Torcanejo	Río	Natural				X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
15-06-02-01B	Río Ebrón: rambla del Torcanejo - río Turia	Río	Natural	X			X			
15-06-03-01	Río de Vallanca	Río	Natural				X			
15-07	Río Turia: rambla del Barrancón - río Arcos	Río	Natural				X			
15-07-01-01	Río Arcos	Río	Natural				X			
15-08	Río Turia: río Arcos - paraje de El Villarejo	Río	Natural				X			
15-09	Río Turia: paraje de El Villarejo - embalse de Benagéber	Río	Natural				X			
15-10	Embalse de Benagéber	Lago	Muy modificada				X			
15-10-01-01	Rambla San Marco	Río	Natural				X			
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	Río	Natural				X			
15-12	Embalse de Loriguilla	Lago	Muy modificada				X			
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	Río	Natural				X			
15-12-01-02	Río Tuéjar: barranco del Prado - embalse de Loriguilla	Río	Natural	X			X			
15-12-01-02-01-01	Rambla de Alcotas	Río	Natural				X			
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	Río	Natural				X			
15-13-01-01	Río Reatillo	Río	Natural				X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
15-13-01-02	Embalse de Buseo	Lago	Muy modificada				X			
15-13-01-03	Río Sot: embalse de Buseo - río Turia	Río	Natural	X			X			
15-14-01-01A	Rambla Alcublas: cabecera - paraje de El Calderó	Río	Natural				X			
15-14-01-01B	Rambla Alcublas: paraje de El Calderó - rambla Castellana	Río	Natural				X			
15-14-01-02-01-01A	Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana	Río	Natural				X			
15-14-01-02-01-01B	Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas	Río	Natural				X			
15-14-01-02A	Rambla Castellana: rambla Alcublas - río Turia	Río	Natural				X			
15-14-02-01	Rambla Escorihuela: cabecera - escorredor de Crispina	Río	Natural				X			
15-14-02-02	Rambla Escorihuela: escorredor de Crispina - río Turia	Río	Natural				X			
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	Río	Natural				X			
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	Río	Natural				X			
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	Río	Natural				X			
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	Río	Natural				X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	Río	Natural				X			
15-19	Río Turia: nuevo cauce - mar	Río	Artificial	X			X			
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	Río	Natural	X			X	X		
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	Río	Natural	X			X			
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	Río	Muy modificada	X			X			
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Río	Muy modificada				X			
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	Río	Natural	X			X			
17-02	Barranco Picassent: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Río	Natural	X			X			
18-01-02	Río Júcar: cabecera - embalse de la Toba	Río	Natural				X			
18-01A	Arroyo Almagrero	Río	Natural				X			
18-01B	Río de Valdemeca	Río	Natural				X			
18-03	Embalse de la Toba	Lago	Muy modificada				X			
18-04A	Río Júcar: embalse de la Toba - laguna de Uña	Río	Natural				X			
18-04B	Barranco del Socarrado	Río	Natural				X			
18-04C	Río Júcar: laguna de Uña - manantial de los Baños	Río	Natural				X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
18-04D	Río Júcar: manantial de los Baños - azud de Villalba	Río	Natural				X			
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	Río	Natural				X			
18-05-01-01	Río de Valdecabras	Río	Natural				X			
18-05-02-01	Arroyo de Bonilla	Río	Natural				X			
18-05-03-01	Río Huécar: cabecera - azud de la Pajosa	Río	Natural				X			
18-05-03-02	Río Huécar: azud de la Pajosa - Cuenca	Río	Natural				X			
18-05-03-03	Río Huécar: Cuenca	Río	Natural	X			X			
18-06-01-01	Río Moscas: cabecera - complejo lagunar de Fuentes	Río	Natural	X			X			
18-06-01-02	Río Moscas: complejo lagunar de Fuentes - río Júcar	Río	Muy modificada	X			X			
18-06-02-01	Río Chillarón	Río	Natural				X			
18-06-03-01	Río San Martín: cabecera - río Júcar	Río	Natural				X			
18-06A	Río Júcar: río Huécar - río San Martín	Río	Natural				X			
18-06B	Río Júcar: río San Martín - embalse de Alarcón	Río	Natural	X			X			
18-07	Embalse de Alarcón	Lago	Muy modificada				X			
18-07-01-01	Río Marimota	Río	Natural				X			
18-07-02-01	Arroyo del Molinillo	Río	Natural				X			
18-07-03-01	Río Albaladejo	Río	Natural				X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
18-07-04-01	Río Gritos: cabecera - paraje de Puente Nueva	Río	Natural				X			
18-07-04-02	Río Gritos: paraje de Puente Nueva - Valera de Abajo	Río	Natural				X			
18-07-04-03	Río Gritos: Valera de Abajo - Embalse de Alarcón	Río	Muy modificada				X			
18-08	Río Júcar: embalse de Alarcón - azud Henchideros	Río	Muy modificada				X			
18-09	Río Júcar: azud Henchideros - central hidroeléctrica de El Picazo	Río	Natural				X			
18-09-01-01	Arroyo de Valhermoso	Río	Natural				X			
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	Río	Natural				X			
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	Río	Natural				X			
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	Río	Natural				X			
18-12-01-01	Río Valdemembra: cabecera - Motilla del Palancar	Río	Natural	X			X			
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	Río	Muy modificada	X			X			
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	Río	Muy modificada				X			
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	Río	Natural				X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	Río	Natural				X			
18-14-01-01	Río Arquillo: cabecera - laguna del Arquillo	Río	Natural				X			
18-14-01-02	Río Arquillo: laguna del Arquillo - azud de Carrasca del Sombrero	Río	Natural	X			X			
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	Río	Natural	X			X			
18-14-01-03-01-01	Río Mirón: cabecera - rambla de Fuentecarrasca	Río	Natural				X			
18-14-01-03-01-02	Río Mirón: rambla de Fuentecarrasca - río Arquillo	Río	Natural	X			X			
18-14-01-04	Río Arquillo: río Mirón - azud de Volada La Choriza	Río	Natural				X			
18-14-01-05	Río Arquillo: azud de Volada La Choriza - Albacete	Río	Artificial	X			X	X		
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	Río	Artificial	X			X			
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	Río	Natural				X			
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	Río	Natural				X			
18-15-01-02	Arroyo de Ledaña	Río	Natural				X			
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	Río	Natural	X			X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
18-16-02-01	Rambla de San Lorenzo	Río	Natural				X			
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	Río	Natural				X			
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	Río	Muy modificada				X			
18-19	Embalse de El Molinar	Lago	Muy modificada				X			
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	Río	Natural				X			
18-20-01-01	Rambla de la Espadilla	Río	Natural				X			
18-20-01-02	Barranco del Agua	Río	Natural	X			X			
18-20-02-01	Río Zarra	Río	Natural				X			
18-21	Embalse de Embarcaderos	Lago	Muy modificada				X			
18-21-01-01A	Río Cabriel: cabecera - arroyo del Agua	Río	Natural				X			
18-21-01-02A	Río Cabriel: arroyo del Agua - rambla del Masegarejo	Río	Natural				X			
18-21-01-03	Río Cabriel: rambla del Masegarejo - río Mayor del Molinillo	Río	Natural				X			
18-21-01-04	Río Cabriel: río Mayor del Molinillo - embalse de El Bujioso	Río	Natural				X			
18-21-01-04-01-01	Río Mayor del Molinillo	Río	Natural				X			
18-21-01-04-01-01-01-01	Río Campillos	Río	Natural				X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
18-21-01-05	Río Cabriel: embalse de El Bujioso	Río	Natural				X			
18-21-01-06-01-01-01-01	Rambla Seca (Guadazaón)	Río	Natural				X			
18-21-01-06-01-01A	Río Guadazaón: cabecera - azud de la Dehesa de Don Juan	Río	Natural				X			
18-21-01-06-01-01B	Río Guadazaón: azud de la Dehesa de Don Juan - arroyo del Sargal	Río	Natural				X			
18-21-01-06-01-02-01-01	Arroyo de la Vega	Río	Natural				X			
18-21-01-06-01-02A	Río Guadazaón: arroyo del Sargal - río Cabriel	Río	Natural				X			
18-21-01-06A	Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón	Río	Natural				X			
18-21-01-06B	Río Cabriel: río Guadazaón - embalse de Contreras	Río	Natural				X			
18-21-01-07	Embalse de Contreras	Lago	Muy modificada				X			
18-21-01-07-01-01	Río Martín	Río	Natural				X			
18-21-01-07-02-01	Río Ojos de Moya: cabecera - barranco de la Sierra del Agua	Río	Natural				X			
18-21-01-07-02-02A	Río Ojos de Moya: barranco de la Sierra del Agua - embalse de Contreras	Río	Natural	X			X			
18-21-01-07-02-03A	Río Henares	Río	Natural				X			
18-21-01-08	Río Cabriel: embalse de Contreras - rambla de Consolación	Río	Natural				X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
18-21-01-09	Río Cabriel: rambla de Consolación - Villatoya	Río	Natural				X			
18-21-01-10	Río Cabriel: Villatoya - Embalse de Embarcaderos	Río	Natural				X			
18-21-01-10-01-01	Rambla de Albosa	Río	Natural				X			
18-21-01-10-01-02	Rambla de Caballero	Río	Natural				X			
18-21-01-10-02-01	Rambla Campiñana	Río	Natural				X			
18-22	Embalse de Cortes II	Lago	Muy modificada				X			
18-23	Embalse de El Naranjero	Lago	Muy modificada				X			
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	Río	Muy modificada				X			
18-25	Embalse de Tous	Lago	Muy modificada				X			
18-25-01-01	Río Escalona: cabecera - embalse de Escalona	Río	Natural				X			
18-25-01-02	Embalse de Escalona	Lago	Muy modificada				X			
18-25-01-02-01-01	Río Grande: cabecera - embalse de Escalona	Río	Natural				X			
18-25-01-02-02-01	Rambla Seca (Júcar)	Río	Natural				X			
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	Río	Natural				X			
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	Río	Natural	X			X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	Río	Natural	X			X			
18-28-01-01	Río Sellent: cabecera - Bolbaite	Río	Natural	X			X			
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	Río	Natural				X			
18-28-01-02-01-01	Rambla del Riajuelo: cabecera - río Mínguez	Río	Natural				X			
18-28-01-02-01-02	Rambla del Riajuelo: río Mínguez - río Sellent	Río	Natural				X			
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	Río	Natural	X			X			
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	Río	Natural	X			X			
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	Río	Natural				X			
18-29-01-01B	Río Albaida: río Clariano - embalse de Bellús	Río	Natural				X			
18-29-01-02	Embalse de Bellús	Lago	Muy modificada				X			
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	Río	Natural				X			
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	Río	Muy modificada				X			
18-29-01-03-01-01	Río Cànyoles: cabecera - Canals	Río	Natural	X			X			
18-29-01-03-01-01-01-01	Barranco de Boquella	Río	Natural				X			
18-29-01-03-01-01-01-02	Río dels Sants	Río	Natural	X			X	X		

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
18-29-01-03-01-02	Río Cànyoles: Canals - río Albaida	Río	Natural				X			
18-29-01-03-02-01	Río de Barxeta	Río	Natural				X			
18-29-01-04	Río Albaida: río de Barxeta - río Júcar	Río	Natural	X			X	X		
18-30-01-01A	Barranco de la Casella: cabecera - río Júcar	Río	Natural	X			X			
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	Río	Natural	X			X			
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	Río	Natural				X			
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	Río	Natural				X			
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	Río	Natural	X			X			
18-31-01-01	Río Verd: nacimiento del río Verd - Alzira	Río	Natural				X			
18-31-01-01-01-01	Río Seco (Verd)	Río	Natural	X			X			
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	Río	Natural				X			
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	Río	Natural				X			
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	Río	Natural	X			X			
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	Río	Natural	X			X			
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	Río	Natural				X			
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	Río	Muy modificada	X			X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	Río	Natural				X			
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	Río	Natural				X			
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	Río	Natural				X			
18-32-01-05-01-01	Río Mijares (Magro)	Río	Natural				X			
18-32-01-06	Embalse de Forata	Lago	Muy modificada				X			
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	Río	Natural				X			
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	Río	Natural				X			
18-32-01-08-01-01	Río Buñol: cabecera - azud de los Molinos	Río	Natural				X			
18-32-01-08-01-02	Río Buñol: azud de los Molinos - río Magro	Río	Natural				X			
18-32-01-09-01-01	Barranco de Algoder	Río	Natural				X			
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	Río	Natural				X			
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	Río	Natural				X			
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	Río	Natural				X			
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	Río	Muy modificada	X			X			
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	Río	Natural				X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	Río	Natural	X			X			
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	Río	Natural	X			X	X		
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	Río	Natural	X			X			
19-01	Río de Xeraco: cabecera - vía ferrocarril	Río	Natural	X			X			
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	Río	Natural	X			X			
20-01	Barranco de Beniopa	Río	Natural	X			X			
21-01	Río Serpis: cabecera - fábrica El Capellán	Río	Natural				X			
21-02	Río Serpis: fábrica El Capellán - depuradora de Alcoy	Río	Natural	X			X			
21-03	Río Serpis: depuradora de Alcoy - embalse de Beniarrés	Río	Natural	X			X			
21-03-01-01	Río Valleseta	Río	Natural				X			
21-04	Embalse de Beniarrés	Lago	Muy modificada				X			
21-05	Río Serpis: embalse de Beniarrés - Lorcha	Río	Natural				X			
21-05-01-01	Barranco de l'Encantada	Río	Natural				X			
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	Río	Natural				X			
21-07-01-01A	Río Pinet: cabecera - río de Vernissa	Río	Natural				X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera- río Serpis	Río	Natural	X			X			
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	Río	Natural				X			
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	Río	Muy modificada	X			X			
22-01A	Rambla Gallinera: cabecera - autopista AP-7	Río	Natural				X			
22-02	Rambla Gallinera: autopista AP-7 - mar	Río	Artificial	X			X			
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	Río	Natural				X	X		
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	Río	Natural				X			
24-01A	Barranco de Benigànim	Río	Natural				X			
24-01B	Río del Racons	Río	Natural				X			
24-02	Río del Molinell	Río	Natural				X			
25-01	Río Girona: cabecera - embalse de Isbert	Río	Natural	X			X			
25-02A	Río Girona: embalse de Isbert - barranco de la Bolata	Río	Natural	X			X			
25-02B	Río Girona: barranco de la Bolata - mar	Río	Natural	X			X			
26-01	Barranco de l'Alberca	Río	Natural	X			X	X		
27-01A	Río Gorgos: cabecera - Murla	Río	Natural				X			
27-01B	Río Gorgos: Murla - barranco del Cresol	Río	Natural	X			X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
27-02	Río Gorgos: barranco del Cresol - mar	Río	Natural	X			X			
28-01	Río Algar: cabecera - río Bolulla	Río	Natural				X			
28-02-01-01	Embalse de Guadalest	Lago	Muy modificada				X			
28-02-01-02A	Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes	Río	Natural				X			
28-02-01-02B	Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià	Río	Natural				X			
28-02-01-03	Río Guadalest: Callosa d'en Sarrià - río Algar	Río	Natural	X			X			
28-02-01-04	Río Guadalest: cabecera - embalse de Guadalest	Río	Natural				X			
28-02A	Río Algar: río Bolulla - río Guadalest	Río	Natural				X			
28-02B	Río Bolulla: cabecera - río Algar	Río	Natural	X			X			
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	Río	Natural				X			
29-01	Río Amadorio: cabecera - embalse de Amadorio	Río	Natural				X			
29-02	Embalse de Amadorio	Lago	Muy modificada				X			
29-02-01-01	Río Sella: cabecera - embalse de Amadorio	Río	Natural				X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
29-03	Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco	Río	Natural				X			
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	Río	Natural	X			X			
30-01	Río Montnegre: cabecera - embalse de Tibi	Río	Natural				X			
30-02	Embalse de Tibi	Lago	Muy modificada				X			
30-03	Río Montnegre: embalse de Tibi - río Jijona	Río	Natural				X			
30-03-01-01	Río Jijona: cabecera - río Montnegre	Río	Natural				X			
30-04	Río Montnegre: río Jijona - paraje del Molí Nou	Río	Natural				X			
30-05	Río Montnegre: paraje del Molí Nou - mar	Río	Natural	X			X			
31-01	Río Vinalopó: cabecera - paraje de Campo Oro	Río	Natural				X			
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	Río	Natural				X			
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	Río	Muy modificada				X			
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	Río	Natural				X			
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	Río	Muy modificada	X			X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	Río	Natural	X			X			
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	Río	Natural				X			
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	Río	Muy modificada				X			
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	Río	Muy modificada	X			X			
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	Río	Natural				X			
32-02	Embalse de Almansa	Lago	Muy modificada				X			
32-03	Rambla del Pantano	Río	Natural				X			
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	Río	Natural				X			
33-01B	Río Lezuza: canal del trasvase Tajo-Segura - Caserío del Aljibarro	Río	Artificial				X			
34-01	Barranco de las Ovejas	Río	Natural	X			X			
C001	Límite CV - Sierra de Irta	Costera	Natural			X	X			
C002	Sierra de Irta	Costera	Natural			X	X			
C003	Sierra de Irta - Cabo de Oropesa	Costera	Natural			X	X			
C004	Cabo de Oropesa - Burriana	Costera	Natural	X		X	X			
C0041	Puerto de Castelló	Costera	Muy modificada	X			X			
C005	Burriana - Canet	Costera	Natural			X	X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
C006	Puerto de Sagunto	Costera	Muy modificada				X			
C007	Costa Norte de València	Costera	Natural			X	X			
C008	Puerto de València - Cabo de Cullera	Costera	Natural			X	X			
C0081	Puerto de València	Costera	Muy modificada				X			
C009	Cabo Cullera - Puerto de Gandia	Costera	Natural			X	X			
C010	Puerto de Gandia - Cabo de San Antonio	Costera	Natural			X	X			
C0101	Puerto de Gandia	Costera	Muy modificada				X			
C0102	Puerto de Dénia	Costera	Muy modificada			X				
C011	Cabo San Antonio - Punta de Moraira	Costera	Natural			X	X			
C012	Punta de Moraira - Peñón d'Ifac	Costera	Natural			X				
C013	Peñón d'Ifac - Punta de les Caletes	Costera	Natural			X	X			
C014	Punta de les Caletes - Barranco de Aguas de Busot	Costera	Natural			X	X			
C015	Barranco de Aguas de Busot - Cabo Huertas	Costera	Natural			X	X			
C016	Cabo Huertas - Santa Pola	Costera	Natural			X	X			
C0161	Puerto de Alicante	Costera	Muy modificada				X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
C017	Santa Pola - Guardamar del Segura	Costera	Natural			X	X			
L01	Prat de Cabanes	Lago	Natural							
L02	Marjal y Estanys d'Almenara	Lago	Muy modificada							
L03	Marjal dels Moros	Lago	Natural							
L04	Marjal de Rafalell y Vistabella	Lago	Natural							
L05	Laguna de Talayuelas	Lago	Natural							
L06	L'Albufera de València	Lago	Muy modificada							
L07	Laguna de Uña	Lago	Muy modificada				X			
L08	Laguna del Arquillo	Lago	Natural							
L09	Laguna Ojos de Villaverde	Lago	Natural							
L10	Laguna de Ontalafia	Lago	Natural							
L11_A	Laguna de los Cedazos (Complejo lagunar de Fuentes)	Lago	Natural							
L11_B2	Las Torcas (Complejo lagunar de Fuentes)	Lago	Natural							
L12	Complejo lagunar de las Torcas de Cañada Hoyo	Lago	Natural							
L13A	Complejo lagunar de Arcas/Ballesteros	Lago	Natural							
L14	Laguna del Marquesado	Lago	Natural							
L15	Marjal de La Safor	Lago	Natural							
L16	Marjal de Pego-Oliva	Lago	Natural							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) sobre cada masa de agua superficial						
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7
L17	Els Bassars - Clot de Galvany	Lago	Natural							
L18	Ullals de l'Albufera	Lago	Natural							
L19	La Muela	Lago	Artificial							
L20	Marjal de Peñíscola	Lago	Natural							
L21	Marjal de Nules-Burriana	Lago	Natural							
L22	Nacimiento del río Verd	Lago	Natural							
T0201	Desembocadura del Júcar	Transición	Muy modificada			X	X			
T0202	Estany de Cullera	Transición	Muy modificada				X			
T0301	Salinas de Calp	Transición	Muy modificada				X			
T0302	Salinas de Santa Pola	Transición	Muy modificada				X			

Tabla 106.Presiones por alteraciones morfológicas (alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes) en masas de agua superficial. Situación actual y esperada en horizonte 2027

Presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques). Situación actual y esperada en 2027

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
01-01A	Río de la Sénia: cabecera - barranco del Pregó	Río	Natural								X	
01-01B	Río de la Sénia: barranco del Pregó - embalse de Ulldecona	Río	Natural									
01-02	Embalse de Ulldecona	Lago	Muy modificada		X		X					
01-03A	Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet	Río	Natural				X					X
01-03B	Río de la Sénia: azud presa del Martinet - azud de la Tanca	Río	Natural				X				X	X
01-04	Río de la Sénia: azud de la Tanca - acequia de Foies	Río	Natural				X		X		X	X
01-05	Río de la Sénia: acequia de Foies - mar	Río	Natural								X	X
02-01	Barranco de la Barbiguera	Río	Natural								X	X
03-01	Río Servol: cabecera - barranco de Barsella	Río	Natural									
03-02	Río Servol: barranco de Barsella - mar	Río	Natural			X					X	X
04-01	Barranco de Agua Oliva	Río	Natural								X	X
05-01	Río Cervera: cabecera - barranco de la Espandella	Río	Natural									

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	Río	Natural								X	X
06-01	Rambla d'Alcalà	Río	Natural							X	X	X
07-01	Rambla de la Morellana	Río	Natural									
07-02-01-01	Rambla de Seguer	Río	Natural									X
07-02A	Río San Miguel: cabecera - les Coves de Vinromà	Río	Natural				X				X	X
07-02B	Río San Miguel: les Coves de Vinromà - mar	Río	Natural								X	X
08-01	Río de Xinxilla	Río	Natural								X	X
09-01	Río Sec: cabecera - autopista AP-7	Río	Natural									X
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	Río	Muy modificada		X						X	X
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	Río	Natural		X		X				X	X
10-02A	Río Mijares: barranco del Charco - río Valbona	Río	Natural				X				X	X
10-03-01-01	Río Alcalá: cabecera - río Valbona	Río	Natural				X				X	X
10-03-02-01A	Río Albentosa: cabecera - Manzanera	Río	Natural				X				X	X
10-03-02-02	Río Albentosa: Manzanera - río Mijares	Río	Natural				X				X	
10-03-03-01	Río Mora: embalse de Mora de Rubielos - río Mijares	Río	Natural				X				X	X
10-03-03-02	Embalse de Mora de Rubielos	Lago	Muy modificada		X	X	X					
10-03-03-03	Barranco de Fuendenarices	Río	Natural									

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
10-03A	Río Mijares: río Valbona - manantial de Babor	Río	Natural				X				X	X
10-03B	Río Valbona	Río	Natural	X	X		X		X		X	X
10-03C	Río Mijares: manantial de Babor - río Mora	Río	Natural	X			X				X	
10-04-01-01	Río del Morrón	Río	Natural								X	X
10-04A	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	Río	Natural	X			X				X	X
10-04B	Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares	Río	Natural		X		X					
10-05A	Embalse de Arenós	Lago	Muy modificada				X					
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	Río	Muy modificada	X			X				X	X
10-06-01-01	Barranco de la Maymona	Río	Natural				X				X	X
10-06-02-01	Río Montán	Río	Natural				X				X	X
10-06-03-01	Río Cortes	Río	Natural									
10-06A	Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat	Río	Muy modificada	X			X					
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	Río	Muy modificada	X			X				X	X
10-07-01-01	Río Pequeño	Río	Natural				X					X
10-07-02-01A	Río Villahermosa: cabecera - barranco de la Canaleta	Río	Natural				X				X	X
10-07-02-02	Río Villahermosa: barranco de la Canaleta - barranco de Juaneta	Río	Natural				X				X	X

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
10-07-02-03	Río Villahermosa: barranco de Juaneta - Ludiente	Río	Natural				X				X	X
10-07-02-04	Río Villahermosa: Mas del Plano de Herrera - río Mijares	Río	Natural				X				X	
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	Río	Muy modificada									X
10-09	Embalse de Sichar	Lago	Muy modificada	X			X					
10-10A	Río Mijares: embalse de Sichar - toma del tramo común	Río	Muy modificada				X					
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	Río	Muy modificada	X								
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	Río	Muy modificada	X			X				X	X
10-11B	Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda	Río	Natural				X				X	X
10-12-01-01	Rambla de la Viuda: cabecera - rambla de la Belluga	Río	Natural								X	X
10-12-01-02	Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón	Río	Natural								X	X
10-12-01-02-01-01	Río Monleón: cabecera - barranco del Forcall	Río	Natural									
10-12-01-02-01-01-01-01	Río Seco (Monleón)	Río	Natural									
10-12-01-02-01-02	Río Monleón: barranco del Forcall - rambla de la Viuda	Río	Natural				X		X		X	X

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	Río	Natural		X						X	X
10-12-01-03-01-01	Barranco de Cabanes	Río	Natural								X	X
10-12-01-04	Rambla de la Viuda: barranco de Cabanes - embalse de María Cristina	Río	Natural		X						X	
10-12-01-04-01-01	Río Lucena: cabecera - embalse de l'Alcora	Río	Natural				X					
10-12-01-04-01-02	Embalse de l'Alcora	Lago	Muy modificada		X		X					
10-12-01-04-01-03	Río Lucena: embalse de l'Alcora - rambla de la Viuda	Río	Natural			X	X				X	X
10-12-01-05	Embalse de María Cristina	Lago	Muy modificada		X		X					
10-12-01-06	Rambla de la Viuda: embalse de María Cristina - autovía CV-10	Río	Natural									X
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	Río	Natural								X	X
10-12B	Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares	Río	Natural								X	X
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	Río	Muy modificada		X		X				X	X
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	Río	Natural		X		X			X	X	X
12-01	Río Belcaire	Río	Natural		X		X				X	X
13-01	Río Palancia: cabecera - azud de la acequia de Sagunto	Río	Natural				X				X	X

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
13-02	Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal	Río	Natural				X				X	X
13-03	Río Palancia: azud del Sargal - embalse del Regajo	Río	Natural		X		X					X
13-04	Embalse del Regajo	Lago	Muy modificada		X		X					
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	Río	Natural				X				X	X
13-05-01-01	Rambla Seca (Palancia)	Río	Natural				X					
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	Río	Natural				X				X	X
13-07	Embalse de Algar	Lago	Muy modificada		X		X				X	X
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	Río	Natural				X				X	X
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	Río	Natural		X							X
14-01	Barranco del Carraixet: cabecera - Alfara del Patriarca	Río	Natural		X		X				X	X
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	Río	Muy modificada		X							X
15-01-01-01	Rambla de Monterde	Río	Natural									
15-01A	Río Guadalaviar (Turia): cabecera - río de la Garganta	Río	Natural				X				X	X
15-01B	Río de la Garganta	Río	Natural				X				X	X
15-01C	Río Guadalaviar (Turia): río de la Garganta - rambla de Monterde	Río	Natural	X	X	X	X				X	X

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
15-02	Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas	Río	Natural				X					X
15-03	Embalse de Arquillo de San Blas	Lago	Muy modificada	X	X	X	X	X				
15-04	Río Guadalaviar (Turia): embalse Arquillo San Blas - río Alfambra	Río	Natural				X				X	X
15-04-01-01A	Río Alfambra: cabecera - río de Sollavientos	Río	Natural								X	X
15-04-01-01B	Río Alfambra: río de Sollavientos - rambla de la Hoz	Río	Natural				X		X		X	X
15-04-01-02	Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia	Río	Natural				X				X	X
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	Río	Natural		X		X					X
15-05-01-01	Río Camarena	Río	Natural								X	X
15-06	Río Turia: rambla de la Matanza - rambla del Barrancón	Río	Natural		X		X					X
15-06-01-01	Río de Riodeva	Río	Natural				X					
15-06-02-01A	Río Ebrón: cabecera-rambla del Torcanejo	Río	Natural				X				X	X
15-06-02-01B	Río Ebrón: rambla del Torcanejo - río Turia	Río	Natural	X			X				X	X
15-06-03-01	Río de Vallanca	Río	Natural								X	X
15-07	Río Turia: rambla del Barrancón - río Arcos	Río	Natural				X					X

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
15-07-01-01	Río Arcos	Río	Natural									
15-08	Río Turia: río Arcos - paraje de El Villarejo	Río	Natural									
15-09	Río Turia: paraje de El Villarejo - embalse de Benagéber	Río	Natural				X					X
15-10	Embalse de Benagéber	Lago	Muy modificada	X		X	X	X				
15-10-01-01	Rambla San Marco	Río	Natural									
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	Río	Natural								X	X
15-12	Embalse de Loriguilla	Lago	Muy modificada	X		X	X					X
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	Río	Natural				X				X	X
15-12-01-02	Río Tuéjar: barranco del Prado - embalse de Loriguilla	Río	Natural	X							X	X
15-12-01-02-01-01	Rambla de Alcotas	Río	Natural								X	X
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	Río	Natural	X							X	X
15-13-01-01	Río Reatillo	Río	Natural									
15-13-01-02	Embalse de Buseo	Lago	Muy modificada				X					
15-13-01-03	Río Sot: embalse de Buseo - río Turia	Río	Natural								X	X
15-14-01-01A	Rambla Alcublas: cabecera - paraje de El Calderó	Río	Natural								X	X

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
15-14-01-01B	Rambla Alcublas: paraje de El Calderó - rambla Castellana	Río	Natural								X	X
15-14-01-02-01-01A	Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana	Río	Natural									
15-14-01-02-01-01B	Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas	Río	Natural								X	X
15-14-01-02A	Rambla Castellana: rambla Alcublas - río Turia	Río	Natural								X	X
15-14-02-01	Rambla Escorihuela: cabecera - escorredor de Crispina	Río	Natural		X						X	X
15-14-02-02	Rambla Escorihuela: escorredor de Crispina - río Turia	Río	Natural								X	X
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	Río	Natural	X			X				X	X
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	Río	Natural				X				X	X
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	Río	Natural			X						X
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	Río	Natural				X				X	X
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	Río	Natural				X				X	X
15-19	Río Turia: nuevo cauce - mar	Río	Artificial				X				X	X
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	Río	Natural								X	X

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	Río	Natural								X	X
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	Río	Muy modificada									X
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Río	Muy modificada		X						X	
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	Río	Natural								X	X
17-02	Barranco Picassent: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Río	Natural									X
18-01-02	Río Júcar: cabecera - embalse de la Toba	Río	Natural		X		X				X	X
18-01A	Arroyo Almagrero	Río	Natural									
18-01B	Río de Valdemeca	Río	Natural		X		X					
18-03	Embalse de la Toba	Lago	Muy modificada	X			X					
18-04A	Río Júcar: embalse de la Toba - laguna de Uña	Río	Natural									
18-04B	Barranco del Socarrado	Río	Natural									
18-04C	Río Júcar: laguna de Uña - manantial de los Baños	Río	Natural									
18-04D	Río Júcar: manantial de los Baños - azud de Villalba	Río	Natural				X					
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	Río	Natural		X		X		X		X	X
18-05-01-01	Río de Valdecabras	Río	Natural								X	X

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
18-05-02-01	Arroyo de Bonilla	Río	Natural									
18-05-03-01	Río Huécar: cabecera - azud de la Pajosa	Río	Natural				X					
18-05-03-02	Río Huécar: azud de la Pajosa - Cuenca	Río	Natural				X					
18-05-03-03	Río Huécar: Cuenca	Río	Natural									
18-06-01-01	Río Moscas: cabecera - complejo lagunar de Fuentes	Río	Natural								X	X
18-06-01-02	Río Moscas: complejo lagunar de Fuentes - río Júcar	Río	Muy modificada				X				X	X
18-06-02-01	Río Chillarón	Río	Natural		X		X					X
18-06-03-01	Río San Martín: cabecera - río Júcar	Río	Natural		X		X				X	
18-06A	Río Júcar: río Huécar - río San Martín	Río	Natural	X			X					X
18-06B	Río Júcar: río San Martín - embalse de Alarcón	Río	Natural	X			X				X	X
18-07	Embalse de Alarcón	Lago	Muy modificada				X				X	X
18-07-01-01	Río Marimota	Río	Natural		X						X	X
18-07-02-01	Arroyo del Molinillo	Río	Natural				X					
18-07-03-01	Río Albaladejo	Río	Natural									X
18-07-04-01	Río Gritos: cabecera - paraje de Puente Nueva	Río	Natural		X						X	
18-07-04-02	Río Gritos: paraje de Puente Nueva - Valera de Abajo	Río	Natural				X					X
18-07-04-03	Río Gritos: Valera de Abajo - Embalse de Alarcón	Río	Muy modificada		X		X					X

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
18-08	Río Júcar: embalse de Alarcón - azud Henchideros	Río	Muy modificada									
18-09	Río Júcar: azud Henchideros - central hidroeléctrica de El Picazo	Río	Natural	X								
18-09-01-01	Arroyo de Valhermoso	Río	Natural									
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	Río	Natural	X			X				X	X
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	Río	Natural	X								
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	Río	Natural	X								
18-12-01-01	Río Valdemembra: cabecera - Motilla del Palancar	Río	Natural		X						X	X
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	Río	Muy modificada		X						X	X
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	Río	Muy modificada		X						X	X
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	Río	Natural	X								X
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	Río	Natural	X			X					
18-14-01-01	Río Arquillo: cabecera - laguna del Arquillo	Río	Natural								X	X
18-14-01-02	Río Arquillo: laguna del Arquillo - azud de Carrasca del Sombrero	Río	Natural				X				X	X

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	Río	Natural		X		X				X	X
18-14-01-03-01-01	Río Mirón: cabecera - rambla de Fuentecarrasca	Río	Natural		X		X				X	X
18-14-01-03-01-02	Río Mirón: rambla de Fuentecarrasca - río Arquillo	Río	Natural		X		X				X	X
18-14-01-04	Río Arquillo: río Mirón - azud de Volada La Choriza	Río	Natural		X		X				X	X
18-14-01-05	Río Arquillo: azud de Volada La Choriza - Albacete	Río	Artificial								X	X
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	Río	Artificial				X				X	X
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	Río	Natural								X	X
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	Río	Natural	X								X
18-15-01-02	Arroyo de Ledaña	Río	Natural								X	X
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	Río	Natural	X	X							X
18-16-02-01	Rambla de San Lorenzo	Río	Natural								X	
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	Río	Natural								X	X
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	Río	Muy modificada	X			X					
18-19	Embalse de El Molinar	Lago	Muy modificada	X			X				X	X

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	Río	Natural				X					X
18-20-01-01	Rambla de la Espadilla	Río	Natural									
18-20-01-02	Barranco del Agua	Río	Natural				X				X	X
18-20-02-01	Río Zarra	Río	Natural		X		X				X	X
18-21	Embalse de Embarcaderos	Lago	Muy modificada				X		X		X	X
18-21-01-01A	Río Cabriel: cabecera - arroyo del Agua	Río	Natural			X	X		X		X	X
18-21-01-02A	Río Cabriel: arroyo del Agua - rambla del Masegarejo	Río	Natural		X		X					
18-21-01-03	Río Cabriel: rambla del Masegarejo - río Mayor del Molinillo	Río	Natural				X				X	X
18-21-01-04	Río Cabriel: río Mayor del Molinillo - embalse de El Bujioso	Río	Natural				X					
18-21-01-04-01-01	Río Mayor del Molinillo	Río	Natural		X		X		X		X	X
18-21-01-04-01-01-01-01	Río Campillos	Río	Natural	X			X				X	X
18-21-01-05	Río Cabriel: embalse de El Bujioso	Río	Natural	X			X					
18-21-01-06-01-01-01-01	Rambla Seca (Guadazaón)	Río	Natural									
18-21-01-06-01-01A	Río Guadazaón: cabecera - azud de la Dehesa de Don Juan	Río	Natural			X	X				X	X

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
18-21-01-06-01-01B	Río Guadazaón: azud de la Dehesa de Don Juan - arroyo del Sargal	Río	Natural		X		X					X
18-21-01-06-01-02-01-01	Arroyo de la Vega	Río	Natural				X				X	X
18-21-01-06-01-02A	Río Guadazaón: arroyo del Sargal - río Cabriel	Río	Natural	X	X	X	X				X	X
18-21-01-06A	Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón	Río	Natural	X			X					
18-21-01-06B	Río Cabriel: río Guadazaón - embalse de Contreras	Río	Natural									
18-21-01-07	Embalse de Contreras	Lago	Muy modificada	X		X	X					
18-21-01-07-01-01	Río Martín	Río	Natural				X					
18-21-01-07-02-01	Río Ojos de Moya: cabecera - barranco de la Sierra del Agua	Río	Natural		X		X				X	X
18-21-01-07-02-02A	Río Ojos de Moya: barranco de la Sierra del Agua - embalse de Contreras	Río	Natural				X				X	X
18-21-01-07-02-03A	Río Henares	Río	Natural				X					
18-21-01-08	Río Cabriel: embalse de Contreras - rambla de Consolación	Río	Natural	X								
18-21-01-09	Río Cabriel: rambla de Consolación - Villatoya	Río	Natural								X	X
18-21-01-10	Río Cabriel: Villatoya - Embalse de Embarcaderos	Río	Natural				X				X	X
18-21-01-10-01-01	Rambla de Albosa	Río	Natural				X					X
18-21-01-10-01-02	Rambla de Caballero	Río	Natural									

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
18-21-01-10-02-01	Rambla Campiñana	Río	Natural									
18-22	Embalse de Cortes II	Lago	Muy modificada	X			X					
18-23	Embalse de El Naranjero	Lago	Muy modificada	X			X					
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	Río	Muy modificada								X	
18-25	Embalse de Tous	Lago	Muy modificada	X	X	X	X					
18-25-01-01	Río Escalona: cabecera - embalse de Escalona	Río	Natural				X					
18-25-01-02	Embalse de Escalona	Lago	Muy modificada		X	X						
18-25-01-02-01-01	Río Grande: cabecera - embalse de Escalona	Río	Natural				X				X	X
18-25-01-02-02-01	Rambla Seca (Júcar)	Río	Natural									
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	Río	Natural				X					
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	Río	Natural				X					X
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	Río	Natural									
18-28-01-01	Río Sellent: cabecera - Bolbaite	Río	Natural				X				X	X
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	Río	Natural	X			X				X	X
18-28-01-02-01-01	Rambla del Riajuelo: cabecera - río Mínguez	Río	Natural									

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
18-28-01-02-01-02	Rambla del Riajuelo: río Mínguez - río Sellent	Río	Natural	X			X				X	X
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	Río	Natural		X							X
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	Río	Natural	X			X		X		X	X
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	Río	Natural				X				X	X
18-29-01-01B	Río Albaida: río Clariano - embalse de Bellús	Río	Natural									X
18-29-01-02	Embalse de Bellús	Lago	Muy modificada		X	X						
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	Río	Natural				X					
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	Río	Muy modificada	X			X		X		X	X
18-29-01-03-01-01	Río Cànyoles: cabecera - Canals	Río	Natural				X				X	X
18-29-01-03-01-01-01-01	Barranco de Boquella	Río	Natural									
18-29-01-03-01-01-01-02	Río dels Sants	Río	Natural				X				X	X
18-29-01-03-01-02	Río Cànyoles: Canals - río Albaida	Río	Natural				X				X	X
18-29-01-03-02-01	Río de Barxeta	Río	Natural				X				X	X
18-29-01-04	Río Albaida: río de Barxeta - río Júcar	Río	Natural				X				X	X
18-30-01-01A	Barranco de la Casella: cabecera - río Júcar	Río	Natural		X						X	X
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	Río	Natural				X				X	X

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	Río	Natural		X							X
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	Río	Natural		X							X
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	Río	Natural									X
18-31-01-01	Río Verd: nacimiento del río Verd - Alzira	Río	Natural								X	X
18-31-01-01-01-01	Río Seco (Verd)	Río	Natural		X						X	X
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	Río	Natural									X
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	Río	Natural		X							
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	Río	Natural				X				X	X
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	Río	Natural				X				X	X
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	Río	Natural								X	X
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	Río	Muy modificada		X		X				X	X
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	Río	Natural				X				X	X
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	Río	Natural				X				X	X
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	Río	Natural				X				X	
18-32-01-05-01-01	Río Mijares (Magro)	Río	Natural								X	X
18-32-01-06	Embalse de Forata	Lago	Muy modificada				X					

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	Río	Natural								X	X
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	Río	Natural				X				X	X
18-32-01-08-01-01	Río Buñol: cabecera - azud de los Molinos	Río	Natural						X		X	X
18-32-01-08-01-02	Río Buñol: azud de los Molinos - río Magro	Río	Natural				X		X		X	X
18-32-01-09-01-01	Barranco de Algoder	Río	Natural				X				X	X
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	Río	Natural				X				X	X
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	Río	Natural		X		X				X	X
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	Río	Natural				X				X	X
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	Río	Muy modificada									X
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	Río	Natural									X
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	Río	Natural				X				X	X
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	Río	Natural									X
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	Río	Natural				X					
19-01	Río de Xeraco: cabecera - vía ferrocarril	Río	Natural		X		X				X	X
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	Río	Natural		X							X
20-01	Barranco de Beniopa	Río	Natural								X	X

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
21-01	Río Serpis: cabecera - fábrica El Capellán	Río	Natural								X	X
21-02	Río Serpis: fábrica El Capellán - depuradora de Alcoy	Río	Natural		X		X				X	X
21-03	Río Serpis: depuradora de Alcoy - embalse de Beniarrés	Río	Natural				X		X		X	X
21-03-01-01	Río Valleseta	Río	Natural								X	X
21-04	Embalse de Beniarrés	Lago	Muy modificada				X					
21-05	Río Serpis: embalse de Beniarrés - Lorcha	Río	Natural				X					X
21-05-01-01	Barranco de l'Encantada	Río	Natural									
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	Río	Natural	X			X				X	X
21-07-01-01A	Río Pinet: cabecera - río de Vernissa	Río	Natural									
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera- río Serpis	Río	Natural				X				X	X
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	Río	Natural	X			X		X		X	X
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	Río	Muy modificada		X							X
22-01A	Rambla Gallinera: cabecera - autopista AP-7	Río	Natural								X	X
22-02	Rambla Gallinera: autopista AP-7 - mar	Río	Artificial								X	X
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	Río	Natural		X							

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	Río	Natural				X				X	X
24-01A	Barranco de Benigànim	Río	Natural		X							
24-01B	Río del Racons	Río	Natural								X	X
24-02	Río del Molinell	Río	Natural									
25-01	Río Girona: cabecera - embalse de Isbert	Río	Natural				X				X	X
25-02A	Río Girona: embalse de Isbert - barranco de la Bolata	Río	Natural								X	X
25-02B	Río Girona: barranco de la Bolata - mar	Río	Natural								X	X
26-01	Barranco de l'Alberca	Río	Natural		X		X				X	X
27-01A	Río Gorgos: cabecera - Murla	Río	Natural								X	X
27-01B	Río Gorgos: Murla - barranco del Cresol	Río	Natural				X				X	X
27-02	Río Gorgos: barranco del Cresol - mar	Río	Natural								X	X
28-01	Río Algar: cabecera - río Bolulla	Río	Natural	X								
28-02-01-01	Embalse de Guadalest	Lago	Muy modificada			X	X					
28-02-01-02A	Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes	Río	Natural									
28-02-01-02B	Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià	Río	Natural				X				X	X
28-02-01-03	Río Guadalest: Callosa d'en Sarrià - río Algar	Río	Natural				X					

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
28-02-01-04	Río Guadalest: cabecera - embalse de Guadalest	Río	Natural									
28-02A	Río Algar: río Bolulla - río Guadalest	Río	Natural		X		X				X	X
28-02B	Río Bolulla: cabecera - río Algar	Río	Natural				X					
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	Río	Natural		X		X				X	X
29-01	Río Amadorio: cabecera - embalse de Amadorio	Río	Natural				X					
29-02	Embalse de Amadorio	Lago	Muy modificada			X	X					
29-02-01-01	Río Sella: cabecera - embalse de Amadorio	Río	Natural									
29-03	Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco	Río	Natural								X	
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	Río	Natural								X	X
30-01	Río Montnegre: cabecera - embalse de Tibi	Río	Natural				X					X
30-02	Embalse de Tibi	Lago	Muy modificada				X					
30-03	Río Montnegre: embalse de Tibi - río Jijona	Río	Natural				X					
30-03-01-01	Río Jijona: cabecera - río Montnegre	Río	Natural								X	X
30-04	Río Montnegre: río Jijona - paraje del Molí Nou	Río	Natural									
30-05	Río Montnegre: paraje del Molí Nou - mar	Río	Natural				X				X	X

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
31-01	Río Vinalopó: cabecera - paraje de Campo Oro	Río	Natural				X		X		X	X
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	Río	Natural						X			
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	Río	Muy modificada		X		X				X	X
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	Río	Natural								X	X
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	Río	Muy modificada		X		X				X	X
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	Río	Natural				X				X	X
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	Río	Natural				X				X	X
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	Río	Muy modificada				X					
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	Río	Muy modificada				X				X	X
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	Río	Natural				X				X	X
32-02	Embalse de Almansa	Lago	Muy modificada				X					
32-03	Rambla del Pantano	Río	Natural									
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	Río	Natural		X		X			X	X	X
33-01B	Río Lezuza: canal del trasvase Tajo-Segura - Caserío del Aljibarro	Río	Artificial		X		X				X	X

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
34-01	Barranco de las Ovejas	Río	Natural								X	X
C001	Límite CV - Sierra de Irta	Costera	Natural									
C002	Sierra de Irta	Costera	Natural									
C003	Sierra de Irta - Cabo de Oropesa	Costera	Natural									
C004	Cabo de Oropesa - Burriana	Costera	Natural									
C0041	Puerto de Castelló	Costera	Muy modificada									
C005	Burriana - Canet	Costera	Natural									
C006	Puerto de Sagunto	Costera	Muy modificada									
C007	Costa Norte de València	Costera	Natural									
C008	Puerto de València - Cabo de Cullera	Costera	Natural									
C0081	Puerto de València	Costera	Muy modificada									
C009	Cabo Cullera - Puerto de Gandia	Costera	Natural									
C010	Puerto de Gandia - Cabo de San Antonio	Costera	Natural									
C0101	Puerto de Gandia	Costera	Muy modificada									
C0102	Puerto de Dénia	Costera	Muy modificada									
C011	Cabo San Antonio - Punta de Moraira	Costera	Natural									
C012	Punta de Moraira - Peñón d'Ifac	Costera	Natural									

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
C013	Peñón d'Ifac - Punta de les Caletes	Costera	Natural									
C014	Punta de les Caletes - Barranco de Aguas de Busot	Costera	Natural									
C015	Barranco de Aguas de Busot - Cabo Huertas	Costera	Natural									
C016	Cabo Huertas - Santa Pola	Costera	Natural									
C0161	Puerto de Alicante	Costera	Muy modificada									
C017	Santa Pola - Guardamar del Segura	Costera	Natural									
L01	Prat de Cabanes	Lago	Natural									
L02	Marjal y Estanys d'Almenara	Lago	Muy modificada									
L03	Marjal dels Moros	Lago	Natural									
L04	Marjal de Rafalell y Vistabella	Lago	Natural									
L05	Laguna de Talayuelas	Lago	Natural									
L06	L'Albufera de València	Lago	Muy modificada									
L07	Laguna de Uña	Lago	Muy modificada	X								
L08	Laguna del Arquillo	Lago	Natural									
L09	Laguna Ojos de Villaverde	Lago	Natural									
L10	Laguna de Ontalafia	Lago	Natural									
L11_A	Laguna de los Cedazos (Complejo lagunar de Fuentes)	Lago	Natural									

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) sobre cada masa de agua superficial								
				4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9
L11_B2	Las Torcas (Complejo lagunar de Fuentes)	Lago	Natural									
L12	Complejo lagunar de las Torcas de Cañada Hoyo	Lago	Natural									
L13A	Complejo lagunar de Arcas/Ballesteros	Lago	Natural									
L14	Laguna del Marquesado	Lago	Natural									
L15	Marjal de La Safor	Lago	Natural									
L16	Marjal de Pego-Oliva	Lago	Natural									
L17	Els Bassars - Clot de Galvany	Lago	Natural									
L18	Ullals de l'Albufera	Lago	Natural									
L19	La Muela	Lago	Artificial	X			X					
L20	Marjal de Peñíscola	Lago	Natural									
L21	Marjal de Nules-Burriana	Lago	Natural									
L22	Nacimiento del río Verd	Lago	Natural									
T0201	Desembocadura del Júcar	Transición	Muy modificada									
T0202	Estany de Cullera	Transición	Muy modificada									
T0301	Salinas de Calp	Transición	Muy modificada									
T0302	Salinas de Santa Pola	Transición	Muy modificada									

Tabla 107.Presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o diques) en masas de agua superficial. Situación actual y esperada en horizonte 2027

Presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico). Situación actual y esperada en 2027

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
01-01A	Río de la Sénia: cabecera - barranco del Pregó	Río	Natural						
01-01B	Río de la Sénia: barranco del Pregó - embalse de Ulldecona	Río	Natural						
01-02	Embalse de Ulldecona	Lago	Muy modificada	X					
01-03A	Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet	Río	Natural						
01-03B	Río de la Sénia: azud presa del Martinet - azud de la Tanca	Río	Natural						
01-04	Río de la Sénia: azud de la Tanca - acequia de Foies	Río	Natural						
01-05	Río de la Sénia: acequia de Foies - mar	Río	Natural						
02-01	Barranco de la Barbiguera	Río	Natural						
03-01	Río Servol: cabecera - barranco de Barsella	Río	Natural						
03-02	Río Servol: barranco de Barsella - mar	Río	Natural						
04-01	Barranco de Agua Oliva	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
05-01	Río Cervera: cabecera - barranco de la Espandella	Río	Natural						
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	Río	Natural						
06-01	Rambla d'Alcalà	Río	Natural						
07-01	Rambla de la Morellana	Río	Natural						
07-02-01-01	Rambla de Seguer	Río	Natural						
07-02A	Río San Miguel: cabecera - les Coves de Vinromà	Río	Natural						
07-02B	Río San Miguel: les Coves de Vinromà - mar	Río	Natural						
08-01	Río de Xinxilla	Río	Natural						
09-01	Río Sec: cabecera - autopista AP-7	Río	Natural						
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	Río	Muy modificada						
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	Río	Natural						
10-02A	Río Mijares: barranco del Charco - río Valbona	Río	Natural						
10-03-01-01	Río Alcalá: cabecera - río Valbona	Río	Natural						
10-03-02-01A	Río Albentosa: cabecera - Manzanera	Río	Natural						
10-03-02-02	Río Albentosa: Manzanera - río Mijares	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
10-03-03-01	Río Mora: embalse de Mora de Rubielos - río Mijares	Río	Natural						
10-03-03-02	Embalse de Mora de Rubielos	Lago	Muy modificada	X			X		
10-03-03-03	Barranco de Fuendenarices	Río	Natural						
10-03A	Río Mijares: río Valbona - manantial de Babor	Río	Natural						
10-03B	Río Valbona	Río	Natural	X					
10-03C	Río Mijares: manantial de Babor - río Mora	Río	Natural	X		X			
10-04-01-01	Río del Morrón	Río	Natural						
10-04A	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	Río	Natural			X			
10-04B	Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares	Río	Natural	X					
10-05A	Embalse de Arenós	Lago	Muy modificada	X					
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	Río	Muy modificada	X		X			
10-06-01-01	Barranco de la Maymona	Río	Natural						
10-06-02-01	Río Montán	Río	Natural						
10-06-03-01	Río Cortes	Río	Natural						
10-06A	Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat	Río	Muy modificada	X		X			
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	Río	Muy modificada	X		X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
10-07-01-01	Río Pequeño	Río	Natural						
10-07-02-01A	Río Villahermosa: cabecera - barranco de la Canaleta	Río	Natural						
10-07-02-02	Río Villahermosa: barranco de la Canaleta - barranco de Juaneta	Río	Natural						
10-07-02-03	Río Villahermosa: barranco de Juaneta - Ludiente	Río	Natural						
10-07-02-04	Río Villahermosa: Mas del Plano de Herrera - río Mijares	Río	Natural						
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	Río	Muy modificada						
10-09	Embalse de Sichar	Lago	Muy modificada	X		X			
10-10A	Río Mijares: embalse de Sichar - toma del tramo común	Río	Muy modificada			X			
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	Río	Muy modificada			X			
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	Río	Muy modificada			X			
10-11B	Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda	Río	Natural						
10-12-01-01	Rambla de la Viuda: cabecera - rambla de la Belluga	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
10-12-01-02	Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón	Río	Natural						
10-12-01-02-01-01	Río Monleón: cabecera - barranco del Forcall	Río	Natural						
10-12-01-02-01-01-01-01	Río Seco (Monleón)	Río	Natural						
10-12-01-02-01-02	Río Monleón: barranco del Forcall - rambla de la Viuda	Río	Natural						
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	Río	Natural						
10-12-01-03-01-01	Barranco de Cabanes	Río	Natural						
10-12-01-04	Rambla de la Viuda: barranco de Cabanes - embalse de María Cristina	Río	Natural						
10-12-01-04-01-01	Río Lucena: cabecera - embalse de l'Alcora	Río	Natural			X			
10-12-01-04-01-02	Embalse de l'Alcora	Lago	Muy modificada	X					
10-12-01-04-01-03	Río Lucena: embalse de l'Alcora - rambla de la Viuda	Río	Natural						
10-12-01-05	Embalse de María Cristina	Lago	Muy modificada	X					
10-12-01-06	Rambla de la Viuda: embalse de María Cristina - autovía CV-10	Río	Natural						
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
10-12B	Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares	Río	Natural						
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	Río	Muy modificada						
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	Río	Natural	X					
12-01	Río Belcaire	Río	Natural						
13-01	Río Palancia: cabecera - azud de la acequia de Sagunto	Río	Natural						
13-02	Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal	Río	Natural						
13-03	Río Palancia: azud del Sargal - embalse del Regajo	Río	Natural						
13-04	Embalse del Regajo	Lago	Muy modificada	X					
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	Río	Natural						
13-05-01-01	Rambla Seca (Palancia)	Río	Natural						
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	Río	Natural						
13-07	Embalse de Algar	Lago	Muy modificada	X					
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	Río	Natural						
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
14-01	Barranco del Carraixet: cabecera - Alfara del Patriarca	Río	Natural						
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	Río	Muy modificada						
15-01-01-01	Rambla de Monterde	Río	Natural						
15-01A	Río Guadalaviar (Turia): cabecera - río de la Garganta	Río	Natural						
15-01B	Río de la Garganta	Río	Natural						
15-01C	Río Guadalaviar (Turia): río de la Garganta - rambla de Monterde	Río	Natural						
15-02	Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas	Río	Natural						
15-03	Embalse de Arquillo de San Blas	Lago	Muy modificada	X		X	X	X	
15-04	Río Guadalaviar (Turia): embalse Arquillo San Blas - río Alfambra	Río	Natural						
15-04-01-01A	Río Alfambra: cabecera - río de Sollavientos	Río	Natural						
15-04-01-01B	Río Alfambra: río de Sollavientos - rambla de la Hoz	Río	Natural						
15-04-01-02	Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	Río	Natural						
15-05-01-01	Río Camarena	Río	Natural						
15-06	Río Turia: rambla de la Matanza - rambla del Barrancón	Río	Natural						
15-06-01-01	Río de Riodeva	Río	Natural						
15-06-02-01A	Río Ebrón: cabecera-rambla del Torcanejo	Río	Natural						
15-06-02-01B	Río Ebrón: rambla del Torcanejo - río Turia	Río	Natural			X			
15-06-03-01	Río de Vallanca	Río	Natural						
15-07	Río Turia: rambla del Barrancón - río Arcos	Río	Natural						
15-07-01-01	Río Arcos	Río	Natural						
15-08	Río Turia: río Arcos - paraje de El Villarejo	Río	Natural						
15-09	Río Turia: paraje de El Villarejo - embalse de Benagéber	Río	Natural						
15-10	Embalse de Benagéber	Lago	Muy modificada	X		X	X		
15-10-01-01	Rambla San Marco	Río	Natural						
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	Río	Natural			X			
15-12	Embalse de Loriguilla	Lago	Muy modificada	X		X	X		

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	Río	Natural						
15-12-01-02	Río Tuéjar: barranco del Prado - embalse de Loriguilla	Río	Natural						
15-12-01-02-01-01	Rambla de Alcotas	Río	Natural						
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	Río	Natural			X			
15-13-01-01	Río Reatillo	Río	Natural						
15-13-01-02	Embalse de Buseo	Lago	Muy modificada	X					
15-13-01-03	Río Sot: embalse de Buseo - río Turia	Río	Natural						
15-14-01-01A	Rambla Alcublas: cabecera - paraje de El Calderó	Río	Natural						
15-14-01-01B	Rambla Alcublas: paraje de El Calderó - rambla Castellana	Río	Natural						
15-14-01-02-01-01A	Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana	Río	Natural						
15-14-01-02-01-01B	Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas	Río	Natural						
15-14-01-02A	Rambla Castellana: rambla Alcublas - río Turia	Río	Natural						
15-14-02-01	Rambla Escorihuela: cabecera - escorredor de Crispina	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
15-14-02-02	Rambla Escorihuela: escorredor de Crispina - río Turia	Río	Natural						
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	Río	Natural			X			
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	Río	Natural						
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	Río	Natural						
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	Río	Natural						
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	Río	Natural						
15-19	Río Turia: nuevo cauce - mar	Río	Artificial						
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	Río	Natural						
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	Río	Natural						
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	Río	Muy modificada						
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Río	Muy modificada						
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
17-02	Barranco Picassent: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Río	Natural						
18-01-02	Río Júcar: cabecera - embalse de la Toba	Río	Natural						
18-01A	Arroyo Almagrero	Río	Natural						
18-01B	Río de Valdemeca	Río	Natural						
18-03	Embalse de la Toba	Lago	Muy modificada	X		X			
18-04A	Río Júcar: embalse de la Toba - laguna de Uña	Río	Natural						
18-04B	Barranco del Socarrado	Río	Natural						
18-04C	Río Júcar: laguna de Uña - manantial de los Baños	Río	Natural						
18-04D	Río Júcar: manantial de los Baños - azud de Villalba	Río	Natural			X			
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	Río	Natural			X			
18-05-01-01	Río de Valdecabras	Río	Natural						
18-05-02-01	Arroyo de Bonilla	Río	Natural						
18-05-03-01	Río Huécar: cabecera - azud de la Pajosa	Río	Natural						
18-05-03-02	Río Huécar: azud de la Pajosa - Cuenca	Río	Natural						
18-05-03-03	Río Huécar: Cuenca	Río	Natural						
18-06-01-01	Río Moscas: cabecera - complejo lagunar de Fuentes	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
18-06-01-02	Río Moscas: complejo lagunar de Fuentes - río Júcar	Río	Muy modificada			X			
18-06-02-01	Río Chillarón	Río	Natural						
18-06-03-01	Río San Martín: cabecera - río Júcar	Río	Natural						
18-06A	Río Júcar: río Huécar - río San Martín	Río	Natural						
18-06B	Río Júcar: río San Martín - embalse de Alarcón	Río	Natural			X			
18-07	Embalse de Alarcón	Lago	Muy modificada	X			X		
18-07-01-01	Río Marimota	Río	Natural						
18-07-02-01	Arroyo del Molinillo	Río	Natural						
18-07-03-01	Río Albaladejo	Río	Natural						
18-07-04-01	Río Gritos: cabecera - paraje de Puente Nueva	Río	Natural						
18-07-04-02	Río Gritos: paraje de Puente Nueva - Valera de Abajo	Río	Natural						
18-07-04-03	Río Gritos: Valera de Abajo - Embalse de Alarcón	Río	Muy modificada						
18-08	Río Júcar: embalse de Alarcón - azud Henchideros	Río	Muy modificada			X			
18-09	Río Júcar: azud Henchideros - central hidroeléctrica de El Picazo	Río	Natural						
18-09-01-01	Arroyo de Valhermoso	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	Río	Natural	X		X			
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	Río	Natural			X			
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	Río	Natural						
18-12-01-01	Río Valdemembra: cabecera - Motilla del Palancar	Río	Natural						
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	Río	Muy modificada						
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	Río	Muy modificada						
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	Río	Natural			X			
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	Río	Natural			X			
18-14-01-01	Río Arquillo: cabecera - laguna del Arquillo	Río	Natural						
18-14-01-02	Río Arquillo: laguna del Arquillo - azud de Carrasca del Sombrero	Río	Natural						
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	Río	Natural						
18-14-01-03-01-01	Río Mirón: cabecera - rambla de Fuentecarrasca	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
18-14-01-03-01-02	Río Mirón: rambla de Fuentecarrasca - río Arquillo	Río	Natural						
18-14-01-04	Río Arquillo: río Mirón - azud de Volada La Choriza	Río	Natural						
18-14-01-05	Río Arquillo: azud de Volada La Choriza - Albacete	Río	Artificial						
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	Río	Artificial						
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	Río	Natural						
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	Río	Natural						
18-15-01-02	Arroyo de Ledaña	Río	Natural						
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	Río	Natural			X			
18-16-02-01	Rambla de San Lorenzo	Río	Natural						
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	Río	Natural			X			
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	Río	Muy modificada			X			
18-19	Embalse de El Molinar	Lago	Muy modificada	X		X			
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	Río	Natural						
18-20-01-01	Rambla de la Espadilla	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
18-20-01-02	Barranco del Agua	Río	Natural						
18-20-02-01	Río Zarra	Río	Natural						
18-21	Embalse de Embarcaderos	Lago	Muy modificada	X		X			
18-21-01-01A	Río Cabriel: cabecera - arroyo del Agua	Río	Natural						
18-21-01-02A	Río Cabriel: arroyo del Agua - rambla del Masegarejo	Río	Natural						
18-21-01-03	Río Cabriel: rambla del Masegarejo - río Mayor del Molinillo	Río	Natural						
18-21-01-04	Río Cabriel: río Mayor del Molinillo - embalse de El Bujioso	Río	Natural						
18-21-01-04-01-01	Río Mayor del Molinillo	Río	Natural						
18-21-01-04-01-01-01-01	Río Campillos	Río	Natural						
18-21-01-05	Río Cabriel: embalse de El Bujioso	Río	Natural	X		X			
18-21-01-06-01-01-01-01	Rambla Seca (Guadazaón)	Río	Natural						
18-21-01-06-01-01A	Río Guadazaón: cabecera - azud de la Dehesa de Don Juan	Río	Natural						
18-21-01-06-01-01B	Río Guadazaón: azud de la Dehesa de Don Juan - arroyo del Sargal	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
18-21-01-06-01-02-01-01	Arroyo de la Vega	Río	Natural						
18-21-01-06-01-02A	Río Guadazaón: arroyo del Sargal - río Cabriel	Río	Natural	X		X			
18-21-01-06A	Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón	Río	Natural	X		X			
18-21-01-06B	Río Cabriel: río Guadazaón - embalse de Contreras	Río	Natural						
18-21-01-07	Embalse de Contreras	Lago	Muy modificada	X		X	X		
18-21-01-07-01-01	Río Martín	Río	Natural						
18-21-01-07-02-01	Río Ojos de Moya: cabecera - barranco de la Sierra del Agua	Río	Natural						
18-21-01-07-02-02A	Río Ojos de Moya: barranco de la Sierra del Agua - embalse de Contreras	Río	Natural						
18-21-01-07-02-03A	Río Henares	Río	Natural						
18-21-01-08	Río Cabriel: embalse de Contreras - rambla de Consolación	Río	Natural			X			
18-21-01-09	Río Cabriel: rambla de Consolación - Villatoya	Río	Natural						
18-21-01-10	Río Cabriel: Villatoya - Embalse de Embarcaderos	Río	Natural						
18-21-01-10-01-01	Rambla de Albosa	Río	Natural						
18-21-01-10-01-02	Rambla de Caballero	Río	Natural						
18-21-01-10-02-01	Rambla Campiñana	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
18-22	Embalse de Cortes II	Lago	Muy modificada	X		X			
18-23	Embalse de El Naranjero	Lago	Muy modificada	X		X			
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	Río	Muy modificada						
18-25	Embalse de Tous	Lago	Muy modificada	X		X	X		
18-25-01-01	Río Escalona: cabecera - embalse de Escalona	Río	Natural						
18-25-01-02	Embalse de Escalona	Lago	Muy modificada				X		
18-25-01-02-01-01	Río Grande: cabecera - embalse de Escalona	Río	Natural						
18-25-01-02-02-01	Rambla Seca (Júcar)	Río	Natural						
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	Río	Natural						
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	Río	Natural			X			
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	Río	Natural						
18-28-01-01	Río Sellent: cabecera - Bolbaite	Río	Natural						
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
18-28-01-02-01-01	Rambla del Riajuelo: cabecera - río Mínguez	Río	Natural						
18-28-01-02-01-02	Rambla del Riajuelo: río Mínguez - río Sellent	Río	Natural						
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	Río	Natural						
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	Río	Natural						
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	Río	Natural						
18-29-01-01B	Río Albaida: río Clariano - embalse de Bellús	Río	Natural						
18-29-01-02	Embalse de Bellús	Lago	Muy modificada				X		
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	Río	Natural						
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	Río	Muy modificada						
18-29-01-03-01-01	Río Cànyoles: cabecera - Canals	Río	Natural						
18-29-01-03-01-01-01-01	Barranco de Boquella	Río	Natural						
18-29-01-03-01-01-01-02	Río dels Sants	Río	Natural						
18-29-01-03-01-02	Río Cànyoles: Canals - río Albaida	Río	Natural						
18-29-01-03-02-01	Río de Barxeta	Río	Natural						
18-29-01-04	Río Albaida: río de Barxeta - río Júcar	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
18-30-01-01A	Barranco de la Casella: cabecera - río Júcar	Río	Natural						
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	Río	Natural						
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	Río	Natural						
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	Río	Natural						
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	Río	Natural						
18-31-01-01	Río Verd: nacimiento del río Verd - Alzira	Río	Natural						
18-31-01-01-01-01	Río Seco (Verd)	Río	Natural						
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	Río	Natural						
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	Río	Natural						
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	Río	Natural						
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	Río	Natural						
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	Río	Natural						
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	Río	Muy modificada						
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	Río	Natural						
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	Río	Natural						
18-32-01-05-01-01	Río Mijares (Magro)	Río	Natural						
18-32-01-06	Embalse de Forata	Lago	Muy modificada	X					
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	Río	Natural						
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	Río	Natural						
18-32-01-08-01-01	Río Buñol: cabecera - azud de los Molinos	Río	Natural						
18-32-01-08-01-02	Río Buñol: azud de los Molinos - río Magro	Río	Natural						
18-32-01-09-01-01	Barranco de Algoder	Río	Natural						
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	Río	Natural						
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	Río	Natural						
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	Río	Natural						
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	Río	Muy modificada						
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	Río	Natural						
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	Río	Natural						
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	Río	Natural						
19-01	Río de Xeraco: cabecera - vía ferrocarril	Río	Natural						
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	Río	Natural						
20-01	Barranco de Beniopa	Río	Natural						
21-01	Río Serpis: cabecera - fábrica El Capellán	Río	Natural						
21-02	Río Serpis: fábrica El Capellán - depuradora de Alcoy	Río	Natural						
21-03	Río Serpis: depuradora de Alcoy - embalse de Beniarrés	Río	Natural						
21-03-01-01	Río Valleseta	Río	Natural						
21-04	Embalse de Beniarrés	Lago	Muy modificada	X					
21-05	Río Serpis: embalse de Beniarrés - Lorcha	Río	Natural						
21-05-01-01	Barranco de l'Encantada	Río	Natural						
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	Río	Natural			X			
21-07-01-01A	Río Pinet: cabecera - río de Vernissa	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera-río Serpis	Río	Natural						
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	Río	Natural						
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	Río	Muy modificada						
22-01A	Rambla Gallinera: cabecera - autopista AP-7	Río	Natural						
22-02	Rambla Gallinera: autopista AP-7 - mar	Río	Artificial						
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	Río	Natural						
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	Río	Natural						
24-01A	Barranco de Benigànim	Río	Natural						
24-01B	Río del Racons	Río	Natural						
24-02	Río del Molinell	Río	Natural						
25-01	Río Girona: cabecera - embalse de Isbert	Río	Natural	X					
25-02A	Río Girona: embalse de Isbert - barranco de la Bolata	Río	Natural						
25-02B	Río Girona: barranco de la Bolata - mar	Río	Natural						
26-01	Barranco de l'Alberca	Río	Natural						
27-01A	Río Gorgos: cabecera - Murla	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
27-01B	Río Gorgos: Murla - barranco del Cresol	Río	Natural						
27-02	Río Gorgos: barranco del Cresol - mar	Río	Natural						
28-01	Río Algar: cabecera - río Bolulla	Río	Natural						
28-02-01-01	Embalse de Guadalest	Lago	Muy modificada	X			X		
28-02-01-02A	Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes	Río	Natural						
28-02-01-02B	Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià	Río	Natural						
28-02-01-03	Río Guadalest: Callosa d'en Sarrià - río Algar	Río	Natural						
28-02-01-04	Río Guadalest: cabecera - embalse de Guadalest	Río	Natural						
28-02A	Río Algar: río Bolulla - río Guadalest	Río	Natural						
28-02B	Río Bolulla: cabecera - río Algar	Río	Natural						
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	Río	Natural						
29-01	Río Amadorio: cabecera - embalse de Amadorio	Río	Natural	X					
29-02	Embalse de Amadorio	Lago	Muy modificada	X			X		

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
29-02-01-01	Río Sella: cabecera - embalse de Amadorio	Río	Natural						
29-03	Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco	Río	Natural						
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	Río	Natural						
30-01	Río Montnegre: cabecera - embalse de Tibi	Río	Natural						
30-02	Embalse de Tibi	Lago	Muy modificada	X					
30-03	Río Montnegre: embalse de Tibi - río Jijona	Río	Natural						
30-03-01-01	Río Jijona: cabecera - río Montnegre	Río	Natural						
30-04	Río Montnegre: río Jijona - paraje del Molí Nou	Río	Natural						
30-05	Río Montnegre: paraje del Molí Nou - mar	Río	Natural						
31-01	Río Vinalopó: cabecera - paraje de Campo Oro	Río	Natural						
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	Río	Natural						
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	Río	Muy modificada						
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	Río	Muy modificada	X					
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	Río	Natural						
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	Río	Natural						
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	Río	Muy modificada	X					
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	Río	Muy modificada						
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	Río	Natural						
32-02	Embalse de Almansa	Lago	Muy modificada	X					
32-03	Rambla del Pantano	Río	Natural						
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	Río	Natural						
33-01B	Río Lezuza: canal del trasvase Tajo-Segura - Caserío del Aljibarro	Río	Artificial						
34-01	Barranco de las Ovejas	Río	Natural						
C001	Límite CV - Sierra de Irta	Costera	Natural						
C002	Sierra de Irta	Costera	Natural						
C003	Sierra de Irta - Cabo de Oropesa	Costera	Natural						
C004	Cabo de Oropesa - Burriana	Costera	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
C0041	Puerto de Castelló	Costera	Muy modificada						
C005	Burriana - Canet	Costera	Natural						
C006	Puerto de Sagunto	Costera	Muy modificada						
C007	Costa Norte de València	Costera	Natural						
C008	Puerto de València - Cabo de Cullera	Costera	Natural						
C0081	Puerto de València	Costera	Muy modificada						
C009	Cabo Cullera - Puerto de Gandia	Costera	Natural						
C010	Puerto de Gandia - Cabo de San Antonio	Costera	Natural						
C0101	Puerto de Gandia	Costera	Muy modificada						
C0102	Puerto de Dénia	Costera	Muy modificada						
C011	Cabo San Antonio - Punta de Moraira	Costera	Natural						
C012	Punta de Moraira - Peñón d'Ifac	Costera	Natural						
C013	Peñón d'Ifac - Punta de les Caletes	Costera	Natural						
C014	Punta de les Caletes - Barranco de Aguas de Busot	Costera	Natural						
C015	Barranco de Aguas de Busot - Cabo Huertas	Costera	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
C016	Cabo Huertas - Santa Pola	Costera	Natural						
C0161	Puerto de Alicante	Costera	Muy modificada						
C017	Santa Pola - Guardamar del Segura	Costera	Natural						
L01	Prat de Cabanes	Lago	Natural						
L02	Marjal y Estanys d'Almenara	Lago	Muy modificada						
L03	Marjal dels Moros	Lago	Natural						
L04	Marjal de Rafalell y Vistabella	Lago	Natural						
L05	Laguna de Talayuelas	Lago	Natural						
L06	L'Albufera de València	Lago	Muy modificada						
L07	Laguna de Uña	Lago	Muy modificada			X			
L08	Laguna del Arquillo	Lago	Natural						
L09	Laguna Ojos de Villaverde	Lago	Natural						
L10	Laguna de Ontalafia	Lago	Natural						
L11_A	Laguna de los Cedazos (Complejo lagunar de Fuentes)	Lago	Natural						
L11_B2	Las Torcas (Complejo lagunar de Fuentes)	Lago	Natural						
L12	Complejo lagunar de las Torcas de Cañada Hoyo	Lago	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) sobre cada masa de agua superficial					
				4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
L13A	Complejo lagunar de Arcas/Ballesteros	Lago	Natural						
L14	Laguna del Marquesado	Lago	Natural						
L15	Marjal de La Safor	Lago	Natural						
L16	Marjal de Pego-Oliva	Lago	Natural						
L17	Els Bassars - Clot de Galvany	Lago	Natural						
L18	Ullals de l'Albufera	Lago	Natural						
L19	La Muela	Lago	Artificial	X		X			
L20	Marjal de Peñíscola	Lago	Natural						
L21	Marjal de Nules-Burriana	Lago	Natural						
L22	Nacimiento del río Verd	Lago	Natural						
T0201	Desembocadura del Júcar	Transición	Muy modificada						
T0202	Estany de Cullera	Transición	Muy modificada						
T0301	Salinas de Calp	Transición	Muy modificada						
T0302	Salinas de Santa Pola	Transición	Muy modificada						

Tabla 108.Presiones por alteraciones morfológicas (alteración del régimen hidrológico) en masas de agua superficial. Situación actual y esperada en horizonte 2027

Otras presiones sobre las aguas superficiales. Situación actual y esperada en 2027

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
01-01A	Río de la Sénia: cabecera - barranco del Pregó	Río	Natural		X				
01-01B	Río de la Sénia: barranco del Pregó - embalse de Ulldecona	Río	Natural		X				
01-02	Embalse de Ulldecona	Lago	Muy modificada		X				
01-03A	Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet	Río	Natural		X				
01-03B	Río de la Sénia: azud presa del Martinet - azud de la Tanca	Río	Natural		X				
01-04	Río de la Sénia: azud de la Tanca - acequia de Foies	Río	Natural		X		X		
01-05	Río de la Sénia: acequia de Foies - mar	Río	Natural		X				
02-01	Barranco de la Barbiguera	Río	Natural		X				
03-01	Río Servol: cabecera - barranco de Barsella	Río	Natural		X				
03-02	Río Servol: barranco de Barsella - mar	Río	Natural		X				
04-01	Barranco de Agua Oliva	Río	Natural		X				
05-01	Río Cervera: cabecera - barranco de la Espandella	Río	Natural		X				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	Río	Natural		X				
06-01	Rambla d'Alcalà	Río	Natural		X		X		
07-01	Rambla de la Morellana	Río	Natural		X				
07-02-01-01	Rambla de Seguer	Río	Natural		X				
07-02A	Río San Miguel: cabecera - les Coves de Vinromà	Río	Natural		X				
07-02B	Río San Miguel: les Coves de Vinromà - mar	Río	Natural		X				
08-01	Río de Xinxilla	Río	Natural		X				
09-01	Río Sec: cabecera - autopista AP-7	Río	Natural		X		X		
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	Río	Muy modificada		X				
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	Río	Natural		X				
10-02A	Río Mijares: barranco del Charco - río Valbona	Río	Natural		X				
10-03-01-01	Río Alcalá: cabecera - río Valbona	Río	Natural						
10-03-02-01A	Río Albentosa: cabecera - Manzanera	Río	Natural		X				
10-03-02-02	Río Albentosa: Manzanera - río Mijares	Río	Natural		X				
10-03-03-01	Río Mora: embalse de Mora de Rubielos - río Mijares	Río	Natural		X				
10-03-03-02	Embalse de Mora de Rubielos	Lago	Muy modificada						
10-03-03-03	Barranco de Fuendenarices	Río	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
10-03A	Río Mijares: río Valbona - manantial de Babor	Río	Natural		X	X			
10-03B	Río Valbona	Río	Natural		X				
10-03C	Río Mijares: manantial de Babor - río Mora	Río	Natural		X				
10-04-01-01	Río del Morrón	Río	Natural		X		X		
10-04A	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	Río	Natural		X				
10-04B	Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares	Río	Natural						
10-05A	Embalse de Arenós	Lago	Muy modificada		X				
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	Río	Muy modificada		X				
10-06-01-01	Barranco de la Maymona	Río	Natural		X				
10-06-02-01	Río Montán	Río	Natural		X				
10-06-03-01	Río Cortes	Río	Natural		X				
10-06A	Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat	Río	Muy modificada		X				
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	Río	Muy modificada		X				
10-07-01-01	Río Pequeño	Río	Natural		X				
10-07-02-01A	Río Villahermosa: cabecera - barranco de la Canaleta	Río	Natural		X				
10-07-02-02	Río Villahermosa: barranco de la Canaleta - barranco de Juaneta	Río	Natural		X	X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
10-07-02-03	Río Villahermosa: barranco de Juaneta - Ludiente	Río	Natural		X	X			
10-07-02-04	Río Villahermosa: Mas del Plano de Herrera - río Mijares	Río	Natural		X	X			
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	Río	Muy modificada		X			X	
10-09	Embalse de Sichar	Lago	Muy modificada		X		X	X	
10-10A	Río Mijares: embalse de Sichar - toma del tramo común	Río	Muy modificada		X		X	X	
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	Río	Muy modificada		X		X	X	
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	Río	Muy modificada		X			X	
10-11B	Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda	Río	Natural		X	X		X	
10-12-01-01	Rambla de la Viuda: cabecera - rambla de la Belluga	Río	Natural		X				
10-12-01-02	Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón	Río	Natural		X		X		
10-12-01-02-01-01	Río Monleón: cabecera - barranco del Forcall	Río	Natural		X				
10-12-01-02-01-01-01-01	Río Seco (Monleón)	Río	Natural		X				
10-12-01-02-01-02	Río Monleón: barranco del Forcall - rambla de la Viuda	Río	Natural		X				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	Río	Natural		X		X		
10-12-01-03-01-01	Barranco de Cabanes	Río	Natural		X				
10-12-01-04	Rambla de la Viuda: barranco de Cabanes - embalse de María Cristina	Río	Natural		X		X		
10-12-01-04-01-01	Río Lucena: cabecera - embalse de l'Alcora	Río	Natural		X				
10-12-01-04-01-02	Embalse de l'Alcora	Lago	Muy modificada		X			X	X
10-12-01-04-01-03	Río Lucena: embalse de l'Alcora - rambla de la Viuda	Río	Natural		X				
10-12-01-05	Embalse de María Cristina	Lago	Muy modificada		X			X	X
10-12-01-06	Rambla de la Viuda: embalse de María Cristina - autovía CV-10	Río	Natural		X				
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	Río	Natural		X		X		
10-12B	Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares	Río	Natural		X			X	
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	Río	Muy modificada		X				
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	Río	Natural		X		X		
12-01	Río Belcaire	Río	Natural		X				
13-01	Río Palancia: cabecera - azud de la acequia de Sagunto	Río	Natural		X	X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
13-02	Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal	Río	Natural		X				
13-03	Río Palancia: azud del Sargal - embalse del Regajo	Río	Natural		X				
13-04	Embalse del Regajo	Lago	Muy modificada		X			X	
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	Río	Natural		X	X			
13-05-01-01	Rambla Seca (Palancia)	Río	Natural		X				
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	Río	Natural		X	X			
13-07	Embalse de Algar	Lago	Muy modificada		X				
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	Río	Natural		X		X		
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	Río	Natural		X		X		
14-01	Barranco del Carraixet: cabecera - Alfara del Patriarca	Río	Natural		X		X		
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	Río	Muy modificada		X				
15-01-01-01	Rambla de Monterde	Río	Natural						
15-01A	Río Guadalaviar (Turia): cabecera - río de la Garganta	Río	Natural			X			
15-01B	Río de la Garganta	Río	Natural						
15-01C	Río Guadalaviar (Turia): río de la Garganta - rambla de Monterde	Río	Natural		X	X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
15-02	Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas	Río	Natural			X			
15-03	Embalse de Arquillo de San Blas	Lago	Muy modificada		X	X		X	
15-04	Río Guadalaviar (Turia): embalse Arquillo San Blas - río Alfambra	Río	Natural		X	X	X		
15-04-01-01A	Río Alfambra: cabecera - río de Sollavientos	Río	Natural		X				
15-04-01-01B	Río Alfambra: río de Sollavientos - rambla de la Hoz	Río	Natural		X				
15-04-01-02	Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia	Río	Natural						
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	Río	Natural		X	X			X
15-05-01-01	Río Camarena	Río	Natural			X			
15-06	Río Turia: rambla de la Matanza - rambla del Barrancón	Río	Natural		X	X	X		
15-06-01-01	Río de Riodeva	Río	Natural		X				
15-06-02-01A	Río Ebrón: cabecera-rambla del Torcanejo	Río	Natural		X				
15-06-02-01B	Río Ebrón: rambla del Torcanejo - río Turia	Río	Natural		X				
15-06-03-01	Río de Vallanca	Río	Natural		X				
15-07	Río Turia: rambla del Barrancón - río Arcos	Río	Natural		X	X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
15-07-01-01	Río Arcos	Río	Natural		X				
15-08	Río Turia: río Arcos - paraje de El Villarejo	Río	Natural		X				
15-09	Río Turia: paraje de El Villarejo - embalse de Benagéber	Río	Natural		X				
15-10	Embalse de Benagéber	Lago	Muy modificada		X			X	
15-10-01-01	Rambla San Marco	Río	Natural		X				
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	Río	Natural		X	X			
15-12	Embalse de Loriguilla	Lago	Muy modificada		X	X		X	
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	Río	Natural		X		X		
15-12-01-02	Río Tuéjar: barranco del Prado - embalse de Loriguilla	Río	Natural		X	X	X		
15-12-01-02-01-01	Rambla de Alcotas	Río	Natural		X				
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	Río	Natural		X	X			
15-13-01-01	Río Reatillo	Río	Natural		X				
15-13-01-02	Embalse de Buseo	Lago	Muy modificada		X				
15-13-01-03	Río Sot: embalse de Buseo - río Turia	Río	Natural		X				
15-14-01-01A	Rambla Alcublas: cabecera - paraje de El Calderó	Río	Natural		X				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
15-14-01-01B	Rambla Alcublas: paraje de El Calderó - rambla Castellana	Río	Natural		X		X		
15-14-01-02-01-01A	Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana	Río	Natural		X				
15-14-01-02-01-01B	Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas	Río	Natural		X		X		
15-14-01-02A	Rambla Castellana: rambla Alcublas - río Turia	Río	Natural		X				
15-14-02-01	Rambla Escorihuela: cabecera - escorredor de Crispina	Río	Natural		X				
15-14-02-02	Rambla Escorihuela: escorredor de Crispina - río Turia	Río	Natural		X				
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	Río	Natural		X	X			
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	Río	Natural		X	X	X		
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	Río	Natural		X				
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	Río	Natural		X				X
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	Río	Natural		X	X			X
15-19	Río Turia: nuevo cauce - mar	Río	Artificial		X	X			
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	Río	Natural		X		X		

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	Río	Natural		X				
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	Río	Muy modificada		X				
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Río	Muy modificada		X				
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	Río	Natural		X				
17-02	Barranco Picassent: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Río	Natural		X				X
18-01-02	Río Júcar: cabecera - embalse de la Toba	Río	Natural		X	X			
18-01A	Arroyo Almagrero	Río	Natural			X			
18-01B	Río de Valdemeca	Río	Natural		X	X			
18-03	Embalse de la Toba	Lago	Muy modificada		X	X			
18-04A	Río Júcar: embalse de la Toba - laguna de Uña	Río	Natural		X	X			
18-04B	Barranco del Socarrado	Río	Natural		X	X			
18-04C	Río Júcar: laguna de Uña - manantial de los Baños	Río	Natural			X			
18-04D	Río Júcar: manantial de los Baños - azud de Villalba	Río	Natural						
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	Río	Natural		X	X			
18-05-01-01	Río de Valdecabras	Río	Natural		X	X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
18-05-02-01	Arroyo de Bonilla	Río	Natural			X			
18-05-03-01	Río Huécar: cabecera - azud de la Pajosa	Río	Natural			X			
18-05-03-02	Río Huécar: azud de la Pajosa - Cuenca	Río	Natural			X			
18-05-03-03	Río Huécar: Cuenca	Río	Natural						
18-06-01-01	Río Moscas: cabecera - complejo lagunar de Fuentes	Río	Natural			X			
18-06-01-02	Río Moscas: complejo lagunar de Fuentes - río Júcar	Río	Muy modificada		X	X			
18-06-02-01	Río Chillarón	Río	Natural			X			
18-06-03-01	Río San Martín: cabecera - río Júcar	Río	Natural		X	X			
18-06A	Río Júcar: río Huécar - río San Martín	Río	Natural		X	X			
18-06B	Río Júcar: río San Martín - embalse de Alarcón	Río	Natural		X	X			
18-07	Embalse de Alarcón	Lago	Muy modificada		X			X	
18-07-01-01	Río Marimota	Río	Natural						
18-07-02-01	Arroyo del Molinillo	Río	Natural						
18-07-03-01	Río Albaladejo	Río	Natural						
18-07-04-01	Río Gritos: cabecera - paraje de Puente Nueva	Río	Natural						
18-07-04-02	Río Gritos: paraje de Puente Nueva - Valera de Abajo	Río	Natural						
18-07-04-03	Río Gritos: Valera de Abajo - Embalse de Alarcón	Río	Muy modificada		X				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
18-08	Río Júcar: embalse de Alarcón - azud Henchideros	Río	Muy modificada		X			X	
18-09	Río Júcar: azud Henchideros - central hidroeléctrica de El Picazo	Río	Natural		X			X	
18-09-01-01	Arroyo de Valhermoso	Río	Natural						
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	Río	Natural		X			X	
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	Río	Natural		X	X		X	
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	Río	Natural					X	
18-12-01-01	Río Valdemembra: cabecera - Motilla del Palancar	Río	Natural						
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	Río	Muy modificada						
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	Río	Muy modificada		X				
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	Río	Natural		X			X	
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	Río	Natural		X			X	
18-14-01-01	Río Arquillo: cabecera - laguna del Arquillo	Río	Natural		X	X			
18-14-01-02	Río Arquillo: laguna del Arquillo - azud de Carrasca del Sombrero	Río	Natural		X	X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	Río	Natural		X				
18-14-01-03-01-01	Río Mirón: cabecera - rambla de Fuentecarrasca	Río	Natural		X	X			
18-14-01-03-01-02	Río Mirón: rambla de Fuentecarrasca - río Arquillo	Río	Natural		X	X			
18-14-01-04	Río Arquillo: río Mirón - azud de Volada La Choriza	Río	Natural		X				
18-14-01-05	Río Arquillo: azud de Volada La Choriza - Albacete	Río	Artificial						
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	Río	Artificial						X
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	Río	Natural						
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	Río	Natural		X			X	
18-15-01-02	Arroyo de Ledaña	Río	Natural						
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	Río	Natural		X			X	
18-16-02-01	Rambla de San Lorenzo	Río	Natural						
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	Río	Natural		X			X	
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	Río	Muy modificada		X			X	
18-19	Embalse de El Molinar	Lago	Muy modificada		X			X	

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	Río	Natural		X		X	X	
18-20-01-01	Rambla de la Espadilla	Río	Natural		X				
18-20-01-02	Barranco del Agua	Río	Natural		X				
18-20-02-01	Río Zarra	Río	Natural		X		X		
18-21	Embalse de Embarcaderos	Lago	Muy modificada		X	X		X	X
18-21-01-01A	Río Cabriel: cabecera - arroyo del Agua	Río	Natural		X	X			
18-21-01-02A	Río Cabriel: arroyo del Agua - rambla del Masegarejo	Río	Natural		X	X			
18-21-01-03	Río Cabriel: rambla del Masegarejo - río Mayor del Molinillo	Río	Natural						
18-21-01-04	Río Cabriel: río Mayor del Molinillo - embalse de El Bujioso	Río	Natural		X	X			
18-21-01-04-01-01	Río Mayor del Molinillo	Río	Natural		X	X			
18-21-01-04-01-01-01-01	Río Campillos	Río	Natural		X	X			
18-21-01-05	Río Cabriel: embalse de El Bujioso	Río	Natural						
18-21-01-06-01-01-01-01	Rambla Seca (Guadazaón)	Río	Natural						
18-21-01-06-01-01A	Río Guadazaón: cabecera - azud de la Dehesa de Don Juan	Río	Natural			X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
18-21-01-06-01-01B	Río Guadazaón: azud de la Dehesa de Don Juan - arroyo del Sargal	Río	Natural		X	X			
18-21-01-06-01-02-01-01	Arroyo de la Vega	Río	Natural		X	X			
18-21-01-06-01-02A	Río Guadazaón: arroyo del Sargal - río Cabriel	Río	Natural		X	X			
18-21-01-06A	Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón	Río	Natural		X	X			
18-21-01-06B	Río Cabriel: río Guadazaón - embalse de Contreras	Río	Natural		X	X			
18-21-01-07	Embalse de Contreras	Lago	Muy modificada		X			X	
18-21-01-07-01-01	Río Martín	Río	Natural		X				
18-21-01-07-02-01	Río Ojos de Moya: cabecera - barranco de la Sierra del Agua	Río	Natural		X	X			
18-21-01-07-02-02A	Río Ojos de Moya: barranco de la Sierra del Agua - embalse de Contreras	Río	Natural		X	X			
18-21-01-07-02-03A	Río Henares	Río	Natural		X	X			
18-21-01-08	Río Cabriel: embalse de Contreras - rambla de Consolación	Río	Natural		X	X			
18-21-01-09	Río Cabriel: rambla de Consolación - Villatoya	Río	Natural		X	X			
18-21-01-10	Río Cabriel: Villatoya - Embalse de Embarcaderos	Río	Natural		X	X			
18-21-01-10-01-01	Rambla de Albosa	Río	Natural		X				
18-21-01-10-01-02	Rambla de Caballero	Río	Natural		X				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
18-21-01-10-02-01	Rambla Campiñana	Río	Natural		X				
18-22	Embalse de Cortes II	Lago	Muy modificada		X		X	X	
18-23	Embalse de El Naranjero	Lago	Muy modificada		X	X		X	
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	Río	Muy modificada		X		X	X	
18-25	Embalse de Tous	Lago	Muy modificada		X			X	
18-25-01-01	Río Escalona: cabecera - embalse de Escalona	Río	Natural		X				
18-25-01-02	Embalse de Escalona	Lago	Muy modificada		X			X	
18-25-01-02-01-01	Río Grande: cabecera - embalse de Escalona	Río	Natural		X				
18-25-01-02-02-01	Rambla Seca (Júcar)	Río	Natural		X				
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	Río	Natural		X	X		X	
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	Río	Natural		X	X		X	
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	Río	Natural		X			X	
18-28-01-01	Río Sellent: cabecera - Bolbaite	Río	Natural		X				
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	Río	Natural		X				
18-28-01-02-01-01	Rambla del Riajuelo: cabecera - río Mínguez	Río	Natural		X				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
18-28-01-02-01-02	Rambla del Riajuelo: río Mínguez - río Sellent	Río	Natural		X				
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	Río	Natural		X			X	X
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	Río	Natural		X				
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	Río	Natural		X				
18-29-01-01B	Río Albaida: río Clariano - embalse de Bellús	Río	Natural		X				
18-29-01-02	Embalse de Bellús	Lago	Muy modificada		X	X		X	
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	Río	Natural		X				
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	Río	Muy modificada		X				
18-29-01-03-01-01	Río Cànyoles: cabecera - Canals	Río	Natural		X				
18-29-01-03-01-01-01-01	Barranco de Boquella	Río	Natural		X				
18-29-01-03-01-01-01-02	Río dels Sants	Río	Natural		X				
18-29-01-03-01-02	Río Cànyoles: Canals - río Albaida	Río	Natural		X				X
18-29-01-03-02-01	Río de Barxeta	Río	Natural		X				
18-29-01-04	Río Albaida: río de Barxeta - río Júcar	Río	Natural		X				
18-30-01-01A	Barranco de la Casella: cabecera - río Júcar	Río	Natural		X				
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	Río	Natural		X				X

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	Río	Natural		X			X	
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	Río	Natural		X			X	X
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	Río	Natural		X			X	
18-31-01-01	Río Verd: nacimiento del río Verd - Alzira	Río	Natural		X		X		
18-31-01-01-01-01	Río Seco (Verd)	Río	Natural		X				
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	Río	Natural		X				X
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	Río	Natural		X			X	
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	Río	Natural		X				
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	Río	Natural		X				
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	Río	Natural		X				
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	Río	Muy modificada		X				
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	Río	Natural		X				
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	Río	Natural		X				X
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	Río	Natural		X				
18-32-01-05-01-01	Río Mijares (Magro)	Río	Natural		X				
18-32-01-06	Embalse de Forata	Lago	Muy modificada		X			X	

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	Río	Natural		X			X	
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	Río	Natural		X				
18-32-01-08-01-01	Río Buñol: cabecera - azud de los Molinos	Río	Natural		X				
18-32-01-08-01-02	Río Buñol: azud de los Molinos - río Magro	Río	Natural		X				
18-32-01-09-01-01	Barranco de Algoder	Río	Natural		X		X		
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	Río	Natural		X				X
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	Río	Natural		X	X	X		
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	Río	Natural		X				X
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	Río	Muy modificada		X				
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	Río	Natural		X			X	X
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	Río	Natural		X			X	
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	Río	Natural		X	X		X	
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	Río	Natural		X	X		X	
19-01	Río de Xeraco: cabecera - vía ferrocarril	Río	Natural		X				
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	Río	Natural		X				
20-01	Barranco de Beniopa	Río	Natural		X				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
21-01	Río Serpis: cabecera - fábrica El Capellán	Río	Natural		X				
21-02	Río Serpis: fábrica El Capellán - depuradora de Alcoy	Río	Natural		X				
21-03	Río Serpis: depuradora de Alcoy - embalse de Beniarrés	Río	Natural		X				X
21-03-01-01	Río Valleseta	Río	Natural		X				
21-04	Embalse de Beniarrés	Lago	Muy modificada		X			X	
21-05	Río Serpis: embalse de Beniarrés - Lorcha	Río	Natural		X	X			
21-05-01-01	Barranco de l'Encantada	Río	Natural		X				
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	Río	Natural		X	X			
21-07-01-01A	Río Pinet: cabecera - río de Vernissa	Río	Natural		X				
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera-río Serpis	Río	Natural		X		X		
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	Río	Natural		X				
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	Río	Muy modificada		X				
22-01A	Rambla Gallinera: cabecera - autopista AP-7	Río	Natural		X				
22-02	Rambla Gallinera: autopista AP-7 - mar	Río	Artificial		X				
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	Río	Natural		X	X			

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	Río	Natural		X	X	X		X
24-01A	Barranco de Benigànim	Río	Natural		X				
24-01B	Río del Racons	Río	Natural		X	X			
24-02	Río del Molinell	Río	Natural		X				
25-01	Río Girona: cabecera - embalse de Isbert	Río	Natural		X				
25-02A	Río Girona: embalse de Isbert - barranco de la Bolata	Río	Natural		X				
25-02B	Río Girona: barranco de la Bolata - mar	Río	Natural		X				
26-01	Barranco de l'Alberca	Río	Natural		X		X		
27-01A	Río Gorgos: cabecera - Murla	Río	Natural		X				
27-01B	Río Gorgos: Murla - barranco del Cresol	Río	Natural		X				
27-02	Río Gorgos: barranco del Cresol - mar	Río	Natural		X				
28-01	Río Algar: cabecera - río Bolulla	Río	Natural		X				
28-02-01-01	Embalse de Guadalest	Lago	Muy modificada		X				
28-02-01-02A	Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes	Río	Natural		X				
28-02-01-02B	Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià	Río	Natural		X				
28-02-01-03	Río Guadalest: Callosa d'en Sarrià - río Algar	Río	Natural		X				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
28-02-01-04	Río Guadalest: cabecera - embalse de Guadalest	Río	Natural		X				
28-02A	Río Algar: río Bolulla - río Guadalest	Río	Natural		X				
28-02B	Río Bolulla: cabecera - río Algar	Río	Natural		X				
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	Río	Natural		X				X
29-01	Río Amadorio: cabecera - embalse de Amadorio	Río	Natural		X				
29-02	Embalse de Amadorio	Lago	Muy modificada		X	X			
29-02-01-01	Río Sella: cabecera - embalse de Amadorio	Río	Natural		X				
29-03	Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco	Río	Natural		X				
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	Río	Natural		X				X
30-01	Río Montnegre: cabecera - embalse de Tibi	Río	Natural		X				
30-02	Embalse de Tibi	Lago	Muy modificada		X				X
30-03	Río Montnegre: embalse de Tibi - río Jijona	Río	Natural		X				
30-03-01-01	Río Jijona: cabecera - río Montnegre	Río	Natural		X		X		X
30-04	Río Montnegre: río Jijona - paraje del Molí Nou	Río	Natural		X				
30-05	Río Montnegre: paraje del Molí Nou - mar	Río	Natural		X				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
31-01	Río Vinalopó: cabecera - paraje de Campo Oro	Río	Natural		X	X			
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	Río	Natural		X				
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	Río	Muy modificada		X		X		
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	Río	Natural		X				X
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	Río	Muy modificada		X		X		
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	Río	Natural		X				X
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	Río	Natural		X				
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	Río	Muy modificada		X				
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	Río	Muy modificada		X				X
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	Río	Natural		X				
32-02	Embalse de Almansa	Lago	Muy modificada		X	X			
32-03	Rambla del Pantano	Río	Natural						
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	Río	Natural		X				
33-01B	Río Lezuza: canal del trasvase Tajo-Segura - Caserío del Aljibarro	Río	Artificial						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
34-01	Barranco de las Ovejas	Río	Natural		X				
C001	Límite CV - Sierra de Irta	Costera	Natural	X					
C002	Sierra de Irta	Costera	Natural	X					
C003	Sierra de Irta - Cabo de Oropesa	Costera	Natural	X					
C004	Cabo de Oropesa - Burriana	Costera	Natural	X					
C0041	Puerto de Castelló	Costera	Muy modificada	X					
C005	Burriana - Canet	Costera	Natural	X					
C006	Puerto de Sagunto	Costera	Muy modificada	X					
C007	Costa Norte de València	Costera	Natural	X					
C008	Puerto de València - Cabo de Cullera	Costera	Natural						
C0081	Puerto de València	Costera	Muy modificada	X					
C009	Cabo Cullera - Puerto de Gandia	Costera	Natural	X					
C010	Puerto de Gandia - Cabo de San Antonio	Costera	Natural	X					
C0101	Puerto de Gandia	Costera	Muy modificada						
C0102	Puerto de Dénia	Costera	Muy modificada	X					
C011	Cabo San Antonio - Punta de Moraira	Costera	Natural						
C012	Punta de Moraira - Peñón d'Ifac	Costera	Natural	X					

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
C013	Peñón d'Ifac - Punta de les Caletes	Costera	Natural	X					
C014	Punta de les Caletes - Barranco de Aguas de Busot	Costera	Natural	X					
C015	Barranco de Aguas de Busot - Cabo Huertas	Costera	Natural	X					
C016	Cabo Huertas - Santa Pola	Costera	Natural	X					
C0161	Puerto de Alicante	Costera	Muy modificada	X					
C017	Santa Pola - Guardamar del Segura	Costera	Natural	X					
L01	Prat de Cabanes	Lago	Natural		X				X
L02	Marjal y Estanys d'Almenara	Lago	Muy modificada		X	X			X
L03	Marjal dels Moros	Lago	Natural		X				X
L04	Marjal de Rafalell y Vistabella	Lago	Natural		X				
L05	Laguna de Talayuelas	Lago	Natural						
L06	L'Albufera de València	Lago	Muy modificada		X				X
L07	Laguna de Uña	Lago	Muy modificada		X				
L08	Laguna del Arquillo	Lago	Natural						
L09	Laguna Ojos de Villaverde	Lago	Natural		X				
L10	Laguna de Ontalafia	Lago	Natural		X				
L11_A	Laguna de los Cedazos (Complejo lagunar de Fuentes)	Lago	Natural						

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua superficial	Categoría	Naturaleza	Otras presiones sobre las aguas superficiales					
				4.5	5.1	5.2	5.3	7	9
L11_B2	Las Torcas (Complejo lagunar de Fuentes)	Lago	Natural						
L12	Complejo lagunar de las Torcas de Cañada Hoyo	Lago	Natural						
L13A	Complejo lagunar de Arcas/Ballesteros	Lago	Natural						
L14	Laguna del Marquesado	Lago	Natural		X				
L15	Marjal de La Safor	Lago	Natural		X				
L16	Marjal de Pego-Oliva	Lago	Natural		X				
L17	Els Bassars - Clot de Galvany	Lago	Natural		X				
L18	Ullals de l'Albufera	Lago	Natural		X				X
L19	La Muela	Lago	Artificial		X				
L20	Marjal de Peñíscola	Lago	Natural		X				
L21	Marjal de Nules-Burriana	Lago	Natural		X				
L22	Nacimiento del río Verd	Lago	Natural		X				
T0201	Desembocadura del Júcar	Transición	Muy modificada		X				
T0202	Estany de Cullera	Transición	Muy modificada		X				
T0301	Salinas de Calp	Transición	Muy modificada		X				
T0302	Salinas de Santa Pola	Transición	Muy modificada		X				

Tabla 109.Presiones por “Otras presiones” en masas de agua superficial. Situación actual y esperada en horizonte 2027

ANEJO 7 – APÉNDICE 3

PRESIONES SOBRE MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Apéndice 3.- Presiones sobre masas de agua subterránea

Presiones de fuente puntual. Situación actual y esperada en 2027

Código de la masa de agua	Masa de agua Subterránea	Tipo de presiones de fuente puntual sobre cada Masa de agua Subterránea								
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
080-101	Hoya de Alfambra		INVENTARIO							INVENTARIO
080-102	Javalambre Occidental									
080-103	Javalambre Oriental	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-104	Mosqueruela	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-105A	La Tenalla									
080-105B	El Turmell	INVENTARIO								INVENTARIO
080-106	Plana de Cenia	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-107	Plana de Vinaròs	INVENTARIO	INVENTARIO							INVENTARIO
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca		INVENTARIO							INVENTARIO
080-111	Lucena - l'Alcora	INVENTARIO	INVENTARIO							INVENTARIO
080-112	Hoya de Teruel	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-113	Arquillo									
080-114	Gea de Albarracín									
080-115	Montes Universales									
080-116	Triásico de Boniches									

Código de la masa de agua	Masa de agua Subterránea	Tipo de presiones de fuente puntual sobre cada Masa de agua Subterránea								
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
080-117	Jurásico de Uña	INVENTARIO								
080-118	Cretácico de Cuenca Norte	INVENTARIO	INVENTARIO							INVENTARIO
080-119	Terciario de Alarcón	INVENTARIO								INVENTARIO
080-120	Cretácico de Cuenca Sur									
080-121	Jurásico de Cardenete	INVENTARIO								
080-122	Vallanca									
080-124	Sierra del Toro	INVENTARIO								
080-125	Jérica	INVENTARIO	INVENTARIO							INVENTARIO
080-126	Onda - Espadán	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-127	Plana de Castelló	INVENTARIO	INVENTARIO		INVENTARIO	INVENTARIO				INVENTARIO
080-128	Plana de Sagunto	INVENTARIO	INVENTARIO							INVENTARIO
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-130B	Segorbe-Quart	INVENTARIO	INVENTARIO							INVENTARIO
080-130C	Cornacó-Estivella	INVENTARIO	INVENTARIO							INVENTARIO
080-131	Llíria - Casinos	INVENTARIO	INVENTARIO							INVENTARIO
080-132A	Anticlinal de Chelva									
080-132B	Medio Turia	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-132C	La Contienda de Chiva									
080-133	Requena - Utiel	INVENTARIO	INVENTARIO							INVENTARIO

Código de la masa de agua	Masa de agua Subterránea	Tipo de presiones de fuente puntual sobre cada Masa de agua Subterránea								
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
080-134A	Ranera	INVENTARIO								INVENTARIO
080-134B	Contreras									
080-134C	Camporrobles	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-135	Hoces del Cabriel	INVENTARIO	INVENTARIO							INVENTARIO
080-136A	Lezuza									INVENTARIO
080-136B	El Jardín	INVENTARIO								INVENTARIO
080-137	Arco de Alcaraz	INVENTARIO								
080-139	Cabrillas - Malacara	INVENTARIO	INVENTARIO							INVENTARIO
080-140A	Pedralba									
080-140B	Mesozoicos de Cheste	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO						INVENTARIO
080-142	Plana de València Sur	INVENTARIO	INVENTARIO		INVENTARIO	INVENTARIO				INVENTARIO
080-143	La Contienda de Picassent	INVENTARIO								
080-144A	Martés-Quencall	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-144B	Alfaris-La Escala	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-144C	Las Pedrizas	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-145	Caroch Norte	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-146	Almansa	INVENTARIO	INVENTARIO							INVENTARIO

Código de la masa de agua	Masa de agua Subterránea	Tipo de presiones de fuente puntual sobre cada Masa de agua Subterránea								
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
080-147	Caroch Sur	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-148	Hoya de Xàtiva	INVENTARIO	INVENTARIO							INVENTARIO
080-149	Sierra de las Agujas	INVENTARIO	INVENTARIO							INVENTARIO
080-150	Barx	INVENTARIO								
080-151	Plana de Xeraco	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-152	Plana de Gandia	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-153	Marchuquera - Falconera	INVENTARIO	INVENTARIO							INVENTARIO
080-154	Sierra de Ador		INVENTARIO							INVENTARIO
080-159	Rocín									
080-160	Villena - Beneixama	INVENTARIO	INVENTARIO							INVENTARIO
080-161	Volcadores - Albaida	INVENTARIO	INVENTARIO							INVENTARIO
080-162	Almirante Mustalla	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-163	Oliva - Pego	INVENTARIO	INVENTARIO		INVENTARIO					INVENTARIO
080-164	Ondara - Dénia	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-165	Montgó									
080-166A	Pedreguer	INVENTARIO								
080-166B	Gorgos	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-167	Alfaro - Segaria	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-168	Mediodía	INVENTARIO								

Código de la masa de agua	Masa de agua Subterránea	Tipo de presiones de fuente puntual sobre cada Masa de agua Subterránea								
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
080-169	Muro de Alcoy		INVENTARIO							
080-173	Jumilla - Villena	INVENTARIO								INVENTARIO
080-176A	Barrancones	INVENTARIO								
080-176B	Carrasqueta		INVENTARIO							
080-177	Sierra Aitana		INVENTARIO							
080-178	Serrella - Aixortà - Algar	INVENTARIO								
080-179	Depresión de Benissa	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-180	Xàbia									
080-181	Serral - Salinas	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-183A	Orxeta - Relleu	INVENTARIO								
080-183B	Busot	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-184	Sant Joan - Benidorm	INVENTARIO	INVENTARIO		INVENTARIO					
080-185	Agost - Monnegre	INVENTARIO								
080-186	Sierra del Cid									
080-189	Sierra de Crevillente	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-191	Maestrazgo Occidental	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-192	Maestrazgo Oriental	INVENTARIO	INVENTARIO							
080-193	Alpuente superior									

Código de la masa de agua	Masa de agua Subterránea	Tipo de presiones de fuente puntual sobre cada Masa de agua Subterránea								
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
080-194	Alpuente inferior	INVENTARIO								
080-195	Plana de València Norte	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				INVENTARIO
080-196	Sierra Grossa	INVENTARIO	INVENTARIO							INVENTARIO
080-197	Sierra de la Oliva									
080-198	Cuchillo - Moratilla									
080-200	Mancha Oriental	INVENTARIO	INVENTARIO					INVENTARIO		INVENTARIO
080-202	Pinar de Camús	INVENTARIO								INVENTARIO
080-203	Cabranta									
080-204	Terciarios de Onil									
080-205	Sierra Lácera									
080-206	Peñarrubia									INVENTARIO
080-207	Hoya de Castalla		INVENTARIO							INVENTARIO
080-208	Argüeña - Maigmó									INVENTARIO
080-209	Quibas		INVENTARIO							INVENTARIO
080-210	Sierra de Argallet									
080-211	Bajo Vinalopó	INVENTARIO	INVENTARIO			INVENTARIO				INVENTARIO

Tabla 110.Tipos de presiones de fuente puntual en las masas de agua subterránea. Situación actual y esperada en horizonte 2027.

Presiones de fuente difusa. Situación actual y esperada en 2027.

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua subterránea	Tipos de presiones de fuente difusa sobre masas de agua subterránea									
		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
080-101	Hoya de Alfambra		INVENTARIO								
080-102	Javalambre Occidental		INVENTARIO (NITRATOS)								
080-103	Javalambre Oriental		INVENTARIO								
080-104	Mosqueruela		INVENTARIO								
080-105A	La Tenalla		INVENTARIO								
080-105B	El Turmell		INVENTARIO								
080-106	Plana de Cenia		SIGNIFICATIVA (PESTICIDAS)				INVENTARIO				
080-107	Plana de Vinaròs		SIGNIFICATIVA (NITRATOS, PESTICIDAS)								
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca		SIGNIFICATIVA (PESTICIDAS)				INVENTARIO				
080-111	Lucena - l'Alcora		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)				INVENTARIO				
080-112	Hoya de Teruel		INVENTARIO								
080-113	Arquillo		INVENTARIO								
080-114	Gea de Albarracín		INVENTARIO								
080-115	Montes Universales		INVENTARIO								
080-116	Triásico de Boniches		INVENTARIO								
080-117	Jurásico de Uña		INVENTARIO								
080-118	Cretácico de Cuenca Norte		INVENTARIO								

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua subterránea	Tipos de presiones de fuente difusa sobre masas de agua subterránea									
		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
080-119	Terciario de Alarcón		INVENTARIO				INVENTARIO				
080-120	Cretácico de Cuenca Sur		INVENTARIO								
080-121	Jurásico de Cardenete		INVENTARIO								
080-122	Vallanca		INVENTARIO								
080-124	Sierra del Toro		INVENTARIO								
080-125	Jérica		INVENTARIO								
080-126	Onda - Espadán		INVENTARIO								
080-127	Plana de Castelló		SIGNIFICATIVA (NITRATOS, PESTICIDAS)			INVEN-TARIO	INVENTARIO				
080-128	Plana de Sagunto		SIGNIFICATIVA (NITRATOS, PESTICIDAS)				INVENTARIO				
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)				INVENTARIO				
080-130B	Segorbe-Quart		INVENTARIO								
080-130C	Cornacó-Estivella		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)				INVENTARIO				
080-131	Llíria - Casinos		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)				INVENTARIO				
080-132A	Anticlinal de Chelva		INVENTARIO								
080-132B	Medio Turia		INVENTARIO								
080-132C	La Contienda de Chiva		INVENTARIO								
080-133	Requena - Utiel		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)				INVENTARIO				
080-134A	Ranera		INVENTARIO								
080-134B	Contreras		INVENTARIO								

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua subterránea	Tipos de presiones de fuente difusa sobre masas de agua subterránea									
		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
080-134C	Camporrobles		INVENTARIO								
080-135	Hoces del Cabriel		INVENTARIO				INVENTARIO				
080-136A	Lezuza		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)								
080-136B	El Jardín		INVENTARIO								
080-137	Arco de Alcaraz		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)								
080-139	Cabrillas - Malacara		INVENTARIO				INVENTARIO				
080-140A	Pedralba		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)								
080-140B	Mesozoicos de Cheste		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)								
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat		SIGNIFICATIVA (NITRATOS, PESTICIDAS)				INVENTARIO				
080-142	Plana de València Sur		SIGNIFICATIVA (NITRATOS, PESTICIDAS)			INVEN-TARIO	INVENTARIO				
080-143	La Contienda de Picassent		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)				INVENTARIO				
080-144A	Martés-Quencall		INVENTARIO								
080-144B	Alfaris-La Escala		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)								
080-144C	Las Pedrizas		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)				INVENTARIO				
080-145	Caroch Norte		INVENTARIO								
080-146	Almansa		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)								
080-147	Caroch Sur		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)				INVENTARIO				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua subterránea	Tipos de presiones de fuente difusa sobre masas de agua subterránea									
		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
080-148	Hoya de Xàtiva		SIGNIFICATIVA (NITRATOS, PESTICIDAS)				INVENTARIO				
080-149	Sierra de las Agujas		SIGNIFICATIVA (NITRATOS, PESTICIDAS)				INVENTARIO				
080-150	Barx		SIGNIFICATIVA (NITRATOS, PESTICIDAS)				INVENTARIO				
080-151	Plana de Xeraco		SIGNIFICATIVA (NITRATOS, PESTICIDAS)				INVENTARIO				
080-152	Plana de Gandia		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)								
080-153	Marchuquera - Falconera		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)								
080-154	Sierra de Ador		INVENTARIO				INVENTARIO				
080-159	Rocín		INVENTARIO								
080-160	Villena - Beneixama		INVENTARIO								
080-161	Volcadores - Albaida		INVENTARIO				INVENTARIO				
080-162	Almirante Mustalla		INVENTARIO								
080-163	Oliva - Pego		SIGNIFICATIVA (NITRATOS, PESTICIDAS)				INVENTARIO				
080-164	Ondara - Dénia		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)				INVENTARIO				
080-165	Montgó		INVENTARIO				INVENTARIO				
080-166A	Pedreguer		INVENTARIO				INVENTARIO				
080-166B	Gorgos		INVENTARIO								
080-167	Alfaro - Segaria		INVENTARIO				INVENTARIO				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua subterránea	Tipos de presiones de fuente difusa sobre masas de agua subterránea									
		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
080-168	Mediodía		INVENTARIO								
080-169	Muro de Alcoy		INVENTARIO								
080-173	Jumilla - Villena		INVENTARIO								
080-176A	Barrancones		INVENTARIO								
080-176B	Carrasqueta		INVENTARIO				INVENTARIO				
080-177	Sierra Aitana		INVENTARIO								
080-178	Serrella - Aixortà - Algar		INVENTARIO								
080-179	Depresión de Benissa		INVENTARIO				INVENTARIO				
080-180	Xàbia		INVENTARIO								
080-181	Serral - Salinas		INVENTARIO				INVENTARIO				
080-183A	Orxeta - Relleu		INVENTARIO								
080-183B	Busot		INVENTARIO				INVENTARIO				
080-184	Sant Joan - Benidorm		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)				INVENTARIO				
080-185	Agost - Monnegre		INVENTARIO				INVENTARIO				
080-186	Sierra del Cid		INVENTARIO								
080-189	Sierra de Crevillente		INVENTARIO								
080-191	Maestrazgo Occidental		INVENTARIO				INVENTARIO				
080-192	Maestrazgo Oriental		INVENTARIO								
080-193	Alpuente superior		INVENTARIO								
080-194	Alpuente inferior		INVENTARIO								

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua subterránea	Tipos de presiones de fuente difusa sobre masas de agua subterránea									
		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
080-195	Plana de València Norte		SIGNIFICATIVA (NITRATOS, PESTICIDAS)			INVEN-TARIO	INVENTARIO				
080-196	Sierra Grossa		INVENTARIO				INVENTARIO				
080-197	Sierra de la Oliva		INVENTARIO								
080-198	Cuchillo - Moratilla		INVENTARIO								
080-200	Mancha Oriental		INVENTARIO				INVENTARIO				
080-202	Pinar de Camús		INVENTARIO								
080-203	Cabranta		INVENTARIO				INVENTARIO				
080-204	Terciarios de Onil		INVENTARIO								
080-205	Sierra Lácera		INVENTARIO								
080-206	Peñarrubia		INVENTARIO								
080-207	Hoya de Castalla		INVENTARIO				INVENTARIO				
080-208	Argüeña - Maigmó		INVENTARIO								
080-209	Quibas		INVENTARIO								
080-210	Sierra de Argallet		INVENTARIO								
080-211	Bajo Vinalopó		SIGNIFICATIVA (NITRATOS)			INVEN-TARIO	INVENTARIO				

Tabla 111.Tipos de presiones de fuente difusa en las masas de agua subterránea. Situación actual y esperada en horizonte 2027.

Presiones por extracción de agua. Situación actual y esperada en 2027.

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua subterránea	Presiones por extracción de agua sobre cada Masa de agua Subterránea.						
		3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
080-101	Hoya de Alfambra	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-102	Javalambre Occidental	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-103	Javalambre Oriental	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-104	Mosqueruela	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-105A	La Tenalla	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-105B	El Turmell	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-106	Plana de Cenia	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-107	Plana de Vinaròs	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-111	Lucena - l'Alcora	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-112	Hoya de Teruel	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-113	Arquillo	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-114	Gea de Albarracín	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-115	Montes Universales	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-116	Triásico de Boniches	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-117	Jurásico de Uña	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-118	Cretácico de Cuenca Norte	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-119	Terciario de Alarcón	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua subterránea	Presiones por extracción de agua sobre cada Masa de agua Subterránea.						
		3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
080-120	Cretácico de Cuenca Sur	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-121	Jurásico de Cardenete	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-122	Vallanca	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-124	Sierra del Toro	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-125	Jérica	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-126	Onda - Espadán	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-127	Plana de Castelló	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA		SIGNIFICATIVA	
080-128	Plana de Sagunto	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA			INVENTARIO	
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-130B	Segorbe-Quart	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-130C	Cornacó-Estivella	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA					
080-131	Llíria - Casinos	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-132A	Anticlinal de Chelva	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-132B	Medio Turia	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-132C	La Contienda de Chiva	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-133	Requena - Utiel	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO			
080-134A	Ranera	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-134B	Contreras	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-134C	Camporrobles	INVENTARIO		INVENTARIO				
080-135	Hoces del Cabriel	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua subterránea	Presiones por extracción de agua sobre cada Masa de agua Subterránea.						
		3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
080-136A	Lezuza	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-136B	El Jardín	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-137	Arco de Alcaraz	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-139	Cabrillas - Malacara	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-140A	Pedralba	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA					
080-140B	Mesozoicos de Cheste	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-142	Plana de València Sur	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-143	La Contienda de Picassent	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-144A	Martés-Quencall	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-144B	Alfaris-La Escala	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA					
080-144C	Las Pedrizas	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-145	Caroch Norte	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-146	Almansa	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-147	Caroch Sur	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-148	Hoya de Xàtiva	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-149	Sierra de las Agujas	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-150	Barx	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-151	Plana de Xeraco	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-152	Plana de Gandia	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua subterránea	Presiones por extracción de agua sobre cada Masa de agua Subterránea.						
		3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
080-153	Marchuquera - Falconera	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-154	Sierra de Ador	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-159	Rocín	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO			
080-160	Villena - Beneixama	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-161	Volcadores - Albaida	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-162	Almirante Mustalla	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-163	Oliva - Pego	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-164	Ondara - Dénia	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-165	Montgó	INVENTARIO						
080-166A	Pedreguer	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-166B	Gorgos	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-167	Alfaro - Segaria	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-168	Mediodía	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA					
080-169	Muro de Alcoy	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-173	Jumilla - Villena	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA					
080-176A	Barrancones	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-176B	Carrasqueta	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-177	Sierra Aitana	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-178	Serrella - Aixortà - Algar	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-179	Depresión de Benissa	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-180	Xàbia	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua subterránea	Presiones por extracción de agua sobre cada Masa de agua Subterránea.						
		3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
080-181	Serral - Salinas	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA					
080-183A	Orxeta - Relleu	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-183B	Busot	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-184	Sant Joan - Benidorm	INVENTARIO		INVENTARIO				
080-185	Agost - Monnegre	INVENTARIO						
080-186	Sierra del Cid	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-189	Sierra de Crevillente	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA					
080-191	Maestrazgo Occidental	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-192	Maestrazgo Oriental	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-193	Alpuente superior	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-194	Alpuente inferior	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-195	Plana de València Norte	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO				
080-196	Sierra Grossa	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-197	Sierra de la Oliva	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-198	Cuchillo - Moratilla	SIGNIFICATIVA						
080-200	Mancha Oriental	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-202	Pinar de Camús	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-203	Cabranta	INVENTARIO	INVENTARIO					
080-204	Terciarios de Onil	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-205	Sierra Lácera	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-206	Peñarrubia	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua subterránea	Presiones por extracción de agua sobre cada Masa de agua Subterránea.						
		3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
080-207	Hoya de Castalla	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-208	Argüeña - Maigmó	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-209	Quibas	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA	SIGNIFICATIVA				
080-210	Sierra de Argallet	SIGNIFICATIVA						
080-211	Bajo Vinalopó	INVENTARIO	INVENTARIO	INVENTARIO			INVENTARIO	

Tabla 112.Tipos de presiones por extracción en las masas de agua subterránea. Situación actual y esperada en horizonte 2027.

Otras presiones sobre las aguas subterráneas. Situación actual y esperada en 2027

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua subterránea	Otras presiones sobre las aguas subterráneas				
		5.3	6.1	6.2	7	8
080-101	Hoya de Alfambra	INVENTARIO				
080-102	Javalambre Occidental					SIGNIFICATIVA (desconocida)
080-103	Javalambre Oriental					
080-104	Mosqueruela	INVENTARIO				
080-105A	La Tenalla					
080-105B	El Turmell					
080-106	Plana de Cenia	INVENTARIO				
080-107	Plana de Vinaròs	INVENTARIO				
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca					
080-111	Lucena - l'Alcora	INVENTARIO				
080-112	Hoya de Teruel	INVENTARIO				
080-113	Arquillo					
080-114	Gea de Albarracín					
080-115	Montes Universales					
080-116	Triásico de Boniches					
080-117	Jurásico de Uña					
080-118	Cretácico de Cuenca Norte					
080-119	Terciario de Alarcón	INVENTARIO				
080-120	Cretácico de Cuenca Sur					

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua subterránea	Otras presiones sobre las aguas subterráneas				
		5.3	6.1	6.2	7	8
080-121	Jurásico de Cardenete					
080-122	Vallanca	INVENTARIO				
080-124	Sierra del Toro					
080-125	Jérica					
080-126	Onda - Espadán	INVENTARIO				
080-127	Plana de Castelló	INVENTARIO				
080-128	Plana de Sagunto	INVENTARIO				
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó	INVENTARIO				
080-130B	Segorbe-Quart	INVENTARIO				
080-130C	Cornacó-Estivella	INVENTARIO				
080-131	Llíria - Casinos	INVENTARIO				
080-132A	Anticlinal de Chelva	INVENTARIO				
080-132B	Medio Turia	INVENTARIO				
080-132C	La Contienda de Chiva					
080-133	Requena - Utiel	INVENTARIO				
080-134A	Ranera					
080-134B	Contreras					
080-134C	Camporrobles					
080-135	Hoces del Cabriel					
080-136A	Lezuza					
080-136B	El Jardín					
080-137	Arco de Alcaraz					
080-139	Cabrillas - Malacara					
080-140A	Pedralba					

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua subterránea	Otras presiones sobre las aguas subterráneas				
		5.3	6.1	6.2	7	8
080-140B	Mesozoicos de Cheste	INVENTARIO				
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	INVENTARIO				
080-142	Plana de València Sur	INVENTARIO				
080-143	La Contienda de Picassent					SIGNIFICATIVA (desconocida)
080-144A	Martés-Quencall					
080-144B	Alfaris-La Escala					
080-144C	Las Pedrizas					
080-145	Caroch Norte	INVENTARIO				
080-146	Almansa					
080-147	Caroch Sur					
080-148	Hoya de Xàtiva					
080-149	Sierra de las Agujas	INVENTARIO				
080-150	Barx					
080-151	Plana de Xeraco					
080-152	Plana de Gandia					
080-153	Marchuquera - Falconera	INVENTARIO				
080-154	Sierra de Ador					
080-159	Rocín					
080-160	Villena - Beneixama	INVENTARIO				
080-161	Volcadores - Albaida					
080-162	Almirante Mustalla	INVENTARIO				
080-163	Oliva - Pego					
080-164	Ondara - Dénia	INVENTARIO				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua subterránea	Otras presiones sobre las aguas subterráneas				
		5.3	6.1	6.2	7	8
080-165	Montgó					
080-166A	Pedreguer					
080-166B	Gorgos					
080-167	Alfaro - Segaria					
080-168	Mediodía					
080-169	Muro de Alcoy					
080-173	Jumilla - Villena					
080-176A	Barrancones					
080-176B	Carrasqueta					
080-177	Sierra Aitana					
080-178	Serrella - Aixortà - Algar					
080-179	Depresión de Benissa	INVENTARIO				
080-180	Xàbia					
080-181	Serral - Salinas					
080-183A	Orxeta - Relleu					
080-183B	Busot					
080-184	Sant Joan - Benidorm	INVENTARIO				
080-185	Agost - Monnegre					
080-186	Sierra del Cid					
080-189	Sierra de Crevillente					
080-191	Maestrazgo Occidental	INVENTARIO				
080-192	Maestrazgo Oriental	INVENTARIO				
080-193	Alpuente superior					
080-194	Alpuente inferior	INVENTARIO				

Código de la masa de agua	Relación de masas de agua subterránea	Otras presiones sobre las aguas subterráneas				
		5.3	6.1	6.2	7	8
080-195	Plana de València Norte	INVENTARIO				SIGNIFICATIVA (desconocida)
080-196	Sierra Grossa	INVENTARIO				SIGNIFICATIVA (desconocida)
080-197	Sierra de la Oliva					
080-198	Cuchillo - Moratilla					
080-200	Mancha Oriental	INVENTARIO				
080-202	Pinar de Camús					
080-203	Cabranta					
080-204	Terciarios de Onil					
080-205	Sierra Lácera					
080-206	Peñarrubia					
080-207	Hoya de Castalla					
080-208	Argüeña - Maigmó	INVENTARIO				
080-209	Quibas					
080-210	Sierra de Argallet					
080-211	Bajo Vinalopó	INVENTARIO				

Tabla 113.Tipos de presiones del grupo “otras presiones” en las masas de agua subterránea. Situación actual y esperada en horizonte 2027.

ANEJO 7 – APÉNDICE 4

RESUMEN DE IMPACTOS EN MASAS DE AGUA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Apéndice 4.- Resumen de impactos en masas superficiales y subterráneas

Impactos en masas de agua superficial

En la siguiente tabla se muestra el listado de masas de agua superficiales, indicándose las que presentan algún tipo de impacto.

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
01-01A	Río de la Sénia: cabecera - barranco del Pregó	Río														
01-01B	Río de la Sénia: barranco del Pregó - embalse de Ulldecona	Río														
01-02	Embalse de Ulldecona	Lago														
01-03A	Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet	Río									X					X
01-03B	Río de la Sénia: azud presa del Martinet - azud de la Tanca	Río									X					X
01-04	Río de la Sénia: azud de la Tanca - acequia de Foies	Río									X					X
01-05	Río de la Sénia: acequia de Foies - mar	Río									X					X
02-01	Barranco de la Barbiguera	Río														

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
03-01	Río Servol: cabecera - barranco de Barsella	Río														
03-02	Río Servol: barranco de Barsella - mar	Río														
04-01	Barranco de Agua Oliva	Río														
05-01	Río Cervera: cabecera - barranco de la Espandella	Río														
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	Río														
06-01	Rambla d'Alcalà	Río														
07-01	Rambla de la Morellana	Río														
07-02-01-01	Rambla de Seguer	Río														
07-02A	Río San Miguel: cabecera - les Coves de Vinromà	Río		X												X
07-02B	Río San Miguel: les Coves de Vinromà - mar	Río		X												X
08-01	Río de Xinxilla	Río														
09-01	Río Sec: cabecera - autopista AP-7	Río	X	X		X										X
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	Río							X							X
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	Río										X	X			X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
10-02A	Río Mijares: barranco del Charco - río Valbona	Río														
10-03-01-01	Río Alcalá: cabecera - río Valbona	Río														
10-03-02-01A	Río Albentosa: cabecera - Manzanera	Río						X				X		X		X
10-03-02-02	Río Albentosa: Manzanera - río Mijares	Río														
10-03-03-01	Río Mora: embalse de Mora de Rubielos - río Mijares	Río							X							X
10-03-03-02	Embalse de Mora de Rubielos	Lago														
10-03-03-03	Barranco de Fuendenarices	Río														
10-03A	Río Mijares: río Valbona - manantial de Babor	Río										X		X		X
10-03B	Río Valbona	Río										X	X	X		X
10-03C	Río Mijares: manantial de Babor - río Mora	Río									X					X
10-04-01-01	Río del Morrón	Río														
10-04A	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	Río									X	X	X			X
10-04B	Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares	Río										X	X			X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
10-05A	Embalse de Arenós	Lago														
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	Río									X	X	X	X	X	X
10-06-01-01	Barranco de la Maymona	Río							X							X
10-06-02-01	Río Montán	Río														
10-06-03-01	Río Cortes	Río														
10-06A	Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat	Río									X	X	X	X	X	X
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	Río									X	X	X	X	X	X
10-07-01-01	Río Pequeño	Río							X							X
10-07-02-01A	Río Villahermosa: cabecera - barranco de la Canaleta	Río														
10-07-02-02	Río Villahermosa: barranco de la Canaleta - barranco de Juaneta	Río														
10-07-02-03	Río Villahermosa: barranco de Juaneta - Ludiente	Río														
10-07-02-04	Río Villahermosa: Mas del Plano de Herrera - río Mijares	Río														

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	Río									X	X	X	X	X	X
10-09	Embalse de Sichar	Lago														
10-10A	Río Mijares: embalse de Sichar - toma del tramo común	Río									X					X
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	Río									X	X	X			X
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	Río				X					X	X	X			X
10-11B	Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda	Río				X					X					X
10-12-01-01	Rambla de la Viuda: cabecera - rambla de la Belluga	Río														
10-12-01-02	Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón	Río														
10-12-01-02-01-01	Río Monleón: cabecera - barranco del Forcall	Río														
10-12-01-02-01-01-01-01	Río Seco (Monleón)	Río														

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
10-12-01-02-01-02	Río Monleón: barranco del Forcall - rambla de la Viuda	Río														
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	Río							X							X
10-12-01-03-01-01	Barranco de Cabanes	Río														
10-12-01-04	Rambla de la Viuda: barranco de Cabanes - embalse de María Cristina	Río														
10-12-01-04-01-01	Río Lucena: cabecera - embalse de l'Alcora	Río														
10-12-01-04-01-02	Embalse de l'Alcora	Lago														
10-12-01-04-01-03	Río Lucena: embalse de l'Alcora - rambla de la Viuda	Río									X					X
10-12-01-05	Embalse de María Cristina	Lago														
10-12-01-06	Rambla de la Viuda: embalse de María Cristina - autovía CV-10	Río									X					X
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	Río									X					X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
10-12B	Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares	Río				X					X	X	X			X
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	Río		X		X					X					X
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	Río		X		X										X
12-01	Río Belcaire	Río									X					X
13-01	Río Palancia: cabecera - azud de la acequia de Sagunto	Río														
13-02	Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal	Río									X	X	X			X
13-03	Río Palancia: azud del Sargal - embalse del Regajo	Río									X					X
13-04	Embalse del Regajo	Lago														
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	Río									X	X	X	X	X	X
13-05-01-01	Rambla Seca (Palancia)	Río							X							X
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	Río									X					X
13-07	Embalse de Algar	Lago				X										X
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	Río	X								X					X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	Río				X					X					X
14-01	Barranco del Carraixet: cabecera - Alfara del Patriarca	Río										X		X		X
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	Río		X		X		X								X
15-01-01-01	Rambla de Monterde	Río														
15-01A	Río Guadalaviar (Turia): cabecera - río de la Garganta	Río														
15-01B	Río de la Garganta	Río														
15-01C	Río Guadalaviar (Turia): río de la Garganta - rambla de Monterde	Río														
15-02	Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas	Río														
15-03	Embalse de Arquillo de San Blas	Lago														
15-04	Río Guadalaviar (Turia): embalse Arquillo San Blas - río Alfambra	Río										X		X	X	X
15-04-01-01A	Río Alfambra: cabecera - río de Sollavientos	Río														

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
15-04-01-01B	Río Alfambra: río de Sollavientos - rambla de la Hoz	Río														
15-04-01-02	Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia	Río				X										X
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	Río										X		X		X
15-05-01-01	Río Camarena	Río														
15-06	Río Turia: rambla de la Matanza - rambla del Barrancón	Río							X							X
15-06-01-01	Río de Riodeva	Río														
15-06-02-01A	Río Ebrón: cabecera-rambla del Torcanejo	Río														
15-06-02-01B	Río Ebrón: rambla del Torcanejo - río Turia	Río														
15-06-03-01	Río de Vallanca	Río														
15-07	Río Turia: rambla del Barrancón - río Arcos	Río										X			X	X
15-07-01-01	Río Arcos	Río														
15-08	Río Turia: río Arcos - paraje de El Villarejo	Río														
15-09	Río Turia: paraje de El Villarejo - embalse de Benagéber	Río														
15-10	Embalse de Benagéber	Lago														

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
15-10-01-01	Rambla San Marco	Río														
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	Río									X	X			X	X
15-12	Embalse de Loriguilla	Lago														
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	Río										X	X			X
15-12-01-02	Río Tuéjar: barranco del Prado - embalse de Loriguilla	Río														
15-12-01-02-01-01	Rambla de Alcotas	Río										X	X			X
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	Río									X	X		X	X	X
15-13-01-01	Río Reatillo	Río														
15-13-01-02	Embalse de Buseo	Lago														
15-13-01-03	Río Sot: embalse de Buseo - río Turia	Río									X					X
15-14-01-01A	Rambla Alcublas: cabecera - paraje de El Calderó	Río														
15-14-01-01B	Rambla Alcublas: paraje de El Calderó - rambla Castellana	Río														

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
15-14-01-02-01-01A	Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana	Río				X										X
15-14-01-02-01-01B	Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas	Río				X										X
15-14-01-02A	Rambla Castellana: rambla Alcublas - río Turia	Río														
15-14-02-01	Rambla Escorihuela: cabecera - escorredor de Crispina	Río														
15-14-02-02	Rambla Escorihuela: escorredor de Crispina - río Turia	Río														
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	Río									X					X
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	Río									X					X
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	Río				X					X					X
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	Río				X					X	X	X	X	X	X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	Río				X					X	X	X			X
15-19	Río Turia: nuevo cauce - mar	Río				X					X					X
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	Río		X		X		X								X
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	Río		X		X		X								X
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	Río		X		X						X		X	X	X
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Río		X		X										X
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	Río		X		X						X	X			X
17-02	Barranco Picassent: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Río		X		X										X
18-01-02	Río Júcar: cabecera - embalse de la Toba	Río														
18-01A	Arroyo Almagrero	Río														
18-01B	Río de Valdemeca	Río														

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
18-03	Embalse de la Toba	Lago														
18-04A	Río Júcar: embalse de la Toba - laguna de Uña	Río									X					X
18-04B	Barranco del Socarrado	Río														
18-04C	Río Júcar: laguna de Uña - manantial de los Baños	Río									X					X
18-04D	Río Júcar: manantial de los Baños - azud de Villalba	Río									X	X	X			X
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	Río									X	X	X			X
18-05-01-01	Río de Valdecabras	Río														
18-05-02-01	Arroyo de Bonilla	Río														
18-05-03-01	Río Huécar: cabecera - azud de la Pajosa	Río														
18-05-03-02	Río Huécar: azud de la Pajosa - Cuenca	Río														
18-05-03-03	Río Huécar: Cuenca	Río							X							X
18-06-01-01	Río Moscas: cabecera - complejo lagunar de Fuentes	Río							X							X
18-06-01-02	Río Moscas: complejo lagunar de Fuentes - río Júcar	Río										X	X			X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
18-06-02-01	Río Chillarón	Río		X												X
18-06-03-01	Río San Martín: cabecera - río Júcar	Río							X							X
18-06A	Río Júcar: río Huécar - río San Martín	Río									X					X
18-06B	Río Júcar: río San Martín - embalse de Alarcón	Río									X					X
18-07	Embalse de Alarcón	Lago														
18-07-01-01	Río Marimota	Río		X												X
18-07-02-01	Arroyo del Molinillo	Río		X												X
18-07-03-01	Río Albaladejo	Río														
18-07-04-01	Río Gritos: cabecera - paraje de Puente Nueva	Río						X								X
18-07-04-02	Río Gritos: paraje de Puente Nueva - Valera de Abajo	Río														
18-07-04-03	Río Gritos: Valera de Abajo - Embalse de Alarcón	Río							X							X
18-08	Río Júcar: embalse de Alarcón - azud Henchideros	Río									X					X
18-09	Río Júcar: azud Henchideros - central hidroeléctrica de El Picazo	Río									X					X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
18-09-01-01	Arroyo de Valhermoso	Río														
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	Río									X	X	X			X
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	Río									X	X	X			X
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	Río									X	X	X			X
18-12-01-01	Río Valdemembra: cabecera - Motilla del Palancar	Río														
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	Río		X												X
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	Río	X	X								X		X	X	X
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	Río									X	X	X			X
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	Río									X	X	X			X
18-14-01-01	Río Arquillo: cabecera - laguna del Arquillo	Río										X	X		X	X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
18-14-01-02	Río Arquillo: laguna del Arquillo - azud de Carrasca del Sombrero	Río														
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	Río									X					X
18-14-01-03-01-01	Río Mirón: cabecera - rambla de Fuentecarrasca	Río														
18-14-01-03-01-02	Río Mirón: rambla de Fuentecarrasca - río Arquillo	Río														
18-14-01-04	Río Arquillo: río Mirón - azud de Volada La Choriza	Río		X		X										X
18-14-01-05	Río Arquillo: azud de Volada La Choriza - Albacete	Río							X							X
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	Río	X	X		X										X
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	Río									X					X
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	Río									X					X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
18-15-01-02	Arroyo de Ledaña	Río		X												X
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	Río				X					X	X	X			X
18-16-02-01	Rambla de San Lorenzo	Río														
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	Río									X					X
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	Río									X	X	X			X
18-19	Embalse de El Molinar	Lago														
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	Río									X					X
18-20-01-01	Rambla de la Espadilla	Río														
18-20-01-02	Barranco del Agua	Río										X	X			X
18-20-02-01	Río Zarra	Río										X	X			X
18-21	Embalse de Embarcaderos	Lago														
18-21-01-01A	Río Cabriel: cabecera - arroyo del Agua	Río														
18-21-01-02A	Río Cabriel: arroyo del Agua - rambla del Masegarejo	Río							X							X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
18-21-01-03	Río Cabriel: rambla del Masegarejo - río Mayor del Molinillo	Río							X							X
18-21-01-04	Río Cabriel: río Mayor del Molinillo - embalse de El Bujioso	Río														
18-21-01-04-01-01	Río Mayor del Molinillo	Río							X							X
18-21-01-04-01-01-01-01	Río Campillos	Río														
18-21-01-05	Río Cabriel: embalse de El Bujioso	Río														
18-21-01-06-01-01-01-01	Rambla Seca (Guadazaón)	Río														
18-21-01-06-01-01A	Río Guadazaón: cabecera - azud de la Dehesa de Don Juan	Río							X							X
18-21-01-06-01-01B	Río Guadazaón: azud de la Dehesa de Don Juan - arroyo del Sargal	Río														
18-21-01-06-01-02-01-01	Arroyo de la Vega	Río										X	X			X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
18-21-01-06-01-02A	Río Guadazaón: arroyo del Sargal - río Cabriel	Río									X					X
18-21-01-06A	Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón	Río									X					X
18-21-01-06B	Río Cabriel: río Guadazaón - embalse de Contreras	Río									X					X
18-21-01-07	Embalse de Contreras	Lago														
18-21-01-07-01-01	Río Martín	Río														
18-21-01-07-02-01	Río Ojos de Moya: cabecera - barranco de la Sierra del Agua	Río														
18-21-01-07-02-02A	Río Ojos de Moya: barranco de la Sierra del Agua - embalse de Contreras	Río														
18-21-01-07-02-03A	Río Henares	Río														
18-21-01-08	Río Cabriel: embalse de Contreras - rambla de Consolación	Río									X					X
18-21-01-09	Río Cabriel: rambla de Consolación - Villatoya	Río									X					X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
18-21-01-10	Río Cabriel: Villatoya - Embalse de Embarcaderos	Río									X					X
18-21-01-10-01-01	Rambla de Albosa	Río							X							X
18-21-01-10-01-02	Rambla de Caballero	Río														
18-21-01-10-02-01	Rambla Campiñana	Río														
18-22	Embalse de Cortes II	Lago														
18-23	Embalse de El Naranjero	Lago														
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	Río									X					X
18-25	Embalse de Tous	Lago														
18-25-01-01	Río Escalona: cabecera - embalse de Escalona	Río														
18-25-01-02	Embalse de Escalona	Lago														
18-25-01-02-01-01	Río Grande: cabecera - embalse de Escalona	Río							X							X
18-25-01-02-02-01	Rambla Seca (Júcar)	Río														

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	Río									X	X	X			X
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	Río									X	X	X			X
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	Río									X					X
18-28-01-01	Río Sellent: cabecera - Bolbaite	Río										X	X			X
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	Río										X	X			X
18-28-01-02-01-01	Rambla del Riajuelo: cabecera - río Mínguez	Río														
18-28-01-02-01-02	Rambla del Riajuelo: río Mínguez - río Sellent	Río							X							X
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	Río				X					X					X
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	Río				X						X	X			X
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	Río		X		X					X					X
18-29-01-01B	Río Albaida: río Clariano - embalse de Bellús	Río		X		X										X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
18-29-01-02	Embalse de Bellús	Lago		X		X										X
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	Río									X					X
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	Río									X	X	X			X
18-29-01-03-01-01	Río Cànyoles: cabecera - Canals	Río		X							X					X
18-29-01-03-01-01-01-01	Barranco de Boquella	Río														
18-29-01-03-01-01-01-02	Río dels Sants	Río										X	X			X
18-29-01-03-01-02	Río Cànyoles: Canals - río Albaida	Río		X		X		X			X					X
18-29-01-03-02-01	Río de Barxeta	Río										X	X			X
18-29-01-04	Río Albaida: río de Barxeta - río Júcar	Río				X					X					X
18-30-01-01A	Barranco de la Casella: cabecera - río Júcar	Río														
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	Río				X										X
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	Río				X					X					X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	Río				X					X					X
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	Río		X		X					X					X
18-31-01-01	Río Verd: nacimiento del río Verd - Alzira	Río		X		X										X
18-31-01-01-01-01	Río Seco (Verd)	Río														
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	Río		X		X										X
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	Río									X					X
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	Río		X							X					X
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	Río		X							X					X
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	Río		X							X					X
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	Río		X							X	X	X			X
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	Río		X							X	X	X	X	X	X
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	Río		X		X					X					X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	Río		X		X										X
18-32-01-05-01-01	Río Mijares (Magro)	Río														
18-32-01-06	Embalse de Forata	Lago														
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	Río									X					X
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	Río									X					X
18-32-01-08-01-01	Río Buñol: cabecera - azud de los Molinos	Río		X												X
18-32-01-08-01-02	Río Buñol: azud de los Molinos - río Magro	Río							X							X
18-32-01-09-01-01	Barranco de Algoder	Río										X	X			X
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	Río				X					X					X
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	Río									X	X	X			X
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	Río				X					X	X	X			X
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	Río		X							X					X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	Río				X					X					X
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	Río				X					X					X
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	Río				X					X					X
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	Río				X					X	X	X			X
19-01	Río de Xeraco: cabecera - vía ferrocarril	Río									X					X
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	Río				X					X	X		X	X	X
20-01	Barranco de Beniopa	Río														
21-01	Río Serpis: cabecera - fábrica El Capellán	Río														
21-02	Río Serpis: fábrica El Capellán - depuradora de Alcoy	Río							X							X
21-03	Río Serpis: depuradora de Alcoy - embalse de Beniarrés	Río		X		X										X
21-03-01-01	Río Valleseta	Río		X		X										X
21-04	Embalse de Beniarrés	Lago		X		X										X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
21-05	Río Serpis: embalse de Beniarrés - Lorcha	Río				X					X	X	X			X
21-05-01-01	Barranco de l'Encantada	Río										X	X			X
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	Río									X	X	X			X
21-07-01-01A	Río Pinet: cabecera - río de Vernissa	Río														
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera- río Serpis	Río		X								X	X			X
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	Río				X					X	X	X			X
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	Río		X		X					X					X
22-01A	Rambla Gallinera: cabecera - autopista AP-7	Río														
22-02	Rambla Gallinera: autopista AP-7 - mar	Río														
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	Río														
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	Río														
24-01A	Barranco de Benigànim	Río							X							X
24-01B	Río del Racons	Río							X							X
24-02	Río del Molinell	Río														

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
25-01	Río Girona: cabecera - embalse de Isbert	Río														
25-02A	Río Girona: embalse de Isbert - barranco de la Bolata	Río				X										X
25-02B	Río Girona: barranco de la Bolata - mar	Río				X										X
26-01	Barranco de l'Alberca	Río		X												X
27-01A	Río Gorgos: cabecera - Murla	Río														
27-01B	Río Gorgos: Murla - barranco del Cresol	Río														
27-02	Río Gorgos: barranco del Cresol - mar	Río														
28-01	Río Algar: cabecera - río Bolulla	Río										X	X			X
28-02-01-01	Embalse de Guadalest	Lago														
28-02-01-02A	Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes	Río									X					X
28-02-01-02B	Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià	Río									X					X
28-02-01-03	Río Guadalest: Callosa d'en Sarrià - río Algar	Río									X	X	X			X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
28-02-01-04	Río Guadalest: cabecera - embalse de Guadalest	Río														
28-02A	Río Algar: río Bolulla - río Guadalest	Río										X	X			X
28-02B	Río Bolulla: cabecera - río Algar	Río										X	X			X
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	Río		X		X					X	X	X			X
29-01	Río Amadorio: cabecera - embalse de Amadorio	Río														
29-02	Embalse de Amadorio	Lago														
29-02-01-01	Río Sella: cabecera - embalse de Amadorio	Río														
29-03	Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco	Río									X					X
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	Río		X							X					X
30-01	Río Montnegre: cabecera - embalse de Tibi	Río		X		X										X
30-02	Embalse de Tibi	Lago		X		X										X
30-03	Río Montnegre: embalse de Tibi - río Jijona	Río									X					X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
30-03-01-01	Río Jijona: cabecera - río Montnegre	Río		X		X										X
30-04	Río Montnegre: río Jijona - paraje del Molí Nou	Río		X		X					X					X
30-05	Río Montnegre: paraje del Molí Nou - mar	Río														
31-01	Río Vinalopó: cabecera - paraje de Campo Oro	Río										X	X			X
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	Río		X		X					X					X
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	Río									X					X
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	Río	X	X		X					X					X
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	Río		X		X						X	X	X	X	X
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	Río		X		X										X
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	Río										X	X		X	X
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	Río		X		X						X	X			X
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	Río		X		X						X	X	X		X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	Río		X		X										X
32-02	Embalse de Almansa	Lago														
32-03	Rambla del Pantano	Río									X					X
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	Río		X							X					X
33-01B	Río Lezuza: canal del trasvase Tajo-Segura - Caserío del Aljibarro	Río														
34-01	Barranco de las Ovejas	Río							X							X
C001	Límite CV - Sierra de Irta	Costera														
C002	Sierra de Irta	Costera														
C003	Sierra de Irta - Cabo de Oropesa	Costera														
C004	Cabo de Oropesa - Burriana	Costera								X						X
C0041	Puerto de Castelló	Costera		X												X
C005	Burriana - Canet	Costera														
C006	Puerto de Sagunto	Costera		X												X
C007	Costa Norte de València	Costera			X											X
C008	Puerto de València - Cabo de Cullera	Costera			X											X
C0081	Puerto de València	Costera														
C009	Cabo Cullera - Puerto de Gandia	Costera														

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
C010	Puerto de Gandia - Cabo de San Antonio	Costera														
C0101	Puerto de Gandia	Costera		X												X
C0102	Puerto de Dénia	Costera		X												X
C011	Cabo San Antonio - Punta de Moraira	Costera														
C012	Punta de Moraira - Peñón d'Ifac	Costera														
C013	Peñón d'Ifac - Punta de les Caletes	Costera														
C014	Punta de les Caletes - Barranco de Aguas de Busot	Costera														
C015	Barranco de Aguas de Busot - Cabo Huertas	Costera														
C016	Cabo Huertas - Santa Pola	Costera								X						X
C0161	Puerto de Alicante	Costera														
C017	Santa Pola - Guardamar del Segura	Costera		X												X
L01	Prat de Cabanes	Lago				X										X
L02	Marjal y Estanys d'Almenara	Lago		X												X
L03	Marjal dels Moros	Lago														
L04	Marjal de Rafalell y Vistabella	Lago		X												X
L05	Laguna de Talayuelas	Lago														
L06	L'Albufera de València	Lago		X												X

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
L07	Laguna de Uña	Lago														
L08	Laguna del Arquillo	Lago							X							X
L09	Laguna Ojos de Villaverde	Lago														
L10	Laguna de Ontalafia	Lago														
L11_A	Laguna de los Cedazos (Complejo lagunar de Fuentes)	Lago														
L11_B2	Las Torcas (Complejo lagunar de Fuentes)	Lago							X							X
L12	Complejo lagunar de las Torcas de Cañada Hoyo	Lago														
L13A	Complejo lagunar de Arcas/Ballesteros	Lago														
L14	Laguna del Marquesado	Lago														
L15	Marjal de La Safor	Lago		X												X
L16	Marjal de Pego-Oliva	Lago														
L17	Els Bassars - Clot de Galvany	Lago		X		X										X
L18	Ullals de l'Albufera	Lago				X										X
L19	La Muela	Lago														
L20	Marjal de Peñíscola	Lago														
L21	Marjal de Nules-Burriana	Lago														
L22	Nacimiento del río Verd	Lago														

Cód. Masa	Masa Superficial	Categoría	ORGA	NUTR	MICRO	CHEM	ACI	SALI	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC TOTAL	HMOC-Conectividad	HMOC-Ribera	HMOC-Lecho	Impacto Global
T0201	Desembocadura del Júcar	Transición														
T0202	Estany de Cullera	Transición		X												X
T0301	Salinas de Calp	Transición														
T0302	Salinas de Santa Pola	Transición				X										X

Tabla 114.Masas agua superficiales e impactos existentes

Impactos en masas de agua subterránea

En la siguiente tabla se muestra el listado de masas de agua subterránea, indicándose las que presentan algún tipo de impacto.

Código de la masa de agua	Masa de agua Subterránea	Impacto CHEM	Impacto SALI	Impacto ECOS	Impacto INTR	Impacto LOWT	Impacto NUTR	Impacto QUAL
080-101	Hoya de Alfambra							
080-102	Javalambre Occidental						X	
080-103	Javalambre Oriental							
080-104	Mosqueruela							
080-105A	La Tenalla							
080-105B	El Turmell							
080-106	Plana de Cenia							
080-107	Plana de Vinaros			X	X	X	X	
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca		X		X	X		
080-111	Lucena - l'Alcora							
080-112	Hoya de Teruel							
080-113	Arquillo							
080-114	Gea de Albarracín							
080-115	Montes Universales							
080-116	Triasico de Boniches							
080-117	Jurasico de uña							
080-118	Cretacico de Cuenca Norte							
080-119	Terciario de Alarcón							
080-120	Cretácico de Cuenca Sur							
080-121	Jurasico de Cardenete							
080-122	Vallanca							
080-124	Sierra del Toro							
080-125	Jérica							
080-126	Onda - Espadán							
080-127	Plana de Castellón			X	X	X	X	X
080-128	Plana de Sagunto				X	X	X	

Código de la masa de agua	Masa de agua Subterránea	Impacto CHEM	Impacto SALI	Impacto ECOS	Impacto INTR	Impacto LOWT	Impacto NUTR	Impacto QUAL
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó					X	X	
080-130B	Segorbe-Quart			X		X		
080-130C	Cornacó-Estivella			X		X		
080-131	Lliria - Casinos			X			X	
080-132A	Anticlinal de Chelva							
080-132B	Medio Turia							
080-132C	La Contienda de Chiva							
080-133	Requena - Utiel			X		X		X
080-134A	Ranera							
080-134B	Contreras							
080-134C	Camporrobles							
080-135	Hoces del Cabriel							
080-136A	Lezuza						X	
080-136B	El Jardín							
080-137	Arco de Alcaraz							
080-139	Cabrillas - Malacara							
080-140A	Pedralba					X		
080-140B	Mesozoicos de Cheste					X		
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat					X	X	X
080-142	Plana de Valencia Sur						X	
080-143	La Contienda de Picassent	X				X	X	
080-144A	Martés-Quencall							
080-144B	Alfaris-La Escala					X		
080-144C	Las Pedrizas							
080-145	Caroch Norte							
080-146	Almansa						X	
080-147	Caroch Sur							
080-148	Hoya de Xátiva							
080-149	Sierra de las Agujas					X	X	
080-150	Barx						X	
080-151	Plana de Xeraco				X		X	

Código de la masa de agua	Masa de agua Subterránea	Impacto CHEM	Impacto SALI	Impacto ECOS	Impacto INTR	Impacto LOWT	Impacto NUTR	Impacto QUAL
080-152	Plana de Gandia					X	X	
080-153	Marchuquera - Falconera						X	
080-154	Sierra de Ador							
080-159	Rocín							
080-160	Villena - Beneixama					X		
080-161	Volcadores - Albaida			X				
080-162	Almirante Mustalla							
080-163	Oliva - Pego					X	X	
080-164	Ondara - Denia		X		X	X	X	
080-165	Montgó							
080-166A	Pedreguer							
080-166B	Gorgos							
080-167	Alfaro - Segaria							
080-168	Mediodía			X				
080-169	Muro de Alcoy							
080-173	Jumilla - Villena					X		
080-176A	Barrancones							
080-176B	Carrasqueta							
080-177	Sierra Aitana							
080-178	Serrella - Aixorta - Algar							
080-179	Depresión de Benissa							
080-180	Xábia							
080-181	Serral - Salinas					X		
080-183A	Orxeta - Relleu							
080-183B	Busot							
080-184	Sant Joan - Benidorm						X	
080-185	Agost - Monnegre							
080-186	Sierra del Cid					X		
080-189	Sierra de Crevillente					X		
080-191	Maestrazgo Occidental							
080-192	Maestrazgo Oriental							

Código de la masa de agua	Masa de agua Subterránea	Impacto CHEM	Impacto SALI	Impacto ECOS	Impacto INTR	Impacto LOWT	Impacto NUTR	Impacto QUAL
080-193	Alpuente superior							
080-194	Alpuente inferior							
080-195	Plana de Valencia Norte	X					X	
080-196	Sierra Grossa	X		X				
080-197	Sierra de la Oliva					X		
080-198	Cuchillo - Moratilla					X		
080-200	Mancha Oriental			X		X		
080-202	Pinar de Camús			X		X		
080-203	Cabranta							
080-204	Terciarios de Onil			X		X		
080-205	Sierra Lácera					X		
080-206	Peñarruvia					X		
080-207	Hoya de Castalla			X		X		
080-208	Argüeña-Maigmó					X		
080-209	Quibas					X		
080-210	Sierra de Argallet					X		
080-211	Bajo Vinalopó						X	

Tabla 115.Masas agua subterránea e impactos existentes.

ANEJO 7 – APÉNDICE 5

RESUMEN DE RIESGOS EN MASAS DE AGUA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Apéndice 5.- Resumen de riesgos en masas superficiales y subterráneas

Riesgos en las masas de agua superficial

En la siguiente tabla se muestra el listado de masas de agua superficial, indicando si presentan algún tipo de riesgo.

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
01-01A	Río de la Sénia: cabecera - barranco del Pregó	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
01-01B	Río de la Sénia: barranco del Pregó - embalse de Ulldecona	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
01-02	Embalse de Ulldecona	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
01-03A	Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
01-03B	Río de la Sénia: azud presa del Martinet - azud de la Tanca	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
01-04	Río de la Sénia: azud de la Tanca - acequia de Foies	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
01-05	Río de la Sénia: acequia de Foies - mar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
02-01	Barranco de la Barbiguera	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
03-01	Río Servol: cabecera - barranco de Barsella	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
03-02	Río Servol: barranco de Barsella - mar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
04-01	Barranco de Agua Oliva	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
05-01	Río Cervera: cabecera - barranco de la Espandella	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo
06-01	Rambla d'Alcalà	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
07-01	Rambla de la Morellana	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
07-02-01-01	Rambla de Seguer	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
07-02A	Río San Miguel: cabecera - les Coves de Vinromà	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
07-02B	Río San Miguel: les Coves de Vinromà - mar	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
08-01	Río de Xinxilla	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
09-01	Río Sec: cabecera - autopista AP-7	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-02A	Río Mijares: barranco del Charco - río Valbona	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
10-03-01-01	Río Alcalá: cabecera - río Valbona	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
10-03-02-01A	Río Albentosa: cabecera - Manzanera	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-03-02-02	Río Albentosa: Manzanera - río Mijares	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
10-03-03-01	Río Mora: embalse de Mora de Rubielos - río Mijares	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-03-03-02	Embalse de Mora de Rubielos	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
10-03-03-03	Barranco de Fuendenarices	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
10-03A	Río Mijares: río Valbona - manantial de Babor	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
10-03B	Río Valbona	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-03C	Río Mijares: manantial de Babor - río Mora	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-04-01-01	Río del Morrón	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
10-04A	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-04B	Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-05A	Embalse de Arenós	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
10-06-01-01	Barranco de la Maymona	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-06-02-01	Río Montán	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-06-03-01	Río Cortes	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-06A	Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
10-07-01-01	Río Pequeño	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-07-02-01A	Río Villahermosa: cabecera - barranco de la Canaleta	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
10-07-02-02	Río Villahermosa: barranco de la Canaleta - barranco de Juaneta	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
10-07-02-03	Río Villahermosa: barranco de Juaneta - Ludiente	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
10-07-02-04	Río Villahermosa: Mas del Plano de Herrera - río Mijares	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
10-09	Embalse de Sichar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
10-10A	Río Mijares: embalse de Sichar - toma del tramo común	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-11B	Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-12-01-01	Rambla de la Viuda: cabecera - rambla de la Belluga	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
10-12-01-02	Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo
10-12-01-02-01-01	Río Monleón: cabecera - barranco del Forcall	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
10-12-01-02-01-01-01-01	Río Seco (Monleón)	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
10-12-01-02-01-02	Río Monleón: barranco del Forcall - rambla de la Viuda	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
10-12-01-03-01-01	Barranco de Cabanes	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-12-01-04	Rambla de la Viuda: barranco de Cabanes - embalse de María Cristina	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-12-01-04-01-01	Río Lucena: cabecera - embalse de l'Alcora	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-12-01-04-01-02	Embalse de l'Alcora	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
10-12-01-04-01-03	Río Lucena: embalse de l'Alcora - rambla de la Viuda	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-12-01-05	Embalse de María Cristina	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
10-12-01-06	Rambla de la Viuda: embalse de María Cristina - autovía CV-10	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
10-12B	Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo
12-01	Río Belcaire	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
13-01	Río Palancia: cabecera - azud de la acequia de Sagunto	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
13-02	Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
13-03	Río Palancia: azud del Sargal - embalse del Regajo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
13-04	Embalse del Regajo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
13-05-01-01	Rambla Seca (Palancia)	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
13-07	Embalse de Algar	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
14-01	Barranco del Carraixet: cabecera - Alfara del Patriarca	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
15-01-01-01	Rambla de Monterde	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
15-01A	Río Guadalaviar (Turia): cabecera - río de la Garganta	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
15-01B	Río de la Garganta	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
15-01C	Río Guadalaviar (Turia): río de la Garganta - rambla de Monterde	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
15-02	Río Guadalaviar (Turia): rambla de Monterde - embalse de Arquillo de San Blas	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
15-03	Embalse de Arquillo de San Blas	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
15-04	Río Guadalaviar (Turia): embalse Arquillo San Blas - río Alfambra	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
15-04-01-01A	Río Alfambra: cabecera - río de Sollavientos	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
15-04-01-01B	Río Alfambra: río de Sollavientos - rambla de la Hoz	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
15-04-01-02	Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-05-01-01	Río Camarena	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
15-06	Río Turia: rambla de la Matanza - rambla del Barrancón	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-06-01-01	Río de Riodeva	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
15-06-02-01A	Río Ebrón: cabecera-rambla del Torcanejo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
15-06-02-01B	Río Ebrón: rambla del Torcanejo - río Turia	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
15-06-03-01	Río de Vallanca	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
15-07	Río Turia: rambla del Barrancón - río Arcos	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
15-07-01-01	Río Arcos	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
15-08	Río Turia: río Arcos - paraje de El Villarejo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-09	Río Turia: paraje de El Villarejo - embalse de Benagéber	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-10	Embalse de Benagéber	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
15-10-01-01	Rambla San Marco	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo
15-12	Embalse de Loriguilla	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-12-01-02	Río Tuéjar: barranco del Prado - embalse de Loriguilla	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-12-01-02-01-01	Rambla de Alcotas	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
15-13-01-01	Río Reatillo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
15-13-01-02	Embalse de Buseo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
15-13-01-03	Río Sot: embalse de Buseo - río Turia	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-14-01-01A	Rambla Alcublas: cabecera - paraje de El Calderó	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-14-01-01B	Rambla Alcublas: paraje de El Calderó - rambla Castellana	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-14-01-02-01-01A	Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-14-01-02-01-01B	Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
15-14-01-02A	Rambla Castellana: rambla Alcublas - río Turia	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
15-14-02-01	Rambla Escorihuela: cabecera - escorredor de Crispina	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-14-02-02	Rambla Escorihuela: escorredor de Crispina - río Turia	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
15-19	Río Turia: nuevo cauce - mar	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
17-02	Barranco Picassent: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-01-02	Río Júcar: cabecera - embalse de la Toba	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-01A	Arroyo Almagrero	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-01B	Río de Valdemeca	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
18-03	Embalse de la Toba	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-04A	Río Júcar: embalse de la Toba - laguna de Uña	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-04B	Barranco del Socarrado	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-04C	Río Júcar: laguna de Uña - manantial de los Baños	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-04D	Río Júcar: manantial de los Baños - azud de Villalba	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-05-01-01	Río de Valdecabras	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-05-02-01	Arroyo de Bonilla	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-05-03-01	Río Huécar: cabecera - azud de la Pajosa	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-05-03-02	Río Huécar: azud de la Pajosa - Cuenca	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-05-03-03	Río Huécar: Cuenca	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-06-01-01	Río Moscas: cabecera - complejo lagunar de Fuentes	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-06-01-02	Río Moscas: complejo lagunar de Fuentes - río Júcar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-06-02-01	Río Chillarón	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-06-03-01	Río San Martín: cabecera - río Júcar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-06A	Río Júcar: río Huécar - río San Martín	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-06B	Río Júcar: río San Martín - embalse de Alarcón	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-07	Embalse de Alarcón	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
18-07-01-01	Río Marimota	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-07-02-01	Arroyo del Molinillo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-07-03-01	Río Albaladejo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-07-04-01	Río Gritos: cabecera - paraje de Puente Nueva	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-07-04-02	Río Gritos: paraje de Puente Nueva - Valera de Abajo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-07-04-03	Río Gritos: Valera de Abajo - Embalse de Alarcón	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-08	Río Júcar: embalse de Alarcón - azud Henchideros	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-09	Río Júcar: azud Henchideros - central hidroeléctrica de El Picazo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-09-01-01	Arroyo de Valhermoso	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-12-01-01	Río Valdemembra: cabecera - Motilla del Palancar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
18-14-01-01	Río Arquillo: cabecera - laguna del Arquillo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo
18-14-01-02	Río Arquillo: laguna del Arquillo - azud de Carrasca del Sombrero	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-14-01-03-01-01	Río Mirón: cabecera - rambla de Fuentecarrasca	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-14-01-03-01-02	Río Mirón: rambla de Fuentecarrasca - río Arquillo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-14-01-04	Río Arquillo: río Mirón - azud de Volada La Choriza	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-14-01-05	Río Arquillo: azud de Volada La Choriza - Albacete	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-15-01-02	Arroyo de Ledaña	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-16-02-01	Rambla de San Lorenzo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-19	Embalse de El Molinar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
18-20-01-01	Rambla de la Espadilla	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-20-01-02	Barranco del Agua	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-20-02-01	Río Zarra	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-21	Embalse de Embarcaderos	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-21-01-01A	Río Cabriel: cabecera - arroyo del Agua	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-21-01-02A	Río Cabriel: arroyo del Agua - rambla del Masegarejo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-21-01-03	Río Cabriel: rambla del Masegarejo - río Mayor del Molinillo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-21-01-04	Río Cabriel: río Mayor del Molinillo - embalse de El Bujioso	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-21-01-04-01-01	Río Mayor del Molinillo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-21-01-04-01-01-01-01	Río Campillos	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-21-01-05	Río Cabriel: embalse de El Bujioso	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-21-01-06-01-01-01-01	Rambla Seca (Guadazaón)	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-21-01-06-01-01A	Río Guadazaón: cabecera - azud de la Dehesa de Don Juan	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-21-01-06-01-01B	Río Guadazaón: azud de la Dehesa de Don Juan - arroyo del Sargal	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-21-01-06-01-02-01-01	Arroyo de la Vega	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-21-01-06-01-02A	Río Guadazaón: arroyo del Sargal - río Cabriel	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
18-21-01-06A	Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-21-01-06B	Río Cabriel: río Guadazaón - embalse de Contreras	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-21-01-07	Embalse de Contreras	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-21-01-07-01-01	Río Martín	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-21-01-07-02-01	Río Ojos de Moya: cabecera - barranco de la Sierra del Agua	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-21-01-07-02-02A	Río Ojos de Moya: barranco de la Sierra del Agua - embalse de Contreras	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-21-01-07-02-03A	Río Henares	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-21-01-08	Río Cabriel: embalse de Contreras - rambla de Consolación	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-21-01-09	Río Cabriel: rambla de Consolación - Villatoya	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-21-01-10	Río Cabriel: Villatoya - Embalse de Embarcaderos	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-21-01-10-01-01	Rambla de Albosa	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-21-01-10-01-02	Rambla de Caballero	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-21-01-10-02-01	Rambla Campiñana	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-22	Embalse de Cortes II	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-23	Embalse de El Naranjero	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-25	Embalse de Tous	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
18-25-01-01	Río Escalona: cabecera - embalse de Escalona	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-25-01-02	Embalse de Escalona	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-25-01-02-01-01	Río Grande: cabecera - embalse de Escalona	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-25-01-02-02-01	Rambla Seca (Júcar)	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-28-01-01	Río Sellent: cabecera - Bolbaite	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-28-01-02-01-01	Rambla del Riajuelo: cabecera - río Mínguez	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-28-01-02-01-02	Rambla del Riajuelo: río Mínguez - río Sellent	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-29-01-01B	Río Albaida: río Clariano - embalse de Bellús	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-29-01-02	Embalse de Bellús	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
18-29-01-03-01-01	Río Cànyoles: cabecera - Canals	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-29-01-03-01-01-01-01	Barranco de Boquella	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-29-01-03-01-01-01-02	Río dels Sants	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-29-01-03-01-02	Río Cànyoles: Canals - río Albaida	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-29-01-03-02-01	Río de Barxeta	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-29-01-04	Río Albaida: río de Barxeta - río Júcar	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-30-01-01A	Barranco de la Casella: cabecera - río Júcar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-31-01-01	Río Verd: nacimiento del río Verd - Alzira	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-31-01-01-01-01	Río Seco (Verd)	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-32-01-05-01-01	Río Mijares (Magro)	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-32-01-06	Embalse de Forata	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-32-01-08-01-01	Río Buñol: cabecera - azud de los Molinos	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-32-01-08-01-02	Río Buñol: azud de los Molinos - río Magro	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-32-01-09-01-01	Barranco de Algoder	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
19-01	Río de Xeraco: cabecera - vía ferrocarril	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
20-01	Barranco de Beniopa	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
21-01	Río Serpis: cabecera - fábrica El Capellán	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
21-02	Río Serpis: fábrica El Capellán - depuradora de Alcoy	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
21-03	Río Serpis: depuradora de Alcoy - embalse de Beniarrés	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
21-03-01-01	Río Valleseta	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
21-04	Embalse de Beniarrés	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
21-05	Río Serpis: embalse de Beniarrés - Lorcha	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
21-05-01-01	Barranco de l'Encantada	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
21-07-01-01A	Río Pinet: cabecera - río de Vernissa	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera- río Serpis	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
22-01A	Rambla Gallinera: cabecera - autopista AP-7	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
22-02	Rambla Gallinera: autopista AP-7 - mar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
24-01A	Barranco de Benigànim	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
24-01B	Río del Racons	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
24-02	Río del Molinell	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
25-01	Río Girona: cabecera - embalse de Isbert	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
25-02A	Río Girona: embalse de Isbert - barranco de la Bolata	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
25-02B	Río Girona: barranco de la Bolata - mar	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
26-01	Barranco de l'Alberca	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
27-01A	Río Gorgos: cabecera - Murla	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
27-01B	Río Gorgos: Murla - barranco del Cresol	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
27-02	Río Gorgos: barranco del Cresol - mar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
28-01	Río Algar: cabecera - río Bolulla	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
28-02-01-01	Embalse de Guadalest	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
28-02-01-02A	Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
28-02-01-02B	Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
28-02-01-03	Río Guadalest: Callosa d'en Sarrià - río Algar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
28-02-01-04	Río Guadalest: cabecera - embalse de Guadalest	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
28-02A	Río Algar: río Bolulla - río Guadalest	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
28-02B	Río Bolulla: cabecera - río Algar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
29-01	Río Amadorio: cabecera - embalse de Amadorio	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
29-02	Embalse de Amadorio	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
29-02-01-01	Río Sella: cabecera - embalse de Amadorio	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
29-03	Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
30-01	Río Montnegre: cabecera - embalse de Tibi	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
30-02	Embalse de Tibi	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
30-03	Río Montnegre: embalse de Tibi - río Jijona	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
30-03-01-01	Río Jijona: cabecera - río Montnegre	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
30-04	Río Montnegre: río Jijona - paraje del Molí Nou	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
30-05	Río Montnegre: paraje del Molí Nou - mar	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
31-01	Río Vinalopó: cabecera - paraje de Campo Oro	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
32-02	Embalse de Almansa	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
32-03	Rambla del Pantano	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
33-01B	Río Lezuza: canal del trasvase Tajo-Segura - Caserío del Aljibarro	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo
34-01	Barranco de las Ovejas	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
C001	Límite CV - Sierra de Irta	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
C002	Sierra de Irta	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
C003	Sierra de Irta - Cabo de Oropesa	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
C004	Cabo de Oropesa - Burriana	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
C0041	Puerto de Castelló	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
C005	Burriana - Canet	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
C006	Puerto de Sagunto	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
C007	Costa Norte de València	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
C008	Puerto de València - Cabo de Cullera	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
C0081	Puerto de València	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
C009	Cabo Cullera - Puerto de Gandia	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
C010	Puerto de Gandia - Cabo de San Antonio	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
C0101	Puerto de Gandia	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
C0102	Puerto de Dénia	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
C011	Cabo San Antonio - Punta de Moraira	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
C012	Punta de Moraira - Peñón d'Ifac	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
C013	Peñón d'Ifac - Punta de les Caletes	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
C014	Punta de les Caletes - Barranco de Aguas de Busot	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
C015	Barranco de Aguas de Busot - Cabo Huertas	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
C016	Cabo Huertas - Santa Pola	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
C0161	Puerto de Alicante	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
C017	Santa Pola - Guardamar del Segura	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
L01	Prat de Cabanes	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
L02	Marjal y Estanys d'Almenara	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
L03	Marjal dels Moros	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
L04	Marjal de Rafalell y Vistabella	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
L05	Laguna de Talayuelas	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
L06	L'Albufera de València	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
L07	Laguna de Uña	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
L08	Laguna del Arquillo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
L09	Laguna Ojos de Villaverde	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
L10	Laguna de Ontalafia	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
L11_A	Laguna de los Cedazos (Complejo lagunar de Fuentes)	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
L11_B2	Las Torcas (Complejo lagunar de Fuentes)	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
L12	Complejo lagunar de las Torcas de Cañada Hoyo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
L13A	Complejo lagunar de Arcas/Ballesteros	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
L14	Laguna del Marquesado	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
L15	Marjal de La Safor	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
L16	Marjal de Pego-Oliva	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
L17	Els Bassars - Clot de Galvany	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
L18	Ullals de l'Albufera	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
L19	La Muela	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo

Cód. Masa	Masa Superficial	ORG	NUTR	CHEM	SALI	MICRO	UNKN	OTHE	HHYC	HMOC-CONECT	HMOC-RIBERA	HMOC-LECHO	Riesgo Global
L20	Marjal de Peñíscola	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
L21	Marjal de Nules-Burriana	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
L22	Nacimiento del río Verd	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
T0201	Desembocadura del Júcar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
T0202	Estany de Cullera	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
T0301	Salinas de Calp	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
T0302	Salinas de Santa Pola	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo

Tabla 116.Masas agua superficiales y riesgos existentes.

Riesgos en las masas de agua subterránea

En la siguiente tabla se muestra el listado de masas de agua subterránea, indicándose las que presentan algún tipo de riesgo.

Codigo de la masa de agua	Nombre de masa de agua	NUTR	LOWT	CHEM	INTR	ECOS	QUAL	SALI	GLOBAL
080-101	Hoya de Alfambra	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-102	Javalambre Occidental	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-103	Javalambre Oriental	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-104	Mosqueruela	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-105A	La Tenalla	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-105B	El Turmell	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-106	Plana de Cenia	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	No aplica	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-107	Plana de Vinaros	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo
080-111	Lucena - l'Alcora	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-112	Hoya de Teruel	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-113	Arquillo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-114	Gea de Albarracín	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-115	Montes Universales	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-116	Triasico de Boniches	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-117	Jurasico de Uña	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-118	Cretacico de Cuenca Norte	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-119	Terciario de Alarcón	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-120	Cretácico de Cuenca Sur	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-121	Jurasico de Cardenete	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-122	Vallanca	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-124	Sierra del Toro	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo
080-125	Jérica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-126	Onda - Espadán	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-127	Plana de Castellón	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-128	Plana de Sagunto	En riesgo	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-130B	Segorbe-Quart	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-130C	Cornacó-Estivella	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-131	Lliria - Casinos	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-132A	Anticlinal de Chelva	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-132B	Medio Turia	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo

Codigo de la masa de agua	Nombre de masa de agua	NUTR	LOWT	CHEM	INTR	ECOS	QUAL	SALI	GLOBAL
080-132C	La Contienda de Chiva	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo
080-133	Requena - Utiel	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-134A	Ranera	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo
080-134B	Contreras	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-134C	Camporrobles	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo
080-135	Hoces del Cabriel	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-136A	Lezuza	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-136B	El Jardín	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-137	Arco de Alcaraz	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-139	Cabrillas - Malacara	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-140A	Pedralba	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-140B	Mesozoicos de Cheste	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	En riesgo	En riesgo	En riesgo	No aplica	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-142	Plana de Valencia Sur	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-143	La Contienda de Picassent	En riesgo	En riesgo	En riesgo	No aplica	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-144A	Martés-Quencall	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-144B	Alfaris-La Escala	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-144C	Las Pedrizas	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-145	Caroch Norte	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-146	Almansa	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-147	Caroch Sur	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-148	Hoya de Xátiva	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	No aplica	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-149	Sierra de las Agujas	En riesgo	En riesgo	En riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-150	Barx	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-151	Plana de Xeraco	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-152	Plana de Gandia	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-153	Marchuquera - Falconera	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-154	Sierra de Ador	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-159	Rocín	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo
080-160	Villena - Beneixama	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-161	Volcadores - Albaida	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-162	Almirante Mustalla	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-163	Oliva - Pego	En riesgo	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-164	Ondara - Denia	En riesgo	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	No aplica	Sin riesgo	En riesgo	En riesgo
080-165	Montgó	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo
080-166A	Pedreguer	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo
080-166B	Gorgos	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo

Codigo de la masa de agua	Nombre de masa de agua	NUTR	LOWT	CHEM	INTR	ECOS	QUAL	SALI	GLOBAL
080-167	Alfaro - Segaria	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-168	Mediodía	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-169	Muro de Alcoy	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-173	Jumilla - Villena	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-176A	Barrancones	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-176B	Carrasqueta	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo
080-177	Sierra Aitana	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-178	Serrella - Aixorta - Algar	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-179	Depresión de Benissa	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo
080-180	Xábia	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo
080-181	Serral - Salinas	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-183A	Orxeta - Relleu	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo
080-183B	Busot	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-184	Sant Joan - Benidorm	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-185	Agost - Monnegre	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo
080-186	Sierra del Cid	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-189	Sierra de Crevillente	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-191	Maestrazgo Occidental	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-192	Maestrazgo Oriental	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo
080-193	Alpuente superior	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-194	Alpuente inferior	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-195	Plana de Valencia Norte	En riesgo	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-196	Sierra Grossa	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo	No aplica	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-197	Sierra de la Oliva	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-198	Cuchillo - Moratilla	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-200	Mancha Oriental	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-202	Pinar de Camús	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-203	Cabranta	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
080-204	Terciarios de Onil	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	En riesgo	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-205	Sierra Lácera	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-206	Peñarruvia	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-207	Hoya de Castalla	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo
080-208	Argüeña-Maigmó	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-209	Quibas	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-210	Sierra de Argallet	Sin riesgo	En riesgo	Sin riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin riesgo	En riesgo
080-211	Bajo Vinalopó	En riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	No aplica	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo	En riesgo

Tabla 117.Masas agua subterránea y riesgos existentes.

ANEJO 7 – APÉNDICE 6

RIESGOS Y PRESIONES SIGNIFICATIVAS ASOCIADAS A MASAS DE AGUA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Apéndice 6.- Riesgos y presiones significativas asociadas a masas de agua superficiales y subterráneas

Riesgos y presiones significativas en masas de agua superficial

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
01-03A	Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1005	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
01-03A	Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
01-03A	Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U1005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
01-03A	Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U1015	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
01-03A	Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U4025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
01-03A	Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_335	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
01-03B	Río de la Sénia: azud presa del Martinet - azud de la Tanca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1005	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
01-03B	Río de la Sénia: azud presa del Martinet - azud de la Tanca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
01-03B	Río de la Sénia: azud presa del Martinet - azud de la Tanca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I1005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
01-04	Río de la Sénia: azud de la Tanca - acequia de Foies	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1005	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
01-04	Río de la Sénia: azud de la Tanca - acequia de Foies	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
01-04	Río de la Sénia: azud de la Tanca - acequia de Foies	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
01-05	Río de la Sénia: acequia de Foies - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1005	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
01-05	Río de la Sénia: acequia de Foies - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
01-05	Río de la Sénia: acequia de Foies - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_030	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_031	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_055	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_056	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_064	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_065	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							de una masa de agua – otros fines
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_066	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_070	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_082	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_083	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_087	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
05-02	Río Cervera: barranco de la Espandella - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_088	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
07-02A	Río San Miguel: cabecera - les Coves de Vinromà	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_347	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
07-02A	Río San Miguel: cabecera - les Coves de Vinromà	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_016	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
07-02A	Río San Miguel: cabecera - les Coves de Vinromà	7	Contaminación por nutrientes	ES080_GANADERO_202	Nitrógeno de origen superficial: Ganaderia	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
07-02A	Río San Miguel: cabecera - les Coves de Vinromà	7	Contaminación por nutrientes	ES080_GANADERO_234	Nitrógeno de origen superficial: Ganaderia	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
07-02A	Río San Miguel: cabecera - les Coves de Vinromà	7	Contaminación por nutrientes	ES080_GANADERO_247	Nitrógeno de origen superficial: Ganaderia	2.2	Fuentes difusas – Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
07-02A	Río San Miguel: cabecera - les Coves de Vinromà	7	Contaminación por nutrientes	ES080_GANADERO_252	Nitrógeno de origen superficial: Ganaderia	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
07-02B	Río San Miguel: les Coves de Vinromà - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_017	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
07-02B	Río San Miguel: les Coves de Vinromà - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_GANADERO_202	Nitrógeno de origen superficial: Ganaderia	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
07-02B	Río San Miguel: les Coves de Vinromà - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_GANADERO_234	Nitrógeno de origen superficial: Ganaderia	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
07-02B	Río San Miguel: les Coves de Vinromà - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_GANADERO_247	Nitrógeno de origen superficial: Ganaderia	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
07-02B	Río San Miguel: les Coves de Vinromà - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_GANADERO_252	Nitrógeno de origen superficial: Ganaderia	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
09-01	Río Sec: cabecera - autopista AP-7	6	Contaminación orgánica	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
09-01	Río Sec: cabecera - autopista AP-7	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
09-01	Río Sec: cabecera - autopista AP-7	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_129	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_25	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_78	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_11	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_245	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_74	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_25	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_78	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_11	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_245	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
09-02	Río Sec: autopista AP-7 - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_74	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0548	Merendero Nacimiento	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0548	Merendero Nacimiento	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0549	Merendero Nacimiento	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0549	Merendero Nacimiento	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0550	Azud sin nombre	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0551	Molino Cedrillas	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1254	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1254	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1276	Azud sin nombre	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1278	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
10-01	Río Mijares: cabecera - barranco del Charco	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1278	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
10-03-02-01A	Río Albentosa: cabecera - Manzanera	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
10-03-02-01A	Río Albentosa: cabecera - Manzanera	9	Contaminación salina	ES080_DESBORDAMIENTO_553	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
10-03-03-01	Río Mora: embalse de Mora de Rubielos - río Mijares	10	Desconocido	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
10-03A	Río Mijares: río Valbona - manantial de Babor	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
10-03B	Río Valbona	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0572	Pueblo de Cabra	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-03B	Río Valbona	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0575	Molino del Inglés	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
10-03B	Río Valbona	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0576	Canal Embalse	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-03B	Río Valbona	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0578	Aguas arriba del Capejo	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-03B	Río Valbona	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0579	Molino de Arriba	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-03B	Río Valbona	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0580	Azud Entre Molinos	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-03B	Río Valbona	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0581	Molino de Abajo	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial
10-03B	Río Valbona	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
10-03C	Río Mijares: manantial de Babor - río Mora	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_40	TORANES, LOS	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-03C	Río Mijares: manantial de Babor - río Mora	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_40	TORANES, LOS	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-03C	Río Mijares: manantial de Babor - río Mora	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_40	TORANES, LOS	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
10-03C	Río Mijares: manantial de Babor - río Mora	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_40	TORANES, LOS	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
10-04A	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AZUD_0558	Central Villanuevas	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-04A	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AZUD_0560	Central Los Cantos	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-04A	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0256	Los Cantos	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-04A	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0557	La Fonseca	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-04A	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0558	Central Villanuevas	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-04A	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0559	Camino Central Villanueva	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
10-04A	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0560	Central Los Cantos	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-04A	Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0604	Cruce los Ramones	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-04B	Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0605	Azud sin nombre	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-04B	Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0607	Masía La Hoz	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-04B	Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_08	BALAGUERAS	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
10-04B	Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_08	BALAGUERAS	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-04B	Río Palomarejas: embalse de Balagueras - río Mijares	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_08	BALAGUERAS	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_15	CIRAT	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_15	CIRAT	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_15	CIRAT	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_15	CIRAT	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0250	Nueva	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1094	Riego de Huertas	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1329	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1329	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_47	VALLAT	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_47	VALLAT	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_47	VALLAT	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_47	VALLAT	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_357	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
10-06	Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
10-06-01-01	Barranco de la Maymona	10	Desconocido	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
10-06-02-01	Río Montán	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_359	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
10-06-03-01	Río Cortes	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_360	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
10-06A	Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_06	ARENOS	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-06A	Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_06	ARENOS	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
10-06A	Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_15	CIRAT	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-06A	Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_15	CIRAT	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-06A	Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_15	CIRAT	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
10-06A	Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_15	CIRAT	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
10-06A	Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_356	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
10-06A	Río Mijares: embalse de Arenós - embalse de Cirat	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_47	VALLAT	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_47	VALLAT	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_47	VALLAT	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_47	VALLAT	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0253	Madre	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1240	O.T.0401	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1240	O.T.0401	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1331	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1331	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_36	RIBESALBES	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_36	RIBESALBES	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_36	RIBESALBES	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_36	RIBESALBES	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_361	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
10-07	Río Mijares: embalse de Vallat - embalse de Ribesalbes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
10-07-01-01	Río Pequeño	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_362	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_36	RIBESALBES	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_36	RIBESALBES	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_36	RIBESALBES	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_36	RIBESALBES	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_36	RIBESALBES	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_36	RIBESALBES	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_36	RIBESALBES	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_36	RIBESALBES	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_367	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
10-08	Río Mijares: embalse de Ribesalbes - embalse de Sichar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
10-10A	Río Mijares: embalse de Sichar - toma del tramo común	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_37	SICHAR	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-10A	Río Mijares: embalse de Sichar - toma del tramo común	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_37	SICHAR	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-10A	Río Mijares: embalse de Sichar - toma del tramo común	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_37	SICHAR	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
10-10A	Río Mijares: embalse de Sichar - toma del tramo común	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_37	SICHAR	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
10-10A	Río Mijares: embalse de Sichar - toma del tramo común	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_369	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2055	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEH_H2045	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales Hidroeléctricas	3.5	Extracción / Desvío - Producción de energía hidroeléctrica
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEH_H2050	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales Hidroeléctricas	3.5	Extracción / Desvío - Producción de energía hidroeléctrica

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_37	SICHAR	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_37	SICHAR	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_37	SICHAR	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_37	SICHAR	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0154	Presa de Hidroeléctrica	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0216	Hidroeléctrica de Onda	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-10B	Río Mijares: toma del tramo común - canal cota 100	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_370	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2070	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEH_H2055	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales Hidroeléctricas	3.5	Extracción / Desvío - Producción de energía hidroeléctrica
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_37	SICHAR	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_37	SICHAR	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_37	SICHAR	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_37	SICHAR	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0144	Acequia de Villarreal	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0153	Cruce de ENAGAS	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0153	Cruce de ENAGAS	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0155	Presa de Hidroeléctrica	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-11A	Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_134	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
10-11B	Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2070	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
10-11B	Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U2055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
10-11B	Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_37	SICHAR	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
10-11B	Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_37	SICHAR	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-11B	Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_37	SICHAR	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
10-11B	Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_37	SICHAR	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
10-11B	Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_372	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
10-11B	Río Mijares: azud Vila-real - rambla de la Viuda	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_135	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
10-12-01-02	Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_023	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-02	Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_026	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							de una masa de agua – otros fines
10-12-01-02	Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_052	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-02	Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_053	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-02	Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_058	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-02	Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_062	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-02	Rambla de la Viuda: rambla de la Belluga - río Monleón	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_084	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_378	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_08	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_10	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_009	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_018	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_025	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_028	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_029	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_034	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_036	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_038	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_040	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_049	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_054	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_060	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_071	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_073	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_074	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_079	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_08	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
10-12-01-03	Rambla de la Viuda: río Monleón - barranco de Cabanes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_10	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
10-12-01-03-01-01	Barranco de Cabanes	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_379	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
10-12-01-03-01-01	Barranco de Cabanes	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_060	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
10-12-01-04	Rambla de la Viuda: barranco de Cabanes - embalse de María Cristina	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_380	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
10-12-01-04-01-01	Río Lucena: cabecera - embalse de l'Alcora	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_381	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
10-12-01-04-01-03	Río Lucena: embalse de l'Alcora - rambla de la Viuda	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_02	ALCORA	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
10-12-01-04-01-03	Río Lucena: embalse de l'Alcora - rambla de la Viuda	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_02	ALCORA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-12-01-04-01-03	Río Lucena: embalse de l'Alcora - rambla de la Viuda	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_02	ALCORA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
10-12-01-04-01-03	Río Lucena: embalse de l'Alcora - rambla de la Viuda	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_383	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
10-12-01-06	Rambla de la Viuda: embalse de María Cristina - autovía CV-10	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_28	MARIA CRISTINA	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
10-12-01-06	Rambla de la Viuda: embalse de María Cristina - autovía CV-10	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_28	MARIA CRISTINA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
10-12-01-06	Rambla de la Viuda: embalse de María Cristina - autovía CV-10	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_28	MARIA CRISTINA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
10-12-01-06	Rambla de la Viuda: embalse de María Cristina - autovía CV-10	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_385	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_28	MARIA CRISTINA	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_28	MARIA CRISTINA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_28	MARIA CRISTINA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_386	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_244	Protecciones de márgenes	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_244	Protecciones de márgenes	4.1.5	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua - fines desconocidos
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_73	Protecciones de márgenes	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_73	Protecciones de márgenes	4.1.5	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua - fines desconocidos
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_244	Protecciones de márgenes	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_244	Protecciones de márgenes	4.1.5	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua - fines desconocidos
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_73	Protecciones de márgenes	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
10-12A	Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_73	Protecciones de márgenes	4.1.5	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							de una masa de agua - fines desconocidos
10-12B	Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2070	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
10-12B	Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1239	O.T.0386	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
10-12B	Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1239	O.T.0386	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
10-12B	Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_387	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
10-12B	Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_139	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
10-12B	Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2070	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_388	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_09	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_09	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136263	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136326	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136454	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_140	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136263	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136326	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136454	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
10-13A	Río Mijares: delta del Mijares - mar	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_072	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_069	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_141	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_283	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_284	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_285	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_286	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_287	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_288	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_289	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_303	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_356	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_357	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_358	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_359	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_360	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_361	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_362	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_363	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_364	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_365	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_366	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_367	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_368	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_370	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_373	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_374	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_375	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_376	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_377	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_378	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_379	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_380	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_381	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_383	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_384	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_481	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_482	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_483	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_484	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_486	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_488	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_508	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_509	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
11-01	Río Veo: embalse de Onda - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_510	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
12-01	Río Belcaire	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AUTVER_136197	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
13-02	Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G3005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-02	Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3005	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-02	Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U3010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
13-02	Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0019	Sargal	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
13-02	Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1085	Azud de Poco Pan	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
13-02	Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1085	Azud de Poco Pan	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
13-02	Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1135	Azud de Quintas	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
13-02	Río Palancia: azud de la acequia de Sagunto - azud del Sargal	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_392	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
13-03	Río Palancia: azud del Sargal - embalse del Regajo	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3005	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-03	Río Palancia: azud del Sargal - embalse del Regajo	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I3005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
13-03	Río Palancia: azud del Sargal - embalse del Regajo	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U3005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
13-03	Río Palancia: azud del Sargal - embalse del Regajo	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U3010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G3005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2080	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2100	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I3005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U3005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U3010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U3015	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0021	Acequia de Varsella	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0022	Acequia Amara Baja	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1103	Acequia Censal	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1104	Acequia Sargal	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1339	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1339	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_395	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
13-05	Río Palancia: embalse del Regajo - rambla Seca	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
13-05-01-01	Rambla Seca (Palancia)	10	Desconocido	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G3005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2080	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2100	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I3005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U3005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U3010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U3015	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
13-06	Río Palancia: rambla Seca - embalse de Algar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_397	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
13-07	Embalse de Algar	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_208	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U3015	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_399	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	6	Contaminación orgánica	ES080_DESBORDAMIENTO_578	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	6	Contaminación orgánica	ES080_DESBORDAMIENTO_627	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	6	Contaminación orgánica	ES080_DESBORDAMIENTO_782	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	6	Contaminación orgánica	ES080_DESBORDAMIENTO_797	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
13-08	Río Palancia: embalse de Algar - Sagunto	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136626	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_400	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_75	Canalizaciones	4.1.5	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua - fines desconocidos
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_106	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_143	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_278	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_75	Canalizaciones	4.1.5	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua - fines desconocidos
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_106	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_143	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_278	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
13-09	Río Palancia: Sagunto - mar	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
14-01	Barranco del Carraixet: cabecera - Alfara del Patriarca	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_401	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_402	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_03	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_127	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_03	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_143	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_03	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_127	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_03	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_143	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_082	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136506	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_149	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
14-02	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	9	Contaminación salina	ES080_AUTVER_136506	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
15-04	Río Guadalaviar (Turia): embalse Arquillo San Blas - río Alfambra	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
15-04	Río Guadalaviar (Turia): embalse Arquillo San Blas - río Alfambra	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
15-04-01-02	Río Alfambra: rambla de la Hoz - río Turia	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0333	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0333	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0334	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0334	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0335	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0335	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0336	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0336	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0337	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0337	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0338	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0338	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0339	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0339	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0340	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0340	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0341	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0341	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0342	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0342	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0343	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0343	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0344	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0344	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0345	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0345	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0346	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0346	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0347	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0347	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0348	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0348	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0349	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0349	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0350	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0350	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0351	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0351	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0352	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0352	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0353	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0353	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0354	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0354	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0355	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0355	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0356	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0356	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0357	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0357	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0358	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0358	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0359	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0359	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0360	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0360	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0361	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0361	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0362	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0362	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0363	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0363	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0364	Explotaciones forestales	2.3	Fuentes difusas – Selvicultura
15-05	Río Turia: río Alfambra - rambla de la Matanza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_EXPLOTACION_0364	Explotaciones forestales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
15-06	Río Turia: rambla de la Matanza - rambla del Barrancón	10	Desconocido	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
15-07	Río Turia: rambla del Barrancón - río Arcos	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
15-08	Río Turia: río Arcos - paraje de El Villarejo	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_409	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
15-09	Río Turia: paraje de El Villarejo - embalse de Benagéber	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_410	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
15-10-01-01	Rambla San Marco	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_412	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G4015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_11	BENAGEBER	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_11	BENAGEBER	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_11	BENAGEBER	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_11	BENAGEBER	4.2.5	Presas, obstáculos y esclusas para uso recreativo
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_11	BENAGEBER	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_11	BENAGEBER	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_11	BENAGEBER	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
15-11	Río Turia: embalse de Benagéber - embalse de Loriguilla	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0069	De la Arquelilla	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0069	De la Arquelilla	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0070	De la Peña Rubia	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0070	De la Peña Rubia	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0071	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0071	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0084	De la Cañada Tala	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0084	De la Cañada Tala	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1226	El Azud	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
15-12-01-01	Río Tuéjar: cabecera - barranco del Prado	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1227	Acequia Mayor de Chelva	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
15-12-01-02	Río Tuéjar: barranco del Prado - embalse de Loriguilla	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_416	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
15-12-01-02-01-01	Rambla de Alcotas	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0085	De la Peña Cortada	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
15-12-01-02-01-01	Rambla de Alcotas	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0085	De la Peña Cortada	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
15-12-01-02-01-01	Rambla de Alcotas	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0086	De los Mozailetes	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
15-12-01-02-01-01	Rambla de Alcotas	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0086	De los Mozailetes	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AZUD_0482	Toma Salto de Chulilla	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G4015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEH_H4030	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales Hidroeléctricas	3.5	Extracción / Desvío - Producción de energía hidroeléctrica
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U4020	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_418	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
15-13	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
15-13-01-03	Río Sot: embalse de Buseo - río Turia	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_14	BUSEO	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
15-13-01-03	Río Sot: embalse de Buseo - río Turia	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_14	BUSEO	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
15-13-01-03	Río Sot: embalse de Buseo - río Turia	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_421	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
15-14-01-01A	Rambla Alcublas: cabecera - paraje de El Calderó	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_423	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
15-14-01-01B	Rambla Alcublas: paraje de El Calderó - rambla Castellana	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_424	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
15-14-01-02-01-01A	Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_426	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
15-14-01-02-01-01A	Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
15-14-01-02-01-01B	Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_427	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
15-14-01-02-01-01B	Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
15-14-01-02A	Rambla Castellana: rambla Alcublas - río Turia	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_425	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
15-14-01-02A	Rambla Castellana: rambla Alcublas - río Turia	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_081	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
15-14-02-01	Rambla Escorihuela: cabecera - escorredor de Crispina	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_428	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
15-14-02-02	Rambla Escorihuela: escorredor de Crispina - río Turia	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_429	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AZUD_0012	Toma Central Electrica de la Pea	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AZUD_0013	Toma Salto de Bugarra	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AZUD_0014	Toma Dinamics	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AZUD_0016	Toma Central Electrica de Bugarra	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AZUD_0483	Toma Portlux	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4065	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEH_H4035	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales Hidroeléctricas	3.5	Extracción / Desvío - Producción de energía hidroeléctrica
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEH_H4040	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales Hidroeléctricas	3.5	Extracción / Desvío - Producción de energía hidroeléctrica

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEH_H4045	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales Hidroeléctricas	3.5	Extracción / Desvío - Producción de energía hidroeléctrica
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEH_H4050	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales Hidroeléctricas	3.5	Extracción / Desvío - Producción de energía hidroeléctrica
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEH_H4055	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales Hidroeléctricas	3.5	Extracción / Desvío - Producción de energía hidroeléctrica
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U4020	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
15-14A	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4065	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
15-15A	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_430	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G4010	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G4015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4060	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I4010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I4015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I4020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I4025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O4020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U4025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U4035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U4040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U4045	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U4055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U4060	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U4065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U4070	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_431	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
15-16	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_157	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4070	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4075	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U4070	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0010	Acequia Real de Moncada	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0050	Acequia Quart	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_432	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
15-17	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_272	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4075	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0011	Acequia de Tormos	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0049	Acequia de Mislata	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0458	Acequia de Mestalla	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_433	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_273	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
15-18	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136676	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
15-19	Río Turia: nuevo cauce - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4075	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
15-19	Río Turia: nuevo cauce - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_434	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
15-19	Río Turia: nuevo cauce - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_02	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
15-19	Río Turia: nuevo cauce - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_02	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
15-19	Río Turia: nuevo cauce - mar	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_158	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
15-19	Río Turia: nuevo cauce - mar	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136676	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_435	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_128	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136221	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136224	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136240	Vertidos autorizados	1.3	Fuentes puntuales - Vertidos industriales de plantas IED
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136318	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136424	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136459	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136463	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136633	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136784	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	7	Contaminación por nutrientes	ES080_NOAVER_119552	Vertidos detectados en fase de autorización	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	7	Contaminación por nutrientes	ES080_NOAVER_119711	Vertidos detectados en fase de autorización	1.4	Fuentes puntuales - Vertidos industriales de plantas No IED
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_159	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_160	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136318	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136463	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	9	Contaminación salina	ES080_AUTVER_136221	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	9	Contaminación salina	ES080_AUTVER_136240	Vertidos autorizados	1.3	Fuentes puntuales - Vertidos industriales de plantas IED
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	9	Contaminación salina	ES080_AUTVER_136318	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	9	Contaminación salina	ES080_AUTVER_136424	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	9	Contaminación salina	ES080_AUTVER_136463	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-01	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	9	Contaminación salina	ES080_AUTVER_136821	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_436	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136221	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136224	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136240	Vertidos autorizados	1.3	Fuentes puntuales - Vertidos industriales de plantas IED
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136318	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136463	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136633	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_161	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136318	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136463	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	9	Contaminación salina	ES080_AUTVER_136221	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	9	Contaminación salina	ES080_AUTVER_136240	Vertidos autorizados	1.3	Fuentes puntuales - Vertidos industriales de plantas IED
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	9	Contaminación salina	ES080_AUTVER_136318	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	9	Contaminación salina	ES080_AUTVER_136424	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	9	Contaminación salina	ES080_AUTVER_136463	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-02	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	9	Contaminación salina	ES080_AUTVER_136821	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_437	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_01	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_01	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_130	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136221	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136224	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136240	Vertidos autorizados	1.3	Fuentes puntuales - Vertidos industriales de plantas IED
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136318	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136463	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136633	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_162	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136318	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
16-03	Rambla Poyo: Paiporta - parque natural de l'Albufera	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136463	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_438	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_02	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_02	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_131	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136221	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136224	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136240	Vertidos autorizados	1.3	Fuentes puntuales - Vertidos industriales de plantas IED
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136318	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136463	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136633	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_163	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136318	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
16-04	Rambla Poyo: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136463	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1244	O.T.2572	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1244	O.T.2572	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1245	O.T.2573	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1245	O.T.2573	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1246	O.T.2577	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1246	O.T.2577	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1259	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1259	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1260	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1260	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1264	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1264	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1267	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1267	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1269	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1269	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1270	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1270	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1273	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1273	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1283	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1283	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1285	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1285	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_133	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_132	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_164	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
17-01	Barranco Picassent: cabecera - parque natural de l'Albufera	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
17-02	Barranco Picassent: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_440	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
17-02	Barranco Picassent: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_134	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
17-02	Barranco Picassent: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_133	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
17-02	Barranco Picassent: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_165	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
17-02	Barranco Picassent: parque natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-04A	Río Júcar: embalse de la Toba - laguna de Uña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_39	TOBA, LA	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-04A	Río Júcar: embalse de la Toba - laguna de Uña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_39	TOBA, LA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-04A	Río Júcar: embalse de la Toba - laguna de Uña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_39	TOBA, LA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-04A	Río Júcar: embalse de la Toba - laguna de Uña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_39	TOBA, LA	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-04C	Río Júcar: laguna de Uña - manantial de los Baños	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_39	TOBA, LA	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-04C	Río Júcar: laguna de Uña - manantial de los Baños	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_39	TOBA, LA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-04C	Río Júcar: laguna de Uña - manantial de los Baños	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_39	TOBA, LA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-04C	Río Júcar: laguna de Uña - manantial de los Baños	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_39	TOBA, LA	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-04D	Río Júcar: manantial de los Baños - azud de Villalba	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_39	TOBA, LA	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-04D	Río Júcar: manantial de los Baños - azud de Villalba	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_39	TOBA, LA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-04D	Río Júcar: manantial de los Baños - azud de Villalba	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_39	TOBA, LA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-04D	Río Júcar: manantial de los Baños - azud de Villalba	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_39	TOBA, LA	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-04D	Río Júcar: manantial de los Baños - azud de Villalba	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0660	Presa Salto Villalba	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AZUD_0663	Presa La Torre	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AZUD_0664	Presa Las Grajas	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AZUD_0665	Presa del Batán o de La Playa	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_DESVIO_30	Trasvases y desvíos de agua.	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_DESVIO_31	Trasvases y desvíos de agua.	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_DESVIO_32	Trasvases y desvíos de agua.	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_DESVIO_33	Trasvases y desvíos de agua.	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0661	Presa La Moraleja	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0661	Presa La Moraleja	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0662	Presa Prado La Serna	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0663	Presa La Torre	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0664	Presa Las Grajas	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0665	Presa del Batán o de La Playa	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0675	La Canaleja	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0676	El Terrero	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0677	Presa La Piedra el Colmenar	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0678	Presa Camino Zarzuela	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0679	Presa El Molino	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-05	Río Júcar: azud de Villalba - río Huécar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1313	Azud sin nombre	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-05-03-02	Río Huécar: azud de la Pajosa - Cuenca	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_147	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							de una masa de agua – otros fines
18-05-03-03	Río Huécar: Cuenca	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_62	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-05-03-03	Río Huécar: Cuenca	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_148	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-05-03-03	Río Huécar: Cuenca	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_62	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-06-01-01	Río Moscas: cabecera - complejo lagunar de Fuentes	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_150	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-06-01-01	Río Moscas: cabecera - complejo lagunar de Fuentes	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_240	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-06-01-01	Río Moscas: cabecera - complejo lagunar de Fuentes	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_306	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-06-01-01	Río Moscas: cabecera - complejo lagunar de Fuentes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_240	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-06-01-01	Río Moscas: cabecera - complejo lagunar de Fuentes	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_306	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-06-01-02	Río Moscas: complejo lagunar de Fuentes - río Júcar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0690	Presa Las Compuertas o del Caz	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-06-01-02	Río Moscas: complejo lagunar de Fuentes - río Júcar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0692	Vega Tordera	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-06-01-02	Río Moscas: complejo lagunar de Fuentes - río Júcar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0692	Vega Tordera	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-06-01-02	Río Moscas: complejo lagunar de Fuentes - río Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_151	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-06-01-02	Río Moscas: complejo lagunar de Fuentes - río Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_253	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-06-01-02	Río Moscas: complejo lagunar de Fuentes - río Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_83	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-06-01-02	Río Moscas: complejo lagunar de Fuentes - río Júcar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_253	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-06-01-02	Río Moscas: complejo lagunar de Fuentes - río Júcar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_83	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							protección frente a inundaciones
18-06-02-01	Río Chillarón	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_152	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-06-02-01	Río Chillarón	7	Contaminación por nutrientes	ES080_NOAVER_118889	Vertidos detectados en fase de autorización	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-06-03-01	Río San Martín: cabecera - río Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_16	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-06-03-01	Río San Martín: cabecera - río Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_153	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-06-03-01	Río San Martín: cabecera - río Júcar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_16	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-06A	Río Júcar: río Huécar - río San Martín	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AZUD_0666	Presa de San Antón o Molino Santiago	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-06B	Río Júcar: río San Martín - embalse de Alarcón	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AZUD_0667	Presa El Castellar	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-07-01-01	Río Marimota	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_24	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-07-01-01	Río Marimota	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_156	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-07-01-01	Río Marimota	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_24	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-07-01-01	Río Marimota	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_151	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-07-01-01	Río Marimota	7	Contaminación por nutrientes	ES080_GANADERO_355	Nitrógeno de origen superficial: Ganaderia	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-07-02-01	Arroyo del Molinillo	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_157	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-07-02-01	Arroyo del Molinillo	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_152	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-07-02-01	Arroyo del Molinillo	7	Contaminación por nutrientes	ES080_NOAVER_119166	Vertidos detectados en fase de autorización	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-07-03-01	Río Albaladejo	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_161	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-07-03-01	Río Albaladejo	7	Contaminación por nutrientes	ES080_NOAVER_119115	Vertidos detectados en fase de autorización	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-07-04-01	Río Gritos: cabecera - paraje de Puente Nueva	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_158	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-07-04-01	Río Gritos: cabecera - paraje de Puente Nueva	9	Contaminación salina	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-07-04-03	Río Gritos: Valera de Abajo - Embalse de Alarcón	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_160	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-07-04-03	Río Gritos: Valera de Abajo - Embalse de Alarcón	7	Contaminación por nutrientes	ES080_NOAVER_119158	Vertidos detectados en fase de autorización	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-08	Río Júcar: embalse de Alarcón - azud Henchideros	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-08	Río Júcar: embalse de Alarcón - azud Henchideros	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-08	Río Júcar: embalse de Alarcón - azud Henchideros	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-08	Río Júcar: embalse de Alarcón - azud Henchideros	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-09	Río Júcar: azud Henchideros - central hidroeléctrica de El Picazo	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AZUD_0650	Henchideros	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-09	Río Júcar: azud Henchideros - central hidroeléctrica de El Picazo	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-09	Río Júcar: azud Henchideros - central hidroeléctrica de El Picazo	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-09	Río Júcar: azud Henchideros - central hidroeléctrica de El Picazo	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-09	Río Júcar: azud Henchideros - central hidroeléctrica de El Picazo	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-09	Río Júcar: azud Henchideros - central hidroeléctrica de El Picazo	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0651	Compuertas de El Picazo	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0654	La Losa	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0655	Los Nuevecillos	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0768	Presa de Batanejos	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0769	Presa de Gosalvez	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0770	Presa de La Manchega	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0771	Presa del Carrasco	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1177	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1177	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_33	PICAZO	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_33	PICAZO	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_33	PICAZO	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-10	Río Júcar: central hidroeléctrica de El Picazo - carretera de Fuensanta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_33	PICAZO	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-11	Río Júcar: carretera de Fuensanta - paraje de Los Guardas	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0772	Presa de La Marmota	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-12	Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0774	Presa del Torcío	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_94	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_13	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_169	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_94	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_13	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_164	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136336	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136338	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136511	Vertidos autorizados	1.4	Fuentes puntuales - Vertidos industriales de plantas No IED
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_137208	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_137622	Vertidos autorizados	1.4	Fuentes puntuales - Vertidos industriales de plantas No IED
18-12-01-02	Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey	7	Contaminación por nutrientes	ES080_GANADERO_336	Nitrógeno de origen superficial: Ganaderia	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_14	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_170	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_14	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	6	Contaminación orgánica	ES080_AUTVER_136338	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	6	Contaminación orgánica	ES080_AUTVER_137286	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136146	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136335	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-12-01-03	Río Valdemembra: Quintanar del Rey - río Júcar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_137286	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-13	Río Júcar: río Valdemembra - barranco del Espino	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0777	Presa de Bolinches	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEH_H5065	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales Hidroeléctricas	3.5	Extracción / Desvío - Producción de energía hidroeléctrica
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0776	Presa de Moranchel	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0779	El Presón	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0781	Presa de La Villa	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-14	Río Júcar: barranco del Espino - canal de María Cristina	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_590	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-14-01-01	Río Arquillo: cabecera - laguna del Arquillo	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1343	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-14-01-01	Río Arquillo: cabecera - laguna del Arquillo	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1343	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-14-01-01	Río Arquillo: cabecera - laguna del Arquillo	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1344	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-14-01-01	Río Arquillo: cabecera - laguna del Arquillo	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1344	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-14-01-01	Río Arquillo: cabecera - laguna del Arquillo	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_137	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_25	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_175	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_255	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_85	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_137	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_25	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_255	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-14-01-03	Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_85	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-14-01-03-01-02	Río Mirón: rambla de Fuentecarrasca - río Arquillo	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_177	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-14-01-04	Río Arquillo: río Mirón - azud de Volada La Choriza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_26	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-14-01-04	Río Arquillo: río Mirón - azud de Volada La Choriza	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_178	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-14-01-04	Río Arquillo: río Mirón - azud de Volada La Choriza	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_26	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-14-01-04	Río Arquillo: río Mirón - azud de Volada La Choriza	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_137152	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-14-01-04	Río Arquillo: río Mirón - azud de Volada La Choriza	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_184	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-14-01-05	Río Arquillo: azud de Volada La Choriza - Albacete	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_179	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_180	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							de una masa de agua – otros fines
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_236	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_302	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_236	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_302	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	6	Contaminación orgánica	ES080_AUTVER_136259	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	6	Contaminación orgánica	ES080_AUTVER_137870	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136208	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136259	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136260	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136390	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136919	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_137870	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_186	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_187	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136259	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-14-01-06	Canal María Cristina: Albacete - carretera de Casas de Juan Núñez	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136430	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-14-01-07	Canal María Cristina: carretera de Casas de Juan Núñez - río Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_181	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-15	Río Júcar: canal de María Cristina - Arroyo de Ledaña	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_591	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-15-01-02	Arroyo de Ledaña	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_183	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-15-01-02	Arroyo de Ledaña	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_178	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-15-01-02	Arroyo de Ledaña	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_137217	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-15-01-02	Arroyo de Ledaña	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_137219	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-15-01-02	Arroyo de Ledaña	7	Contaminación por nutrientes	ES080_GANADERO_026	Nitrógeno de origen superficial: Ganaderia	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-15-01-02	Arroyo de Ledaña	7	Contaminación por nutrientes	ES080_GANADERO_329	Nitrógeno de origen superficial: Ganaderia	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AZUD_0783	Presa de La Recueja	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AZUD_0784	Presa de Alcalá del Júcar	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEH_H5075	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales Hidroeléctricas	3.5	Extracción / Desvío - Producción de energía hidroeléctrica
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEH_H5080	Extracciones industriales. Producción Energía	3.5	Extracción / Desvío - Producción de energía hidroeléctrica

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
					Eléctrica: Centrales Hidroeléctricas		
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0783	Presa de La Recueja	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0784	Presa de Alcalá del Júcar	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1295	Azud sin nombre	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1305	Azud sin nombre	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1307	Azud sin nombre	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1308	Azud sin nombre	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1310	Azud sin nombre	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_592	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-16	Río Júcar: arroyo de Ledaña - Alcalá del Júcar	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AZUD_0784	Presa de Alcalá del Júcar	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEH_H5085	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales Hidroeléctricas	3.5	Extracción / Desvío - Producción de energía hidroeléctrica
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_DESVIO_53	Trasvases y desvíos de agua.	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-17	Río Júcar: Alcalá del Júcar - presa del Bosque	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_593	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_AZUD_0786	Medidor del Bosque	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEH_H5090	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales Hidroeléctricas	3.5	Extracción / Desvío - Producción de energía hidroeléctrica
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_01	ALARCON	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0785	Presa del Bosque	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0786	Medidor del Bosque	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-18	Río Júcar: presa del Bosque - embalse de El Molinar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_594	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_29	MOLINAR, EL	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_29	MOLINAR, EL	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_29	MOLINAR, EL	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-20	Río Júcar: embalse de El Molinar - embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_29	MOLINAR, EL	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-20-01-02	Barranco del Agua	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0292	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-20-01-02	Barranco del Agua	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0292	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-20-01-02	Barranco del Agua	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0293	Presa del Barranco del Agua	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-01-02	Barranco del Agua	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0294	Tobarro	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-20-01-02	Barranco del Agua	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0294	Tobarro	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-20-01-02	Barranco del Agua	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0295	Presa Nueva	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-20-01-02	Barranco del Agua	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0296	Barchilla	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0297	Presa del Moyo	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0298	Presa de Bucar	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0299	Presa de Oliveriquia	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0300	Presa del Regajo	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0301	Presa de la Rinconá	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0302	Presa de Cal y Canto	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0303	Presa de Velilla	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0304	Presa del Carche	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0305	Presa del Macil	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0306	Presa del Reconque	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0307	Presa de las Cuevas de Polope	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0311	Toma del Farmaceutico	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0313	Presa de Las Torcas	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0314	Presa de la Arboleja de Abajo	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0315	Presa de la Arboleja de Arriba	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0316	Presa de la Acequia Madre	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0317	Presa del Pentón	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0318	Presa de los Comunes	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-20-02-01	Río Zarra	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0320	La Hoz de Arriba	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-21-01-02A	Río Cabriel: arroyo del Agua - rambla del Masegarejo	10	Desconocido	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-21-01-03	Río Cabriel: rambla del Masegarejo - río Mayor del Molinillo	10	Desconocido	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-21-01-04-01-01	Río Mayor del Molinillo	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_20	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-21-01-04-01-01	Río Mayor del Molinillo	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_20	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-21-01-06-01-01A	Río Guadazaón: cabecera - azud de la Dehesa de Don Juan	10	Desconocido	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-21-01-06-01-02-01-01	Arroyo de la Vega	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0646	Azud sin nombre	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-21-01-06-01-02-01-01	Arroyo de la Vega	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0647	Azud sin nombre	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-21-01-06-01-02-01-01	Arroyo de la Vega	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0648	Azud sin nombre	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-21-01-06-01-02-01-01	Arroyo de la Vega	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0649	Azud sin nombre	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-21-01-06-01-02A	Río Guadazaón: arroyo del Sargal - río Cabriel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_09	BATANEJO, EL	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-21-01-06-01-02A	Río Guadazaón: arroyo del Sargal - río Cabriel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_09	BATANEJO, EL	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-21-01-06-01-02A	Río Guadazaón: arroyo del Sargal - río Cabriel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_09	BATANEJO, EL	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-21-01-06-01-02A	Río Guadazaón: arroyo del Sargal - río Cabriel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_09	BATANEJO, EL	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-21-01-06A	Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_48	VILLORA	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-21-01-06A	Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_48	VILLORA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-21-01-06A	Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_48	VILLORA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-21-01-06A	Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_48	VILLORA	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-21-01-06A	Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_49	LASTRA, LA	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-21-01-06A	Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_49	LASTRA, LA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-21-01-06A	Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_49	LASTRA, LA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-21-01-06A	Río Cabriel: embalse de El Bujioso - río Guadazaón	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_49	LASTRA, LA	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-21-01-06B	Río Cabriel: río Guadazaón - embalse de Contreras	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_DESVIO_56	Trasvases y desvíos de agua.	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-21-01-08	Río Cabriel: embalse de Contreras - rambla de Consolación	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_17	CONTRERAS(PRINCIPAL)	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-21-01-08	Río Cabriel: embalse de Contreras - rambla de Consolación	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_17	CONTRERAS(PRINCIPAL)	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
18-21-01-08	Río Cabriel: embalse de Contreras - rambla de Consolación	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_17	CONTRERAS(PRINCIPAL)	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-21-01-08	Río Cabriel: embalse de Contreras - rambla de Consolación	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_17	CONTRERAS(PRINCIPAL)	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-21-01-08	Río Cabriel: embalse de Contreras - rambla de Consolación	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_17	CONTRERAS(PRINCIPAL)	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-21-01-08	Río Cabriel: embalse de Contreras - rambla de Consolación	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_17	CONTRERAS(PRINCIPAL)	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
18-21-01-09	Río Cabriel: rambla de Consolación - Villatoya	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_17	CONTRERAS(PRINCIPAL)	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-21-01-09	Río Cabriel: rambla de Consolación - Villatoya	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_17	CONTRERAS(PRINCIPAL)	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
18-21-01-09	Río Cabriel: rambla de Consolación - Villatoya	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_17	CONTRERAS(PRINCIPAL)	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-21-01-09	Río Cabriel: rambla de Consolación - Villatoya	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_17	CONTRERAS(PRINCIPAL)	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-21-01-09	Río Cabriel: rambla de Consolación - Villatoya	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_17	CONTRERAS(PRINCIPAL)	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-21-01-09	Río Cabriel: rambla de Consolación - Villatoya	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_17	CONTRERAS(PRINCIPAL)	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
18-21-01-10	Río Cabriel: Villatoya - Embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_17	CONTRERAS(PRINCIPAL)	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-21-01-10	Río Cabriel: Villatoya - Embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_17	CONTRERAS(PRINCIPAL)	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
18-21-01-10	Río Cabriel: Villatoya - Embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_17	CONTRERAS(PRINCIPAL)	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-21-01-10	Río Cabriel: Villatoya - Embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_17	CONTRERAS(PRINCIPAL)	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-21-01-10	Río Cabriel: Villatoya - Embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_17	CONTRERAS(PRINCIPAL)	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-21-01-10	Río Cabriel: Villatoya - Embalse de Embarcaderos	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_17	CONTRERAS(PRINCIPAL)	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
18-21-01-10	Río Cabriel: Villatoya - Embalse de Embarcaderos	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_449	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-21-01-10-01-01	Rambla de Albosa	10	Desconocido	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_31	NARANJERO, EL	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_31	NARANJERO, EL	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_31	NARANJERO, EL	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_31	NARANJERO, EL	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-24	Río Júcar: embalse de El Naranjero - embalse de Tous	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_455	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-25-01-02-01-01	Río Grande: cabecera - embalse de Escalona	10	Desconocido	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5065	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5075	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5140	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5150	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5180	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEH_H5140	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales Hidroeléctricas	3.5	Extracción / Desvío - Producción de energía hidroeléctrica
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0433	Acequia de Escalona - Antella - Central Hidroeléctrica	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-26	Río Júcar: embalse de Tous - azud de la acequia de Escalona	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_461	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5075	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5145	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5150	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0434	Acequia de Carcaixent	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0435	Acequia Real	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_462	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_52	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_53	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_52	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-27	Río Júcar: azud de la acequia de Escalona - azud de Antella	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_53	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
18-28	Río Júcar: azud de Antella - río Sellent	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_463	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-28-01-01	Río Sellent: cabecera - Bolbaite	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0411	de Las Fuentes	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0412	Huertas de Abajo	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0412	Huertas de Abajo	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0413	Del Turco	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0415	El Salto	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0429	Estación de SAIH	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0430	Acequia de L'Horta d'Alla Baix	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0431	Comunidad de Regantes de la Vall de Cárcer	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0432	Comunidad de Regantes de la Vall de Cárcer	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-28-01-02	Río Sellent: Bolbaite - río Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_465	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-28-01-02-01-01	Rambla del Riajuelo: cabecera - río Mínguez	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_466	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-28-01-02-01-02	Rambla del Riajuelo: río Mínguez - río Sellent	10	Desconocido	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_468	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_37	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_234	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_41	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_37	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_41	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-29	Río Júcar: río Sellent - río Albaida	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136531	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0322	Fábrica de Viverets	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0323	Molí de Cantó	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0324	Batà de Alcanyis	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0325	Molí del Pas	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0326	Dique del Molí del Pas	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0327	El Batanet	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0328	La Fábrica de la Llum d'Ontinyent	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0331	Pou Clar	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0331	Pou Clar	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0332	Pou de la Reixa o Pou Clar	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0333	Fábrica de Papel La Clariana	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0334	Azud de la Fos	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0335	Molí Rodenes	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0336	Acequia de Montaverner	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1263	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1263	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1347	El Pantano de Ontinyent	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1348	Camp d'Oro	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1349	Fuente del Sapo	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1350	Font la Coveta	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial
18-29-01-01-01-01	Río Clariano	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136380	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5040	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G6005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5080	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5085	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5090	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5110	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5115	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5030	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5035	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I6010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5115	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5120	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5130	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U6015	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U6020	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_469	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_274	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-29-01-01A	Río Albaida: cabecera - río Clariano	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-29-01-01B	Río Albaida: río Clariano - embalse de Bellús	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_471	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-29-01-01B	Río Albaida: río Clariano - embalse de Bellús	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136522	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-29-01-01B	Río Albaida: río Clariano - embalse de Bellús	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_275	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-29-01-01B	Río Albaida: río Clariano - embalse de Bellús	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136517	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-29-01-02	Embalse de Bellús	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_233	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-29-01-02	Embalse de Bellús	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136517	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-29-01-02	Embalse de Bellús	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136517	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5040	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G6005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5080	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5085	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5090	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5110	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5115	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5030	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5035	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I6010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5115	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5120	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5130	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U6015	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U6020	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29-01-02-01-01	Río de Micena	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_473	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5090	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5095	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5120	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5095	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5120	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_10	BELLUS	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_10	BELLUS	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_10	BELLUS	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0340	Molí de Malanya	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0341	Fábrica de Llum de Xàtiva	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0342	Acequia de la Murta	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0343	Acequia del Puig	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0344	Molino de Genovés	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0345	Acequia de Benifurt	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0346	Les Palanques	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0404	Acequia Comuna L'Enova	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0406	Lavadero	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0409	Sifón de la Acequia Comuna de L'Enova	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0409	Sifón de la Acequia Comuna de L'Enova	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-29-01-03	Río Albaida: embalse de Bellús - río de Barxeta	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_474	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-29-01-03-01-01	Río Cànyoles: cabecera - Canals	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-03-01-01	Río Cànyoles: cabecera - Canals	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-03-01-01	Río Cànyoles: cabecera - Canals	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5115	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-03-01-01	Río Cànyoles: cabecera - Canals	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136213	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-29-01-03-01-01	Río Cànyoles: cabecera - Canals	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136292	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-29-01-03-01-01	Río Cànyoles: cabecera - Canals	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136340	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-29-01-03-01-01-01-02	Río dels Sants	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0399	Toma junto a las Piscinas	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-29-01-03-01-01-01-02	Río dels Sants	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0399	Toma junto a las Piscinas	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-29-01-03-01-01-01-02	Río dels Sants	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1132	Partidor de las Acequias de Vila i Ranes	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-29-01-03-01-01-01-02	Río dels Sants	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_243	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-29-01-03-01-02	Río Cànyoles: Canals - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5105	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-03-01-02	Río Cànyoles: Canals - río Albaida	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5115	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-29-01-03-01-02	Río Cànyoles: Canals - río Albaida	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_239	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-29-01-03-01-02	Río Cànyoles: Canals - río Albaida	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136455	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-29-01-03-01-02	Río Cànyoles: Canals - río Albaida	9	Contaminación salina	ES080_AUTVER_136455	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-29-01-03-02-01	Río de Barxeta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0407	Pantanet	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-29-01-03-02-01	Río de Barxeta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0408	Marqués de Valderas	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-29-01-03-02-01	Río de Barxeta	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0408	Marqués de Valderas	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-29-01-03-02-01	Río de Barxeta	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_479	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-29-01-04	Río Albaida: río de Barxeta - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5090	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-04	Río Albaida: río de Barxeta - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5095	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-04	Río Albaida: río de Barxeta - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5120	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-29-01-04	Río Albaida: río de Barxeta - río Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_480	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-29-01-04	Río Albaida: río de Barxeta - río Júcar	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLAP_206	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-29-01-04	Río Albaida: río de Barxeta - río Júcar	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-30-01-01A	Barranco de la Casella: cabecera - río Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_250	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_249	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_209	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_210	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_1469	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_1470	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_703	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_705	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_706	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_942	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_943	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-30-01-02A	Barranco de Barxeta	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_481	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_38	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_38	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-30A	Río Júcar: río Albaida - paraje del Racó de la Pedra	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_482	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_140	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_140	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-30B	Río Júcar: paraje del Racó de la Pedra - barranco de la Casella	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136756	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_485	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_93	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_93	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							protección frente a inundaciones
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1472	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1473	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1474	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1475	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_597	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_599	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_603	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_607	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_212	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-31	Río Júcar: Barranco de la Casella - río Verd	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-31-01-01	Río Verd: nacimiento del río Verd - Alzira	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_252	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-31-01-01	Río Verd: nacimiento del río Verd - Alzira	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_247	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-31-01-01	Río Verd: nacimiento del río Verd - Alzira	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136951	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-31-01-01	Río Verd: nacimiento del río Verd - Alzira	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-31-01-01-01-01	Río Seco (Verd)	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_253	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-31-01-01-01-01	Río Seco (Verd)	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136951	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_488	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_254	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_249	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136951	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_215	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_1469	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_1470	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_703	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_705	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_706	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_942	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_943	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
18-31-01-02	Río Verd: Alzira - río Júcar	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_137741	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							abastecimiento de agua potable
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_489	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_39	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-32	Río Júcar: río Verd - río Magro	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_39	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5030	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5125	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEB_E5010	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales de Biomasa	3.4	Extracción / Desvío - Refrigeración
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5050	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_256	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-32-01-01A	Río Madre: cabecera - Caudete de las Fuentes	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5030	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5125	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEB_E5010	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales de Biomasa	3.4	Extracción / Desvío - Refrigeración
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5050	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_257	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-32-01-01B	Río Madre: Caudete de las Fuentes - Utiel	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_137741	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5030	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5125	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEB_E5010	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales de Biomasa	3.4	Extracción / Desvío - Refrigeración
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5050	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_258	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-32-01-01C	Rambla de la Torre: cabecera - Utiel	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5030	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5125	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEB_E5010	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales de Biomasa	3.4	Extracción / Desvío - Refrigeración
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5050	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0033	Presa Vieja	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0034	Presa Nueva	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0035	Presa los Tunos	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_06	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_04	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_259	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_06	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_04	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-32-01-02	Río Magro: río Madre - paraje de Vega de la Torre	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136267	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5030	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5125	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEB_E5010	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales de Biomasa	3.4	Extracción / Desvío - Refrigeración
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5050	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0036	Calderón	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0037	El Judío	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-32-01-03	Río Magro: paraje de Vega de la Torre - barranco Hondo	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136267	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5030	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5125	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEB_E5010	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales de Biomasa	3.4	Extracción / Desvío - Refrigeración
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5050	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_495	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136457	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136648	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-32-01-04	Río Magro: barranco Hondo - barranco Rubio	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_276	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5030	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5125	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEB_E5010	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales de Biomasa	3.4	Extracción / Desvío - Refrigeración
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5050	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_496	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136457	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136648	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-32-01-05	Río Magro: barranco Rubio - embalse de Forata	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_277	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5030	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5125	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5130	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEB_E5010	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales de Biomasa	3.4	Extracción / Desvío - Refrigeración
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5050	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_24	FORATA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_24	FORATA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-32-01-07	Río Magro: embalse Forata - paraje del Puntal de los Bonetes	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_499	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5030	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5040	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5125	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5130	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5135	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEB_E5010	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales de Biomasa	3.4	Extracción / Desvío - Refrigeración

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5050	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_24	FORATA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_24	FORATA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-32-01-08	Río Magro: paraje del Puntal de los Bonetes - río Buñol	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_500	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-32-01-08-01-01	Río Buñol: cabecera - azud de los Molinos	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136170	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-32-01-08-01-02	Río Buñol: azud de los Molinos - río Magro	10	Desconocido	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-32-01-09-01-01	Barranco de Algoder	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0097	Algoder 5	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-32-01-09-01-01	Barranco de Algoder	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1165	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-32-01-09-01-01	Barranco de Algoder	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1165	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5030	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5125	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5135	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5180	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEB_E5010	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales de Biomasa	3.4	Extracción / Desvío - Refrigeración
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5050	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_24	FORATA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_24	FORATA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_503	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_221	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-32-01-09A	Río Magro: río Buñol - barranco de Algoder	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_222	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5030	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5060	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5125	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5135	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEB_E5010	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales de Biomasa	3.4	Extracción / Desvío - Refrigeración
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5050	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_24	FORATA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_24	FORATA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0088	Masalet	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0089	Comuna	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0090	Aledua	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0090	Aledua	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0091	Llombai	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-32-01-10A	Río Magro: barranco de Algoder - Carlet	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_505	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5030	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5125	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEB_E5010	Extracciones industriales. Producción Energía Eléctrica: Centrales de Biomasa	3.4	Extracción / Desvío - Refrigeración
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5050	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_24	FORATA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_24	FORATA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0457	Sifón Acequia Real del Júcar	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_506	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_226	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136225	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-32-01-11	Río Magro: Carlet - Algemesí	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136588	Vertidos autorizados	1.4	Fuentes puntuales - Vertidos industriales de plantas No IED
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5030	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5125	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIEB_E5010	Extracciones industriales. Producción Energía	3.4	Extracción / Desvío - Refrigeración

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
					Eléctrica: Centrales de Biomasa		
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5050	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_24	FORATA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_24	FORATA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_507	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_07	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_273	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_243	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_72	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_07	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_243	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_72	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-32-01-12	Río Magro: Algemesí - río Júcar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5170	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_508	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_228	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-33	Río Júcar: río Magro - Albalat de la Ribera	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5155	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5160	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5170	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_509	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_229	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-34	Río Júcar: Albalat de la Ribera - azud de Sueca	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136718	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5165	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5170	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_510	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_112	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							protección frente a inundaciones
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_241	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_27	Protecciones de márgenes	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_27	Protecciones de márgenes	4.1.5	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua - fines desconocidos
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_112	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_241	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_27	Protecciones de márgenes	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_27	Protecciones de márgenes	4.1.5	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua - fines desconocidos
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_230	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-35	Río Júcar: azud de Sueca - azud de Cullera	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5155	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5170	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9055	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.3	Alteración hidrológica – uso hidroeléctrico
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_41	TOUS	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0361	Azud de la Marquesa	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0362	Azud de Cullera	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_511	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_231	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
18-36	Río Júcar: azud de Cullera - azud de la Marquesa	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
19-01	Río de Xeraco: cabecera - vía ferrocarril	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6005	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
19-01	Río de Xeraco: cabecera - vía ferrocarril	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
19-01	Río de Xeraco: cabecera - vía ferrocarril	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_281	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U6005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_513	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_135	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_282	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_250	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_80	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_135	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_250	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_80	Protecciones de márgenes	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
19-02	Río de Xeraco: vía ferrocarril - mar	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136274	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
20-01	Barranco de Beniopa	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_514	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
20-01	Barranco de Beniopa	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_283	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
21-02	Río Serpis: fábrica El Capellán - depuradora de Alcoy	10	Desconocido	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
21-03	Río Serpis: depuradora de Alcoy - embalse de Beniarrés	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136429	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
21-03	Río Serpis: depuradora de Alcoy - embalse de Beniarrés	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136430	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
21-03	Río Serpis: depuradora de Alcoy - embalse de Beniarrés	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136429	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
21-03	Río Serpis: depuradora de Alcoy - embalse de Beniarrés	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136430	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
21-03-01-01	Río Valleseta	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136138	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
21-03-01-01	Río Valleseta	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_278	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
21-03-01-01	Río Valleseta	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
21-04	Embalse de Beniarrés	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_283	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
21-04	Embalse de Beniarrés	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136429	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
21-04	Embalse de Beniarrés	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136430	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
21-04	Embalse de Beniarrés	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136429	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
21-05	Río Serpis: embalse de Beniarrés - Lorcha	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_12	BENIARRES	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
21-05	Río Serpis: embalse de Beniarrés - Lorcha	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_12	BENIARRES	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
21-05	Río Serpis: embalse de Beniarrés - Lorcha	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1101	Papelera de Lorcha	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
21-05	Río Serpis: embalse de Beniarrés - Lorcha	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_520	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
21-05	Río Serpis: embalse de Beniarrés - Lorcha	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136429	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
21-05	Río Serpis: embalse de Beniarrés - Lorcha	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136430	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
21-05-01-01	Barranco de l'Encantada	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0365	Infern	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0366	Morú	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0367	Canales Altos	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0368	Fábrica de la Mare de Deu	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0369	L'Esclapissada	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1152	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
21-06	Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1152	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
21-07-01-01A	Río Pinet: cabecera - río de Vernissa	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_524	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera- río Serpis	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0376	Llocnou de Sant Jeroni	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera- río Serpis	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0377	Almiserá	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera- río Serpis	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0378	Balansat	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera- río Serpis	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0379	Assut dels Flares	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera- río Serpis	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0380	Palma de Gandía	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera- río Serpis	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1080	Azud sin nombre	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera- río Serpis	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1110	Presa de Terrateig	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera- río Serpis	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1110	Presa de Terrateig	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera- río Serpis	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_525	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera- río Serpis	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_289	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
21-07-01-02A	Río de Vernissa: cabecera- río Serpis	7	Contaminación por nutrientes	ES080_GANADERO_666	Nitrógeno de origen superficial: Ganaderia	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I6010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0370	Villalonga	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0371	d'En Carros	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0372	d'En March	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1144	La Reprimala	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_523	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_240	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
21-07A	Río Serpis: paraje de La Reprimala - río de Vernissa	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I6010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_42	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_43	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_44	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_32	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_42	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_43	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_44	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_32	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_786	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_787	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_788	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_789	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_790	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_802	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_920	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_786	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_787	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_788	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_789	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_790	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_802	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
21-08	Río Serpis: río de Vernissa - mar	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_920	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
22-02	Rambla Gallinera: autopista AP-7 - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_528	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
22-02	Rambla Gallinera: autopista AP-7 - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_125	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
22-02	Rambla Gallinera: autopista AP-7 - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_297	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
22-02	Rambla Gallinera: autopista AP-7 - mar	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_125	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							de una masa de agua para protección frente a inundaciones
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_529	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_45	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_298	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_122	Protecciones de márgenes	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_122	Protecciones de márgenes	4.1.5	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua - fines desconocidos
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_270	Protecciones de márgenes	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_270	Protecciones de márgenes	4.1.5	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua - fines desconocidos
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_45	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_122	Protecciones de márgenes	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_122	Protecciones de márgenes	4.1.5	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							de una masa de agua - fines desconocidos
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_270	Protecciones de márgenes	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
23-01A	Río del Vedat: cabecera - manantial de Les Aigües	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_PROTECCION_270	Protecciones de márgenes	4.1.5	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua - fines desconocidos
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_530	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136680	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136938	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_137167	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_137168	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_137169	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_137170	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
23-01B	Río del Vedat: manantial de Les Aigües - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_137171	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
24-01A	Barranco de Benigànim	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_531	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
24-01A	Barranco de Benigànim	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_300	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
24-01B	Río del Racons	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_532	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
24-02	Río del Molinell	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_588	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
24-02	Río del Molinell	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_589	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
25-02A	Río Girona: embalse de Isbert - barranco de la Bolata	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_248	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
25-02A	Río Girona: embalse de Isbert - barranco de la Bolata	8	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_1357	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
25-02A	Río Girona: embalse de Isbert - barranco de la Bolata	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136603	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
25-02B	Río Girona: barranco de la Bolata - mar	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_249	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
26-01	Barranco de l'Alberca	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_305	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
26-01	Barranco de l'Alberca	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_300	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
26-01	Barranco de l'Alberca	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_095	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
26-01	Barranco de l'Alberca	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_096	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
26-01	Barranco de l'Alberca	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_097	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
26-01	Barranco de l'Alberca	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_207	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
26-01	Barranco de l'Alberca	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_209	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
26-01	Barranco de l'Alberca	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_210	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
27-01A	Río Gorgos: cabecera - Murla	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_537	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
28-01	Río Algar: cabecera - río Bolulla	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0459	Azud sin nombre	4.2.1	Presas, obstáculos y esclusas para producción de energía hidroeléctrica
28-02-01-02A	Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A8020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
28-02-01-02A	Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A8040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
28-02-01-02A	Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U8005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
28-02-01-02A	Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_25	GUADALEST	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
28-02-01-02A	Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_25	GUADALEST	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
28-02-01-02A	Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_25	GUADALEST	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
28-02-01-02A	Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_25	GUADALEST	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
28-02-01-02A	Río Guadalest: embalse de Guadalest - barranco de Andailes	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_542	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
28-02-01-02B	Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A8005	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
28-02-01-02B	Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A8020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
28-02-01-02B	Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A8040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
28-02-01-02B	Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_25	GUADALEST	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
28-02-01-02B	Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_25	GUADALEST	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
28-02-01-02B	Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_25	GUADALEST	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
28-02-01-02B	Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_25	GUADALEST	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
28-02-01-02B	Río Guadalest: barranco de Andailes - Callosa d´en Sarrià	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_543	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
28-02-01-03	Río Guadalest: Callosa d'en Sarrià - río Algar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A8005	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
28-02-01-03	Río Guadalest: Callosa d'en Sarrià - río Algar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A8010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
28-02-01-03	Río Guadalest: Callosa d'en Sarrià - río Algar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A8020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
28-02-01-03	Río Guadalest: Callosa d'en Sarrià - río Algar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A8040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
28-02-01-03	Río Guadalest: Callosa d'en Sarrià - río Algar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U8010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
28-02-01-03	Río Guadalest: Callosa d'en Sarrià - río Algar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0135	La Rompuda	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
28-02-01-03	Río Guadalest: Callosa d'en Sarrià - río Algar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_544	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
28-02-01-04	Río Guadalest: cabecera - embalse de Guadalest	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_540	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
28-02A	Río Algar: río Bolulla - río Guadalest	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0136	Pereros	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
28-02A	Río Algar: río Bolulla - río Guadalest	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0137	Raboset	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
28-02A	Río Algar: río Bolulla - río Guadalest	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1084	Estación de bombeo Algar	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
28-02A	Río Algar: río Bolulla - río Guadalest	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1174	Azud sin nombre	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
28-02A	Río Algar: río Bolulla - río Guadalest	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1286	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
28-02A	Río Algar: río Bolulla - río Guadalest	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1286	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
28-02A	Río Algar: río Bolulla - río Guadalest	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_546	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
28-02B	Río Bolulla: cabecera - río Algar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1062	Asut de la Font	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
28-02B	Río Bolulla: cabecera - río Algar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_547	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A8010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A8020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A8025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U8010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0125	Mandem	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_548	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136757	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
28-03	Río Algar: río Guadalest - mar	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
29-01	Río Amadorio: cabecera - embalse de Amadorio	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_549	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
29-03	Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A8035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
29-03	Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A8040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
29-03	Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U8010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
29-03	Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_05	AMADORIO	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
29-03	Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_05	AMADORIO	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
29-03	Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_05	AMADORIO	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
29-03	Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_05	AMADORIO	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
29-03	Río Amadorio: embalse de Amadorio - barranco del Blanco	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_552	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A8035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A8040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U8010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_05	AMADORIO	4.2.3	Presas, obstáculos y esclusas para abastecimiento de agua potable
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_05	AMADORIO	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_05	AMADORIO	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_05	AMADORIO	4.3.4	Alteración hidrológica – abastecimiento de agua potable
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_553	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_317	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
29-04	Río Amadorio: barranco del Blanco - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136458	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
30-01	Río Montnegre: cabecera - embalse de Tibi	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_554	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
30-01	Río Montnegre: cabecera - embalse de Tibi	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136254	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
30-01	Río Montnegre: cabecera - embalse de Tibi	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136308	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
30-01	Río Montnegre: cabecera - embalse de Tibi	7	Contaminación por nutrientes	ES080_NOAVER_118794	Vertidos detectados en fase de autorización	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
30-01	Río Montnegre: cabecera - embalse de Tibi	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136254	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
30-02	Embalse de Tibi	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_319	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
30-02	Embalse de Tibi	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136254	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
30-02	Embalse de Tibi	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136308	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
30-02	Embalse de Tibi	7	Contaminación por nutrientes	ES080_NOAVER_118794	Vertidos detectados en fase de autorización	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
30-02	Embalse de Tibi	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136254	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
30-03	Río Montnegre: embalse de Tibi - río Jijona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_38	TIBI	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
30-03	Río Montnegre: embalse de Tibi - río Jijona	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_38	TIBI	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
30-03	Río Montnegre: embalse de Tibi - río Jijona	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_556	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
30-03-01-01	Río Jijona: cabecera - río Montnegre	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_557	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
30-03-01-01	Río Jijona: cabecera - río Montnegre	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136300	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
30-03-01-01	Río Jijona: cabecera - río Montnegre	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136300	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
30-04	Río Montnegre: río Jijona - paraje del Molí Nou	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_38	TIBI	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
30-04	Río Montnegre: río Jijona - paraje del Molí Nou	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_38	TIBI	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
30-04	Río Montnegre: río Jijona - paraje del Molí Nou	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_558	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
30-04	Río Montnegre: río Jijona - paraje del Molí Nou	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136300	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
30-04	Río Montnegre: río Jijona - paraje del Molí Nou	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
30-05	Río Montnegre: paraje del Molí Nou - mar	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_559	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
30-05	Río Montnegre: paraje del Molí Nou - mar	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_137138	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-01	Río Vinalopó: cabecera - paraje de Campo Oro	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0114	Acequia Mayor de Bañeres	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
31-01	Río Vinalopó: cabecera - paraje de Campo Oro	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0116	Molí l'Ombria	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial
31-01	Río Vinalopó: cabecera - paraje de Campo Oro	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1141	Azud sin nombre	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
31-01	Río Vinalopó: cabecera - paraje de Campo Oro	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1141	Azud sin nombre	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
31-01	Río Vinalopó: cabecera - paraje de Campo Oro	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1142	Azud sin nombre	4.2.6	Presas, obstáculos y esclusas para uso industrial
31-01	Río Vinalopó: cabecera - paraje de Campo Oro	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_561	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9055	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5035	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_562	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136627	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-02A	Río Vinalopó: paraje de Campo Oro - azud de Beneixama	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9055	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5035	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-03B	Río Vinalopó: azud de Beneixama - acequia del Rey	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_563	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9055	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5035	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_564	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	6	Contaminación orgánica	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_328	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136760	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_279	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136760	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-04	Río Vinalopó: acequia del Rey - Sax	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9055	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5035	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1230	ELDA	4.2.8	Presas, obstáculos y esclusas para otros usos
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1230	ELDA	4.2.9	Presas, obstáculos y esclusas para otros-usos desconocidos - usos desconocidos u obsoleto
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_20	ELDA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_20	ELDA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_565	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_09	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_11	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_05	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_09	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_11	Canalizaciones	4.1.1	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua para protección frente a inundaciones
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_05	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136760	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136760	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-05	Río Vinalopó: Sax - barranco del Derramador	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9055	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5035	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_ALOCTONA_566	Presencia de especies alóctonas	5.1	Introducción de especies y enfermedades
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_067	Extracción de áridos en zonas fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_330	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136299	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136494	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136761	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-06A	Río Vinalopó: barranco del Derramador - embalse de Elche	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136494	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9055	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5035	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1352	Azud sin nombre	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1354	Azud sin nombre	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
31-06B	Río de Tarafa: cabecera - río Vinalopó	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136299	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9055	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5035	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_19	ELCHE	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_PRESA_19	ELCHE	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_332	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136299	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136494	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136761	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-07	Río Vinalopó: embalse de Elche	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136494	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9055	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5035	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1045	Molino de Magro	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1046	Acequia de Marchena Nueva	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	2	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_1047	Acequia de Marchena Vieja	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_333	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136148	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136299	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136494	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136761	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136148	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-08	Río Vinalopó: embalse de Elche - azud de los Moros	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136494	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9055	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I5035	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDI_I9010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDU_U9035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_334	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136148	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136299	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136494	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136761	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136148	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
31-09	Río Vinalopó: azud de los Moros - assarb de Dalt	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136494	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
32-03	Rambla del Pantano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_04	ALMANSA	4.2.4	Presas, obstáculos y esclusas para regadío
32-03	Rambla del Pantano	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_04	ALMANSA	4.3.1	Alteración hidrológica – agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
32-03	Rambla del Pantano	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_279	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	1	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_36	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_280	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_36	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_275	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136216	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_137214	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
33-01A	Río Lezuza: cabecera - canal del trasvase Tajo-Segura	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_137442	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
33-01B	Río Lezuza: canal del trasvase Tajo-Segura - Caserío del Aljibarro	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_DEFENSAINUN_139	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
33-01B	Río Lezuza: canal del trasvase Tajo-Segura - Caserío del Aljibarro	3	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_344	Ocupación de márgenes fluviales	4.1.4	Alteración de la morfología del canal/lecho/ribera/orillas de una masa de agua – otros fines
33-01B	Río Lezuza: canal del trasvase Tajo-Segura - Caserío del Aljibarro	4	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_DEFENSAINUN_139	Defensa frente a inundaciones	4.2.2	Presas, obstáculos y esclusas para protección frente a inundaciones
34-01	Barranco de las Ovejas	10	Desconocido	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
C004	Cabo de Oropesa - Burriana	12	Otro	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
C0041	Puerto de Castelló	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
C006	Puerto de Sagunto	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
C007	Costa Norte de València	5	Contaminación microbiológica	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
C008	Puerto de València - Cabo de Cullera	5	Contaminación microbiológica	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
C0101	Puerto de Gandia	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
C0102	Puerto de Dénia	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
C016	Cabo Huertas - Santa Pola	12	Otro	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
C017	Santa Pola - Guardamar del Segura	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
L01	Prat de Cabanes	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
L02	Marjal y Estanys d'Almenara	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_337	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
L04	Marjal de Rafalell y Vistabella	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_340	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_342	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1039	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1042	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1043	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1044	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1045	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1046	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1118	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1119	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1120	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1121	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1122	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1123	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1124	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1125	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1126	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1127	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1128	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1129	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1130	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1131	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1132	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1133	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1136	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1137	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1138	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1139	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1140	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
							sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1329	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1492	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1493	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1520	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_1521	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_719	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESBORDAMIENTO_720	Puntos de desbordamiento de aliviaderos	1.2	Fuentes puntuales - Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136396	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136400	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136532	Vertidos autorizados	1.4	Fuentes puntuales - Vertidos industriales de plantas No IED

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Tipo de riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136535	Vertidos autorizados	1.4	Fuentes puntuales - Vertidos industriales de plantas No IED
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136565	Vertidos autorizados	99	No aplicable
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136571	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136616	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
L06	L'Albufera de València	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_136730	Vertidos autorizados	1.4	Fuentes puntuales - Vertidos industriales de plantas No IED
L08	Laguna del Arquillo	10	Desconocido	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
L11_B2	Las Torcas (Complejo lagunar de Fuentes)	10	Desconocido	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
L15	Marjal de La Safor	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_354	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
L17	Els Bassars - Clot de Galvany	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_356	Nitrógeno de origen superficial: Agricultura	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
L17	Els Bassars - Clot de Galvany	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AUTVER_137127	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
L17	Els Bassars - Clot de Galvany	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_137127	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
L18	Ullals de l'Albufera	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
T0202	Estany de Cullera	7	Contaminación por nutrientes	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas
T0302	Salinas de Santa Pola	8	Contaminación química	ES080_DESCONOCIDA_001	Presión desconocida	8	Presiones desconocidas

Tabla 118. Masas de agua superficial en riesgo de no alcanzar el buen estado, tipo de riesgo y presión relacionada

Riesgos y presiones significativas en masas de agua subterránea

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-102	Javalambre Occidental	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_002	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-106	Plana de Cenia	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_007	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-107	Plana de Vinaròs	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G1015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-107	Plana de Vinaròs	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-107	Plana de Vinaròs	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-107	Plana de Vinaròs	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-107	Plana de Vinaròs	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I1010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-107	Plana de Vinaròs	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U1005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-107	Plana de Vinaròs	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U1010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-107	Plana de Vinaròs	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U1025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-107	Plana de Vinaròs	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G1015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-107	Plana de Vinaròs	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-107	Plana de Vinaròs	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-107	Plana de Vinaròs	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-107	Plana de Vinaròs	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I1010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-107	Plana de Vinaròs	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U1005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-107	Plana de Vinaròs	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U1010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-107	Plana de Vinaròs	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U1025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-107	Plana de Vinaròs	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_008	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-107	Plana de Vinaròs	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_008	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-107	Plana de Vinaròs	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAG_G1015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-107	Plana de Vinaròs	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-107	Plana de Vinaròs	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-107	Plana de Vinaròs	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-107	Plana de Vinaròs	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDI_I1010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-107	Plana de Vinaròs	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U1005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-107	Plana de Vinaròs	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION UDU_U1010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-107	Plana de Vinaròs	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U1025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAG_G1015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDI_I1005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDI_I2010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U1030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U2030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U2040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G1015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I1005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I2010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U1030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U2030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U2040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_011	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_011	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	9	Contaminación salina	ES080_EXTRACCION_UDAG_G1015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	9	Contaminación salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A1030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	9	Contaminación salina	ES080_EXTRACCION_UDI_I1005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	9	Contaminación salina	ES080_EXTRACCION_UDI_I2010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	9	Contaminación salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U1030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	9	Contaminación salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U2030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-110	Plana de Oropesa - Torreblanca	9	Contaminación salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U2040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAG_G2015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2055	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2060	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2065	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2080	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2085	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2090	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2095	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2100	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDI_I2010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDI_I2015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDI_I2020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDIET_E2005	Extracciones industriales	3.4	Extracción / Desvío - Refrigeración
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDIO_O2015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDP_P2015	Extracciones acuicultura	3.6	Extracción / Desvío - Acuicultura
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U2040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U2045	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U2050	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-127	Plana de Castelló	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U2055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G2015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2055	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2060	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2065	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2080	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2085	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2090	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2095	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2100	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I2010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I2015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I2020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDIET_E2005	Extracciones industriales	3.4	Extracción / Desvío - Refrigeración
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDIO_O2015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDP_P2015	Extracciones acuicultura	3.6	Extracción / Desvío - Acuicultura
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U2040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U2045	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U2050	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-127	Plana de Castelló	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U2055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-127	Plana de Castelló	17	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto químico	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_029	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-127	Plana de Castelló	19	Disminución de la calidad del agua superficial asociada por impacto químico	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_029	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-127	Plana de Castelló	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_029	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-127	Plana de Castelló	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_032	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-128	Plana de Sagunto	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAG_G3005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-128	Plana de Sagunto	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-128	Plana de Sagunto	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-128	Plana de Sagunto	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-128	Plana de Sagunto	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4060	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-128	Plana de Sagunto	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDI_I2010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-128	Plana de Sagunto	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDI_I2020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-128	Plana de Sagunto	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDI_I3010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-128	Plana de Sagunto	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDI_I4020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-128	Plana de Sagunto	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDI_I4025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-128	Plana de Sagunto	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U3015	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-128	Plana de Sagunto	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G3005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-128	Plana de Sagunto	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-128	Plana de Sagunto	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-128	Plana de Sagunto	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-128	Plana de Sagunto	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4060	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-128	Plana de Sagunto	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I2010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-128	Plana de Sagunto	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I2020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-128	Plana de Sagunto	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I3010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-128	Plana de Sagunto	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I4020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-128	Plana de Sagunto	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I4025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-128	Plana de Sagunto	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDP_P3005	Extracciones acuicultura	3.6	Extracción / Desvío - Acuicultura
080-128	Plana de Sagunto	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U3015	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-128	Plana de Sagunto	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_030	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-128	Plana de Sagunto	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_033	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G2015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G3005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2080	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2095	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2100	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I2020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U2055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U3010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-130A	Azuébar-Vall d'Uixó	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_032	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-130B	Segorbe-Quart	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G3005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130B	Segorbe-Quart	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2080	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130B	Segorbe-Quart	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2100	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130B	Segorbe-Quart	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130B	Segorbe-Quart	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130B	Segorbe-Quart	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130B	Segorbe-Quart	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130B	Segorbe-Quart	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I3005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-130B	Segorbe-Quart	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U3005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-130B	Segorbe-Quart	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U3010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-130B	Segorbe-Quart	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U3015	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-130B	Segorbe-Quart	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G3005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130B	Segorbe-Quart	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2080	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-130B	Segorbe-Quart	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A2100	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130B	Segorbe-Quart	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130B	Segorbe-Quart	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130B	Segorbe-Quart	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130B	Segorbe-Quart	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130B	Segorbe-Quart	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I3005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-130B	Segorbe-Quart	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U3005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-130B	Segorbe-Quart	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U3010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-130B	Segorbe-Quart	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U3015	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-130C	Cornacó-Estivella	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G3005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130C	Cornacó-Estivella	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G4015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130C	Cornacó-Estivella	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130C	Cornacó-Estivella	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130C	Cornacó-Estivella	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-130C	Cornacó-Estivella	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130C	Cornacó-Estivella	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130C	Cornacó-Estivella	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4060	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130C	Cornacó-Estivella	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U3015	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-130C	Cornacó-Estivella	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U4025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-130C	Cornacó-Estivella	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U4045	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-130C	Cornacó-Estivella	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U4060	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-130C	Cornacó-Estivella	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G3005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130C	Cornacó-Estivella	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G4015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130C	Cornacó-Estivella	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130C	Cornacó-Estivella	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130C	Cornacó-Estivella	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130C	Cornacó-Estivella	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130C	Cornacó-Estivella	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-130C	Cornacó-Estivella	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4060	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-130C	Cornacó-Estivella	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U3015	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-130C	Cornacó-Estivella	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U4025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-130C	Cornacó-Estivella	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U4045	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-130C	Cornacó-Estivella	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U4060	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-130C	Cornacó-Estivella	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_034	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G4010	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G4015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A3010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4060	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I4010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I4015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I4020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I4025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDIO_O4020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U4025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U4035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U4040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U4045	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U4055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U4060	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U4065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-131	Llíria - Casinos	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U4070	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-131	Llíria - Casinos	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_035	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-133	Requena - Utiel	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5030	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-133	Requena - Utiel	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-133	Requena - Utiel	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-133	Requena - Utiel	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5125	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-133	Requena - Utiel	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-133	Requena - Utiel	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDIEB_E5010	Extracciones industriales	3.4	Extracción / Desvío - Refrigeración
080-133	Requena - Utiel	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U5035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-133	Requena - Utiel	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U5050	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-133	Requena - Utiel	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5030	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-133	Requena - Utiel	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-133	Requena - Utiel	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-133	Requena - Utiel	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5125	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-133	Requena - Utiel	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-133	Requena - Utiel	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDIEB_E5010	Extracciones industriales	3.4	Extracción / Desvío - Refrigeración
080-133	Requena - Utiel	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U5035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-133	Requena - Utiel	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U5050	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-133	Requena - Utiel	18	Disminución de la calidad del agua superficial asociada por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5030	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-133	Requena - Utiel	18	Disminución de la calidad del agua superficial asociada por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-133	Requena - Utiel	18	Disminución de la calidad del agua superficial asociada por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-133	Requena - Utiel	18	Disminución de la calidad del agua superficial asociada por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5125	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-133	Requena - Utiel	18	Disminución de la calidad del agua superficial asociada por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-133	Requena - Utiel	18	Disminución de la calidad del agua superficial asociada por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDIEB_E5010	Extracciones industriales	3.4	Extracción / Desvío - Refrigeración
080-133	Requena - Utiel	18	Disminución de la calidad del agua superficial asociada por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U5035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-133	Requena - Utiel	18	Disminución de la calidad del agua superficial asociada por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U5050	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-133	Requena - Utiel	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_039	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-136A	Lezuza	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_044	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-137	Arco de Alcaraz	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_046	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-140A	Pedralba	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-140A	Pedralba	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U4035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-140A	Pedralba	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_048	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-140B	Mesozoicos de Cheste	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G4015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-140B	Mesozoicos de Cheste	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-140B	Mesozoicos de Cheste	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-140B	Mesozoicos de Cheste	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4055	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-140B	Mesozoicos de Cheste	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I4010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-140B	Mesozoicos de Cheste	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I4020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-140B	Mesozoicos de Cheste	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U4035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-140B	Mesozoicos de Cheste	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U4065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-140B	Mesozoicos de Cheste	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_049	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G4015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5040	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A4055	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5060	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5130	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5135	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5180	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I4010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I5040	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I5045	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I5050	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDIO_O4010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U4035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U4070	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U5045	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U5060	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	19	Disminución de la calidad del agua superficial asociada por impacto químico	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_050	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_050	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-140C	Terciarios de Chiva-Montserrat	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_058	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-142	Plana de València Sur	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_052	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-142	Plana de València Sur	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_061	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-143	La Contienda de Picassent	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5040	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-143	La Contienda de Picassent	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5060	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-143	La Contienda de Picassent	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5180	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-143	La Contienda de Picassent	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I5040	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-143	La Contienda de Picassent	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U5070	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-143	La Contienda de Picassent	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U5075	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-143	La Contienda de Picassent	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_053	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-143	La Contienda de Picassent	8	Contaminación química			8	Presiones desconocidas
080-144B	Alfaris-La Escala	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5180	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-144B	Alfaris-La Escala	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U4070	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-144B	Alfaris-La Escala	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U5045	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-144B	Alfaris-La Escala	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_055	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-144C	Las Pedrizas	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_056	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-146	Almansa	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_058	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-148	Hoya de Xàtiva	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_060	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-148	Hoya de Xàtiva	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_073	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-149	Sierra de las Agujas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5040	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-149	Sierra de las Agujas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5095	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-149	Sierra de las Agujas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5110	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-149	Sierra de las Agujas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5115	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-149	Sierra de las Agujas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5120	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-149	Sierra de las Agujas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5185	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-149	Sierra de las Agujas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6005	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-149	Sierra de las Agujas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-149	Sierra de las Agujas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I5030	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-149	Sierra de las Agujas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I5040	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-149	Sierra de las Agujas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I5055	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-149	Sierra de las Agujas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I6010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-149	Sierra de las Agujas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDIO_O6005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-149	Sierra de las Agujas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U5080	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-149	Sierra de las Agujas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U5100	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-149	Sierra de las Agujas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U5120	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-149	Sierra de las Agujas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U6005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-149	Sierra de las Agujas	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_061	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-149	Sierra de las Agujas	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_074	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-150	Barx	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_062	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-150	Barx	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_075	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-151	Plana de Xeraco	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_063	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-151	Plana de Xeraco	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_076	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-151	Plana de Xeraco	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAG_G6005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-151	Plana de Xeraco	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5185	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-151	Plana de Xeraco	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-151	Plana de Xeraco	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDI_I6010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-151	Plana de Xeraco	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U6005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-151	Plana de Xeraco	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U6010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-152	Plana de Gandia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-152	Plana de Gandia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-152	Plana de Gandia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-152	Plana de Gandia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A7005	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-152	Plana de Gandia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I6015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-152	Plana de Gandia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I7005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-152	Plana de Gandia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U6010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-152	Plana de Gandia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U6025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-152	Plana de Gandia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U6030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-152	Plana de Gandia	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_064	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-153	Marchuquera - Falconera	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_065	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-160	Villena - Beneixama	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-160	Villena - Beneixama	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-160	Villena - Beneixama	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-160	Villena - Beneixama	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-160	Villena - Beneixama	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I5035	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-160	Villena - Beneixama	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I9005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-160	Villena - Beneixama	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I9010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-160	Villena - Beneixama	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-160	Villena - Beneixama	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-160	Villena - Beneixama	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-160	Villena - Beneixama	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-161	Volcadores - Albaida	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5085	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-161	Volcadores - Albaida	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-161	Volcadores - Albaida	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I5030	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-161	Volcadores - Albaida	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I5035	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-161	Volcadores - Albaida	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I9010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-161	Volcadores - Albaida	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U5120	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-161	Volcadores - Albaida	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U5130	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-161	Volcadores - Albaida	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U5135	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-161	Volcadores - Albaida	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U6015	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-161	Volcadores - Albaida	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U6035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-161	Volcadores - Albaida	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U9005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-163	Oliva - Pego	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A7005	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-163	Oliva - Pego	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A7010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-163	Oliva - Pego	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I7005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-163	Oliva - Pego	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDIO_O7005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-163	Oliva - Pego	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U7005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-163	Oliva - Pego	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_074	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-163	Oliva - Pego	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_088	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-164	Ondara - Dénia	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAG_G7005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-164	Ondara - Dénia	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A7010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-164	Ondara - Dénia	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A7015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-164	Ondara - Dénia	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDI_I7005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-164	Ondara - Dénia	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U7005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-164	Ondara - Dénia	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U7010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-164	Ondara - Dénia	13	Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U7025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-164	Ondara - Dénia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G7005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-164	Ondara - Dénia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A7010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-164	Ondara - Dénia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A7015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-164	Ondara - Dénia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I7005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-164	Ondara - Dénia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U7005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-164	Ondara - Dénia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U7010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-164	Ondara - Dénia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U7025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-164	Ondara - Dénia	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_075	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-164	Ondara - Dénia	9	Contaminación salina	ES080_EXTRACCION_UDAG_G7005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-164	Ondara - Dénia	9	Contaminación salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A7010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-164	Ondara - Dénia	9	Contaminación salina	ES080_EXTRACCION_UDAR_A7015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-164	Ondara - Dénia	9	Contaminación salina	ES080_EXTRACCION_UDI_I7005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-164	Ondara - Dénia	9	Contaminación salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U7005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-164	Ondara - Dénia	9	Contaminación salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U7010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-164	Ondara - Dénia	9	Contaminación salina	ES080_EXTRACCION_UDU_U7025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-168	Mediodía	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A7010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-168	Mediodía	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U7005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-168	Mediodía	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U7035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-168	Mediodía	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U7040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-173	Jumilla - Villena	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-173	Jumilla - Villena	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-173	Jumilla - Villena	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-173	Jumilla - Villena	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-173	Jumilla - Villena	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-173	Jumilla - Villena	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-173	Jumilla - Villena	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9055	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-173	Jumilla - Villena	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-173	Jumilla - Villena	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-181	Serral - Salinas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-181	Serral - Salinas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-181	Serral - Salinas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-181	Serral - Salinas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-181	Serral - Salinas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-181	Serral - Salinas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-181	Serral - Salinas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-181	Serral - Salinas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-184	Sant Joan - Benidorm	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_099	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-186	Sierra del Cid	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-186	Sierra del Cid	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-186	Sierra del Cid	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I9010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-186	Sierra del Cid	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-189	Sierra de Crevillente	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-189	Sierra de Crevillente	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9050	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-189	Sierra de Crevillente	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9055	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-189	Sierra de Crevillente	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-195	Plana de València Norte	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_051	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura
080-195	Plana de València Norte	8	Contaminación química			8	Presiones desconocidas
080-195	Plana de València Norte	8	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_060	Pesticidas	2.2	Fuentes difusas – Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5040	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G6005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5080	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5085	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5090	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5110	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5115	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I5030	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I5035	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I6010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I9005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U5115	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U5120	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U5130	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U6015	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U6020	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-196	Sierra Grossa	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U9010	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-196	Sierra Grossa	8	Contaminación química			8	Presiones desconocidas
080-196	Sierra Grossa	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136161	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
080-196	Sierra Grossa	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136161	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
080-196	Sierra Grossa	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136201	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
080-196	Sierra Grossa	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136201	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-196	Sierra Grossa	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136215	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
080-196	Sierra Grossa	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136215	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
080-196	Sierra Grossa	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136226	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
080-196	Sierra Grossa	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136226	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
080-196	Sierra Grossa	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136251	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
080-196	Sierra Grossa	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136251	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
080-196	Sierra Grossa	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136320	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
080-196	Sierra Grossa	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136320	Vertidos autorizados	1.9	No aplicable
080-196	Sierra Grossa	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_136719	Vertidos autorizados	1.9	Fuentes puntuales – Otras fuentes puntuales
080-196	Sierra Grossa	8	Contaminación química	ES080_AUTVER_137166	Vertidos autorizados	1.1	Fuentes puntuales – Vertidos urbanos
080-197	Sierra de la Oliva	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-197	Sierra de la Oliva	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-197	Sierra de la Oliva	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-197	Sierra de la Oliva	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-197	Sierra de la Oliva	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-197	Sierra de la Oliva	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U5125	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-197	Sierra de la Oliva	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-198	Cuchillo - Moratilla	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-200	Mancha Oriental	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5015	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5020	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5025	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5035	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5010	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5020	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A5040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I5015	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I5020	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I5025	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDIO_O5010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U5030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U5040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U5055	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U5065	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-200	Mancha Oriental	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U5090	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-202	Pinar de Camús	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5040	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-202	Pinar de Camús	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-202	Pinar de Camús	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-202	Pinar de Camús	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-202	Pinar de Camús	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-202	Pinar de Camús	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-202	Pinar de Camús	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I6010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-202	Pinar de Camús	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U5120	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-202	Pinar de Camús	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U6035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-202	Pinar de Camús	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U6040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-202	Pinar de Camús	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-202	Pinar de Camús	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-202	Pinar de Camús	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G5040	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-202	Pinar de Camús	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-202	Pinar de Camús	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A6015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-202	Pinar de Camús	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9030	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-202	Pinar de Camús	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-202	Pinar de Camús	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9040	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-202	Pinar de Camús	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I6010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-202	Pinar de Camús	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U5120	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-202	Pinar de Camús	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U6035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-202	Pinar de Camús	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U6040	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-202	Pinar de Camús	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U9005	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-202	Pinar de Camús	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U9025	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-204	Terciarios de Onil	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-204	Terciarios de Onil	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I9005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-204	Terciarios de Onil	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9020	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-204	Terciarios de Onil	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-204	Terciarios de Onil	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I9005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-204	Terciarios de Onil	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U9020	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-205	Sierra Lácera	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-205	Sierra Lácera	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I9005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-205	Sierra Lácera	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-206	Peñarrubia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9015	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-206	Peñarrubia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-206	Peñarrubia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I9005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-206	Peñarrubia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-206	Peñarrubia	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-207	Hoya de Castalla	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-207	Hoya de Castalla	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9005	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-207	Hoya de Castalla	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I9010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-207	Hoya de Castalla	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9015	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-207	Hoya de Castalla	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9020	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-207	Hoya de Castalla	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-207	Hoya de Castalla	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9005	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-207	Hoya de Castalla	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDI_I9010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-207	Hoya de Castalla	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U9015	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-207	Hoya de Castalla	16	Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea por impacto cuantitativo	ES080_EXTRACCION_UDU_U9020	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-208	Argüeña - Maigmó	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9005	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura

Código masa	Nombre masa	Código riesgo	Nombre riesgo	Identificador de la presión	Nombre de la presión	Código presión	Nombre presión
080-208	Argüeña - Maigmó	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9025	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-208	Argüeña - Maigmó	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9035	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-208	Argüeña - Maigmó	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-208	Argüeña - Maigmó	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I9010	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-208	Argüeña - Maigmó	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9020	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-208	Argüeña - Maigmó	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-208	Argüeña - Maigmó	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9035	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-209	Quibas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAG_G9005	Extracciones ganaderas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-209	Quibas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-209	Quibas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDI_I9005	Extracciones industriales	3.3	Extracción / Desvío - Industria
080-209	Quibas	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDU_U9030	Extracciones urbanas	3.2	Extracción / Desvío - Abastecimiento
080-210	Sierra de Argallet	15	Descenso piezométrico por extracción	ES080_EXTRACCION_UDAR_A9045	Extracciones agrícolas	3.1	Extracción / Desvío - Agricultura
080-211	Bajo Vinalopó	7	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUBT_105	Nitrogeno de origen subterráneo	2.2	Fuentes difusas – Agricultura

Tabla 119.Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado, tipo de riesgo y presión relacionada..

ANEJO 7 – APÉNDICE 7

AGRUPACIÓN DE COBERTURAS DE SUELO SIOSE SEGÚN NATURALIDAD

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Apéndice 7.- Agrupación de coberturas de suelo SIOSE según naturalidad

COBERTURAS SIOSE 2014		AGRUPACIÓN OCUPACIÓN DE "ESPACIO FLUVIAL"
ID_COBERTURA	DESCRIPCIÓN	
100	Coberturas Artificiales	Antrópico
101	Edificación	Antrópico
102	Zona Verde Artificial y Arbolado Urbano	Antrópico
103	Lámina de Agua Artificial	Natural
104	Vial, Aparcamiento o Zona Peatonal sin Vegetación	Antrópico
111	Otras Construcciones	Antrópico
121	Suelo No Edificado	Antrópico
131	Zonas de Extracción o Vertido	Antrópico
200	Cultivos	Agrícola
210	Cultivos Herbáceos	Agrícola
211	Arroz	Agrícola
212	Cultivos Herbáceos distintos de Arroz	Agrícola
220	Leñosos	Natural
221	Frutales	Agrícola
222	Frutales CÍtricos	Agrícola
223	Frutales No CÍtricos	Agrícola
231	Viñedo	Agrícola
232	Olivar	Agrícola
241	Otros Leñosos	Natural
290	Prados	Natural
300	Pastizal	Natural
310	Arbolado Forestal	Natural
311	Frondosas	Natural
312	Frondosas Caducifolias	Natural
313	Frondosas Perennifolias	Natural
316	Coníferas	Natural
320	Matorral	Natural
330	Terrenos sin Vegetación	Agrícola
331	Playas, dunas y arenales	Natural
333	Suelo Desnudo	Natural

COBERTURAS SIOSE 2014		AGRUPACIÓN OCUPACIÓN DE "ESPACIO FLUVIAL"
ID_COBERTURA	DESCRIPCIÓN	
334	Zonas Quemadas	Natural
335	Glaciares y Nieves permanentes	Natural
336	Ramblas	Natural
350	Roquedos	Natural
351	Acantilados Marinos	Natural
352	Afloramientos Rocosos y Roquedos	Natural
353	Canchales	Natural
354	Coladas Lávicas	Natural
400	Coberturas Húmedas	Natural
410	Humedales Continentales	Natural
411	Zonas Pantanosas	Natural
412	Turberas	Natural
413	Salinas Continentales	Natural
420	Humedales Marinos	Natural
421	Marismas	Natural
422	Salinas Marinas	Natural
500	Coberturas de Agua	Natural
510	Aguas Continentales	Natural
511	Cursos de Agua	Natural
512	Láminas de Agua	Natural
513	Lagos y Lagunas	Natural
514	Embalses	Natural
520	Aguas Marinas	Natural
521	Lagunas Costeras	Natural
522	Estuarios	Natural
523	Mares y Océanos	Natural
599	Compuestas	Natural
600	No Predefinida	Antrópico
701	Dehesa	Natural
702	Olivar-Viñedo	Agrícola
703	Asentamiento Agrícola Residencial	Antrópico
704	Huerta Familiar	Agrícola
800	Artificial	Antrópico
810	Urbano Mixto	Antrópico
811	Casco	Antrópico
812	Ensanche	Antrópico
813	Discontinuo	Antrópico
820	Industrial	Antrópico

COBERTURAS SIOSE 2014		AGRUPACIÓN OCUPACIÓN DE "ESPACIO FLUVIAL"
ID_COBERTURA	DESCRIPCIÓN	
821	Polígono Industrial Ordenado	Antrópico
822	Polígono Industrial sin Ordenar	Antrópico
823	Industrial Aislada	Antrópico
830	Primario	Antrópico
831	Agrícola, Ganadero	Agrícola
832	Forestal Primario	Natural
833	Minero Extractivo	Antrópico
834	Piscifactoría	Antrópico
840	Terciario	Antrópico
841	Comercial y Oficinas	Antrópico
842	Complejo Hotelero	Antrópico
843	Parque Recreativo	Antrópico
844	Camping	Antrópico
850	Equipamiento Dotacional	Antrópico
851	Administrativo Institucional	Antrópico
852	Sanitario	Antrópico
853	Cementerio	Antrópico
854	Educación	Antrópico
855	Penitenciario	Antrópico
856	Religioso	Antrópico
857	Cultural	Antrópico
858	Deportivo	Antrópico
859	Campo de Golf	Antrópico
860	Parque Urbano	Antrópico
870	Infraestructuras	Antrópico
880	Transporte	Antrópico
881	Red Viaria	Antrópico
882	Red Ferroviaria	Antrópico
883	Portuario	Antrópico
884	Aeroportuario	Antrópico
890	Energía	Antrópico
891	Eólica	Antrópico
892	Solar	Antrópico
893	Nuclear	Antrópico
894	Eléctrica	Antrópico
895	Térmica	Antrópico
896	Hidroeléctrica	Antrópico
897	Gaseoducto Oleoducto	Antrópico

COBERTURAS SIOSE 2014		AGRUPACIÓN OCUPACIÓN DE "ESPACIO FLUVIAL"
ID_COBERTURA	DESCRIPCIÓN	
900	Telecomunicaciones	Antrópico
910	Suministro de Agua	Antrópico
911	Depuradoras y Potabilizadoras	Antrópico
912	Conducciones y Canales	Antrópico
913	Desalinizadora	Antrópico
920	Residuos	Antrópico
921	Vertederos y Escombreras	Antrópico
922	Plantas de Tratamiento	Antrópico