4412000 6411500 4411500 4411000

6411500 4412500

6411000 4411000

6410500 4411000

6410000 4410500

4412500 4412000 4411500 6410000



23.- AZUD "FINCA DEL SOTO"

24.- AZUD "COMUNIDAD DE REGANTES DE GARABALLA"

25.- AGUA TURBIA EN EL CAUCE DEL OJOS DE MOYA

SOLAPE HOJA 8

SOLAPE HOJA 6

Río Ojos de Moya

Arroyo de la Cedilla

Límite Rento "El Soto"

10+200 10+300 10+400 10+500 10+600 10+700 10+800 10+900 11+000 11+100 11+200 11+300 11+400 11+500 11+600 11+700 11+800 11+900 12+000 12+100 12+200 12+300 12+400 12+500 12+600 12+700

23-

24-

25-

26-

27-

Azud "Finca El Soto"

Azud "Comunidad de Regantes de Garaballa"

26.- AUSENCIA DE ESPECIES ARBÓREAS Y ESCASEZ DE ARBUSTIVAS EN LAS RIBERAS

27.- BAJA COBERTURA DE ESPECIES ARBÓREAS EN LAS RIBERAS

Leyenda asociada a presiones

- Vertido urbano
- Azudes
- Presión agrícola
- Motas en las orillas del cauce
- Presión urbana - recreativa
- Canalización

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO — CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

CONSULTOR: U.T.E. Tecnoma — ARIN ARQUITECTOS/INGENIEROS CONSULTORES S.L.

INGENIERO DIRECTOR: TOMÁS NEBOT DOMÍNGUEZ

ESCALA: 1:5.000 ORIGINAL A3 — 0 25 50 100 m

TÍTULO DEL PROYECTO: PROYECTO DE RESTAURACIÓN EN EL TRAMO MEDIO DEL RÍO OJOS DE MOYA (DE MOYA A GARABALLA) DOCUMENTO AMBIENTAL

TÍTULO DEL PLANO: PRESIONES E IMPACTOS EN EL TRAMO DE ACTUACIÓN

Nº PLANO: 2.8.2

FECHA: JUNIO-09

HOJA 7 DE 9