



Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.



COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

Una manera de hacer Europa

ANEJO 4. FICHAS DE LAS ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO

Fecha: Noviembre 2010

ÍNDICE DE FICHAS

Cuenca: Vinalopó

- Barranco de las Ovejas. (Tramos 90.31, 90.37 y 90.39)
- Bajo Vinalopó (Tramo 90.20).
- Subcuenca: Río Seco (Tramo 90.44).

Cuenca: Marina Baja

- Barrancos de Soler y Seguet (Tramos 80.05 y 80.06)
- Río Amadorio (Tramo 80.01).

Cuenca: Marina Alta

- Gorgos. (Tramo 70.30)
- Barranc Roig (Tramos 70.28 y 70.29).
- Barranco del Pou Roig y Barranco del Quisi. (Tramos 70.22 y 70.23)
- Río Girona y barrancos de La Fusta, Alberca, Portelles, Coll de Pous, Alter y Regatxo. (Tramos 70.16, 70.18, 70.21, 70.24, 70.25, 70.27 y 70.31)
- Río Jalón y Barranco de La Rompuda (Tramos 70.07, 70.11 y 70.17).
- Rambla Gallinera – Marjal de Pego. (Tramos 60.27, 60.28, 70.06, 70.08, 70.09 y 70.15)

Cuenca: Serpis

- Serpis – Beniopa. (Tramos 60.23, 60.26 y 60.29)
- Ríos Vaca, Xeresa y Xeraco. (Tramos 60.20, 60.21, 60.24 y 60.25)

Cuenca: Río Júcar

- Bajo Júcar - Ribera del Júcar. (Tramos 53.37, 53.45, 53.46, 53.53, 53.55, 53.57, 53.58, 53.61, 53.63, 53.71, 53.74, 53.76, 53.78, 53.79, 53.81, 53.85, 53.86, 53.89 y 53.93)
- Río Clariano (Tramos 53.41, 53.42, 53.47).
- Río Valdemembra (Tramos 52.07, 52.09)
- Canal de María Cristina (Tramo 52.08)
- Ríos Júcar y Moscas (Tramos 51.05 y 51.13)
- Rambla de las Hoyuelas, zona endorreica Almansa (Tramo 52.52)

Cuenca: Turia

- Barranco del Puig, Cañada del Molinar, Barranco de Bords. (Tramos 40.47, 40.48 y 40.50)
- Barranco del Carraixet. (Tramo 40.46)
- Bajo Turia. (Tramos 40.37, 53.19, 53.39, 53.48, 53.59, 53.64 y 53.82)
- Ríos Turia y Alfambra (Tramos 40.07 y 40.18).

Cuenca: Palancia – Los Valles

- Palancia y barrancos de Sagunto y Almenara. (Tramos 30.22, 30.23, 30.24 y 30.27)

Cuenca: Mijares – Plana de Castellón


- Río Seco y Barranco de la Parreta (Castellón). (Tramos 20.45 y 20.47)
- Bajo Mijares (Tramos 20.39 y 20.40).
- Río Seco (Tramo 20.37)
- Barranco de la Murta (Tramo 20.34)

Cuenca: Cenia – Maestrazgo

- Rambla de Alcalá (Tramo 10.32)
- Barranco de Chinchilla (Tramo 10.08)

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Vinalopó
Subcuenca: Barranco de las Ovejas.
(Tramos 90.31, 90.37 y 90.39)



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
año 1552	sin datos	29/09/1997	3 días
año 1919	sin datos	03/09/1999	3 días
17/09/1963	1 día	05/09/1999	2 días
20/10/1982	1 día	14/09/1999	2 días
23/10/1983	1 día	12/09/2007	3 días
03/11/1987	8 días	21/09/2007	10 días
03/09/1989	8 días	08/10/2007	12 días
14/08/1996	1 día	09/10/2008	5 días
08/09/1996	5 días		

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Agost, Alicante, San Vicente del Raspeig.

Probabilidad de la inundación			
Período de retorno aproximado inferior a 10 años en la zona baja y cercano a 30 años en la zona alta.			
Tipo y grado de las consecuencias adversas			
Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo /	Grado (*)
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	M
		☒ Daños diferidos a personas	M
		☐ Otros	
	☒ Comunidad	☒ Gobierno, administración, defensa, seguridad	B
		☐ Educación	
		☒ Respuesta en emergencias	B
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☒ Artículos de primera necesidad	B
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☒ Equipamiento social	M
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	


		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☐ Orígenes rurales difusos	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☐ Lugares y edificios espirituales	
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	A
		☒ Vehículos	A
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	M
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	M
		☐ Otros	
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	M
		☒ Ganadería	B
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	M
		☒ Construcción	M
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	M
		☒ Hoteles y restaurantes	M
		☒ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	M
		☒ Domicilios privados con empleados	B
		☐ Otros	
	☐ Otros		

☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas	
		☐ Rotura de embalses	
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☒ Otras consecuencias	☒ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☒ Avenida con arrastres	M
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Vinalopó.
Subcuenca: Bajo Vinalopó (Tramo 90.20
y área de inundación marina).


Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
año 1853	sin datos	03/09/1999	3 días
20/10/1982	1 día	14/09/1999	2 días
03/11/1987	8 días	12/09/2007	3 días
03/09/1989	8 días	21/09/2007	10 días
29/09/1997	3 días	08/10/2007	12 días

Tipo de inundación

Origen: Fluvial / Marina

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Elche y Santa Pola.

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximado de 15 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas

Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo / Grado (*)	
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	M

		☐ Daños diferidos a personas	
		☐ Otros	
	☒ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☒ Equipamiento social	M
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☒ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☒ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	M
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	Fuentes de ☒ contaminación potencial	☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☒ Orígenes rurales difusos	B
		☐ Otros	


	☐ Otros		
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☐ Lugares y edificios espirituales	
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☐ Residencial	☒ Propiedades residenciales	A
		☒ Vehículos	A
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	A
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	A
		☐ Otros	
	Agricultura, caza, ☒ silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	M
		☒ Ganadería	B
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	M
		☒ Construcción	M
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	M
		☒ Hoteles y restaurantes	M
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
☐ Otros			
☐ Relacionados con gestión de riesgo	☐ Rotura de defensas contra avenidas		
	☐ Rotura de embalses		
	☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje		

		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☐ Avenida con arrastres	
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Vinalopó.
Subcuenca: Río Seco (Tramo 90.44).


Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
09/09/1597	1 día	05/09/1999	2 días
año 1944	sin datos	14/09/1999	2 días
año 1962	sin datos	12/09/2007	3 días
17/09/1963	1 día	21/09/2007	10 días
03/11/1987	8 días	08/10/2007	12 días
08/09/1996	5 días	09/10/2008	5 días
29/09/1997	3 días		

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Campello (El), Mutxamel, Sant Joan d'Alacant.

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximado de 30 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas

Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo / Grado (*)
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas M
		☐ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☒ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Finanzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☒ Equipamiento social M
		☐ Trabajo y seguridad social
		☐ Otros
	☐ Otros	
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes
		☐ Elementos de calidad físico-química
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad
		☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPPC
		☐ Instalaciones Seveso
		☐ Origen en pequeños puntos
		☐ Instalaciones UWWT
		☐ Orígenes rurales difusos


		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☐ Lugares y edificios espirituales	
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	M
		☒ Vehículos	M
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	M
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	M
		☐ Otros	
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	B
		☒ Ganadería	B
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	M
		☒ Construcción	M
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	M
		☒ Hoteles y restaurantes	M
		☒ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	M
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas	
		☐ Rotura de embalses	

		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☒ Otras consecuencias	☒ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☒ Avenida con arrastres	M
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Marina Baja.
Subcuenca: Barrancos de Soler y Seguet
(Tramos 80.05 y 80.06)


Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
03/09/1989	8 días	12/09/2007	3 días
27/12/1997	7 días	21/09/2007	10 días
05/09/1999	2 días	08/10/2007	12 días
14/09/1999	2 días		

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Alfás del Pi.

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximado menor de 10 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas

Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo / Grado (*)	
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	B
		☐ Daños diferidos a personas	

		☐ Otros	
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☐ Equipamiento social	
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
		☐ Otros	
	☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes			
☐ Elementos de calidad físico-química			
☐ Elementos de calidad hidromorfológica			
☐ Elementos de calidad biológica			
☐ Áreas protegidas		☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	
		☐ Otros	
☐ Otros impactos al medio ambiente		☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
☐ Fuentes de contaminación potencial		☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☐ Orígenes rurales difusos	
		☐ Otros	
☐ Otros			

☐ Patrimonio cultural	☐ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☐ Lugares y edificios espirituales	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	M
		☒ Vehículos	M
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	M
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	M
		☐ Otros	
	☐ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☐ Cultivos	
		☐ Ganadería	
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	B
		☐ Construcción	
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	B
		☒ Hoteles y restaurantes	M
		☒ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	M
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
☐ Otros			
☐ Relacionados con gestión de riesgo	☐ Rotura de defensas contra avenidas		
	☐ Rotura de embalses		
	☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje		
	☐ Sistemas de respuesta en emergencias		


☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☐ Avenida con arrastres	
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*):

- A Alto
- M Medio
- B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Marina Baja.
Subcuenca: Río Amadorio (Tramo 80.01).



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
03/11/1987	8 días	12/09/2007	3 días
03/09/1989	8 días	21/09/2007	10 días
29/09/1997	3 días	08/10/2007	12 días
26/05/1998	1 día		

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Villajoyosa.

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximado inferior a 10 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas

Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo / Grado (*)
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas B
		☐ Daños diferidos a personas
		☐ Otros

	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☐ Equipamiento social	
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☐ Orígenes rurales difusos	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Patrimonio cultural	☐ Lugares de interés	☐ Lugares arqueológicos	


		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☐ Lugares y edificios espirituales	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	M
		☒ Vehículos	M
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	M
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	A
		☐ Otros	
	☐ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☐ Cultivos	
		☐ Ganadería	
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	M
		☐ Construcción	
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	M
		☒ Hoteles y restaurantes	M
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas	
		☐ Rotura de embalses	
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	

		☐ Avenida con arrastres	
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Marina Alta
Subcuenca: Gorgos. (Tramo 70.30)


Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
03/11/1987	8 días	12/09/2007	3 días
16/11/1987	1 día	21/09/2007	10 días
03/09/1989	8 días	08/10/2007	12 días
20/08/1995	1 día	09/10/2008	5 días
08/09/1996	5 días		

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Jávea

Probabilidad de la inundación

Período de retorno inferior a 10 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas

Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo / Grado (*)
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas M
		☐ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Finanzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
		☐ Otros
	☐ Otros	
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes
		☐ Elementos de calidad físico-química
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad
		☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPPC
		☐ Instalaciones Seveso
		☐ Origen en pequeños puntos
		☐ Instalaciones UWWT
		☐ Orígenes rurales difusos


		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☐ Lugares y edificios espirituales	
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	A
		☒ Vehículos	A
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	M
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	A
		☐ Otros	
	Agricultura, caza, ☒ silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	M
		☐ Ganadería	
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	M
		☐ Construcción	
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	M
		☒ Hoteles y restaurantes	M
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas	
		☐ Rotura de embalses	

		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☐ Avenida con arrastres	
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Marina Alta.
Subcuenca: Barranc Roig (Tramos 70.28
y 70.29).


Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
03/11/1987	8 días	21/09/2007	10 días
03/09/1989	8 días	08/10/2007	12 días
12/09/2007	3 días	09/10/2008	5 días

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Teulada.

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximado inferior a 10 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas

Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo / Grado (*)
☐ Salud humana	☐ Salud humana	☐ Daños inmediatos a personas

		☐ Daños diferidos a personas	
		☐ Otros	
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☐ Equipamiento social	
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
		☐ Otros	
	☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes			
☐ Elementos de calidad físico-química			
☐ Elementos de calidad hidromorfológica			
☐ Elementos de calidad biológica			
☐ Áreas protegidas		☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	
		☐ Otros	
☐ Otros impactos al medio ambiente		☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
☐ Fuentes de contaminación potencial		☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☐ Orígenes rurales difusos	
		☐ Otros	

	☐ Otros		
☐ Patrimonio cultural	☐ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☐ Lugares y edificios espirituales	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	A
		☒ Vehículos	A
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	M
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	M
		☐ Otros	
		☐ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☐ Cultivos
	☐ Ganadería		
	☐ Horticultura		
	☐ Minerales		
	☐ Silvicultura		
	☐ Pesca		
	☐ Otros		
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	M
		☐ Construcción	
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	M
		☒ Hoteles y restaurantes	M
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
☐ Otros			
☐ Relacionados con gestión de riesgo	☐ Rotura de defensas contra avenidas		
	☐ Rotura de embalses		
	☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje		

		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☒ Otras consecuencias	☒ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☒ Avenida con arrastres	M
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*):


A Alto

M Medio

B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Marina Alta.
Subcuenca: Barranco del Pou Roig y
Barranco del Quisi. (Tramos 70.22 y
70.23)



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
03/11/1987	8 días	12/09/2007	3 días
08/09/1996	5 días	21/09/2007	10 días
29/09/1997	3 días	08/10/2007	12 días

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Calpe y Benissa.

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximado inferior a 10 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas

Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo / Grado (*)
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas
		A

		☐ Daños diferidos a personas	
		☐ Otros	
	☒ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☒ Equipamiento social	A
		☐ Trabajo y seguridad social	
	☐ Otros		
	☐ Otros		
☒ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☒ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☒ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	M
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	Fuentes de ☒ contaminación potencial	☒ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☒ Orígenes rurales difusos	B
		☐ Otros	

	☐ Otros		
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☒ Lugares y edificios espirituales	M
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	M
		☒ Vehículos	M
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	M
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	A
		☐ Otros	
	☐ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☐ Cultivos	
		☐ Ganadería	
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	M
		☒ Construcción	M
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	M
		☒ Hoteles y restaurantes	M
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
		☐ Otros	
	☐ Relacionados con gestión de riesgo	☐ Rotura de defensas contra avenidas	
☐ Rotura de embalses			
☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje			

		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☒ Otras consecuencias	☒ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☒ Avenida con arrastres	M
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*):


A Alto

M Medio

B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Marina Alta.
Subcuenca: Río Girona y barrancos de La Fusta, Alberca, Portelles, Coll de Pous, Alter y Regatxo. (Tramos 70.16, 70.18, 70.21, 70.24, 70.25, 70.27 y 70.31)



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
año 1884	sin datos	29/09/1997	3 días
03/11/1987	8 días	31/07/1999	1 día
16/11/1987	1 día	12/09/2007	3 días
03/09/1989	8 días	21/09/2007	10 días
20/08/1995	1 día	08/10/2007	12 días
08/09/1996	5 días	09/10/2008	5 días

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Beniarbeig, Benidoleig, Benimeli, Dénia, Ondara, Orba, Pedreguer, Poblets (els), Ràfol d'Almúnia (El), Sagra, Sanet y Negrals, Tormos y Verger (el)

Probabilidad de la inundación			
Período de retorno aproximado inferior a 15 años.			
Tipo y grado de las consecuencias adversas			
Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo /	Grado (*)
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	A
		☒ Daños diferidos a personas	A
		☐ Otros	
	☒ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☒ Equipamiento social	M
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☒ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	☒ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	


		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☒ Orígenes rurales difusos	M
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☒ Lugares y edificios espirituales	M
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	A
		☒ Vehículos	A
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	A
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	A
		☐ Otros	
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	B
		☐ Ganadería	
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	M
		☒ Construcción	M
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	M
		☒ Hoteles y restaurantes	M
		☒ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	M
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
	☐ Otros		

☒ Relacionados con gestión de riesgo	☐ Rotura de defensas contra avenidas	
	☒ Rotura de embalses	B
	☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	
	☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☒ Otras consecuencias	☒ Otros riesgos	
	☒ Avenida con arrastres	A
	☐ Cambios en usos del suelo	

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Marina Alta
Subcuenca: Río Jalón y Barranco de La Rompuda (Tramos 70.07, 70.11 y 70.17).


Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
03/11/1987	8 días	12/09/2007	3 días
03/09/1989	8 días	08/10/2007	12 días
08/09/1996	5 días		

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Alcalalí, Benigembla, Jalón, Llíber, Murla y Parcent.

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximado inferior a 10 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas

Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo / Grado (*)
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas
		A

		☒ Daños diferidos a personas	M
		☐ Otros	
	☒ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☒ Equipamiento social	M
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☒ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☒ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	M
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	☒ Fuentes de contaminación potencial	☒ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☒ Orígenes rurales difusos	M
		☐ Otros	

	☐ Otros		
☐ Patrimonio cultural	☐ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☐ Lugares y edificios espirituales	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	A
		☒ Vehículos	A
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	A
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	A
		☐ Otros	
		☐ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☐ Cultivos
	☐ Ganadería		
	☐ Horticultura		
	☐ Minerales		
	☐ Silvicultura		
	☐ Pesca		
	☐ Otros		
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	B
		☐ Construcción	
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	M
		☐ Hoteles y restaurantes	
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
☐ Otros			
☐ Relacionados con gestión de riesgo	☐ Rotura de defensas contra avenidas		
	☐ Rotura de embalses		
	☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje		

		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☒ Otras consecuencias	☒ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☒ Avenida con arrastres	M
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*):


A Alto

M Medio

B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Marina Alta
Subcuenca: Rambla Gallinera – Marjal de Pego. (Tramos 60.27, 60.28, 70.06, 70.08, 70.09, 70.15 y área de inundación marina.)



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
17/09/1963	1 día	29/09/1997	3 días
03/11/1987	8 días	20/10/2000	6 días
16/11/1987	1 día	12/09/2007	3 días
03/09/1989	8 días	21/09/2007	10 días
20/08/1995	1 día	08/10/2007	12 días
08/09/1996	5 días	09/10/2008	5 días

Tipo de inundación

Origen: Fluvial / Marina

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación			
Alquería de la Comtessa, Dénia, Font D'En Carròs (La), Oliva, Pego, Palmera, Piles, Potríes, Rafelcofer.			
Probabilidad de la inundación			
Período de retorno aproximado inferior a 10 años.			
Tipo y grado de las consecuencias adversas			
Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo / Grado (*)	
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	A
		☐ Daños diferidos a personas	
		☐ Otros	
	☒ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☒ Artículos de primera necesidad	M
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☒ Equipamiento social	M
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Medio Ambiente	☒ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☒ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	M
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☒ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☒ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	A
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	Fuentes de	☒ Instalaciones IPPC	A

		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☐ Orígenes rurales difusos	
		☐ Otros	
		☐ Otros	
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☐ Lugares y edificios espirituales	
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	A
		☒ Vehículos	A
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	A
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	A
		☐ Otros	
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	M
		☐ Ganadería	
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	M
		☒ Construcción	M
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	M
		☒ Hoteles y restaurantes	M
		☒ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	M
		☐ Domicilios privados con empleados	
☐ Otros			

	☐ Otros		
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas	
		☐ Rotura de embalses	
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☒ Otras consecuencias	☒ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☒ Avenida con arrastres	M
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Serpis
Subcuenca: Serpis – Beniopa. (Tramos 60.23, 60.26, 60.29 y área de inundación marina.)



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
03/11/1987	8 días	20/10/2000	6 días
03/09/1989	8 días	12/09/2007	3 días
20/08/1995	1 día	21/09/2007	10 días
08/09/1996	5 días	08/10/2007	12 días
29/09/1997	3 días	09/10/2008	5 días
14/09/1999	2 días		

Tipo de inundación

Origen: Fluvial / Marina

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Ador, Almoines, Bellreguard, Beniarjó, Beniflá, Daimús, Gandía, Guardamar de la Safor, Miramar, Palma de Gandía, Real de Gandía y Potries.

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximadamente 10 años.			
Tipo y grado de las consecuencias adversas			
Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo /	Grado (*)
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	A
		☐ Daños diferidos a personas	
		☐ Otros	
	☒ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☒ Equipamiento social	M
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Medio Ambiente	☒ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☒ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	M
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	☒ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	


		☐ Instalaciones UWWT	
		☒ Orígenes rurales difusos	B
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☒ Lugares arquitectónicos	M
		☐ Museos	
		☒ Lugares y edificios espirituales	M
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	A
		☒ Vehículos	A
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	A
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	A
		☐ Otros	
	☐ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☐ Cultivos	
		☐ Ganadería	
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	M
		☐ Construcción	
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	M
		☒ Hoteles y restaurantes	M
		☒ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	M
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas	

		☐ Rotura de embalses	
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☒ Otras consecuencias	☒ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☒ Avenida con arrastres	M
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Serpis.
Subcuenca: Ríos Vaca, Xeresa y Xeraco.
(Tramos 60.20, 60.21, 60.24, 60.25 y
área de inundación marina.)



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
05/10/1971	5 días	20/10/2000	6 días
03/11/1987	8 días	02/09/2004	2 días
03/09/1989	8 días	12/09/2007	3 días
08/09/1996	5 días	21/09/2007	10 días
29/09/1997	3 días	08/10/2007	12 días
14/09/1999	2 días	09/10/2008	5 días

Tipo de inundación

Origen: Fluvial / Marina

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Gandía, Tavernes de la Valdigna, Xeraco y Xeresa.

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximado inferior a 10 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas			
Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo /	Grado (*)
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	M
		☐ Daños diferidos a personas	
		☐ Otros	
	☒ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☒ Equipamiento social	M
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☒ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☒ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	


		☐ Orígenes rurales difusos	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Patrimonio cultural	☐ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☐ Lugares y edificios espirituales	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	M
		☒ Vehículos	M
		☐ Otros	
	☐ Infraestructuras	☐ Bienes públicos	
		☐ Transporte, almacenamiento y comunicación	
		☐ Otros	
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	B
		☒ Ganadería	B
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	M
		☒ Construcción	M
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	M
		☒ Hoteles y restaurantes	M
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
☐ Otros			
☐ Relacionados con gestión de riesgo	☐ Rotura de defensas contra avenidas		
	☐ Rotura de embalses		

		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☒ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☐ Avenida con arrastres	
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Río Júcar
Subcuenca: Bajo Júcar - Ribera del Júcar. (Tramos 53.37, 53.45, 53.46, 53.53, 53.55, 53.57, 53.58, 53.61, 53.63, 53.71, 53.74, 53.76, 53.78, 53.79, 53.81, 53.85, 53.86, 53.89 y 53.93 y área de inundación marina.)



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
año 1088	sin datos	año 1790	sin datos
16/10/1321	1 día	29/09/1791	2 días
año 1328	sin datos	17/11/1801	2 días
28/09/1328	1 día	16/12/1801	1 día
17/08/1358	1 día	marzo de 1802	sin datos
año 1396	sin datos	año 1804	sin datos
año 1403	sin datos	16/11/1805	2 días
septiembre de 1406	sin datos	17/11/1806	1 día
22/10/1406	13 días	28/10/1808	1 día
año 1427	sin datos	21/10/1814	1 día
25/10/1427	1 día	01/11/1833	1 día
año 1462	sin datos	abril de 1834	sin datos
año 1472	sin datos	año 1838	sin datos
30/11/1473	1 día	marzo de 1840	sin datos
noviembre de 1475	sin datos	año 1842	sin datos

año 1487	sin datos	21/10/1843	1 día
28/10/1487	1 día	07/12/1852	2 días
20/08/1500	1 día	07/12/1853	1 día
27/09/1517	1 día	17/11/1855	1 día
05/10/1540	1 día	22/01/1856	1 día
19/03/1546	1 día	febrero de 1857	sin datos
año 1555	sin datos	27/09/1858	1 día
año 1559	sin datos	26/10/1862	1 día
año 1571	sin datos	29/05/1863	1 día
21/10/1577	1 día	noviembre de 1864	sin datos
16/09/1581	3 días	30/09/1870	2 días
21/10/1589	1 día	año 1871	sin datos
27/07/1610	1 día	año 1880	sin datos
15/07/1616	1 día	año 1884	sin datos
19/05/1617	1 día	año 1891	sin datos
17/07/1617	1 día	28/11/1894	2 días
22/09/1617	1 día	año 1896	sin datos
01/11/1617	1 día	año 1897	sin datos
24/08/1620	1 día	01/11/1897	1 día
05/11/1620	1 día	10/11/1897	1 día
26/01/1626	1 día	año 1898	sin datos
11/08/1628	1 día	08/03/1902	1 día
05/05/1631	1 día	28/11/1916	1 día
año 1632	sin datos	29/09/1919	1 día
año 1635	sin datos	noviembre de 1920	sin datos
año 1643	sin datos	30/10/1923	1 día
octubre de 1651	sin datos	año 1924	sin datos
año 1672	sin datos	octubre de 1943	sin datos
12/10/1672	1 día	17/02/1949	1 día
12/08/1676	1 día	28/09/1949	1 día
año 1683	sin datos	14/10/1957	1 día
año 1689	sin datos	20/06/1958	1 día
año 1690	sin datos	17/09/1963	1 día
30/12/1695	1 día	05/10/1971	5 días
año 1709	sin datos	año 1975	sin datos
año 1714	sin datos	20/10/1982	1 día
14/11/1716	1 día	06/11/1983	1 día
16/09/1731	1 día	03/11/1987	8 días
año 1737	sin datos	03/09/1989	8 días
23/01/1740	1 día	04/10/1991	2 días
año 1744	sin datos	20/08/1995	1 día
año 1745	sin datos	31/10/1995	1 día
octubre de 1751	sin datos	08/09/1996	5 días
año 1752	sin datos	10/08/1997	1 día
año 1753	sin datos	29/09/1997	3 días
año 1754	sin datos	26/05/1998	1 día
año 1763	sin datos	31/07/1999	1 día
01/02/1766	1 día	03/09/1999	3 días
26/09/1766	1 día	05/09/1999	2 días

24/10/1770	1 día	14/09/1999	2 días
año 1775	sin datos	20/10/2000	6 días
año 1776	sin datos	02/07/2002	1 día
21/10/1776	1 día	13/06/2004	1 día
04/11/1776	1 día	02/09/2004	2 días
18/01/1779	1 día	01/08/2005	1 día
04/10/1779	2 días	12/09/2007	3 días
15/10/1783	1 día	21/09/2007	10 días
24/11/1783	2 días	08/10/2007	12 días
15/10/1785	1 día	09/10/2008	5 días
24/11/1789	2 días		

Tipo de inundación
Origen: Fluvial (*) / Marina

Mecanismo: Superación natural (*)

Características: Otras / sin características especiales

(*) En el caso documentado del 20 de octubre de 1982, parte del origen y mecanismo de la inundación fue la rotura de una infraestructura artificial (Presa de Tous).

Extensión de la inundación

Albal, Albalat de la Ribera, Alberic, Alcántera de Xúquer, Alcudia (I'), Alfafar, Algemesí, Alginet, Almussafes, Alzira, Antella, Beneixida, Benicull de Xúquer, Benimodo, Benimuslem, Beniparrell, Carcaixent, Cárcer, Carlet, Catarroja, Corbera, Cotes, Cullera, Favara, Fortaleny, Gavarda, Guadassuar, Llaurí, Masalavés, Massanassa, Pobla Llarga (la), Polinyá de Xúquer, Riola, Sedaví, Sellent, Silla, Sollana, Sueca, Sumacárcer, Tavernes de la Valldigna, Valencia, Villanueva de Castellón.

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximadamente 10 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas

Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo / Grado (*)
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas A
		☒ Daños diferidos a personas A
		☐ Otros
	☒ Comunidad	☒ Gobierno, administración, defensa, seguridad A
		☒ Educación A
		☐ Respuesta en emergencias
		☒ Finanzas M
		☒ Seguridad M
		☒ Artículos de primera necesidad M
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☒ Equipamiento social A
		☐ Trabajo y seguridad social
		☐ Otros
	☐ Otros	
☐ Medio Ambiente		☒ Contaminación por sustancias prioritarias M


	☒ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☒ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	M
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☒ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☒ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	M
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	Fuentes de ☒ contaminación potencial	☒ Instalaciones IPPC	A
		☐ Instalaciones Seveso	
		☒ Origen en pequeños puntos	M
		☐ Instalaciones UWWT	
		☒ Orígenes rurales difusos	M
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☒ Lugares arquitectónicos	M
		☐ Museos	
		☒ Lugares y edificios espirituales	M
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	A
		☒ Vehículos	A
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	M
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	A
		☐ Otros	
	Agricultura, caza, ☒ silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	M
		☒ Ganadería	M
		☒ Horticultura	M

		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☒ Pesca	M
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	A
		☒ Construcción	M
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	A
		☒ Hoteles y restaurantes	A
		☒ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	M
☒ Domicilios privados con empleados		B	
☐ Otros			
☒ Relacionados con gestión de riesgo	☒ Rotura de defensas contra avenidas	A	
	☒ Rotura de embalses	A	
	☒ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	M	
	☒ Sistemas de respuesta en emergencias	M	
☒ Otras consecuencias	☒ Otros riesgos		
	☒ Avenida con arrastres	A	
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Júcar.
Subcuenca: Río Clariano (Tramos 53.41,
53.42, 53.47).


Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
año 1688	sin datos	29/09/1997	3 días
año 1884	sin datos	31/07/1999	1 día
11/11/1922	7 días	20/10/2000	6 días
30/10/1923	1 día	12/09/2007	3 días
30/10/1982	1 día	21/09/2007	10 días
03/11/1987	8 días	08/10/2007	12 días
03/09/1989	8 días	09/10/2008	5 días
08/09/1996	5 días		

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Aielo de Malferit, Albalá y Ontinyent.

Probabilidad de la inundación			
Período de retorno aproximado de 20 años.			
Tipo y grado de las consecuencias adversas			
Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo /	Grado (*)
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	A
		☐ Daños diferidos a personas	
		☐ Otros	
	☒ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☒ Equipamiento social	M
		☐ Trabajo y seguridad social	
	☐ Otros		
☐ Otros			
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	


		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☐ Orígenes rurales difusos	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☒ Lugares y edificios espirituales	M
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	M
		☒ Vehículos	M
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	M
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	M
		☐ Otros	
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	M
		☒ Ganadería	M
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	M
		☐ Construcción	
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	M
		☐ Hoteles y restaurantes	
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
	☐ Otros		

☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas	
		☐ Rotura de embalses	
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☐ Avenida con arrastres	
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
 Cuenca: Júcar
 Subcuenca: Río Valdemembra (Tramos 52.07 y 52.09)



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
17/09/1963	1 día	13/06/2004	1 día
31/07/1968	1 día	02/09/2004	2 días
08/09/1996	5 días		

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Madrigueras, Mahora, Motilla del Palancar, Motilleja, Peral (El), Quintanar del Rey, Tarazona de la Mancha y Villanueva de la Jara.

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximado 10 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas

Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo	/	Grado (*)
-----------	----------------------	---------	---	-----------

☐ Salud humana	☐ Salud humana	☐ Daños inmediatos a personas	
		☐ Daños diferidos a personas	
		☐ Otros	
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☐ Equipamiento social	
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
☐ Otros			
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☐ Orígenes rurales difusos	

		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☒ Lugares y edificios espirituales	M
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	M
		☒ Vehículos	M
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	M
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	M
		☐ Otros	
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	B
		☐ Ganadería	
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☐ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☐ Manufacturas	
		☐ Construcción	
		☐ Venta al por mayor, al por menor y	
		☐ Hoteles y restaurantes	
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas	
		☐ Rotura de embalses	
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	

		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☐ Avenida con arrastres	
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*):


A Alto

M Medio

B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Júcar
Subcuenca: Canal de María Cristina
(Tramo 52.08)



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
20/10/1982	1 día	26/05/1998	1 día
10/08/1997	1 día		

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Albacete

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximado inferior a 10 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas

Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo / Grado (*)	
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	M
		☒ Daños diferidos a personas	M
		☐ Otros	

	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☐ Equipamiento social	
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
		☐ Otros	
	☐ Medio Ambiente	Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas ☐	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes			
☐ Elementos de calidad físico-química			
☐ Elementos de calidad hidromorfológica			
☐ Elementos de calidad biológica			
Áreas protegidas ☐		☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	
		☐ Otros	
Otros impactos al medio ambiente ☐		☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
Fuentes de contaminación potencial ☐		☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☐ Orígenes rurales difusos	
		☐ Otros	
☐ Otros			
☒ Patrimonio cultural		☒ Lugares de interés	☐ Lugares arqueológicos


		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☐ Lugares y edificios espirituales	
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	M
		☒ Vehículos	M
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	M
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	M
		☐ Otros	
	Agricultura, caza, ☒ silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	B
		☒ Ganadería	B
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	B
		☐ Construcción	
		☐ Venta al por mayor, al por menor y	
		☐ Hoteles y restaurantes	
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
☐ Otros			
☐ Relacionados con gestión de riesgo	☐ Rotura de defensas contra avenidas		
	☐ Rotura de embalses		
	☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje		
	☐ Sistemas de respuesta en emergencias		
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	

		☐ Avenida con arrastres	
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Júcar
Subcuenca: Ríos Júcar y Moscas
(Tramos 51.05 y 51.13)


Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
17/09/1963	1 día	02/09/2004	2 días
23/07/1997	2 días		

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Arcas del Villar, Cuenca y Fuentes.

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximado superior a 10 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas

Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo / Grado (*)	
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	M
		☒ Daños diferidos a personas	M

		☐ Otros	
	☒ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☒ Equipamiento social	A
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☐ Orígenes rurales difusos	
		☐ Otros	
	☐ Otros		

☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☒ Lugares arquitectónicos	M
		☐ Museos	
		☒ Lugares y edificios espirituales	M
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	A
		☒ Vehículos	A
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	A
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	A
		☐ Otros	
	☐ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☐ Cultivos	
		☐ Ganadería	
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	M
		☐ Construcción	
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	M
		☒ Hoteles y restaurantes	M
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
	☐ Relacionados con gestión de riesgo	☐ Rotura de defensas contra avenidas	
☐ Rotura de embalses			
☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje			
☐ Sistemas de respuesta en emergencias			

☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☐ Avenida con arrastres	
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*):


A Alto

M Medio

B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Júcar
Subcuenca: Rambla de las Hoyuelas,
zona endorreica (Tramo 52.52)



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
31/07/1968	1 día	21/09/2007	10 días
23/07/1997	2 días		

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Almansa.

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximado mayor de 10 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas

Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo / Grado (*)
☐ Salud humana	☐ Salud humana	☐ Daños inmediatos a personas ☐ Daños diferidos a personas ☐ Otros

	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☐ Equipamiento social	
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Medio Ambiente	Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas ☐	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	Áreas protegidas ☐	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	
		☐ Otros	
	Otros impactos al medio ambiente ☐	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	Fuentes de contaminación potencial ☐	☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☐ Orígenes rurales difusos	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés	☐ Lugares arqueológicos	


		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☒ Lugares y edificios espirituales	M
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	M
		☒ Vehículos	M
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	M
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	M
		☐ Otros	
	Agricultura, caza, ☐ silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☐ Cultivos	
		☐ Ganadería	
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	M
		☐ Construcción	
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	B
		☒ Hoteles y restaurantes	B
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
☐ Otros			
☐ Relacionados con gestión de riesgo	☐ Rotura de defensas contra avenidas		
	☐ Rotura de embalses		
	☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje		
	☐ Sistemas de respuesta en emergencias		
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	

		☐ Avenida con arrastres	
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
 Cuenca: Turia
 Subcuenca: Barranco del Puig, Cañada del Molinar, Barranco de Bords. (Tramos 40.47, 40.48, 40.50 y área de inundación marina)



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
15/10/1908	1 día	05/09/1999	2 días
28/09/1949	1 día	20/10/2000	6 días
14/10/1957	1 día	02/09/2004	2 días
23/10/1967	2 días	12/09/2007	3 días
03/09/1989	8 días	21/09/2007	10 días
08/09/1996	5 días	08/10/2007	12 días
29/09/1997	3 días		

Tipo de inundación

Origen: Fluvial / Marina

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Albuixech, Massalfassar, Massamagrell, Moncada, Museros, Poble de Farnals (La), Puçol, Puig, Puçol, Rafelbunyol, Sagunto, Valencia.

Probabilidad de la inundación				
Período de retorno aproximadamente 10 años.				
Tipo y grado de las consecuencias adversas				
Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo /	Grado (*)	
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	M	
		☒ Daños diferidos a personas	M	
		☐ Otros		
	☒ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad		
		☐ Educación		
		☐ Respuesta en emergencias		
		☐ Finanzas		
		☐ Seguridad		
		☐ Artículos de primera necesidad		
		☐ Medios de comunicación		
		☐ Cohesión social		
		☒ Equipamiento social		M
		☐ Trabajo y seguridad social		
	☐ Otros			
	☐ Otros			
☒ Medio Ambiente	☒ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias		
		☒ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	M	
		☐ Elementos de calidad físico-química		
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica		
		☐ Elementos de calidad biológica		
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable		
		☐ Aguas de baño		
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats		
		☐ Otros		
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos		
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad		
		☐ Bosques		
		☐ Otra flora y fauna		
	☒ Fuentes de contaminación potencial	☒ Instalaciones IPPC		M
		☐ Instalaciones Seveso		


		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☐ Orígenes rurales difusos	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☒ Lugares y edificios espirituales	M
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	A
		☒ Vehículos	A
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	M
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	A
		☐ Otros	
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	M
		☒ Ganadería	B
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	A
		☐ Construcción	
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	M
		☒ Hoteles y restaurantes	M
		☒ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	M
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
	☐ Otros		

☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas	
		☐ Rotura de embalses	
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☐ Avenida con arrastres	
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Turia.
Subcuenca: Barranco del Carraixet.
(Tramo 40.46 y área de inundación marina)



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
año 1088	sin datos	año 1737	sin datos
16/10/1321	1 día	01/02/1766	1 día
28/09/1328	1 día	24/10/1770	1 día
17/08/1358	1 día	21/10/1776	1 día
año 1403	sin datos	04/11/1776	1 día
22/10/1406	13 días	24/11/1783	2 días
25/10/1427	1 día	16/11/1805	2 días
20/11/1474	1 día	17/11/1855	1 día
28/10/1487	1 día	30/09/1870	2 días
20/08/1500	1 día	01/11/1897	1 día
27/09/1517	1 día	10/11/1897	1 día
05/10/1540	1 día	28/09/1949	1 día
19/03/1546	1 día	14/10/1957	1 día
año 1555	sin datos	20/06/1958	1 día
21/10/1577	1 día	03/09/1989	8 días

16/09/1581	3 días	04/10/1991	2 días
21/10/1589	1 día	31/10/1995	1 día
27/07/1610	1 día	08/09/1996	5 días
15/07/1616	1 día	10/08/1997	1 día
19/05/1617	1 día	29/09/1997	3 días
17/07/1617	1 día	26/05/1998	1 día
22/09/1617	1 día	31/07/1999	1 día
01/11/1617	1 día	03/09/1999	3 días
24/08/1620	1 día	05/09/1999	2 días
05/11/1620	1 día	14/09/1999	2 días
26/01/1626	1 día	20/10/2000	6 días
11/08/1628	1 día	02/07/2002	1 día
05/05/1631	1 día	13/06/2004	1 día
octubre de 1651	sin datos	02/09/2004	2 días
12/10/1672	1 día	12/09/2007	3 días
12/08/1676	1 día	21/09/2007	10 días
año 1689	sin datos	08/10/2007	12 días
30/12/1695	1 día	09/10/2008	5 días
16/09/1731	1 día		
Tipo de inundación			
Origen: Fluvial / Marina			
Mecanismo: Superación natural			
Características: Otras / sin características especiales			
Extensión de la inundación			
Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bétera, Bonrepòs i Mirambell, Foios, Massalfassar, Meliana, Moncada, Tavernes Blanques, Valencia y Vinalesa.			
Probabilidad de la inundación			
Período de retorno aproximadamente 15 años.			
Tipo y grado de las consecuencias adversas			
Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo /	Grado (*)
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	A
		☒ Daños diferidos a personas	A
		☐ Otros	
	☒ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☒ Equipamiento social	M
		☐ Trabajo y seguridad social	


		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Medio Ambiente	☒ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☒ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	M
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	☒ Fuentes de contaminación potencial	☒ Instalaciones IPPC	A
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☒ Orígenes rurales difusos	B
☐ Otros			
☐ Otros			
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☐ Lugares y edificios espirituales	
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	A
		☒ Vehículos	A
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	M
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	M
		☐ Otros	

	Agricultura, caza, ☒ silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	A
		☒ Ganadería	A
		☒ Horticultura	M
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	A
		☐ Construcción	
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	M
		☒ Hoteles y restaurantes	M
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	
☐ Domicilios privados con empleados			
☐ Otros			
☐ Otros			
☐ Relacionados con gestión de riesgo	☐ Rotura de defensas contra avenidas		
	☐ Rotura de embalses		
	☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje		
	☐ Sistemas de respuesta en emergencias		
☒ Otras consecuencias	☒ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☒ Avenida con arrastres	M
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Río Turia
Subcuenca: Bajo Turia. (Tramos 40.37,
53.19, 53.39, 53.48, 53.59, 53.64, 53.82
y área de inundación marina.)



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
año 1088	sin datos	año 1737	sin datos
16/10/1321	1 día	01/02/1766	1 día
28/09/1328	1 día	24/10/1770	1 día
17/08/1358	1 día	21/10/1776	1 día
año 1403	sin datos	04/11/1776	1 día
22/10/1406	13 días	24/11/1783	2 días
25/10/1427	1 día	16/11/1805	2 días
20/11/1474	1 día	17/11/1855	1 día
28/10/1487	1 día	30/09/1870	2 días
20/08/1500	1 día	01/11/1897	1 día
27/09/1517	1 día	10/11/1897	1 día
05/10/1540	1 día	28/09/1949	1 día
19/03/1546	1 día	14/10/1957	1 día
año 1555	sin datos	20/06/1958	1 día
21/10/1577	1 día	23/10/1967	2 días
16/09/1581	3 días	06/11/1983	1 día

21/10/1589	1 día	10/11/1983	1 día
27/07/1610	1 día	03/09/1989	8 días
15/07/1616	1 día	04/10/1991	2 días
19/05/1617	1 día	08/09/1996	5 días
17/07/1617	1 día	10/08/1997	1 día
22/09/1617	1 día	29/09/1997	3 días
01/11/1617	1 día	26/05/1998	1 día
24/08/1620	1 día	31/07/1999	1 día
05/11/1620	1 día	03/09/1999	3 días
26/01/1626	1 día	14/09/1999	2 días
11/08/1628	1 día	20/10/2000	6 días
05/05/1631	1 día	02/07/2002	1 día
octubre de 1651	sin datos	13/06/2004	1 día
12/10/1672	1 día	02/09/2004	2 días
12/08/1676	1 día	12/09/2007	3 días
año 1689	sin datos	21/09/2007	10 días
30/12/1695	1 día	08/10/2007	12 días
16/09/1731	1 día	09/10/2008	5 días
Tipo de inundación			
Origen: Fluvial / Marina			
Mecanismo: Superación natural			
Características: Otras / sin características especiales			
Extensión de la inundación			
Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Benaguasil, Benetússer, Bugarra, Catarroja, Cheste, Chiva, Gestalgar, Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Paterna, Pedralba, Picanya, Quart de Poblet, Riba-Roja de Túria, Sedaví, Silla, Sollana, Sueca, Torrent, Valencia, Vilamarxant y Xirivella.			
Probabilidad de la inundación			
Período de retorno aproximadamente 15 años.			
Tipo y grado de las consecuencias adversas			
Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo /	Grado (*)
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	A
		☒ Daños diferidos a personas	A
		☐ Otros	
	☒ Comunidad	☒ Gobierno, administración, defensa, seguridad	A
		☒ Educación	A
		☐ Respuesta en emergencias	
		☒ Finanzas	A
		☒ Seguridad	M
		☒ Artículos de primera necesidad	A
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☒ Equipamiento social	A
		☐ Trabajo y seguridad social	


		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Medio Ambiente	☒ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☒ Contaminación por sustancias prioritarias	M
		☒ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	M
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☒ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☒ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	M
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	☒ Fuentes de contaminación potencial	☒ Instalaciones IPPC	A
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☒ Orígenes rurales difusos	B
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☒ Lugares arquitectónicos	M
		☒ Museos	M
		☒ Lugares y edificios espirituales	M
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	A
		☒ Vehículos	A
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	A
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	A
		☐ Otros	

	Agricultura, caza, ☒ silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	B
		☒ Ganadería	B
		☒ Horticultura	B
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	A
		☒ Construcción	A
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	A
		☒ Hoteles y restaurantes	A
		☒ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	A
☒ Domicilios privados con empleados		M	
☐ Otros			
☐ Otros			
☒ Relacionados con gestión de riesgo	☒ Rotura de defensas contra avenidas	A	
	☐ Rotura de embalses		
	☒ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	M	
	☒ Sistemas de respuesta en emergencias	M	
☒ Otras consecuencias	☒ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☒ Avenida con arrastres	M
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Turia.
Subcuenca: Ríos Turia y Alfambra
(Tramos 40.07 y 40.18).



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
02/07/1991	1 día	31/07/1999	1 día
14/08/1996	1 día	05/09/1999	2 días
23/07/1997	2 días	14/09/1999	2 días
10/08/1997	1 día	20/10/2000	6 días
18/07/1999	1 día		

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Teruel

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximado inferior a 10 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas			
Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo /	Grado (*)
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	A
		☒ Daños diferidos a personas	M
		☐ Otros	
	☒ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☒ Equipamiento social	M
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	


		☐ Orígenes rurales difusos	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☒ Lugares arquitectónicos	M
		☐ Museos	
		☒ Lugares y edificios espirituales	M
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	M
		☒ Vehículos	M
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	M
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	B
		☐ Otros	
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	B
		☒ Ganadería	B
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	M
		☒ Construcción	B
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	B
		☒ Hoteles y restaurantes	B
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas	
		☐ Rotura de embalses	

		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☒ Otras consecuencias	☒ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☒ Avenida con arrastres	B
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Palancia – Los Valles
Subcuenca: Palancia y barrancos de Sagunto y Almenara. (Tramos 30.22, 30.23, 30.24, 30.27 y área de inundación marina.)



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
14/10/1957	1 día	05/09/1999	2 días
23/10/1967	2 días	20/10/2000	6 días
03/11/1987	8 días	02/09/2004	2 días
10/11/1988	3 días	21/09/2007	10 días
03/09/1989	8 días	08/10/2007	12 días
08/09/1996	5 días	09/10/2008	5 días
29/09/1997	3 días		

Tipo de inundación

Origen: Fluvial / Marina

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Almenara, Benavites, Canet d'En Berenguer, Chilches, Faura, Llosa (La), Moncofa, Petrés, Quartell y Sagunto.

Probabilidad de la inundación			
Período de retorno aproximado inferior a 10 años.			
Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo /	Grado (*)
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	A
		☒ Daños diferidos a personas	M
		☐ Otros	
	☒ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☒ Artículos de primera necesidad	A
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☒ Equipamiento social	M
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Medio Ambiente	☒ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☒ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	M
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☒ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☒ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	M
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	☒ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	


		☐ Instalaciones UWWT	
		☒ Orígenes rurales difusos	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Patrimonio cultural	☐ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☐ Lugares y edificios espirituales	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	A
		☒ Vehículos	A
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	M
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	M
		☐ Otros	
	☐ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	B
		☒ Ganadería	B
		☒ Horticultura	B
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	A
		☒ Construcción	M
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	M
		☒ Hoteles y restaurantes	M
		☒ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	B
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas	

		☐ Rotura de embalses	
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☒ Otras consecuencias	☒ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☒ Avenida con arrastres	M
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Mijares – Plana de Castellón
Subcuenca: Río Seco y Barranco de la Parreta (Castellón). (Tramos 20.45, 20.47 y zona de inundación marina)



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
29/08/1581	1 día	16/09/1884	1 día
16/09/1581	3 días	02/11/1884	1 día
año 1597	sin datos	09/11/1884	1 día
año 1700	sin datos	enero de 1889	sin datos
05/12/1710	1 día	año 1900	sin datos
20/11/1716	1 día	28/09/1900	1 día
22/10/1776	5 días	año 1949	sin datos
04/10/1783	53 días	29/09/1949	1 día
24/11/1783	2 días	15/10/1962	1 día
08/10/1787	1 día	21/09/1969	1 día
año 1790	sin datos	07/10/1969	1 día
07/09/1792	1 día	14/11/1989	17 días
año 1793	sin datos	10/10/1990	2 días
06/09/1793	3 días	09/10/1994	2 días
14/10/1793	1 día	14/08/1996	1 día

17/11/1801	2 días	10/08/1997	1 día
14/11/1805	1 día	26/05/1998	1 día
año 1806	sin datos	05/09/1999	2 días
05/10/1838	1 día	20/10/2000	6 días
14/09/1850	1 día	20/10/2000	6 días
noviembre de 1879	sin datos	02/09/2004	2 días
15/02/1881	14 días	01/08/2005	1 día
04/09/1882	10 días	12/09/2007	3 días
16/09/1883	1 día	09/10/2008	5 días
09/10/1883	1 día		
Tipo de inundación			
Origen: Fluvial / Aguas marinas			
Mecanismo: Superación natural			
Características: Otras / sin características especiales			
Extensión de la inundación			
Castellón de la Plana, Benicasim.			
Probabilidad de la inundación			
Período de retorno aproximadamente 10 años.			
Tipo y grado de las consecuencias adversas			
Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo /	Grado (*)
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	A
		☒ Daños diferidos a personas	M
		☐ Otros	
	☒ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☒ Equipamiento social	M
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Medio Ambiente	☒ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☒ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	M
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	


	☒ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☒ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	M
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	Fuentes de ☒ contaminación potencial	☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☒ Orígenes rurales difusos	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☒ Lugares y edificios espirituales	M
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	A
		☒ Vehículos	A
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	M
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	M
		☐ Otros	
	Agricultura, caza, ☒ silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	M
		☒ Ganadería	M
		☒ Horticultura	B
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	

	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	A
		☒ Construcción	M
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	M
		☒ Hoteles y restaurantes	M
		☒ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	M
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas	
		☐ Rotura de embalses	
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☐ Avenida con arrastres	
		☐ Cambios en usos del suelo	

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Mijares
Subcuenca: Bajo Mijares (Tramos 20.39 y 20.40).



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
año 1580	sin datos	14/11/1989	17 días
16/09/1581	3 días	10/08/1997	1 día
año 1617	sin datos	05/09/1999	2 días
14/10/1793	1 día	20/10/2000	6 días
17/11/1801	2 días	02/09/2004	2 días
14/11/1805	1 día	01/08/2005	1 día
09/11/1884	1 día	12/09/2007	3 días
15/10/1962	1 día	08/10/2007	12 días
10/11/1988	3 días	09/10/2008	5 días

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Almazora, Burriana, Vila-Real.

Probabilidad de la inundación			
Período de retorno aproximado de 25 años.			
Tipo y grado de las consecuencias adversas			
Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo /	Grado (*)
☐ Salud humana	☐ Salud humana	☐ Daños inmediatos a personas	
		☐ Daños diferidos a personas	
		☐ Otros	
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☐ Equipamiento social	
		☐ Trabajo y seguridad social	
	☐ Otros		
	☐ Otros		
☒ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☒ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☒ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	M
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	☒ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	


		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☒ Orígenes rurales difusos	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☒ Lugares y edificios espirituales	M
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	A
		☒ Vehículos	M
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☐ Bienes públicos	
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	M
		☐ Otros	
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	M
		☒ Ganadería	M
		☒ Horticultura	M
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	M
		☒ Construcción	B
		☐ Venta al por mayor, al por menor y	
		☐ Hoteles y restaurantes	
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
	☐ Otros		

☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas	
		☐ Rotura de embalses	
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☐ Avenida con arrastres	
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Mijares – Plana de Castellón
Subcuenca: Río Seco (Tramo 20.37)


Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
año 1580	sin datos	20/10/2000	6 días
16/09/1581	3 días	02/09/2004	2 días
09/11/1884	1 día	01/08/2005	1 día
10/11/1988	3 días	12/09/2007	3 días
14/11/1989	17 días	08/10/2007	12 días

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Alquerías del Niño Perdido, Burriana, Vila – Real.

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximado 40 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas

Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo	/	Grado (*)
-----------	----------------------	---------	---	-----------

☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	M
		☐ Daños diferidos a personas	
		☐ Otros	
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☐ Equipamiento social	
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☐ Orígenes rurales difusos	


		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Patrimonio cultural	☐ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☐ Lugares y edificios espirituales	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	A
		☒ Vehículos	B
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	B
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	B
		☐ Otros	
	Agricultura, caza, ☒ silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	B
		☒ Ganadería	B
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	B
		☐ Construcción	
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	B
		☒ Hoteles y restaurantes	B
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas	
		☐ Rotura de embalses	
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	

		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☐ Avenida con arrastres	
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*): A Alto
 M Medio
 B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Mijares – Plana de Castellón
Subcuenca: Barranco de la Murta (Tramo 20.34 y área de inundación marina)



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
14/10/1793	1 día	02/09/2004	2 días
20/10/2000	6 días	12/09/2007	3 días

Tipo de inundación

Origen: Fluvial / Marina

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Nules y Moncofa.

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximado mayor de 50 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas

Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo / Grado (*)	
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	M

		☐ Daños diferidos a personas	
		☐ Otros	
	☒ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☒ Equipamiento social	B
		☐ Trabajo y seguridad social	
	☐ Otros		
	☐ Otros		
☒ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☒ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☒ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	B
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☐ Orígenes rurales difusos	
		☐ Otros	

	☐ Otros		
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☐ Lugares y edificios espirituales	
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	B
		☒ Vehículos	B
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	B
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	B
		☐ Otros	
	Agricultura, caza, ☒ silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	B
		☐ Ganadería	
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	B
		☐ Construcción	
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	B
		☒ Hoteles y restaurantes	B
		☒ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	B
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
	☐ Relacionados con gestión de riesgo	☐ Rotura de defensas contra avenidas	
☐ Rotura de embalses			
☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje			

		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☐ Avenida con arrastres	
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*):


A Alto

M Medio

B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Cenia - Maestrazgo
Subcuenca: Rambla de Alcalá (Tramo 10.32)



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
09/10/1994	2 días	20/10/2000	6 días
03/09/1999	3 días	12/09/2007	3 días
05/09/1999	2 días	08/10/2007	12 días
14/09/1999	2 días		

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Benicarló y Peñíscola.

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximado menor de 10 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas

Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo / Grado (*)	
☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	A

		☐ Daños diferidos a personas	
		☐ Otros	
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☐ Equipamiento social	
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
		☐ Otros	
	☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes			
☐ Elementos de calidad físico-química			
☐ Elementos de calidad hidromorfológica			
☐ Elementos de calidad biológica			
☐ Áreas protegidas		☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	
		☐ Otros	
☐ Otros impactos al medio ambiente		☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
☐ Fuentes de contaminación potencial		☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☐ Orígenes rurales difusos	
		☐ Otros	

	☐ Otros		
☒ Patrimonio cultural	☒ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☐ Lugares y edificios espirituales	
		☒ Otros	M
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	A
		☒ Vehículos	B
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	B
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	B
		☐ Otros	
	Agricultura, caza, ☒ silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	B
		☐ Ganadería	
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	B
		☐ Construcción	
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	B
		☒ Hoteles y restaurantes	B
		☒ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	B
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
	☐ Relacionados con gestión de riesgo	☐ Rotura de defensas contra avenidas	
☐ Rotura de embalses			
☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje			

		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☐ Avenida con arrastres	
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*):


A Alto

M Medio

B Bajo

Ubicación de la inundación

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cuenca: Cenia - Maestrazgo
Subcuenca: Barranco de Chinchilla
(Tramo 10.08)



Categoría de la inundación

Se han producido inundaciones significativas en el pasado.

Fecha	Duración	Fecha	Duración
14/09/1850	1 día	12/09/2007	3 días
10/11/1988	3 días	21/09/2007	10 días
14/11/1989	17 días	08/10/2007	12 días
20/10/2000	6 días		

Tipo de inundación

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras / sin características especiales

Extensión de la inundación

Oropesa del Mar.

Probabilidad de la inundación

Período de retorno aproximado 20 años.

Tipo y grado de las consecuencias adversas

Categoría	Tipo de consecuencia	Subtipo	/	Grado (*)
-----------	----------------------	---------	---	-----------

☒ Salud humana	☒ Salud humana	☒ Daños inmediatos a personas	A
		☐ Daños diferidos a personas	
		☐ Otros	
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad	
		☐ Educación	
		☐ Respuesta en emergencias	
		☐ Finanzas	
		☐ Seguridad	
		☐ Artículos de primera necesidad	
		☐ Medios de comunicación	
		☐ Cohesión social	
		☐ Equipamiento social	
		☐ Trabajo y seguridad social	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
		☐ Elementos de calidad físico-química	
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
		☐ Elementos de calidad biológica	
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable	
		☐ Aguas de baño	
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	
		☐ Otros	
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos	
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad	
		☐ Bosques	
		☐ Otra flora y fauna	
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPPC	
		☐ Instalaciones Seveso	
		☐ Origen en pequeños puntos	
		☐ Instalaciones UWWT	
		☐ Orígenes rurales difusos	

		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Patrimonio cultural	☐ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☐ Lugares y edificios espirituales	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	B
		☒ Vehículos	B
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	B
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	B
		☐ Otros	
	Agricultura, caza, ☒ silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	B
		☐ Ganadería	
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
		☒ Manufacturas	B
		☐ Construcción	
		☒ Venta al por mayor, al por menor y	B
		☒ Hoteles y restaurantes	B
		☒ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	B
		☐ Domicilios privados con empleados	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas	
		☐ Rotura de embalses	
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	

		☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
		☐ Avenida con arrastres	
	☐ Cambios en usos del suelo		

Grado (*):

A Alto

M Medio

B Bajo