

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA PARA LA EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL Y PROTECCIÓN DE CAUCES, COFINANCIADAS CON FONDOS FEDER 2007-2013

Adecuación socioambiental y acondicionamiento del arroyo de la Vega y el entorno de “Fuente Grande” a su paso por el término municipal de Chumillas (Cuenca)

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN

Provincia:	Cuenca			
Término municipal:	Chumillas			
Cauce:	Arroyo de la Vega y el entorno de “Fuente Grande”			
Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30	X Inicio	582.611	X Fin	582.049
	Y Inicio	4.402.642	Y Fin	4.402.396



OBJETO

Los objetivos a cumplir con el presente proyecto son los establecidos en el Programa Operativo de la Región de Castilla La Mancha para la Programación del FEDER 2007-2013, Categoría de Gasto 51 "Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza" que se relacionan a continuación:

- Restitución y protección de las márgenes fluviales, riberas y cauces, procediendo a su encauzamiento, limpieza y acondicionamiento.
- Recuperación de espacios naturales situados en el entorno urbano.
- Defensa y restauración del dominio público hidráulico.

DESCRIPCIÓN

Se han ejecutado las siguientes actuaciones:

a) Acondicionamiento y limpieza de ramblas del Arroyo de la Vega

Limpieza mecanizada de cauces

Se realizaron tareas de limpieza con medios mecánicos en ramblas vertientes al Arroyo de la Vega. El material extraído en la limpieza se extendió en las parcelas colindantes para su incorporación posterior al terreno. También se procedió al refino de taludes mediante medios mecánicos, para suavizar dichos taludes, favoreciendo la implantación de las semillas que pudieran caer en dichos taludes.

Acondicionamiento de la vegetación

Se realizaron trabajos de roza y clareo, incluyendo la poda somera de los pies restantes en los tramos provistos de arbolado excesivo, consiguiendo una mejora en el estado del bosque de ribera al reajustarse la competencia por el suelo y el vuelo.

Todos los restos vegetales del proceso de limpieza fueron recogidos y quemados y/o se trasladados a vertedero autorizado, siguiendo en todo momento las recomendaciones existentes en materia de prevención de incendios forestales.

b) Acondicionamiento entorno "Fuente Grande"

Asociada a la fuente encontramos un área recreativa existente en la que se decidió actuar. Las actuaciones desarrolladas en el entorno de esta fuente fueron:

- Construcción de solado de piedra caliza en toda la superficie del área.
- Construcción de murete de mampostería, que retengan el corte del desnivel entre las dos zonas.
- Construcción de una escalera y una rampa de acceso a minusválidos que salven dicho desnivel. Todo ello construido con mampostería caliza.
- Chapado de una mesa existente, con sus respectivos asientos.

IMPORTE



COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa

39.925,30 €



REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Situación antes de la actuación



Situación durante de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación

