



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

# OBRAS DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO DE LOS CAUCES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

## UBICACIÓN

<b>Provincia:</b>		Albacete			
<b>Término municipal:</b>		Albacete y La Herrera			
<b>Cauce:</b>		Canal del Acequión y río Jardín			
<b>Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30</b>	<b>Canal del Acequión</b>	XInicial	592.326	XFinal	588.921
		YInicial	4.316.245	YFinal	4.317.836
	<b>Río Jardín o Don Juan</b>	XInicial	581.013	XFinal	577.136
		YInicial	4.315.328	YFinal	4.312.638



## OBJETO

El objetivo principal de esta actuación ha sido dejar completamente libre la sección de desagüe de los tramos indicados en el canal del Acequión y el río Jardín o Don Juan, en los que además de la existencia de un jabalí ahogado, podíamos encontrar en el contorno de los puentes acumulación de restos vegetales secos.

## DESCRIPCIÓN

La actuación se ha desarrollado sobre los tramos indicados del canal del Acequión y del río Jardín o Don Juan, en los Términos Municipales de Albacete y La Herrera, y ha consistido en la eliminación de todos aquellos elementos obstructivos presentes en el interior de ambos cauces, dejando completamente sus secciones para asegurar un correcto desagüe en caso de avenidas.

Los trabajos se realizaron de forma manual, apoyados por un camión con bivalva con el que cargar y transportar aquellos residuos que no podían ser eliminados mediante quema o trituración, como era el caso del jabalí, llevándolos hasta un gestor de residuos autorizados.

# REPORTAJE FOTOGRÁFICO

## Situación antes de la actuación



## Situación después de la actuación

