



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

## OBRAS Y ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CAUCES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

### UBICACIÓN

<b>Provincia:</b>	Albacete			
<b>Término municipal:</b>	Motilleja			
<b>Cauce:</b>	Río Valdemembra			
<b>Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30</b>	XInicial	604.264	XFinal	606.673
	YInicial	4.338.710	YFinal	4.338.654



## OBJETO

El objetivo principal de esta actuación ha sido recuperar la capacidad de desagüe del río Valdemembra a su paso por el T.M. de Motilleja, en un tramo comprendido entre el límite con el término municipal de Mahora y la carretera CM-3222, de acceso a Madrigueras, la cual se encontraba seriamente mermada como consecuencia de la acumulación de sedimentos en su lecho y la proliferación de vegetación invasora en el interior del cauce.

## DESCRIPCIÓN

Los trabajos han consistido en la extracción mecanizada de sedimentos y vegetación invasora del interior del cauce del río Valdemembra a su paso por el término municipal de Motilleja, en un tramo de longitud aproximada 2.800 m y que queda comprendido entre los límites con los términos municipales de Mahora y Madrigueras, coincidiendo en éste último con el cruce con la carretera CM-3222. Los residuos generados en estas tareas fueron depositados y extendidos en las parcelas colindantes a lo largo de todo el tramo de actuación. En aquellas zonas en las que esto no fue posible, se procedió a su carga y transporte sobre camión hasta lugar autorizado para tal efecto.

Por último, se procedió al acondicionamiento y saneo de la escasa vegetación de ribera existente en la zona mediante trabajos de poda y clareo, eliminando todos aquellos elementos que suponían o podían llegar a suponer un obstáculo al normal fluir de las aguas. Los residuos finos generados fueron eliminados mediante triturado o quema, según sus características y condiciones, mientras que en el caso de restos de mayor grosor, se procedió a su troceado y apilado en los márgenes dejándolos a disposición de los vecinos de la zona.

# REPORTAJE FOTOGRÁFICO

**Situación antes de la actuación**



**Situación después de la actuación**



**Situación antes de la actuación**



**Situación después de la actuación**

