



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

OBRAS DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL ESTADO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DE LOS CAUCES DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

UBICACIÓN

Provincia:	Cuenca			
Término municipal:	Cuenca			
Cauce:	Río Chillarón			
Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30	XInicial	567.396	XFinal	567.396
	YInicial	4.437.462	YFinal	4.437.361



OBJETO

El objetivo principal de esta actuación ha sido recuperar la capacidad de desagüe del río Chillarón a su paso por el término municipal de Cuenca, por el paraje conocido como Albadalejito y en el punto en que se encontraba un azud en desuso que cruzaba transversalmente el cauce.

DESCRIPCIÓN

Los trabajos realizados han consistido en la demolición de un azud que cruzaba transversalmente el cauce del río Chillarón a su paso por el término municipal de Cuenca, a la altura del paraje conocido como Albadalejito. Los residuos generados fueron cargados sobre camión y transportados hasta un gestor de residuos autorizado. Una vez demolida la estructura, se procedió al perfilado y regularización del cauce en ese punto, devolviéndole su forma y capacidad original.

Por otro lado, y a fin de acondicionar medio-ambientalmente la vegetación de la zona, se procedió a su saneo mediante trabajos selectivos de poda, clareo y desbroce, en un tramo 50 m aguas arriba y otros tantos aguas abajo del punto de inserción del azud. Los restos generados en estos trabajos se eliminaron mediante quema o triturado, según sus características y circunstancias, mientras que aquellos cuyo diámetro era considerado demasiado grande para ser eliminados por estos medios, fueron troceados y apilados, dejándolos a disposición de los vecinos de la zona.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación

