

Obras de mejora del estado ecológico y medioambiental de los ríos y ramblas de la cuenca del Júcar en Cuenca


ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL RIO LAGUNA EN EL T.M. DE CAMPILLOS SIERRA

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR / TRAGSA

UBICACIÓN

Provincia:	Cuenca			
Término municipal:	Campillos Sierra			
Cauce:	Río Laguna			
Coordenadas S.R. ED50, proyección UTM, huso 30:	X _{Inicial}	613.324	X _{Final}	613.691
	Y _{inicial}	4.441.849	Y _{Final}	4.440.496



OBJETO

Las actuaciones que se realizaron, de forma general, fueron:

- Eliminación de depósitos acumulados en las zonas de actuación (vegetación seca, basura, obstáculos, etc.).
- Retirada de residuos y traslado a vertederos autorizados.
- Refuerzo de los márgenes donde se realizaba la actuación mediante plantaciones o defensa de márgenes, con objeto de impedir desprendimientos y los problemas de drenaje asociados.

De forma particular, podemos decir que el principal objetivo de las actuaciones fue el saneamiento de la vegetación de ribera en un tramo de 1.700 m del Río Laguna

DESCRIPCIÓN

La actuación consistió en la limpieza y ordenación de la vegetación de ribera invasora en una longitud de 1.700 m tocando una franja de ancho a cada margen de 1 m. Se procedió al apeo y retirada de aquellos pies en el interior del cauce que obstaculizaban el flujo de las aguas y poder evitar posibles futuros taponamientos. De la misma manera, se procedió a eliminar aquellos pies que se estaban muertos o moribundos y se podaron las ramas secas con peligro de caer sobre el cauce.

También, se podaron los árboles localizados junto a los dos puentes existentes a fin evitar taponamientos y disminución de la sección útil de los mismos.

Los residuos generados en estas actuaciones se eliminaron mediante quema y/o traslado a gestor de residuos autorizado.

Todos los trabajos se realizaron de forma puntual y exclusivamente en aquellas zonas en las que eran necesarios. Además, se trabajó desde el interior del cauce para no ocasionar daños sobre el soto de ribera.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación

