

Obras de mejora del estado ecológico y medioambiental de los ríos y ramblas de la cuenca del Júcar en Teruel


**ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y MEDIOAMBIENTAL DE LAS RIBERAS DEL RIO ALCALA EN EL T.M. DE ALCALA DE LA SELVA**

**UNIDAD COMPETENTE: COMISARÍA DE AGUAS**

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

**UBICACIÓN**

<b>Provincia:</b>	Teruel			
<b>Término municipal:</b>	Alcalá de la Selva			
<b>Cauce:</b>	Río Alcalá			
<b>Coordenadas (UTM):</b>	X <sub>Inicial</sub>	693.769	X <sub>Final</sub>	693.106
	Y <sub>Inicial</sub>	4.471.555	Y <sub>Final</sub>	4.471.445



## OBJETO

El objeto de la actuación es la recuperación parte de los procesos naturales del río, dando lugar a un funcionamiento y una estructura más natural del cauce y sus riberas.

Para ello, la propuesta se centró en una línea básica de actuación:

- Adecuación hidráulica, ambiental y paisajística de este entorno: limpieza de márgenes y riberas.

## DESCRIPCIÓN

Los tratamientos silvícolas se llevaron a cabo en todo el tramo de la superficie del enclave objeto del estudio. La limpieza, consistente en podas y clareos sobre los pies enfermos, muertos o malformados, así como la retirada de los elementos obstructivos en el propio cauce; y el desbroce selectivo de la superficie de actuación adecuaron el desagüe natural del cauce, mejoraron la accesibilidad visual y eliminaron la competencia vegetal para facilitar el desarrollo de la vegetación de ribera.



## REPORTAJE FOTOGRÁFICO

**Situación antes de la actuación**



**Situación después de la actuación**





**Situación antes de la actuación**



**Situación después de la actuación**

