

OBRAS DE EMERGENCIA PARA PALIAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS TEMPORALES DE LLUVIA DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017

Descripción	Marco legal	Localización (provincia)	Unidad de CHJ	Área / Servicio	Empresa colaboradora	Importe € adjudicado (IVA incluido)	Fecha de inicio
LOTE 8. Actuaciones para reparación de daños en la red de estaciones de aforo en las provincias de Alicante y Valencia	REAL DECRETO-LEY 2/2017	Castellón y Valencia	COMISARÍA DE AGUAS	Área de Gestión Medioambiental	SENDA SL	303.000,00	mar-17

LOTE 1: CASTELLÓN VALENCIA NORTE

PRESUPUESTO INICIAL	#¡REF!
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN	303.000,00 €
EMPRESA CONTRATISTA	SENDA SL

FICHA (TRAMITACIÓN OBRAS EMERGENCIA)	EXPTEDIENTE MC	CÓDIGO DE ACTUACIÓN	Término municipal	Provincia	Cauce	Singularidades / Otras observaciones	Descripción de la actuación	Presupuesto estimado (€)	Afecciones ambientales	Coordenadas		Fecha petición informe ma	Fecha oficio forestal	Fecha inicio
										Inicio	Fin			
		CAS 001/2017	JERICA	CASTELLON	Rio Palancia	AGM	Adecuacion general del cauce, arrastres, cañas	15.000		707365	4420703			
		CAS 002/2017	SEGORBE	CASTELLON	Rio Palancia Rio Chico	Informe Guarderia	Arrastres, troncos, socavacion de taludes, colocacion de pequeña escollera. Adecuacion de obra de paso. Retirada de bloque en la desembocadura. Retirada arbol caido	18.000		716060	4414535			
		CAS 003/2017	AYODAR	CASTELLON	Rio de Ayodar(Rio Pequeño)	AGM	Adecuacion general del cauce, arrastres, cañas	40.000		723761	4430886			
		CAS 008/2017	ESLIDA	CASTELLON	Barranco Eslida	Informe Aytmtto	Tratamiento de cañar mediante cubricion, y tala de arbolado en el lecho del cauce	30.000		730535	4418101			
		CAS 011/2017	ONDA	CASTELLON	Barranco Beniparell	Informe Aytmtto	Cauce de pequeña capacidad totalmente ocpado por restos de vegetacion	5000						
		CAS 012/2017	ONDA	CASTELLON	Barranco Ratills	AGM	Adecuacion general del cauce, eliminacion de Arundo donax con empleo de Glifosato	40.000		738341	4428000			
		CAS 013/2017	ONDA	CASTELLON	Rio Sec o Rio Anna	AGM	Adecuacion general del cauce, retirada de arrastres y de residuos.	15.000		734921	4426685			
		CAS 014/2017	ONDA	CASTELLON	Barranco Montí	AGM	Adecuacion general del cauce, arrastres, cañas	6.825		734244	4423538			
	2016MC0018/ 201	CAS 016/2017	GELDO	CASTELLON	Río Palancia	Informe Ayto	Tala y poda de árboles quemados y ramas rotas con posibilidad de caída	40.000	LIC Rio Palancia					
		CAS 015/2017	VALL D'UIXO	CASTELLON	Barranco San José	AGM	Adecuacion general del cauce, arrastres, cañas	20.000		735253	4411659			
		VAL 064/2017	ALGAR	VALENCIA	Rio Palancia	Informe Guarderia	Acumulacion de cañas en la presa	18.000		724624	4407535			
		VAL 065/2017	TITAGUAS	VALENCIA	Barranco del Tollo	Informe Aytmtto	Obstrucciones en cauce de vegetacion y aterramientos, restauracion del cauce al estado natural	9.000		663888	4414104			
		VAL 044/2016	CHELVA	VALENCIA	Rambia de Ahillas	Informe Aytmtto	Adecuación hidráulica del cauce	30.000		673246	4409694			
		VAL 073/2017	CHELVA	VALENCIA	Rio Chelva	Informe Aytmtto	Tronco de arbol obstaculizando obra de paso	2.000		670915	4401432			
		VAL 066/2017	CHELVA	VALENCIA	Rio Chelva	Informe Guarderia	Restos de troncos y arboles caidos de grandes dimensiones sobre el cauce	15.000		671462	4401280			
		VAL 067/2017	ALPUENTE	VALENCIA	Barranco Reguero	Informe Aytmtto	Adecuacion de cauce y restitution del estado natural por aterramientos y retirada de arbles caidos	15.000		670251	4414241			
		VAL 068/2017	SAGUNTO	VALENCIA	Barranc Pla del Bou	Particular. AGDPH. Informe Guarderia	Recuperacion de trazado natural de cauce por movimientos de tierras	5.000		730831	4393958			
		VAL 069/2017	SAGUNTO	VALENCIA	Barranco Sur del Pillo	Particular. Informe Guarderia	Arrastres gravas y colmatacion del cauce por sedimentos.	10.000		734563	4399682			
		VAL074/2017	SAGUNTO	VALENCIA	Barranco Gausa	Informe Guarderia	Tramo encajonado entre muretes de campos del que se ha roto la solera, reparacion estructural	5.000		732576	4392528			
		VAL 070/2017	SAGUNTO	VALENCIA	Rio Palancia	Informe Guarderia	Retirada de 3 grandes neumatico que obstaculizan el baden	2.000		732776	4396062			
		VAL 071/2017	MANISES	VALENCIA	Rio Turia	Informe Guarderia	Desprendimiento de ladera, movimiento de tierras y retirada de restos de cañas	35.000	Parque fluvial del Turia	716793	4376342			
	2017MC0305	VAL 113/2017	MANISES / QUART DE POBLET	VALENCIA	Rio Turia	Informe Guarderia	Amplia superficie dentro del cauce con presencia abundante de Arundo donax que obstaculiza toma de Acequia de Quart (acequia Daroqui)	80.000	Parque fluvial del Turia	714.753	4.376.656			
		VAL 072/2017	RIBA-ROJA DEL TURIA	VALENCIA	Rio Turia	Informe Guarderia	Retirada de 3 arboles caidos y desbroce de cañas	15.000	Parque fluvial del Turia	707.105	4.381.513			

IMPORTE JUSTIFICADO	470.825,00 €
IMPORTE PENDIENTE JUSTIFICAR (SOBRE PRESUPUESTO INICIAL SIN BAJA)	#¡REF!

Ejecutado

total

#¡REF!

LOTE 2: JÚCAR, ALBAIDA Y CLARIANO

PRESUPUESTO INICIAL	# REF!
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN	# REF!
EMPRESA CONTRATISTA	# REF!

FICHA (TRAMITACIÓN OBRAS EMERGENCIA)	EXPTEDIENTE MC	CÓDIGO DE ACTUACIÓN	Término municipal	Provincia	Cauce	Singularidades / Otras observaciones	Descripción de la actuación	Presupuesto estimado (€)	Afecciones ambientales	Coordenadas				Fecha petición informe ma	Fecha oficio forestal	Fecha inicio	
										Inicio		Fin					
	2017MC0125	VAL 002/2017	GAVARDA/ ALCANTERA	VALENCIA	RÍO JÚCAR		Retirada de 4 árboles caídos y restos vegetales arrastrados tras avenida: Se cooresponde con la UTM del informe de Alcántera pero es Beneixida	93.784,10	LIC "Riu Xúquer". SF	711.416	4.329.630	711.593	4.329.580	24/03/2017			
	SIN MC	VAL 003/2017	GAVARDA	VALENCIA	RÍO JÚCAR		Retirada de 2 árboles caídos y restos vegetales arrastrados tras avenida	15.517,60	LIC "Riu Xúquer". SF	711.914	4.328.444			24/03/2017			
	SIN MC	VAL 004/2017	GAVARDA	VALENCIA	RÍO JÚCAR		Retirada de 1 árbol y restos vegetales arrastrados tras avenida	39.665,91	LIC "Riu Xúquer". SF	712.963	4.329.184			24/03/2017			
	SIN MC	VAL 005/2017	ALBERIC	VALENCIA	RÍO JÚCAR		Retirada de 5 árboles secos (en pie?) y restos vegetales arrastrados tras avenida	51.689,33	LIC "Riu Xúquer". SF	713.118	4.329.487			24/03/2017			
	SIN MC	VAL 006/2017	ALBERIC	VALENCIA	RÍO JÚCAR		Retirada de 1 árbol caído y restos vegetales arrastrados	29.111,71	LIC "Riu Xúquer". SF	713.378	4.330.185	713.419	4.330.129	24/03/2017			
	SIN MC	VAL 007/2017	ALBERIC	VALENCIA	RÍO JÚCAR		Retirada de 11 árboles secos en pie en margen derecha	52.639,71	LIC "Riu Xúquer". SF	714.804	4.331.351	714.831	4.331.411	24/03/2017			
	2016MC0755	VAL 008/2017	ALBERIC	VALENCIA	RÍO JÚCAR		Retirada de 15 árboles secos en pie, 12 árboles caídos y restos vegetales arrastrados	185.203,05	LIC "Riu Xúquer". SF (-500 m)	715.817	4.331.924	715.951	4.332.038	24/03/2017	En Pliego Ordinario?	Iniciada fase 1 en Ordinario	Visita Delegado
	SIN MC	VAL 009/2017	BENIMUSLEM	VALENCIA	RÍO JÚCAR		Retirada de 6 árboles caídos y restos vegetales arrastrados en ambas márgenes	24.719,78	LIC "Riu Xúquer". SFE	717.320	4.333.762			24/03/2017			
	SIN MC	VAL 010/2017	BENIMUSLEM	VALENCIA	RÍO JÚCAR		Retirada de 6 árboles caídos y restos vegetales arrastrados en ambas márgenes	33.453,98	LIC "Riu Xúquer". SFE	717.278	4.334.027			24/03/2017			
	SIN MC	VAL 011/2017	BENIMUSLEM	VALENCIA	RÍO JÚCAR		Retirada de 3 árboles caídos y restos vegetales arrastrados en ambas márgenes	15.261,57	LIC "Riu Xúquer". SFE	717.103	4.334.149			24/03/2017			
	SIN MC	VAL 012/2017	BENIMUSLEM	VALENCIA	RÍO JÚCAR		Retirada de 5 árboles caídos y restos vegetales arrastrados en margen izquierda	21.947,40	LIC "Riu Xúquer". SF	717.119	4.334.487			24/03/2017			
	2016MC0749	VAL 013/2017	ALZIRA (Pont de ferro)	VALENCIA	RÍO JÚCAR		Retirada de árboles caídos y restos vegetales arrastrados en margen izquierda	27.857,34	LIC "Riu Xúquer". SFE	720.614	4.336.959	720.703	4.337.020	24/03/2017	05/04/2017	10/04/2017	
	2016MC0777	VAL 014/2017	SUECA/RIOLA	VALENCIA	RÍO JÚCAR		Retirada de 2 árboles caídos y restos vegetales acumulados en el área del azul de Sueca	26.375,74	LIC "Riu Xúquer". SF	730.051	4.342.682	730.197	4.342.659	24/03/2017	10/07/2017 verificar		
	2016MC0760	VAL 015/2017	SUECA	VALENCIA	RÍO JÚCAR		Retirada de 2 árboles caídos y restos vegetales acumulados en el área del azul de Cullera	140.520,29	LIC "Riu Xúquer". SF	732.550	4.341.243	732.548	4.341.015	24/03/2017	05/04/2017	04/04/2017	Visita Delegado
	SIN MC	VAL 016/2017	FORTALENY	VALENCIA	RÍO JÚCAR		Retirada de 2 árboles caídos y restos vegetales acumulados en ambas márgenes???(solo una margen)	49.685,10	LIC "Riu Xúquer". SF	732.212	4.340.767			24/03/2017	10/07/2017 ve	11/04/2017	
	2016MC0770	VAL 017/2017	ALBAIDA	VALENCIA	RÍO ALBAIDA		Desbroce de vegetación invasora y retirada de rizoma. Depuradora	35.418,93	No afecta RN ni ENP. SFE	714.829	4.303.103	714.622	4.303.381	24/03/2017	05/04/2017		
	2017MC0229	VAL 018/2017	BUFALÍ	VALENCIA	RÍO ALBAIDA		Retirada de 2 árboles caídos y restos vegetales acumulados en el entorno de un badén	13.077,04	No afecta RN ni ENP. SFE	715.210	4.305.346			24/03/2017			
	ÁLVARO	VAL 019/2017	MANUEL	VALENCIA	RÍO ALBAIDA		Retirada de restos vegetales acumulados en el entorno de un badén. Desbroce de vegetación invasora y retirada de rizoma	32.584,90	No afecta RN ni ENP. SFE	716.703	4.325.294			24/03/2017			
	2016MC0772	VAL 020/2017	SENYERA	VALENCIA	RÍO ALBAIDA		Retirada de restos vegetales acumulados en el entorno de un badén. Desbroce de vegetación invasora y retirada de rizoma	12.220,00	No afecta RN ni ENP. SFE	715.137	4.326.401			24/03/2017			
	2017MC0024 2017MC0159	VAL 021/2017	ONTINYENT (Molí del Pas)	VALENCIA	RÍO CLARIANO		Retirada de restos vegetales de árboles acumulados en el ojo del puente	19.018,05	LIC , ZEPA y ZEC "Serres de Mariola i Carrascar de la Font	708.324	4.296.951			24/03/2017	10/07/2017 verificar		
	2017MC0024 2017MC0159	VAL 022/2017	ONTINYENT (El Pantà)	VALENCIA	RÍO CLARIANO		Retirada de 6 árboles caídos y restos vegetales acumulados en el entorno del puente	27.805,36	"Serres de Mariola i Carrascar de la Font Roja", Paraje Natural Municipal Serra de	707.634	4.297.060			24/03/2017	10/07/2017 verificar		
	2017MC0024 2017MC0159	VAL 023/2017	ONTINYENT (Pou Clar)	VALENCIA	RÍO CLARIANO		Retirada de 2 árboles caídos y restos vegetales acumulados en tramo de unos 100 m	19.791,86	Paraje Natural Municipal Serra de l'Ombria-Pou Clar. MUP. SFE	707.293	4.297.392	707.346	4.297.286	24/03/2017	10/07/2017 verificar		
	2017MC0024 2017MC0159	VAL 024/2017	ONTINYENT (El Filaner)	VALENCIA	RÍO CLARIANO		Retirada de 10 árboles caídos y restos vegetales arrastrados	23.827,30	No afecta RN ni ENP. Hábitat. SFE	707.135	4.299.374			24/03/2017	10/07/2017 verificar		
	2017MC0024 2017MC0159	VAL 025/2017	ONTINYENT (El Pont de Sta Maria)	VALENCIA	RÍO CLARIANO		Retirada de 1 árbol caído y restos vegetales arrastrados y acumulados en los pilares del puente	4.927,66	No afecta RN ni ENP. Hábitat. SFE	707.268	4.299.612			24/03/2017	10/07/2017 verificar		
	2017MC0024 2017MC0159	VAL 026/2017	ONTINYENT (El Pont Vell)	VALENCIA	RÍO CLARIANO		Retirada de 2 árboles caídos y restos vegetales arrastrados tras avenida	5.071,61	No afecta RN ni ENP. Hábitat. SFE	707.502	4.299.898			24/03/2017	10/07/2017 verificar		

2017MC0024 2017MC0159	VAL 027/2017	ONTINYENT (Camí Vell de Xàtiva)	VALENCIA	RÍO CLARIANO	Retirada de 5 árboles caídos y restos vegetales acumulados en ambas márgenes	7.338,37	No afecta RN ni ENP. Hábitat. SFE	708.188	4.300.460			24/03/2017	10/07/2017 verificar
2017MC0024 2017MC0159	VAL 028/2017	ONTINYENT (La Depuradora)	VALENCIA	RÍO CLARIANO	Retirada de 14 árboles caídos y restos vegetales acumulados en entorno del acueducto del colector	24.060,59	No afecta RN ni ENP. SFE	708.962	4.301.013			24/03/2017	10/07/2017 verificar
2017MC0024 2017MC0159	VAL 029/2017	ONTINYENT (La Baronia)	VALENCIA	RÍO CLARIANO	Retirada de 5 árboles caídos y restos vegetales acumulados en el entorno del puente	11.688,97	No afecta RN ni ENP. SFE	709.335	4.302.816			24/03/2017	10/07/2017 verificar
2017MC0024 2017MC0159	VAL 030/2017	ONTINYENT (La Clariana)	VALENCIA	RÍO CLARIANO	Retirada de 6 árboles caídos y restos vegetales arrastrados. Escollera en margen izquierda (12 m)	15.993,64	No afecta RN ni ENP. SFE	709.414	4.303.716			24/03/2017	10/07/2017 verificar
2017MC0197	VAL 088/2017	BENIMUSLEM	VALENCIA	RÍO JÚCAR	Retirada de arrastres de cañas en margen izquierda, árboles caídos y reconstrucción de talud	67.734,42	LIC "Riu Xúquer". SFE	716.994	4.334.130	717.086	4.334.131	24/03/2017	
2017MC0198	VAL 099/2017	BENIMUSLEM	VALENCIA	RÍO JÚCAR	Retirada de árbol caído	3.106,39	LIC "Riu Xúquer". SFE	716.917	4.333.676			24/03/2017	
SIN MC	VAL 100/2017	CULLERA (Regantes)	VALENCIA	RÍO JÚCAR	Retirada de deslizamiento de tierra y arbolado en margen derecha y reconstrucción de talud	55.984,05	LIC "Riu Xúquer". SFE	734.542	4.339.042	734.540	4.338.984	24/03/2017	10/07/2017 verificar
ÁLVARO	VAL 101/2017	MONTAVERNER	VALENCIA	RÍO ALBAIDA	Retirada de arrastres de cañas y de árboles caídos. Acondicionamiento de gravas	27.299,46	LIC "Curs mitjà del riu Albaida". SFE	716.984	4.307.604	717.137	4.307.675	24/03/2017	
2017MC0228	VAL 102/2017	EL PALOMAR	VALENCIA	BARRANCO DE LA JUNDA	Retirada de arrastres de cañas y basuras	4.477,40	No afecta RN ni ENP. SFE	716.837	4.304.216			24/03/2017	
2016MC0783	VAL 103/2017	MANUEL (Estación aforos)	VALENCIA	RÍO ALBAIDA	Retirada de arrastres de cañas y reposición de zampeado	20.264,59	No afecta RN ni ENP. SFE	717.007	4.324.187	716.830	4.324.408	24/03/2017	
2016MC0757	VAL 104/2017	XÀTIVA	VALENCIA	BARRANC PONT SEC	Retirada de arrastres aguas arriba de tres badenes. Desbroce de zarzas en el tercer badén	4.922,47	No afecta RN ni ENP. SF	717.333	4.317.027	715.678	4.316.917	24/03/2017	
2016MC0782	VAL 105/2017	GENOVÉS (Casa de la Llum)	VALENCIA	RÍO ALBAIDA	Retirada de arrastres de cañas y arbolado caído. Reordenación de gravas	10.041,96	LIC "Curs mitjà del riu Albaida". Hábitat. SF	717.092	4.315.852			24/03/2017	
SIN MC 2017MC0068 2017MC0264	VAL 106/2017 VAL 110/2017	ALZIRA ALZIRA	VALENCIA VALENCIA	BARRANC BARXETA BARRANC DE LA MURTA	Retirada de derrumbe de obra de fábrica en margen izquierda en desembocadura del bco en el Júcar y construcción de escollera. Retirada de 2/3 árboles caídos	41.621,04 12.601,49	No afecta RN ni ENP. SFE Hábitat. SF (-500 m)	720.853 726.751	4.336.364 4.334.988			24/03/2017	10/07/2017 ve 19/04/2017
IMPORTE JUSTIFICADO						1.308.310,16 €							
IMPORTE PENDIENTE JUSTIFICAR (SOBRE PRESUPUESTO INICIAL SIN BAJA)						#¡REF!							

total

#¡REF!

LOTE 3: MAGRO, SELLENT Y CAÑALES

PRESUPUESTO INICIAL	#¡REF!
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN	#¡REF!
EMPRESA CONTRATISTA	#¡REF!

FICHA (TRAMITACIÓN OBRAS EMERGENCIA)	EXPEDIENTE MC	CÓDIGO DE ACTUACIÓN	Término municipal	Provincia	Cauce	Singularidades / Otras observaciones	Descripción de la actuación	Presupuesto estimado (€)	Afecciones ambientales	Coordenadas		Fecha petición informe ma	Fecha oficio forestal	Fecha inicio
										Inicio	Fin			
		VAL 074/2017	CAUDETE de las FUENTES	VALENCIA	Rio Madre	Informe Aytmt. Informe Guarderia. Inypsa	Arrastres, troncos, tierras, causando obstrucciones. Rotura tramo encauzado. Obras de paso	22.000		647.638	4.380.030			10-abr
		VAL 075/2017	UTIEL	VALENCIA	Rio Magro	Informe Guarderia	Retirada arrastres, restos de cañas y eliminacion de cañares, long aprox 1,5 km, Rasanteo del cauce en el pto x:655661 y:4379150que causan obstrucciones y desbordamientos.	26000		653125	4381495			
		VAL 089/2017	UTIEL	VALENCIA	Rio Magro	AGM	Retirada de restos, troncos caidos en cauce y arrastres de azudes en rio Magro	6000						
		VAL 052/2017	UTIEL (Aldea de Las Casas)	VALENCIA	Barraco Fuentecillas	Informe Guarderia	Apertura de pequeño cauce que esta colmatado por tierras y provoca desbordamientos en parcelas colindantes	3000						11-abr
		VAL 076/2017	TURIS	VALENCIA	Rio Magro	Informe Guarderia, Particular	Obstrucciones en obras de paso. Arrastres cañas. Arboles caidos, adecuacion del cauce	30.000		699.804	4.358.870			
		VAL 077/2017	SIETE AGUAS	VALENCIA	Rio Buñol	Informe Guarderia	Obstrucciones en baden. Arrastres cañas	2.399		680.947	4.369.450			
		VAL 078/2017	MACASTRE	VALENCIA	Rio Magro	Informe Guarderia	Obstrucciones en pequeño bade, retirada de restos localizados de trozos de capa de rodadura.	2.000		690.530	4.358.641			
		VAL 079/2017	MONTROI	VALENCIA	Rio Magro	Informe Guarderia	Obstrucciones en obra de paso. Arrastres cañas. Arboles caidos, adecuacion del cauce	18.000		702.209	4.357.175			
		VAL 080/2017	REAL (DE MONTROI)	VALENCIA	Barranc de l'Algoder	Particular, AGM	Acondicionamiento de cauce, retirada de arrastres y cañas. Extracñin de rizoma	25000		706746	4356065			
		VAL 081/2017	VENTA DEL MORO	VALENCIA	Rambla Albosa	Informe Aytmt. Informe Guarderia. Inypsa	Arrastres, troncos, tierras, causando obstrucciones. Obras de paso	35.000		641.052	4.371.676			
		VAL 082/2017	VENTA DEL MORO (Casas de Pradas)	VALENCIA	Rambla Albosa /Rambla Bulla	Infome Conselleria. Informe Aytmt. Informe Guarderia. Inypsa	Arrastres, troncos, restos de hormigon, causando obstrucciones. Daños estructurales	16.324		640.828	4.376.249			
		VAL 083/2017	VENTA DEL MORO (La Ventilla)	VALENCIA	Rambla Albosa	Informe Aytmt. Informe Guarderia. Inypsa	Arrastres, troncos, colmatacion por tierras, causando obstrucciones	25.000		642.406	4.369.068			
		VAL 084/2017	VENTA DEL MORO (Jaraguas)	VALENCIA	Barranco Huerta	Informe Aytmt. Informe Guarderia. Inypsa	Arrastres, troncos, colmatacion por tierras, causando obstrucciones	22.000		640.706	4.375.587			
		VAL 085/2017	TORRENT	VALENCIA	Rambla del Poyo	Informe Guarderia	Obstrucciones en obras de paso. Arrastres cañas, regularizacion superficial	15.000		717537	4368645			
		VAL 086/2017	TORRENT	VALENCIA	Barranco Horteta	Informe Guarderia. Informe Aytmt	Obstrucciones en obras de paso. Arrastres cañas y arboles. Desprendimiento taludes	2.512		714354	4367840			
		VAL 088/2018	BENIPARRELL	VALENCIA	Barranco Alqueria	Informe Aytmt. Inypsa	Desbroce de vegetacion, cañas, zarzales, retiradas restos y adecuacion. Tramo 1000 m aprox	40.000						
		VAL 087/2017	CHIVA	VALENCIA	Barranco Pelos	Particular, Aytmt	Acondicionamiento de cauce, retirada de arrastres y cañas. Extracñin de rizoma	20000		695883	43650365			
		VAL 053/2017	CHIVA	VALENCIA	Barranco Pelos	Informe Guarderia	Caída de 3 pinos en el cauce			705.808	4.370.429			
		VAL 111/2017	GUADASSUAR	VALENCIA	Rio Magro	Informe Guarderia	Arbol caido en el cauce			717.584	4.324.217			
		VAL 090/2017	CANALS	VALENCIA	Barranco 1er Germa	Informe Aytmt	Tramo de cauce ocupado por restos de cañas, colmatado por tierras, que causan obstrucciones y desbordamientos., retirada de cañas y adecuacion de baden	35.000		710.126	4.314.666			
		VAL 091/2017	CANALS	VALENCIA	Barranco de la Hedra	Particular, Aytmt	Tramo de cauce ocupado por restos de cañas, colmatado por tierras, que causan obstrucciones y desbordamientos.			709.816	4.313.866			
		VAL 093/2017	QUESA	VALENCIA	Rio Grande	Informe Guarderia. Inypsa	Adecuacion de cauce junto badenes	3.500		694.572	4.332.952			
		VAL 094/2017	SELLENT	VALENCIA	Rio Sellent	Informe Guarderia. Inypsa	Retirada de restos de cañas. Adecuacion de los taludes. Extraccion de rizoma de islocens centrales en el cauce	22.000		709.159	4.322.906			
		VAL 095/2017	CÁRCER	VALENCIA	Barranco Abrasit	Informe Guarderia. Inypsa	Restos de arrastres, adecuacion cauce,, desbroce vegetacion	15.000		710.241	4.327.281			
		VAL 096/2017	COTES	VALENCIA	Rio Sellent	Informe Guarderia. Inypsa	Restos de arrastres. Desbroce y retirada de cañas y cubricion en ambos márgenes. Tramo aprox 200m	26.000		709.269	4.328.014			
		VAL 097/2017	ESTUBENY	VALENCIA	Rio Sellent	Informe Guarderia. Inypsa	Restos de arrastres, adecuacion cauce, tramo con a bundante zona de caña	29.000		705.747	4.321.656			
		VAL 098/2017	FONTANARS DEL ALFORINS	VALENCIA	Rambla Fontanars	Informe Aytmt	Restos de arrastres, adecuacion cauce, reparacion cruce caminos			689.500	4.295.300			

IMPORTE JUSTIFICADO	440.735,00 €
IMPORTE PENDIENTE JUSTIFICAR (SOBRE PRESUPUESTO INICIAL SIN BAJA)	#¡REF!

Ejecutado

total

#¡REF!

LOTE 4: SERPIS, MICENA, VERNISSA Y VACA

PRESUPUESTO INICIAL	# REF!
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN	# REF!
EMPRESA CONTRATISTA	# REF!

FICHA (TRAMITACIÓN OBRAS EMERGENCIA)	EXPTEDIENTE MC	CÓDIGO DE ACTUACIÓN	Término municipal	Provincia	Cauce	Singularidades / Otras observaciones	Descripción de la actuación	Presupuesto estimado (€)	Afecciones ambientales	Coordenadas				Fecha petición informe ma	Fecha oficio forestal	Fecha inicio
										Inicio	Fin					
VA15		VAL 031/2017	VILLALONGA	VALENCIA	RÍO SERPIS		Desde fábrica de la luz hasta el Pas de la Guarda	50.000 €	LIC Sierra de la Safor / Paisaje Protegido del Serp	739785	4307360	741453	4308049			
VA15		VAL 032/2017	VILLALONGA	VALENCIA	Barranco Moratal		Retirada de árbol caído en confluencia Río serpis	5.000 €	Paisaje Protegido del Serpis / Suelo forestal PA	742109	4310106					
VA15		VAL 033/2017	VILLALONGA	VALENCIA	Río Serpis		Curvas de Ador. En entorno del punto de inicio d	45.000 €	Paisaje Protegido del Serpis / Suelo forestal PA	741741	4308137	741836	4308765			
VA15		VAL 034/2017	VILLALONGA	VALENCIA	Río Serpis	Posible prolongación de la	Retirada de 1 árbol caído aguas abajo del azud y	20.000 €	Paisaje Protegido del Serpis / Suelo forestal PA	742192	4309807	742079	4310346			
VA15		VAL035/2017	VILLALONGA	VALENCIA	Río Serpis		Retirada de 2 cúmulos de caña aguas arriba en p	15.000 €	LIC Sierra de la Safor / ZEPa Muntanyes de la M	742192	4309807	742079	4310346			
		VAL 036/2017	MONTICHELVO	VALENCIA	BCO EL TOSSAL		Reperfilado de talud en margen derecha, retirad	15.000 €	Suelo forestal PATFOR	730567	4308008	730488	4308093			
		VAL 037/2017	MONTICHELVO	VALENCIA	BCO LLOPIS	Nos lleva el ayuntamiento,	Reperfilado de talud de margen Izquierda, aguas	15.000 €	Suelo forestal PATFOR	730389	4307607					
VA09		VAL 038/2017	MONTICHELVO	VALENCIA	Bco Llopis		Retirada de arrastres, desbroce de cañar y draga	10.000 €	Suelo forestal PATFOR	730686	4307587	730378	4307620			
VA15		VAL 039/2017	TERRATEIG	VALENCIA	BCO CLOT		Retirada de tronco de árbol grande y arrastres d	5.000 €	NO	732130	4309361	732091	4309451			
VA08		VAL 040/2017	LLUXENT	VALENCIA	AFLUENTE DE BCO PINET		Retirada de arrastres y caña en márgen izquierdo	20.000 €	NO	729619	4311405	729760	4311423			
VA09		VAL 041/2017	PINET	VALENCIA	BCO PINET		Retirada de 3 árboles caídos sobre el cauce agua	10.000 €	HÁBITAT/ Monte gestionado por la Conselleria /	730382	4316300	730416	4316373			
VA09		VAL 042/2017	PINET	VALENCIA	BCO VICHAVELLA		Retirada de un árbol caído sobre lecho y cajeo de	6.000 €	Monte gestionado por la Conselleria / Suelo for	730431	4318008					
VA09		VAL 043/2017	RÓTOVA	VALENCIA	RÍO VERNISSA		Desbroce y retirada de cañas tumbadas en márg	20.000 €	Hábitat / Suelo forestal PATFOR	736903	4312623					
VA09		VAL 044/2017	ALFAUIR	VALENCIA	BCO VINUESA	Visto con guardería de pas	Retirada de arrastres de cañas aguas debajo de b	10.000 €	Suelo Patfor	738421	4311322					
VA09		VAL 045/2017	ALFAUIR	VALENCIA	BCO VINUESA		Desbroce y retirada de cañas tumbadas en márg	20.000 €	Suelo Patfor	738410	4311291					
VA09		VAL 046/2017	ALFAUIR	VALENCIA	BCO VINUESA	Visto con guardería de pas	Retirada de cúmulos de gravas y restos de cañas	10.000 €	Suelo Patfor	738279	4311947					
VA15		VAL 047/2017	BENIARJÓ	VALENCIA	RÍO VERNISSA		Retirada de arrastres de cañas en pilas de puente	20.000 €	Hábitat / Paisaje protegido del Serpis / Suelo Pa	743093	4313513					
VA15		VAL 048/2017	BENIFLÁ	VALENCIA	RÍO SERPIS		Desbroce y retirada de vegetación invasora 20 m	30.000 €	Paisaje protegido del Serpis / Suelo Patfor	743137	4312602					
VA09		VAL 049/2017	PALMA DE GANDÍA	VALENCIA	RÍO VERNISSA	Parece ser que hay DO abie	Retirada de arrastres de cañas en márgenes.	8.000 €	Hábitat / Suelo Patfor	741337	4312743					
VA09		VAL 050/2017	PALMA DE GANDÍA	VALENCIA	BCO MURTERA	Hay petición de limpieza pr	Desbroce de caña incluso rizoma en márgen izqu	15.000 €	Suelo forestal PATFOR	740810	4311837	741250	4311820			
VA10		ALI58/2017	ADSUBIA	ALICANTE	RÍO GALLINERA		Retirada de arrastres de cañas y desbroce y poda	20.000 €	LIC Valls de la Marina / ZEPa Muntanyes de la M	745408	4303760	746200	4304154			
VA10		ALI59/2017	ADSUBIA	ALICANTE	RÍO GALLINERA		Retirada de arrastres de cañas (100m)	10.000 €	LIC Valls de la Marina / ZEPa Muntanyes de la M	744231	4303115					
VA10		ALI60/2017	VALL DE GALLINERA	ALICANTE	RÍO GALLINERA		Retirada de 7 árboles caídos en lecho del cauce y	15.000 €	LIC Valls de la Marina / ZEPa Muntanyes de la M	742204	4301496	742473	4301586			

VA10		VAL 054/2017	OLIVA	VALENCIA	RÍO GALLINERA		Retirada de arrastres de cañas, desbroce de caña	20.000 €	Cruce con Vía Pecuaria / Suelo Patfor	750195	4309420	750837	4310085		
VA09		VAL 055/2017	ALFAUIR	VALENCIA	RÍO VERNISSA		Retirada de cañar en taludes y retizada de cañar	20.000 €	Hábitat / Cruce Vía pecuaria / Suelo PATFOR	739246	4312931	739536	4313447		
VA15		VAL 056/2017	GANDIA	VALENCIA	RÍO SERPIS		Retirada de cañar en taludes y centro del cauce y	30.000 €	Suelo Patfor	745855	4318520	746258	4318908		
VA15		VAL 057/2017	GANDIA	VALENCIA	BCO SAN NICOLAS	Visto con guardería de paso	Retirada de cañar en taludes y centro del cauce	10.000 €	Vía pecuaria / Suelo Patfor	745100	4319000	744824	4318887		
VA15		VAL 058/2017	GANDIA	VALENCIA	BCO BENIOPA		Retirada de cañar en márgenes y desbroce de ve	10.000 €	Vía pecuaria / Suelo Patfor	741633	4317866	742296	4317570		
VA15		VAL 059/2017	GANDIA	VALENCIA	AFLUENTE BCO BENIOBA URB SANTA MARTA		Retirada de cañar en márgenes y desbroce de ve	5.000 €	Cruce Vía Pecuaria	742060	4317838	742097	4317666		
VA12		VAL 060/2017	SIMAT DE LA VALLDIGNA	VALENCIA	BCO ELS FANGARS		Retirada de 10 pinos de gran porte en cauce y 2	20.000 €	Suelo Patfor	727671	4323219				
VA12		VAL 061/2017	BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA	VALENCIA	BCO MALET		Retirada de arrastres en entorno de badén y des	10.000 €	Suelo Patfor	732132	4326400	732443	4326669		
VA12		VAL 062/2017	BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA	VALENCIA	BCO MALET		Retirada de arbolado caído en cauce y sobre talu	15.000 €	Hábitat / Vía pecuaria / Suelo Patfor	tramo 728050	4326538	728265	4326428	pto 729986	4326359
VA09		VAL 063/2017	ALMISSERÁ	VALENCIA	RÍO VERNISSA		Retirada de cúmulo de gravas en el río Vernissa d	10.000 €	Patfor	735242	43010671				
VA12		VAL 107/2017	TAVERNES DE LA VALLDIGNA	VALENCIA	RÍO VACA		Protección de margen con escollera y reparación de camino existente		Zona de protección de zonas húmedas	739986	4328097	739774	4328193		
VA09		VAL 108/2017	MONTICHELVO	VALENCIA	BCO LLOPIS		Retirada de arrastres de cañar y desbroce y retir	10.000 €	Vía pecuaria . Patfor	730297	4307532				
VA09		VAL 109/2017	MONTICHELVO	VALENCIA	BCO FONT DEL LLOP		Retirada de arrastres de cañar y desbroce y retir	15.000 €	Patfor	731194	4307778				
VA12			BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA	VALENCIA	RÍO VACA										
VA12		VAL51/2017	BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA	VALENCIA	RIO VACA		Estabilización de margen izquierdo erosionado. Desmoronamiento de talud. Longitud aproximada de 30 metros.			734543	4326409				
VA08			BENIATJAR	VALENCIA	RIO MICENA										

IMPORTE JUSTIFICADO	569.000,00 €
----------------------------	---------------------

IMPORTE PENDIENTE JUSTIFICAR (SOBRE PRESUPUESTO INICIAL SIN BAJA)	#¡REF!
--	---------------

total	#¡REF!
-------	--------

ACTUALIZACIÓN: 29/03/2017

LOTE 5: PROVINCIA DE ALBACETE

PRESUPUESTO INICIAL	#¡REF!
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN	#¡REF!
EMPRESA CONTRATISTA	#¡REF!

FICHA (TRAMITACIÓN OBRAS EMERGENCIA)	CÓDIGO DE ACTUACIÓN	Término municipal	Provincia	Cauce	Singularidades / Otras observaciones	Descripción de la actuación	Presupuesto estimado (€)	Afecciones ambientales	Coordenadas	
									Inicio	Fin
ALB01	ALB 001/2017	ALMANSA	ALBACETE	Rambla del Pantano			257.000,00			
ALB02	ALB 002/2017	ALMANSA	ALBACETE	Rambla de las Hoyuelas			53.000,00			
ALB03	ALB 003/2017	ALMANSA	ALBACETE	Rambla de los Molinos			50.000,00			
ALB04	ALB 004/2017	ALMANSA	ALBACETE	Rambla de Belén			60.000,00			
ALB05	ALB 005/2017	ALPERA	ALBACETE	Rambla del Colorado			75.000,00			
ALB06	ALB 006/2017	HIGUERUELA	ALBACETE	Rambla del lavadero y afluentes			80.000,00			
ALB07	ALB 007/2017	CAUDETE	ALBACETE	Rambla del Angosto y afluentes			85.000,00			
IMPORTE JUSTIFICADO							660.000,00 €			
IMPORTE PENDIENTE JUSTIFICAR (SOBRE PRESUPUESTO INICIAL SIN BAJA)							#¡REF!			
total							#¡REF!			

LOTE 6: SERPIS Y AGRES

PRESUPUESTO INICIAL	# REF!
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN	# REF!
EMPRESA CONTRATISTA	# REF!

FICHA (TRAMITACIÓN OBRAS EMERGENCIA)	EXPTEDIENTE MC	CÓDIGO DE ACTUACIÓN	Término municipal	Provincia	Cauce	Singularidades / Otras observaciones	Descripción de la actuación	Presupuesto estimado (€)	Afecciones ambientales	Coordenadas				Fecha petición informe ma	Fecha oficio forestal	Fecha inicio
										Inicio	Fin					
AL04	NO ABIERTO (2015AP0224)	ALI 015/2017	COCENTAINA	ALICANTE	RÍO SERPIS Y RIO PENÁGUILA		Desde el badén hasta la confluencia con el río Penáguila: Retirada de vegetación obstructiva arrastrada (cañas y algún árbol) y de las cañas restantes incluso extracción de rizoma. Trabajos sobre la morfología del cauce mediante ordenación del mismo.	15000	Paisatge Protegit del Serpis - Suelo forestal PATFOR	723700	4291425			05/04/2017		
AL04	NO ABIERTO (2015AP0224)	ALI 016/2017	COCENTAINA	ALICANTE	RÍO SERPIS		En un tramo de unos 200 metros: Retirada de vegetación obstructiva arrastrada (cañas y algún árbol). Trabajos sobre la morfología del cauce mediante ordenación del mismo.	8000	Paisatge Protegit del Serpis - Suelo forestal PATFOR	723534	4292376			05/04/2017		
AL04	NO ABIERTO	ALI 017/2017	COCENTAINA	ALICANTE	RÍO SERPIS		En un tramo de unos 100 metros retirada de vegetación obstructiva tumbada y/o arrastrada por las avenidas (cañas, árboles) incluso extracción del rizoma. Reparación de erosión en margen mediante escollera en una longitud aproximada de 50 m.	35000	Paisatge Protegit del Serpis - Suelo forestal PATFOR	723925	4292324			05/04/2017		
AL04	2017MC0031-2017MC0027	ALI 018/2017	ALQUERIAS DE AZNAR - COCENTAINA	ALICANTE	RÍO SERPIS		Retirada de vegetación obstructiva arrastrada y tumbada (Arbustiva, cañas y algún árbol) y de las cañas restantes incluso extracción de rizoma. Reparación de socavón en cauce junto a arqueta de hormigón. Trabajos sobre la morfología del cauce mediante ordenación del mismo.	10000	Habitat 170878 - Paisate Protegit del Serpis - Suelo forestal PATFOR	723473	4294266	724005	4294673	05/04/2017		
AL04	2017MC0031-2017MC0027	ALI 019/2017	MURO DE ALCOY - ALQUERIAS DE AZNAR	ALICANTE	BARRANCO ABARGUES		Retirada de bloques de hormigón del cauce desprendidos de tubería que lo cruza. Retirada de árboles obstructivos en cauce aguas abajo del punto.	10000	Vía Pecuaria Sendera del Ventorrillo - Junto a Suelo forestal PATFOR estratégico	723323	4294895	723523	4294955	05/04/2017	05/04/2017	
AL04	2017MC0027	ALI 020/2017	ALQUERIAS DE AZNAR	ALICANTE	BARRANCO ABARGUES		Retirada de vegetación obstructiva del cauce (arrastres de cañas, tocones, árboles caídos), incluso desbroce de cañas. Trabajos sobre la morfología del cauce mediante ordenación del mismo.	6000	Paisatge Protegit del Serpis - Vía Pecuaria Sendera del Ventorrillo - Suelo forestal PATFOR estratégico	723527	4294972	723848	4295103	05/04/2017		
AL04	2016MC0729	ALI 021/2017	MURO DE ALCOY	ALICANTE	BARRANCO ABARGUES		Retirada de elementos obstructivos en cauce procedentes de desprendimientos de margen. Retirada de vegetación obstructiva en el cauce (vegetación alóctona) y árboles caídos, incluso árboles en pie o inclinados (unas 11 unidades) en el cauce. Reparación de dos desprendimientos de margen mediante escollera de aproximadamente 50 m de longitud cada uno.	56250	A menos de 500 m de Suelo forestal PATFOR estratégico	722980	4294880	723244	4294890	05/04/2017	05/04/2017	07/04/2017
AL04	2016MC0729	ALI 022/2017	MURO DE ALCOY	ALICANTE	RÍO SERPIS	Entorno de un badén roto	Retirada de vegetación obstructiva del cauce (arrastres de cañas, tocones). Trabajos sobre la morfología del cauce mediante ordenación del mismo. Reparación de margen erosionada y socavones mediante trabajos sobre la morfología del cauce.	10000	Habitat 170878 - Paisate Protegit del Serpis - Vía Pecuaria: Sendera del Camí Vell de Muro - Suelo forestal PATFOR Estratégico	724636	4295473			05/04/2017		
AL04	2017MC0117 - 2017MC0141 -	ALI 023/2017	MURO DE ALCOY - AGRES	ALICANTE	RÍO AGRES	Posibilidad bioingeniería ¿empalizada?	Retirada de vegetación obstructiva en el cauce arrastrada por las avenidas y árboles caídos en unos 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo del camino que cruza el cauce. Reparación de desprendimiento de margen mediante escollera o técnicas de bioingeniería en margen derecha en unos 100 metros aguas abajo y en margen izquierda en unos 100 metros aguas arriba del camino que cruza el cauce.	20000	Paraje Natural Municipal Font del Baladre-Fontanars-Riu d'Agres / Suelo forestal PATFOR estratégico	719397	4296883			05/04/2017		
AL04	2017MC0117 - 2017MC0141 -	ALI 024/2017	MURO DE ALCOY	ALICANTE	RÍO AGRES	Posibilidad bioingeniería ¿empalizada?	Retirada de elementos obstructivos en un tramo de 1200 m de longitud de cauce: árboles caídos de grandes y medianas dimensiones incluso inclinados hacia el cauce y algún ejemplar en pie obstructivo situado en el lecho del cauce o inclinado hacia el mismo, arbustos y cañas, incluso desbroce de vegetación invasora. Reparación de erosión de margen del cauce mediante escollera o técnicas de bioingeniería en una longitud de unos 150 metros.	63000	Paraje Natural Municipal Font del Baladre-Fontanars-Riu d'Agres / Itinerario Municipal Font del Baladre / Suelo forestal PATFOR estratégico	720057	4296693	720952	4296297	05/04/2017		
AL04	2017MC0117 - 2017MC0141 -	ALI 025/2017	MURO DE ALCOY	ALICANTE	RÍO AGRES		Retirada de elementos obstructivos en un tramo de 1200 m de longitud de cauce: árboles caídos de grandes y medianas dimensiones incluso inclinados hacia el cauce y algún ejemplar en pie obstructivo situado en el lecho del cauce o inclinado hacia el mismo, arbustos y cañas, incluso desbroce de vegetación invasora.	70000	Paisatge Protegit del Serpis / Paraje Natural Municipal Font del Baladre-Fontanars-Riu d'Agres / Itinerario Municipal Font del Baladre / Suelo forestal PATFOR estratégico/Vía pecuaria Sendero del Ventorrillo	721097	4296138	721570	4296090	05/04/2017		
AL04	2017MC0225 - 2016MC0729-2	ALI 026/2017	MURO DE ALCOY	ALICANTE	RÍO AGRES	Posibilidad bioingeniería ¿empalizada?	Retirada de vegetación obstructiva en el cauce arrastrada por las avenidas (cañas, arbustos y árboles caídos), arboles inclinados y despeje y desbroce de vegetación obstructiva y eliminación de vegetación invasora incluso extracción de rizoma. Reparación de desprendimiento de margen del cauce mediante escollera o técnicas de bioingeniería en una longitud de unos 20 metros.	16000	Paisatge Protegit del Serpis / Paraje Natural Municipal Font del Baladre-Fontanars-Riu d'Agres / Itinerario Municipal Font del Baladre / Suelo forestal PATFOR estratégico	721738	4295978	721838	4296037	05/04/2017		
AL04	2017MC0225 - 2016MC0729-2	ALI 027/2017	MURO DE ALCOY	ALICANTE	RÍO AGRES		Retirada de vegetación obstructiva en el cauce arrastrada por las avenidas (cañas, arbustos y árboles caídos), arboles inclinados y despeje y desbroce de vegetación.	15000	Paisatge Protegit del Serpis - Vía Pecuaria Assagador del Molí Pedro - Suelo forestal PATFOR estratégico	723812	4296457	724218	4296324	05/04/2017		
AL04	2016MC0729-2017MC0141	ALI 028/2017	MURO DE ALCOY	ALICANTE	RÍO AGRES	Posibilidad bioingeniería en una de ellas ¿empalizada?	Retirada de elementos obstructivos en un tramo de 1900 m de longitud de cauce desde el puente de la carretera a Gaianes hacia aguas arriba: árboles caídos de grandes y medianas dimensiones incluso inclinados hacia el cauce y algún ejemplar en pie obstructivo situado en el lecho del cauce o inclinado hacia el mismo, arbustos y cañas, incluso desbroce de vegetación invasora. Reparación de erosión de márgenes del cauce en tres puntos: dos escolleras de unos 15 m de longitud en los puntos X:722166-Y:4296097; X:722280-Y:4296206 respectivamente, y reparación mediante técnicas de bioingeniería de erosión de margen de unos 30 m de longitud en punto X: 722406-Y:4296213.	115000	Paisatge Protegit del Serpis / Paraje Natural Municipal Font del Baladre-Fontanars-Riu d'Agres / Itinerario Municipal Font del Baladre / Suelo forestal PATFOR estratégico	723245	4296414	721838	4296037	05/04/2017		

AL04	2017MC0114	ALI 029/2017	AGRES	ALICANTE	RÍO AGRES	Probablemente todo el cauce esté así.	En un tramo de cauce: eliminación de diversos árboles caídos o inclinados hacia el cauce, de vegetación obstructiva arrastrada (cañas, arbustos...) desbroce de vegetación obstructiva en el cauce y poda baja.	30000	Suelo forestal PATFOR estratégico.	717046	4296870	717289	4296814	05/04/2017	22/03/2017	27/03/2017
AL04	2017MC0114	ALI 030/2017	AGRES	ALICANTE	BARRANCO DEL LLOP		Retirada de 4 chopos del cauce. Desbroce de la vegetación obstructiva del cauce en una longitud aproximada de unos 120 metros en el entorno del cruce del camino, incluso retirada de vegetación del cauce arrastrada por las avenidas (árboles caídos y cañas). Ejecución de una escollera para reparar margen erosionada por las avenidas en unos 15 m de longitud.	18000	Suelo forestal PATFOR estratégico	715710	4296367			05/04/2017	22/03/2017	27/03/2017
AL04	2017MC0142	ALI 031/2017	AGRES	ALICANTE	BARRANCO DE FONT DE BONELL		Desbroce de la vegetación obstructiva del cauce en una longitud aproximada de unos 100 metros desde el cruce del cauce con el camino. Regularización de la sección del cauce para facilitar el desagüe en situaciones de avenidas mediante trabajos sobre la morfología del cauce.	6000	ZEPA: Serres de Mariola i el Carrascal de la Font Roja / PORN-PRUG: Serra de Mariola	715507	4295114			05/04/2017		
AL04	2017MC0142	ALI 032/2017	AGRES	ALICANTE	BARRANCO DE GARLÍ		Desbroce de la vegetación obstructiva del cauce desde el cruce del camino hasta unos 250 metros hacia aguas arriba. Retirada de tres árboles caídos en el punto de aguas arriba (junto a otro cruce).	10000	LIC y ZEPA: Serres de Mariola i el Carrascal de la Font Roja / Parque Natural de la Sierra de Mariola / PORN-PRUG: Serra de Mariola / Vía Pecuaria Cordel de Mariola / Suelo forestal PATFOR estratégico.	715029	4295008			05/04/2017		
AL04	2016MC0729	ALI 033/2017	MURO DE ALCOY	ALICANTE	BARRANCO TURBALLOS		Desbroce de la vegetación obstructiva del cauce en un tramo del mismo en el entorno de dos badenes o pasos, incluso retirada de rizoma y de vegetación del cauce arrastrada por las avenidas (algún árbol caído y restos de cañas y arbustos). Ejecución de una escollera para reparar margen erosionada por las avenidas en unos 15 m de longitud.	25000	Paisatge Protegit del Serpis / Suelo forestal PATFOR estratégico	723066	4297424	722900	4297497	05/04/2017		
AL04	2017MC0200	ALI 034/2017	LORCHA	ALICANTE	BARRANCO COUCONS o VESSANT DE LA CARRASCA		Reordenación de los acarrees arrastrados por las lluvias para facilitar el desagüe del barranco en el río Serpis mediante trabajos sobre la morfología del cauce, en la desembocadura del barranco con el Serpis y en el entorno del cruce del barranco con el camino.	5000	Paisatge Protegit del Serpis / Zonificación PORN Pego-Oliva: Parque Natural / Suelo forestal PATFOR estratégico.	732732	4303247			05/04/2017		
AL04	2017MC0119	ALI 035/2017	LORCHA	ALICANTE	BARRANCO BASSIETS	Entorno de un badén roto. La AMA indica que no ha encontrado expediente sobre el badén.	Retirada de restos de badén roto de dentro del cauce. Desbroce de vegetación del cauce para evitar futuras obstrucciones en episodios de lluvias en el entorno de unos 150 m aguas arriba del badén.	10000	Paisatge Protegit del Serpis / Zonificación PORN Pego-Oliva: Parque Natural / Suelo forestal PATFOR estratégico.	733709	4302846			05/04/2017		
AL04	2017MC0119	ALI 036/2017	BENIARRES	ALICANTE	RIO SERPIS		Retirada de obstrucciones del cauce consistentes en vegetación arrastrada y/o tumbada por las avenidas (cañas y vegetación arbustiva) y de árboles caídos e inclinados dentro del cauce, en unos 150 metros del cauce en el entorno del badén. Reordenación de los acarrees arrastrados por las lluvias para facilitar el desagüe del barranco en el río Serpis mediante trabajos sobre la morfología del cauce.	40000	ZEPA Muntanyes de la Marina - LIC Valls de la Marina / Paisatge Protegit del Serpis / Habitat 1:50000: 170022 / Zonificación PORN Pego-Oliva: Parque Natural / Monte Gestionado por la Conselleria: AL073 / Suelo forestal PATFOR estratégico.	730507	4300812			05/04/2017		
AL04	2017MC0119	ALI 037/2017	ALCOCER DE PLANES	ALICANTE	RIO SERPIS	Entorno de un badén con protección de escollera rota.	Retirada de obstrucciones del cauce consistentes en vegetación arrastrada y/o tumbada por las avenidas (cañas y vegetación arbustiva) y de árboles caídos e inclinados y eliminación de vegetación invasora (caña) incluso extracción del rizoma, en unos 300 metros del cauce en el entorno del badén. Reordenación de los acarrees arrastrados por las lluvias para facilitar el desagüe del río Serpis mediante trabajos sobre la morfología del cauce. Reparación de desprendimiento de margen del cauce mediante escollera aguas abajo del badén en una longitud de unos 20 m.	35000	Paisatge Protegit del Serpis / Vía Pecuaria Sendera del Molló / Suelo forestal PATFOR estratégico.	725570	4296734			05/04/2017		
AL04	2017MC0119	ALI 038/2017	ALCOCER DE PLANES	ALICANTE	BARRANCO DE LES SOLSIDES O BLANC		Retirada de elementos obstructivos del cauce consistentes en vegetación arbustiva y cañas arrastradas y/o tumbadas y en pie, incluso eliminación del rizoma, en una longitud de unos 200 metros en el entorno del paso que cruza el cauce, y retirada de árboles del lecho del cauce.	15000	Paisatge Protegit del Serpis / Vía Pecuaria Sendera del Casó / Suelo forestal PATFOR estratégico.	725770	4297693			05/04/2017		
AL04	2017MC0119	ALI 039/2017	ALCOCER DE PLANES	ALICANTE	BARRANCO TURBALLOS		Retirada de obstrucciones del cauce consistentes en vegetación arrastrada por las avenidas (cañas y vegetación arbustiva) y de árboles caídos e inclinados dentro del cauce, en unos 150 metros del cauce en el entorno del badén.	3000	Paisatge Protegit del Serpis / Vía Pecuaria Sendera del Molló / Suelo forestal PATFOR estratégico.	725632	4297016			05/04/2017		
AL04	2017MC0119	ALI 040/2017	ALCOCER DE PLANES	ALICANTE	BARRANCO TURBALLOS		En Barranco Turballos: Retirada de elementos obstructivos del cauce consistentes en árboles caídos e inclinados, vegetación arbustiva y cañas arrastradas y en pie, incluso eliminación del rizoma, en una longitud de unos 200 metros en el entorno del badén. Reparación de desprendimiento de margen del cauce mediante escollera aguas abajo del badén en una longitud de unos 10-15 m. En Barranco Alfafar: retirada de cañas arrastradas en unos 80 m aguas arriba de su desembocadura.	27000	Paisatge Protegit del Serpis / Vía Pecuaria Assagador del Moli de Pere / Suelo forestal PATFOR estratégico.	724953	4297002			05/04/2017		
AL04	2017MC0119	ALI 041/2017	ALCOCER DE PLANES	ALICANTE	BARRANCO QUINT Y BARRANCO ALFAFAR O TAMARIT		En barranco Alfafar: Retirada de elementos obstructivos del cauce consistentes en vegetación arbustiva y cañas arrastradas y/o tumbadas y en pie, incluso desbroce del tramo de cauce y eliminación de rizoma, y eliminación de árboles y ramas caídos en una longitud aproximada de unos 400 metros en el entorno del paso que cruza el cauce, incluyendo unos 100 del barranco Quint.	20000	Paisatge Protegit del Serpis / Suelo forestal PATFOR estratégico.	724485	4297330	724740	4297174	05/04/2017		
AL04	NO ABIERTO (PODRIA SER PAR	ALI 042/2017	ALCOCER DE PLANES, GAIANES Y MURO DE ALCOY	ALICANTE	BARRANCO ALFAFAR O TAMARIT		Retirada de elementos obstructivos del cauce consistentes en vegetación arbustiva arrastrada y/o tumbada y en pie, incluso desbroce del tramo de cauce, y eliminación de árboles y ramas caídos en una longitud de unos 150 metros en el entorno cruce con la carretera.	10000	Paisatge Protegit del Serpis / Suelo forestal PATFOR estratégico.	724360	4297855			05/04/2017		
AL04	2017MC0119	ALI 043/2017	PLANES	ALICANTE	BARRANCO SEQUIOT Y BARRANCO DEL PORT		Retirada de elementos obstructivos del cauce consistentes en vegetación arbustiva y cañas arrastradas y/o tumbadas y en pie, incluso desbroce del tramo de cauce y eliminación de rizoma, y eliminación de árboles y ramas caídos y árboles en el lecho del cauce en confluencia del barranco Sequiot y el barranco del Port, en una longitud aproximada de unos 100 m. Incluye trabajos sobre la morfología del cauce mediante ordenación del mismo en el entorno del punto de desembocadura.	15000	Paisatge Protegit del Serpis / Suelo forestal PATFOR estratégico.	727003	4298699			05/04/2017		
AL04	2017MC0093	ALI 044/2017	BENILLOBA	ALICANTE	RIO PENAGUILA		Retirada de 4 arboles caídos en el cauce	3000	Vía Pecuaria: Assagador de la Teuleria / Suelo forestal PATFOR	726458	4287255			05/04/2017		

AL04	2017MC0093	ALI 045/2017	BENILLOBA	ALICANTE	RÍO PENÁGUILA	En el entorno del puente de la carretera que cruza el cauce: Retirada de varios árboles caídos en el cauce (aproximadamente 5) y de vegetación arrastrada por las avenidas.	5000	Suelo forestal PATFOR	726829	4286545			05/04/2017		
AL04	2017MC0114	ALI 056/2017	AGRES	ALICANTE	BARRANC DELS QUINYONS	Desembocadura del barranco con el río Agres: retirada de elementos obstructivos en el entorno de la desembocadura del barranco (árboles caídos, secos y vegetación obstructiva).	3000	ZEPa: Serres de Mariola i el Carrascal de la Font Roja / Suelo forestal PATFOR estratégico	717070	4296779	716858	4296581	05/04/2017		
AL04	2016MC0729	ALI 057/2017	MURO DE ALCOY	ALICANTE	BARRANCO NOMBRE DESCONOCIDO (ZONA ALMORO)	Desbroce de la vegetación incluso cañar y retirada de rizoma en todo el tramo definido. Retirada sedimentos en unos 10 m aguas arriba del primer punto (aguas arriba) para facilitar el desagüe del cauce.	3000	Suelo forestal PATFOR estratégico. (Punto final linda con Paisatge Protegit del Serpis)	721942	4296770	722164	4296642	05/04/2017	05/04/2017	
AL04	2017MC0199	ALI 061/2017	BENIMASSOT	ALICANTE	BARRANQUET DE LA PENYA	Retirada de bolos y arrastres de gravas, incluso ejemplar arbóreo en el centro del cauce. Desbroce y tratamiento de la vegetación obstructiva en una longitud de aproximadamente 100 metros.	3000	VIA PECUARIA: COLADA DEL MOLINO / SUELO FORESTAL PATFOR	735375	4292359	735226	4292197	05/04/2017		
AL04	2017MC0235	ALI 062/2017	MURO DE ALCOI	ALICANTE	BARRANCO TURBALLOS	Reordenación de arrastres de gravas en cauce. Reperfilado y retaluzado de márgenes erosionados del cauce en aproximadamente 100 metros de longitud. Retirada de arrastres de vegetación, incluso árboles caídos e inclinados sobre el cauce.	15000	Paisatge Protegit del Serpis / VIA PECUARIA: SENDERA DEL PORT D'ALBAIDA / SUELO FORESTAL PATFOR	721505	4297858	722379	4297802	05/04/2017		
							IMPORTE JUSTIFICADO	750.250,00 €							
							IMPORTE PENDIENTE JUSTIFICAR (SOBRE PRESUPUESTO INICIAL SIN BAJA)	#¡REF!							
							total	#¡REF!							

ACTUALIZACIÓN: 10/04/2017

LOTE 7: RÍO GIRONA, GORGOS Y OTROS

PRESUPUESTO INICIAL	#¡REF!
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN	#¡REF!
EMPRESA CONTRATISTA	#¡REF!

FICHA (TRAMITACIÓN OBRAS EMERGENCIA)	EXPTEDIENTE MC	CÓDIGO DE ACTUACIÓN	Término municipal	Provincia	Cauce	Singularidades / Otras observaciones	Descripción de la actuación	Presupuesto estimado (€)	Afecciones ambientales	Coordenadas				Fecha petición informe ma	Fecha oficio forestal	Fecha inicio
										Inicio	Fin					
		ALI 001/2017	ELS POBLETS (DENIA)	ALICANTE	RÍO GIRONA		Desbroce y extracción de rizoma. Escollera 118 m	72.631,19	No afecta RN ni ENP. SFE (-500 m)	762.201	4.305.867	762.170	4.305.970	24/03/2017	10/04/2017 v	18/04/2017
	2017MC0030	ALI 002/2017	BENIARBEIG	ALICANTE	RÍO GIRONA		Protección de margen con escollera, Reconstrucción de escollera	27.183,38	No afecta RN ni ENP. Hábitat. SFE	760.381	4.300.967	760.346	4.300.994	24/03/2017		
	2016MC0785 2017MC0144	ALI 003/2017	CASTELLS DE CASTELLS	ALICANTE	RÍO XALÓ (Font de la bota)		Retirada de 3 árboles de grandes dimensiones	9.018,55	No afecta RN ni ENP (próximo a la ZEPA "Muntanyes de la Marina). Hábitat. SFE (-500 m)	743.818	4.289.556	743.761	4.289.597	24/03/2017		
	2016MC0708 2017MC0063	ALI 004/2017	ALFAFARA	ALICANTE	BARRANCO CANTAL		Retirada de arbolado caído y sedimentos acumulados en cauce. Protección de 2 márgenes con escollera	16.266,53	ZEPA "Sierras de Mariola y Carrascal Font Roja". SFE	712.178	4.294.054	712.234	4.294.118	24/03/2017		
	2017MC0131	ALI 005/2017	BOLULLA	ALICANTE	BARRANCO MAGEVE		Retirada de arbolado caído y desbroce de vegetación obstructiva	14.390,98	No afecta RN ni ENP. SF	751.672	4.283.950	751.792	4.283.981	24/03/2017		
		ALI 006/2017	BOLULLA	ALICANTE	BARRANC DELS LLOPS		Retirada de arbolado caído y desbroce de vegetación obstructiva	64.141,99	No afecta RN ni ENP. SF	751.631	4.283.519	751.981	4.283.424	24/03/2017		
	2017MC0131	ALI 007/2017	BOLULLA	ALICANTE	RÍO BOLULLA		Retirada de arrastres de cañas. Desbroce de cañas y extracción de rizoma.	11.890,67	No afecta RN ni ENP. SF (-500 m)	751.326	4.284.894	751.402	4.284.809	24/03/2017		
	2017MC0131	ALI 008/2017	BOLULLA	ALICANTE	BARRANCO FONT DEL SALT		Retirada de sedimentos, apertura de cauce y contención de talud con escollera	21.169,52	No afecta RN ni ENP. SF	751.411	4.284.508	751.568	4.284.397	24/03/2017		
	2017MC0165	ALI 009/2017	ALTEA	ALICANTE	BARRANCO BARRANQUET		Desbroce de cañas y extracción de rizoma.	46.769,04	No afecta RN ni ENP. SF	755.626	4.277.091	756.646	4.276.848	24/03/2017		
		ALI 010/2017	ALFÀS DEL PI	ALICANTE	RIUET SEQUET		Retirada de sedimentos, apertura de cauce y contención de talud con 2 escolleras	11.268,71	No afecta RN ni ENP. SF (-500 m)	750.993	4.275.891	751.001	4.275.952	24/03/2017		
	2017MC0259	ALI 011/2017	CALLOSA D'EN SARRIÀ	ALICANTE	RÍO GUADALEST		Retirada de desprendimiento de roca, apertura de cauce y reconstrucción de talud. Retirada arbolado caído	17.617,28	No afecta RN ni ENP. SF	748.618	4.282.090	748.667	4.282.064	24/03/2017	10/04/2017 verificar	
	2017MC0113	ALI 012/2017	CASTALLA	ALICANTE	RÍO VERDE		Reconstrucción de margen con escollera, gran socavón. Desbroce vegetación	92.225,14	No afecta RN ni ENP. SF	707.030	4.272.652	707.076	4.272.623	24/03/2017		
	2017MC0013	ALI 013/2017	PLANES	ALICANTE	BARRANCO DE LA ENCANTADA		Desbroce de vegetación y retirada de arbolado caído	9.086,91	LIC "Valls de la Marina", ZEPA "Muntanyes de la Marina" y "Paisaje Protegido del Serpis". Hábitat. MUP. SFE	732.883	4.297.101	732.902	4.297.142	24/03/2017		
	2017MC0013	ALI 014/2017	PLANES	ALICANTE	BARRANCO CAVA DE LA VILA		Desbroce de vegetación y retirada de arbolado quemado y caído	14.920,13	"Paisaje Protegido del Serpis". Hábitat. SFE	730.152	4.299.127	730.079	4.299.172	24/03/2017		
		ALI 046/2017	PLANES	ALICANTE	BARRANCO LLOMBO		Desbroce vegetación autóctona y extracción de rizoma	30.398,42	LIC "Valls de la Marina", ZEPA "Muntanyes de la Marina". SFE	733.571	4.298.253	733.830	4.298.093	24/03/2017		
	2017MC0035 2017MC0145	ALI 047/2017	CALLOSA D'EN SARRIÀ	ALICANTE	RÍO BOLULLA- RÍO ALGAR		Desbroce de cañas y extracción de rizoma. Apertura cauce, reconstrucción talud y construcción escollera (Restaurante)	131.265,54	SF	752.496	4.283.042	752.522	4.282.707	24/03/2017	10/04/2017 verificar	
	2016MC0788	ALI 048/2017	VALL D'EBO	ALICANTE	RÍO GIRONA		Apertura de cauce, acondicionamiento de gravas y formación de márgenes	69.791,55	LIC "Valls de la Marina" y ZEPA "Muntanyes de la Marina". Hábitat. SFE	746.457	4.299.036	747.682	4.299.403	24/03/2017		
	2017MC0034	ALI 049/2017	L'ALFÀS DEL PI	ALICANTE	BARRANCO SOLER		Retirada de sedimentos, apertura de cauce y contención de taludes	19.499,38	SF (-500 m)	754.314	4.273.227	754.402	4.273.270	24/03/2017		
	2017MC0191	ALI 050/2017	VILLAJOYOSA	ALICANTE	BARRANCO AMADORIO		Desbroce vegetación autóctona y extracción de rizoma	111.139,05	Hábitat. SFE	738.492	4.268.492	739.404	4.267.688	24/03/2017		
	2016MC0547	ALI 051/2017	ADSUBIA	ALICANTE	RIO GALLINERA		Desbroce vegetación autóctona y extracción de rizoma	34.367,89	LIC "Valls de la Marina" y ZEPA "Muntanyes de la Marina". SFE	746.994	4.304.306	745.418	4.303.833	24/03/2017		
	2017MC0119 2017MC0271	ALI 052/2017	LORCHA	ALICANTE	BARRANCO COUCONS. ACCESO DEPURADORA		Apertura de cauce, acondicionamiento de gravas y formación de márgenes	15.894,53	Paisaje Protegido del Serpis . SFE	732.655	4.303.261	732.787	4.303.254	24/03/2017		
	2016MC0787	ALI 053/2017	VALL DE ALCALÀ	ALICANTE	RÍO GIRONA		Protección de márgenes con escollera	26.766,37	LIC "Valls de la Marina" y ZEPA "Muntanyes de la Marina". Hábitat. SFE (-500 m)	738.699	4.297.754	738.720	4.297.777	24/03/2017		
	2016MC0788	ALI 054/2017	VALL D'EBO	ALICANTE	BARRANCO BENISITS		Retirada de arbolado caído	1.701,27	LIC "Valls de la Marina" y ZEPA "Muntanyes de la Marina". Hábitat. SFE (-500 m)	746.620	4.298.816			24/03/2017	10/04/2017 verificar	
								IMPORTE JUSTIFICADO	869.404,02 €							
								IMPORTE PENDIENTE JUSTIFICAR (SOBRE PRESUPUESTO INICIAL SIN BAJA)	#¡REF!							
								total	#¡REF!							

FICHA (TRAMITACIÓN)	EXPTEDIENTE MC	CÓDIGO DE ACTUACIÓN	Término municipal	Provincia	Cauce	Singularidades / Otras observaciones	Descripción de la actuación	Presupuesto estimado (€)	Afecciones ambientales	Coordenadas		Fecha petición informe ma	Fecha oficio forestal	Fecha inicio
										Inicio	Fin			
		ALB008/2017	Barrax y Albacete	ALBACETE	Río Lezuza		Eliminación de restos del cauce y elementos Obstructivos. Acondicionamiento y recuperación de márgenes en las zonas dañadas	50.140,78 €						
		ALB009/2017	Albacete	ALBACETE	Canal Acequión y Mª Cristina		Eliminación de restos del cauce y elementos Obstructivos. Acondicionamiento y recuperación de márgenes en las zonas dañadas. Aguas arriba de la población de Albacete	53.072,91 €						
		ALB010/2017	Albacete	ALBACETE	Canal Mª Cristina		Eliminación de restos del cauce y elementos Obstructivos. . Aguas abajo de la población de Albacete	42.122,58 €						
		ALB011/2017	Balazote	ALBACETE	Río Balazote		Eliminación de restos del cauce y elementos Obstructivos. Acondicionamiento y recuperación de márgenes en las zonas dañadas	19.238,42 €						
		ALB012/2017	Balazote, Pozuelo y San Pedro	ALBACETE	Río Mirón		Eliminación de restos del cauce y elementos Obstructivos. Acondicionamiento y recuperación de márgenes en las zonas dañadas	21.142,36 €						
			Chera, Sot de Chera, Gestalgar y Bugarra	VALENCIA	Varios cauces		Eliminación de restos del cauce y elementos Obstructivos. Acondicionamiento y recuperación de márgenes en las zonas dañadas	85.000,00 €						
			Orxeta	ALICANTE	Barranco Bella Orxeta		Protección y estabilización de los márgenes del cauce. - Retirada de arrastres y eliminación de obstáculos.	65.000,00 €						
								335.717,05 €						