



4.- ESCALERAS EN LA RIBERA DERECHA DEL ÁREA RECREATIVA DE LANDETE



5.- PUENTE DE MADERA EN EL ÁREA RECREATIVA DE LANDETE



6.- ÁRBOLES MUERTOS Y RESTOS DE TRONCOS CAÍDOS SOBRE EL LECHO DEL CAUCE



7.- PUENTE DE PIEDRA SOBRE EL CAUCE DEL OJOS DE MOYA



8.- AZUD "PRESA MOLINO DE LANDETE"



9.- EDIFICACIÓN OCUPANDO EL MARGEN DERECHO DEL CAUCE



10.- BAJA COBERTURA DE ESPECIES ARBUSTIVAS EN LAS RIBERAS



**Legenda asociada a presiones**

- Vertido urbano
- Azudes
- Presión agrícola
- Motas en las orillas del cauce
- Presión urbana - recreativa
- Canalización