



**Leyenda asociada a presiones**

- Ubicación fotografías
- Barreras transversales
- Extracciones hidroeléctricas

**Vertidos**

- Industrial
- Urbano

**Presión por uso**

- Agrícola
- Urbano y recreativo

**Incendios**

- Anterior a 1997
- Entre 1997 y 2001

5- Canalización de hormigón para riego paralela al cauce.

6- Antigua estructura de paso elevado.

7- Badén para uso recreativo en Gestalgar.

8- EDAR de Gestalgar situada a unos 20 metros del cauce

9- Invasión de cañas, ocultando el lecho del cauce.

