

Leyenda

- × Ubicación fotografías
- Presión agrícola
- Infraestructura viaria
- Estructura de paso
- Encauzamiento en tierras




FOTO 2. Elevada densidad del estrato herbáceo y arbustivo.



FOTO 3. Encajonamiento progresivo del cauce

