

Actuaciones de defensa y protección y ordenación del uso del DPH y de las márgenes fluviales de las provincias de la Comunidad Valenciana. Cofinanciadas con fondos FEDER 2007-2013


**ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y MEDIOAMBIENTAL DEL BARRANCO DE XARCHANT Y SABATER EN EL T.M. DE NAQUERA**

**UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS**

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

**UBICACIÓN**

Provincia:	Valencia			
Término municipal:	Naquera			
Cauce:	Barranco Xarchant			
Coordenadas (UTM):	X <sub>inicial</sub>	719.671,73	X <sub>Final</sub>	719.367,94
	Y <sub>inicial</sub>	4.394.172,29	Y <sub>Final</sub>	4.393.810,39



<b>Término municipal:</b>	Naquera			
<b>Cauce:</b>	Barranco del Sabater			
<b>Coordenadas (UTM):</b>	X <sub>Inicial</sub>	720.922,96	X <sub>Final</sub>	721.070,85
	Y <sub>Inicial</sub>	4.394.000,77	Y <sub>Final</sub>	4.394.111,45



## OBJETO

El objetivo principal del conjunto de actuaciones se centró en la recuperación del espacio que conforma el dominio público hidráulico y en la adecuación hidráulica y medioambiental del Barranco de Charchant y Barranco del Sabater, a su paso por el término municipal de Náquera

## DESCRIPCIÓN

Se realizaron las siguientes actuaciones:

- Desbroce de la vegetación invasora. Eliminación del cañar existente. En la actuación de desbroce se conservaron los ejemplares de vegetación autóctona de interés medioambiental.
- Podas de formación y sanitarias al arbolado existente, así como la retirada de los ejemplares secos a vertedero autorizado.
- Retirada de residuos a vertedero autorizado para una correcta gestión de los mismos

## REPORTAJE FOTOGRÁFICO

**Situación antes de la actuación (Barranco Xarchant)**



**Situación después de la actuación**



**Situación antes de la actuación**



**Situación después de la actuación**



**Situación antes de la actuación (Barranco del Sabater)**



**Situación después de la actuación**



**Situación antes de la actuación**



**Situación después de la actuación**

