

Proyecto de adecuación socioambiental y acondicionamiento de cauces en los TT.MM. de La Almarcha, Hontecillas, Huélamo, Moya, Valdemeca, Valera de Abajo y Zafrilla (Cuenca)

*Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Diputación Provincial de Cuenca para la ejecución y financiación de actuaciones del Plan de Restauración Hidrológico Forestal y Protección de Cauces*

**ADECUACIÓN SOCIOAMBIENTAL DEL ENTORNO DE LA FUENTE DEL COLLADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUÉLAMO (CUENCA)**

**UNIDAD COMPETENTE: COMISARÍA DE AGUAS**

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

**UBICACIÓN**

<b>Provincia:</b>	Cuenca			
<b>Término municipal:</b>	Huélamo			
<b>Cauce:</b>	Fuente del Collado y su entorno			
<b>Coordenadas S.R. ETRS89, proyección (UTM) huso 30:</b>	X	601.512	Y	4.459.464



## OBJETO

Con esta actuación se pretende acondicionar la Fuente del Collado y su entorno. No obstante, debido a que, por la administración competente en materia de patrimonio, se ha establecido la prohibición taxativa de ejecutar cualquier actuación que pueda ocasionar daños e incluso modificaciones sobre el estado actual de la fuente, se ha tenido que reconducir esta actuación de forma que tan sólo se ha actuado sobre el entorno de la fuente, no sobre la fuente.

## DESCRIPCIÓN

La adecuación del entorno de la Fuente del Collado requirió la realización de los siguientes trabajos:

### a) Acondicionamiento de la vegetación

- Despeje (roza y clareo, incluyendo la poda somera de los pies restantes) del sendero que conduce hasta la fuente y de su entorno más inmediato.
- Eliminación de los restos vegetales originados.

### b) Equipamiento y mobiliario

- Construcción de un murete de mampostería careada en la margen derecha del camino de acceso a la fuente. Dicho muro consta de dos tramos.
- Instalación de talanquera de protección formada por módulos de 2 m de longitud de madera de pino cilindrada y tratada, constituido por dos postes verticales de 1,5 m de longitud y 12 cm de diámetro y dos horizontales de 2 m de longitud de 8 cm de diámetro. La talanquera se ha instalado en la margen izquierda del sendero de acceso a la fuente.
- Instalación de 2 bancos rústicos de madera tratada en el entorno más inmediato de la fuente.

### c) Plantación

- Plantación de 3 pies de sauce llorón (*Salix babylonica*), 3 pies de fresno (*Fraxinus angustifolia*), 3 pies de nogal (*Juglans regia*) y 3 pies de ciruelo rojo (*Prunus pisardi*).

### d) Señalética

- Instalación del panel anunciador de la obra.

## IMPORTE



COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA  
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL  
*Una manera de hacer Europa*

**16.118,36 €**

# REPORTAJE FOTOGRÁFICO

## Panel informativo de la obra



## Fuente del Collado



**Estado del sendero de acceso a la fuente antes de la actuación**



**Estado del sendero de acceso a la fuente después de la actuación**



**Panorámica del muro de mampostería construido (I)**



**Panorámica del muro de mampostería construido (II)**



**Detalle constructivo del muro de mampostería**



**Detalle durante la plantación del arbolado**



### Resultado de la plantación



### Resultado de los trabajos de despeje realizados en el entorno de la fuente



**Detalle de los dos bancos de madera instalados**



**Panorámica del sendero desde la fuente**

