



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN LOS CAUCES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE LAS PROVINCIAS DE CUENCA Y ALBACETE (2010)


LIMPIEZA DEL CANAL DE MARÍA CRISTINA A SU PASO POR EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDEGANGA (ALBACETE)

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN

Provincia:	Albacete			
Término municipal:	Valdeganga			
Cauce:	Canal de María Cristina			
Coordenadas (CRS EPSG 23030):	X _{Inicial}	613971	X _{Final}	617.717
	Y _{Inicial}	4.326.844	Y _{Final}	4.331.602



OBJETO

La vegetación invasora y las acumulaciones de fangos y lodos suponen un obstáculo al paso del agua y disminuyen su sección hidráulica, provocando desbordamientos en las parcelas colindantes en épocas donde se producen fuertes precipitaciones. La limpieza y retirada de estos elementos constituyen el objeto de la actuación ejecutada.

DESCRIPCIÓN

La actuación ha consistido en la limpieza mecanizada del cauce, retirada de sedimentos, fangos y lodos del canal de Mariá Cristina a su paso por el término municipal de Valdeganga a lo largo de 9.200 metros.

Los trabajos desarrollados fueron:

- Excavación y carga mediante retroexcavadora de ruedas de sedimentos, fangos y lodos depositado en el cauce del río.
- Retirada y transporte del material sobrante a zonas de acopios previamente localizadas y delimitadas para tal efecto.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Antes de la actuación



Después de la actuación



Antes de la actuación



Después de la actuación

