

**OBRAS DE ADECUACION AMBIENTAL Y LIMPIEZA DE LA CUENCA DEL JUCAR EN LA PROVINCIA DE CUENCA Y ALBACETE (2010)**


**LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL RÍO JARDÍN A SU PASO POR EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCARAZ (ALBACETE)**

**UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS**

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

**UBICACIÓN**

<b>Provincia:</b>	Albacete			
<b>Término municipal:</b>	Alcaraz			
<b>Cauce:</b>	Río Jardín			
<b>Coordenadas (CRS EPSG 23030):</b>	X <sub>Inicial</sub>	558.283	X <sub>Final</sub>	561.368
	Y <sub>Inicial</sub>	4.295.500	Y <sub>Final</sub>	4.296.307



## OBJETO

La vegetación invasora y las acumulaciones puntuales de fangos y lodos suponen un obstáculo al paso del agua y disminuyen su sección hidráulica, provocando inundaciones en las parcelas colindantes en épocas donde se producen fuertes precipitaciones. La limpieza y retirada de estos elementos constituyen el objeto de la actuación ejecutada.

## DESCRIPCIÓN

La actuación desarrollada ha consistido en el despeje, desbroce, poda y limpieza manual de los márgenes del cauce, retirada de especies invasoras y arbolado seco / caído que suponían un obstáculo para el paso de agua a lo largo de 4 kilómetros.

Los trabajos desarrollados fueron:

- Eliminación de la vegetación intrusiva (zarzas, cañas, etc.) y depósitos acumulados en el cauce y márgenes de las zonas de actuación (vegetación seca, basura, obstáculos, etc.). Esta limpieza se realizó de forma manual mediante herramientas mecánicas manuales (desbrozadoras, motosierras, sierras, horcas, etc)
- Recogida de restos de limpieza y se eliminaron mediante quema (fuera del periodo de incendios) y por astillado y trituración in situ.

## REPORTAJE FOTOGRÁFICO


**Antes de la actuación**



**Después de la actuación**



**Antes de la actuación**



**Después de la actuación**

