



**CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA PARA LA EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL Y PROTECCIÓN DE CAUCES**


**ADECUACIÓN SOCIAMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO EN VARIOS CAUCES EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CARBONERAS DE GUADAZAÓN, HUERTA DEL MARQUESADO, LANDETE, SALVACAÑETE Y VALVERDE DEL JÚCAR EN LA PROVINCIA DE CUENCA**

**UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS**

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

**UBICACIÓN**

<b>Provincia:</b>	Cuenca			
<b>Término municipal:</b>	Valverde del Júcar			
<b>Cauce:</b>	Embalse de Alarcón			
<b>Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30</b>	Xinicio	567.122	Yinicio	4.397.050
	Xfinal	567.099	Yfinal	4.396.896



## OBJETO

El objetivo principal de esta actuación ha sido el acondicionamiento y ampliación del paseo que discurre paralelo al embalse de Alarcón y que conecta el centro del municipio con el área recreativa de la conocida como “*Fuente de los Gitanos*”, paseo muy apreciado y concurrido por los vecinos y cuyo mal estado hacían necesarios los trabajos.

## DESCRIPCIÓN

Los trabajos han consistido en:

- Apeo y destocoado de árboles que existían en la traza del camino y que constituían un obstáculo para el ensanchamiento de la acera, recogida de basuras, demolición de la acera y bordillos existentes, excavación para el ensanchamiento de la acera, retirada de farolas existentes y la eliminación de la línea de alumbrado actual.
- Instalación de arquetas sumideros y tubos de conducción del agua, dos líneas de bordillos, nueva conducción eléctrica, nuevas cimentaciones de las farolas retranqueadas, arquetas de alumbrado público, cama de zahorra, solera de hormigón armada y el pavimento de terrazo granallado.
- En el tramo más bajo de la actuación, se ha adecuado un pequeño mirador frente a la fuente de los Gitanos mediante el acondicionamiento de la explanada con acabado final igual que el acerado. Así mismo, se ha colocado talanquera a su parte exterior, frente al embalse y 2 bancos de madera.
- Por último se ha llevado a cabo la plantación de diversas especies arbustivas en el exterior de la acera delimitando así el comienzo del terraplén.

# REPORTAJE FOTOGRÁFICO

**Situación antes de la actuación**



**Situación después de la actuación**



**Situación antes de la actuación**



**Situación después de la actuación**



**Situación antes de la actuación**



**Situación después de la actuación**

