



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR


OBRAS DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO DE LOS CAUCES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

UBICACIÓN

Provincia:	Albacete			
Término municipal:	Alatoz			
Cauce:	Barranco de Sancho			
Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30	XInicial	641.898	XFinal	641.910
	YInicial	4.328.444	YFinal	4.328.442



OBJETO

El objetivo principal de esta actuación ha sido reforzar la cimentación de un muro de mampostería cuya función es la protección del margen izquierdo del barranco de Sancho, a su paso por el casco urbano de Alatoz (Albacete), que se había visto afectado por las fuertes tormentas acaecidas en la zona los días 27 y 28 de agosto de 2013, asegurando su permanencia y efectividad en el tiempo.

DESCRIPCIÓN

Los trabajos se han desarrollado en el margen izquierdo del barranco de Sancho, a su entrada en el casco urbano de Alatoz (Albacete), en un tramo afectado por la acción erosiva de las aguas que cayeron con intensidad en agosto de 2013, socavando el terreno que le hacía de soporte y poniendo en riesgo su estabilidad. Se determina, por tanto, la necesidad de realizar labores de refuerzo de la cimentación del muro en el tramo afectado, asegurando su permanencia en el tiempo, así como su función de protección de márgenes. Los trabajos desarrollados consistieron en el saneo de la zona afectada, adecuación del terreno y hormigonado de una losa corrida a lo largo de la longitud del muro afectado, de forma que detenga los procesos erosivos y refuerce el propio muro.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación

