



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

## OBRAS DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO DE LOS CAUCES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

### UBICACIÓN

<b>Provincia:</b>	Albacete			
<b>Término municipal:</b>	Casas Ibáñez y Alborea			
<b>Cauce:</b>	Arroyo de la Cañada			
<b>Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30</b>	XInicial	635.198	XFinal	632.500
	YInicial	4.348.550	YFinal	4.349.655



## OBJETO

El objetivo principal de esta actuación ha sido recuperar la capacidad de desagüe de un tramo del arroyo de la Cañada a su paso por los Términos Municipales de Casas Ibáñez y Alborea (Albacete) que, como consecuencia de la proliferación de vegetación invasora en su interior y de la acumulación de sedimentos en el lecho, había visto fuertemente reducida su sección hídrica, incrementándose el riesgo de desbordamiento.

## DESCRIPCIÓN

Los trabajos se han desarrollado en el arroyo de la Cañada, en un tramo de longitud aproximada 2.980 m, partiendo desde el casco urbano de Casas Ibáñez en sentido aguas abajo, y han consistido en la mejora de la sección transversal del cauce, que se había visto fuertemente reducida por la proliferación de vegetación invasora y acumulación de sedimentos en el lecho. Para ello se procedió a su retirada mediante el empleo de retroexcavadora, depositando y extendiendo los restos obtenidos en las parcelas colindantes a lo largo de todo el tramo de actuación. En aquellas zonas en las que esto último no era posible, se procedió a su carga y transporte sobre camión hasta una zona autorizada al efecto, dejando los restos igualmente extendidos.

# REPORTAJE FOTOGRÁFICO

## Situación antes de la actuación



## Situación después de la actuación

