

# OBRAS DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO DE LOS CAUCES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

#### UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

### **UBICACIÓN**

Provincia:	Albacete			
Término municipal:	La Herrera			
Cauce:	Río Jardín o Don Juan			
Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30	XInicial	577.308	YFinal	4.310.800




#### **OBJETO**

El objetivo principal de esta actuación ha sido proteger el riesgo de caída existente en el puente que atraviesa el río Jardín o Don Juan, en el punto en el que deriva la conocida como acequia de la Cherricoca, en el Término Municipal de La Herrera (Albacete).

DESCRIPCION
Los trabajos han consistido en la instalación de un vallado de protección, anclado al suelo y recubierto de madera para conseguir una mejor integración en el entorno. La instalación se realizó en los márgenes del puente que da servicio a un camino vecinal en el punto en el que deriva la acequia de la Cherricoca, delimitando el riesgo de caídas y haciéndolo más seguro para el tráfico rodado.

## REPORTAJE FOTOGRÁFICO

#### Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación

