


## OBRAS DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO DE LOS CAUCES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

### UBICACIÓN

<b>Provincia:</b>	Cuenca			
<b>Término municipal:</b>	Tragacete			
<b>Cauce:</b>	Río Júcar			
<b>Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30</b>	XInicial	597.664	XFinal	597.901
	YInicial	4.467.464	YFinal	4.466.833



## OBJETO

El objetivo principal de esta actuación ha sido dejar libre de obstáculos el interior del cauce del río Júcar a su paso por las proximidades del casco urbano de Tragacete (Cuenca), al tiempo que se realizaba una adecuación ambiental de la vegetación de ribera mejorando su estado fitosanitario y evitando que fuera el origen de futuras obstrucciones.

## DESCRIPCIÓN

Los trabajos se han desarrollado en un tramo del río Júcar de longitud aproximada 830 m, en el T.M. de Tragacete (Cuenca), y han consistido en la adecuación ambiental de la vegetación ribereña y la eliminación de todos aquellos elementos que supongan o puedan llegar a suponer un obstáculo al normal discurrir de las aguas.

De forma más detallada los trabajos han consistido en:

- Eliminación de obstáculos en el interior del cauce, retirando tanto la vegetación que allí había proliferado, arbolado y especies heliófilas, como los tapones originados por el arrastre de restos procedentes de la vegetación de ribera.
- Adecuación ambiental de la vegetación de ribera, realizando de forma selectiva el apeo y retirada de aquellos pies muertos o moribundos y podando las ramas secas con peligro de caer, con lo que evitamos posibles futuros taponamientos y daños personales.
- Eliminación de los residuos generados en las anteriores actuaciones mediante quema, astillado o traslado a gestor de residuos autorizado, según sus características y circunstancias.

## REPORTAJE FOTOGRÁFICO

**Situación antes de la actuación**



**Situación después de la actuación**

