



**OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS AL DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO PROVOCADOS POR SÚBITAS CRECIDAS EXTRAORDINARIAS POR LAS
FUERTES TORMENTAS HABIDAS DEL 24 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2014,
EN LAS PROVINCIAS DE ALBACETE Y CUENCA, EN EL ÁMBITO DE LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR**

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN

Provincia:	Albacete			
Término municipal:	Alpera			
Cauce:	Barranco del Malecón			
Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30	XInicial	652.458	XFinal	657.395
	YInicial	4.314.441	YFinal	4.315.675



OBJETO

El objetivo principal de esta actuación ha sido recuperar la capacidad hidráulica del barranco del Malecón a su paso por el T.M. de Alpera, que se encontraba seriamente mermada como consecuencia de la presencia de elementos vegetales en su interior así como por la acumulación de sedimentos en el lecho que, en algunas zonas, hacía que la sección fuera mínima. A todo esto se sumaba el mal estado de la vegetación de ribera, convirtiéndose a menudo en el origen de tapones que obstaculizaban el normal fluir de las aguas.

DESCRIPCIÓN

Los trabajos han consistido en el saneamiento de la vegetación ripícola, realizando tareas de clareo y poda manual mediante las que se eliminaron todo aquellos elementos que suponía o podía llegar a suponer un obstáculo al normal discurrir de las aguas y mejorando el estado sanitario de la masa residual.

Por otro lado, se procedió a la limpieza mecanizada del cauce, extrayendo las tierras en aquellas zonas en las que su acúmulo había reducido su capacidad y hasta conseguir recuperarla, extendiendo los restos generados a lo largo del tramo en el límite con las parcelas colindantes.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación

