




OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, RETIRADA DE TAPONES Y REPARACIÓN DE LOS DAÑOS EN EL DPH, ZONAS ASOCIADAS Y MÁRGENES CAUSADOS POR LAS AVENIDAS EXTRAORDINARIAS A CAUSA DE LOS FUERTES TEMPORALES DE LLUVIA HABIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2015, EN LAS PROVINCIAS DE ALBACETE Y CUENCA EN EL ÁMBITO DE LA CHJ

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN

Provincia:	Albacete			
Término municipal:	Albacete			
Cauce:	Río Júcar			
Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30	XInicial	588.426	XFinal	608.525
	YInicial	4.337.947	YFinal	4.332.910



OBJETO

El objetivo principal de esta actuación ha sido disminuir el riesgo de desbordamiento en el río Júcar a su paso por el T.M. de Albacete, eliminando todos aquellos elementos que suponían o podían llegar a suponer un obstáculo al normal fluir de las aguas.

DESCRIPCIÓN

Los trabajos se han desarrollado en un tramo del río Júcar de longitud aproximada 31 Km, en el T.M. de Albacete (Albacete), actuando de forma discontinua y puntual en aquellas zonas en las que se hacía necesario por aparecer elementos que disminuían su capacidad de desagüe o podían llegar a formar obstrucciones en un futuro. Por tanto, la actuación ha consistido en trabajos de extracción de tapones del interior del cauce, así como en la eliminación de aquellos pies y elementos vegetales que, en los márgenes, aparecían volcados sobre el cauce o con grave riesgo de caída.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación

