


OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RESTAURACIÓN, LIMPIEZA, RETIRADA DE TAPONES Y REPARACIÓN DE LOS DAÑOS EN EL DPH, ZONAS ASOCIADAS Y MÁRGENES CAUSADOS POR LAS AVENIDAS EXTRAORDINARIAS A CAUSA DE LOS FUERTES TEMPORALES DE LLUVIA HABIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2015, EN LAS PROVINCIAS DE ALBACETE Y CUENCA EN EL ÁMBITO DE LA CHJ

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN

Provincia:	Albacete			
Término municipal:	Valdeganga			
Cauce:	Río Júcar			
Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30	XInicial	614.521	XFinal	618.917
	YInicial	4.333.333	YFinal	4.334.631



OBJETO

El objetivo principal de esta actuación ha sido la eliminación de elementos obstructivos en el cauce del río Júcar, a su paso por el T.M. de Valdeganga (Albacete), disminuyendo el riesgo de formación de tapones que podía llegar a ocasionar desbordamientos en caso de crecidas ordinarias.

DESCRIPCIÓN

Los trabajos se han desarrollado en un tramo del río Júcar de longitud aproximada 7.500 m, en el T.M. de Valdeganga (Albacete), y han consistido en la eliminación de todos aquellos elementos que suponían o podían llegar a suponer un obstáculo al normal flujo de las aguas.

La actuación se desarrolló en ambos márgenes, de forma no continua y puntual en aquellas zonas en las que aparecían, principalmente, pies volcaos sobre el interior del cauce o de inclinación excesiva, con grave riesgo de caída.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación

