



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR


OBRAS DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CAUCES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR EN LAS PROVINCIAS DE ALBACETE Y CUENCA

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

UBICACIÓN

Provincia:	Albacete			
Término municipal:	Higuerauela			
Cauce:	Barranco del Tollo			
Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM, huso 30	XInicial	632.038	XFinal	633.147
	YInicial	4.312.090	YFinal	4.312.321



OBJETO

El objetivo principal de esta actuación ha sido recuperar la capacidad de desagüe del barranco del Tollo en un tramo de longitud aproximada 1.250 m, a su paso por el término municipal de Higuera (Albacete), acabando con los problemas de anegamiento de parcelas agrícolas colindantes y minimizando el riesgo de desbordamiento en la época de intensas lluvias.

DESCRIPCIÓN

La acumulación de sedimentos en el lecho del barranco del Tollo, en un tramo de longitud aproximada 1.250 m a su paso por el término municipal de Higuera (Albacete), junto con la proliferación tanto de vegetación invasora como de ribera, que a menudo llegaban a ocupar el interior del cauce, tenían como consecuencia una reducción importante de su capacidad de desagüe, anegando de forma permanente algunas de las parcelas agrícolas colindantes y desbordándose con frecuencia ante avenidas provocadas en época de intensas lluvias.

Para resolver estos problemas se realizaron trabajos de acondicionamiento de la sección transversal y de adecuación ambiental de la vegetación presente en el cauce. De forma más detallada la actuación ha consistido en:

- Acondicionamiento de la sección transversal de desagüe: supuso la extracción mecanizada, mediante el empleo de retro giratoria, de las tierras acumuladas en el lecho a lo largo de los años, previa eliminación manual de la vegetación heliófila, a través del uso de desbrozadoras manuales. Los restos originados en los comentados trabajos, se fueron extendiendo en las parcelas colindantes a lo largo de toda la longitud de actuación. En los casos en que esto no fue posible, se procedió a su carga y transporte hasta lugares autorizados, donde fueron extendidos.
- Adecuación ambiental de la vegetación de ribera, realizando de forma selectiva el apeo y retirada de aquellos pies localizados en el interior del cauce así como de los que aparecían muertos o moribundos y podando las ramas secas con peligro de caer, con lo que evitamos posibles futuros taponamientos y daños personales. Los residuos generados fueron eliminados mediante quema, astillado o traslado a gestor de residuos autorizado, según sus características y circunstancias

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación

