

Actuaciones de defensa y protección y ordenación del uso del DPH y de las márgenes fluviales de las provincias de la Comunidad Valenciana. Cofinanciadas con fondos FEDER 2007-2013


ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y MEDIOAMBIENTAL DEL RÍO CHICO EN EL T.M. DE VALL DE ALMONACID

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS


CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN


Provincia:	Castellón			
Término municipal:	Vall de Almonacid			
Cauce:	Río Chico- Tramo 1			
Coordenadas (UTM):	X _{Inicial}	716.160	X _{Final}	715.993
	Y _{Inicial}	4.419.059	Y _{Final}	4.418.860



Cauce:	Río Chico- Tramo 2			
Coordenadas (UTM):	X _{Inicial}	716.014	X _{Final}	716.076
	Y _{Inicial}	4.418.609	Y _{Final}	4.418.528



Cauce:	Río Chico- Tramo 3			
Coordenadas (UTM):	X _{Inicial}	715.864	X _{Final}	715.868
	Y _{Inicial}	4.417.604	Y _{Final}	4.417.555



OBJETO

El objetivo principal del conjunto de actuaciones se centró en la recuperación, adecuación hidráulica y medioambiental que conforma el dominio público hidráulico del Barranco Bellvert, a su paso por el término municipal de Oropesa del Mar.

DESCRIPCIÓN

Se realizaron las siguientes actuaciones:

- Desbroce manual selectivo de vegetación invasora, principalmente cañar (tramo 3). En la actuación de desbroce se conservaron los ejemplares de vegetación autóctona de interés medioambiental.
- Podas de formación y sanitarias (tramo 1 y 2) a los árboles existentes (chopo, sauce, adelfa, etc).
- Retirada de áridos (tramo 3) arrastrados por avenidas, resituándolos en los márgenes
- Retirada de residuos a vertedero autorizado para una correcta gestión de los mismos

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Situación antes de la actuación (tramo 1)



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación (tramo 2)



Situación después de la actuación



Situación antes de la actuación (tramo 3)



Situación después de la actuación

