


ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DEL D.P.H. Y ORDENACIÓN DEL USO SOCIAL EN LA CUENCA DEL JÚCAR EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y MEDIOAMBIENTAL DE LAS RAMBLAS DEL DERRAMADOR, DE LA MELVA Y DEL SAPO, ELDA (ALICANTE)

UNIDAD COMPETENTE: COMISARÍA DE AGUAS

UBICACIÓN

Provincia:	Alicante			
Término municipal:	Elda			
Cauce:	Barrancos Derramador, de la Melva y del Sapo			
Coordenadas (UTM ED50):	X _{Inicial}	685.068	X _{Final}	685.634
	Y _{Inicial}	4.278.142	Y _{Final}	4.273.592



OBJETO

El objeto de estos trabajos es la retirada de la vegetación obstructiva, de los depósitos de acarreos y de los residuos diversos acumulados en los tramos de entrada al casco urbano de los barrancos del Derramador, la Melva y el Sapo para mejorar las condiciones hidráulicas y su estado medioambiental.

DESCRIPCIÓN

La actuación consistió en:

1. **Barranco del Derramador.** En este cauce se procedió al apeo, poda y desbroce de la vegetación existente en el cauce y sus riberas, por medios manuales. Se retiró, por medios mecánicos, los restos de grava que había en el cauce.
2. **Barranco de la Melva.** En este cauce se efectuaron dos actuaciones diferenciadas:
 - a) Retirada de gravas y otros arrastres por medios mecánicos en el cruce del barranco con la avenida de Monóvar a la entrada del casco urbano. Debido a que este tramo no tenía acceso por el cauce fue necesario descolgar una miniexcavadora y contenedores desde arriba por lo que se necesitó del apoyo de una grúa en los trabajos.
 - b) En el barrio de la Melva se procedió al desbroce mecánico de las zonas cubiertas de vegetación. Se limpió de basuras el cauce por medios manuales, trasladándolos posteriormente a vertedero por medios mecánicos.
3. **Barranco del Sapo.** En este cauce se desbrozó, por medios mecánicos, la masa de vegetación (salado) que cubría completamente toda la zona. Se limpiaron las basuras del cauce por medios manuales, trasladándolos posteriormente a vertedero por medios mecánicos.

Los residuos generados se transportaron a vertederos facilitados por el ayuntamiento, haciendo la gestión de vertido el propio municipio.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Rambla del Sapo. Vista general del tramo antes de los trabajos.



Rambla del Sapo. Vista general del tramo tras los trabajos.



Rambla de la Melva. Vista general del tramo antes de los trabajos.



Rambla de la Melva. Vista general del tramo tras los trabajos.



Rambla del Derramador. Vista general del tramo antes de los trabajos.



Rambla del Derramador. Vista general del tramo tras los trabajos.