



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DEL D.P.H. Y ORDENACIÓN DEL USO SOCIAL EN LA CUENCA DEL JÚCAR EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y MEDIOAMBIENTAL DEL RÍO VALLESETA, COCENTAINA (ALICANTE)

UNIDAD COMPETENTE: COMISARÍA DE AGUAS

UBICACIÓN

Provincia:	Alicante			
Término municipal:	Cocentaina			
Cauce:	Río Valleseta			
Coordenadas (UTM ED50):	X _{Inicial}	724.390	X _{Final}	724535
	Y _{Inicial}	4.290.660	Y _{Final}	4.290.295



OBJETO

Las crecidas experimentadas por este cauce en los últimos años han ido acumulando en este tramo numerosos árboles caídos y arrastrados por la corriente, lo que unido al depósito de abundantes acarreos en su lecho ha ocasionado que este tramo de cauce tuviese comprometida de forma notable su capacidad hidráulica.

El objeto principal de estos trabajos es recuperar la capacidad hidráulica de este cauce en el tramo señalado.

DESCRIPCIÓN

La actuación consistió en:

1. Retirada de restos de vegetación. Se procedió al apeo, tronzado y astillado in situ de los distintos árboles y arbustos de distintas dimensiones que por el efecto de las riadas quedaron caídos, arrastrados, tronchados y trabados en este tramo de cauce.
2. Reconstrucción de 20 metros lineales de muro de protección de margen, muy dañado por la acción de las corrientes, reponiéndolo por otro de escollera concertada. Para la ejecución de este nuevo muro fue precisa la disposición de un acceso provisional para acceder al mismo, incluyendo pasos provisionales para vadear el cauce.
3. Regularización de los acarreos existentes en el cauce, reabriendo un paso para las aguas en un tramo de 600 ml.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO




Aspecto del tramo de cauce antes de los trabajos.



Aspecto del tramo de cauce tras los trabajos.



Aspecto del muro existente antes de los trabajos.



Aspecto del nuevo muro tras los trabajos.