

ADECUACIÓN AMBIENTAL Y LIMPIEZA EN LA CUENCA DEL JÚCAR EN LA PROVINCIA DE ALICANTE (2010)

OBRAS DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y MEDIOAMBIENTAL EN EL BARRANCO DEL DERRAMADOR, ELDA (ALICANTE)

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

UBICACIÓN

Provincia:	Alicante			
Término municipal:	Elda			
Cauce:	Barranco del Derramador			
Coordenadas (UTM ED50):	X _{Inicial}	691.044	X _{Final}	691.418
	Y _{Inicial}	4.259.924	Y _{Final}	4.259.679



OBJETO

El tramo final del barranco del Derramador, en las proximidades de su confluencia con el río Vinalopó, presenta una sección hidráulica totalmente encauzada mediante obras de fábrica. Sin embargo, en el interior de dicho encauzamiento estaba proliferando de forma espontánea vegetación arbustiva y arbórea que en caso de consolidarse podría mermar notablemente la capacidad hidráulica de dicho encauzamiento y hasta poner en riesgo la estabilidad de los elementos de fábrica que lo componen.

El objetivo principal de esta actuación es la recuperación de la capacidad hidráulica de este tramo de encauzamiento mediante la retirada de elementos obstructivos de la corriente.

DESCRIPCIÓN

La actuación consistió en:

1. Desbroce y retirada de la vegetación arbustiva obstructiva existente en el encauzamiento. Apeo y tronzado de la vegetación arbórea incipiente que había proliferado en las oquedades de las obras de fábrica del encauzamiento.
2. Retirada de las acumulaciones de basuras y vegetación muerta depositada a lo largo del encauzamiento.
3. Retirada de los sedimentos acumulados sobre el lecho del encauzamiento y que habían servido de sustrato para la proliferación de esta vegetación.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Aspecto inicial del encauzamiento antes de los trabajos.



Aspecto final del mismo tramo antes de los trabajos.



Aspecto inicial del encauzamiento antes de los trabajos.



Aspecto final del mismo tramo antes de los trabajos.