

ADECUACIÓN AMBIENTAL Y LIMPIEZA EN LA CUENCA DEL JÚCAR EN LA PROVINCIA DE ALICANTE (2010)

## OBRAS DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y MEDIOAMBIENTAL EN EL BARRANCO SEQUET Y EN EL BARRANCO DE IBORRA, LA NUCÍA (ALICANTE)

**UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS**

### UBICACIÓN

|                                |                                |                 |         |   |           |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------|---|-----------|
| <b>Provincia:</b>              |                                | Alicante        |         |   |           |
| <b>Término municipal:</b>      |                                | La Nucia        |         |   |           |
| <b>Cauce:</b>                  |                                | Barranco Sequet |         |   |           |
| <b>Coordenadas (UTM ED50):</b> | Barranco Riuat Sequet (zona 1) | X               | 749.882 | Y | 4.275.841 |
|                                | Barranco Riuat Sequet (zona 2) | X               | 750.800 | Y | 4.275.971 |
|                                | Barranco Riuat Sequet (zona 3) | X               | 750.339 | Y | 4.276.098 |



|                                |                 |         |                |
|--------------------------------|-----------------|---------|----------------|
| <b>Cauce:</b>                  | Barranco Iborra |         |                |
| <b>Coordenadas (UTM ED50):</b> | X               | 749.001 | Y<br>4.274.499 |



## OBJETO

En distintos puntos de los barrancos del municipio de la Nucía existían situaciones anómalas que podían afectar a la normal capacidad de desagüe de estos cauces o bien degradar ambientalmente su entorno. El objetivo principal de este conjunto de actuaciones fue la recuperación de la capacidad hidráulica en los tramos afectados (retirando acumulaciones de vegetación muerta) y la limpieza y eliminación de acumulaciones de residuos diversos depositados en los mismos.

## DESCRIPCIÓN

La actuación constó de las siguientes fases:

1. Tratamiento silvícola de la vegetación arbórea existente en el interior de estos barrancos, consistente en el apeo, desramado, tronzado y extracción de numerosos ejemplares secos, vencidos o caídos. Este tratamiento se realizó de forma selectiva, respetando los numerosos ejemplares sanos de especies autóctonas existentes en las riberas y efectuando podas sanitarias en aquellos otros que lo requiriesen. Estos trabajos se desarrollaron en el barranco de Iborra y en las zonas 1 y 2 del barranco Sequet. Los residuos de esta actuación que resultaban aprovechables como leña fueron apilados fuera del cauce para su uso por los vecinos colindantes, el resto fue depositado en vertedero.



2. Retirada y traslado a vertedero de un número considerable de residuos sólidos existentes en el interior del barranco Sequet (zona 3) al haber sido utilizado clandestinamente como vertedero de basuras, escombros y enseres diversos.
3. Adecuación de la sección hidráulica de estos cauces, regularizando el lecho y procediendo al reperfilado y/o reconstrucción de los taludes donde era necesario.

## REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Árboles secos de gran porte existentes en el barranco de Iborra y que era preciso retirar.





Detalle de los trabajos efectuados en el barranco de Iborra.



Aspecto final del mismo punto del barranco de Iborra una vez retirados los troncos.





Aspecto inicial del barranco Sequet antes de los trabajos.



Aspecto final del mismo punto del barranco Sequet.