



FOTO 4. Mota en el lateral del cauce

FOTO 5. Estrato arbóreo de las riberas en estado de deterioro

FOTO 6. Presión agrícola en la llanura de inundación

Leyenda

- X Ubicación fotografías
- Presión agrícola
- Infraestructura viaria
- Estructura de paso
- Encauzamiento en tierras

